





Digitized by the Internet Archive in 2023 with funding from University of Toronto

CA I T140 -A56

Transportation Safety Board of Canada



Bureau de la sécurité des transports du Canada



ANNUAL REPORT TO PARLIAMENT

2001-2002





Canadä'

Transportation Safety Board of Canada Place du Centre 200 Promenade du Portage 4th Floor Hull, Quebec K1A 1K8 (819) 994-3741 1-800-387-3557 www.tsb.gc.ca communications@tsb.gc.ca

© Minister of Public Works and Government Services 2002 Cat. No. TU1-2002 ISBN 0-662-66589-9

### **ANNUAL REPORT TO PARLIAMENT 2001–2002**

Place du Centre 200 Promenade du Portage 4th Floor Hull, Quebec K1A 1K8 03 June 2002

The Honourable Stéphane Dion, P.C., M.P. President of the Queen's Privy Council for Canada House of Commons Ottawa, Ontario K1A 0A6

#### Dear Minister:

In accordance with subsection 13(3) of the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*, the Board is pleased to submit, through you, its annual report to Parliament for the period 01 April 2001 to 31 March 2002.

Yours sincerely,

Charles Simpson Acting Chairperson

Murph

# **TABLE OF CONTENTS**

Members of the Board	1
Chairperson's Message	2
Senior Management	3
Mission of the TSB	3
Occurrences, Investigations, and Safety Action	4
Marine	8
Pipeline	16
Rail	18
Air	
Appendix A—Glossary	
LIST OF FIGURES	
1 Occurrences Reported to the TSB	4
2 Investigations In Process / Completed	.5
3 Safety Action by the TSB	5
4 Board Assessment of Responses to Recommendations	6
5 Marine Occurrences and Fatalities	9
6 Pipeline Occurrences	16
7 Rail Occurrences and Fatalities	19
8 Air Occurrences and Fatalities	20

#### **MEMBERS OF THE BOARD**



**Acting Chairperson Charles H. Simpson**. Transportation executive experience includes Executive Vice-President, Operations, of Air Canada; President of the Canadian Air Line Pilots Association; and Vice-President of the International Federation of Air Line Pilots Association.



**Member Jonathan Seymour**. Transportation policy and marine management experience includes Executive Director of International Maritime Centre–Vancouver; chartering, commercial, and general manager for several shipping companies; marine policy advisor to the British Columbia government; and policy and economic consultant.



**Member Wendy A. Tadros**. Transportation and legal experience includes Director of Legal Services for the National Transportation Agency of Canada, Inquiry Coordinator for "The Road to Accessibility: An Inquiry into Canadian Motor Coach Services", and counsel to the Canadian Transport Commission before the Commission of Inquiry into the Hinton Train Collision.



**Member Camille H. Thériault**. Public management experience includes Premier of New Brunswick, provincial Minister of Economic Development, and responsibility for the Information Highway Secretariat. Private enterprise experience includes General Manager of the Kent Industrial Commission and Vice-President of the United Maritimes Fishermen's Cooperative.



**Member R. Henry Wright**. Management and consulting experience includes auditor for the Ontario Ministry of Community and Social Services, senior management administrator of several non-profit organizations, and consultant in government and public relations.

Note: **The Honourable Benoît Bouchard, P.C.**, retired as Chairperson and Member of the Board on 31 August 2001.

#### CHAIRPERSON'S MESSAGE

The Transportation Safety Board of Canada (TSB) has established a solid reputation as a technically skilled and professional organization. Its framework of independence makes the TSB a global leader in that regard.

Although the TSB has achieved very credible results in the past, it is committed to seeking ways of enhancing its value to Canadians and the world of transportation safety. The federal government's commitment to becoming more citizen-focused, values-driven, and results-oriented and its dedication to fiscal responsibility will form the basis for ongoing improvements within the TSB. For example, in response to reader feedback, the format of this year's annual report to Parliament has changed. The text is shorter, and the report incorporates more tables to facilitate understanding of the information it presents.

The TSB is committed to building on its achievements and its strengths to make transportation safer for all Canadians. Public interest in transportation accidents is high. The public expects the TSB to respond rapidly to accidents and to determine what can be done to prevent similar occurrences in the future. Canadian companies are increasingly supplying transportation equipment and services all over the globe. Because of international agreements, the TSB is required to represent Canada at investigations when Canadian products are involved in accidents outside the country. As more of these products enter the global market, offshore activity by the TSB will invariably increase.

The global reach of transportation industries has meant that independent safety investigation agencies in various countries increasingly cooperate in their efforts to advance transportation safety and to set safety standards. As part of this international community of agencies, the TSB shares its knowledge with others and benefits from their knowledge in return. All of this information sharing has one goal: the advancement of transportation safety worldwide.

This year's annual report focuses strictly on accident/incident statistics reporting and on investigation activities and results. The very significant efforts to enhance internal planning, management practices, and performance measurement are not reflected herein. More information on those areas is available in the TSB's Report on Plans and Priorities and the departmental Performance Report.

Charles Simpson

Muigh

#### SENIOR MANAGEMENT

	- 141
Executive Director	D. Kinsman
General Counsel	A. Harding
Director General, Investigation Operations	W. Tucker
Director General, Information Strategies and Analysis	G. Hunter
Director, Corporate Services	J. L. Laporte
Director, Marine Investigations	F. Perkins
Director, Rail/Pipeline Investigations	I. Naish
Director, Air Investigations	D. Verreault
Director, Engineering	J. Hutchinson

#### MISSION OF THE TSB

The Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act is the legal framework governing the TSB's activities.

The mission of the TSB is to advance transportation safety by

- conducting independent investigations, including public inquiries, into selected transportation occurrences to make findings as to their causes and their contributing factors
- · identifying safety deficiencies
- making recommendations designed to eliminate or reduce safety deficiencies
- reporting publicly on its investigations and findings

It is not the function of the Board to assign fault or to determine civil or criminal liability.

### Independence

To encourage public confidence in transportation accident investigation, the investigating agency must be, and be seen to be, objective, independent, and free from any conflicts of interest. The key feature of the TSB is its independence. It reports to Parliament through the President of the Queen's Privy Council for Canada and is separate from other government agencies and departments. Its independence enables it to be objective in arriving at its conclusions and recommendations. The TSB's continuing independence and credibility rest on its competence, openness, and integrity and the fairness of its processes.

### **OCCURRENCES, INVESTIGATIONS, AND SAFETY ACTION**

In 2001, a total of 1959 accidents and 1448 incidents were reported in accordance with the TSB's regulations for mandatory reporting of occurrences. There were also 643 voluntary incident reports. The number of accidents in 2001 decreased by 2% from the 2000 accidents reported in 2000 and by 9% from the 1996–2000 annual average of 2156 accidents.




Figure 1 – Occurrences Reported to the TSB

All reported occurrences were examined in accordance with the Board's Occurrence Classification Policy to identify those with the greatest potential for advancing transportation safety. Investigations were undertaken for 92 of the approximately 4000 occurrences reported to the TSB in fiscal year 2001–2002. In fiscal year 2001–2002, 110 investigations were completed, compared to 87 in the previous year.<sup>2</sup> The number of investigations in process decreased to 159, at the end of the fiscal year, from 177 at the start. Information on all reported occurrences was entered in the TSB database for historical record, trend analysis, and safety deficiency validation purposes.

<sup>1</sup> While the Board's operations are for the 2001–2002 fiscal year, occurrence statistics are for the 2001 calendar year. Comparisons are generally to the last 5 or 10 years. For definitions of terms such as *accident, incident,* and *occurrence,* see Appendix A.

<sup>2</sup> Investigations are considered complete after the final report has been issued (not after the final report has been approved).

Figure 2 – Investigations In Process / Completed




Figure 3 – Safety Action by the TSB

2001–2002	Recommendations <sup>3</sup>	Safety Advisories	Safety Information Letters
Marine	5	14 ·	11
Pipeline	0	2	0
Rail	4	7	8
Air	7	14	8
Total	16	37	27

In accordance with the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act, a federal minister who is notified of Board recommendations must, within 90 days, advise the Board in writing of any action taken or proposed to be taken in response or reasons for not taking action. The Board considers each response, assessing the extent to which the related safety deficiency was addressed. When a recommendation generates responses from within and outside Canada, the Board's assessment is based primarily on the Canadian response.

Figure 4 – Board Assessment of Responses to Recommendations

2001–2002	Fully Satisfactory Attention to Safety Deficiency	Satisfactory Intent to Address Safety Deficiency	Attention to Safety Deficiency Satisfactory in Part	Unsatisfactory Attention to Safety Deficiency	To Be Assessed	Total
Marine	1	2	0	0	0	3
Pipeline	0	0	0	0	0	0
Rail	1	7	1	0	0	9
Air	0	5	0	0	0	5
Total	2	14	1	0	0	17

#### LIAISON WITH CANADIAN TRANSPORTATION COMMUNITY

As part of the TSB's effort to keep abreast of technological change and to maintain contact with the transportation industry in Canada, TSB staff and Board members attend and participate in various conferences and technical meetings pertinent to transportation safety, such as the Corporate Aviation Safety Seminar (CASS) 2001.

Marine staff made safety presentations to the Canadian Marine Advisory Council, the Canadian Passenger Vessel Association, and the fishing operator associations in the Atlantic provinces. They also participated in meetings across Canada involving fishers, commercial operators, and passenger vessel associations.

Rail staff have met formally and informally with the railway industry and regulators. A representative of the TSB attended the annual meeting of the western provincial rail regulators. Staff have given presentations on the TSB to interested agencies and organizations, such as the Railway Association of Canada, Transport Canada's Regional Surface Directors, Transport sur Rail au Québec, the Ontario Rail Safety Symposium, and the Western Provincial Rail Regulators. In addition, the province of Manitoba sent an investigator to be trained in investigation methodologies.

Air staff made presentations to the Northern Air Transport Association and the Association québécoise des transporteurs aériens.

The Chairperson was involved in the public release of investigation reports at Thamesville, Ontario (a Via Rail Canada derailment) and Port Elgin, Ontario (the sinking of the *True North II*). He also presented the fourth set of aviation safety recommendations emanating from the Swissair Flight 111 accident investigation. In addition, he was the closing speaker at National Transportation Week in Montréal, Quebec.

#### INTERNATIONAL COOPERATION AND KNOWLEDGE TRANSFER

The TSB's mission is to advance transportation safety, not only in Canada but worldwide. This cooperation comes in many forms: participation in safety symposiums, international safety organizations, and international investigations.

The TSB continues its participation in two high-profile transportation accident investigations: first, as the accredited observer for Canada at the investigation into the Air Transat Flight 236 accident in Lajes, Azores (Portugal) and second, as the lead investigator into the Swissair Flight 111 accident off Peggy's Cove, Nova Scotia. The TSB received the International Society of Air Safety Investigators (ISASI) prestigious Lederer Award for its conduct of that international investigation and for its use of non-conventional methodologies that advanced the field of aviation accident investigations.

At that same ISASI meeting, the Chairperson gave the keynote address and investigation staff gave seminars on new investigation techniques and lessons learned from ongoing investigations. The TSB was involved as well in the International Conference on Safety in Transportation, held in Italy, where the Chairperson gave the keynote address. TSB staff also attended other international transportation meetings, including those of the Marine Accident Investigators International Forum, the International Maritime Organization, and the International Civil Aviation Organization.



A TOTAL OF 517 MARINE ACCIDENTS WERE REPORTED TO THE TSB IN 2001. THIS TOTAL REPRESENTS A 25-YEAR LOW, WITH A 2% DECREASE FROM THE 525 REPORTED IN 2000 AND A 12% DECREASE FROM THE 1996–2000 ANNUAL AVERAGE OF 587.

Almost 90% of the accidents were shipping accidents, which involved events such as groundings, strikings, collisions, fires, and sinkings. In 2001, 458 shipping accidents were reported, a 45% decrease from the 840 reported in 1992. Shipping accidents have been decreasing by an average 6% over the last 10 years. This decrease coincides with a continuing decrease in fishing activities and in Canadian-registered commercial shipping activity.<sup>4</sup>

The other marine accident category, accidents to persons aboard ship, includes falls, electrocution, and other types of injuries requiring hospitalization. The number of accidents aboard ship decreased to 59 in 2001, compared to 77 in 2000 and the 1996–2000 average of 65.


The Canadian commercial vessel accident rate per 1000 trips increased slightly to 3.60 in 2001 from 3.24 in 2000. The foreign commercial vessel accident rate per 1000 trips decreased slightly in Canada to 1.78 in 2001 from 2.05 in 2000. Over the last five years, the Canadian commercial vessel accident rate decreased 16% from the 1996 rate of 4.27, and the foreign commercial vessel accident rate decreased 41% from the 1996 rate of 3.02.

In 2001, shipping accidents resulted in 17 fatalities, and accidents aboard ship resulted in 17 fatalities. Seven fatal accidents resulted in multiple casualties. In 2000, shipping accidents resulted in 16 fatalities, and accidents aboard ship resulted in 15 fatalities. On average from 1996 to 2000, 18 fatalities resulted from shipping accidents, and 13 fatalities resulted from accidents aboard ship. Although the number of vessels reported lost had dropped steadily over the previous 10 years, 46 vessels were reported lost in 2001, up from the 37 reported lost in 2000 and down slightly from the 1996–2000 annual average of 50.

In 2001, 239 marine incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements. This number represents a 4% decrease from 250 in 2000 but a 36% increase over the 1996–2000 average of 176. This increase is primarily attributable to a rise in the reporting of mechanical failures and closequarters situations by the marine industry.

<sup>4</sup> From 1992 to 2000, the number of fishing vessels licensed by the Department of Fisheries and Oceans (DFO) declined by 3.8% per year. The DFO does not have actual figures for 2001 yet but estimates that the number remained unchanged or increased slightly. The number of trips by commercial Canadian-flag vessels has decreased by 10.5% since 1992.

**Figure 5** - Marine Occurrences and Fatalities



REPORTED ACCIDENTS
REPORTED INCIDENTS (MANDATORY)
FATALITIES

# **MARINE INVESTIGATIONS STARTED IN 2001–2002**

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

Date	Location	Vessel(s)	Туре	Event	Occurrence No.
2001-04-01	Hamilton Harbour, Ont.	Utviken	Bulk carrier	Striking	M01C0008
		Hamilton Energy	Tanker	Striking	
		Provmar Terminal	Tanker	Striking and sinking	
2001-04-18	Off Belle Isle, Nfld.	Fame	Fishing	Abandonment and sinking	M01N0020
2001-05-14	Off Goderich, Ont.	Canadian Transfer	Bulk carrier	Bottom contact	M01C0019
2001-06-13	Wascana Lake, Sask.	Wascana II	Catamaran	Near sinking	M01W0116
2001-06-15	Lake Winnipeg, Man.	Shannon Dawn	Fishing	Swamping	M01C0029
		Rachel M	Fishing		
2001-06-30	Ottawa River, Ottawa, Ont.	Lady Duck	Amphibious	Taking water and sinking	M01C0033
2001-07-29	Off Saint-Ours Island, Que.	Cast Privilege	Container	Grounding	M01L0080
2001-08-11	Welland Canal, Ont.	Windoc	Bulk carrier	Striking and fire	M01C0054
2001-08-22	Sault Ste. Marie, Ont.	Coral Trader	Tanker	Striking	M01C0059
		PML 2501	Barge		
		Adanac III	Tug		
2001-09-02	Niagara Falls, Ont.	Saute Moutons 14	Passenger	Fall overboard	M01C0063
2001-09-05	Baie Sainte-Anne, N.B.	Alain Josée	Fishing	Abandonment and sinking	M01M0100
2001-09-29	Havre Saint-Pierre, Que.	Alex B.I	Fishing	Sinking	M01L0112
2001-10-26	Cape Scott, B.C.	Kella-Lee	Fishing	Foundering	M01W0253
2001-11-16	Near Deschaillons- sur-Saint-Laurent, Que.	Cedar	Bulk carrier	Steering-gear failure and grounding	M01L0129
2002-03-17	Belle Isle, Nfld., 80 nm E	Katsheshuk	Fishing	Fire	M02N0007
2002-03-19	Madeleine Islands, Que., 32 nm N	Lake Carling	Bulk carrier	Fracture	M02L0021

# **MARINE REPORTS APPROVED IN 2001–2002**

Date	Location	Vessel(s)	Туре	Event	Report No.
1997-08-07	Port of Québec, Que.	Navimar V	Pilot boat	Overturning	M97L0076
1998-04-02	Off Thompson Island, St. Lawrence River, Ont.	Enerchem Refiner	Tanker	Grounding	M98C0004
1998-08-02	Lévis, Que.	Federal Fraser	Bulk carrier	Grounding	M98L0097
1998-10-26	Grande-Anse, Que.	Southgate	Cargo	Fire	M98L0139
1999-04-05	Johnson Point, St. Marys River, Ont.	Algontario	Bulk carrier	Grounding and hull damage	M99C0005
1999-04-09	Prince Rupert Harbour, B.C.	Cape Acacia	Bulk carrier	Striking bottom	M99W0058
1999-04-23	Near Johnson Point, St. Marys River, Ont.	Jean Parisien	Bulk carrier	Contacting bottom without grounding	M99C0008
1999-06-02	Mission, B.C.	Sheena M Rivtow 901	Tug Barge	Striking	M99W0078
1999-07-15	Steveston Jetty, S. arm of Fraser River, B.C.	Siyay	CCG hovercraft	Striking	M99W0116
1999-08-07	Vancouver Harbour, B.C.	Sunboy	Pleasure craft	Collision	M99W0133
		Jose Narvaez	Tug		
		Texada B.C.	Barge		
1999-10-23	Off Hnausa Harbour, Man.	(no name)	Skiff	Swamping and sinking	M99C0048
1999-12-28	Seattle, WA	Juneau	Barge	Fall overboard	M99F0038
		Seaspan Pacer	Tug		
		Escort Eagle	Tug		
2000-01-15	N. arm of Fraser River, B.C.	Sea Cap XII	Tug	Striking of a bridge	M00W0005
		T.L. Sharpe	Barge		
2000-03-13	Port Alberni, B.C.	C-Joy	Fishing	Accident aboard ship—alongside	M00W0059
2000-05-12	Ottawa River, Hull, Que.	Miss Gatineau	Passenger	Fall overboard	M00L0043
2000-06-16	Georgian Bay, Ont.	True North II	Passenger	Sinking	M00C0033
2000-08-10	Amherstburg Channel, Ont.	Algoeast	Tanker	Contact with bottom	M00C0053
2000-08-25	W. shore of Hudson Bay	Avataq	Fishing	Foundering	M00H0008
2000-09-06	Fraser River, B.C.	Star Queen	Fishing	Fatal accident	M00W0230
2000-09-25	Pelee Passage, Lake Erie, Ont.	Atlantic Huron	unloader	Striking	M00C0069
		Griffon	CCG ship		
2000-10-01	Off Yarmouth, N.S.	Flying Swan VI	Fishing	Capsizing	M00M0104

## MARINE RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2001-2002

Occurrence	Recommendation	Response Summary	Board Assessment of Response Action	Safety Action Taken
M00C0033 Sinking Passenger vessel True North II Off Flowerpot Island Georgian Bay, Ont. 16 June 2000	M01-01 The Department of Transport establish a timetable to expedite the review of the deficiencies in the inspection and certification process, and that it make interim progress reports to the public demonstrating the extent to which these deficiencies have been resolved.	Transport Canada (TC) agrees with this recommendation. TC established a timetable indicating the proposed target date for each initiative. TC will also issue progress reports.	Fully Satisfactory	TC issued a public progress report on 06 February 2002.
	The Department of Transport, Marine Safety, instill within its organization an approach to safety that would enable management and safety inspectors to identify and address all unsafe practices and conditions and not limit inspection only to compliance with rules.	TC supports the intent of this recommendation. TC also states that the rules of the Canada Shipping Act must form the basis of a regulatory inspection.	Satisfactory Intent	TC, Marine Safety, hadeveloped the Marin Safety Quality Manudetailing the requirements for inspections audits, and data handling for the Small Vessel Monitoring and Inspection Program. To is developing a training program that focuses on small passenger vessel inspections and seeks to instill a stronger safety culturn within the marine community. TC has committed to improving the quality and control of inspections to ensure that inspectors reinforce their safety culture by verifying operational and equipment performance and prescriptive regulatory aspects.

# MARINE RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2001–2002 (Cont'd)

Occurrence	Recommendation	Response Summary	Board Assessment of Response Action	Safety Action Taken
M00C0033 (cont'd)	M01-03 The Department of Transport require small passenger vessels to provide pre-departure briefings and to be equipped with a liferaft that is readily deployable, life-saving equipment that is easily accessible, and the means to immediately alert others of an emergency situation.	TC agrees with this recommendation. TC will amend regulations to require predeparture safety briefings and to address the stowage of life-saving equipment. TC will evaluate the need for more effective distressalerting capabilities.	Satisfactory Intent	TC has proposed regulatory amendments, some of which came into force on 14 March 2002, concerning pre-departure safety briefings and float-free arrangement for liferafts. TC issued <i>Ship Safety Bulletin</i> 07/2001 about the importance of storing life-saving equipment in a way that is ready for use and highly visible.
M99W0133 Collision between pleasure craft <i>Sun Boy</i> and tug <i>Jose Narvaez,</i> towing barge <i>Texada B.C.</i> Vancouver Harbour, B.C. 07 August 1999	M01-04 The Department of Transport, in collaboration with the Council of Marine Carriers and other industry representatives, ensure that tugs and tows are equipped with navigation lights that meet the safety range of visibility.	Response expected next fiscal year.		TC has worked with industry to develop navigation lights that are more suitable for use on barges. In January 2002, TC accepted a new portable light that offers a greater visibility range and intensity.
	M01-05 The Department of Fisheries and Oceans, in conjunction with the appropriate authorities in the United States, explore ways to ensure that operators of pleasure craft in their respective jurisdictions possess adequate competency and basic knowledge of navigation safety, including the requirements of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea.	Response expected next fiscal year.		

#### REPLIES TO MARINE RECOMMENDATIONS

#### M01-01

- Transport Canada (TC) agrees with this recommendation.
- TC will issue semi-annual progress reports to keep the public informed on the status of each initiative. These progress reports will continue until all initiatives have been completed.
- TC will provide public updates on its actions in response to this recommendation through press releases and its Web site. It will present its progress reports at the Canadian Marine Advisory Council sessions, which are held in May and November of each year.
- Board Assessment: Fully Satisfactory.

#### M01-02

- TC supports the intent of this recommendation.
- Certain provisions in the *Canada Shipping Act* (CSA) are designed to ensure that no certificate is issued to a vessel if there is any reason to believe that it is not seaworthy.
- Regulatory inspections must follow the rules of the CSA.
- TC instituted the Small Vessel Monitoring and Inspection Program (SVMIP) in 1999 to allow TC to focus its inspection resources on vessels and operators that represent the greatest risk to maritime safety.
- TC developed the SVMIP *Marine Safety Quality Manual*, detailing the requirements for inspections, audits, and data handling. The manual describes how to inspect, how to monitor the level of compliance, and the relevant training required for inspectors.
- The public progress report of 06 February 2002 indicates that TC is also developing a training program that focuses on small passenger vessel inspections and seeks to instill a stronger safety culture within the marine community.
- TC has committed to improving the quality and control of inspections to ensure that deficiencies and shortcomings are promptly identified, reported, and corrected and that inspectors reinforce their safety culture by verifying operational and equipment performance as well as prescriptive regulatory aspects.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.


#### M01-03

- TC agrees with this recommendation.
- Regulations amending the *Life Saving Equipment Regulations* (LSE) came into force in May 2001. The regulations now allow passenger vessels less than 25 m long to provide pre-departure safety briefings instead of posting life-saving equipment plans. TC is processing further amendments that will require pre-departure briefings on all Canadian passenger vessels.
- TC is processing amendments to the LSE that will require all vessels less than 25 m long to carry liferafts that will float free in the event the vessel sinks. As an interim measure, TC issued *Ship Safety Bulletin* 03/2001 recommending that all vessels have float-free arrangements for their liferafts.

- TC will amend the LSE to require that life-saving equipment be stowed in a readily available manner. An upcoming issue of *Ship Safety Bulletin* will raise the awareness of this subject.
- TC will initiate a review of and will re-evaluate the need for more effective distress-alerting capabilities on small passenger vessels.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### **OTHER MARINE SAFETY ACTION TAKEN**

- Transport Canada (TC) is re-evaluating the best means of communicating safety information to target groups that would most benefit from the safety information.
- A pilotage authority has stated that it will improve its pilot training program to address the adequacy of pilot training, experience, and fatigue.
- A major employer is reviewing its operating procedures on monitoring the medical fitness of employees in safety-sensitive positions.
- The owners of two small passenger vessels implemented a safety policy on wheelchair passengers. Four operators of the vessels voluntarily obtained the Master Limited certificate of competency.
- TC extended its Interim Small Passenger Vessel Compliance Program to 31 December 2002. The program came into effect in June 1999 and was initially to expire on 31 December 2000.
- TC reviewed an oral examination program for limited certificates that uses an evaluation sheet based on the vessel involved and the area of operation.
- TC has stated it will propose amendments to *Ship Electrical Standards* to address the adequacy of the electrical installations of the steering gear central processing unit alarm systems.
- TC is considering submitting a proposal that addresses the electrical arrangements of steering gear systems to the International Maritime Organization.
- TC will work with the Canadian Coast Guard (CCG) and the Canadian Hydrographic Service to issue a ship safety bulletin to raise awareness concerning the use of chart datum and global positioning systems for position-fixing.
- A classification society will use information about the premature release of a lifeboat to prevent other similar accidents.
- TC added a vessel that had inadequate maintenance records to its "Ships of Particular Interest" list. Pilotage authorities are to notify TC inspectors when the vessel reports for an inbound voyage.
- A harbour commission is requiring vessels to use three tugs for berthing at a particular pier until new berthing procedures are implemented.
- The owner of a small passenger vessel instituted a mandatory checklist, which includes the number
  of passengers on board and the verification of the closure of drain valves, to be used before each
  departure. The owner modified the vessel to prevent water from entering.
- The owner of a fleet of vessels issued a safety bulletin to all its ships' staff. The bulletin concerned the inspection of the fuel system on the engines in question. The engines were also modified to prevent fuel leaks and fires.
- A vessel owner revised his inspection procedures for main-engine piston pins.




A TOTAL OF 23 PIPELINE ACCIDENTS WERE REPORTED TO THE TSB IN 2001, UP ONE FROM LAST YEAR AND TWO ABOVE THE 1996–2000 ANNUAL AVERAGE. THE LAST FATAL PIPELINE ACCIDENT IN THE PORTION OF THE INDUSTRY UNDER FEDERAL JURISDICTION OCCURRED IN 1988. No serious injuries resulted from pipeline accidents in 2001. Between 1996 and 2000, Six serious injuries occurred, including four from one accident in 1998.

Since 1996, pipeline activity level has increased by an average of 5% per year. The accident rate in 2001 was 1.77 pipeline accidents per exajoule, down from 1.79 in 2000 and the 1996–2000 average rate of 1.98.

In 2001, 34 pipeline incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements. This is down from 37 in 2000 and from the 1996–2000 average of 35. Historically, most incidents have involved the uncontained or uncontrolled release of small quantities of gas, oil, or high vapour-pressure products.

Figure 6 - Pipeline Occurrences

OCCURRENCES



REPORTED INCIDENTS (MANDATORY)

\* NO PIPELINE FATALITIES WERE REPORTED DURING 1997-2001

#### **PIPELINE INVESTIGATIONS STARTED IN 2001–2002**

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

Date	Location	Company	Event	Occurrence No.
2001-09-29	Binbrook, Ont.	Enbridge Pipelines Inc.	Crude oil pipeline rupture	P01H0049

#### **PIPELINE REPORTS APPROVED IN 2001–2002**

Date	Location	Company	Event	Report No.
1999-05-20	Regina, Sask.	Enbridge Pipelines Inc.	Crude oil pipeline rupture	P99H0021
2000-08-07	Zopkios Rest Stop, Coquihalla Highway, B.C.	Westcoast Energy Inc.	Natural gas pipeline rupture	P00H0037
2001-01-17	Hardisty, Alta.	Enbridge Pipelines Inc. (formerly IPL)	Crude oil pipeline rupture	P01H0004

#### **PIPELINE SAFETY ACTION TAKEN**

- A company has redesigned and reconstructed its compressor station, based on the issues raised in the safety advisories.
- A company continued to investigate crack growth rates, long seam cracking, and the behaviour, signal characteristics, and tool tolerance of crack detection tools after a rupture. The company has also scheduled crack detection in-line inspections on other pipelines within its system.
- A company voluntarily imposed a pressure restriction on the area of its pipeline affected by a rupture and reran an in-line inspection tool on that line.



A TOTAL OF 1060 RAIL ACCIDENTS WERE REPORTED TO THE TSB IN 2001. THIS NUMBER IS COMPARABLE TO LAST YEAR BUT REPRESENTS A 7% DECREASE OVER THE 1996–2000 ANNUAL AVERAGE OF 1138. RAIL ACTIVITY INCREASED BY 2.6 MILLION TRAIN-MILES OVER LAST YEAR, RESULTING IN AN ACCIDENT RATE OF 12.8 ACCIDENTS PER MILLION TRAIN-MILES, COMPARED TO 13.3 IN 2000 AND THE 1996–2000 AVERAGE OF 14.5. MAIN-TRACK ACCIDENTS (COLLISIONS AND DERAILMENTS) IN 2001 TOTALLED 134, A 4% INCREASE COMPARED TO 129 IN 2000, DUE MAINLY TO A 6% INCREASE IN MAIN-TRACK DERAILMENTS. HOWEVER, THIS FIGURE IS 12% LOWER THAN THE 1996–2000 AVERAGE OF 153. NON-MAIN-TRACK DERAILMENTS NUMBERED 385 IN 2001, COMPARABLE TO LAST YEAR BUT A 3% INCREASE OVER THE 1996–2000 AVERAGE OF 373. NON-MAIN-TRACK COLLISIONS TOTALLED 86 IN 2001, A 23% DECREASE FROM 113 IN 2000 AND THE 1996–2000 AVERAGE OF 112.

There were 278 crossing accidents in 2001, up from 263 in 2000 but lower than the 1996–2000 average of 298. Trespasser accidents (individuals—primarily pedestrians—struck by rolling stock on railway rights-of-way other than at railway crossings) totalled 79 in 2001, equal to the 2000 figure but below the 1996–2000 average of 95. Crossing and trespasser accidents resulted in 97 fatalities in 2001, a 13% increase from 86 in 2000 but a 3% decrease from the 1996–2000 average of 100. This increase over last year is due mainly to a 24% increase in crossing-related fatalities from 33 last year to 41 this year.


In 2001, 204 accidents involved railcars carrying or having recently carried dangerous goods, compared to 249 in 2000 and the 1996–2000

average of 273. Of the 204 accidents, 6 resulted in release of product. Accidents involving passenger trains totalled 76 in 2001, a 17% increase over 65 in 2000 but equal to the 1996–2000 average. Most accidents involving passenger trains either occur at crossings or involve trespassers being struck by the train.

Rail incidents reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements numbered 322 in 2001, a 2% decrease from 330 in 2000 and a 20% decrease from the 1996–2000 average of 401. Dangerous-goods leakers not related to train accidents annually account for the largest proportion of total incidents. There were 194 dangerous-goods leakers in 2001, up from 188 in 2000 but lower than the 1996–2000 average of 248.

Figure 7 – Rail Occurrences and Fatalities

OCCURRENCES



### **RAIL INVESTIGATIONS STARTED IN 2001–2002**

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

Date	Location	Company	Event	Occurrence No.
2001-04-12	Stewiacke, N.S.	Via Rail Canada	Main-track derailment	R01M0024
2001-05-09	Burlington, Ont.	Canadian National	Pedestrian fatality	R01T0129
2001-08-29	Montréal, Que.	Canadian National	Non-main-track derailment	R01D0097
2001-09-24	Richmond Hill, Ont.	Canadian National	Main-track collision	R01T0255
2001-10-01	Brandon, Man.	Canadian Pacific Railway	Main-track derailment	R01W0182
2001-10-06	Drummond, Que.	Canadian National	Crossing collision	R01M0061
2002-01-12	Whitby, Ont.	Via Rail Canada	Collision with object	R02T0008
2002-02-15	Dartmouth, N.S.	Canadian National	Non-main-track derailment	R02M0007

# RAIL INVESTIGATIONS STARTED IN 2001–2002 (Cont'd)

Date	Location	Company	Event	Occurrence No.
2002-02-22	Port Hope, Ont.	Canadian Pacific Railway	Main-track collision	R02T0047
2002-03-03	Carmangay, Alta.	Canadian Pacific Railway	Main-track derailment	R02C0013
2002-03-18	Éric, Que.	Quebec North Shore & Labrador Railway	Main-track derailment	R02Q0021
2002-03-24	Glenogle, B.C.	Canadian Pacific Railway	Main-track collision	R02C0022

# **RAIL REPORTS APPROVED IN 2001–2002**

Date	Location	Company	Event	Report No.
1998-11-26	Concord, Ont.	Canadian National	Yard derailment	R98T0292
1999-01-31	Jasper, Alta.	Canadian National	Main-track collision	R99E0023
1999-04-13	Bégin, Que.	Canadian National	Main-track derailment	R99Q0019
1999-06-05	Bellamy, Ont.	Via Rail Canada	Crossing accident	R99T0147
1999-07-14	Hornepayne, Ont.	Via Rail Canada	Collision at crossing	R99H0009
1999-08-06	Windsor, Ont.	Via Rail Canada	Crossing accident	R99S0071
1999-08-15	Messiter, B.C.	Canadian National	Derailment	R99V0141
1999-08-27	Cornwall, Ont.	Canadian National	Runaway cars	R99D0159
1999-10-09	Bedford, N.S.	Canadian National	Derailment	R99M0046
1999-11-01	Near Poplar Point, Man.	Canadian Pacific Railway	Derailment and collision	R99W0231
1999-11-23	Bowmanville, Ont.	Canadian National	Crossing accident and derailment	R99T0298
		Via Rail Canada		
2000-03-10	Brossard, Que.	Canadian National	Derailment	R00D0026
2000-03-14	Temagami, Ont.	Ontario Northland Railway	Main-track derailment	R00T0067
2000-08-30	La Tuque, Que.	Via Rail Canada	Collision and derailment	R00D0098
2000-12-19	Imperial Mills, Alta.	Athabasca Northern Railway	Crossing accidents	R00C0159
2001-05-09	Burlington, Ont.	Canadian National	Pedestrian fatality	R01T0129

# **RAIL RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2001–2002**

Occurrence	Recommendation	Response Summary	Board Assessment of Response Action	Safety Action Taken
R98T0292 Yard derailment Canadian National Train No. M333-31-26 Mile 0.0 Halton Subdivision MacMillan Yard Concord, Ont. 26 November 1998	R01-04 The Department of Transport and the Railway Association of Canada ensure that maintenance standards and practices address the level of risks in heavy tonnage "other than main tracks".	TC supports the intent of this recommendation. TC granted a three-year extension to the <i>Track Safety Rules</i> exemption so as to refine the new inspection regime.	Satisfactory Intent	TC has facilitated a pilot project that may lead to modifying the Track Safety Rules.
R99T0298 Crossing accident and derailment Canadian National Freight train No. M-321-21-22 and Via Rail Canada Passenger train No. 68 Mile 292.59 Kingston Subdivision Bowmanville, Ont. 23 November 1999	R01-05 The Department of Transport expedite the promulgation of new grade crossing regulations.	TC agrees with this recommendation.	Satisfactory Intent	TC plans to publish new grade crossing regulations in 2002.
	R01-06 The Department of Transport's new regulations include horizontal alignment standards for approaches to private and farm crossings.	TC agrees with this recommendation and the need to include horizontal alignment standards in the proposed new grade crossing regulations.	Satisfactory Intent	TC plans to publish new grade crossing regulations in 2002.
	R01-07 The Department of Transport, in cooperation with Canadian National, comprehensively examine all private and farm crossings on the Kingston Subdivision with a view to closing or consolidating crossings and, where identified as necessary, upgrade those remaining to lessen the safety risk.	TC agrees with this recommendation and will review the issue of private and farm grade crossings with Canadian National.	Satisfactory Intent	TC plans to publish new grade crossing regulations in 2002. TC is also planning a funding program to encourage consolidation of crossings.

# RESPONSES RECEIVED IN 2001–2002 TO RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2000–2001

Occurrence	Recommendation	Response Summary	Board Assessment of Response Action	Safety Action Taken
R98V0148 Rear-end train collision Canadian Pacific Railway Train No. 839-020 and Train No. 463-11 Mile 78.0 Shuswap Subdivision Notch Hill, B.C. 11 August 1998	R00-04 The Department of Transport and the railway industry implement additional backup safety defences to help ensure that signal indications are consistently recognized and followed.	Transport Canada (TC) agrees with the intent of this recommendation. The industry is studying new technologies, and TC is monitoring the testing.	Satisfactory Intent	No new implementation plans are in effect; however, TC continues to participate in the development of new technologies.
	R00-05 The Department of Transport assess the impact of noise on voice communication in locomotive cabs and ensure that crew members can effectively communicate safety-critical information.	TC accepts this recommendation. TC is monitoring for compliance to communication rules. TC has assessed that noise levels meet Canada Labour Code standards relating to hearing loss.	Satisfactory Intent	TC is monitoring for compliance to rules and standards and has indicated participation and support for improvements.
R99H0007  Derailment and collision Via Rail Canada Passenger train No. 74 Mile 46.7  Canadian National Chatham Subdivision Thamesville, Ont. 23 April 1999	R01-01 The Department of Transport require the development of additional permanent system defences that permit a means to help ensure safety when trains approach main-track switches in Occupancy Control System territory.	Transport Canada (TC) supports the intent of this recommendation. TC is supporting the development of technology systems in the railway industry.	Satisfactory in Part	TC has approved a modification to an operating rule and has funded a research project to identify feasible technology systems.

# RESPONSES RECEIVED IN 2001–2002 TO RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2000–2001 (Cont'd)

Occurrence	Recommendation	Response Summary	Board Assessment of Response Action	Safety Action Taken
R99H0007 (cont'd)	R01-02 The Department of Transport, the Railway Association of Canada and provincial authorities responsible for train operations review the system design specifications for computer-assisted and non-computer-assisted Occupancy Control System in Canada to ensure all components of these systems are designed with sufficient regard to human error.	TC supports the intent of this recommendation. TC proposes to jointly develop an instrument for the railways to analyze system design specifications.	Satisfactory Intent	TC and stakeholders are discussing this issue.
	R01-03 The Department of Transport review the current regulatory framework and industry policy to help ensure that an adequate level of safety is maintained regarding the storage of dangerous goods within the rail transportation system and during the transition of shipments of dangerous goods to or from the rail transportation system.	TC agrees with this recommendation.TC is reviewing with stakeholders the safety issues affecting the storage of dangerous goods on railway property.	Fully Satisfactory	TC has published new Transportation of Dangerous Goods Regulations that will come into effect in July 2002.

#### REPLIES TO RAIL RECOMMENDATIONS

#### R00-04

- Transport Canada (TC) agrees with the intent of this recommendation.
- The industry is studying new technologies, and TC is monitoring the testing.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### R00-05

- TC accepts this recommendation.
- TC is monitoring for compliance to communication rules.
- TC has assessed that noise levels meet Canada Labour Code standards relating to hearing loss.
- TC is monitoring an industry study on headsets.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### R01-01

- TC supports the intent of this recommendation.
- TC has facilitated the changing of the maximum permissible speed at which trains can proceed when approaching main-track switches in Occupancy Control System (OCS) territory.
- TC has funded a research project to identify the feasible technology systems that would identify the position of switches.
- Board Assessment: Satisfactory in Part.

#### R01-02

- TC supports the intent of this recommendation.
- TC, with the Railway Association of Canada, intends to review the system design specifications for computer-assisted and non-computer assisted OCS in Canada.
- TC proposes to jointly develop an instrument for the railways to analyze the system design specifications, including the consequence of human error, on their own OCS operations.
- TC will review the railways' self-analysis and, based on the results, will initiate the necessary appropriate action.
- Board Interim Assessment: Satisfactory Intent.

#### R01-03

- TC agrees with this recommendation.
- TC is reviewing with stakeholders the safety issues affecting the storage of dangerous goods on railway property.
- TC has published the clear-language version of the *Transportation of Dangerous Goods Regulations* with changes to redefine the term "in transport", clarify when a shipment is considered to have been delivered, mandate that documentation accompany the shipment, and prescribe the possession of and responsibility for the shipment.
- Board Assessment: Fully Satisfactory.

#### R01-04

- TC supports the intent of this recommendation.
- TC exempted Canadian National (CN) from certain Track Safety Rules at MacMillan Yard so that CN could implement and evaluate an inspection regime specifically tailored to that rail yard.
- CN's new inspection regime categorizes tracks into high, medium, and low usage.
- CN increased its monthly inspections of entrance and exit tracks at the test site to bi-weekly.
- TC granted a three-year extension to the exemption from certain Track Safety Rules so as to refine the new inspection regime.
- After the first-year implementation of the pilot project, TC inspectors found improved safety conditions relating to inspections and maintenance of the yard tracks.
- TC and the railway industry have agreed to form a working committee to recommend amendments to the *Track Safety Rules* and railway industry practices.
- TC will keep the TSB informed of developments regarding this recommendation.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### R01-05

- TC agrees with this recommendation.
- TC is currently finalizing the new grade crossing regulations.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### R01-06

- TC agrees with this recommendation and the need to include horizontal alignment standards.
- The proposed grade crossing regulations are intended
  - to set clear safety standards for all grade crossings,
  - to address requirements for horizontal alignment of approaches for private and farm crossings,
  - to regulate the width of the crossing surface and the angle of intersection to ensure appropriate sight lines,
  - for responsible authorities to perform detailed safety assessments of their crossings and to upgrade grade crossings to current standards before any significant changes to the infrastructure or traffic patterns are made,
  - to prohibit new grade crossings where train speeds exceed 80 mph, and
  - to clearly define the responsibilities of railway companies, public road authorities, and private road owners.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### R01-07

- TC agrees with this recommendation and will
  - review the issue of private and farm grade crossings with CN,
  - conduct random inspections of private and farm crossings to identify safety concerns,
  - require responsible authorities to perform detailed safety assessments of their crossings and to upgrade grade crossings to current standards before any significant changes to the infrastructure or traffic patterns are made,
  - put in place a funding program as an incentive for stakeholders to give up grade crossings.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### OTHER RAIL SAFETY ACTION TAKEN

- The major railways in Canada are equipping all main-track switches with high-security switch locks.
- Transport Canada (TC) worked with the Railway Association of Canada to revise the *Railway Passenger Car Inspection and Safety Rules* (16.1), issued on 28 June 2001, by incorporating the latest American Passenger Train Association standards on the crashworthiness of the side walls of some passenger cars.
- TC approved the *Railway Passenger Car Inspection and Safety Rules* (20.2) to require emergency accesses to have a minimum unobstructed opening of 26 inches horizontally by 24 inches vertically for all new cars ordered after 01 April 2001.
- TC is preparing an amendment to Canada Motor Vehicle Safety Standard 111, which governs the design and the performance of mirror systems fitted to new motor vehicles manufactured in or imported into Canada. If approved, the amendment will allow the required reflected field of view to be fulfilled with smaller rearview mirrors that present less direct view obstruction.
- Because of the potential for unloading equipment to lift railcar bodies during container unloading, a rail company implemented a mandatory inspection procedure by a certified car inspector at all its container unloading facilities before the movement of railcars after unloading.
- TC issued a notice to a railway regarding tie conditions. As a result, the railway installed 4000 new ties on 40 miles of track.
- Via Rail Canada featured the sleeper car bed securement instructions of Maintenance Procedure
   No. C604/003 in a safety campaign directed at on-board train service personnel.




CANADIAN-REGISTERED AIRCRAFT (OTHER THAN ULTRALIGHTS) WERE INVOLVED IN 295 REPORTED ACCIDENTS IN 2001. THIS TOTAL REPRESENTS A 25-YEAR LOW, WITH AN 8% DECREASE FROM THE 319 REPORTED IN 2000 AND A 15% DECREASE FROM THE 1996–2000 ANNUAL AVERAGE OF 349. FLYING ACTIVITY IN 2001 TOTALLED 3 860 000 HOURS, A 3% DECREASE FROM 3 990 000 HOURS IN 2000.5 THIS YIELDS A 2001 ACCIDENT RATE OF 7.6 ACCIDENTS PER 100 000 FLYING HOURS, WHICH IS LOWER THAN THE 2000 ACCIDENT RATE OF 8.0 AND THE 1996–2000 AVERAGE RATE OF 8.8. THE 2001 ACCIDENT RATE IS ALSO A 25-YEAR LOW. CANADIAN-REGISTERED AIRCRAFT (OTHER THAN ULTRALIGHTS) WERE INVOLVED IN 33 FATAL ACCIDENTS IN 2001, WITH 62 FATALITIES. THIS IS SLIGHTLY FEWER THAN THE 1996–2000 AVERAGE OF 37 FATAL ACCIDENTS, WITH 71 FATALITIES. OF THE FATAL ACCIDENTS IN 2001, 17 INVOLVED PRVATE- OR STATE-OPERATED AIRCRAFT AND 6 INVOLVED HELICOPTERS.

The number of accidents involving ultralights decreased slightly to 35 in 2001 from 38 in 2000. Fatal accidents remained relatively unchanged with 6 in 2001 and 8 fatalities compared to 5 fatal accidents in 2000 and 9 fatalities.

The number of foreign-registered aircraft involved in accidents in Canada increased to 29 in 2001 from 21 in 2000. However, fatal accidents remained the same at 8, with 10 fatalities in 2001 and 19 fatalities in 2000.

In 2001, 853 incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements. This represents an 18% increase from the 725 reported in 2000 and a 19% increase from the 1996–2000 average of 717.



#### **AIR INVESTIGATIONS STARTED IN 2001–2002**

FATALITIES

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

Date	Location	Aircraft Type	Event	Occurrence No.
2001-04-03	Sydney, N.S., 65 nm W	de Havilland DHC-8-100	Power loss—first engine	A01A0030
2001-04-04	St. John's Int'l Airport, Nfld.	Boeing 737-200	Runway overrun	A01A0028
2001-04-04	Toronto / Buttonville Municipal Airport, Ont., 10 nm NW	Robinson R22 Beta	Loss of control— collision with terrain	A0100099
2001-04-28	Baker Lake, Nun., 26 nm N	McDonnell Douglas 369E (HU50)	Forced landing— dynamic roll-over	A01C0064
2001-05-12	New Westminster, B.C.	Airbus A320	Air proximity— safety not assured	A01P0111
		Cessna 172M		
2001-05-16	Abbotsford, B.C., 10 nm E	Robinson R22 Beta	In-flight break-up	A01P0100

Date	Location	Aircraft Type	Event	Occurrence No.
2001-05-22	Yellowknife Airport, N.W.T.	Boeing 737-210C	Hard landing	A01W0117
2001-05-25	Russell, Man.	Piper PA-28-140	Engine power loss—collision with trees	A01C0097
2001-05-25	Red Earth Creek, Alta., 33 nm NE	Cessna T310Q	Loss of control— collision with terrain	A01W0118
2001-05-31	Edmonton, Alta.	Boeing 747-200 Airbus A340-300	Loss of separation	A01W0129
2001-06-05	Charlottetown, Nfld., 1.5 nm W	Piper PA-31-310	Collision with terrain	A01A0058
2001-06-08	Duxar Intersection, B.C., 110 nm NW	Boeing 737-200	Loss of separation	A01P0126
		McDonnell Douglas DC-10-30		
2001-06-09	Vancouver Int'l Airport, B.C.	Boeing 767-200	Loss of separation	A01P0127
2001-06-10	Lat. 64°00'N, Long. 080°00'W, Nun.	Airbus A340-300 Boeing 767-300	Loss of separation	A01C0115
2001-06-14	Victoria Int'l Airport, B.C.	Boeing 747-300 Bombardier CL-600-2B19	ILS false localizer capture	A01P0129
2001-06-15	Empress, Alta., 5 nm W	Boeing 737-200 Boeing 737-200	Loss of separation	A01W0144
2001-06-17	Toronto / Buttonville Municipal Airport, Ont 1.4 nm WNW	Cessna 172N	Engine stoppage on take-off	A0100157
2001-06-18	Lake Lavieille, Ont.	Cessna 210L	In-flight break-up	A0100165
2001-06-20	Uxbridge, Ont.	Cessna 170B	In-flight collision	A0100164
		Robinson R22 Mariner		
2001-06-27	Roberval, Que., 80 nm N	Bell 212	Power loss— other engine	A01Q0105

Alta., 40 nm W Fokker F28 Mk 1000  2001-07-07 Nestor Falls, Ont., 2 nm NW DHC-2 Mk. I power line  2001-07-13 Red Lake, Ont., 35 nm SE Airbus A320-200  2001-07-14 Gloucester, Ont. Aerostar RX-7 Collision with object—wirestrike  2001-07-18 Cultus Lake, B.C. Cessna U206G Overturned on water landing  2001-07-18 Dorval / Montréal Int'l Airport, Que., 6 nm NE  de Havilland DHC-8-102  2001-07-20 Corcaigh Int'l Airport, Ireland  2001-07-22 Abbotsford, B.C., 10 nm E  2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C. Cessna 421 Loss of separation A01P0171 and risk of collision  de Havilland DHC-7  2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W AS 350BA  2001-08-03 Timmins, Ont. Cessna 182Q Controlled rotation  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL Boeing 737-200 Power loss—first engine  2001-08-03 Mackenzie Lake, B.C., de Havilland DHC-7  2001-08-03 Juniper Station, N.B., 42 km NE  2001-08-04 Valemount, B.C., de Havilland DHC-2 Mk. I DHC-2 Mk. I DHC-2 Mk. I DHC-2 Ms. I DHC-15 Dower line DHC-15 DHC-15 Dower line DHC-	Date	Location	Aircraft Type	Event	Occurrence No.
2001-07-07 Nestor Falls, Ont., 2 nm NW DHC-2 Mk. I DDOWN line MW DHC-2 Mk. I DDOWN line MU DHC-2 Mk. I DDOWN l	2001-07-04		Boeing 737-200	Loss of separation	A01W0160
2 nm NW DHC-2 Mk. I power line 2001-07-13 Red Lake, Ont., 35 nm SE  Airbus A320-200  2001-07-14 Gloucester, Ont. Aerostar RX-7 Collision with object—wirestrike 2001-07-18 Cultus Lake, B.C. Cessna U206G Overturned on water landing 2001-07-18 Dorval / Montréal Int'l Airport, Que., 6 nm NE  de Havilland DHC-8-102  2001-07-20 Corcaigh Int'l Boeing 727-225 Cargo door opening on take-off 2001-07-22 Abbotsford, B.C., 10 nm E  2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C. B.C. Cessna 421 Loss of separation A01F0094 opening on take-off 2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C. B.C. Cessna 421 Loss of separation and risk of collision de Havilland DHC-7  2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW 2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W  2001-08-03 Timmins, Ont. Cessna 182Q Controlled flight into terrain 2001-08-04 Fort Lauderdale, FL Boeing 737-200 Power loss—first engine 2001-08-04 Fort Lauderdale, FL Boeing 737-200 Power loss—first engine 2001-08-03 Juniper Station, N.B., 42 km NE 2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE 2001-08-20 Valemount, B.C., 37 nm SE			Fokker F28 Mk 1000		
Airbus A320-200  2001-07-14 Gloucester, Ont. Aerostar RX-7 Collision with object—wirestrike  2001-07-18 Cultus Lake, B.C. Cessna U206G Overturned on water landing  2001-07-18 Dorval / Montréal Int'l Airport, Que., 6 nm NE  de Havilland DHC-8-102  2001-07-20 Corcaigh Int'l Alport, Ireland Boeing 727-225 Cargo door opening on take-off  2001-07-22 Abotsford, B.C., 10 nm E  2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C. Cessna 421 Loss of separation and risk of collision de Havilland DHC-7  2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W AS 350BA Uncontrolled flight into terrain  2001-08-03 Tirmmins, Ont. Cessna 182Q Controlled flight into terrain  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL Boeing 737-200 Power loss—first engine  2001-08-03 Juniper Station, N.B., 42 km NE AS Collision with terrain  A01P013  A01P0171  A01W0186  Controlled flight into terrain  A01P0101  Collision with terrain  A01P0101	2001-07-07				A01C0152
2001-07-14 Gloucester, Ont. Aerostar RX-7 Collision with object—wirestrike 2001-07-18 Cultus Lake, B.C. Cessna U206G Overturned on water landing 2001-07-18 Dorval / Montréal Int'l Airport, Que., 6 nm NE  de Havilland DHC-8-102 2001-07-20 Corcaigh Int'l Airport, Ireland Boeing 727-225 Cargo door opening on take-off 2001-07-22 Abbotsford, B.C., 10 nm E 2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C. Cessna 421 Loss of separation and risk of collision de Havilland DHC-7 2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW 2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W AS 350BA Uncontrolled rotation 2001-08-03 Timmins, Ont. Cessna 182Q Controlled flight into terrain 2001-08-04 Fort Lauderdale, FL Boeing 737-200 Power loss—first engine 2001-08-09 Baffin Island, Nun. McDonnell Douglas 369D (500D) 2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE 2001-08-20 Valemount, B.C., 37 nm SE 2001-08-20 Sessna 182C, Overturned on water landing A0100200 collision with derrain A0190101 collision with terrain A0190203	2001-07-13		Boeing 757-200	Loss of separation	A01C0155
Object—wirestrike  2001-07-18 Cultus Lake, B.C. Cessna U206G Overturned on water landing  2001-07-18 Dorval / Montréal Int'l Airport, Que., 6 nm NE  de Havilland DHC-8-102  2001-07-20 Corcaigh Int'l Airport, Ireland  2001-07-22 Abbotsford, B.C., 10 nm E  2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C. Cessna 421 Loss of separation and risk of collision  401P0171  2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W  2001-07-30 Timmins, Ont. Cessna 182Q Controlled flight into terrain  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL  2001-08-09 Baffin Island, Nun. McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE  2001-08-20 Valemount, B.C., 37 nm SE  Cessna U206G Overturned on water landing  Cessna 172N  Risk of collision  A01P0122  A01F0094  A01F0094  A01F0094  A01F0095  A01F0094  A01P0171  A01P0171  A01P0171  A01W0186  terrain  A01W0190  uncontrolled rotation  A01W0190  uncontrolled flight into terrain  A01P0101  engine  Collision with A01Q0139  terrain  A01P0194  terrain  A01P0194  terrain  A01P0194  terrain  A01P0194  Terrain  A01P0194  Terrain  A01P0203			Airbus A320-200		
water landing  2001-07-18   Dorval / Montréal Int'l Airport, Que., 6 nm NE	2001-07-14	Gloucester, Ont.	Aerostar RX-7		A0100200
Int'l Airport, Que., 6 nm NE  de Havilland DHC-8-102  2001-07-20 Corcaigh Int'l Airport, Ireland  2001-07-22 Abbotsford, B.C., 10 nm E  2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C.  2001-07-24 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W  2001-08-03 Timmins, Ont.  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL  2001-08-09 Baffin Island, Nun.  McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 nm NE  A014003  de Havilland DHC-7  Cessna 421 Loss of separation and risk of collision  Cessna 421 Loss of separation and risk of collision  A01P0171  A01P0171  A01W0186  Cessna A185F Collision with terrain  A01W0190  uncontrolled rotation  Controlled flight into terrain  A01O0210  Power loss—first engine  Collision with A01O0210  Collision with A01Q0139  terrain  A01P0194  terrain  A01A0100  Collision with terrain  A01P0194  Terrain  Collision with terrain  A01P0194  Terrain  Collision with terrain  A01P0194  Terrain  A01P0194  Terrain  Collision with terrain  A01P0194	2001-07-18	Cultus Lake, B.C.	Cessna U206G		A01P0165
2001-07-20 Corcaigh Int'I Airport, Ireland Boeing 727-225 Cargo door opening on take-off  2001-07-22 Abbotsford, B.C., 10 nm E  2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C. Cessna 421 Loss of separation and risk of collision  2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W AS 350BA  2001-08-03 Timmins, Ont. Cessna 182Q Controlled flight into terrain  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL Boeing 737-200 Power loss—first engine  2001-08-09 Baffin Island, Nun. McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE  2001-08-20 Valemount, B.C., 37 nm SE  Cargo door opening on take-off  Power loss—A01H0003 first engine  Collision with terrain  A01P0171  A01W0186  Cessna A185F Collision with terrain  A01W0190  Loss of control— A01W0190  Loss of control— collision with terrain  A01F0101  Engine  Collision with terrain  A01Q0139  Collision with terrain  A01A0100  Collision with terrain  A01P0194  Collision with terrain  A01P0194  Collision with terrain  A01P0203	2001-07-18	Int'l Airport, Que.,	Cessna 172N	Risk of collision	A01Q0122
Airport, Ireland opening on take-off  2001-07-22 Abbotsford, B.C., 10 nm E  2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C. Cessna 421 Loss of separation and risk of collision  de Havilland DHC-7  2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W  2001-08-03 Timmins, Ont. Cessna 182Q Controlled flight into terrain  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL  2001-08-09 Baffin Island, Nun. McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE  2001-08-20 Valemount, B.C., 4 lelio H-295  Valemount, B.C., Helio H-295  Structural failure  A01H0003  Fower loss—A01H0003  A01H0003  A01H0003  A01H0003  A01H0003  A01H0003  A01P0171  A01P0171  A01P0171  A01W0186  Cessna A185F  Collision with terrain  A01W0190  uncontrolled flight into terrain  A01F0101  engine  Collision with A01Q0139  terrain  A01A0100  collision with terrain  A01P0194  terrain  A01P0203			de Havilland DHC-8-1	02	
10 nm E  2001-07-23 KELSEY Intersection, B.C.  KELSEY Intersection, B.C.  Cessna 421 Loss of separation and risk of collision  de Havilland DHC-7  2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W  2001-08-03 Timmins, Ont.  Cessna 182Q Controlled rotation  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL  Boeing 737-200 Power loss—first engine  2001-08-09 Baffin Island, Nun.  McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE  2001-08-13 Mackenzie Lake, B.C., 4 nm NE  Mackenzie Lake, B.C., 37 nm SE  First engine  Loss of separation A01P0171  A01W0186  Cessna A185F  Collision with terrain  A01W0190  A01W0190  A01W0190  Controlled flight into terrain  A01F0101  Engine  Collision with terrain  A01Q0139  Collision with terrain  A01A0100  Collision with terrain  A01P0194  Terrain  A01P0194  Terrain  A01P0194  Terrain  A01P0203  A01P0203	2001-07-20		Boeing 727-225		A01F0094
B.C. de Havilland DHC-7  2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W  2001-08-03 Timmins, Ont. Cessna 182Q Controlled flight into terrain  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL  2001-08-09 Baffin Island, Nun. McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE  2001-08-13 Mackenzie Lake, B.C., 4 nm NE  2001-08-20 Valemount, B.C., 37 nm SE  Cessna A185F Collision with terrain  Collision with A01W0186  Controlled flight into terrain  Controlled flight A0100210  Controlled flight into terrain  Collision with A01F0101  Engine  Collision with A01Q0139  Collision with terrain  Collision with terrain  Structural failure A01P0203	2001-07-22		Pilatus PC-6T		A01H0003
2001-07-26 Haines Junction, Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W  2001-08-03 Timmins, Ont.  Cessna 182Q Controlled rotation  Cessna 182Q Controlled flight into terrain  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL  Boeing 737-200 Power loss—first engine  2001-08-09 Baffin Island, Nun.  McDonnell Douglas 369D (500D)  McDonnell Douglas Collision with Errain  Collision with A0100139  terrain  Collision with A0100139  Collision with Errain  Collision with A0100139  Collision with terrain  Collision with Errain  Collision with Errain  Collision with A0100139  Collision with Errain  A01P0194  The Policy Poli	2001-07-23		Cessna 421		A01P0171
Y.T., 25 nm SW  2001-07-30 Grande Cache, Alta., 13 nm W  AS 350BA  2001-08-03 Timmins, Ont.  Cessna 182Q Controlled flight into terrain  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL  Boeing 737-200 Power loss—first engine  2001-08-09 Baffin Island, Nun.  McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE  2001-08-13 Mackenzie Lake, B.C., de Havilland 2001-08-13 Mackenzie Lake, B.C., de Havilland 2001-08-20 Valemount, B.C., 37 nm SE  Merospatiale Loss of control— A01W0190 uncontrolled rotation  Collision with terrain  Collision with terrain  Collision with terrain  Structural failure A01P0203			de Havilland DHC-7		
13 nm W AS 350BA uncontrolled rotation  2001-08-03 Timmins, Ont. Cessna 182Q Controlled flight into terrain  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL Boeing 737-200 Power loss—first engine  2001-08-09 Baffin Island, Nun. McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE Bell 206B Loss of control— collision with terrain  2001-08-13 Mackenzie Lake, B.C., de Havilland DHC-2 Mk. I Collision with terrain  2001-08-20 Valemount, B.C., 37 nm SE  Controlled flight into terrain  A0100210  Collision with A01F0101  Collision with terrain  Collision with terrain  Structural failure A01P0203	2001-07-26		Cessna A185F		A01W0186
into terrain  2001-08-04 Fort Lauderdale, FL Boeing 737-200 Power loss—first engine  2001-08-09 Baffin Island, Nun. McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE  2001-08-13 Mackenzie Lake, B.C., de Havilland 4 nm NE  2001-08-20 Valemount, B.C., 37 nm SE	2001-07-30				
engine  2001-08-09 Baffin Island, Nun. McDonnell Douglas 369D (500D)  2001-08-13 Juniper Station, N.B., 42 km NE  2001-08-13 Mackenzie Lake, B.C., de Havilland Collision with terrain  2001-08-13 Valemount, B.C., 37 nm SE  engine  Collision with A01Q0139 terrain  Loss of control—Collision with terrain  Collision with A01P0194 terrain  Structural failure A01P0203	2001-08-03	Timmins, Ont.	Cessna 182Q		A0100210
369D (500D) terrain  2001-08-13 Juniper Station, N.B., Bell 206B Loss of control— A01A0100 collision with terrain  2001-08-13 Mackenzie Lake, B.C., de Havilland Collision with 4 nm NE DHC-2 Mk. I terrain  2001-08-20 Valemount, B.C., Helio H-295 Structural failure A01P0203	2001-08-04	Fort Lauderdale, FL	Boeing 737-200		A01F0101
42 km NE collision with terrain  2001-08-13 Mackenzie Lake, B.C., de Havilland Collision with A01P0194 4 nm NE DHC-2 Mk. I terrain  2001-08-20 Valemount, B.C., Helio H-295 Structural failure A01P0203 37 nm SE	2001-08-09	Baffin Island, Nun.			A01Q0139
4 nm NE DHC-2 Mk. I terrain  2001-08-20 Valemount, B.C., Helio H-295 Structural failure A01P0203 37 nm SE	2001-08-13		Bell 206B		A01A0100
37 nm SE	2001-08-13				A01P0194
2001-08-24 Invermere, B.C. Pitts S2A-E Engine power loss A01P0207	2001-08-20		Helio H-295	Structural failure	A01P0203
	2001-08-24	Invermere, B.C.	Pitts S2A-E	Engine power loss	A01P0207

Date	Location	Aircraft Type	Event	Occurrence No.
2001-09-02	Red Lake, Ont.	Pilatus PC-12/45	Engine power loss	A01C0217
2001-09-13	Swan Lake Airstrip, Y.T.	Beech UC45-J	Loss of control after take-off	A01W0239
2001-09-27	Winnipeg Int'l Airport, Man., 2 nm N	Beech 95	Loss of control and collision with terrain	A01C0230
2001-10-05	Fort Simpson, N.W.T., 2 nm S	McDonnell Douglas 369HS	Power loss—fuel starvation	A01W0255
2001-10-08	Mont-Joli, Que., 23 nm S	Piper PA-23	Collision with terrain	A01Q0165
2001-10-08	Mollet Lake, Que.	de Havilland DHC-2 Mk. I	Collision with terrain	A01Q0166
2001-10-11	Shamattawa, Man., 1 nm N	Fairchild SA226-TC	Collision with terrain	A01C0236
2001-10-15	Fort Liard, N.W.T., 1 nm S	Piper PA-31-350	Controlled flight into terrain	A01W0261
2001-10-23	Toronto / Lester B. Pearson Int'l Airport, Ont.	Tractor 197 with Airbus A310	Runway incursion	A0100299
	ti tika tahun tahun mengan tahun mengan mengan terbahan terbahan terbahan terbahan terbahan terbahan terbahan	Boeing 767-200		
2001-10-24	Peace River, Alta.	de Havilland DHC-8-100	Landed beside runway	A01H0004
2001-11-02	Inuvik, N.W.T., 4 nm NE	Cessna 208B	Loss of control	A01W0269
2001-11-08	Cranbrook, B.C., 20 nm NW	Aerospatiale AS 315G	Operations-related event	A01P0282
2001-12-03	Boundary Bay Airport, B.C.	Cessna 152	Collision with object	A01P0296
2001-12-11	Victoria VOR, B.C., 5 nm N	Piper PA-31-350	ATS-related event	A01P0305
		Cessna 208B		
2001-12-18	Yellowknife Airport, N.W.T., 3 nm E	Eurocopter EC120B	Power loss—first engine	A01W0297
	Fort Good Hope, N.W.T., 25 nm S	Cessna 172N	Collision with terrain	A01W0304
2002-01-04	Victoria Int'l Airport, B.C.	Boeing 737-200	Altitude-related event	A02P0004
2002-01-08	Campbell River, B.C.	Shorts SD-3-60 Beech 1900D	Air proximity	A02P0007
2002-01-17	Vancouver Int'l Airport, B.C.	Airbus A330-300	Component/system malfunction	A02P0010
2002-01-20	En route Gaspé to Québec, Que.	Piper PA-28-160	Missing aircraft	A02Q0005
2002-02-01	Abbotsford, B.C.	Boeing 737-200	Power loss—first engine	A02P0021
2002-02-14	Brookfield, N.S., 10 nm ENE	Cessna 172L	Collision with object	A02A0015

Date	Location	Aircraft Type	Event	Occurrence No.
2002-03-04	Goose Bay, Nfld.	Fairchild SA227-AC	Landing event	A02A0030
2002-03-05	La Ronge, Sask., 40 nm N	Hawker Siddeley HS-748-2A	ATS-related event	A02C0043
		Beech 1900D		
2002-03-27	Saint John, N.B.	Fokker F28 Mk 1000	Landing event	A02A0038

#### **AIR REPORTS APPROVED IN 2001–2002**

Date	Location	Aircraft Type	Event	Report No.
1998-06-18	Mirabel / Montréal Int'l Airport, Que.	Swearingen SA226-TC	In-flight fire— landing gear well	A98Q0087
1998-12-03	Iqaluit, Nun.	Hawker Siddeley HS-748-2A	Rejected take-off / runway overrun	A98Q0192
1999-01-13	Mayne Island, B.C.	Douglas DC-3C	Controlled flight into terrain	A99P0006
1999-03-19	Davis Inlet, Nfld., 2 nm NNE	de Havilland DHC-6-300	Controlled flight into terrain	A99A0036
1999-04-13	Gaspé, Que.	Cessna 335	Loss of control	A99Q0062
1999-07-04	Kaslo, B.C., 35 nm NW	Bell 214B	Power loss— fuel starvation	A99P0075
1999-08-01	St. John's, Nfld.	Fokker F28 Mk 1000	Runway overrun	A99A0100
1999-08-12	Sept-Îles, Que.	Beech 1900D	Controlled flight into terrain	A99Q0151
1999-08-20	Penticton, B.C.	Cessna 177RG Mooney M20C	Midair collision	A99P0108
1999-09-24	St. John's, Nfld.	Airbus A320-211	Landing short	A99A0131
1999-11-20	Cloverdale, B.C.	ERCO Aircoupe 415C Cessna 152	In-flight collision	A99P0168
1999-12-24	Calgary Int'l Airport, Alta.	Airbus A320-211	Engine fire	A99W0234
1999-12-28	Abbotsford Airport, B.C.	Cessna 208	Loss of control	A99P0181
2000-01-20	Goldbridge, B.C.	Eurocopter Lama SA 315B	Power loss	A00P0010
2000-03-17	Vancouver Int'l Airport, B.C.	Airbus A330-200	Fan cowl separation	A00P0040
2000-03-22	Fox Harbour, N.S.	Israel Astra Spx	Collision with trees	A00A0051
2000-03-23	Innisfail Airport, Alta.	Rotorway Exec 90	Loss of control	A00W0072
2000-03-31	Victoria Int'l Airport, B.C., 8 nm N	de Havilland DHC-6	Air proximity event	A00P0047
		Cessna 172		

## AIR REPORTS APPROVED IN 2001–2002 (Cont'd)

Date	Location	Aircraft Type	Event	Report No.
2000-04-11	Sydney, N.S., 95 nm N	Airbus A340 Airbus A340	Loss of separation	A00H0002
2000-04-11	Maniwaki, Que.	Cessna 172L	Incorrect assembly of aileron control system	A00Q0043
2000-04-15	Fox Lake, Y.T.	Cessna 172RG	Visual flight rules flight into terrain— reduced visibility	A00W0080
2000-04-27	Beloeil, Que.	Bell 206B-III	In-flight break-up	A00Q0046
2000-05-06	Sydney, N.S.	Piper PA-28	Loss of control / stall	A00A0071
2000-05-10	Cabot Island, Nfld.	Bell 212	Collision with water	A00A0076
2000-05-11	Edmonton Int'l Airport, Alta.	Douglas DC-9	Rejected take-off / runway overrun	A00W0097
2000-05-20	Resolute, Nun., 35 nm SW	Bell 206L	Loss of control— collision with level ice	A00C0099
2000-05-30	Tofino, B.C., 17 nm E	Boeing 747-400  McDonnell Douglas	Loss of separation	A00P0090
2000-05-30	Calling Lake, Alta.	MD-80 Cessna 177B	Loss of control—	A00W0109
2000-06-01	Helmut, B.C.	Bell 206B	Collision with fence	A00W0105
2000-06-01	Kamloops, B.C., 3 nm N	Stits Playmate SA-11A	Collision with terrain	A00P0094
2000-06-12	Kelowna, B.C., 120 nm NE	Boeing 737-200	Cabin depressurization	A00P0101
2000-06-13	McIvor Lake, B.C.	Cessna 180E	Loss of control	A00P0099
2000-06-13	Peterborough Airport, Ont., 0.5 nm W	Dassault-Breguet Falcon 20E	Controlled flight into terrain	A0000111
2000-06-19	Hotnarko Lake, B.C.	de Havilland DHC-2	Loss of control	A00P0103
2000-07-17	Harding, Man.	Piper PA-25-150	Loss of control— collision with terrain	A00C0162
2000-07-23	Dorval / Montréal Int'l Airport, Que.	Boeing 747-200	Runway excursion	A00Q0094

## AIR REPORTS APPROVED IN 2001-2002 (Cont'd)

Date	Location	Aircraft Type	Event	Report No.
2000-08-14	Teslin Lake, B.C.	Cessna 208	Loss of control— collision with water	A00W0177
2000-08-17	Green Lake, B.C.	Cessna 185F	Collision with water	A00P0157
2000-08-26	Dorval / Montréal Int'l Airport, Que.	Airbus A319-114	Runway incursion	A00Q0114
2000-08-29	Dorval / Montréal Int'l Airport, Que., 1 nm W	Airbus A319-114	Risk of collision	A00Q0116
		Cessna 152		
2000-09-06	Lumsden, Sask., 45 nm W	Boeing 747	Loss of separation	A00C0211
		Airbus A319		
2000-09-13	Toronto / Lester B. Pearson Int'l Airport, Ont.	Airbus A320-232	Fan cowl separation	A0000199
2000-09-13	Kingston, Ont.	Cessna 150G	Difficulty to control	A0000210
2000-09-14	Vancouver Harbour Heliport, B.C.	Sikorsky S-61N/SP	Input freewheel unit malfunction	A00P0182
2000-09-15	Ottawa, Ont.	Boeing 727-200A	Runway overrun	A00H0004
2000-09-22	Clearwater, B.C., 18 nm NW	de Havilland DHC-2T	Collision with terrain	A00P0184
2000-09-27	La Grande 4, Que.	Convair Liner 340 (580)	Runway excursion	A00Q0133
2000-09-28	Smithers, B.C., 80 nm NW	Cessna 185F	Controlled flight into terrain	A00P0194
2000-10-02	Golden, B.C., 3 nm NNE	Cessna 310R	Loss of control	A00P0195
2000-10-02	Fort Nelson, B.C., 90 nm E	Eurocopter AS 350BA	Power loss— mechanical malfunction	A00W0215
2000-10-03	Ottawa, Ont.	Diamond DA 20-A1	Engine failure— forced landing	A0000214
2000-10-08	Vancouver, B.C.	de Havilland DHC-8	Hazardous situation—air traffic control irregularity	A00P0199
2000-10-08	Port Radium, N.W.T.	Short Brothers SC-7	Collision with terrain	A00W0217
2000-10-12	Rendell Creek Airstrip, B.C.	Piper PA-24-250	Collision with terrain on take-off	A00P0197
2000-10-25	Vancouver Int'l Airport, B.C.	de Havilland DHC-8-100	Runway incursion	A00P0206
		de Havilland DHC-8-2	00	
2000-10-31	Mt. Modeste, B.C., 5 nm NW	McDonnell Douglas MD 369D	Main-rotor blade failure	A00P0208

## AIR REPORTS APPROVED IN 2001-2002 (Cont'd)

Date	Location	Aircraft Type	Event	Report No.
2000-11-06	Winnipeg Int'l Airport, Man., 2 nm S	Piper PA-31-350	Collision with terrain	A00C0260
2000-11-13	Fredericton, N.B.	Boeing 737-217	Engine failure	A00A0176
2000-12-02	Vancouver, B.C., 30 nm NW	Learjet 35A	Loss of aileron control	A00P0225
2000-12-04	Ottawa / Gatineau Airport, Que.	Beechcraft King Air A100	Gear-up landing	A00H0007
2000-12-18	Windsor Airport, Ont.	Antonov 124-100	Incident—runway overrun	A0000279
2000-12-31	Okanagan Mountain, B.C.	Piper Aerostar 602P	Controlled flight into terrain—on approach	A00P0244
2000-12-31	Fox Creek, Alta., 45 nm W	Hughes 500D	Collision with trees	A00W0267
2001-01-13	Mascouche, Que.	Piper PA-28-140	Loss of control on take-off	A01Q0009
2001-01-20	Victoria, B.C., 6 nm S	Cessna 172M	Loss of control	A01P0010
2001-01-24	Toronto / Lester B. Pearson Int'l Airport Central De-icing Facility, Ont.	Boeing 747-430	Collision	A0100021
		De-icing truck		
2001-03-05	Sydney, N.S., 23 nm SE	Boeing 767-400	Loss of separation	A01H0002
		Boeing 767-300		
2001-03-15	Victoria Int'l Airport, B.C.	Schweizer 269B	Loss of control— tail-rotor drive decoupling	A01P0047
2001-03-15	Vancouver, B.C.	de Havilland DHC-8 Airbus A319	Loss of separation	A01P0054
2001-03-30	Teslin, Y.T.	Cessna 210F	Controlled flight into terrain	A01W0073
2001-05-25	Russell, Man.	Piper PA-28-140	Engine power loss—collision with trees	A01C0097
2001-06-15	Empress, Alta., 5 nm W	Boeing 737-200	Loss of separation	A01W0144
		Boeing 737-200		
2001-06-17	Toronto / Buttonville Municipal Airport, Ont., 1.4 nm WNW	Cessna 172N	Engine stoppage on take-off	A0100157

#### **AIR RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2001–2002**

Occurrence	Recommendation	Response Summary	Board Assessment of Response Action	Safety Action Taken
A99A0036 Controlled flight into terrrain Provincial Airlines Ltd. de Havilland DHC-6-300 Twin Otter C-FWLQ Davis Inlet, Nfld. 2 nm NNE 19 March 1999	A01-01 The Department of Transport undertake a review of its safety oversight methodology, resources, and practices, particularly as they relate to smaller operators and those operators who fly in or into remote areas, to ensure that air operators and crews consistently operate within the safety regulations.	Transport Canada (TC) is actively pursuing changes to current regulations and practices that will provide the largest benefit to aviation safety.	Satisfactory Intent	TC completed a comprehensive review of its safety oversight program in July 2001. TC is implementing a safety management system in aviation organizations and has reallocated staffing resources to increase safety oversight.
A98H0003 Smoke in the cockpit Swissair MD-11 HB-IWF Peggy's Cove, N.S. 02 September 1998	A01-02 For the pressurized portion of an aircraft, flammability standards for material used in the manufacture of any aeronautical product be revised, based on realistic ignition scenarios, to prevent the use of any material that sustains or propagates fire.	TC, with the Federal Aviation Administration (FAA), will advance material flammability certification standards. TC will revise Canadian regulatory standards in conjunction with other airworthiness authorities.	Satisfactory Intent	TC, with the FAA, is pursuing initial research on improved material flammability standards under the auspices of the TC/FAA-sponsored International Aircraft Fire Test Working Group.
	A01-03 A certification test regime be mandated that evaluates aircraft electrical wire failure characteristics under realistic operating conditions and against specified performance criteria, with the goal of mitigating the risk of ignition.	TC declared a limited endorsement of the recommendation. TC agrees that evaluation of aircraft wiring should be based on realistic operating conditions. It plans to work with the FAA to review and improve aircraft wiring performance and test requirements.	Satisfactory Intent	The FAA has established a Wire Systems Harmonization Working Group to revise the standards for wiring performance and test requirements. Additionally, the FAA's Aging Transport Systems Rulemaking Advisory Committee will study a wire certification requirement.

## **AIR RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2001–2002**

Occurrence	Recommendation	Response Summary	Board Assessment of Response Action	Safety Action Taken
A98H0003 (cont'd)	A01-04 As a prerequisite to certification, all aircraft systems in the pressurized portion of an aircraft, including their sub-systems, components, and connections, be evaluated to ensure that those systems whose failure could exacerbate a fire in progress are designed to mitigate the risk of fire-induced failures.	TC states that, along with the FAA and the Joint Aviation Authorities (JAA), it is committed to realizing the objectives of the recommendation. However, TC does not clearly define its proposed action to address the safety deficiency.	Satisfactory Intent	TC will work with the FAA and the JAA to define an appropriate action plan.
A99P0075 Power loss—fuel starvation East West Helicopters Ltd. Bell 214B Helicopter C-GEWT Kaslo, B.C., 35 nm NW 04 July 1999	A01-05 The Bell 214B and Bell 205 flight manuals be modified to provide information regarding the inaccuracy of fuel quantity indications, thereby allowing pilots to make informed decisions in the event of a loss of fuel boost pump pressure.	TC requested that the FAA, the regulatory authority responsible for the design standards for Bell 214 and 205 helicopters, review the fuel system design and revise the flight manuals and the emergency procedures. TC is issuing an advisory to operators of Bell 214 and 205 helicopters in Canada.	Satisfactory Intent	
A99Q0151 Controlled flight into terrain Régionnair Inc. Raytheon Beech 1900D C-FLIH Sept-Îles, Que. 12 August 1999	A02-01 The Department of Transport expedite the approach ban regulations prohibiting pilots from conducting approaches in visibility conditions that are not adequate for the approach to be conducted safely.	Response expected next fiscal year.		

## AIR RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2001–2002 (Cont'd)

Occurrence	Recommendation	Response Summary	Board Assessment of Response Action	Safety Action Taken
A99Q0151 (cont'd)	A02-02 The Department of Transport take immediate action to implement regulations restricting pilots from conducting approaches where the ceiling does not provide an adequate safety margin for the approach or landing.	Response expected next fiscal year.		

#### REPLIES TO AIR RECOMMENDATIONS

#### A01-01

- Transport Canada (TC) is continually reviewing the methodology, resources, and practices of its safety oversight program.
- The Canadian Aviation Regulations replaced the Air Navigation Orders in October 1996.
- The Safety Air Taxi Operations Task Force produced its final report in May 1998.
- In December 1999, TC published *Flight 2005: A Civil Aviation Safety Framework for Canada*, which identified six evolving directions that require needed adjustments by TC in order to maintain and enhance aviation safety as the industry grows.
- TC hired a consulting firm in 1999 to conduct a comprehensive review of the Civil Aviation safety oversight program for commercial operations. The review was completed in July 2001.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### A01-02

- TC agrees with the need to revise flammability standards for materials used in the pressurized portions of aircraft.
- TC is working with the Federal Aviation Administration (FAA) and the Joint Aviation Authorities (JAA) to adopt a harmonized approach.
- The FAA has advised TC that it agrees with the recommendation.
- The FAA is developing new test requirements to bring flammability levels down to that proposed for acoustical insulation.
- As improved standards become available, certification standards will be incorporated in Canadian regulatory standards.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### A01-03

- TC agrees that aircraft wiring should be evaluated based on realistic operating conditions.
- The FAA has advised TC that it agrees with the recommendation.
- The FAA has initiated a project to revise standards for wiring performance and test requirements.
- The FAA is evaluating the requirement for installation of arc fault circuit breakers to further reduce fire hazard.
- TC is participating in the FAA Aging Transport Systems Rulemaking Advisory Committee on wiring standards. The committee has identified wire system certification requirements as a study issue.
- TC will continue to cooperate in such research and will introduce appropriate certification changes as required.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### A01-04

- TC agrees that any system used in the pressurized portion of an aircraft should be evaluated before certification to ensure it will not contribute to the propagation of an on-board fire.
- The US Federal Aviation Regulations certification process for on-board equipment requires that a safety analysis be conducted to ensure that a failure will not adversely affect the safety of the aircraft.
- Airworthiness authorities and the industry are conducting extensive projects to develop improved flammability standards of aircraft materials.
- TC is cooperating with the FAA to clarify any additional amendments, using a fail-safe methodology, to the present certification standard.
- TC will harmonize required changes with other airworthiness authorities as appropriate.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### A01-05

- TC agrees with the need to modify Bell 214B and 205 models' flight manuals concerning the inaccuracy of fuel quantity indicators.
- TC sent a letter to the FAA asking the certification authority to review the helicopter's fuel system design and revise the flight manual and emergency procedures as appropriate.
- TC is issuing an advisory to Canadian operators of this type of helicopter.
- TC will monitor the FAA's action and follow up with corrective action as required for Canadian operators.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### **OTHER AIR SAFETY ACTION TAKEN**

- An aircraft manufacturer is taking action to reduce the possibility of loss of aileron control. The revised
  maintenance manual procedures will include inspection criteria for worn or damaged seals and more
  complete lubrication instructions. An article emphasizing the importance of proper brush seal maintenance will appear in a customer newspaper.
- Transport Canada (TC) issued Service Difficulty Alert AL-2000-06 after a number of fan cowl separations on carrier aircraft. The alert was targeted at all operators of large jet transport aircraft in Canada.
- A company directed its flight operations department to develop a list of restricted airports where inclement weather and/or aircrew experience may present unacceptable risk factors. The company further directed its aircraft crews that cross-cockpit manoeuvring is not acceptable in airport terminal areas when weather is below visual flight rules minima.

- An engine manufacturer issued two service bulletins to update criteria in its repair manual, as per a technical instruction issued to all field repair shops. The technical instruction requires replacing in-service couplings with new ones at overhaul or repair and ensuring that replacement couplings, if not serialized from the factory, are etched with the serial number of the reduction gearbox at installation and recorded on the reduction-gearbox log cards.
- Nav Canada has taken steps to reduce the possibility of conflict between opposite-direction aircraft near the Empress VOR (very high frequency omnidirectional radio range). A new intersection (SHAWI) north of the Empress VOR will form part of a routing for westbound aircraft destined for Calgary, Alberta. Airway Jet 504 will primarily be used for eastbound traffic.
- TC notified the manager of the US Federal Aviation Administration (FAA) Suspected Unapproved Parts
  Program of the safety concerns of TC and the TSB regarding a failed fuel control unit screw. The part
  manufacturer has provided instructions for inspecting and replacing non-conforming screws. The
  inspection includes screw inventories and fuel controls on aircraft and in repair facilities, including
  spare units.
- The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) reinstated and is staffing dedicated positions for aviation safety officers and training officers. The RCMP is also developing concise and up-to-date standard operating procedures for operations that do not fall under Canadian Aviation Regulation 604.
- After an engine failure on a training aircraft, an operator replaced three engines as a precaution
  against further defects, now uses the recommended automobile fuel (mogas) in the appropriate
  engines, checks propeller balance every 200 hours, and carries out oil sample analysis in a more timely
  manner. The propeller manufacturer also recommended that the propellers be maintained by an
  authorized service station to avoid incidents such as an unbalanced propeller.
- TC communicated the content of two TSB advisories concerning fuel tank drains on the Piper PA-31-350 Chieftain aircraft to the FAA.
- After a runway overrun by a large aircraft, a specialized firm removed rubber from the runway in question, thereby restoring the friction coefficient to above the required standard.
- TC periodically conducts safety seminars for pilots. The hazard of power lines is now a permanent item on the agenda for these seminars.
- The operators involved in an instrument landing system (ILS) false localizer capture provided copies of an aviation notice on this topic to all their pilots.
- Nav Canada has changed the type of electrical connections used on the ILS connection panel to improve the electrical contact at the connections. Nav Canada is considering additional measures to prevent cross-connection.

- Nav Canada issued Operations Bulletin 2001-056 at Gander Area Control Centre (ACC). The bulletin
  amended coordination procedures between Moncton and Gander ACCs to ensure that prior coordination is accomplished in accordance with Air Traffic Control Manual of Operations 432.2 for aircraft
  operating at altitudes not appropriate to direction of flight. The bulletin also reiterated the requirement
  to "place 'WW' and the reason (both in red) in the altitude box for all assigned altitudes not appropriate to direction of flight."
- Nav Canada issued Operations Bulletin 2001-130 directing Gander ACC controllers to put an RSiT (radar data-processing system situational display) halo around any aircraft entering Gander domestic airspace at an altitude inappropriate to direction of flight.
- Nav Canada has issued directives to Gander ACC controllers to use the available handover checklist
  during handover briefings. Nav Canada has also indicated that annual refresher training and a formal
  evaluation process is in place to constantly monitor the use of position handover checklists.
- At Gander ACC, controllers now must complete the briefing checklist when assuming responsibility for a sector.
- Nav Canada amended control towers' writing procedures for flight progress strips in the fall of 2000.
   These procedures now instruct controllers to highlight the runway number assigned for take-off on the flight progress strip whenever the runway differs from those normally assigned according to established procedures.
- Recurrent refresher training provided by Nav Canada to control tower staff in the spring of 2001 covered teamwork, communications, and the need to adhere to standard operating procedures.
- Datalink capabilities for controller-pilot datalink communications (CPDLC) with FANS-1/A—equipped aircraft have been developed and demonstrated at Nav Canada facilities. There is currently only limited implementation. Once fully implemented, aircraft position reports should be received in a more timely manner without significantly adding to the controller's communication workload.
- TC is modifying the administrative procedures for the monitoring and the follow-up of pilot medical assessments to improve the procedures' effectiveness.

#### APPENDIX A-GLOSSARY

**Accident** in general, a transportation event (marine, pipeline, rail, or aviation)

that results in serious injury or death to persons or damage to property

or the environment (for a more precise definition, see the

Transportation Safety Board Regulations)

**Incident** in general, a transportation event (marine, pipeline, rail, or aviation)

that results in minor injury to persons or minor damage to the vehicle/ equipment; a situation that could potentially have turned into an accident (for a more precise definition, see the *Transportation Safety* 

**Board Regulations**)

**Occurrence** a transportation accident or incident

**Recommendation** a formal way to draw attention to systemic safety issues, normally

warranting ministerial attention

**Safety Advisory** a less formal means for communicating lesser safety deficiencies

to officials within and outside of government

**Safety Information Letter** a letter that communicates safety-related information, often concerning

local safety hazards, to government and corporate officials

#### ANNEXE A-DÉFINITIONS

Événement de transport (maritime, de pipeline, de chemin de fer ou d'aviation) qui occasionne des blessures graves ou cause la mort d'une personne ou des dommages aux biens matériels ou à l'environnement (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails).

Moyen moins officiel qu'une recommandation que le BST utilise pour signaler un problème de sécurité moins important à un responsable gouvernemental ou à un responsable non gouvernemental.

Accident ou incident de transport.

Événement de transport (maritime, de pipeline, de chemin de fer ou d'aviation) qui cause des blessures légères à une personne ou des dommage légers à un véhicule ou à de l'équipement; situation qui aurait pu causer un accident (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails).

Lettre contenant de l'information liée à la sécurité, souvent concernant des dangers locaux, que le BST envoie aux responsables gouvernementaux et aux dirigeants des entreprises.

Moyen officiel que le BST utilise pour attirer l'attention sur un problème de sécurité au sein du réseau de transport et qui demande une réponse de la part d'un ministre.

òtianaòa ob aivA

Avis de sécurité

Événement

Incident

**Accident** 

Lettre d'information sur la sécurité

Recommandation

- Nav Canada a publié le bulletin des opérations 2001-130 demandant aux contrôleurs de l'ACC de Gander d'entourer sur l'écran de visualisation du système de traitement des données radar (RsiT) tout aéronef pénétrant dans l'espace aérien de Gander à une altitude inappropriée à la direction du vol.
- Nav Canada a donné des directives aux contrôleurs de l'ACC de Gander pour qu'ils utilisent les listes de vérifications de transfert de contrôle lors des exposés pour le transfert de contrôle.
   Nav Canada a aussi indiqué qu'une formation périodique annuelle et un processus d'évaluation officiel étaient en place pour surveiller constamment l'utilisation des listes de vérifications lors des transferts aux postes de contrôle.
- À l'ACC de Gander, les contrôleurs doivent maintenant exécuter la liste de vérifications pour l'exposé lorsqu'ils prennent la responsabilité d'un secteur.
- Nav Canada a modifié les procédures de rédaction des fiches de progression de vol dans les tours de contrôle à l'automne 2000. Ces procédures demandent maintenant aux contrôleurs de mettre en relief le numéro de la piste attribuée pour le décollage sur les fiches de progression de vol chaque fois que la piste diffère de celles qui sont normalement attribuées dans le cadre des procédures établies.
- La formation de recyclage périodique offerte par Nav Canada au personnel des tours de contrôle au printemps 2001 a porté sur le travail d'équipe, les communications et la nécessité de respecter les procédures d'exploitation normalisées.
- Les capacités de liaison de données pour les communications contrôleur-pilote pour les aéronefs équipés du FANS-1/A ont été développées et ont fait l'objet d'une démonstration dans les installations de Nav Canada. À l'heure actuelle, la mise en œuvre de cette liaison n'est que partielle. Une fois ces capacités complètement mises en œuvre, les rapports de position des pilotes devraient pouvoir être reçus en temps plus opportun sans que la charge de travail (liée aux communications) des contrôleurs en souffre.
- Transports Canada est en train de modifier les procédures administratives pour assurer la surveillance et le suivi des évaluations médicales des pilotes afin d'améliorer l'efficacité des procédures.

- Transports Canada a communiqué avec le gestionnaire du Programme des pièces non approuvées de la FAA des États-Unis pour lui faire part de ses préoccupations et de celles du BST concernant une vis de régulateur de carburant défectueuse. Le fabricant de la pièce a fourni des instructions pour inspecter et remplacer les vis non conformes. L'inspection comprend l'inventaire des vis et des régulateurs de carburant sur les aéronefs et dans les ateliers de réparation, y compris les pièces de rechange.
- La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a rétabli des postes d'officiers de sécurité aérienne et d'officiers d'instruction et elle est en train de les doter. La GRC est aussi en train d'élaborer des procédures d'exploitation normalisées succinctes et à jour pour les opérations qui ne relèvent pas de l'article 604 du Règlement de l'aviation canadien.
- Après une panne moteur sur un avion d'entraînement, un exploitant a remplacé trois moteurs
  par mesure de précaution contre toute défectuosité ultérieure; il utilise maintenant l'essence
  automobile (mogas) recommandée dans les moteurs appropriés, il vérifie l'équilibrage des hélices
  toutes les 200 heures et il analyse des échantillons d'huile de façon plus régulière. Le fabricant de
  l'hélice a aussi recommandé que les hélices soient entretenues par un atelier d'entretien autorisé
  pour prévenir les problèmes d'hélice déséquilibrée.
- Transports Canada a communiqué à la FAA le contenu de deux avis du BST relatifs aux bouchons de vidange de l'avion PA-31-350 Chieftain.
- Après la sortie en bout de piste d'un gros avion, une firme spécialisée a éliminé le caoutchouc
   de la piste en question, rétablissant par le fait même le coefficient de friction à une valeur supérieure à la norme requise.
- Transports Canada donne périodiquement des séminaires sur la sécurité pour les pilotes.
   Le danger que présentent les lignes de transport d'électricité figure maintenant en permanence à l'ordre du jour de ces séminaires.
- Les exploitants qui ont eu à composer avec l'interception d'un faux signal de radioalignement de système d'atterrissage aux instruments (ILS) ont fourni des exemplaires à tous leurs pilotes de l'Avis aux navigants qui a été élaboré à ce sujet.
- Nav Canada a modifié le type de raccords électriques utilisés sur le tableau de branchement de l'ILS pour améliorer le contact électrique aux raccords. Nav Canada envisage des mesures complémentaires pour éviter tout raccordement croisé.
- Nav Canada a publié le bulletin des opérations 2001-056 au centre de contrôle régional (ACC) de Gander. Le bulletin modifie les procédures de coordination entre les ACC de Moncton et de Gander pour assurer une coordination préalable conformément au paragraphe 432.2 du Manuel d'exploitation du Contrôle de la circulation aérienne (MANOPS) pour les aéronefs évoluant à des altitudes non appropriées à la direction du vol. Le bulletin a aussi réitéré la nécessité d'inscrire altitudes non appropriées à la direction du vol. Le bulletin a aussi réitéré la nécessité d'inscrire altitudes non appropriées à la direction du vol.



- Transports Canada reconnaît la nécessité de modifier le manuel de vol des hélicoptères Bell 214B et Bell 205 concernant l'inexactitude des indicateurs de quantité de carburant.
- Transports Canada a fait parvenir une lettre à la FAA demandant au responsable de la certification de revoir la conception du circuit carburant de l'hélicoptère et de réviser le manuel de vol et les procédures en cas d'urgence, au besoin.
- Transports Canada compte émettre un avis aux exploitants canadiens de ce type d'hélicoptère.
- Transports Canada surveillera les mesures prises par la FAA et prendra des mesures correctives au besoin pour les exploitants canadiens.
- Évaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

## AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

- Un avionneur a pris des mesures visant à réduire les risques de défaillance de la commande d'aileron. Les procédures du manuel de maintenance révisé comprennent des critères d'inspection plus pour les joints d'étanchéité usés ou endommagés ainsi que des instructions de lubrification plus complètes. Un article soulignant l'importance de l'entretien du joint à brosse toroïdale paraîtra dans un journal.
- Transports Canada a publié l'Alerte aux difficultés en service AL-2000-06 après qu'un certain nombre de capots de soufflante se sont détachés sur des avions de transport. L'alerte visait tous les exploitants de gros porteurs au Canada.
- Une compagnie aérienne a ordonné à sa division de l'exploitation des vols de produire une liste
  d'aéroports faisant l'objet de restrictions, où le mauvais temps et/ou l'expérience des équipages
  de conduite pourraient présenter des facteurs de risque inacceptables. Cette compagnie a en
  outre précisé à ses équipages de conduite que des manœuvres croisées dans le poste de pilotage
  sont inacceptables en zone terminale d'aéroport lorsque les conditions météorologiques sont
  inférieures aux minimums des règles de vol à vue.
- Un motoriste a publié deux bulletins de service pour mettre à jour son manuel de réparation conformément à l'instruction technique diffusée à tous les ateliers de réparation sur le terrain à ce sujet. L'instruction technique stipule que les accouplements, aux ateliers de révision ou de réparation, et qu'il faut s'assurer que les accouplements, aux ateliers de révision ou de réparation, et qu'il faut s'assurer que les accouplements de rechange, s'ils n'ont pas reçu un numéro de série à l'usine, sont gravés du numéro de série de la boîte de réduction au moment de l'installation et que les numéros sont inscrits sur les fiches d'entretien des boîtes de réduction.

#### £0-10A

- Transports Canada est d'accord que l'évaluation du câblage d'un aéronef devrait être fondée sur des conditions d'exploitation réalistes.
- La FAA a indiqué à Transports Canada qu'elle est d'accord avec cette recommandation.
- La FAA a lancé un projet visant à revoir les normes de rendement du câblage ainsi que les exigences d'essai.
- La FAA évalue la nécessité d'installer des disjoncteurs en cas d'amorçage d'arc pour réduire les risques d'incendie.
- Transports Canada participe au comité consultatif sur la réglementation des systèmes de transport vieillissants (Aging Transport Systems Rulemaking Advisory Committee) de la FAA sur les normes relatives au câblage. Le comité a déterminé que la certification du câblage est une question sur laquelle il faut se pencher.
- Transports Canada continuera de collaborer à ces activités de recherche et apportera les modifications qui s'imposent aux exigences et aux normes d'essai de certification.
- Évaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

## 40-10A

- Transports Canada est d'accord que tout système se trouvant dans la partie pressurisée d'un aéronef devrait être évalué avant d'être certifié pour assurer que ce système ne contribue pas à la propagation d'un incendie en vol.
- Les Federal Aviation Regulations des États-Unis exigent qu'une analyse de la sécurité des systèmes soit effectuée dans le cadre du processus de certification pour assurer que les défaillances d'équipement ne compromettront pas la sécurité de l'aéronef.
- Les organismes de navigabilité aérienne dirigent des projets d'envergure de concert avec l'industrie pour élaborer des normes d'inflammabilité améliorées pour les matériaux d'aéronef.
- Transports Canada collabore avec la FAA pour clarifier toute modification additionnelle
  à la norme de certification actuelle, à l'aide d'une méthodologie de sûreté intégrée.
- Transports Canada harmonisera tout changement requis avec les autres organismes de navigabilité aérienne au besoin.
- Evaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

### REPONSES AUX RECOMMANDATIONS DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

#### 10-10A

- Transports Canada révise continuellement la méthodologie, les ressources et les pratiques de son programme de contrôle de la sécurité.
- Le Règlement de l'aviation canadien a remplacé les Ordonnances sur la navigation aérienne en octobre 1996.
- Le Groupe de travail chargé de l'examen de la sécurité de l'exploitation d'un taxi aérien (SATOPS) a produit son rapport final en mai 1998.
- En décembre 1999, Transports Canada a publié le document Vol 2005 : Un cadre de sécurité de l'aviation civile pour le Canada; ce document définit six orientations qui représentent les principaux changements que Transports Canada doit adopter pour maintenir et améliorer la sécurité aérienne en fonction de la croissance de l'industrie.
- En 1999, Transports Canada a confié à une société d'experts-conseils le mandat d'effectuer un examen exhaustif du programme de contrôle de la sécurité de l'aviation civile pour les opérations commerciales. L'examen a été achevé en juillet 2001.
- Evaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

#### 20-10A

- Transports Canada reconnaît la nécessité de revoir les normes d'inflammabilité utilisées dans la construction des produits aéronautiques installés dans la partie pressurisée d'un aéronef.
- Transports Canada collabore avec la Federal Aviation Administration (FAA) et les Joint Aviation Authorities (JAA) dans le but d'adopter une approche harmonisée.
- La FAA a avisé Transports Canada qu'elle est d'accord avec cette recommandation.
- La FAA élabore de nouvelles exigences d'essai pour ramener les niveaux d'inflammabilité à ceux proposés pour l'isolant acoustique.
- À mesure qu'elles seront disponibles, les normes de certification seront intégrées aux normes réglementaires canadiennes.
- Évaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

Mesures de sécurité prises	Evaluation du Bureau	Sommaire de la réponse	noitabnammooaA	naiszoO
	noitnətni ənu ətonəD ətnasiatsitas	Transports Canada a demandé à la FAA, l'organisme de régle-l'organisme de régledes normes de conception relatives aux hélicoptères Bell 214 et Bell 205, d'examiner la conception du circuit appareils et de modifier les manuels de vol et les procédures en cas d'urgence de ces d'urgence de ces canada compte émettre appareils. Transports d'urgence de ces de Bell 214 et de Bell 205 au Canada.	A01-05 Les manuels de vol des Bell 214B et des Bell 205 soient modifiés de manière à fournir des renseignements sur l'inexactitude des indications de quantité de carburant, en vue de permettre aux pilotes de prendre des décisions éclairées en cas de perte de prescion de la pompe cas de perte de prescion de la pompe sion de la pompe cas de pares-	A99P0075 Perte de puissance (Panne d'alimentation en carburant) Bell 2148 (hélicoptère) C-GEWT de East West Helicopters Ltd. 35 nm au nord-ouest de Kaslo (CB.) 4 juillet 1999
		Transports Canada devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.	Le ministère des Transports accélère la promulgation de la réglementation relative aux interdic- tions d'approche pour interdire aux pilotes de faire des approches de faire des approches quand la visibilité est insuffisante pour une spproche en toute spproche en toute	A99Q0151 Impact sans perte de contrôle (CFIT) Raytheon Beech 1900D C-FLIH de Régionnair inc. Sept-Îles (Qc) 12 août 1999
		Transports Canada devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.	Le ministère des Transports prenne mesures pour mettre masures pour mettre en œuvre des règle-ments interdisant aux pilotes de faire des approches du blatour du platour du platour du permet per ne permet pas une transpiroche et un atterne permet pas une atternet pas aux proche et un atternet pas aux atternet permet pas une atternet pas aux	

## RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2001-2002 DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION (SUITE)

## RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2001-2002 DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

de sécurité prises	qn gnkean	de la réponse		
Transports Canada a complété un examen détaillé de son prodense de l'aviade la sécurité de l'aviation en juillet 2001.  Transports Canada est en train de mettre en centre en gestion de mettre en gestion de la sécurité au sein des organismes du secteur de l'aviation et a alloué de nouvelles ressources en personnel pour améliorer la superpour améliorer la supervision de la sécurité.	noitnətni ənu ətonəQ ətnszistzitsz	Transports Canada révise la réglementa- tion et les méthodes actuelles en vue d'y apporter les change- ments les plus profita- bles pour la sécurité aérienne.	Le ministère des Transports entreprenne une révision de sa méthodologie, de ses ressources et de ses pratiques relatives à la surveillance de la sécurité, surtout quand il s'agit de petites ou de compagnies aériennes qui exploitent des appareils dans des régions éloignées afin régions éloignées afin	A99A0036 Impact sans perte de contrôle (CFIT) de Havilland DHC-6-300 Twin Otter C-FWLQ de Provincial Airlines Ltd. 2 mm au nord-nord-est de Davis Inlet (TN.) 1999
Transports Canada, de concert avec la FAA, poursuit ses activités de recherche visant à élaborer des normes d'essai d'inflammabilité améliorées pour les matériaux sous l'égide du groupe international sur les essais d'inflammabilité à bord des aéronefs d'inflammabilité à bord des aéronefs (International Aircraft Fire Test Working Group) organisé par Group) organisé par Transports Canada	noitnətni ənu ətonàQ ətnszistzitsz	Transports Canada, de concert avec la Federal Aviation (FAA), proposera des normes d'inflammabilité des matériaux en vue de la certification. Transports Canada examinera les normes réglementaires canadiennes de concert avec d'autres organis-	de s'assurer que les exploitants et les membres d'équipage respectent en tout temps les règlements de sécurité.  A01-02 En ce qui concerne la partie pressurisée d'un partie pressurisée d'un aéronef, les normes d'inflammabilité des nostrie produit aéronautique produit aéronautique produit séronautique produit séronautique soient révisées, en se fondant sur des scénoient vévisées, en se fondant sur des scénoient de fout aéronaution de tout matériau qui empêcher l'utilisation de tout matériau qui alimente ou propage un incendie.	A98H0003 Fumée dans le poste de pilotage MD-11 HB-IWF de Svvissair Peggy's Cove (NÉ.) Peggy's Cove 1998

# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES APPROUVÉS EN 2001-2002 (SUITE)

	de Toronto / Buttonville (Ont.)			
	l'aéroport municipal			
	nord-ouest de		abellozáb us	
71-90-1002	-tsəuo'l á mn 4,1	Cessna 172N	Panne moteur	7210010A
		002-787 pnisoa		
	d'Empress (Alb.)	6		
2001-06-15	ts∋uoʻl é mn ∂	Boeing 737-200	Perte d'espacement	4410W10A
CZ-CO-100Z	Russell (Man.)	041-82-A9 19qi9	Perte de puissance; a heurté des arbres	/600.210A
2001-05-25	( ac/1) llossing	011 95 19 100	de contrôle (CFIT)	20003101
2001-03-30	(nY) nilsəT	Cessna 210F		E700W10A
00 00 7000	\ / 3/ il also	ersA sudriA		**************************************
2001-03-15	Vancouver (CB.)	8-DHG bnelliveH 9b	Perte d'espacement	401P0054
			(ənənb	
			ment du rotor de	
	(: a : a) billosalv ab		(découplage du système d'entraîne-	
2001-03-15	Aéroport international de Victoria (CB.)	2Chweizer 2698	Perte de contrôle	7400910A
2001 02 11	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	80eing 767-300		White and the same
	de Sydney (NÉ.)	000 232 ,		
20-80-1002	129-bus us mn 52	004-797 pniso8	Perte d'espacement	Z000Hf0A
		Samion de dégivrage		
	Lester B. Pearson (Ont.)			
	\ otnoroT eb lenoiten			
	dégivrage de l'aéroport inter-			
72-10-1002	lnstallations de	054-747 pni908	Colisilo	1200010A
	de Victoria (CB.)			
2001-01-20	pns ne wu 9	M271 bnss90	Perte de contrôle	0100910A
	(2)	01 1 07 1 1 1 2 1 1	au décollage	C000010A
2001-01-13	Mascouche (Qc)	041-82-A9 19qi9	Perte de contrôle	Q000Q10A
10-71-0007	45 nm à l'ouest de Fox Creek (Alb.)	GOOS sədbuH	A heurté des arbres	7920W00A
2000-12-31	+20110 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> and 21/ <sub>2</sub>		en approche	LJC0/V100V
	(CB.)		de contrôle (CFIT)	
12-21-0002	Mont Okanagan	Piper Aerostar 602P	Impact sans perte	A0090244
	Windsor (Ont.)		(tnebioni) etsiq eb	C.170.000.1
2000-12-18	Aéroport de	001-421 vonotnA	Sortie en bout	6ò0000A
	(Catineau (QC)	001A	train rentré	
70-21-000	Aéroport d'Ottawa /	Beechcraft King Air	Atterrissage	7000H00A
70 67 0006			d'aileron	WOODWAND OF THE PROPERTY OF TH
	de Vancouver (CB.)		la commande	
20-12-02	30 nm au nord-ouest	Learjet 35A	9b əsillənce de	A00P0225
2000-11-13	Fredericton (NB.)	Soeing 737-217	Panne moteur	9710A00A
	(.nsM) peqinniW			
	de l'aéroport international de		le terrain	
2000-11-00	bus us mn 2	Piper PA-31-350	Impact avec	A00C0260
Date	Fiorbna	Type d'aéronef	Événement	N° de rapport

## RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES APPROUVÉS EN 2001-2002 (SUITE)

16-01-0002	5 nm au nord-ouest du mont Modeste (CB.)	MD 369D McDonnell Douglas	Rupture d'une pale du rotor principal	8020900A
		de Havilland DHC-8-200		-
52-01-0002	Aéroport international (.8)	DHC-8-100	Intrusion sur une piste	9020900A
Z1-01-000Z	Piste de Rendell Creek (CB.)	02S-4S-A9 19qi9	Impact avec le terrain au décollage	761090A
80-01-0002	Port Radium (.ON.T)	Short Brothers SC-7	lmpact avec le terrain	7120W00A
80-01-0002	Vancouver (CB.)	de Havilland DHC-8	Situation dangereuse liée à une irrégularité des SATC	6610900A
20-01-0002	(.tnO) ewettO	fA-02 AU bnomsiU	Panne moteur et atterrissage forcé	4150000A
Z0-01-000Z	9b t'es'l é mn 0e Fort Nelson (CB.)	Eurocopter AS 3508A	Perte de puissance (problème mécanique)	2120W00A
Z0-01-000Z	-bron-bron us mn & est de Golden (CB.)	Cessna 310R	Perte de contrôle	2610900A
87-60-0007	so nord-ouest (SS.)	7281 anszəD	Impact sans perte de contrôle (CFIT)	4610900A
ZZ-60-000Z	La Grande 4 (Qc)	Convair Liner 340 (580)	Sortie de piste	A0000133
77-60-0007	18 nm au nord-ouest de Clearwater (CB.)	de Havilland DHC-27	Impact avec le terrain	4810900A
S1-60-000Z	Ottawa (Ont.)	A002-727 pni908	Sortie en bout de piste	400H00A
<b>⊅</b> 1-60-000Z	Héliport du port A S.	Sikorsky S-61N/SP	Anomalie liée si la roue libre	2810900A
2000-09-13	Kingston (Ont.)	DOZ1 snssed	səməldor9 əsirtîsm əb	0120000A
£1-60-000Z	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson (Ont.)		Perte du carter de soufflante d'un réacteur	6610000A
90-60-0007	45 mm à l'ouest de Lumsden (Sask.)	747 prieses	Perte d'espacement	1120200A
6Z-80-000Z	t ouest de l'aéroport international de Montréal / (2Q)	Airbus A319-114	Risque de collision	9110000A
Date	Endroit	Type d'aéronef	Événement	N° de rapport

# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES APPROUVÉS EN 2001-2002 (SUITE)

N° de rapport	Événement	Type d'aéronef	Findroit	- SteO
0800W00A	A heurté le terrain ouv à lov nu'b crol sisvusem neq ètilidisiv	DASK1 brasseD	(MY) xo7 csc	SI-+0-0007
9400000A	Dislocation en vol	Bell 2068-III	Belæil (Qc)	72-40-0002
1700A00A	Perte de contrôle et décrochage	82-A9 repig	Sydney (NÉ.)	90-90-000
9700A00A	Impact avec	8ell 212	(.NT) fods ()	01-20-000
7600W00A	Décollage interrompu et sortie en bout de piste	Pouglas DC-9	Aéroport international d'Edmonton (Alb.)	l l-S0-000
6600200A	Perte de contrôle et impact avec edelée surface gelée	Bell 206L	tsəuo-bus us mn ZE de Resolute (Vt)	07-50-000
0600400∀	Perte d'espacement	Boeing 747-400 McDonnell Douglas	tsə'l 6 mn 71 (.82) onifoT əb	08-50-000
6010W00A	Perte de contrôle	MD-80	Calling Lake (Alb.)	08-90-000
2010W00A	et décrochage A heurté une clôture	Bell 206B	(.82) tumleH	10-90-000
4600900A	Impact avec	911 Playmate A11-A2	3 nm au nord de Kamloops (CB.)	10-90-000
F010900A	Dépressurisation de la cabine	80eing 737-200	120 nm au nord-est de Kelowna (CB.)	Z1-90-000
6600900A	Perte de contrôle	Cessna 180E	Lac McIvor (CB.)	E1-90-000
1110000A	Impact sans perte de contrôle (CFIT)	Dassault-Breguet Falcon 20E	0,5 nm à l'ouest de l'aéroport de Peterborough (Ont.)	£1-90-000
E010900A	Perte de contrôle	de Havilland DHC-2	Lac Hotnarko (CB.)	61-90-000
A00C0162	Perte de contrôle et impact avec le terrain	Piper PA-25-150	Harding (Man.)	Z1-70-000
₽600000∀	tuod nə əirio2 ətsiq əb	002-747 pniəo8	Aéroport international de Montréal / (CC) IsvroD	67-70-000
7710W00A	Perte de contrôle et impact avec un plan d'eau	80S anssə)	(.8⊃) nils9T ɔsJ	⊅l-80-000
7210900A	un plan d'eau	7281 bnzs92	Lac Green (CB.)	Z1-80-000
4110000A	etsiq əb əitro	411-618A sudriA	Aéroport international de Montréal / (QC)	97-80-000

## RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES APPROUVÉS EN 2001-2002

£400Q000A	Mavvais assemblage du système de commande des ailerons	JZV1 snzs9)	Maniwaki (Qc)	11-40-0002
		046A sudriA		
Z000H00A	Perte d'espacement	046A sudriA	95 mm au nord de 5ydney (JN)	11-40-0002
		STI bnsse)		
∆0090047 d'aéronefs	ètimixor¶	de Havilland DHC-6	8 ma su nord de l'aéroport international de Victoria (CB.)	7000-03-31
2700W00A	Perte de contrôle	Rotorway Exec 90	listzinnl'b troport A'Innisfail (AlA)	2000-03-23
THE MANAGEMENT INTERNATIONAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE	serdre seb étrued A	xq2 srtzA l9srzl	Fox Harbour (NÉ.)	2000-03-22
0400900A 1300000A	Perte d'un capot extérieur de la soufflante d'un réacteur		Aéroport international de Vancouver (CB.)	Z1-E0-000Z
0100900A	Perte de puissance	Eurocopter Lama SA 315B	Goldbridge (CB.)	02-10-0002
18109e9A	Perte de contrôle	S0S enssə)	hoporà- (.8) brotstoddA'b	87-71-6661
₩250W66A	Incendie de réacteur	112-02EA sudriA	Aéroport international de Calgary (Alb.)	77-71-666L
		S21 snss9D	, ,	
- 89109eeA	Lov no noisillo	ERCO Aircoupe 415C	Cloverdale (CB.)	1999-11-20
	Atternissage court	112-02EA eudriA	(.NT) s'ndol .t2	1999-09-24
80109eeA	lov nə noizillo	Cessna 177RG Mooney M20C	Penticton (CB.)	07-80-6661
1210 <u>0</u> 994	Impact sans perte de contrôle (CFIT)	Beech 1900D	(3Q) səlî-tqə2	71-80-6661
0010A66A	Sortie en bout	FOKKET F28 MK 1000	(.NT) s'ndol .t2	10-80-6661
2700966A	Perte de puissance (panne d'alimenta- tion en carburant)	Bell 214B	35 and au nord-ouest de Kaslo (CB.)	t0-70-6661
Z900066A	Perte de contrôle	Cessna 335	Gaspé (Qc)	1999-04-13
9E00A66A	Impact sans perte de contrôle (CFIT)	de Havilland	-brond-nord-nord- est de Davis Inlet (NT)	61-80-6661
9000466A	Impact sans perte de contrôle (CFIT)	De-2G selguod	(.82) ənyaM əli	É1-10-6661
V98Q0192	Décollage interrompu et sortie en bout de piste	H2-748-2A Hawker Siddeley	(JV) fiulspl	E0-Z1-8661
2010000	dans le logement de train	Hamilton Ciddeler	de Montréal / Mirabel (Qc)	20 21 3001
7800 <u>0</u> 86A		DT-822A2 negninsew2		81-90-8661
N° de rapport	Événement	Type d'aéronef	Endroit	Date

# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2001-2002 SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES (SUITE)


8E00AS0A	É vénement à l'atterrissage	Fokker F28 Mk 1000	(.8N) nhol tnis2	72-50-2002
		Beech 1900D		
	DTA səsivnə2 xua	42-847-2H	de La Ronge (Sask.)	
A02C0043	áll tnamanává	Hawker Siddeley		2002-03-05
	l'atterrissage			
0E00AS0A	é tnemenèvà	Fairchild SA227-AC	Goose Bay (TN.)	70-50-2002
	•		de Brookfield (NÉ.)	
Z100AS0A	təjdo nu ətruəri A	Cessna 172L	10 nm à l'est-nord-est	2002-02-14
1 700 1701	(premier moteur)		,	
	Perte de puissance	80eing 737-200		10-20-2002
	n indein		Québec (Qc)	
A02Q0005	Aéronef porté disparu	Piper PA-28-160	Parti de Gaspé à destination de	07 10 7007
200000	emétsys nu'b	091 95 49 190	Parti do Gasco é	2002-01-20
	composant ou		de Vancouver (CB.)	
01009S0A	Défaillance d'un	00E-0EEA zudriA	lenoitematini troqoràA	71-10-2002
· WARNESS WITH COMMISSION CONTRACTOR OF THE COMMISSION OF T	AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY	Beech 1900D		
	d'aéronefs			
7000920A	Proximité	Shorts SD-3-60	Campbell River (CB.)	2002-01-08
	abutitla'l é		de Victoria (CB.)	
A02P0004	èil tnəmənəvà	Boeing 737-200	Aéroport international	2002-01-04
			(.ON.T)	
+00044104	le terrain	NZ / L DUCCOO	de Fort Good Hope	
40E0W10A	Impact avec	Cessna 172N	S5 nm au sud	2001-12-31
	(premier moteur)		Yellowknife (T.NO.)	
7620W10A	Perte de puissance	Eurocopter EC1208	3 nm à l'est de l'aéroport de	81-21-1002
The second secon	A TO	Cessna 208B	ab 420/1 6 000 C	31 21 1002
	OTA səsivnə2 xub	9000 - 3000	de Victoria (CB.)	
A01P0305	Événement lié	1994 PA-31-350	S nm au nord du VOR	11-21-1002
	7	.,,	Boundary Bay (CB.)	VV CV 100C
A01P0296	təjdo nu àtruad A	Cessna 152	Aéroport de	2001-12-03
	aux opérations		de Cranbrook (CB.)	
Z820910A	śil tnəmənàvà	DZ15 ZA əlsitsqeoràA	20 nm au nord-ouest	2001-11-08
		Million Room, mercelebenster 1937 regio. Multiple superstanded and company page 1930 Philosophics commen	d'Inuvik (T.NO.)	
6920W10A	Perte de contrôle	Cessna 208B	4 nm au nord-est	20-11-1002
1.000111.017	et significant of the state of	DHC-8-100		
4000H10A	91ôo á iriette A	bnelliveH 9b	Peace River (Alb.)	2001-10-24
		002-797 pni908		
			(.tnO)	
	ətsiq ənu	01 EA sudiiA nu	Lester B. Pearson	
6620010A	Intrusion sur		Aéroport international de Toronto /	2001-10-23
	de contrôle (CFIT)		Fort Liard (T.NO.)	2001 1002
1920W10A	Impact sans perte	Piper PA-31-350	ab bus us mn 1	2001-1002
APAN MARAMAMANANAN MARAMANAN MARAMAN	le terrain	, C	Shamattawa (Man.)	3,0,,000
A01C0236	Impact avec	Fairchild SA226-TC	1 nm au nord de	11-01-1002
	le terrain	DHC-5 WK. I		
9910Q10A	Impact avec	bnelliveH 9b	Lac Mollet (Qc)	2001-10-08
N° de dossier	Événement	Type d'aéronef	Findroit	Date

## ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2001-2002 SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES (SUITE)

80-01-1002	Sa ma au sud (Qc) ilol-tnoM eb	Fiper PA-23	Impact avec le terrain	2910Q10A
			tation en carburant	
	(.ON.T) nosqmi2 ho7	SH698	-uəwije,p əuued)	`
2001-1002	əb bus us mn 2	McDonnell Douglas	Perte de contrôle	A01W0255
	(.nsM) peqinniW ab		le terrain	
/7 60 1007	l'aéroport international	66.13006	et impact avec	
72-60-1002	Z nm au nord de	Beech 95	Perte de contrôle	A01C0230
C1-60-1007	Piste de Swan Lake (Yn)	t c+50 115550	au décollage	66704410\/
2001-09-13		Beech UC45-J	Perte de contrôle	A01W0239
7001-09-07	Red Lake (Ont.)	Pilatus PC-12/45	Perte de puissance	A01C0217
2001-08-24	Invermere (CB.)	3-ASS stjiq	Perte de puissance	70209f0A
07.00.1007	de Valemount (CB.)	667 11 011211	aminian ne ainidhu	6070 1101/
2001-08-20	ts9-bus us mn 78	Helio H-295	Rupture structurale	A01P0203
	du lac Mackenzie (CB.)	1 :NIVI Z-2110	ור ורוומווו	
2001-08-13	tejschon us mn 4	DHC-S MK. I	Impact avec le terrain	4610910A
2001 00 13	(.8N)	baclivel ob		VOIDOIOV
	de Juniper Station		et impact avec le terrain	
2001-08-13	42 km au nord-est	Bell 2068	Perte de contrôle	0010A10A
		(DOOS) D698	le terrain	
2001-08-09	île de Baffin (Vt)	McDonnell Douglas	Impact avec	A01Q0139
	(Floride)		(premier moteur)	
2001-08-04	Fort Lauderdale	002-787 pni908	Perte de puissance	1010710A
,			de contrôle (CFIT)	
2001-08-03	(.tnO) snimmiT	Cessna 182Q	Impact sans perte	01S0O10A
	Cache (Alb.)		(əvitsəqmətni	
06 (0 1007	de Grande	AS 3508A	noitetor)	
2001-07-30	1səno'l á mn £1	Aérospatiale	Perte de contrôle	0610W10A
07 (0 1007	de Haines Junction (Yn)		le terrain	
2001-07-26	Jsəno-bus us mn ZZ	7281A snss97	Impact avec	9810W10A
	,	7-JHO bnallivaH 9b		
67 10 1007	KELSEY (CB.)		noizilloz eb eupzir te	
2001-07-23	Intersection	Cessna 421	Perte d'espacement	1710910A
77-70-1007	d'AbbotstoddA'b	10 2 1 603011 1	(premier moteur)	
2001-07-22	10 nm à l'est	Ta-D9 sutali9	Perte de puissance	E000H10A
	de Corcaigh, en Irlande		porte de soute au décollage	
2001-07-20	Aéroport international	c77-/7/ buleog	Ouverture de la	₩ 10091
		DHC-8-102		NOOOT FO A
		bnallivaH 9b		
	Dorval (Qc)	1 11, 11 1		
	de Montréal /			
	lenoitennetni			
	de l'aéroport			
2001-07-18	6 nm au nord-est	Cessna 172N	Risque de collision	A01Q0122
01 /0 1007	(10.10) 603100 307		l'amerrissage	
2001-07-18	Lac Cultus (CB.)	Cessna U206G	é 91ivedo A	Z310910A
2001-07-14	Gloucester (Ont.)	Kerostar RX-7	A heurté un câble	00S0O10A
		00S-0SEA sudriA		
	de Red Lake (Ont.)			
2001-07-13	35 nm au sud-est	Boeing 757-200	Perte d'espacement	A01C0155
Date	Endroit	Type d'aéronef	Événement	N° de dossier

# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2001-2002 SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES (SUITE)


\$700.00 to -\$100.000.000 to \$400.000					
	75107104	A heurté une ligne , électrique	de Havilland		/0 /0 1007
***************************************	CJVOVV		Pokker F28 Mk 1000		70-70-1002
	0910W10A	Perte d'espacement	002-757 pni908	Ub tseuo'l & mn 04 VOR d'Empress (Alb.)	70-70-1002
		(autre moteur)		de Roberval (Qc)	
	2010010A	Perte de puissance	Bell 212	80 nm au nord	72-90-1002
			Robinson R22 Mariner		
** ***	4910010A	Collision en vol	Cessna 1708	Uxbridge (Ont.)	02-90-1002
	2910010A	Dislocation en vol	Cessna 210L	Lac Lavieille (Ont.)	81-90-1002
		əbellozèb us		eb tseuc-bron l'séroport municipal de Toronto / Buttonville (Ont.)	
	7210010A		Cessna 172N	-tsəuo'l é mn 4,1	Z1-90-100Z
Afteria medicamental acquisity process			Boeing 737-200		27 30 7000
	4410W10A	Perte d'espacement	002-787 gni908	5 mm à l'ouest d'Empress (Alb.)	51-90-1007
	6210910A	Fausse interception de l'alignement de piste de l'ILS	Bombardier CL-600-2B19	Aéroport international de Victoria (CB.)	p1-90-1002
			Boeing 747-300	Whiteman a transferred out of the territories and the territories	. and . and and all all all all all all all all all al
195 - Announcement - ANS An	AO1CO115	Perte d'espacement	006-797 gni908	(1V) W,00°080	01-90-1007
			00E-04EA sudriA		
	7210910A	Perte d'espacement	002-797 pni908	Aéroport international de Vancouver (.8)	60-90-1007
			McDonnell Douglas		
*** ** * * * ** *******	9210910A	Perte d'espacement	002-787 gni908	110 nm au nord- ouest de l'intersection Duxar (CB.)	80-90-1002
		וב ובוומווו		(.NT)	
	8200A10A	Impact avec le terrain	018-18-A9 19qi9	1,5 nm à l'ouest de Charlottetown	60.00.1007
	0200000		008-048A sudviA	+20110'l é ma 3 l	20-90-1002
	67100010\	Perte d'espacement	80eing 747-200	/:an // Hornoning	
A 70 - 4 - MANAGEMENT & SERVICE	OCIO/VIIOV	The state of the s	OOC-ZNZ paieo8	Edmonton (Alb.)	16-20-1002
		et impact avec le terrain		de Red Earth Creek (Alb.)	
	8110W10A	Perte de contrôle	Cessna 1310Q	33 nm au nord-est	2001-05-25
#HAMMANANANANANANANANANANANANANANANANANAN	**************************************	et a percuté des arbres	30001	7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	30 100
	7600D10A		041-82-A9 19qi9	Russell (Man.)	2001-02-25
*Abb. MANAGE parameters part. 40	AC ANNAL .			Yellowknife (T.NO.)	3001 00 30
	TITOWTOA	Atterrissage dur	Boeing 737-210C	Aéroport de	22-20-1002
	0010910A	lov ne noitsoolsia	sta8 SSA noznidoA	teet (.8) brotstodd (CB.)	91-90-1002
	N° de dossier	Evénement	Type d'aéronef	Endroit	Date
		7		, , , , , ,	-1-0



## ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2001-2002 SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

		MS71 snss9)		
71-90-1007	New Westminster (CB.)	0SEA sudriA	Proximité d'aéronefs (sécurité non assurée)	1110910A
82-70-1002	de Baker Lake (Nt)	3e9E (HN20) McDonnell Douglas	Atterrissage forcé et basculement dynamique	4900010A
t0-t0-100Z	10 nm au nord-ouest de l'aéroport municipal de Toronto \ Buttonville (Ont.)	Robinson R22 Beta	Perte de contrôle et impact avec le terrain	6600010A
70-70-1007	Aéroport international (N-T) s'ndol (12 9b	002-787 gni908	Sortie en bout striq eb	8200A10A
2001-04-03	tsəno'l á mn 29 dənby( dənby2 əb	de Havilland DHC-8-100	Perte de puissance (premier moteur)	0E00A10A
Date	Endroit	Type d'aèronet	Evenement	N° de dossier



EN 2001, ON A SIGNALÉ 295 ACCIDENTS METTANT EN CAUSE DES AÉRONEES IMMATRICULÉS AU CANADA (AUTRES QUE PE AVIONS ULTRA-LÉGERS), SOIT UNE BAISSE DE 8 % PAR RAPPORT AUX 319 ACCIDENTS SIGNALÉS EN 2000 ET DE 15 % PAR RAPPORT À LA MOYENNE DE 2 ANUÉES 1996 À 2000 (349). IL S'AGIT DU NOMBRE LE PLUS BAS EN 25 ANS.

LE NOMBRE D'HEURES DE VOL DE 2001 (3 860 000) A DIMINUÉ DE 3 % PAR RAPPORT AUX 3 990 000 HEURES PEFECTUÉES EN 2000<sup>5</sup>. LE TAUX D'ACCIDENTS PAR 100 000 HEURES DE VOL S'ÉTABLIT DONC À 7,6, CE QUI EST MOINS QUE LE TAUX DE 8,0 PAR RAPPORT AUX 3 990 000 HEURES DE VOL S'ÉTABLIT DONC À 7,6, CE QUI EST MOINS QUE LE TAUX DE 8,0 PAR RAPPORT AUX 3 990 000 HEURES DE VOL S'ÉTABLIT DONC À 7,6, CE QUI EST MOINS QUE LE TAUX DE 8,0 PAR RAPPORT AUX 3 990 000 HEURES DE VOL S'ÉTABLIT DONC À 7,6, CE QUI EST MOINS QUE LE TAUX DE 8,0 PAR RAPPORT L'ÉTAIT EN TAUX D'ACCIDENTS LE PLUS BAS EN 25 ANS. DES AÈRONEFS IMMATRICULÉS DU ES AVIONS ULTRA-LÉGERS) ONT ÉTÉ MIS EN CAUSE DANS 33 ACCIDENTS MORTELS POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE 1996 ET 2000, QUI ÉTAIENT DE 37 ACCIDENTS MORTELS ET 71 MORTS. DES AÉRONEFS PRUÉS OU DES ACROMPRISE ENTRE 1996 ET 2000, QUI ÉTAIENT DE 37 ACCIDENTS MORTELS EN 2001, ET 6 ACCIDENTS AUX CHIFFRES POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE 1996 ET 2000, QUI ÉTAIENT DE 37 ACCIDENTS MORTELS SONT RENTÉS À DES HÉLICOPTÈRES.

2000 à 29 en 2001. Toutefois, le nombre d'accidents mortels est demeuré le même (8). Ces accidents ont fait 10 morts en 2001 comparativement à 19 l'année précédente.

Au cours de l'année 2001, 853 incidents aéronautiques ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements. Ce chiffre représente une hausse de 18 % par rapport à 2000 (725) et une augmentation de 19 % par rapport à la moyenne des années 1996 à 2000 (717).

Le nombre d'accidents d'ultra-légers a légèrement diminué par rapport à l'année précédente, passant de 38 à 35. Le nombre d'accidents mortels dans cette catégorie est demeuré passablement le même que l'année précédente, soit 6 accidents ayant fait 8 morts en 2001 comparativement à 5 accidents et en 2007 comparativement à 5 accidents et

Le nombre d'accidents survenus au Canada mettant en cause des aéronefs immatriculés à l'étranger a augmenté, passant de 21 en

- Transports Canada est d'accord avec cette recommandation.
- Il examinera la question des passages à niveau privés et des passages à niveau de ferme avec le CN.
- Il fera des inspections au hasard des passages à niveau privés et des passages à niveau
   de ferme afin d'identifier les préoccupations liées à la sécurité.
- ll exigera que les administrations responsables effectuent des évaluations détaillées de la sécurité de leurs passages à niveau et qu'elles y apportent des améliorations en fonction des normes en vigueur avant de procéder à toute modification importante à l'infrastructure ou à la configuration du trafic.
- Il établira un programme de financement pour inciter les intervenants à abandonner des passages à niveau.
- Évaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

#### AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

- Les grandes compagnies de chemin de fer du Canada installent sur tous les aiguillages de voie principale des cadenas à haute sécurité.
- Transports Canada a collaboré avec l'Association des chemins de 1er du Canada à la révision du paragraphe 16.1 du Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des voitures voyageurs, du 28 juin 2001, en incorporant les récentes normes de l'American Passenger Train Association relatives à la résistance à l'impact des parois latérales de certaines voitures voyageurs.
- Transports Canada a approuvé le libellé du paragraphe 20.2 du Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des voitures voyageurs; ce paragraphe stipule que tous les accès d'urgence doivent avoir une ouverture dégagée minimale de 26 pouces horizontalement sur 24 pouces verticalement pour toutes les nouvelles voitures commandées après le 1<sup>er</sup> avril 2001.
- Transports Canada prépare une modification à la norme 111 de sécurité des véhicules automobiles du Canada, qui régit la conception et le rendement des systèmes de miroirs adaptés sur les nouveaux véhicules automobiles fabriqués ou importés au Canada. Si elle est approuvée, cette modification permettra qu'un champ de vision soit réfléchi par des rétroviseurs plus petits qui gêneraient moins la visibilité vers l'avant du conducteur.
- En raison de la possibilité pour le matériel de déchargement de soulever des wagons durant le déchargement de conteneurs, une compagnie de chemin de fer a mis en place une procédure d'inspection obligatoire effectuée par un inspecteur de wagon certifié; la procédure s'applique à toutes les installations de déchargement de conteneurs de la compagnie et doit être exécutée avant le déplacement des wagons après le déchargement.
- Transports Canada a envoyé un avis à une compagnie de chemin de fer concernant l'état des traverses. En réponse, la compagnie de chemin de fer a installé 4 000 nouvelles traverses sur 40 milles de voie ferrée.
- Via Rail Canada a fait la promotion de la procédure d'entretien n° C604/003 concernant les instructions d'arrimage des voitures dortoirs, dans le cadre d'une campagne sur la sécurité à l'intention du personnel en service à bord des trains.

- Transports Canada a accordé un prolongement de trois ans à l'exemption de l'application d'une certaine partie du Règlement sur la sécurité de la voie pour permettre de peaufiner le nouveau régime d'inspection.
- A la suite de la première année de mise en œuvre du projet-pilote, les inspecteurs de Transports
   Canada ont constaté des améliorations aux conditions de sécurité liées aux inspections et
   à l'entretien des voies de garage.
- Transports Canada et l'industrie ferroviaire ont accepté de mettre sur pied un comité de travail chargé de recommander des modifications au Règlement sur la sécurité de la voie et aux pratiques de l'industrie ferroviaire.
- Transports Canada tiendra le BST au courant des développements liés à cette recommandation.
- Évaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

#### R01-05

- Transports Canada est d'accord avec cette recommandation.
- Transports Canada finalise actuellement le nouveau règlement sur les passages à niveau.
- Evaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

#### R01-06

- Transports Canada est d'accord avec cette recommandation et reconnaît la nécessité d'inclure des normes relatives au tracé en plan des abords routiers.
- Le règlement sur les passages à niveau proposé vise
- à définir des normes de sécurité en langage clair pour tous les passages à niveau;
- à tenir compte des exigences relatives au tracé en plan des abords routiers des passages
   à niveau privés et des passages à niveau de ferme;
- à réglementer la largeur des voies routières sur le passage à niveau et l'angle de l'intersection afin de s'assurer de la présence de lignes de visibilité appropriées;
- à permettre aux administrations responsables de mener des évaluations de sécurité aux passages à niveau qui relèvent de leur compétence et d'apporter des améliorations aux passages à niveau en fonction des normes en vigueur avant de procéder à toute modification importante à l'infrastructure ou à la configuration du trafic;
- à interdire tous nouveaux passages à niveau aux endroits où la vitesse du train excède
   80 mi/h;
- à définir clairement les responsabilités des compagnies de chemin de fer, des administrateurs de chemins publics et des propriétaires de chemins privés.
- Evaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

- Transports Canada a financé un projet de recherche dans le but d'identifier les systèmes de technologie réalisables qui identifieraient la position des aiguillages.
- Évaluation du Bureau : Réponse en partie satisfaisante.

### R01-02

- Transports Canada est d'accord avec l'esprit de cette recommandation.
- Transports Canada, en collaboration avec l'Association des chemins de fer du Canada, prévoir revoir les spécifications de conception du système de la ROV assistée ou non par ordinateur au Canada.
- Transports Canada propose d'élaborer conjointement un instrument à l'intention des compagnies de chemin de fer pour l'analyse des spécifications de conception des systèmes, y compris les conséquences des erreurs humaines, dans le cadre de leurs propres opérations ROV.
- Transports Canada examinera les autoanalyses effectuées par les compagnies de chemin de ter et prendra des mesures correctives en fonction des résultats.
- Évaluation provisoire du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

### R01-03

- Transports Canada est d'accord avec cette recommandation.
- Transports Canada examine, en collaboration avec les intervenants, les questions relatives
   à la sécurité qui touchent l'entreposage des marchandises dangereuses sur les propriétés des compagnies de chemin de fer.
- Transports Canada a publié en langage clair le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses comportant des changements afin de redéfinir l'expression « en transport », de préciser à quel moment les marchandises expédiées sont considérées comme ayant été livrées, d'ordonner que des documents les accompagnent, et de déterminer qui possède les marchandises expédiées et qui en est responsable.
- Évaluation du Bureau : Réponse entièrement satisfaisante.

#### R01-04

- Transports Canada est d'accord avec l'esprit de cette recommandation.
- Transports Canada a exempté le Canadien national (CM) de l'application d'une certaine partie du Règlement sur la sécurité de la voie à la cour de triage MacMillan, afin de permettre au CM de mettre en place et d'évaluer un régime d'inspection spécifiquement adapté à cette cour de triage.
- Le nouveau régime d'inspection du CN classe les voies selon le volume du trafic (intense, moyen ou faible).
- Dorénavant le CN effectue les inspections des voies d'entrée et de sortie au site d'essai toutes les deux semaines au lieu d'une fois par mois.

### RÉPONSES REÇUES EN 2001-2002 À DES RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2000-2001 (SUITE)

Mesures de sécurité prises Jransports Canada a publié un nouveau Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui entiers en vigueur en juillet 2002.	Evaluation du Bureau Réponse entièrement satisfaisante	Sommaire de la réponse la réponse la réponse est d'accord avec la recommandation.  Transports Canada étudie en collaboration avec les intervenants les questions relatives à la sécurité qui touchent l'entreposage des marchandises dangereuses sur les propriétés des marchandises dangereuses sur les propriétés des compagnies des compagnies de compagnies de compagnies de compagnies de compagnies de chemin de fer.	Recommandation Ro1-03 Le ministère des Transports révise le cadre réglementaire existant et la politique existante de l'industrie pour veiller à ce qu'on assure un niveau de sécurité adéquat relativement à l'entre-tivement à l'entre-tire-tire de transport le transport de transport le transport le transport de transport le transport de transport le transpor	Dossier R99H0007 (suite)
			ferroviaire et pendant ferroviaire et pendant la transition des expédi- tions de marchandises dangereuses en prove- nance et à destination du réseau de transport ferroviaire.	

### RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

### R00-04

- Transports Canada est d'accord avec l'esprit de cette recommandation.
- L'industrie étudie de nouvelles technologies et Transports Canada surveille les essais.
- Evaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

### R00-05

- Transports Canada est d'accord avec cette recommandation.
- Transports Canada surveille la conformité aux règles de communication.
- Transports Canada a déterminé que les niveaux de bruit respectaient les normes du Code canadien du travail relatives à la perte auditive.
- Transports Canada s'intéresse à une étude de l'industrie sur les casques d'écoute.
- Evaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

#### R01-01

- Transports Canada est d'accord avec l'esprit de cette recommandation.
- Transports Canada a facilité le changement de la vitesse maximale permise à laquelle les trains peuvent rouler à l'approche d'aiguillages de voie principale dans les territoires contrôlés par la régulation de l'occupation de la voie (ROV).

### RÉPONSES REÇUES EN 2001-2002 À DES RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2000-2001 (SUITE)

Transports Canada et les intervenants se penchent sur la question.	noitnətni ənu ətonəD ətnasiafzitas	Transports Canada est d'accord avec l'esprit de la recommanda-tion. Transports Canada propose d'élaborer conjointement un instrument qui pourtait permettre aux chemins de fer d'examiner les spécifications de conception des systèmes.	Le ministère des Transports, l'Association des chemins de fer du des chemins de fer du Canada et les autorités provinciales responsables de l'exploitation des trains révisent les spécifications de conception des systèmes informatisés et non informatisés de régulation de l'occupation de la voie qui sont en usage au Canada afin de la voie qui sont en ception de tous les conception de tous les compte de l'erreur tèmes tient dûment compte de l'erreur	
sécurité prises a sécurité prises a l'ransports Canada a approuvé une modification à une règle d'exploitation et a financé un projet de recherche visant à identifier des systèmes de technologie réalisables.	Réponse en partie satisfaisante	la réponse Transports Canada est d'accord avec l'esprit de la recommandation. Transports Canada est d'accord pour qu'on élabore des systèmes de technologie dans le secteur ferroviaire.	PO-101 Le ministère des Transports exige la mise au point de moyens de défense additionnels dans les territoires contrôlés par la régulation de l'occupation de la voie à l'extérieur d'un block automatique de façon qu'on dispose d'un moyen viable des trains qui approchent d'aiguillages de voie principale.	Pérsillement et Collision du train de voyageurs n° 74 de voyageurs n° 74 de Via Rail Canada Point milliaire 46,7, Subdivision Chatham du Canadien National Thamesville (Ont.)
Mesures de	Évaluation du Bureau	Sommaire de	Recommandation	Dossier

### RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2001-2002 DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE (SUITE)

	- p	aaxi.g.ilb.goiteidevä	ab exiemmo?	Recommandation	Dossier
	1003	PROUVÉES EN 2000-2	PA SUOITAGNAMMO	N 2001-2002 À DES KE	RÉPONSES REÇUES EI
Canada olier un eglement sages à 2002. Canada llement la llement la un pro- encourager encourager	Transporez prévoit pub prévoit pub sur les pass niveau en Transports Transports prévoit éga création d'b	Dénote une intention 9 antesisfaises	Transports Canada est d'accord avec la recommandation et va procéder à un examen des passages à niveau privés et des passages à niveau de ferme avec le Canadien National.	Le ministère des Transports, en collaboration avec le Canadien National, procède à un examen exhaustif de tous les passages à niveau privés et les sion Kingston dans sion Kingston dans de regrouper des passages à niveau et, le cas échéant, apporte cas échéant, apporte des améliorations aux autres passages à niveau et, le cas échéant, apporte des améliorations aux autres passages à niveau de façon à autres passages à mélioret la sécurité.	(estius) 8620T00A
	eb serures de sing étirusès	Évaluation du Bureau	Sommaire de la réponse	noitebnemmoseA	Dossier

	R00-05 Le ministère des Transports évalue	Transports Canada est d'accord avec la recom- mandation. Transports	noitnetni enu etonėD etnesistaites	Transports Canada surveille la conformité xus règles et aux
R98V0148 Collision arrière Train n° 839-020 et train n° 463-11 du Chemin de fer Canadien Pacifique Point milliaire 78,0, Subdivision Shuswap Motch Hill (CB.) Notch Hill (CB.)	Poo-04 Le ministère des Transports et l'industrie ferroviaire mettent en oeuvre des mesures de sécurité supplémen- taires afin de s'assurer que les membres des équipes identifient les signaux et s'y confor- ment de façon ment de façon uniforme.	Transports Canada est d'accord avec l'esprit de la recommandation. L'industrie examine de nouvelles technologies et Transports Canada surveille les essais.	noitnəfni ənu ətonə əfnasisfzifaz	Aucun nouveau plan de mise en œuvre n'est en vigueur, mais Transports Canada continue de participer au développement de nouvelles technologies.
noissoO	Recommandation	Sommaire de la réponse	usearua ub noitaulavà	Mesures de sécurité prises
KEPONSES REÇUES I	EN 2001-2002 À DES RE	GOMMANDATIONS AP	PROUVÉES EN 2000-2	1003
	le but de fermer ou de regrouper des pas- sages à niveau et, le cas échéant, apporte des améliorations aux autres passages à niveau de façon à améliorer la sécurité.			.usəvin á səgessaq

auditive.

relatives à la perte

pos np sausou

respectalent les

niveaux de bruit

a déterminé que les

Iransports Canada

de communication.

Canada surveille la

conformité aux règles

des améliorations.

son appur à l'égard

sur sa participation et

qu'on pouvait compter

normes et a indiqué

Canadien du travail

essentiels à la sécurité.

renseignements

taçon efficace les

communiquer de

quessind sedinbe

les membres des

tives et s'assure que

cabine des locomo-

de vive voix dans la

Lincidence du bruit

sur la communication

### RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2001-2002 DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

Transports Canada prévoit publier un nouveau règlement sur les passages à niveau en 2002.	noitnətni ənu ətonə ətnszistsitsz	Transports Canada est d'accord avec la est d'accord avec la recommandation et reconnaît la nécessité d'inclure des normes relatives au tracé en plan dans le nouveau règlement sur les passages à niveau qui a été proposé.	Po 1-06 Le nouveau règlement du ministère des Transports comprenne des normes relatives au tracé en plan des abords routiers des passages à niveau privés et des passages à niveau de ferme.	
Transports Canada prévoit publier un nouveau règlement sur les passages à sur les passages à niveau en 2002,	noitnəfini ənu ətonəQ ətnasisfisitas	Transports Canada est d'accord avec la recommandation.	R01-05 Le ministère des Transports accélère la promulgation du nou- veau règlement sur les passages à niveau.	Accident et déraillement à un passage à niveau îtain de marchandises no M321-22 du Canadien National Train de voyageurs no 68 de Via Rail Point milliaire 292,59, Subdivision Kingston Subdivision Subdivision Kingston Subdivision Subdivisi
Transports Canada a facilité la réalisation d'un projet-pilote qui pourrait donner lieu à des modifications au Règlement sur la sécurité de la voie.	noitnet intention Strissistaites	la réponse  Transports Canada est d'accord avec l'esprit de la recommandation. Transports Canada a accordé un prolonge- ment de trois ans à l'exemption de l'appli- cation d'une certaine partie du Règlement sur la sécurité de la voie pour paufiner le nouveau régime d'inspection.	Po-10A Le ministère des Transports et l'Association des chemins de fer du Canada s'assurent que les normes et les méthodes d'entretien tiennent compte des risques qui découlent de l'achemi- nement d'un tonnage découlent de l'achemi- nement d'un tonnage découlent de l'achemi- nement d'un tonnage autres que des voies autres que des voies	Péraillement Déraillement dans un triage Train no M333-31-26 du Canadien Mational Point milliaire 0,0, Subdivision Halton Triage MacMillan Triage MacMillan Concord (Ont.) Segrépage
Mesures de sécurité prises	Évaluation du Bureau	Sommaire de	noitebnemmoseA	Dossier

# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES APPROUVÉS EN 2001-2002 (SUITE)

5001-02-09	Burlington (Ont.)	Canadien National	Mort d'un piéton	R01T0129
	(	Northern Railway	usevin é egessed	66102001
2000-15-19	(.dlA) slliM laineqml	Athabasca	nu é stnabissA	R00C0159
			déraillement	
2000-08-30	La Tuque (Qc)	— sbene⊃ lieЯ siV	tə noisilloD	R00D0098
		Railway	voie principale	
2000-03-14	(.tnO) imegem <del>9</del> T	Dusidino Morthland	Déraillement en	T000T00A
2000-03-10	Brossard (Qc)	Canadien National	Déraillement	R00D0026
		Via Rail Canada		
			ทยองเน	
			ę əɓessed un	
			déraillement à	
27-11 <b>-</b> 6661	(.JnO) əllivnamwo8	Canadien National	fe fnebissA	R99T0298
	Point (Man.)	Canadien Pacifique	noisilloo tə	
10-11-6661	Près de Poplar	Chemin de fer	Déraillement	R99W0231
60-01-6661	Bedford (NÉ.)	Canadien National	Déraillement	R99M0046
Date	Findroit	Sinpagmo	źnement	N° de rapport

### ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2001-2002 SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

2002-03-24 Glend	(.82) əlponələ	Chemin de fer Canadien Pacifique	Collision en voie principale	ROZCOOZZ
72 70 20 2002	(4 3) (10 0.01)	Labrador Railway)	40 40;3;[[0]	
		QNS & L (Quebec North Shore &	voie principale	
2002-03-18 Éric ((	Éric (QC)	Chemin de fer	ne tnemellisied	ROZQOO21
		Canadien Pacifique	elegioning eiov	Water and the state of the stat
2002-03-03 Carm	Carmangay (Alb.)	Chemin de fer	Déraillement en	R02C0013
		Sanadien Pacifique	voie principale	
2002-02-22 Port	Port Hope (Ont.)	Chemin de fer	Collision en	R02T0047
			principale	American Ame
			hors d'une voie	
2002-02-15 Dartn	Dartmouth (NÉ.)	LanoiteN naibenaD	Déraillement	ROZMOOO7
2002-01-12 Whith	Whitby (Ont.)	Via Rail Canada	Heurt d'un objet	R02T0008
			passage à niveau	
2001-10-06 Drum	Drummond (Qc)	LanoiteM naibene2	Collision à un	R01M0061
VESTORAL SALES AND		Sanadien Pacifique	voie principale	**************************************
2001-10-01 Brand	Brandon (Man.)	Chemin de fer	Déraillement en	RO1W0182
(JnO)	(.tnO)		voie principale	
2001-09-24 Richn	IliH bnomdəiA	Lanadien National	Collision en	RO1TO255
			principale	
	4.5.5		hors d'une voie	
	Montréal (Qc)	LanoiteN naibeneD	Déraillement	R01D0097
nihu8 60-20-1002	Burlington (Ont.)	Lanadien National	Mort d'un piéton	RO1T0129
			9lsqipning 9lov	
iwat2 St-40-1002	Stewiacke (NÉ.)	ebene⊃ lisЯ siV	Déraillement en	RO1M0024
Date Endr	Endroit	Compagnie	Événement	N° de dossier

### RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES APPROUVÉS EN 2001-2002


Z7-80-6661	Cornwall (Ont.)	lenoiteN nəibene⊃	sitreq snogeVV à la dérive	6510G68A
51-80-6661	(.8) refizeeM	LanoiteM naibeneD	Déraillement	14107668
			usevin é egessed	
90-80-6661	(.tnO) rosbniW	Via Rail Canada	nu é tnabiccA	F9950071
			usevin á egassad	
t1-70-6661	Hornepayne (Ont.)	Via Rail Canada	nu é noisillo	К99Н0009
	_		usevin é egessed	
S0-90-6661	Bellamy (Ont.)	Via Rail Canada	nu é tnabicoA	7410T69A
	6		9laqioning 9iov	
£1-40-6661	Bégin (Qc)	Lanaiten National	ne tnemellisaèq	R99Q0019
			yole principale	
18-10-6661	(.dlA) rəqzsi	Lanaiten National	nə noisilloD	K99E0023
			ageint nu ensb	
97-11-8661	Concord (Ont.)	LanoiteM naibeneD	Déraillement	R98T0292
Date	Findroit	Sinpagmo	Événement	N° de rapport

marchandises dangereuses non liées à des accidents ferroviaires comptent pour la majeure partie du nombre total d'incidents. En 2001, on a enregistré 194 incidents mettant en cause des fuites de marchandises dangereuses, ce qui est plus qu'en 2000 (188) mais moins que la moyenne de 248 pour les années 1996 à 2000.

lieu aux passages à niveau ou concernent des intrus qui se font heurter par un train.


Au cours de l'année 2001, 322 incidents ferroviaires ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements. Ce chiffre représente une baisse de 2 % par rapport à 2000 (330) et une baisse de 20 % par rapport à la moyenne des années 1996 à 2000 (401). D'année en année, les fuites de

Figure 7 – Événements ferrovisires et nombre de morts



NOMBRE D'ACCIDENTS SIGNALÉS (RAPPORTS OBLIGATOIRES)

NOMBRE DE MORTS



Au cours de l'année 2001, on a enregistré 1 060 accidents ferrovirires, ce qui est comparable a nombrre de 2000, on a enregistré 1 060 accidents ferrovirires du se l'année 2001, on a enregistré 1 2000 et que le taux due en 12,8 accidents par proprie et 138). Le niveau d'activités dans le secteur ferrovirires pour l'année 2001 est dous et principale, ce qui est comparable a 2000 et que les taux dous principale, ce qui est comparable a 2000 (373). En 2001, on a signale 385 déraillements hors d'une hausse de 3 % par moyenne des années 1996 à 2000 (153). Au cours de l'année 2001, on a signale 385 déraillements hors d'une hausse de 2000 était de 14,5. On a enregistré 134 accidents en voie principale (collisions et déraillements) au dours de l'année 2001, 4 % de plus que les 129 accidents en voie principale (collisions et déraillements) au pour la signale 2001, 4 % de plus que les 129 accidents en voie principale. Couls de l'année 2000, surtout à cause d'une hausse de 3 % par d'une voie principale, ce qui est comparable à 2000 (373). En 2001, au a signale 385 déraillements hors d'une principale, ce qui est comparable à 2000 (373). En 2001, au a signale 385 déraillements hors d'une principale, ce qui est comparable à 2000 (373). En 2001, au a signale 285 derrillements hors d'une principale, ce qui est comparable à 2000 (373). En 2001, au a signale 285 derrillements hors d'une principale 385 derrillements hors d'une principale 385 derrillements d'année 1996 à 2000 (153).

de la dernière année est l'augmentation de 24 % du nombre de morts attribuables à des accidents aux passages à niveau, qui est passé de 33 en 2000 à 41 en 2001.

En 2001, des wagons transportant ou ayant transporté récemment des marchandises dan-gereuses ont été mis en cause dans 204 accidents comparativement au chiffre de 2000 (249) et à la moyenne des années 1996 à 2000 (273). De ces 204 accidents, 6 ont entraîné la fuite de marchandises. On a enregistré 76 accidents mettant en cause des trains de voyageurs, ce qui est égal à la moyenne des années 1996 à 2000, mais représente une hausse de 17 % par rapport à 2000 (65). La plupart des accidents mettant en cause des trains de voyageurs ont rapport à 2000 (65). La plupart des accidents

principale raison de la hausse observée au cours moyenne des années 1996 à 2000 (100). La mais une baisse de 3 % par rapport à la de 13 % par rapport au chiffre de 2000 (86) à des intrus ont fait 97 morts, soit une hausse aux passages à niveau et les accidents survenus années 1996 à 2000 (95). En 2001, les accidents 79 accidents, mais moins que la moyenne des sages à niveau) est le même qu'en 2000, soit des emprises ferroviaires ailleurs qu'à des paspiétons, heurtées par du matériel roulant sur intrus (touchant des personnes, surtout des qui était de 298. Le nombre d'accidents à des port à la moyenne des années 1996 à 2000, chiffre de 2000 (263) mais une baisse par rapniveau en 2001, une hausse par rapport au Il s'est produit 278 accidents aux passages à

Depuis 1996, les activités liées aux pipelines ont augmenté de 5 % par année en moyenne. Le taux d'accidents pour l'année 2001 est de 1,77 accident par exajoule, ce qui est inférieur au taux d'accidents pour l'année 2000 (1,79) et à la moyenne des années 1996 à 2000 (1,98).

Au cours de l'année 2001, 34 incidents de pipeline ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements. Ce chiffre est inférieur au chiffre de 2000 (37) et à la moyenne des années 1996 à 2000, qui était de 35. D'année en année, la plupart des incidents sont des fuites non confinées ou non contrôlées de petites quantités de gaz, de pétrole ou de produits à haute pression de vapeur.

### ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2001-2002 SUR DES ÉVÉNEMENTS DE PIPELINE

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

P01H0049	pommages à noitsailisation et fuite	Enbridge Pipelines Inc.	Binbrook (Ont.)	6Z-60-100Z
N° de dossier	Événement	Singsqmo	Endroit	Date

### RAPPORTS D'ENQUÊTE APPROUVÉS EN 2001-2002 DANS LE SECTEUR DES PIPELINES


 P01H0004	Rupture de la canalisation principale, fuite de pétrole brut	Enbridge Pipelines Inc. (anciennement IPL)	(.dlA) ytsibraH	71-10-1002
P00H0037	Rupture de la canalisation principale, fuite de gaz naturel	Westcoast Energy Inc.	Restaurant Zopkios, route de Coquihalla (CB.)	Z000-08-0\
FS9H0021	Rupture de la canalisation principale, fuite de pétrole brut	Enbridge Pipelines Inc.	Regina (Sask.)	07-90-6661
N° de rapport	Événement	Compagnie	Findroit	Date

### MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DES PIPELINES

- Une compagnie de pipeline a repris la conception de sa station de compression et l'a reconstruite en fonction des questions soulevées dans les avis de sécurité.
- Une compagnie de pipeline a poursuivi son étude sur le taux de propagation des fissures, de fissuration continue et l'état d'évolution des fissures, ainsi que sur les particularités de signal et la tolérance des outils de détection des fissures par suite d'une rupture. Cette compagnie a également prévu des inspections internes à la recherche de fissures sur d'autres pipelines de son réseau.
- Une compagnie de pipeline a volontairement imposé une restriction de pression sur la section de son pipeline touchée par une rupture et a procédé à une nouvelle inspection interne de cette section.

Au cours de l'année 2001, 23 accidents de Pipeline ont été signalés au BST, une augmentation de un par rapport à l'année dernière et une augmentation de deux par rapport à l'année des années 1996 à 2000. Les accident de Pipeline ont fait six blessés graves, dont quatre lors d'a été blessé grèvement dans un accident de Pipeline. Au cours des années 1996 à 2000, les accidents de Pipeline ont fait six blessés graves, dont quatre lors d'un même accident survenu en 1998.

Figure 6 – Événements de pipeline



\* AUCUNE PERTE DE VIE N'A ÉTÉ SIGNALÉE POUR LA PÉRIODE DE 1997 À 2001.

NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS

- Transports Canada a affirmé qu'il proposera que des modifications soient apportées aux Normes d'électricité régissant les navires pour traiter de la conformité des installations électriques des systèmes d'alarme du groupe moteur d'appareil à gouverner.
- Transports Canada se propose de présenter une recommandation à l'Organisation maritime internationale concernant les dispositifs électriques des systèmes d'appareil à gouverner.
- Transports Canada travaillera de concert avec la Garde côtière canadienne (GCC) et le Service hydrographique du Canada afin de publier un *Bulletin de la Sécurité des navires* pour sensibiliser davantage la communauté à l'utilisation d'un niveau de référence et du système de position-nement global (GPS) pour la détermination de la position.
- Une société de classification utilisera l'information liée au largage prématuré d'un radeau de sauvetage pour prévenir ce type d'accident.
- Transports Canada a ajouté le nom d'un navire dont les registres d'entretien étaient incorrects à sa liste de navires d'intérêt particulier. Les administrations de pilotage doivent aviser les inspecteurs de Transports Canada lorsque le navire signale qu'il s'apprête à entrer dans les eaux canadiennes.
- Une commission portuaire exige que les navires utilisent trois remorqueurs pour accoster
  à un quai en particulier jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles procédures d'accostage.
- Le propriétaire d'un petit navire à passagers a préparé une liste de vérification obligatoire qui comprend le nombre de passagers à bord et la vérification de la fermeture des robinets de vidange, procédure qui doit être utilisée avant chaque appareillage. Le propriétaire a fait des modifications au navire pour empêcher l'eau d'y pénétrer.
- Le propriétaire d'une flotte de navires a émis un bulletin de sécurité au personnel de tous ses navires. Le bulletin porte sur l'inspection des systèmes d'alimentation en carburant sur les moteurs en question. Les moteurs ont également été modifiés afin de prévenir les fuites de carburant et les incendies.
- Le propriétaire d'un navire a révisé ses procédures d'inspection relatives aux axes de piston de la machine principale.

- Transports Canada est d'accord avec cette recommandation.
- Le Règlement modifiant le Règlement sur l'équipement de sauvetage est entré en vigueur en mai 2001. Le règlement permet maintenant aux navires à passagers de moins de 25 m de longueur de fournir des exposés sur la sécurité avant le départ plutôt que d'afficher des plans d'équipement de sauvetage. Transports Canada procède actuellement à d'autres modifications qui exigeront que des exposés de sécurité soient donnés avant le départ sur tous les navires à passagers canadiens.
- Transports Canada procède actuellement à des modifications au Règlement sur l'équipement des sauvetage qui exigeront que tous les navires de moins de 25 m de longueur transportent des radeaux de sauvetage qui peuvent se dégager librement si le navire coule. Comme mesure provisoire, Transports Canada a publié le Bulletin de la Sécurité des navires 03/2001, qui recommande que tous les navires prennent les mesures nécessaires pour que leurs radeaux puissent se dégager librement.
- Transports Canada modifiera le Règlement sur l'équipement de sauvetage pour que l'équipement de sauvetage soit entreposé à un endroit facile d'accès. Un prochain Bulletin de la Sécurité des navires sensibilisera davantage la communauté à ce sujet.
- Transports Canada fera une étude de la situation pour déterminer s'il est nécessaire d'installer des systèmes d'alerte en cas de détresse plus efficaces sur les petits navires à passagers.
- Évaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

### AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR MARITIME

- Transports Canada réévalue les meilleurs moyens de communiquer les renseignements liés à la sécurité aux groupes ciblés à qui ils seraient les plus profitables.
- Une administration de pilotage a affirmé qu'elle améliorera son programme de formation des pilotes de manière à tenir compte de la formation et de l'expérience des pilotes ainsi que de leur niveau de fatigue.
- Un grand employeur procède actuellement à la révision de ses procédures d'exploitation relatives à la surveillance des aptitudes physiques et mentales des employés qui occupent des postes critiques pour la sécurité.
- Les propriétaires de deux petits navires à passagers ont adopté une politique en matière de sécurité pour les passagers en fauteuil roulant. Quatre exploitants de navires ont obtenu volontairement le brevet de capitaine avec restrictions.
- Transports Canada a prolongé son Programme provisoire de conformité des petits navires à passagers jusqu'au 31 décembre 2002. Ce programme est entré en vigueur en juin 1999 et devait prendre fin le 31 décembre 2000.
- Transports Canada a révisé un programme d'examen oral concernant les brevets avec restrictions qui utilise une feuille d'évaluation établie d'après les navires concernés et le secteur des opérations.

### REPONSES AUX RECOMMANDATIONS DANS LE SECTEUR MARITIME

#### 10-10M

- Transports Canada est d'accord avec cette recommandation.
- Transports Canada publiera des rapports d'étape semestriels pour tenir le public au courant de la situation de chaque initiative. Ces rapports d'étape seront publiés jusqu'à ce que toutes les initiatives aient été menées à terme.
- Transports Canada publiera des mises à jour des mesures de sécurité qu'il compte prendre en réponse à cette recommandation, par la voie de communiqués et sur son site Web. Les rapports d'étape seront distribués lors des réunions du Conseil consultatif maritime canadien qui se tiennent en mai et en novembre de chaque année.
- Évaluation du Bureau : Réponse entièrement satisfaisante.

### SO-rom

- Transports Canada est d'accord avec l'esprit de cette recommandation.
- Certaines dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada sont conçues dans le but de s'assurer qu'aucun certificat n'est délivré à un navire s'il y a raison de croire qu'il n'est pas en état de navigabilité.
- Les inspections réglementaires doivent se conformer aux règles stipulées dans la Loi sur la marine marchande du Canada.
- En 1999, Transports Canada a instauré le Programme de contrôle et d'inspection des petits bâtiments pour pouvoir concentrer ses ressources d'inspection sur les navires et les exploitants qui posent un plus grand risque à la sécurité maritime.
- Transports Canada a élaboré le manuel Sécurité maritime: Manuel de la qualité dans le cadre
  du Programme de contrôle et d'inspection des petits bâtiments. Ce manuel précise les exigences
  concernant les inspections, les vérifications et le traitement des données et décrit la façon dont
  doivent être menées les inspections, la façon de surveiller le niveau de conformité, ainsi que
  doivent etre doivent recevoir les inspecteurs.
- Le rapport d'étape public du 6 février 2002 indique que Transports Canada élabore actuellement un programme de formation qui porte expressément sur l'inspection des petits navires à passagers et qui cherche à inculquer une solide culture de la sécurité dans le milieu maritime.
- Transports Canada s'est engagé à améliorer la qualité et le contrôle des inspections pour s'assurer que les lacunes sont rapidement décelées, signalées et corrigées, et pour que les inspecteurs accordent plus d'importance à la culture de la sécurité en vérifiant le rendement des opérations et de l'équipement ainsi que les facteurs normatifs de réglementation.
- Evaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

### RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2001-2002 DANS LE SECTEUR MARITIME (SUITE)

sécurité prises		la réponse		
Mesures de	Evaluation du Bureau	Sommaire de	Recommandation	Dossier

du prochain exercice Le ministère des Pêches devrait faire connaître Transports Canada

bonne connaissance anu Inammeton tion de plaisance, sécurité et de navigabase en matière de une connaissance de tences suffisantes et possèdent des compéd'autre de la frontière plaisance de part et d'embarcations de que les conducteurs permettre de s'assurer façons qui pourraient Etats-Unis, examine des publics compétents des financier. cert avec les pouvoirs et des Océans, de con-

prévenir les abordages ruoq 27e1 əb lenoit -6n Règlement interna-

иәш иә

SO-LOM

(97ius) EE10W66M

### RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2001-2002 DANS LE SECTEUR MARITIME (SUITE)

Transports Canada a travallé avec l'industrie pour mettre au point des feux de navigation mieux adaptés aux chalands. En janvier 2002, Transports Canada a accepté l'utilisation d'un nouveau feu portable ayant une intensité et une portèe lumineuses supérieures.		Transports Canada devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.	Mo1-04 Le ministère des Transports, en collabo- ration avec le Council of Marine Carriers et d'autres représentants de l'industrie, s'assure que les remorqueurs et les remorqueurs et les remorqueurs et portée lumineuse de portée lumineuse de	M99W0133 Abordage entre l'embarcation de plaisance <i>Sun Boy</i> et le remorqueur ose Narvaez et le chaland <i>Texada B.C.</i> Chaland Texada B.C. Port de Vancouver (CB.)
Transports Canada a proposé des modifications à la réglementàtion, et certaines d'entre elles sont entrées en vigueur le 14 mars 2002, notamment celles concernant les exposés sur la sécurité avant le départ et les dispositifs à dégagement hydrostatique pour les radeaux de sauvetage. Transports Canada a émis le bulletin de la Sécurité des navires 07/2001 pour souligner l'impour souligner l'impourant de la facilement de ranger endroits clairement de indiqués et facilement accessibles.	noitnətni ənu ətonəQ ətnesisfzites	Transports Canada est d'accord avec la est d'accord avec la recommandation. Transports Canada a fait savoir que des aux règlements en vue d'exiger que des exposés sur la sécurité soient donnés au départ, de tous les petits bâtiments à passagers et en vue d'exiger petits bâtiments à passagers et en vue d'exiger petits bâtiments à passagers et en vue d'exiger que l'équipement de sauvetage soit entreposé à un endroit facile de sauvetage soit entrepour déterminer s'il des savetèmes d'alerte est nécessaire d'installer entraces d'alerte plus efficaces sur les petits navires à passagers.	Le ministère des Transports oblige les petits navires à passagers à faire des exposés sur la sécurité avant l'appareillage et oblige ces navires à être équipés d'un radeau de sauvetage pouvant être déployé rapidement et facilement, d'équipement de sauvetage ment, d'équipement permettant de signaler accessible et de moyens permettant de signaler immédiatement immédiatement situation d'urgence.	(9jius) ££00⊃00M
Mesures de securité prises	Évaluation du Bureau	Sommaire de la réponse	Recommandation	Dossier

### RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2001-2002 DANS LE SECTEUR MARITIME

## RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES APPROUVÉS EN 2001-2002


MOOMO104	Tn9m9rived D	Bateau de pêche	IV new2 gniyl⊐	Au large de Yarmouth (NÉ.)	10-01-0002
		Navire de la GCC	nottina		10 01 0002
		déchargeur	),. <i>9</i>	lac Érié (Ont.)	
6900D00W	Heurt violent	Vraquier auto-	noruH ⊃itnelt△	Passage Pelée,	SZ-60-000Z
N - 100 Residentiality ( ) in households and a few companying from the contract of the bid debalance	mortel	bêche	OPPORTUNITIES CARACTER STANDARD CONTROL OF STA		
M00W0230	Accident	Bateau de	Star Queen	Fleuve Fraser (CB.)	90-60-0007
		béche		nosbuH'b sied sl	
8000H00M	- A sombré	Bateau de	petevA	Ab tsəuo əviA	2000-08-25
CC002001A1	2621112		6	(JnO)	THE PARTY OF THE P
M00C0023	Talonnage	Navire-citerne	tse90plA	Chenal Amherstburg	2000-08-10
M00C0033	Mauriaye	bassagers	11 112 10 11 2 11 11	(.jnO)	
MOOCOOSS	Naufrage Maufrage	Navire à	True North II	Baie Georgienne	91-90-0002
M0070043	Chute par- dessus bord	Navire à passagers	ואווסט חמרוו ובמת	Outaouais, Hull (Qc)	71 60 0007
270010071	bord (à quai)	pêche <u>ś cyiveld</u>	ueaniteD ssiM	Rivière des	21-20-0002
6500W00M	é triabissA	9b usətsa	C-J0Y	Port Alberni (CB.)	C1C0-0007
		Chaland	T.L. Sharpe	(a ) igadly troa	2000-03-13
	quod un	pacied	caseys 11	(:a : 2) 135D11	
M00W0005	àthuad A	Remordueur	IIX deJ eag	Bras nord du fleuve Fraser (CB.)	2000-01-15
	77 1 7	Remordueur	Escort Eagle	ormolf the based sead	2000 01 15
		Remordueur	Seaspan Pacer		
	qessans pord		rosen acaseos		
M99F0038	Chute par-	Chaland	neəunr	(notpniidseW) əltteə2	87-71-6661
	et naufrage	1 1 13		de Hnausa (Man.)	36 61 0001
M99C0048	Envahissement	Skiff	(mon snas)	Au large du port	27-01-6661
		Chaland	Texada B.C.		
		Remordueur	zəenjen əsor		
		apnesielq ab		(CB.)	
M99W0133	Abordage	Embarcation	Koquns	Port de Vancouver	۷0-80-6661
				Fraser (CB.)	
01104466141		de la GCC		bras sud du fleuve	
9110W66M	Heurt violent	- Aéroglisseur	Yeyis	letée Steveston,	91-70-9991
		Chaland	F00 WotviA		
8700W66M	Heurt violent	Remordueur	M ensed2	(.8) noissiM	70-90-6661
	échoué)			St. Marys (Ont.)	
8000D66W	Sed 129's 9n)	Vraquier	ווטוכוום ו ווספר	Johnson, rivière	
300030074	opeddoleT	V.radillor	nəisine9 neəl	Près de la pointe	1999-04-23
8500W66M	Talonnage	Vraquier	EisesA 9de	Port de Prince Rupert (CB.)	CO +0 CCC1
	eodne	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ejsesy odes		60-70-6661
	el é saineve 19			rivière St. Marys (JnC)	
M99C0005	Échouement	Vraquier	oinetnop!A	Pointe Johnson,	90-70-6661
M98L0139	Incendie	Cargo	Southgate	Grande-Anse (Qc)	97-01-8661
Z600786W	Echouement	Vraquier	rederal Fraser	Lévis (Qc)	70-80-8661
				Saint-Laurent (Ont.)	22 22 2001
			Refiner	Thompson, fleuve	
M98C0004	Échouement	Navire-citerne	Епегсћет	Au large de l'île	70-40-8661
9200726W	Renversement	etoliq-ueeted	V nemiveN	Port de Québec (Qc)	Z0-80-Z661
N° de rapport	źvénement	Type de navire	Nom du navire	Endroit	Date

### ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2001-2002 SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

	des îles de la Madeleine (Qc)				
61-80-200	32 nm au nord	Lake Carling	Vraquier	. ndwoi isə,s	MOZLOOZ1
	Belle Isle (TN.)		bêche		
71-50-200	9b ts9'l 6 mn 08	Katsheshuk	Bateau de	Pibnesnlie	MOZNOOO7
				tnemenodzė	
	יחור־במתובות (עלי)			gouverner et	
91-11-100	Près de Deschaillons- sur-Saint-Laurent (Qc)		Vraquier	Défaillance de l'appareil à	MO1L0129
31 11 100	11. 1 0 1 0		bêche	op 05 00 11: 037 0	OCTOTION
97-01-100	Cape Scott (CB.)	Kella-Lee	Bateau de	èrdmos A	MO1W0253
	Pierre (Qc)		bęcye		
62-60-100	Havre Saint-	1.8 x91A	9b usətsa	Naufrage	MO1L0112
	, (.8N) ənnA		bêche	et naufrage	
50-60-100	-9inis2 9is8	9èsol nislA	Bateau de	nobnedA	MOTMOTOD
70.00.100	(JnO)	Moutons 14	bassagers	dessus bord	
20-60-100	Chutes Niagara	Saute	Navire à	Chute par-	MO1C0063
		III senebA	Remordueur		
	(	LOSZ 7Wd	Chaland		
72-80-100	Sault Ste. Marie (Ont.)	Coral Trader	ואמאווב בוובוווב	31121014 3 1021 1	6600010141
CC 80 100	oixeld o+2 +live2	Coral Trador	Mavire-citerne	Heurt violent	MO1C0029
11-80-100	Canal Welland (Ont.)	ориілл	Vraquier	Heurt violent et incendie	W01C0024
	Saint-Ours (Qc)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			130031011
67-70-100	Au large de l'île	Sast Privilege	Porte-conteneurs	Ęchouement	M01L0080
	Ottawa (Ont.)				
05.00.100	, sieuostu O	(		et submersion	
08-90-100	Rivière des	Lady Duck	9ididqmA	Envahissement	MO1C0033
61 00 100	(mark) foodument one	Rachel M	Bateau de pêche		
51-90-100	Lac Winnipeg (Man.)		Bateau de pêche		MO1C0029
£1-90-100	Lac Wascana (Sask.)	Wascana II	Catamaran	9gentuen-iseu 9	9110W10M
tl-S0-100	Au large de Goderich (Ont.)	Transfer	Maduei	26puuloini	C1 000 1 0141
001 06 17	Belle Isle (TN.)	neibene	Vraquier	Talonnage	MO1C0019
81-40-100	Au large de	әше-ј	Bateau de pêche	Abandon et naufrage	MOINOOZO
0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			14-0-1	et naufrage	0000141014
		Provmar Terminal	Navire-citerne	Heurt violent	
		Hamilton Energy	Navire-citerne	Heurt violent	
	(.tnO)				
		Utviken	Vraquier	Heurt violent	M01C0008
316 001-04-01	Port de Hamilton	4041,411	Type de navire	40.0[0]40[]	000031011

Figure 5 – Événements maritimes et nombre de morts



ce qui représente une diminution de 4 % par rapport à 2000 (250) mais une augmentation de 36 % par rapport à la moyenne des années 1995-1999 (176). Cette augmentation est principalement attribuable à un accroissement des pannes mécaniques et des situations très rapprochées signalées par l'industrie maritime.

navires perdus en 2001 (46) a augmenté par rapport à 2000 (37) mais a diminué légèrement par rapport à la moyenne des années 1996 à 2000 (50).

Au cours de l'année 2001, 239 incidents maritimes ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements,



Au cours de l'année 2001, on a enregistré 517 accidents maritimes, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente (525) et une baisse de 12 % par rapport à la moyenne des années 1996 à 2000 (587). Il s'acit du nombre le plus bas en 25 ans.

en 2001. Au cours de l'année 2001, le taux d'accidents (par tranche de 1 000 voyages au Canada) mettant en cause des navires de commerce immatriculés à l'étranger a connu nne légère baisse par rapport à 2000, passant de 2,05 à 1,78. Les taux d'accidents ont chuté de quelque 16 % et 41 % respectivement au cours des cinq dernières années puisqu'en 1996, le taux d'accidents aux navires de commerce immatriculés au Canada était de 4,27, alors que le taux d'accidents au Canada mettant en cause des navires de commerce immatriculés au Canada mettant en cause des navires de commerce immatriculés al l'étranger était de 3,02.

Au cours de l'année 2001, les accidents aux navires ont fait 17 morts, et les accidents à bord de navires ont fait 17 morts. Sept accidents mortels ont fait des victimes multiples. En 2000, les accidents aux navires avaient fait 16 morts, et les accidents à bord de navires avaient fait 15 morts. La moyenne pour la période comprise entre 1996 et 2000 a été de 15 morts par année par suite d'accidents aux navires et de 13 morts découlant d'accidents perdus at cours de navires. Le nombre de navires perdus a chuté régulièrement au cours des pordus a chuté régulièrement au cours des perdus a chuté régulièrement au cours des la chuté régulièrement au chuté ré

Près de 90 % des accidents sont des accidents aux navires, c'est-à-dire des échouements, des heurts violents, des abordages, des incendies et des naufrages. Au cours de l'année 2001, on a enregistré 458 accidents aux navires, soit une diminution de 45 % par rapport à 1992 (840). Depuis 1992, en effet, les accidents aux navires ont enregistré une baisse de 6 % par année. Cette tendance à la baisse coincide avec le ralentissement continu des activités de pêche et avec une réduction du niveau des mouveet avec une réduction du niveau des mouveau des navires de commerce immatriculés aux cans des navires de commerce immatriculés aux candas.

L'autre catégorie d'accidents maritimes, soit les accidents à bord de navires, répertorie les accidents touchant des personnes qui font des chutes, sont électrocutées ou subissent des blessures nécessitant l'hospitalisation. Au cours de l'année 2001, le nombre d'accidents à bord de navires a diminué par rapport à 2000, passant de 77 à 59. La moyenne des années 1996 à 2000 est de 65.

Le taux d'accidents (par tranche de 1 000 voyages) mettant en cause des navires de commerce immatriculés au Canada a augmenté légèrement, passant de 3,24 en 2000 à 3,60

De 1992 à 2000, le nombre de bateaux de pêche détenteurs de permis délivrés par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) à diminué de 3,8 % par année. Le MPO n'a pas encore calculé les chiffres de l'année précédente. D'autre part, le nombre de voyages effectués par des navires de commerce canadiens a connu une baisse de 10,5 % depuis 1992.

### COOPÉRATION INTERNATIONALE ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES

La mission du BST consiste à promouvoir la sécurité des transports au Canada et à l'échelle internationale. C'est pourquoi des représentants du BST participent à des symposiums sur la sécurité, à des forums internationaux sur la sécurité des transports et à des enquêtes au niveau international.

Le BST participe toujours activement aux enquêtes sur deux accidents de transport qui ont suscité un grand intérêt. D'abord, en tant qu'observateur accrédité pour le Canada dans l'enquête sur l'accident du vol 236 d'Air Transat survenu à Lajes, dans les Açores, au Portugal, et ensuite, en tant qu'enquêteur principal dans l'enquête sur l'accident du vol 111 de Swissair survenu au large de Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. Le BST s'est vu décerner le prestigieux prix Jerome F. Lederer de l'Association internationale des enquêteurs de la sécurité aérienne (ISASI) pour souligner la façon dont il a mené internationale des enquêteurs de la sécurité aérienne (ISASI) pour souligner la façon dont il a mené ortte enquête des enquêteurs de la sécurité action de méthodes non traditionnelles qui ont engendré des avancées technologiques dans le domaine des enquêtes sur les accidents d'aviation.

Lors de cette réunion de l'ISASI, le président a été l'orateur principal et le personnel d'enquête a présenté des séminaires sur les nouvelles techniques d'enquête et sur les enseignements qui se dégagent des enquêtes en cours. Le président du BST a aussi participé à la conférence internationale sur la sécurité des transports tenue en Italie où il a prononcé le discours principal. Le personnel du BST a aussi participé à d'autres rencontres internationales sur les transports; il a notamment participé au Forum international des enquêteurs sur les accidents maritimes, à la conférence de l'Organisation maritime internationale et à celle de l'Organisation civile internationale.

Figure 4 – Evaluation des réponses aux recommandations

Intention

entièrement

2001-2002 Attention

ab atnasiafsitas

	satisfaisante accordée à la lacune	corriger la lacune	e la lacune	accordée à la lacune		
Marine	l	7	0	0	0	3
Pipeline	0	0	0	0	0	0
lisA	l	L	l	0	0	6
noitsivA	0	S	. 0	0	0	S
letoT	۲	71	l .	0	0	

satisfaisante accordée

Attention en partie

non noitnettA

A évaluer Total

*<u>atnesisfaites</u>* 

#### RELATIONS AVEC LE MONDE DES TRANSPORTS AU CANADA

Inioi

Corporate Aviation Safety Seminar (CASS) 2001. réunions techniques portant sur la sécurité des transports; le BST a notamment participé au transport au Canada, le personnel et les membres du BST participent à des conférences et à des Pour se tenir au fait des changements technologiques et maintenir le contact avec l'industrie du


associations de propriétaires de navires à passagers. peu partout au pays avec des pêcheurs, des exploitants commerciaux et des représentants des de pêcheurs des provinces de l'Atlantique. Le personnel a également participé à des réunions un canadien, à l'Association canadienne des propriétaires de navires à passagers et aux associations Le personnel du secteur maritime a présenté des communications au Conseil consultatif maritime

du Manitoba a reçu la formation en méthodologie d'enquête offerte par le BST. mes de réglementation ferroviaire des provinces de l'Ouest. De plus, un enquêteur de la province participants au symposium sur la sécurité ferroviaire en Ontario, ainsi qu'aux représentants des organistransports de surface de Transports Canada, aux représentants de Transport sur Rail au Québec, aux notamment à l'Association des chemins de fer du Canada, aux directeurs régionaux du secteur des a présenté des communications sur le BST à divers groupes et organismes concernés par la sécurité, la réunion annuelle des organismes de réglementation ferroviaire des provinces de l'Ouest. Le personnel de l'industrie ferroviaire et des organismes de réglementation. Un représentant du BST a participé à Le personnel du secteur ferroviaire a tenu des rencontres officielles et informelles avec des représentants

Association et à l'Association québécoise des transporteurs aériens. Le personnel du secteur de l'aviation a présenté des communications à la Morthern Air Transport

la Semaine nationale des transports à Montréal (Québec). sur l'accident du vol 111 de Swissair. De plus, il a prononcé l'allocution de clôture dans le cadre de de la diffusion publique de la quatrième série de recommandations de sécurité découlant de l'enquête Elgin (Ontario) du rapport d'enquête sur le naufrage du True Morth II. Il a également pris la parole lors sur le déraillement d'un train de Via Rail Canada à cet endroit et lors de la diffusion publique à Port Le président était présent lors de la diffusion publique à Thamesville (Ontario) du rapport d'enquête





NOMBRE D'ENQUÊTES TERMINÉES MOMBRE D'ENQUÊTES EN COURS


Figure 3 - Mesures de sécurité prises par le BST

lstoT	91	٤٤	
noitsivA		tl	8
lisA	Þ	L	8
Pipeline	0	7	0
Marine	S	<b>ヤ</b> し	
2001-2002	<sup>5</sup> snoit sbriammo 29 A	è±i1usès 9b sivA	Lettres d'information sur la sécurité

sur la réponse de l'organisme canadien. donné lieu à une réponse au Canada et à l'étranger, l'évaluation du Bureau se fonde principalement chaque réponse et évalué à quel point la situation avait été réglée. Lorsqu'une recommandation a la situation ou de préciser les raisons motivant l'absence de mesures correctives. Le Bureau a examiné dans les 90 jours, de prévenir ce dernier par écrit, de toute mesure prise ou envisagée pour corriger des transports, tout ministre fédéral qui prend connaissance de recommandations du Bureau est tenu, En vertu de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité

### ÉVÉNEMENTS, ENQUÊTES ET MESURES DE SÉCURITÉ

Au cours de l'année 2001, 1 959 accidents et 1 448 incidents ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements du Règlement sur le BST<sup>7</sup>. Il y a eu par ailleurs 643 rapports volontaires sur des incidents. Le nombre total d'accidents en 2001 a diminué de 2 % par rapport aux 2 000 accidents signalés en 2000 et de 9 % par rapport à la moyenne des années 1996-2000 (2 156).



TZB us sėlsnęis stnementy – f enupi

Tous les événements signalés ont été analysés selon la Politique de classification des événements du Bureau, dans le but de déterminer lesquels présentaient les meilleures possibilités d'amélioration de la sécurité. Le Bureau a entrepris des enquêtes sur 92 des quelque 4 000 événements qui lui ont été signalés au cours de l'exercice 2001-2002. Au cours de l'exercice financier 2001-2002, 110 enquêtes ont été terminées comparativement à 87 l'année précédente². Le nombre d'enquêtes en cours est passé de 177 au début de l'exercice à 159 à la fin. L'information sur tous les événements signalés a été saisie dans la base de données du BST pour y être archivée, mais aussi pour l'analyse des tendances et la validation des lacunes de sécurité.

<sup>1</sup> Bien que les activités du Bureau soient celles de l'exercice 2001-2002, les statistiques sur les événements se rapportent à l'année civile 2001. Les comparaisons se font généralement par rapport aux chiffres des 5 ou des 10 dernières années. Voir l'annexe A pour la définition des termes accident, incident et événement.

<sup>2</sup> On considère qu'une enquête est terminée lorsque le rapport final sur cette enquête est publié (plutôt que lorsque le rapport est approuvé).

#### **HAUTE GESTION**

noznidətul. L	Directeur, Ingénierie
D. Verreault	Directeur, Enquêtes aéronautiques
	Directeur, Enquêtes ferroviaires / de pipeline
F. Perkins	Directeur, Enquêtes maritimes
J. L. Laporte	Directeur, Services intégrés
G. Hunter	Directeur général, Analyse et stratégies de l'inform
W. Tucker	Directeur général, Coordination des enquêtes
Parding A.	Avocat général
D. Kinsman	Directeur exécutif

#### **MISSION DU BST**

La Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports établit les paramètres juridiques qui régissent les activités du BST.

La mission du BST consiste à promouvoir la sécurité des transports :

- en procédant à des enquêtes indépendantes, y compris des enquêtes publiques, sur certains événements de transport, afin d'en dégager les causes et les facteurs
- en constatant les manquements à la sécurité
- en faisant des recommandations sur les moyens d'éliminer ou de réduire ces manquements
- en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes et de ses conclusions

Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

### Indépendance

Pour favoriser la confiance du public à l'endroit du processus d'enquête sur les accidents de transport, l'organisme d'enquête doit non seulement être objectif, indépendant et libre de tout conflit d'intérêts, mais aussi perçu comme tel. Le BST se démarque donc avant tout par son indépendance. Le Bureau relève du Parlement par l'intermédiaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et il est indépendant des autres organismes gouvernementaux et des ministères. Son indépendance assure la parfaite objectivité de ses conclusions et de ses recommandations. Elle repose sur sa compétence, sa transparence et son intégrité ainsi que sur l'équité de ses méthodes.

#### MOT DU PRÉSIDENT

Grâce à son professionnalisme et à ses connaissances technologiques, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) s'est construit une solide image et jouit dorénavant d'une réputation enviable. Et c'est grâce à son statut d'indépendance qu'il a pu devenir un chef de file à part entière.

Malgré ce qu'il a accompli jusqu'ici, le BST ne ménage pas ses efforts pour trouver d'autres moyens qui pourraient lui permettre d'améliorer son image de précurseur de la sécurité auprès des Canadiens et du monde du transport. L'engagement du gouvernement fédéral à adopter une attitude plus axée sur les citoyens, les valeurs et les résultats ainsi que la détermination du gouvernement en matière de responsabilité financière serviront d'assises aux améliorations que le BST compte réaliser. Pour poursuivre sur cette lancée, le BST a modifié la présentation de son rapport annuel au Parlement, à la demande de ses lecteurs. Cette année, les textes sont plus courts et les tableaux plus nombreux pour rendre la lecture plus facile.

Fort de ses réalisations, le BST est déterminé à améliorer la sécurité du réseau de transport pour permettre à tous les Canadiens de voyager en sécurité. Le public manifeste beaucoup d'intérêt pour les accidents de transport. Après un accident, le grand public s'attend à ce que le BST intervienne rapidement et détermine des mesures préventives pour éviter un autre accident similaire. Les entre-prises canadiennes fournissent de plus en plus d'équipement de transport et de services de transport à l'étranger. En vertu des accords internationaux, le BST est tenu de représenter le Canada lors de la tenue d'une enquête sur un accident survenu à l'étranger mettant en cause un produit canadien. Avec l'apparition de plus en plus importante de ces produits sur le marché international, on peut s'attendre à un accroissement des activités du BST à l'étranger.

Avec la mondialisation de l'industrie du transport, les bureaux d'enquête indépendants et les organismes de sécurité de nombreux pays sont appelés à travailler ensemble à la promotion de la sécurité du transport et à l'établissement de normes de sécurité, ce qui lui permet de partager ses connaissances quande famille internationale d'organismes de sécurité, ce qui lui permet de partager ses connaissances et de bénéficier en retour de l'expertise des autres organismes. Tous ces échanges d'informations n'ont qu'un but ultime : la promotion de la sécurité à l'échelle de la planète.

Cette année, le rapport annuel du BST se concentre sur les statistiques d'accidents et d'incidents et sur les activités d'enquête et leurs résultats. Les très grands efforts déployés en vue d'améliorer la planification interne et les pratiques de gestion et pour élaborer des mesures du rendement ne sont pas présentés dans le rapport annuel de cette année. Pour de l'information à cet égard, nous vous invitons à consulter le Rapport sur les plans et les priorités et le Rapport ministériel sur le rendement qui ont été élaborés par le BST.

Bonne lecture.

Charles Simpson

### **MEMBRES DU BUREAU**

**Charles H. Simpson (président par intérim)** a acquis son expérience de la haute direction dans le secteur des transports dans le cadre de ses fonctions de vice-président exécutif de l'exploitation chez Air Canada, de président de l'Association canadienne des pilotes de ligne et de vice-président de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne.

Jonathan Seymour a acquis son expérience en gestion du secteur maritime et en politique des transports dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif du Centre maritime international de Vancouver, de directeur de différentes sociétés d'affrètement et de transport maritime, de conseiller auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique sur les politiques maritimes, et de conseiller politique et économique.



Wendy A. Tadros a acquis son expérience en matière de transport et en matière juridique dans le cadre de ses fonctions de directrice des Services juridiques de l'Office national des transports du Canada, de coordonnatrice de l'enquête « En route vers l'accessibilité— Une enquête sur les services d'autocar canadiens », et de juriste-conseil de la Commission canadienne des transports auprès de la Commission d'enquête sur l'accident ferroviaire de Hinton.



Camille H. Thériault a acquis son expérience en gestion publique à titre de Premier ministre du Mouveau-Brunswick, de ministre du Développement économique de la province et en tant que responsable du Secrétariat de l'autoroute de l'information. À cette expérience du secteur public s'ajoute son expérience de l'entreprise privée où il a œuvré auprès de la Commission d'assurance de Kent à titre de directeur général et auprès de la United Maritimes Commission d'assurance de Kent à titre de directeur général et auprès de la United Maritimes Fishermen's Cooperative à titre de vice-président.



**R. Henry Wright** a acquis son expérience en gestion et son expérience de conseiller dans le cadre de ses fonctions de vérificateur au sein du ministère des Services sociaux communautaires de l'Ontario, de cadre supérieur au sein de plusieurs organismes sans but lucratif, et de conseiller en relations avec le gouvernement.



Nota : L'honorable Benoît Bouchard, c.p., a pris sa retraite en tant que président et membre du Bureau le 31 août 2001.

### **TABLE DES MATIÈRES**

znoitinitio—A əxənnA	87
noitsivA	18
Rail	07
9niləqi9	81
	8
Événements, enquêtes et mesures de sécurité	<b>7</b>
T28 ub noissiM	ξ
Haute gestion	ξ
Mot du président	7
Membres du Bureau	L

### **FICURES**

35	8 Événements aéronautiques et nombre de morts
12	ztrom ab ardmon ta sarikivorraf stnamanàvà 🗸
81	əniləqiq əb strəmənəvə ə
6	strom əb ərdmon tə səmitirsm stramənəvə Z
9	znoitsbnammoner xus sesnogèr seb noitsulavà 4
S	TZ8 el nsq sezirq étinisés de sécurité prises par le BZT
S	səànimrət sətâupnə tə sruoo nə sətâupna S
<i>τ</i>	TZ8 us sėlsnetis stramenta 1

### RAPPORT ANNUEL AU PARLEMENT 2001-2002

Place du Centre 200, promenade du Portage 4º étage Hull (Québec) K1A 1K8

Le 3 juin 2002

L'honorable Stéphane Dion, c.p. Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada Chambre des communes Ottavva (Ontario) K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

Conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, le Bureau a l'honneur de présenter, par votre entremise, son rapport annuel au Parlement pour la période commençant le 1<sup>er</sup> avril 2001 et se terminant au 31 mars 2002.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le président par intérim,

Charles Simpson

 $\ \ \,$  Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada 2002  $\ \ \,$  ISBN 0-662-66589-6

Bureau de la sécurité des transports du Canada Place du Centre 200, promenade du Portage 4º étage (819) 994-3741 1-800-387-3557 7-800-387-3557 7-800-387-3557 7-800-387-3557 9-800-387-3557 9-800-387-3557 9-800-387-3557 9-800-387-3557 9-800-387-3557 9-800-387-357

Transportation Safety Board of Canada

siT &

Bureau de la sécurité des transports une de la sécurité des transports de la sécurité des des de la sécurité de la securité des la securité de la securité d

RAPPORT ANNUEL AU PARLEMENT

7007-1007



Canada





TRANSPORTATION SAFETY BOARD

# Annual Report to Parliament

2002-2003



**Canadä** 

Transportation Safety Board of Canada
Place du Centre
200 Promenade du Portage
4th Floor
Gatineau, Quebec K1A 1K8
(819) 994-3741
1-800-387-3557
www.tsb.gc.ca
communications@tsb.gc.ca

© Minister of Public Works and Government Services Cat. No. TU1-2003 ISBN 0-662-67246-1

### ANNUAL REPORT TO PARLIAMENT 2002-2003

Place du Centre 200 Promenade du Portage 4th Floor Gatineau, Quebec K1A 1K8 12 June 2003

The Honourable Stéphane Dion, P.C., M.P. President of the Queen's Privy Council for Canada House of Commons Ottawa, Ontario K1A 0A6

Dear Minister,

In accordance with subsection 13(3) of the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*, the Board is pleased to submit, through you, its annual report to Parliament for the period 01 April 2002 to 31 March 2003.

Yours sincerely,

Camelle H. Thorian

Camille H. Thériault Chairperson



### TABLE OF CONTENTS

Members of the Board	1
Chairperson's Message	2
Senior Management	4
Mandate of the TSB	4
Occurrences, Investigations and Safety Action	15
Marine	9
Pipeline	
Rail	
Air	
Appendix A—Glossary	
LIST OF FIGURES	
1 Occurrences Reported to the TSB	5
2 Investigations in Process / Completed	6
3 Safety Action by the TSB	
4 Board Assessment of Responses to Recomm	
5 Marine Occurrences and Fatalities	
6 Pipeline Occurrences	
7 Rail Occurrences and Fatalities	
8 Air Occurrences and Fatalities	

# MEMBERS OF THE BOARD



**Chairperson Camille H. Thériault**. Public management experience includes Premier of New Brunswick, provincial Minister of Economic Development, and responsibility for the Information Highway Secretariat. Private enterprise experience includes General Manager of the Kent Industrial Commission and Vice-President of the United Maritimes Fishermen's Cooperative.



**Member Jonathan Seymour**. Transportation policy and marine management experience includes Executive Director of International Maritime Centre–Vancouver; chartering, commercial, and general manager for several shipping companies; marine policy advisor to the British Columbia government; and policy and economic consultant.



**Member Charles H. Simpson**. Transportation executive experience includes Executive Vice-President, Operations, of Air Canada; President of the Canadian Air Line Pilots Association; and Vice-President of the International Federation of Air Line Pilots Associations.



**Member Wendy A. Tadros**. Transportation and legal experience includes Director of Legal Services for the National Transportation Agency of Canada, Inquiry Coordinator for *The Road to Accessibility: An Inquiry into Canadian Motor Coach Services*, and counsel to the Canadian Transport Commission before the Commission of Inquiry into the Hinton Train Collision.



**Member R. Henry Wright**. Management and consulting experience includes auditor for the Ontario Ministry of Community and Social Services, senior management administrator of several non-profit organizations, and consultant in government and public relations.

# CHAIRPERSON'S MESSAGE

Since its creation 13 years ago, the Transportation Safety Board of Canada (TSB) has focused on its mandate to advance transportation safety in the marine, pipeline, rail and air modes of transportation. We are committed to reviewing developments in transportation safety and identifying safety risks that we believe government and the transportation industry should address to reduce injury and loss. With each investigation we conduct, we continue to focus on improving transportation safety, today and for the future. Given the events of the past two years, and concerns with the safety and security of transportation, Canadians expect no less.

Now well into its second decade of existence, the TSB is not content to rest on its past successes and has increased its focus on future challenges. The Board has built a solid reputation and awareness of our role and mandate continues to grow. However, in order to meet the challenges of the future while continuing to build on past experience, issues such as an aging workforce and recruitment and retention need to be addressed. Like many Canadian organizations, the TSB is facing a potential loss of corporate knowledge as experienced staff retire. One of the challenges the TSB will face in the coming years will be the recruitment, training, and retention of qualified staff who are the backbone of any organization.

Advances in technology have resulted in rapid changes in transportation. The TSB needs to adapt to these changes and take advantage of these advances. This will help ensure that our investigations remain at the leading edge and that we continue to meet the expectations of our stakeholders.

March 2003 saw the completion of the investigation into the crash of Swissair Flight 111. TSB investigators have made use of many developments in technology over the course of this very complex investigation, which resulted in the Board making 23 Aviation Safety Recommendations. This was the largest, most complex aviation safety investigation the TSB has ever undertaken and required a significant investment of people, resources and time. The efforts of thousands of hardworking people from various countries, industries and regulatory authorities culminated in a comprehensive report that has changed the face of aviation safety. The lessons learned over the course of this investigation will stand us in good stead as we face the challenges of future investigations.

On the international scene, the TSB continues to be part of the International Transportation Safety Association, an affiliation of independent accident investigation agencies from countries around the world who share information and investigative skills. Information regarding various transportation occurrences is shared between countries, contributing to better international cooperation on investigations.

Also on the international front, Marine Branch staff participated in a number of International Maritime Organization safety committees and working groups, including those which involved fatigue and human element matters, and the development of carriage requirements for voyage data recorders. Air Branch staff participated in consultations and conferences on international standards and bilateral agreements and protocols with the investigation authorities of France, Iceland, Norway, Portugal, and Thailand. The assistance provided to the Portuguese authorities in the Air Transat accident has reinforced the international view of the TSB as a highly competent, independent agency.

Rail Branch staff took part in consultations and safety conferences with the investigation authorities of Australia, New Zealand, South Africa, Finland, and the United States. Pipeline staff participated in conferences with counterparts from Australia, Brazil, and the United Kingdom.

Now more than ever, as we move further into the 21<sup>st</sup> century, transportation transcends international borders, and lessons learned in one jurisdiction can be lessons learned by all.

Internally, the TSB is continuing to refine its business-planning process in order to ensure that priorities are identified and funded to enable the organization to deliver on its mandate in the most effective and efficient manner. An overall focus on management improvements is designed to help the organization prepare to meet the challenges of the future.

The Business Plan for 2002-2003 produced many excellent results throughout the year and established a solid foundation for further improvements in subsequent years. The articulation of priorities and a resource-planning cycle adapted to TSB needs, the execution of a formalized stakeholder-needs analysis, the creation of a performance-measurement structure, focussed training for investigative staff to improve the quality and timeliness of TSB safety products, and the integration of workplace and human resource issues into day-to-day management deliberations are just a few indicators of progress achieved during the past fiscal year.

In developing the business plan for fiscal year 2003-2004, the TSB will focus to a greater degree upon the measurement of outcomes. All of our business plan activities are motivated by the overriding objectives of finding ways to enhance the TSB's relevance and contribution to transportation safety in Canada and internationally, and of continuously strengthening the organization from within.

As we look back on the history of the TSB with pride, we also look forward with confidence that we will be able to meet the challenges the future may bring.

Camille H. Theriault

### SENIOR MANAGEMENT

Executive Director	D. Kinsman
General Counsel	A. Harding
Director General, Investigation Operations	T. Burtch
Director General, Information Strategies and Analysis	G. Hunter
Director, Corporate Services	J. L. Laporte
Director, Marine Investigations	F. Perkins
Director, Rail/Pipeline Investigations	I. Naish
Director, Air Investigations	D. Verreault
Director, Engineering	J. Hutchinson

#### MANDATE OF THE TSB

The Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act is the legal framework governing the TSB.

The mission of the TSB is to advance transportation safety by:

- conducting independent investigations, including public inquiries, into selected transportation occurrences to make findings as to their causes and their contributing factors;
- identifying safety deficiencies;
- making recommendations designed to eliminate or reduce safety deficiencies; and
- reporting publicly on its investigations and findings.

It is not the function of the Board to assign fault or to determine civil or criminal liability.


#### INDEPENDENCE

To encourage public confidence the investigating agency must be, and be seen to be, objective, independent, and free from any conflict of interest. A key feature of the TSB is its independence. It reports to Parliament through the President of the Queen's Privy Council for Canada and is separate from other government agencies and departments. This independence enables it to be objective in arriving at its conclusions and recommendations. The TSB's continuing independence and credibility rest on its competence, openness, and the integrity of its processes.

# OCCURRENCES, INVESTIGATIONS AND SAFETY ACTIONS

In 2002, 1812 accidents and 1374 incidents were reported in accordance with the TSB's regulations for mandatory reporting of occurrences<sup>1</sup>. There were also 657 voluntary incident reports. The number of accidents in 2002 decreased by 8% from the 1959 accidents reported in 2001 and by 13% from the 1997-2001 annual average of 2071 accidents.

Figure 1 - Occurrences Reported to the TSB



All reported occurrences were examined in accordance with the Board's Occurrence Classification Policy to identify those with the greatest potential for advancing transportation safety. Investigations were undertaken for 87 of the approximately 3800 occurrences reported to the TSB in fiscal year 2002-2003. In fiscal year 2002-2003, 109 investigations were completed, compared to 112 in the previous year. The number of investigations in process decreased to 138 at the end of the fiscal year, from 160 at the start. Average time to complete an investigation dropped slightly to 580 days in fiscal year 2002-2003, from 582 days in the previous year. Information on all reported occurrences was entered in the TSB database for historical record, trend analysis, and safety deficiency validation purposes.

While the Board's operations are for the 2002-2003 fiscal year, occurrence statistics are for the 2002 calendar year. Comparisons are generally to the last 5 or 10 years. For definitions of terms such as *accident, incident,* and *occurrence,* see Appendix A.

Investigations are considered complete after the final report has been issued.






Figure 3 – Safety Action by the TSB

2002-2003	Recommendations <sup>3</sup>	Safety Advisories	Safety Information Letters
Marine	. 5	7	17
Pipeline	0	0	1
Rail	5	6	9
Air	12	11	6
Total	22	24	33

Note: A total of eight Safety Concerns were issued for Marine in 2002. A total of six Safety Concerns were issued for Rail in 2002.

In accordance with the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*, a federal minister who is notified of Board recommendations must, within 90 days, advise the Board in writing of any action taken or proposed to be taken in response, or of reasons for not taking action. The Board considers each response, assessing the extent to which the safety deficiency was addressed.

<sup>3</sup> For definitions of terms such as recommendation, safety advisory, and safety information letter, see Appendix A.

Figure 4 - Board Assessment of Responses to Recommendations

2002-2003	FULLY SATISFACTORY ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY	SATISFACTORY INTENT TO ADDRESS SAFETY DEFICIENCY	ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY SATISFACTORY IN PART	Unsatisfactory Attention to Safety Deficiency	To Be Assessed	TOTAL
Marine	0	0	2	0	0	2
Pipeline	0	0	0	0	0	0
Rail	0	4	1	0	0	5
Air	0	3	0	0	0	3
Total	0	7	3	0	0	10

#### LIAISON WITH CANADIAN TRANSPORTATION COMMUNITY

As part of the TSB's effort to keep abreast of technological change, and to maintain contact with the transportation industry in Canada, TSB staff and Board members attend and participate in various conferences and technical meetings pertinent to transportation safety.

Marine staff made safety presentations to the Canadian Marine Advisory Council, the Association of Marine Underwriters of British Columbia, and representatives of the fishing industry of Gaspé, Quebec. Across Canada, staff also participated in meetings with the Canadian Maritime Law Association, the Society of Naval Architects and Marine Engineers, and representatives of marine operators.

Air staff provided formal briefings on the TSB's mandate, organization, and operations to the Air Transport Association of Canada, the Aerospace Industries Association of Canada, Nav Canada, the Saskatchewan Aviation Council and the Northern Air Transport Association. Staff also provided briefings to Air Canada, Jazz and WestJet air carrier operators on occurrence investigation notification, procedures, and methodology.

Rail and Pipeline staff made presentations to the Railway Association of Canada, Transport Canada, University of New Brunswick Transportation Group, and western provincial rail safety regulators. The presentations related to the mandate of the TSB and the manner in which the Board's business is conducted.

# INTERNATIONAL COOPERATION AND KNOWLEDGE TRANSFER

The TSB's mission is to advance transportation safety, not only in Canada but also worldwide. This cooperation comes in many forms: participation in safety symposiums, international safety organizations, and international investigations.

In 2002, the TSB continued as the lead investigator into the Swissair Flight 111 accident off Peggy's Cove, Nova Scotia. The Swissair 111 report, released 27 March 2003, was the most exhaustive investigation ever undertaken by the TSB. During the investigation, the Board led the efforts of thousands of individuals from various countries, companies and regulatory authorities. The report was four years in the making—due in large part to a complex underwater salvage effort in which 98% of the aircraft was recovered—and provides the world with one of the most detailed aviation disaster accounts ever compiled. The TSB also participated in the inquiry of another high-profile transportation accident as the accredited observer for Canada at the investigation into the Air Transat Flight 236 accident in Lajes, Azores (Portugal).

Significant safety advances were made from the earliest stages of the investigation, as the TSB acted immediately to inform the aviation community once any safety deficiencies were identified. In all, the Board issued 23 Aviation Safety Recommendations, Aviation Safety Advisories, and Aviation Safety Information Letters related to the Swissair investigation—the greatest contribution ever made by Canadians to international aviation safety.

TSB staff also attended other international transportation meetings, including those of the Marine Accident Investigators International Forum, the International Maritime Organization, the International Civil Aviation Organization and the International Society of Air Safety Investigations. The Marine branch continues to participate in the presentation of marine accident investigation courses sponsored by the IMO and given annually at the International Maritime Academy in Trieste, Italy.

Rail Branch staff took part in consultations and safety conferences with the investigation authorities of Australia, New Zealand, South Africa, Finland, and the United States. Pipeline staff participated in conferences with counterparts from Australia, Brazil, and the United Kingdom.

Documentation of human factors in investigation, investigating for fatigue and the TSB's investigation methodology was sent to rail regulatory/investigative agencies in South Africa and South Korea. Copies of TSB investigation reports on railway subgrade failure were forwarded to the Swedish Railway Inspection Board.



# ANNUAL STATISTICS

The number of marine accidents was at its lowest since 1975, with a total of 483 reported to the TSB in 2002. This represents a 7% decrease from the 2001 total of 517 and a 14% decrease from the 1997-2001 average of 559. Marine fatalities totalled 26 in 2002, down from 34 in 2001 and the 1997-2001 average of 33.


Shipping accidents, which accounted for 93% of marine accidents, totalled 447 in 2002, down from 458 in 2001 and the 1997-2001 average of 494. Half of all vessels involved in shipping accidents were fishing vessels. Accidents to persons aboard ship, which comprise the other 7%, and include falls, electrocution, and other types of injuries requiring hospitalization, showed a 39% decrease over the 2001 total of 59 and a 45% decrease over the 1997-2001 average of 65.

In 2002, the Canadian commercial vessel accident rate was 4.29 per 1000 trips, a 2% increase over the 2001 rate of 4.21, and a 21% increase over the 1997-2001 average of 3.54. The 2002 foreign commercial vessel accident rate was 1.61 per 1000 trips, a 13% decrease compared to the 2001 rate of 1.84, and a 23% decrease from the 1997-2001 average of 2.09.

In 2002, shipping accidents resulted in 17 fatalities, equal to last year and down two from the 1997-2001 average. Accidents aboard ship resulted in 9 fatalities, compared to 17 in 2001 and the 1997-2001 average of 14. Five shipping accidents and one accident aboard ship resulted in multiple fatalities.

Twenty-five vessels were reported lost in 2002, a considerable decrease over the 51 reported lost in 2001 and the 1997-2001 average of 48. This decrease is mainly accounted for by a decrease in lost vessels under 60 gross tons.

In 2002, 172 marine incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements. This represents a 28% decrease from the 2001 figure of 239 and a 13% decrease over the 1997-2001 average of 197. This decrease is primarily attributable to a reduction in reported mechanical failures and close-quarters situations.



# MARINE INVESTIGATIONS STARTED IN 2002-2003

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	VESSEL(S)	Түре	EVENT	OCCURRENCE No.
2002.04.01	Sechelt Rapids, BC	(no name)	Open rental boat	Capsizing	M02W0049
2002.04.13	Gabriola Island, BC	Bowen Queen	Passenger/vehicle	Steering control failure	M02W061
2002.04.21	St. Lawrence River, near Morrisburg, ON	Progress	Tug	Striking	M02C0011
2002.05.15	Anstruther Lake, Apsley, ON	(no name)	Workboat	Sinking	M02C0018
2002.05.22	Île de Grâce, QC	Vaasaborg	General cargo	Grounding	M02L0039
2002.06.11	Malaspina Strait, BC	Bruce Brown	Log salvage	Capsizing	M02W0089
2002.06.23	Ottawa River, Hull, QC	Lady Duck	Amphibious	Sinking	M02C0030
2002.07.08	Near Brasseau Bay, BC	Fritzi-Ann	Fishing	Capsizing	M02W0102
2002.07.16	Traverse Verchères, St. Lawrence River, QC	Kent	Bulk carrier	Fall overboard	M02L0061
2002.08.04	White Islets, BC	Statendam	Passenger	Fire	M02W0135
2002.08.13	Sandheads, BC	Cap Rouge II	Fishing	Capsizing	M02W0147
2002.10.12	South Shore Canal, St. Lawrence River, QC	Stellanova Canadian	General cargo  Bulk carrier	Collision	M02C0064
		Prospector			
2003.02.26	Batiscan, St. Lawrence River, QC	Great Century	Bulk carrier	Grounding	M03L0026

# MARINE REPORTS APPROVED IN 2002-2003

DATE	VESSEL(S)	EVENT	Report No.
1999.06.29	Marabell 8	Capsizing with loss of life	M99W0095
2000.04.11	Millenium Yama	Main-engine failure	M00L0034
2000.08.14	Mersey Venture	Uncontrolled descent of freight elevator	M00M0083
2000.10.18	Fossnes	Grounding	M00L0114
2001.01.09	Alligator Victory	Fatal accident	M01W0006
2001.02.03	Thebaud Sea	Fire in starboard engine room	M01M0005
2001.04.19	Fame	Flooding and sinking	M01N0020
2001.06.13	Wasca II	Near sinking	M01W0116
2001.06.30	Lady Duck	Taking on water and sinking	M01C0033
2001.07.30	Cast Privilege	Grounding	M01L0080
2001.08.11	Windoc	Striking and subsequent fire on board	M01C0054
2001.11.16	Cedar	Steering-gear failure and subsequent grounding	M01L0129
2002.04.13	Bowen Queen	Malfunction of automatic steering control	M02W0061

# MARINE RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2002-2003

RESPONSE

BOARD SAFETY

OCCURRENCE NO. RECOMMENDATIONS

		SUMMARY	ASSESSMENT OF RESPONSE ACTION	ACTION TAKEN
M01C0054	M02-01 The St. Lawrence Seaway Management Corporation reassess and clearly identify safety-sensitive positions in their organization in which incapacity due to impairment could result in direct and significant risk of injury to the employee, others or the environment.	To be reported next fiscal year.		
M01C0054	M02-02 The St. Lawrence Seaway Management Corporation establish programs and policies which are pro-active and promote early detection of impairment and safety risk of employees occupying safety-sensitive positions by management, supervisors or peers and which provide an effective mechanism for remedial action.	To be reported next fiscal year.		
M01C0054	M02-03 The St. Lawrence Seaway Management Corporation conduct, in collaboration with the other appropriate authorities and organizations, exercises to respond to vessel-related emergencies which may be encountered within the Seaway, including the Welland Canal, in order to evaluate the preparedness for responding to a major vessel-related emergency.	To be reported next fiscal year.		
M01C0054	M02-04 The Department of Transport ensure that overall preparedness is appropriate for responding to vessel-related emergencies within the Seaway.	To be reported next fiscal year.		
M01C0054	M02-05 The St. Lawrence Seaway Management Corporation ensure that physical and administrative defences are in place to ensure that Seaway bridges are prevented from coming into contact with transiting vessels.	To be reported next fiscal year.		

# RESPONSES RECEIVED IN 2002-2003 TO RECOMMENDATIONS

OCCURRENCE	RECOMMENDATION	RESPONSE SUMMARY	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE ACTION	SAFETY ACTION TAKEN
M99W0133	M01-04 The Department of Transport, in collaboration with the Council of Marine Carriers and other industry representatives, ensure that tugs and tows are equipped with navigation lights that meet the safety range of visibility.	Transport Canada (TC) agreed with recommendation M01-04 and needs to work with the Council of Marine Carriers (CMC) and others in the marine community to improve navigation lighting-compliance levels in the towing industry.	Satisfactory in Part	Collaboration between TC, the CMC and industry had led to the recent acceptance of new portable barge navigation lights. The CMC reports that several of its member companies who are involved in the movement of barges on the West Coast have purchased and fitted these lights on their barges.
M99W0133	M01-05 The Department of Fisheries and Oceans, in conjunction with the appropriate authorities in the United States, explore ways to ensure that operators of pleasure craft in their respective jurisdictions possess adequate competency and basic knowledge of navigation safety, including the requirements of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea.	The 2000 Safe Boating Guide was amended to include informa- tion about the shapes and lights to be displayed by vessels engaged in towing. The Canadian Coast Guard's (CCG) Office of Boating Safety sent a letter to encourage the State of Washington to work towards a mandatory com- petency program for recreational boaters who navigate the shared coastline. The State of Washington was also petitioned by the US Coast Guard to bring in	Satisfactory in Part	An amendment to the Competency of Operators of Pleasure Craft Regulations is being considered to ensure that the Canadian regulations apply equally to visiting operators of foreign pleasure craft and Canadian operators. There also is an intention by CCG to overhaul the testing and certification process for pleasure craft. The US Coast Guard Office of Boating Safety reported that some headway has been made in this area and the State may have a requirement for operator competency in place by next summer.

an operator competency regime.

# REPLIES TO MARINE RECOMMENDATIONS

#### M 0 1 - 0 4

- Transport Canada (TC) agreed with this recommendation.
- TC will work with the Council of Marine Carriers (CMC) and others in the marine community to improve navigation lighting compliance levels in the towing industry.
- TC accepted a new portable light that offers a greater visibility range and intensity.
- Several members of the CMC, who are involved in the movements of barges on the West Coast, have purchased and fitted these lights on their barges.
- Board Assessment: Satisfactory in Part.

#### M01-05

- The 2000 *Safe Boating Guide* was amended to include information about the shapes and lights to be displayed by vessels engaged in towing.
- The Canadian Coast Guard's (CCG) Office of Boating Safety sent a letter to encourage the State of Washington to work towards a mandatory competency program for recreational boaters who navigate the shared coastline. (The State of Washington was also petitioned by the US Coast Guard to bring in an operator competency regime.)
- An amendment to the *Competency of Operators of Pleasure Craft Regulations* is being considered to ensure that the Canadian regulations apply equally to visiting operators of foreign pleasure craft and Canadian operators. There is an intention by CCG to overhaul the testing and certification process for pleasure craft.
- The US Coast Guard Office of Boating Safety reported to CCG that some headway has been made in this area and the State may have a requirement for operator competency in place by next summer.
- Board assessment: Satisfactory in Part.

#### M 0 2 - 0 1

• To be reported next fiscal year.

#### M 0 2 - 0 2

• To be reported next fiscal year.

#### M02-03

• To be reported next fiscal year.

#### M02-04

• To be reported next fiscal year.

#### M 0 2 - 0 5

• To be reported next fiscal year.

# OTHER MARINE SAFETY ACTION TAKEN

- TC to conduct a review of the maintenance and inspection requirements of articulated and platform vehicle ramps and similar devices on ferries, and consideration to be given to more explicit wording in the regulations to clearly address these devices.
- A presentation was made at a meeting of the operational group of the Association of Canadian Port Authorities, highlighting that serious shipboard fires are possible, that municipal crews are untrained and that there is a need for pre-incident coordination.
- Fire departments of four municipalities along the Welland Canal and the St. Lawrence Seaway Management Corporation (SLSMC) are examining equipment and training issues associated with responding to shipboard fires.
- The SLSMC introduced new communication procedures regarding the initiating bridge-lowering sequence for all free-standing bridges between Montreal and Port Colborne.
- The SLSMC created four new shift-supervisor positions to supervise operational staff. Shift supervisors are now required to visit the bridge operator at every bridge on every shift.
- All amphibious vehicle operations across Canada were re-inspected by TC to verify compliance with all applicable regulations.
- TC issued a letter to Ontario operators of amphibious vehicles built by various manufacturers, recommending the immediate installation of watertight plugs or caps.
- TC sent a letter to all owners, operators, and builders of amphibious vehicles across Canada, reminding them of precautionary measures, based on best practices and existing regulations and standards, to enhance safety.
- On 01 May 2002, the *Small Vessel Regulations* were amended to require safety briefings on passenger vessels. TC issued a ship safety bulletin to advise operators of the requirement to conduct safety briefings. A letter was sent by TC to Ontario operators and a manufacturer, informing them of the requirement. TC also issued an advisory note referencing passenger safety briefings to its marine inspectors.
- TC has stated it will issue a ship safety bulletin to address the potential problem of steering-gear ram failure and high vibration associated with the Sperry/Kort nozzle combination.
- The Department of Fisheries and Oceans (DFO)/Canadian Coast Guard (CCG) *Radio Aids to Marine Navigation Annual Edition 2002* to include information about the importance of alerting authorities at the earliest possible moment of any situation that may involve a danger to life.
- TC has stated that it will bring to the attention of pilotage authorities the importance of pilots not to be engaged in non-pilotage duties when piloting a vessel, especially when in restricted waterways.
- The owner of a fleet of large fishing vessels issued safe working procedures for on-board freight elevators.
- A provincial occupational health and safety division issued corrective orders to the owner of a fleet of large fishing vessels to correct unsafe conditions and practices on board its vessels.
- DFO/CCG Quebec Region reviewed their marine traffic communications procedures and now issues vessel traffic restrictions to ships in both official languages.
- A ship management company will be promoting closer bridge teamwork through the use of suitable simulator training courses.

- A fleet-wide safety bulletin was issued by an owner to all ships' staff, providing guidance on the inspection of the fuel system on the specific make of generators.
- Splash guards were fitted to a vessel's fuel oil filters to redirect any potential fuel leaks to the bilge.
- Electric solenoids on a vessel's engine room exhaust ventilation dampers were replaced with a non-electrified, manual closing arrangement (pull station).
- TC has stated it will carry out a review of the quality assurance and inspection procedures of a manufacturer of lifebuoys.
- DFO/CCG has stated it will be meeting with concerned parties to review plans in place for special events, such as the *Celebration of Light*, to ensure the safe transit of vessels.
- Modifications to a small commercial catamaran were made to increase its positive buoyancy.
- A discussion paper by TC for new training and certification programs for the operators of small commercial and fishing vessels, including passenger vessels under 5 GRT, received support from industry stakeholders.
- DFO updated its 2003 edition of *Notice to Mariners* on the importance notifying, as early as possible, search and rescue authorities of potential distress situations.
- Improvements to the construction of certain immersion suits to permit more constant use were made by manufacturers.
- British Columbia Ferry Corporation and the manufacturers of an automatic steering control system are in the process of drawing up a comprehensive "time based" planned maintenance schedule for the printed circuit boards used in the automatic steering control unit.
- TC issued an advisory note to its marine safety inspectors to confirm, during annual inspections, that if sprinklers systems are found to be secured to wooden structures or not adequately installed, such structures are replaced by appropriate structures constructed of non-combustible materials.
- TC will consider including in the new *Fire Safety Regulations* a provision requiring that fire control plans on Canadian non-convention vessels be stored so as to be readily available to shore-based fire departments.
- TC will issue a ship safety bulletin requesting that ship operators make available fire control plans on Canadian non-convention vessels.

# PIPELINE


# ANNUALSTATISTICS

A total of 20 pipeline accidents were reported to the TSB in 2002, compared to 23 in 2001 and the 1997-2001 average of 21. The last fatal pipeline accident in the portion of the industry under federal jurisdiction occurred in 1988. No serious injuries resulted from pipeline accidents in 2002. Between 1997 and 2001, five serious injuries occurred, including four from one accident in 1998.

Pipeline activity is estimated to have increased by 5% over last year, yielding an accident rate of 1.5 pipeline accidents per exajoule in 2002, down from 1.82 in 2001 and the 1997-2001 average rate of 1.85.

In 2002, 34 pipeline incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements, equal to last year's total and down one from the 1997-2001 average. In 2002, 82% of incidents involved uncontained or uncontrolled release of small quantities of gas, oil, and high vapour-pressure products.

Figure 6 - Pipeline Occurrences



#### PIPELINE INVESTIGATIONS STARTED IN 2002-2003

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	OCCURRENCE No.
2002.04.14	Brookdale, MB	TransCanada Pipelines	Natural gas pipeline rupture	P02H0017
2002.12.07	Côteau du Lac, QC	TransNorthern Pipelines	Oil pipeline rupture	P02H0052

# PIPELINE REPORTS APPROVED IN 2002-2003

DATE	Location	COMPANY	EVENT	REPORT No.
2001.01.17	Hardisty, AB	Enbridge Pipelines Inc.	Oil pipeline rupture	P01H0004
2001.09.29	Stoney Creek, ON	Enbridge Pipelines Inc.	Oil pipeline rupture	P01H0049

# PIPELINE SAFETY ACTION TAKEN

Following two incidents involving failure of mechanical seals on pipeline systems in the West, a manufacturer of stainless steel drive screws revised its inventory system to ensure that there would be no future possibility of an incorrect order being made.



# ANNUAL STATISTICS

In 2002, rail accidents reported to the TSB reached a ten-year low of 985, representing a 7% decrease from last year's total of 1060 and a 10% decrease from the 1997-2001 average of 1089. Rail activity increased by 2.9 million train-miles over last year, resulting in an accident rate of 10.7 accidents per million train-miles compared to 11.8 in 2001 and the 1997-2001 average rate of 12.1. There were 96 rail-related fatalities in 2002, compared to 99 in 2001 and the 1997-2001 average of 100. All rail-related fatalities in 2002 were accounted for by crossing and trespasser accidents, with 48% and 52% of fatalities respectively.

There were 117 main track derailments and 8 main track collisions in 2002, compared to 127 and 7, respectively, in 2001 and the 1997-2001 averages of 129 and 10. Non-main track train collisions totalled 112 in 2002, a 30% increase over the 86 reported in 2001, and a 7% increase over the 1997-2001 average of 105. Non-main track train derailments numbered 347 in 2002, down from 385 in 2001 and the 1997-2001 average of 377.


There were 261 crossing accidents in 2002, down from 278 in 2001 and the 1997-2001 average of 281. Although the number of crossing accidents has decreased, the number of crossing-related fatalities showed a 12% and 28% increase, respectively, over last year and the 1997-2001 average.

Trespasser accidents (individuals, primarily pedestrians, struck by rolling stock on railway rights-of-way other than at railway crossings) totalled 72 in 2002, down from 79 in 2001 and the 1997-2001 average of 86. Trespassing fatalities showed an 11% and 17% decrease, respectively, over last year and the 1997-2001 average.

In 2002, 224 accidents involved railcars carrying or having recently carried dangerous goods, compared to 205 in 2001 and the 1997-2001 average of 241; three of these accidents resulted in a release of product.

Accidents involving passenger trains totalled 66 in 2002, down from 76 in 2001 and the 1997-2001 average of 71. Most accidents involving passenger trains either occur at crossings or involve trespassers being struck by a train.

In 2002, reported rail incidents reached a twenty-year low of 303, down from 322 in 2001 and the 1997-2001 average of 373. Dangerous-goods leakers not related to train accidents annually account for the largest proportion of these incidents. There were 167 dangerous-goods leakers in 2002, down from 194 in 2001 and the 1997-2001 average of 221.



# RAIL INVESTIGATIONS STARTED IN 2002-2003

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION .	COMPANY	EVENT	OCCURRENCE NO.
2003.03.28	Lennoxville, QC	Canadian National	Main track derailment	R03D0042
2003.02.21	Melrose, ON	Canadian Pacific	Main track collision and derailment	R03T0080
2003.02.13	Parry Sound, ON	Canadian Pacific	Main track derailment	R03T0064
2003.02.05	Port Moody, BC	Canadian Pacific	Non-main track derailment	R03V0019
2003.02.04	MacMillan Yard, Toronto, ON	Canadian National	Dangerous-goods leaker	R03T0047
2003.01.21	Toronto Yard, Agincourt	Canadian Pacific	Yard collision	R03T0026
2003.01.21	St. Charles, QC	Canadian National	Train collision with a track unit	R03Q0003
2002.12.04	Bullshead, AB	Canadian Pacific	Main track derailment	R02E0114
2002.10.24	Hibbard, QC	Canadian National	Main track derailment	R02D0113
2002.08.13	Shubenacadie, NS	Canadian National	Main track derailment	R02M0050
2002.07.23	Carstairs, AB	Canadian Pacific	Main track derailment	R02C0054
2002.07.22	Joffre, QC	Canadian National	Non-main track derailment	R02Q0041
2002.07.08	Camrose, AB	Canadian National	Main track derailment	R02C0050
2002.07.03	L'Assomption, QC	Canadian National	Main track derailment	R02D0069
2002.05.13	Kingston, ON	VIA	Crossing accident	R02T0149
2002.05.02	Firdale, MB	Canadian National	Crossing accident	R02W0063
2002.04.28	Natal, BC	Canadian Pacific	Main track collision and derailment	R02V0057

# RAIL REPORTS APPROVED IN 2002-2003

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	REPORT NO.
1999.01.19	Trenton, ON	VIA	Movement exceeds limits of authority	R99T0017
1999.04.13	Bégin, QC	Canadian National	Derailment	R99Q0019
1999.09.23	Mowat, ON	Canadian National	Derailment	R99T0256
1999.11.09	Limehouse, ON	VIA/Amtrak	Crossing collision	R99S0100
1999.12.30	Mont-Saint-Hilaire, QC	Canadian National	Derailment and collision	R99H0010
2000.04.19	Maple Ridge, BC	Canadian Pacific	Derailment	R00V0060
2000.05.16	White, ON	Canadian National	Derailment	R00W0106
2000.05.22	Cressman, QC	Canadian National	Derailment	R00Q0023
2000.06.20	Chalk River, ON	Ottawa Valley Railway	Derailment	R00H0004
2000.07.09	Rockwood, ON	VIA	Derailment	R00T0179
2000.08.30	La Tuque, QC	VIA	Crossing	R00D0098
2000.11.30	Winnipeg, MB	Canadian National	Derailment	R00W0246
2000.12.09	Blue Bell, NB	Canadian National	Derailment	R00M0044
2000.12.10	Marysville, ON	Canadian National	Derailment	R00T0324
2000.12.12	Lone Rock, SK	Canadian Pacific	Derailment	R00E0126
2000.12.13	Martel, BC	Canadian National/ Canadian Pacific	Collision	R00V0206
2000.12.14	Anita, ON	Canadian National	Derailment	R00W0263
2001.01.08	Bowker, ON	Canadian Pacific	Derailment	R01W0007
2001.02.02	Red Deer, AB	Canadian Pacific	Derailment	R01E0009
2001.03.12	Bonfield, ON	Ottawa Valley Railway	Derailment	R01H0005
2001.04.18	Stewiacke, NS	VIA	Derailment	R01M0024
2001.09.24	Richmond Hill, ON	Canadian National	Derailment	R01T0255
2002.01.12	Whitby, ON	· VIA	Collision with object on track	R02T0008
2002.03.03	Carmangay, AB	Canadian Pacific	Derailment	R02C0013
2002.05.13	Kingston, ON	VIA	Crossing	R02T0149

RAIL RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2002-2003 OCCURRENCE NO. RECOMMENDATION RESPONSE BOARD SAFETY SUMMARY ASSESSMENT ACTION OF RESPONSE TAKEN ACTION R99T0256 Transport Canada Satisfactory in Part TC will raise the A Canadian National The Department of (TC) has reviewed matter at the next the issue and has meeting of the freight train derailed Transport review the at Mowat siding near classification and agreed that the alter-Federal Provincial nate class UN2.3 (8) Task Force and of the Britt, Ontario, safety marks for 23 September 1999. anhydrous ammonia is appropriate, but Minister's Advisory has not taken any Council on the to ensure that it is in a class and division specific action Transportation of consistent with the towards this reclassi-Dangerous Goods risks it poses to the fication (TDG). public. R99T0256 R02-02 TC initiatives include Satisfactory Intent Tank car shops are audits of shop facili-A Canadian National The Department revising their procefreight train derailed of Transport, in ties, participation in dures on an industrywide basis Association at Mowat siding near conjunction with the FRA-AAR Task Force of the Tank of American Railroads Britt, Ontario, the tank car owners, 23 September 1999. Car Committee and tank car committee review the existing (Docket T65.7) inspection and mainuse of thermography tenance program for to help identify therthermal protection of mal voids. tank cars already in service, and ensure that their thermal protection systems confer acceptable thermal resistance to reduce the risk of the premature release of dangerous goods in a fire. R99H0010 R02-03 TC has reviewed Satisfactory Intent Action Pending Derailment and Transport Canada Schedule I and collision of Canadian review the provisions requirements for emergency response National Train of Schedule I and the U-783-21-30 with plans and presented requirements for the discussion to the Canadian National emergency response Train M-306-31-30, plans to ensure that TDG Task Force and the transportation of the TDG General Mile 50.84, liquid hydrocarbons Policy Advisory St.-Hyacinthe Council to initiate Subdivision. is consistent with St.-Hilaire, QC the risks posed to further actions. 30 December 1999. the public. R99H0010 R02-04 TC supports this Satisfactory Intent Action Pending Derailment and Transport Canada reccommendation and will review the collision of Canadian ensure that the National Train design specifications US rule and initiate a similar rule-making U-783-21-30 with for locomotive event recorders include process in Canada. Canadian National Train M-306-31-30, provisions regarding the survivability of Mile 50.84,

St.-Hyacinthe

Subdivision, St.-Hilaire, QC, 30 December 1999. data.

OCCURRENCE NO.	RECOMMENDATION	RESPONSE SUMMARY	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE ACTION	SAFETY ACTION TAKEN
R99H0010 Derailment and collision of Canadian National Train U-783-21-30 with Canadian National Train M-306-31-30, Mile 50.84, StHyacinthe Subdivision, StHilaire , QC, 30 December 1999.	R02-05 Transport Canada review the require- ments for the inspec- tion and quality con- trol of thermite field welds to ensure that an adequate level of safety is maintained on all types of tracks.	TC supports this reccommendation and, in co-operation with the industry, anticipates making revisions to the <i>Track Safety Rules</i> , and the industry following with revisions to industry policies.	Satisfactory Intent	Action Pending
R00H0004 Main-track train derailment, Ottawa Valley Railway Train No. 556-17, Mile 1.88, North Bay Subdivision, 20 June 2000	R03-01 The Department of Transport, in co- operation with the industry, research the issue of continuous operation of UDE problematic trains and establish policies and procedures to resolve this issue.	Awaiting response		
Via passenger train at Trenton Junction	R03-02	Awaiting release		

# REPLIES TO RAIL RECOMMENDATIONS

# R 0 2 - 0 1

Transport Canada's (TC) view is that the full information system, including the placard used, effectively provides information to responders.

TC will be writing to all fire departments in Canada to ensure they are aware of new regulatory provisions and, at that time, will reconfirm that anhydrous ammonia must be treated as toxic and that, in special circumstances, anhydrous ammonia can burn.

TC agrees that the UN classification of Class 2.3 (8) is an appropriate one and will accept the UN classification for shipments within Canada.

TC did attempt to have a special classification for anhydrous ammonia of Class 2.4 accepted at the United Nations and within North America, but was unsuccessful. Subsequently, TC adopted in the 15 August 2001 regulations the classification as used in the United States.

TC will further consider the classification of anhydrous ammonia and raised the matter at a meeting of the Federal-Provincial Task Force and the Minister's Advisory Council on the Transportation of Dangerous Goods (TDG).

#### R02-02

TC agrees with the recommendation and has been proactive in addressing this issue. Thermally protected tank cars in dangerous goods service must be re-qualified in accordance with sections 25.5.10 and 25.6.5 of the CAN/CGSB 43.147-2002 standard as part of the overall TC Safety Systems Inspection Program.

TC has carried out audits on a number of different tank car shop facilities where re-qualifications are being carried out. Tank car shops were advised that they must revise their procedures.

In order to promote proper inspection techniques on an industry-wide basis, a task force was initiated under the auspices of the Association of American Railroads (AAR) tank car committee (Docket T65.7). Both TC and the Federal Railroad Administration (FRA) are part of this task force.

TC is continuing its research studies to determine the effect of thermal protection defects on the re-qualification of tank cars and is currently developing a tool for scientifically determining the maximum acceptable deterioration of thermal protection.

TC inspectors will continue to assess the adequacies of the inspection techniques/procedures used by tank car owners as part of the TC oversight activities of tank car facilities.

### R 0 2 - 0 3

TC supports this recommendation and has already begun a review as recommended by the Board.

TC's Emergency Response Assistance Plan (ERAP) program is in place so that shippers of certain dangerous goods can provide specialized knowledge to local emergency response authorities at the scene of an accident.

TC will review the possibility of extending this requirement to shippers of large quantities of other dangerous goods, such as hydrocarbons.

In light of the TSB recommendation, a discussion paper was developed and presented in November 2002 at both the Federal-Provincial/Territorial TDG Task Force and the TDG General Policy Advisory Council meetings. The discussion paper provided an overview that describes the central purpose of ERAP and current criteria used to mandate ERAP use, outlined the possible new criteria of large quantities of flammable commodities requiring an ERAP, and reviewed the accident circumstances at Mont-Saint-Hilaire.

#### R 0 2 - 0 4

TC supports this recommendation and recognizes the need to extend the existing design and construction standards for locomotive event recorders to address data survivability, or crashworthiness, which is not addressed at this time. The FRA in the US is presently developing a rule on the crashworthiness of locomotive event recorders that would be similar to the standards for aeronautical and marine event recorders.

TC is closely following the development of the proposed US rule. It is anticipated that the US rule will be finalized in August 2003, at which time TC will review it and initiate a similar rule-making process in Canada.

#### R02-05

TC supports this recommendation and has already initiated a review on all types of rail welds currently performed by railways, as well as the type of inspection and testing conducted of these welds, with the objective of identifying any areas where safety practices can be enhanced.

TC has been in regular discussions with both Canadian National (CN) and Canadian Pacific Railways (CPR) to help the railways assess the current level of adequacy of the quality of field welds. The assessment will help to determine, for each class of track, how soon after being poured thermite welds should be tested for flaws and defects. The assessment will also help determine, once all thermite welds have been inspected, whether any sit on or tight against tie plates.

TC expects that the review will provide the necessary information to determine the adequacy of inspections, maintenance, and quality control of thermite welds for all types of track. The results of the review will be analyzed by TC's Working Group on Track Safety Rules. This working group has been recently created to recommend amendments to Track Safety Rules and railway industry practices.

In the interim, TC continues to work with CN and CPR to ascertain that both companies are maintaining and executing all rail welds in compliance with existing standards and procedures.

#### OTHER RAIL SAFFTY ACTION TAKEN

- New Ultratrain replacement tank cars have been constructed to an improved standard. Changes were made to strengthen the loading/unloading accessories on the cars, and full roll-over protection for the top valve fittings was introduced.
- The AAR has added Mechanical Interchange Rule 41(v) and *Why Made 89* code for condemnation of wheels with subsurface defects as detected by ultrasonic inspection of wheels in service.
- The AAR has changed Mechanical Interchange Rule 41(r) to prescribe that a 90 000 pounds or greater impact, as indicated by a wheel impact load detector (WILD), is cause for a wheel to be considered condemnable at any time, with or without a wheel out-of-round measurement verification.
- TC and the railway industry have agreed to form a working committee to determine if changes to the *Railway Track Safety Rules* and to the inspection methods used by the industry are required. The committee will examine issues such as rail testing frequency and parameters to evaluate track conditions.
- TC is developing an audit/monitoring program for train traffic control signals that will include all forms of wayside detector systems, including WILDs.
- CN has inspected all of their rail transporter cars and completed a program to repair and modify the locking-pin mechanisms. CN has also reiterated its loading and unloading inspection program for these cars with their mechanical inspectors and advised them to pay particular attention to the door-locking mechanisms and doorstops.
- The CN rail traffic controller induction training course has been amended to include a one-day comprehensive introduction to mechanical equipment, and will provide prospective rail traffic control personnel with an overview of the purpose and function of the components of a railway car.
- CN is presently adding contact information to its corporate website to allow operators of low-clearance equipment to review routings that include the need to traverse CN railway crossings and to arrange for special flagging protection where required.
- Last year, CPR adopted changes to its WILD policy. In addition to monitoring actual wheel impact values, the WILD detection software now includes algorithms that recalculate wheel impact values to a standard speed of 50 mph. This policy also identifies specific set-off and repair actions to be taken and speed restrictions to be imposed.
- TC has prepared an amendment to Canada Motor Vehicle Safety Standard 111 that will allow the required reflected field of view to be fulfilled with smaller rearview mirrors on highway vehicles that present less direct-view obstructions.




# ANNUAL STATISTICS

Canadian-registered aircraft (other than ultralights) were involved in 274 reported accidents in 2002. This total represents a 25-year low, with a 7% decrease from the 295 reported in 2001 and a 19% decrease from the 1997-2001 annual average of 340. Flying activity in 2002 decreased 3% over 2001 to 3 730 000 hours. This yields a 2002 accident rate of 7.3 accidents per 100 000 flying hours, which is lower than the 2001 accident rate of 7.6 and the 1997-2001 average rate of 8.8. The accident rate is also at a 25-year low. Canadian-registered aircraft (other than ultralights) were involved in 28 fatal accidents in 2002, with 47 fatalities. This is slightly fewer than the 1997-2001 average of 34 fatal accidents, with 71 fatalities. Of the fatal accidents in 2002, 13 involved private-operated aircraft and 6 involved helicopters.

The number of accidents involving ultralights remained relatively unchanged with 35 in 2001 and 36 in 2002. Fatal accidents increased to 9 with 12 fatalities in 2002 compared to 6 fatal accidents with 8 fatalities in 2001.

The number of foreign-registered aircraft involved in accidents in Canada decreased to 13 in 2002 from 29 in 2001. Fatal accidents decreased from 8 accidents with 10 fatalities in 2001 to 1 accident with 2 fatalities in 2002.

In 2002, 865 incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements. This represents a 1% increase from last year and a 16% increase from the 1997-2001 average of 747.



# AIR INVESTIGATIONS STARTED IN 2002-2003

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURENCE No.
2002.04.08	Manning, 20 nm W, AB	Robinson Helicopter R22 BETA	A02W0064
2002.04.16	CYWG Winnipeg Intl, MB	Swearingen SA-226-AT	A02C0072
2002.04.18	SU34 Hare Field, ON	Schweizer 269C (300C)	A02O0105
2002.04.25	Stephenville, 38 nm ESE, NL	Beech 1900D	A02A0046
2002.04.25	Saskatoon, 63 nm E, SK	Boeing 747-200	A02C0079
2002.04.25	Saskatoon, 63 nm E, SK	Boeing 747-400	A02C0079
2002.05.09	CYLQ La Tuque, 30 nm E, QC	Cessna 180J	A02Q0054
2002.05.13	CYYZ Toronto/Lester B. Pearson Intl, ON	Boeing 767-300	A02O0123
2002.05.18	CYYB North Bay, ON	Beech A100	A02O0131
2002.05.20	Three Valley, 11 nm W, BC	Bell Helicopter 206L4	A02P0096
2002.05.21	CCW4 Stanley, NS	Schempp-Hirth KG Cirrus	A02A0065
2002.05.27	CZJN Swan River, MB	Cessna TU206 F	A02C0105
2002.06.02	Tobin Lake, SK	Bell Helicopter 205A-1	A02C0114
2002.06.06	Needle Peak, BC	Cessna 182P	A02P0109
2002.06.11	Winnipeg, MB	Piper PA-31-350	A02C0124
2002.06.14	EDDF Frankfurt/Rhein-Main Intl	Airbus A330-343	A02F0069
2002.06.19	Kamloops, BC	McDonnell Douglas Helicopter 369D (500D)	A02P0126
2002.06.20	North Atlantic (Cymon Intersection)	Boeing 747-400	A02A0079
2002.06.20	North Atlantic (Cymon Intersection)	Boeing 767	A02A0079
2002.06.20	North Atlantic (Cymon Intersection)	Boeing 767-300	A02A0079
2002.06.27	CYQF Red Deer (Vicinity), AB	British Aerospace Jetstream 3112	A02W0115
2002.06.27	CYQF Red Deer (Vicinity), AB	Fairchild SA227DC	A02W0115
2002.06.28	Sasaginnigak Lake, 10 nm S, MB	de Havilland DHC-2 MK I	A02C0143
2002.06.29	Engemann Lake, SK	Cessna 185F	A02C0145
2002.07.01	CZBB Boundary Bay, BC	Cessna 172N	A02P0136
2002.07.11	Chitek Lake 5 nm E, SK	Bell Helicopter 205A-1	A02C0161
2002.07.14	CSD3 Valleyfield, 2.5 nm S, QC	Super Chipmunk	A02Q0098
2002.08.07	Smithers, 10 nm S, BC	Bell Helicopter 214B-1	A02P0168

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURENCE NO
2002.08.08	Wendle Creek, BC	Sikorsky S-61L	A02P0169
2002.08.15	McBride, 19 nm SE, BC	Aerospatiale SA 315B	A02P0179
2002.08.18	CYYR Goose Bay, NL	Bell Helicopter 212	A02A0098
2002.08.25	CYYZ Toronto/ Lester B. Pearson Intl, ON	Cessna TU206G	A02O0272
2002.08.25	CYYZ Toronto/ Lester B. Pearson Intl, ON	McDonnell Douglas DC-9-51	A02O0272
2002.09.02	CYQB Québec/Jean Lesage Intl, QC	Mooney M20 E	A02Q0119
2002.09.04	CZHP High Prairie, 7 nm SE, AB	Piper PA-34-220T	A02W0173
2002.09.07	CNJ4 Orillia, ON	Cessna 172M	A02O0287
2002.09.10	CYQX Gander Intl, NL	McDonnell Douglas DC-8-63	A02A0107
2002.09.11	CYHZ Halifax Intl, NS	Piper PA-31-350	A02A0108
2002.09.11	Pink Mountain, BC	Bell Helicopter 212	A02W0178
2002.09.17	CYXU London, ON	Sikorsky S-76A	A02O0301
2002.09.18	CYYZ Toronto/ Lester B. Pearson Intl, ON	Piper PA-44-180	A02H0002
2002.09.18	CYYZ Toronto/ Lester B. Pearson Intl, ON	de Havilland DHC-8 (DASH 8)	A02H0002
2002.09.28	Nord de Aguanish, QC	de Havilland DHC-3 (OTTER)	A02Q0130
2002.10.15	Porcher Inlet, BC	McDonnell Douglas Helicopter 369D (500D)	A02P0256
2002.10.17	0.17 CYYQ Churchill, 258 nm NE, MB Boeing 777-228		A02C0227
2002.10.20	CYVR Vancouver Intl, BC	Airbus A340-300	A02P0261
2002.10.24	CYYZ Toronto/ Lester B. Pearson Intl, ON	de Havilland DHC-8-300	A02O0349
2002.11.12	CYZP Sandspit, BC	Cessna 550	A02P0290
2002.11.20	CYVR Vancouver Intl, BC	Boeing 747-200	A02P0299
2002.11.20	CYVR Vancouver Intl, BC	Shorts SD 360	A02P0299
2002.12.07	CYYZ Toronto/ Lester B. Pearson Intl, ON	Airbus A321	A02O0406
2002.12.16	Lake Errock, BC	Sikorsky S-61N	A02P0320
2003.01.11	St.John's Intl, NL	Beechcraft 1900D	A03A0002
2003.01.21	Mekatina, ON	Aérospatiale AS-350-B2	A03O0012
2003.01.29	Pikangikum, 2 nm SW, ON	Beechcraft 99	A03C0029
2003.02.02	Halifax Intl, NS	Boeing 737-200	A03A0012
2003.02.04	Badger, 19 nm W, NL	Cessna 188 B	A03A0013

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURENCE No.
2003.02.11	Windsor, ON	Airbus A320-200	A03O0034
2003.02.14	Goose Bay, NL	Cessna 210 N	A03A0022
2003.03.05	St. John's Intl, 90 nm E, NL	MD-11	A03H0001
2003.03.05	St. John's Intl, 90 nm E, NL	Boeing 757-200	A03H0001
2003.03.13	Dauphin, MB	Beechcraft C90A	A03C0068
2003.03.25	Langley, 7 nm NE, BC	Piper PA28-140	A03P0068

# AIR REPORTS APPROVED IN 2002-2003

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
1998.06.18	CYMX Montreal Intl (Mirabel), QC	Swearingen SA-226-TC	In-flight fire – landing gear well	A98Q0087
1998.09.02	Peggy's Cove, 5 nm SW, NS	McDonnell Douglas MD-11	On board fire	A98H0003
1998.12.07	CYBC Pointe-Lebel, QC	Britten-Norman BN-2A-26	Loss of control	A98Q0194
2000.07.19	Porter's Lake, NS	Cessna 150M	Loss of control – spin	A00A0110
2000.09.22	CYFB Iqaluit, NU	Boeing 727-200	Runway excursion	A00H0005
2000.10.06	CYUY Rouyn-Noranda, 5 nm S, QC	Cessna 550	Runway excursion	A00Q0141
2000.11.01	CYHC Vancouver Harbour, BC	de Havilland DHC-6	Loss of power and collision with water	A00P0210
2000.11.28	CYFC Fredericton, NB	Fokker F-28 MK 1000	Runway overrun	A00A0185
2001.01.15	Porteau Cove, BC	Sikorsky S-61N	Loss of main-rotor drive	A01P0003
2001.01.24	Edmonton Vortac (Vicinity), AB	Cessna 560	Loss of separation	A01W0015
2001.01.24	Edmonton Vortac (Vicinity), AB	Boeing 747-400	Loss of separation	A01W0015
2001.02.20	CYVO Val-d'Or, 2 nm SE, QC	Piper PA31-350	Controlled flight into terrain	A01Q0034
2001.03.14	CYYT St. John's Intl, 1.5 nm ESE, NL	Piper PA-30	Loss of control	A01A0022
2001.03.25	Eclipse Camp, BC	McDonnell Douglas Helicopter 369D (500D)	Main-rotor blade failure	A01P0061
2001.03.27	Montreal Intl (Dorval), 60 nm SW, QC	Piaggio P-180	Loss of separation	A01Q0053
2001.03.27	Montreal Intl (Dorval), 60 nm SW, QC	Airbus A310-300	Loss of separation	A01Q0053

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
2001.03.27	Montreal Intl (Dorval), 60 nm SW, QC	Canadair CL-600-2B19 (RJ)	Loss of separation	A01Q0053
2001.04.04	CYKZ Toronto/ Buttonville Municipal, 10 nm N, ON	Robinson Helicopter R22 BETA	Loss of control – collision with terrain	A01O0099
2001.04.28	Baker Lake, 26 nm N, NU	McDonnell Douglas Helicopter 369E (500E)	Forced landing – dynamic rollover	A01C0064
2001.05.12	CYVR Vancouver Intl, BC	Cessna 172M	Air proximity – safety not assured	A01P0111
2001.05.12	CYVR Vancouver Intl, BC	Airbus A320	Air proximity – safety not assured	A01P0111
2001.05.16	Abbotsford, 10 nm E, BC	Robinson Helicopter R22 BETA	In-flight break-up	A01P0100
2001.05.22	CYZF Yellowknife, NT	Boeing 737-210	Hard landing	A01W0117
2001.05.25	Red Earth Creek, 33 nm NE, AB	Cessna T310Q	Collision with terrain	A01W0118
2001.05.31	Uranium City, 190 nm NE, SK	Airbus A340-300	Loss of separation	A01W0129
2001.05.31	Uranium City, 190 nm NE, SK	Boeing 747-200	Loss of separation	A01W0129
2001.06.08	Duxar Intersection, 110 nm NW, BC	Boeing 737-200	Loss of separation	A01P0126
2001.06.08	Duxar Intersection, 110 nm NW, BC	McDonnell Douglas DC-10-30	Loss of separation	A01P0126
2001.06.09	CYVR Vancouver Intl, BC	Boeing 767-200	Loss of separation	A01P0127
2001.06.09	CYVR Vancouver Intl, BC	Airbus A340-300	Loss of separation	A01P0127
2001.06.10	Northern Control area,	Boeing 767-300	Loss of separation	A01C0115
2001.06.10	Northern Control area,	Boeing 747-300	Loss of separation	A01C0115
2001.06.14	CYYJ Victoria Intl, BC	Bombardier CL-600-2B19	ILS false localizer capture	A01P0129
2001.06.18	Lake Lavieille (Algonquin Park), ON	Cessna 210L	In-flight break-up	A01O0165
2001.06.20	Field concession #4/ Sandford Rd. Uxbridge, ON	Robinson Helicopter R22	In-flight collision	A01O0164
2001.06.20	Field concession #4/ Sandford Rd. Uxbridge, ON	Cessna 170B	In-flight collision	A01O0164
2001.07.04	Empress, 20 nm W, AB	Boeing 737-200	Risk of collision	A01W0160
2001.07.04	Empress, 20 nm W,	Fokker F-28 MK 1000	Risk of collision	A01W0160

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
2001.07.07	Nestor Falls, 2 nm NW, ON	de Havilland DHC-2 MK I	Collision with power line	A01C0152
2001.07.13	Red Lake, 35 nm SE, ON	Airbus A320-200	Loss of separation	A01C0155
2001.07.13	Red Lake, 35 nm SE, ON	Boeing 757-200	Loss of separation	A01C0155
2001.07.14	Gloucester, ON	Ted Smith Aerostar (56140) RX-7	Collision with object – wirestrike	A01O0200
2001.07.18	Cultus Lake, BC	Cessna U206 G	Overturned on water landing	A01P0165
2001.07.18	CYUL Montreal Intl (Dorval), QC	Cessna 172N	Risk of collision	A01Q0122
2001.07.18	CYUL Montreal Intl (Dorval), QC	de Havilland DHC-8-100	Risk of collision	A01Q0122
2001.07.20	EICK Corcaigh Intl Airport (Cork)	Boeing 727-225	Cargo door opening on take-off	A01F0094
2001.07.23	Port Hardy, 48 nm E, BC	Cessna 421	Risk of collision	A01P0171
2001.07.23	Port Hardy, 48 nm E, BC	de Havilland DHC-7 (DASH 7)	Risk of collision	A01P0171
2001.07.26	CYHT Haines Junction, 25 nm SW, YT	Cessna 185 F	Collision with terrain	A01W0186
2001.07.30	CEQ5 Grande Cache, 25 nm W, AB	Eurocopter AS-350 BA	Loss of control – uncontrolled rotation	A01W0190
2001.08.03	CYTS Timmins, 1.2 nm N, ON	Cessna 182Q	Controlled flight into terrain	A01O0210
2001.08.04	KFLL Fort Lauderdale	Boeing 737-200	Engine fire	A01F0101
2001.08.09	Baffin Island, NT	McDonnell Douglas Helicopter 369D (500D)	Loss of control	A01Q0139
2001.08.13	Juniper Station, 42 km NE, NB	Bell Helicopter 206B	Collision with terrain	A01A0100
2001.08.13	Mackenzie Lake, 4 nm NE, BC	de Havilland DHC-2 MK I	Collision with terrain	A01P0194
2001.08.20	Valemount, 37 nm SE, BC	Helio H-295	Structural failure	A01P0203
2001.08.24	CAA8 Invermere, BC	Pitts S2A-E	Engine power loss	A01P0207
2001.09.02	CYRL Red Lake, ON	Pilatus PC-12	Engine power loss	A01C0217
2001.09.13	Swan Lake Airstrip, YT	Beech UC45-J	Loss of control after take-off	A01W0239
2001.09.27	CYWG Winnipeg Intl, 2 nm N, MB	Beech 95	Collision with terrain	A01C0230
2001.10.05	Fort Simpson, 5.5 nm WNW, NT	McDonnell Douglas Helicopter 369HS	Power loss – fuel starvation	A01W0255
2001.10.11	Shamattawa, 1 nm N, MB	Fairchild SA-226-TC	Controlled flight into terrain	A01C0236

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
2001.10.15	CYJF Fort Liard, NT	Piper PA-31-350	Controlled flight into terrain	A01W0261
2001.10.23	CYYZ Toronto/ Lester B. Pearson Intl, ON	Boeing 767-200	Runway incursion	A01O0299
2001.10.24	CYPE Peace River, AB	de Havilland DHC-8-100	Landed beside runway	A01H0004
2001.11.02	Inuvik, 4 nm NE, NT	Cessna 208 B	Controlled flight into terrain	A01W0269
2001.12.03	CZBB Boundary Bay, BC	Cessna 152	Loss of control after take-off	A01P0296
2001.12.11	Victoria VOR, 5 nm N, BC	Piper PA-31-350	Aircraft misidentification – safety not assured	A01P0305
2001.12.11	Victoria VOR, 5 nm N, BC	Cessna 208 B	Aircraft misidentification – safety not assured	A01P0305
2001.12.18	CYZF Yellowknife, 5 nm E, NT	Eurocopter EC120B	Loss of engine power, hard landing	A01W0297
2001.12.31	Fort Good Hope, 30 nm S, NT	Cessna 172N	Controlled flight into terrain	A01W0304
2002.01.04	CYYJ Victoria Intl, BC	Boeing 737-200	Operating irregularity	A02P0004
2002.02.14	Brookfield, 10 nm ENE, NS	Cessna 172L	Collision with tree and ground	A02A0015
2002.03.05	La Ronge, 40 nm N, SK	Hawker Siddeley HS 748 2A	ATS related event – safety not assured	A02C0043
2002.03.05	La Ronge, 40 nm N, SK	Beech 1900D	ATS related event – safety not assured	A02C0043
2002.03.27	CYSJ Saint John, NB	Fokker F-28 MK 1000	Runway excursion on landing	A02A0038
2002.04.16	CYWG Winnipeg Intl, MB	Fairchild SA-226-TC	Runway excursion	A02C0072
2002.04.25	Saskatoon, 63 nm E, SK	Boeing 747-200	ATS related event – safety not assured	A02C0079
2002.04.25	Saskatoon, 63 nm E, SK	Boeing 747-400	ATS related event – safety not assured	A02C0079

# AIR RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2002-2003

OCCURRENCE NO. RECOMMENDATION RESPONSE BOARD . SAFETY **S**UMMARY ASSESSMENT ACTION OF ACTION TAKEN A98Q0087 A02-03 Transport Canada Satisfactory Intent No action taken Transport Canada, (TC) clearly indicated In-flight fire, to date that it endorsed the landing-gear the United States Federal Aviation TSB position and well, Propair Inc., Swearingen Metro II Administration, and that it had asked the SA226, Mirabel Intl, FAA to contact the Fairchild explore QC, 18 June 1998 aircraft manufacturer options for SA226 and SA227 aircraft to study the possibilto be equipped with ity of installing a a brake pressure braking-circuit preswarning indicator sure indicator on for each main wheel Fairchild SA226 and brake system. SA227 planes. A02O0123 A02-04 TC indicates that it Cargo bay fire, The Department shares a similar con-Air Canada, of Transport take cern and is working Boeing 767-300, action to reduce the closely with the FAA, Toronto Intl, ON, short term risk and Boeing and other 13 May 2002 eliminate the long foreign civil aviation authorities to assess term risk of heater ribbon installation and study the short failures starting fires, and long term risks of heater ribbon and coordinate and encourage a similar installations, and response from other to determine an appropriate regulatory appropriate means authorities. of addressing the issue in both the

short and long term.

#### AIR RECOMMENDATIONS APPROVED IN 2002-2003

OCCURRENCE NO. RECOMMENDATION RESPONSE BOARD SAFETY **S**UMMARY ASSESSMENT ACTION OF ACTION TAKEN A02-05 TC indicates that it A02O0123 The Department shares a similar con-Cargo bay fire, Air Canada, of Transport take cern and is working Boeing 767-300, action to reduce the closely with the FAA, Boeing and other Toronto Intl, ON, short term risk and eliminate the long 13 May 2002 foreign civil aviation term risk of contamiauthorities to assess nated insulation and study contamimaterials and debris nated thermal propagating fires, acoustic insulation. and coordinate and and to determine an encourage a similar appropriate means response from other of addressing the issue in both the appropriate regulatory authorities. short and long term. A98H0003 A02-06 to A02-14 Awaiting response Smoke in the cockpit, Swissair MD-11 HB-IWF, Peggy's Cove, NS, 02 September 1998

#### REPLIES TO AIR RECOMMENDATIONS

#### A02-01

- Transport Canada (TC) agrees that approach ban regulations are required.
- In September 1999, TC initiated regulatory action to implement new approach ban regulations based on visibility.
- Since then, TC has prepared sixteen (16) Notices of Proposed Amendments (NPA 2000- 001, 002, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 106, 107, 108, 116, 117, 194, and 195) to address the TSB Recommendation A02-01 concerning approach ban regulations.
- These NPAs are currently under review at the Department of Justice and it was expected that the final product would be published in the June 2002 issue of the *Canada Gazette*.
- The TSB was to be sent a copy of the approved version once available.
- As of late, these NPAs are still with the Department of Justice for legal review; no time frame could be provided as to the expected time the review will be completed.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### A02-02

- TC concurs with the Board's assessment.
- Educational programs in risk management and pilot decision-making have contributed to the creation of an acceptable safety culture in aviation operations.
- TC agrees that including a ceiling limit in the approach ban merits consideration.
- The Department is also aware of the difficulty in creating a practical and enforceable regulation based on the known limitations of available weather observation services and the associated implications of defining what ceiling and sky condition could be used to constitute an adequate safety margin.
- TC will bring forward this recommendation to the Canadian Aviation Regulation Advisory Council (CARAC) Technical Committee.
- An issue paper will be prepared for submission to the Commercial Air Service
  Operations Technical (CASO) Committee for February 2003, and will include
  the recommendation from the report, statistics supplied by TSB, and a proposed
  rule and recommendation on the need to form a CASO working group to study
  the issue.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### A 0 2 - 0 3

- TC clearly indicated that it endorsed the TSB position.
- TC asked the FAA to contact the aircraft manufacturer to study the possibility of installing a braking-circuit pressure indicator on Fairchild SA226 and SA227 planes.
- Board Assessment: Satisfactory Intent.

#### A02-04 AND A02-05

- TC agrees with the recommendations.
- TC is working with the FAA, Boeing and other manufacturers to assess and study the short and long term risks of heater ribbon installations.
- TC is working to determine an appropriate means of addressing the issue in both the short and long term.

- The US Seattle Aircraft Evaluation Group agrees with the safety recommendations initiated by the TSB. TSB has reviewed the Federal Aviation Administration (FAA) Safety Recommendation 02.326 pertaining to this safety deficiency.
- The US Department of Transport is to take action to reduce the short term, and eliminate the long term risk of contaminated materials and debris that propagate fires, and coordinate and encourage a similar response from other appropriate regulatory agencies.
- Under a new maintenance process called Enhanced Zonal Analysis Procedure, US manufacturers will identify all electrical wiring in each aircraft zone, and examine each for the presence of any combustible material.

#### A02-06 TO A02-014

• To be reported next fiscal year.

#### OTHER AIR SAFETY ACTION TAKEN

- TC is taking action to address issues regarding the effectiveness of administrative procedures related to the monitoring and follow-up of pilot medical assessments.
- TC, the US Federal Aviation Administration (FAA) and aircraft operators have taken action to prevent possible damage to aircraft auxiliary power units during de-icing operations in high wind conditions.
- Pratt & Whitney Canada is presently reviewing their database to determine the number and causes of fuel pump drive coupling failures on PT-6 engines. This review may result in the release of a Service Difficulty Advisory Bulletin.
- Nav Canada has initiated a program to establish a back-up, tuneable PAL for use in the event of communications failure in the Vancouver area. The plan is to provide additional radio equipment that can be instantly accessed from control positions.
- On 18 April 2002, additional spot heights were added to Victoria approach charts to aid in pilot terrain awareness. The instrument landing system approach chart for Runway 09 in Victoria, British Columbia, now depicts a warning for mountainous terrain in the NW and SW quadrants.
- After a runway excursion accident, the operator added a crew resource management segment to the training program for its pilots.
- Following a controlled-flight-into-terrain accident at night, the company instituted a policy of operating their aircraft with a second qualified pilot while in IFR or night VFR operations.
- TC has introduced a Notice of Proposed Amendment 2001-131 to CAR 605.37, requiring installation of a terrain avoidance warning system (TAWS) in commercial aircraft. The amendment, if approved, requires that CAR 705 aircraft, all CAR 704 aircraft with 10 or more seats, and all CAR 703 aircraft with 6 or more seats manufactured after 29 March 2002, be equipped with TAWS; those aircraft manufactured before that date must be equipped by 29 March 2005.
- In response to a rising number of air traffic services (ATS) operating irregularities, Nav Canada has re-issued a Staff Information Bulletin titled *A Reminder: Nav Canada Focus on Safety in ATS*. The bulletin reaffirms the goal of safety and identifies specific areas of concentrated attention.

- The risks involved in pilots and controllers not immediately challenging any flight number discrepancies was evidenced in an incident involving three aircraft where safety was not assured. As a result, Nav Canada published three Air Traffic Services Information Bulletins to alert operational personnel to the risks associated with communication errors.
- TC, Aircraft Certification, Pacific Region has been made aware of potential inadequate maintenance of Helio H-295 Courier ailerons, and will conduct an examination to determine if any action is required.
- Effective 15 May 2002, Nav Canada implemented well-defined procedures for air traffic operations specialists (ATOS) to follow in the exchange of flight data, both between and within ACCs. The new procedures also provide ATOSs with specific direction on how to proceed when a reject message is received.
- The FAA is working on a notice of proposed rulemaking to expedite an airworthiness directive to effect mandatory compliance with MD Helicopters Inc.'s Service Bulletin SB369D-201R1 and Torque Events Inspection/Assessment.
- TC is planning an article for the Vortex newsletter that will inform readers about how autorotation RPM is affected by weight, density, altitude, speed and adjustment, including a discussion on rate of climb and H-V (height-velocity) charts.
- TC has recognized the need to update CAR 302 and TP 312 regarding airside vehicle operations. New draft regulations and standards were presented to the CARAC Part III Technical Committee in April 2002, proposing to strengthen the regulatory requirements with respect to, inter alia, procedures for access and control of vehicles.
- Within two days of a collision accident between a de-icing vehicle and an aircraft at Toronto LBPA International Airport, the operator of the central de-icing facility, and the airport authorities, corrected a number of the deficiencies that contributed to the occurrence.
- Following an engine fire occurrence, Boeing revised the non-normal operation section of the *Flight Crew Training Manual* for all Boeing aircraft to include both the basis for landing at nearest suitable airports and procedures for such action.
- As of July 2002, automated conflict prediction and alerting capability has been implemented in both Moncton and Edmonton ACCs, and is being implemented in Winnipeg ACC. The Board is pleased with progress made to date by Nav Canada and looks forward to implementation of conflict prediction and alerting capability throughout the entire system.
- Following an aircraft collision with a powerline, TC advised that it regularly promotes safety awareness on the hazards of low flying. These promotional activities include seminars and print collateral, such as the *Take-five* brochures and recurring wire strike articles in safety newsletters.

#### APPENDIX A — GLOSSARY

**Accident** In general, a transportation event (marine, pipeline,

rail, or aviation) that results in serious injury or death to persons or damage to property or the environment (for a more precise definition, see the *Transportation Safety* 

Board Regulations)

**Exajoule** 10<sup>18</sup> joules. (A joule is a unit of work or energy equal to

the work done by a force of one newton acting through

a distance of one metre)

**Incident** In general, a transportation event (marine, pipeline, rail,

or aviation) that results in minor injury to persons or minor damage to the vehicle/equipment; a situation that could potentially have turned into an accident (for a more precise definition, see the *Transportation Safety Board Regulations*)

**Occurrence** A transportation accident or incident

**Recommendation** A formal way to draw attention to systemic safety issues,

normally warranting ministerial attention

**Safety Advisory** A less formal means for communicating lesser safety

deficiencies to officials within and outside of government

**Safety Information** 

Letter

A letter that communicates safety-related information, often concerning local safety hazards, to government

and corporate officials



#### ANNEXE A — DÉFINITIONS

Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails). matériels ou à l'environnement (voir le Règlement sur le cause la mort d'une personne ou des dommages aux biens de fer ou d'aviation) qui occasionne des blessures graves ou Evénement de transport (maritime, de pipeline, de chemin

Accident

dans sa direction). au travail d'une force d'un newton se déplaçant d'un mètre 1018 joules. (Un joule est une unité d'énergie correspondant

Exajoule

non gouvernemental. tant à un responsable gouvernemental ou à un responsable utilise pour signaler un problème de sécurité moins impor-Moyen moins officiel qu'une recommandation que le BST

Avis de sécurité

Accident ou incident de transport.

Événement

Incident

pour plus de détails). (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports l'équipement; situation qui aurait pu causer un accident personne ou des dommage légers à un véhicule ou à de de fer ou d'aviation) qui cause des blessures légères à une Evénement de transport (maritime, de pipeline, de chemin

sur la sécurité

entreprises. responsables gouvernementaux et aux dirigeants des concernant des dangers locaux, que le BST envoie aux Lettre d'information Lettre contenant de l'information lièe à la sécurité, souvent

Recommandation

et qui demande une réponse de la part d'un ministre. sur un problème de sécurité au sein du réseau de transport Moyen officiel que le BST utilise pour attirer l'attention

- La FAA est à préparer un avis de réglementation proposée visant à accélérer la mise en œuvre d'une directive sur la navigabilité qui rendrait obligatoire qu'on se conforme au bulletin de service SB369D-201R1 de MD Helicopters Inc. et qu'on se soumette à une inspection relative à des événements liés au couple de rotation.
   TC prévoit rédiger un article pour le revue Vortex qui informera les lecteurs des effets qu'ont le poids, la densité, l'altitude, la vitesse et le réglage sur les RPM de effets qu'ont le poids, la densité, l'altitude, la vitesse et le réglage sur les RPM de
- effets qu'ont le poids, la densité, l'altitude, la vitesse et le réglage sur les RPM de l'autorotation; on y traitera aussi de la vitesse ascensionnelle et de cartes relatives à l'altitude et à la vitesse.

  TC a reconnu la nécessité d'effectuer une mise à iour de la partie III du Règlement
- TC a reconnu la nécessité d'effectuer une mise à jour de la partie III du Règlement de l'aviation canadien (RAC 302) et des normes et pratiques recommandées (TP312) en ce qui a trait aux exploitations de véhicules côté piste. Un nouveau projet de réglementation et de normes a été présenté en avril 2002 au Comité technique relevant du Comité consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC); on y propose de renforcer les exigences réglementaires en ce qui touche, entre
- autres, les procédures d'accès aux véhicules et leur contrôle.

  Moins de deux jours après que se fut produite une collision entre un véhicule de déglaçage et un aéronef à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, l'exploitant des installations centrales de déglaçage et les autorités de l'aéroport
- ont apporté plusieurs correctifs aux lacunes qui avaient occasionné cet accident. Donnant suite à un événement de feu de moteur, Boeing a procédé à une révision de son manuel de formation des équipages de vol, plus spécifiquement à la section portant sur les opérations hors de la normale, et ce, pour tous les appareils Boeing; on y a décrit notamment les circonstances en vertu desquelles on devrait atterrir à l'aéroport convenable le plus rapproché et la procédure à suivre dans de tels cas. On a mis en place en iuillet 2002 un procéssus automatisé de prédiction des conc
- On a mis en place en juillet 2002 un processus automatisé de prédiction des conflits et d'alerte dans les ACC de Moncton et Edmonton, et on est en voie de faire de même dans l'ACC de Winnipeg. Le BST est heureux des progrès réalisés par Nav Canada et espère doter le système complet d'une telle capacité.

  Donnant suite à la collision d'un aéronef avec une ligne de transport d'électricité,
- Donnant suite a la collision d'un aeronet avec une ligne de transport d'electricite, TC a rappelé qu'il travaille sans cesse à sensibiliser les gens aux dangers que comportent les vols à basse altitude; des colloques, des publications telles que le dépliant Un instant! et de fréquents articles publiés dans des bulletins sur la sécurité ne sont que quelques-unes de ses activités de promotion en ce sens.

IŁ

centrer son attention.

- Le 18 avril 2002, on a ajouté de nouvelles données relatives à l'altitude accéder directement depuis le tableau de bord. somme de fournir de l'équipement radio supplémentaire auquel on pourrait advenant une panne de communication dans la région de Vancouver. Il s'agit en communication, une liaison périphérique air-sol sélective qui pourrait être utilisée Nav Canada a lancé un programme de mise en place d'un système auxiliaire de
- affiche maintenant un avertissement de terrain montagneux dans les quadrants Victoria en Colombie-Britannique pour l'atterrissage au moyen d'instruments renseignés sur les particularités du terrain. La carte d'approche de la piste 09 à topographique à la carte d'approche de Victoria afin que les pilotes soient mieux
- au programme de formation de ses pilotes un volet traitant de la gestion des Donnant suite à une sortie de piste de l'un de ses appareils, un exploitant a ajouté nord-ouest et sud-ouest.
- Donnant suite à un impact avec le sol s'étant produit alors qu'il faisait nuit et sans ressources de l'équipage.
- manœuvres de nuit selon les règles de vol aux instruments ou celles de vol à vue. la présence à bord d'un deuxième pilote qualifié en mesure d'effectuer les qu'il y ait eu perte de contrôle, une entreprise a adopté comme politique d'assurer
- et d'avertissement du relief soit installé sur les appareils commerciaux. Si cette Règlement de l'aviation canadienne, qui exigerait qu'un système de représentation TC a produit un Avis de proposition de modification 2001.131 à l'article 605.37 du
- construits avant cette date profiteraient d'un répit jusqu'au 29 mars 2005. appareils comptant 6 sièges et plus et construits après le 29 mars 2002; les appareils articles 705, 704 pour les appareils comportant 10 sièges ou plus et 703, pour les modification est acceptée, elle s'appliquerait à tous les appareils couverts par les
- réaffirme la sécurité comme but premier et identifie des domaines précis où conpersonnel et intitulé A Reminder: Nav Canada Focus on Safety in ATS. Ce bulletin aérien, Nav Canada a publié à nouveau un bulletin d'information à l'intention du Réagissant à un nombre croissant d'irrégularités au chapitre des services de contrôle
- de contrôle aérien afin d'alerter le personnel des exploitations aux risques que Conséquemment, Nav Canada a publié trois bulletins d'information sur les services ne contestent pas immédiatement toute inexactitude relative à un numéro de vol. tré clairement les risques inhérents au fait que les pilotes et les contrôleurs aériens Un incident impliquant trois aéronets et où la sécurité n'était pas assurée a démon-
- Transports Canada, certification des aéronefs, Région du Pacifique a été alerté au peuvent présenter les erreurs dans les communications.
- Nav Canada a mis en œuvre depuis le 15 mai 2002 des procédures claires que et procédera à un examen pour établir si une action quelconque s'impose. fait que l'entretien des ailerons de l'Helio H-295 Courier pourrait être inadéquat
- tions précises sur la démarche à suivre lorsqu'on reçoit un message de refus. nées de vol, tant entre les ACC qu'au sein des ACC. On y retrouve aussi des instrucdoivent suivre les spécialistes du contrôle aérien au moment d'échanger des don-

- TC a clairement indiqué son appui à la position énoncée par le BST.
- les options qui s'offrent d'équiper les appareils SA226 et SA227 d'une jauge de • TC a demandé à la FAA de communiquer avec le constructeur afin d'explorer
- Evaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante. la pression d'huile des freins.

#### A02-04 ET A02-05

- TC est d'accord avec cette recommandation.
- étude des risques à court terme et à long terme que représentent les rubans chauffants. TC collabore avec la FAA, Boeing et d'autres constructeurs à une évaluation et à une
- à court et à long terme. TC s'affaire à identifier une méthode appropriée de traiter des effets de cette question
- Le ministère des Transports américain entend prendre des mesures afin de minimiser sécurité 02.323 de la FAA en ce qui a trait à cette faille et à ses impacts sur la sécurité. dations sur la sécurité émanant du BST. Le BST a étudié la recommandation de Le Seattle Aircraft Evaluation Group, un organisme américain, partage les recomman-
- même, et coordonner et encourager d'autres organismes de réglementation à faire de matériaux contaminés et les débris qui contribuent à la propagation des incendies, les risques à court terme et d'éliminer les risques à long terme que représentent les
- de chacune des zones afin d'y déceler la présence de matériaux combustibles. électriques présents dans chacune des zones d'un appareil et procéder à un examen Analysis Procedure (AZAP), les constructeurs américains vont identifier tous les fils En vertu d'une nouvelle procédure d'entretien qu'on appelle Enhanced Zonal

#### A02-04 Å A02-14

• Ce rapport sera présenté au cours du prochain exercice financier.

#### DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ

- médicales des pilotes. des mesures administratives ayant trait à la surveillance et au suivi des évaluations TC prend les mesures qui s'imposent en regard des questions relatives à l'efficacité
- dommages pouvant être causés à l'unité motrice auxiliaire au cours des opérations TC, la FAA et les opérateurs d'aéronefs ont adopté des mesures visant à prévenir les
- émette un communiqué traitant des difficultés liées au service. de la pompe à essence des moteurs PT-6. Il pourrait résulter de cette analyse qu'on le nombre d'incidents et les causes des défectuosités de l'accouplement de décalage Pratt et Whitney Canada est à interroger sa base de données dans le but de préciser de déglaçage effectuées par grands vents.

## RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

#### 10-20A

- TC est d'accord que des règles sont requises relatives à l'interdiction d'approche.
- TC a entrepris en septembre 1999 de mettre en place de nouvelles règles fondées
- sur des critères de visibilité et relatives à l'interdiction d'approche.

  TC a depuis ce temps rédigé seize (16) Avis de proposition de modification

  (APM 2000-001,002,006,008,009,010,011,012,106,107,108,116,117,194 et 195) en
- réponse à la recommandation du BST relative aux règles applicables à l'interdiction d'approche.

  Ces APM sont présentement à l'étude au ministère de la Justice et on s'attendait à ce que le produit final soit publié dans le numéro de juin 2002 de La gazette du
- Canada.

  Le BST devait recevoir une copie de la version approuvée lorsqu'elle serait accessible.
- Aux dernières nouvelles, ces APM étaient toujours à l'étude par les services du contentieux du ministère de la Justice et personne n'était en mesure de se prononcer quant à la date prévue de la fin de cette étude.
- Évaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

#### 20-20A

- TC est d'accord avec l'évaluation du Bureau.
- Les programmes d'éducation sur la gestion du risque et la prise de décisions par les pilotes ont contribué à une culture de sécurité acceptable dans le domaine de Verderien
- l'aviation.

  TO est d'accord qu'il vaudrait la peine qu'on envisage d'inclure des limites relatives au platond dans les règles applicables à l'interdiction d'approche.
- Le Ministère est aussi sensible à la difficulté d'élaborer une réglementation pratique et applicable compte tenu des limites des services accessibles d'observation des conditions météorologiques et des implications qui découleraient d'une définition de ce qui constitue un platond et des conditions atmosphériques offrant une marge ce qui constitue un platond et des conditions atmosphériques offrant une marge
- de sécurité acceptable.

  TC soumettra cette recommandation au Comité technique Conseil consultatif
- sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC).

   Un document de discussion sera élaboré et soumis au Comité technique Services aériens commerciaux (SAC) avant ou en février 2003; on y retrouvera la recomman-
- dation tirée du rapport, des statistiques fournies par le BST, la réglementation proposée et une recommandation relative au besoin que les SAC forment un groupe de travail chargé d'étudier cette question.
- Évaluation du Bureau : Dénote une intention satisfaisante.

#### DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2002-2003

SÉCURITÉ PRISES MESURES DE

DU BUREAU EVALUATION

*20MMAIRE* 

**KECOMMANDATION** 

DOSSIER

DE LA RÉPONSE

incendie se propage à long terme, qu'un supprimer les risques court terme, et pour réduire les risques à des mesures pour Transports prenne Le ministère des \$0-20A

13 mai 2002. Toronto (Ont.) le ab lanoitamatini 767-300, Aéroport Air Canada, Boeing soute à bagages, Incendie dans la A0200123

senodár En affente d'une

à court et à long

de cette situation

moyens de traiter

afin de trouver les

isolants acoustiques

étudier les propriétés

civile pour évaluer et

et d'autres responsa-

avec la FAA, Boeing

qu'il travaille de près

préoccupations et

partage ces mêmes

TC indique qu'il

bles de l'aviation

et thermiques et

des matériaux

terme,

A02-06 à A02-14

mesures semblables. comage à prendre des

pétentes et les en-

avec les autorités

donne ses efforts

le Ministère coor-

on de débris, et que

isolants contaminės

à cause de matériaux

réglementaires com-

le 2 septembre 1998. Peggy's Cove (N.-E.), MD-11 HB-1ME de pilotage; Swissair Fumée dans la cabine £000H86A

### RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2002-2003

No de dossiek	ÉVÉNEMENT	ТУРЕ D'АЁВОИЕЕ	ENDROIT	TTA(
\$0£0410A	Mauvaise identification de Pappareil – Sécurité non assurée	Cessna 208B	5 nm au nord de la station VOR de Victoria (CB.)	11.21.100
\$050110A	Mauvaise identification de Pappareil – Sécurité non assurée	9iper PA-31-350	5 nm au nord de la station VOR de Victoria (CB.)	11,21,100
7620W10A -	Perte de puissance du moteur Atterrissage dur	Eurocopter EC120B	5 nm à l'est de CYZF Yellowknife (T.NO.)	81.21.100
A01W0304	Impact avec le sol sans perte de contrôle	NZ71 snss9)	30 nm au sud de Fort Good Hope (T.VO.)	18.21.100
4000420A	Irrégularité d'exploitation	002-757 gni908	CYYJ Aéroport int'l de Victoria (CB.)	<b>₽</b> 0.10.200
\$100AS0A	Collision avec un arbre et le sol	Cessna 172 L	10 nm à l'est / nord-est de Brookfield (TN.)	\$1.20.200
A02C0043	Événement lié aux Services ATC – Sécurité non assurée	Hawket Siddeley	40 nm au nord de La Ronge (Sask.)	20.50.200
A02C0043	Événement lié aux Services ATC – Sécurité non assurée	Веесћ 1900D	40 nm au nord de La Ronge (Sask.)	20.50.200
8E00AS0A	Sortie de piste à l'atterrissage	Fokket F-28 MK 1000	CYSJ Saint John (NB.)	72.50.200
A02C0072	Sortie de piste	Fairchild SA-226-TC	CYWG Aéroport int'l de Winnipeg (Man.)	91.40.200
A02C0079	Événement lié aux Services ATA – Sécurité non assurée	Boeing 747-200	63 nm à l'est de Saskatoon (Sask.)	\$2.40.200
A02C0079	Événement lié aux Services ATC – Sécurité non assurée	Boeing 747-400	63 nm à l'est de Saskatoon (Sask.)	22.40.20

50.21.1002	CZBB Boundary Bay	Cessna 152	Perte de contrôle après le décollage	96Z04I0∀
20,11,1002	4 nm au nord-est d'Inuvik (T.NO.)	Cessna 208 B	Impact avec le sol sans perte de contrôle	69Z0W10A
₽Z.01.1002	CYPE Peace River (Alb.)	de Havilland DHC-8-100	Atterrissage à côté de la piste	4000H10A
£2.01.1002	CYYZ Toronto / Aéroport int'l Lester B, Pearson (Ont.)	80eing 767-200	oficion on piste	4010010A
21.01.1002	CYJF Fort Liard (T.NO.)	028-18-A9 19qi9	Impact avec le sol sans perte de contrôle	1920W10A
11.01.1002	I nm au nord de Shamattawa (Man.)	OT-622-AS blirchild SA-226-TC	Impact avec le sol sans perte de contrôle	A01C0236
20.01.1002	5.5 mm à l'ouest \ nord-ouest de Fort Simpson (T.NO.)	Hélicoptère McDonnell Douglas 369HS	Perte de puissance – panne d'alimentation en carburant	\$\$20W10A
72.60.1002	2 nm au nord de CYWG Aéroport int'l de Winnipeg (Man.)	Веесћ 95	Impact avec le sol	A01C0230
£1.60.100 <u>2</u>	Piste de Swan Lake (TY)	Beech UC45-J	Perte de contrôle au décollage.	401W0239
20.60,1002	CYRL Red Lake (Ont.)	Pilatus PC-12	Perte de puissance du moteur	A01C0217
₽7.80.1002	CAA8 Invermere (CB.)	Pitts S2A-E	Perte de puissance du moteur	A01P0207
02.80.1002	37 nm au sud-est de Valemount (CB.)	292-H oil9H	Problème lié à la structure	A01P0203
£1.80.100 <u>9</u>	4 nm au nord-est de Mckenzie Lake (CB.)	de Havilland DHC-2 MK 1	Impact avec le sol	40104104
£1.80.100 <u>9</u>	42 km au nord-est de Juniper Station (NB.)	Hélicoptère Bell 206B	Impact avec le sol	0010A10A
60.80.1009	nilte de Baffin (.ON.T)	Hélicoptère McDonnell Douglas 369D (500D)	Perte de contrôle	401Q0139
₽0.80,100	KFLL Fort Lauderdale	Boeing 737-200	Incendie de moteur	AOIFOIOI
£0.80.100 <u>9</u>	1,2 nm au nord de (tho) snimmiT	Cessna 182Q	Impact avec le sol sans perte de contrôle	0120010A
08.70.1009	25 nm à l'ouest de CEQ5 Grande Cache (Alb	Eurocopter AS-350 BA	Perte de contrôle – rotation intempestive	0610W10A
92.70.1009	25 nm au sud-ouest de CYHT Haines Junction (TY)	Cessna 185F	Impact avec le sol	9810W10A
52.70.1009	48 mm au nord de Port Hardy (CB.)	de Havilland DHC-7 (DASH 7)	Risque de collision	1710410A
£2.70.1009	48 nm au nord de Port Hardy (CB.)	Cessna 421	Risque de collision	1710910A
02.70.1009	EICK Aéroport int'l de Corcaigh (Cork)	222-727 gnisod	Ouverture de la porte de soute au décollage	A01F0094
JATE (	ENDROIT	TYPE D'AÉRONEF	Ēvēnement	No de dossier

81,70,100	CYUL Aéroport int'l de Montréal, Dorval (Qo	de Havilland DHC-8-100	Risque de collision	A01Q0122
81.70.100	CYUL Aéroport int'l Montréal, Dorval (Qc)	Cessna 172N	Risque de collision	A01Q0122
81.70.100	Lac Cultus (CB.)	Cessna U206G	S'est renversé à l'amerrissage	A0110165
<b>≱1.</b> 70.100	Gloucester (Ont.)	Ted Smith Aerostar 7-XA (04182)	A heurté des fils électriques	A0100200
81,70,100	35 nm au sud-est de Red Lake (Ont.)	002-727 gni90d	Perte d'espacement	A01C0155
£1,10,100	35 nm au sud-est de Red Lake (Ont.)	002-02£A sudītĀ	Perte d'espacement	A01C0155
70.70.100	2 mm au nord-ouest de Nestor Falls (Ont.)	de Havilland DHC-2	A heurté une ligne d'électricité	A01C0152
₽0.70,100	20 nm au nord-ouest d'Empress (Alb.)	Fokker F-28 MK 1000	Risque de collision	0910W10A
₽0.70,100	20 nm au nord-ouest d'Empress (Alb.)	Boeing 737-200	Risque de collision	0910W10A
02.90.100	Concession #4 / Sanford Rd., Uxbridge (Ont.)	Cessna 170B	Collision en vol	\$910010¥
02.80.100	Concession #4 \ Sanford Rd., Uxbridge (Ont.)	Hélicoptère Robinson R22	lov no noizillo	\$910O10A
81.80.100	Lac Lavieille parc Algonquin (Ont.)	Cessna 210L	Dislocation en vol	2910O10A
\$1.80.100g	CYYJ Aéroport int'l de Victoria (CB.)	CF-e00-5B19 Bombardier	Fausse interception de l'alignement de piste de l'ILS	A01P0129
01.80.100	Sone du contrôle (.ON.T) aupibron	00£-74√ gni∍oð	Perte d'espacement	A01C0115
01.30.1009	Sone du contrôle nordique (T.NO.)	Boeing 767-300	Perte d'espacement	A01C0115
60.80.1009	YVR Aéroport int'l de Vancouver (CB.	00E-04EA sudriA	Perte d'espacement	7210910A
60.80.1003	CYVR Aéroport int'l de Vancouver (CB	Boeing 767-200	Perte d'espacement	A01P0127
80.30,100	110 nm au nord-ouest de Duxar Intersection (CB.)	Hélicoptère McDonnell Douglas	Perte d'espacement	9210410A
80,80,1002	110 nm au nord-ouest de Duxar Intersection (CB.)	Boeing 737-200	Perte d'espacement	9210410A
18.20.1002	90 nm au nord-est d'Uranium City (Sask.)	Boeing 747-200	Perte d'espacement	A01W0129
18.20.1002	190 nm au nord-est d'Uranium City (Sask.)	00£-04£A sudriA	Perte d'espacement	401W0129
22.20.1002	33 nm au nord-est de Red Earth Creek (Alb.)	Cessna T310Q	Impact avec le sol	8110W10A
22,20,1002	CYZF Yellowknife (T.NO.)	80eing 737-210	Atterrissage dur	TITOWIOA
91.20.1002	10 nm à l'est d'Abbottsford (CB.)	Hélicoptère Robinson	Dislocation en vol	0010410A
DATE	ENDROIT	TYPE D'AÉRONEF	EVÉNEMENT	$N_{\rm o}$ de dossiek

#### DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION RAPPORTS D'ENQUÊTE APPROUVÉS EN 2002-2003

21.20.1002	Aéroport int'l de Vancouver (CB.)	02&A sudiiA	Proximité d'aéronefs – sécurité non assurée	1110410A
21.20.1002	Aéroport int'l de Vancouver (CB.)	M271 snzzə	Proximité d'aéronefs – sécurité non assurée	AOIPOIII
82.40,1002	26 nm au nord de Baker Lake (NU)	Hélicoptère McDonnell Douglas 369E (500 E)	Atterrissage forcé – basculement dynamique	A01C0064
₩0.₩0.1002	10 nm au nord de CKYZ Toronto / Aéroport municipal de Buttonvil (Ont.)	Hélicoptère Robinson 822 Beta 9	Perte de contrôle – a heurté le sol	6600010V
72.80.1002	60 nm au sud-ouest de l'aéroport int'l de Montréal, Dorval (Qc)	Canadair CL-600-2B19 (RJ)	Perte d'espacement	A01Q0053
72.80.1009	60 nm au sud-ouest de l'aéroport int'l de Montréal, Dorval (Qc)	00E-01EA sudriA	Репе d'espacement	A01Q0053
72.80.1003	60 nm au sud-ouest de l'aéroport int'l de Montréal, Dorval (Qc)	081-9 oiggai9	Репе d'espacement	A01Q0053
22.80.1003	Eclipse Camp (CB.)	Hélicoptère McDonnell Douglas 369D (500D)	Défectuosité d'une pale du rotor principal	1900410A
<b>₽1.</b> E0.1003	1.5 nm est / sud-est de CYYT Aéroport int'l de St. John's (TN.)	Piper PA-30	Perte de contrôle	ZZ00A10A
02,20,100	2 nm au sud-est de CYVO Val-d'Or (Qc)	028-18AT 19qiq	Atterrissage contrôlé dans la nature	A01Q0034
₽Z.10.100	Près d'Edmonton Vortac (Alb.)	004-747 gni∋o8	Репе d'espacement	\$100W10A
₽Z.10.100	Près d'Edmonton Vortac (Alb.)	Cessna 560	Ретte d'espacement	\$100W10A
21.10.100	Porteau Cove (CB.)	Sikotsky S-61N	Perte de puissance du rotor principal	K0009110A
82.11.000	CYFC Frédéricton (NB.)	Fokker F-28 MK1000	Sortie en bout de piste	2810A00A
10.11.000	CYHC port de Vancouver (CB.)	de Havilland DHC-6	Perte de puissance, impact avec l'eau	0120400A
90.01.000	5 nm au sud de Rouyn-Noranda (Qc)	Oessna 550	Sortie de piste	A00Q0141
22.60.000	CYFB Iqaluit (NU)	Boeing 727-200	Sortie de piste	2000H00A
61.70.000	Porter's Lake (NÉ.)	Cessna 150M	Perte de contrôle – vrille	0110A00A
70.21.869	CYBC Pointe-Lebel (Qc)	Britten-Norman 8N-2A-26	Perte de contrôle :	4610086A
	5 mn au sud-ouest de Peggy's Cove (NÉ.)	McDonnell Douglas	brod à bord	£000H86A
20.60.866	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
81.30.899	CYMX Montréal Mirabel (Qc)	OT-622-A2 n9gnins9w2	Incendie en cours de vol dans le logement de train d'atterrissage	A98Q0087


7 nm au nord-est de Langley (CB.)	041-82A4 r9qiq	89004E0A
Dauphin (Man.)	Beechcraft C90A	A03C0068
90 nm à l'est de l'Aéroport int'l de St. Johns (TN.)	806-727 gniəod	1000HE0A
90 nm â l'est de l'Aéroport int'l de St. Johns (TN.)	MD-11	1000HE0A
Goose Bay (TN. et Labrador)	Cessna 210N	Z200AE0A
(Ont.)	002-025A sudtiA	₽800080A
19 mm à l'ouest de Badger (TN.)	Cessna 188B	£100A£0A
Aéroport int'l de Halifax (NÉ.)	Boeing 737-200	\$100A£0A
2 nm au sud-ouest de Pikangikum (Ont.)	Beechcraft 99	¥03C0059
Mekatina (Ont.)	Aérospatiale AS-350-B2	A03O0012
Aéroport int'l de St. Johns (TN.)	Beechcraff 1900D	A03A0002
Lake Errock (CB.)	Sikorsky S-61N	02E0420A
CYYZ Toronto / Aéroport int'l Lester B. Pearson (Ont.)	ISEA sudriA	90 <b>⊁</b> 0070∀
CYVR Aéroport int'l de Vancouver (CB.)	Shorts SD 360	A02P0299
CYVR Aéroport int'l de Vancouver (CB.)	80eing 747-200	402P0299
CYZP Sandspit (CB.)	Cessna 550	A02P0290
CYYZ Toronto / Aéroport int'l Lester B. Pearson (Ont.)	de Havilland DHC-8-300	6450O20A
CYVR Aéroport int'l de Vancouver (CB.)	00E-04EA sudtiA	1920020A
258 nm au nord-est de CYYQ Churchill (Man.)	Boeing 777-228	A02C0227
Porcher Inlet (CB.)	Hélicoptère McDonnell Douglas 369D (500D)	A02P0256
Nord de Anguanish (Qc)	de Havilland DHC-3 (OTTER)	A02Q0130
CYYZ Toronto / Aéroport int'l Lester B. Pearson (Ont.)	de Havilland DHC-8 (DASH 8)	X000020A
CYYZ Toronto / Aéroport int'l Lester B. Pearson (Ont.)	081-44-140 r9qiq	Z000OZ0A
CYXU London (Ont.)	Sikotsky S-76A	A0200301
Pink Mountain (CB.)	Hélicoptère Bell 212	8710W20A
CYHZ Aéroport int'l de Halifax (NÉ.)	Piper PA-31-350	8010A20A
Aéroport int'l CYQX Gander (TN.)	McDonnell Douglas DC-8-63	7010A20A
CNJ4 Otillia (Ont.)	Cessna 172M	7820020A
7 nm au sud-est de CZHP High Prairie (Alb.)	T022-4-84 19qiq	E710W20A
CYQB Québec / Aéroport int'l Jean-Lesage (Qc)	Моопеу M20 E	A02Q0119
CYYZ Toronto / Aéroport int'l Lester B. Pearson (Ont.)	McDonnell Douglas DC-9-51	Z720020A
CYYZ Toronto / Aéroport int'l Lesfer B. Pearson (Ont.)	Oessna TU206G	2720020A
CYYR Goose Bay (TN.)	Hélicoptère Bell 212	8600A20A
	Aérospatiale SA 315B	402P0179
	CYYZ Toronto / Aéroport int'l  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  CYQB Québec / Aéroport int'l  CYAZ Toronto / Aéroport int'l  CYYZ Aeroport int'l de Vancouvet (CB.)  CYYR Aéroport int'l de Vancouvet (CB.)  CYYR Aéroport int'l de Vancouvet (CB.)  CYYR Aéroport int'l de Vancouvet (CB.)  Aéroport int'l de Badget (TN.)  Aéroport int'l de Badget (TN.)  CYYR Aéroport int'l de Badget (TN.)  Ocose Bay (TN. et Labrador)  Goose Bay (TN. et Labrador)  Goose Bay (TN. et Labrador)  Goose Bay (TN.)  Goose Bay (TN.)  Goose Bay (TN.)  Bon m à l'est de l'Aéroport int'l  de St. Johns (TN.)	CYYZ Toronto / Aéroport int'l  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  Lester B. Pearson (Ont.)  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  McDonnell Douglas DC-9-51  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  McDonnell Douglas DC-9-51  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  Aéroport int'l de Vancouver (C-B.)  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  Aéroport int'l de Vancouver (C-B.)  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  Aéroport int'l de Vancouver (C-B.)  Aéroport int'l de Vancouver (C-B.)  CYYZ Toronto / Aéroport int'l  Aéroport int'l de Vancouver (C-B.)  Aéroport int'l de Mancouver (C-B.)  Aéroport int'l de

#### ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2002-2003 SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

80,80,2002	Wendle Creek (CB.)	Sікотsky S-61L	A02P0169
70.80.2002	10 nm au sud de Smithers (CB.)	Hélicoptère Bell 214B-1	A02P0168
£1.70.2002	2,5 nm au sud de CSD3 Valleyfield (Qc)	Super Chipmunk	A02Q0098
11.70.2002	5 nm à l'est de Chitek Lake (Sask.)	Hélicoptère Bell 205A-1	A02C0161
10.70.2002	CZBB Boundary Bay (CB.)	Cessna 172N	A02C0136
62.80.2002	Епgemann Lake (Sask.)	Cessna 185F	A02C0145
82.30.2002	10 nm au sud de Sasaginnikak Lake (Man.)	de Havilland DHC-2 MK I	A02C0143
72.80.2002	À proximité de CYQF Red Deer (Alb.)	Fairchild SA227-DC	A02W0115
72.80.2002	À proximité de CYQF Red Deer (Alb.)	British Aerospace Jetstream 3112	\$110W20A
02.90.2002	Atlantique Nord (Intersection Cymon)	Boeing 767-300	6700A20A
02.90.2002	Atlantique Nord (Intersection Cymon)	Foeing 767	6700A20A
02.90.2002	Atlantique Nord (Intersection Cymon)	80eing 747-400	6700A20A
61.80.2002	Kamloops (CB.)	Hélicoptère McDonnell Douglas 369D (500D)	A02P0126
41.90.2002	EDDF Aéroport int'l de Frankfurt / Rhein-Main	£4-0££A sudriA	402F0069
11.30.2002	Winnipeg (Man.)	025-12-AT 19qiT	¥05C015⁴
90.3002	Needle Peak (CB.)	Cessna 182P	402P0109
20.80.2002	Tobin Lake (Sask.)	Hélicoptère Bell 205A-1	A02C0114
72.80.2002	CZJN Swan River (Man.)	Cessna TU206 F	A02C0105
12.20.2002	CCW4 Stanley (NÉ.)	Schempp-hirth KG Cirrus	A02A0065
02.20.2002	11 nm à l'ouest de Three Valley Cap (CB.)	Hélicoptère Bell 206L4	96004Z0A
81.20.2002	CYYB North Bay (Ont.)	Веесћ А100	1810O20A
£1.20.2002	CYYZ Toronto / Aéroport int'l Lester B. Pearson (Ont.)	80eing 767-300	£210O20A
60,20,2002	30 nm à l'est de CYLQ La Tuque (Qc)	Cessna 180J	A02Q0054
2002.04.25	63 nm à l'est de Saskatoon (Sask.)	004-747 gnisod	₩02C0079
\$2.40,2002	63 nm à l'est de Saskatoon (Sask.)	Boeing 747-200	₹000020¥
\$2.40.2002	38 mm à l'est / sud-est de Stephenville (TN.)	Веесћ 1900D	9≯00∀70∀
81.40.2002	SU 34 Hare Field (Ont.)	Schweizer 269C (300C)	\$010O20A
91.40.2002	CYWG Aéroport int'l de Winnipeg (Man.)	ТА-Әऽऽ-Аг пэвпітьэмг	A02C0072
80.40.2002	20 Manning (Alb.)	Hélicoptère Robinson R22 Beta	₽900MZ0∀
DATE	ENDROIT	Type d'aéronef	No de dossien

Figure 8 - Événements aéronautiques et nombre de morts



# MOITAIVA

#### STATISTIQUES ANNUELLES

privés et 6, des hélicoptères. mortels survenus en 2002, 13 mettaient en cause des aéronefs de 34 accidents mortels occasionnant 71 décès. Des accidents de 1997 à 2001 au cours de laquelle on a enregistre une moyenne de 47 morts. Il s'agit d'une petite baisse par rapport à la période été mis en cause dans 28 accidents mortels qui ont fait un total (autres que des avions ultra-lègers) immatricules au Canada ont a également atteint son seuil le plus bas en 25 ans. Des aéronefs établi pour la période de 1997 à 2001 (8,8). Le taux d'accidents soit un taux plus bas que celui de 2001 (7,6) et que le taux moyen taux d'accidents par 100 000 heures de vol s'établit donc à 7,3, de 3 % par rapport à 2001 et s'est chiffré à 3 730 000 heures. Le ode de 1997 à 2001. Le nombre d'heures de vol en 2002 a diminuè de 19 % par rapport à la moyenne annuelle de 340 pour la périune diminution de 7 % par rapport aux 295 rapportés en 2001 et s'agit du nombre le plus bas en vingt-cinq ans et celui-ci représente immatriculés au Canada (autres que des avions ultra-légers). Il En 2002, on a signalé 274 accidents mettant en cause des aeronefs

Le nombre d'accidents mettant en cause des avions ultra-légers est demeuré plutôt stable : 35 en 2001 et 36 en 2002. Le nombre d'accidents mortels est passé à 9 en 2002, occasionnant 12 morts comparativement aux 6 accidents fatals et aux 8 décès survenus en 2001.

Le nombre d'aéronefs immatriculés à l'étranger et victimes d'un accident au Canada a baissé à 13 en 2002 de 29 qu'il était en 2001. Le nombre d'accidents mortels a baissé de 8 ayant causé 10 morts en 2001 à 1 ayant causé 2 morts en 2002.

En 2002, on a signalé 865 incidents en conformité avec les dispositions de rapport obligatoire du BST. Il s'agit d'une augmentation de 1 % par rapport à l'an passé et de 16 % par rapport à la moyenne de 747 des années 1997 à 2001.

#### AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

- De nouveaux wagons-citernes de remplacement Ultratrain ont été construits en se conformant à des normes plus exigeantes. On a apporté des améliorations visant à renforcer les accessoires devant servir au chargement et au déchargement des wagons et on a modifié les valves supérieures dans le but de les protéger au cas où un wagon se renverserait en effectuant un tour complet sur lui-même.
   L'Association of American Railroads (AAR) a ajouté l'article 41(v) au Mechanical
- Interchange Rule et le code « Why Made 89 » permettant d'interdire l'utilisation de roues présentement en service et en regard desquelles un examen aux ultrasons a révélé une faille interne.
- L'AAR a modifié l'article 41(r) du Mechanical Interchange Rule qui stipule dorénavant qu'un impact de 90 000 livres ou plus, tel qu'établi par un détecteur d'impact des roues, suffirs en tout temps pour faire interdire l'utilisation d'une roue, qu'on ait ou non procédé à un examen permettant d'établir si cette roue est parfaitement circulaire.
- TC et les représentants de l'industrie ont convenu de constituer un groupe de travail qui se prononcera sur le bien-fondé d'apporter des modifications au Règlement sur la sécurité de la voie et aux méthodes d'inspections utilisées dans l'industrie. Ce comité se penchera notamment sur la fréquence de vérification des rails et les paramètres permettant d'évaluer l'état des voies ferrées.
- TC est à mettre au point un programme de vérification et de surveillance des signaux régissant la circulation ferroviaire, dont tous les systèmes de détection en voie, incluant les détecteurs d'impact des roues.
- Le CN a effectué une inspection de tous ses wagons et complété son programme de réparation et de modification des goupilles de verrouillage. Il a aussi réitéré auprès de ses inspecteurs en mécanique d'appliquer son programme d'inspection relative au chargement et au déchargement de ces wagons en étant particulièrement attentifs aux mécanismes de verrouillage et aux butées des portes.
- Le programme de formation initiale des contrôleurs de la circulation ferroviaire du CN a été modifié et comporte maintenant une journée complète d'initiation aux équipements mécaniques et permettra aux contrôleurs potentiels de se familiariser avec les composantes d'un wagon de chemin de fer et ce à quoi elles servent.

  Le CN est en train d'ajouter une liste de personnes-ressources à son site Web; elles
- verront à aider les conducteurs de véhicules surbaissés à repenser les itinéraires qui les amèneraient à franchir un passage à niveau appartenant à CN et, le cas échéant, pourront voir à leur assurer un service de signaleurs, si requis.
- L'an passé, le CP a adopté des modifications à sa politique relative aux détecteurs d'impact des roues. En plus de recueillir les données relatives à l'impact réel des roues, le logiciel de détection peut maintenant exécuter des algorithmes permettant d'établir la valeur de l'impact à une vitesse type de 50 mi/h. Cette politique précise aussi les réparations qui doivent être entreprises et les limites de vitesse à imposer.
   TC a élaboré une modification à la norme 111 des Normes de sécurité des véhicules
- automobiles du Canada qui permettra aux conducteurs de profiter du champ de vision requis à l'aide de rétroviseurs plus petits installés dans des véhicules qui présentent moins d'obstructions au champ de vision directe.

Donnant suite à la recommandation du BST, un document de discussion a été élaboré et présenté en novembre 2002 au Groupe de travail fédéral-provincial sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) et à la réunion du Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD. On y retrouve un aperçu du but premier et des critères actuels du recours au plan d'intervention d'urgence; le document fait aussi état de nouveaux critères qui pourraient s'appliquer au transport de grandes quantités de matières inflammables pouvant donner lieu à une intervention d'urgence, et il fait le point sur les circonstances entourant l'accident survenu au Mont-Saint-Hilaire.

R02-04

TC est d'accord avec cette recommandation et reconnaît la nécessité d'élargir la portée des normes de conception et de fabrication des consignateurs d'événements de locomotives en matière de surviabilité des données ou de capacité des appareils de résister à une collision très violente. La FRA des États-Unis travaille présentement à l'élaboration de règles relatives à la résistance des consignateurs d'événements de locomotives qui s'apparenteraient aux normes en usage dans le monde de l'aéronautique et de la marine.

TC suit de près l'élaboration des règles américaines qui devraient être finalisées en août 2003; TC procédera alors à l'examen de ces règles et initiera un processus de réglementation semblable au Canada.

R02-05

TC est d'accord avec cette recommandation et il a déjà entamé un examen de tous les types de soudures effectuées par les entreprises de chemin de fer, de même qu'un examen du type d'inspection et de vérification effectuées de ces soudures, et ce, dans le but d'identifier toute amélioration qui pourrait être apportée aux pratiques en matière de sécurité.

TC entretient des discussions avec le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique (CP) dans le but de les aider à évaluer le niveau d'adéquation actuel des soudures effectuées sur différents types de rails au chapitre de la qualité. Cette évaluation contribuera à établir le moment le plus tôt auquel on devrait effectuer une vérification d'une soudure aluminothermique pour en détecter les failles et les défauts. Elle contribuera aussi, une fois l'inspection complétée, à établir si l'une ou l'autre de ces soudures s'appuie sur une selle de rail ou si elle en est très proche.

Les experts de TC sont d'avis que cet examen fera ressortir l'information requise permettant d'établir le niveau d'adéquation des inspections, de l'entretien et du contrôle de la qualité des soudures aluminothermiques sur tous les types de rails. Les résultats de cet examen seront analysés par le Groupe de travail de TC sur le Règlement sur la sécurité de la voie qui vient d'être constitué dans le but de proposer des modifications au Règlement sur la sécurité de la voie et aux pratiques en cours dans l'industrie.

Entre-temps, TC maintient ses rapports avec le CN et le CP en vue de s'assurer que l'un et l'autre entretiennent et effectuent toutes les soudures de rails en conformité avec les normes et les procédures présentement en vigueur.

et les aviser qu'elle peut s'enflammer dans certaines circonstances particulières. reconfirmer la nécessité de traiter l'ammoniaque anhydre comme un produit toxique qu'ils sont informés de la nouvelle réglementation et va profiter de l'occasion pour TC va correspondre avec tous les services des incendies du Canada afin de s'assurer

classification pour les chargements se déplaçant en sol canadien. TC est d'accord que la classification UN2.3(8) est convenable et va accepter cette

classification ayant cours aux Etats-Unis. échoué. TC a subséquemment adopté dans sa réglementation du 15 août 2001 la classification spéciale à la classe 2.4 pour l'ammoniaque anhydre, mais ses efforts ont TC a tenté de faire accepter par les Nations Unies et pour l'Amérique du Nord une

auprès du Comité consultatif au ministre sur le transport des marchandises dangereuses. question qu'il a déjà soulevée à une réunion du Groupe de travail fédéral-provincial et TC étudiera plus à fond la question de la classification de l'ammoniaque anhydre,

R02-02

sécurité de TC. CAN/ONGC 43.147-2002 dans le cadre du programme d'inspection des systèmes de dangereuses doivent être requalifiés en vertu des articles 25.5.10 et 25.6.5 de la norme Les wagons-citernes protégés contre la chaleur et affectés au transport de marchandises TC est d'accord avec cette recommandation et a assuré un suivi de manière proactive.

été informés qu'ils devaient revoir leurs procédures. la requalification de wagons-citernes. Les ateliers d'entretien des wagons-citernes ont IC a effectué plusieurs vérifications de différents atéliers d'entretien où l'on procède à

et la Federal Railroad Administration sont tous deux membres de ce Groupe de travail. wagons-citernes de l'Association of American Railroads (Référence: Docket 765.7). TC dans son ensemble, on a constitué un groupe de travail parrainé par le Comité sur les Dans le but de promouvoir des techniques d'inspection convenables pour l'industrie

acceptable de la protection thermique. outil qui permettrait d'établir scientifiquement le niveau maximal de détérioration mique affectent la requalification des wagons-citernes et il est en voie d'élaborer un TC poursuit ses recherches afin d'établir si les défauts au chapitre de la protection ther-

dures utilisées par les propriétaires de wagons-citernes. les inspecteurs de TC vont continuer d'évaluer l'adéquation des techniques et procé-Dans le cadre des activités de surveillance de TC des installations de wagons-citernes,

R02-03

par le Bureau. TC est d'accord avec cette recommandation et a déjà entamé la révision recommandée

aux secouristes sur les lieux d'un accident. marchandises dangereuses soient en mesure de fournir des connaissances spécialisées Le plan d'intervention d'urgence de TC est en place afin que les expéditeurs de

teurs de grandes quantités d'autres matières dangereuses, tels des hydrocarbures. TC étudiera la possibilité d'élargir le champ d'application de cette mesure aux expédi-

		publication du	70.001	rain de voyageurs e VIA à Trenton antion
		En attente de la	R03-02	
			problème.	
			visant à régler ce	
			marches à suivre	
			des politiques et des	
			tifs et qu'il établisse	
			d'urgence intempes-	
			dance aux serrages	10000 11111 00 31 ((1
			des trains ayant ten-	ay, le 20 juin 2000.
			ploitation continue	drioN noisivibdi
			problèmes liés à l'ex-	si ab 88,1 allim t
			recherches sur les	ilway à la hauteur
			dustrie, mène des	Vellawa Valley
			boration avec l'in-	9b 71-988 °V nie
		¥.	Transports, en colla-	ub əlsqizinine əic
		réponse	Le ministère des	éraillement sur une
		En attente d'une	R03-01	\$000H00
		propres politiques.		
		səs əb noisivər ənu	de voies ferrées.	
		suite en procédant à	sur tous les types	
		emboîte le pas par la	sécurité adéquate	
		et que l'industrie	en tout temps une	
		sécurité de la voie,	en voie afin d'assurer	
		Bèglement sur la	nothermiques faites	
		modifications au	-imula sərubuos	
		dustrie, apporter des	de la qualité des	
		représentants de l'in-	tion et au contrôle	
		de concert avec les	relatives à l'ausculta-	
	satisfaisante	tion et il entend,	révise les exigences	
	notention	cette recommanda-	Transports Canada	
Action pendante	Dénote une	Jest d'accord avec	R02-05	
			données.	
			à la survie des	
		Canada.	dispositions quant	
		qe normes au	comprennent des	
		blable d'élaboration	des locomotives	
		un mécanisme sem-	teurs d'événements	
		et mettra en place	tion des consigna-	
		les règles américaines	uotmes de concep-	
	satisfaisante	tion; il examinera	s'assure que les	
	noitnetni	cette recommanda-	Transports Canada	
Action pendante	Dénote une	TC est d'accord avec	R02-04	
SÉCURITÉ PRISES	DU BUREAU	SOMMAIRE DE LA RÉPOUSE		Desier
MESURES DE	EVALUATION		RECOMMANDATION	

## DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

rapport

R02-01

nonction

De l'avis de Transports Canada (TC), le système d'information dans son ensemble, incluant l'étiquette utilisée, fournit les renseignements dont pourraient avoir besoin des secouristes.

	wagons-citernes déjà en service, et s'assure que les systèmes de protection thermique de ces wagons auront mique acceptable qui atténuera les risques de rejet prématuré de marchandises dangereuses lors d'un incendie.	(AAR) mis sur pied par le Comité sur les wagons-citernes, et le recours à la thermo- graphie en vue d'identifier les points chauds.		
	RO2-O2 Le ministère des Transports, en colla- boration avec les propriétaires de wagons-citernes, révise le programme existant d'inspection et d'entretien qui et d'entretien qui	Au nombre des initiatives entreprises par TC, on compte la vérification des installations d'entretien, la participation au groupe de travail de la Federal Railroad Association (FRA) et de l'Association of American Railroads	Dénote une intention satisfaisante	Les ateliers d'entre- tien des wagons- citernes sont à revoir leurs procédures pour toute l'industrie (AAR), (Référence: Docket T65.7 du Comité sur les wagons-citernes)
Un train de marchandises du Canadien National a déraillé en s'en- gageant dans une voie d'évitement i Mowat près de antt (Ontario), e 23 septembre 1999,	RO2-01 Le ministère des Transports révise la classification de dan- ger de l'ammoniaque anhydre pour s'assu- rer que ce produit figure dans une classe et une division qui vont de pair avec les risques qu'il représente pour	TC s'est penché sur la question et con- vient que la classe alternative UN2.3(8) est plus appropriée, mais aucune action spécifique n'a été entreprise en vue de procéder à cette de procéder à cette	Réponse partiellement satisfaisante	TC va soulever la question à la prochaine réunion du Groupe de travail fédéral-provincial et du Comité consultatif au ministre sur le transport des sur le transport des matières dangereuses.
роssier	Кесоммалратіои	Sommaire de la répouse	Буагиаттом по викели	Mesures de sécurité prises

actions requises.

2002.05.13

2002.03.03

21.10.2002

 $\forall I \Lambda$ 

AIV

RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS

Canadien Pacifique

₽2.60.1002	Richmond Hill (Ont.)	Canadien National	Déraillement	ROITO255
81.40.1002	Stewiacke (NÉ.)	AIV	Déraillement	R01M0024
21.80.1002	Bonfield (Ont.)	Ottawa Valley Railway	Déraillement	R01H0005
20.20.1002	Red Deer (Alb.)	Canadien Pacifique	Déraillement	K01E0009
80.10.1002	Bowker (Ont.)	Canadien Pacifique	Déraillement	R01W0007
41.21.0002	Anita (Ont.)	Canadien National	Déraillement	K00W0263
81.21.0002	Martel (CB.)	Canadien National / Canadien Pacifique	Collision	ВООЛОТОР
21.21.0002	Lone Rock (Sask.)	Canadien Pacifique	Déraillement	R00E0126
01.21.0002	Marysville (Ont.)	Canadien National	Déraillement	F00T0324
60.21.0002	Blue Bell (NB.)	Canadien National	Déraillement	R00M0044
08.11.0002	Winnipeg (Man.)	Canadien National	Déraillement	R00W0246
08.80.0002	La Tuque (Qc)	AIV	Passage à niveau	КООДОО98
60.70.0002	Rockwood (Ont.)	AIV	Déraillement	R00T0179
02.30.0002	Chalk River (Ont.)	Ottawa Valley Railway	Déraillement	R00H0004
22.20.0003	Cressman (Qc)	Canadien National	Déraillement	R00Q0023
91.20.0002	White (Ont.)	Canadien National	Déraillement	R00W0106
61. <u>⊁</u> 0.000 <u>3</u>	Maple Ridge (CB.)	Canadien Pacifique	Déraillement	ВООУООБО
05.21.999	Mont-Saint-Hilaire (Qc)	Canadien National	Déraillement et collision	K99H0010
60.11.699	Limehouse (Ont.)	VIA / Amtrak	Collision à un passage à niveau	E9950100
£2.60.666J	Mowat (Ont.)	Canadien National	Déraillement	R99T0256
£1.40.6ee	Bégin (Qc)	Canadien National	Déraillement	R99Q0019
61.10,666	Trenton (Ont.)	ΑΙV	Franchissement d'un signal d'arrêt absolu par un train	K99T0017
TTA(	ENDROIT	Сомрасите	<b>Е</b> УÉИЕМЕИТ	No DE DOSSIER

Passage à niveau

Collision avec un

Déraillement objet sur la voie

R02T0149

R02C0013

R02T0008

Kingston (Ont.)

Carmangay (Alb.)

Whitby (Ont.)

#### SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2002-2003

déterminer quels événements ont mené à l'accident. Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour


(20) IstaN 82.40.20	Canadien Pacifique	Collision et déraillement en voie principale	ROZVOOS7
70.20.20. Fitdale (Man.)	Canadien National	Collision à un passage à niveau	R02W0063
2.05.13 Kingston (Ont.)	AIV	Collision à un passage à niveau	R02T0149
(Qc) (Qc) L'Assomption (Qc)	Canadien National	Déraillement en voie principale	K03D0096
Cámrose (Alb.)	Canadien Mational	Déraillement en voie principale	K02C0050
(2c) 2.2.70.2.2 Joffre (Qc)	Canadien National	Déraillement en voie non principale	R02Q0041
Carstairs (Alb.)	Canadien Pacifique	Déraillement en voie principale	R02C0054
£1.80.20 Shubenacadie (NÉ.)	Canadien National	Déraillement en voie principale	R02M0050
(2C) Aibbard (Qc)	Canadien National	Déraillement en voie principale	ROZDOII3
.12.12.04 Pullshead (Alb.)	Canadien Pacifique	Déraillement en voie principale	ROZEO114
(9c) (9c) St-Charles	Canadien National	Collision avec un véhicule d'entretien	K03G0003
osionorot open (Ont.) (A.10.50) Appropries (Ont.)	Canadien Pacifique	Collision dans un triage	R03T0026
O.S.0.20 Triage MacMillam, Toronto (Ont.)	Canadien National	Fuite de matières dangereuses	R03T0047
03.02.05 Port Moody (CB.)	Canadien Pacifique	Déraillement en voie non principale	ВОЗЛОО16
(JnO) bnuo2 ynsq	Canadien Pacifique	Déraillement en voie principale	R03T0064
(hr) 92019M 12.20.80	Canadien Pacifique	Collision et déraillement en voie principale	R03T0080
(2c) 82.83.28 Lennoxville (Qc)	Canadien National	Déraillement en voie principale	K03D0045
ATE ENDROIT	COMPAGNIE	Ēvēnemenī	No de dossie

En 2002, des wagons transportant ou ayant récemment transporté des marchandises dangereuses ont été mis en cause dans 224 accidents comparativement au chiffre de 2001 (205) et à la moyenne des années 1997 à 2001 (241). Trois de ces accidents ont donné lieu à une fuite de marchandises.

On a enregistré 66 accidents mettant en cause des trains de voyageurs en 2002, ce qui représente une diminution par rapport aux 76 enregistrés en 2001 et à la moyenne de 71 pour la période de 1997 à 2001. La plupart des accidents mettant en cause des trains de voyageurs ont lieu aux passages à niveau ou concernent des intrus qui se font heurter par un train.

Au cours de l'année 2002, on a signalé 303 incidents ferroviaires, le nombre le plus bas en vingt ans et une diminution par rapport aux 322 de 2001 et à la moyenne de 373 pour la période de 1997 à 2001. D'année en année, les fuites de marchandises des accidents ferroviaires comptent pour la majeure partie du nombre total d'incidents. En 2002, on a enregistré 167 incidents mettant en cause des fuites de marchandises dangereuses, ce qui est moins qu'en 2001 (194) et que la moyenne de 221 pour les années 1997 à 2001.

Figure 7 – Événements ferroviaires et nombre de morts



# HAR

#### STATISTIQUES ANNUELLES

Le nombre d'accidents ferroviaires rapportés au BST en 2002 a été le plus bas en dix ans, soit 985, ce qui représente une diminution de 7 % par rapport au total de 1 060 rapportés l'an passé et de 10 % par rapport à la moyenne de 1 089 pour la période de 1997 à 2001. Le niveau d'activités ferroviaires a augmenté de 2,9 millions de trains-milles par rapport à l'an dernier. Ainsi le taux d'accidents s'établit à 10,7 accidents par million de trains-milles comparativement à 11,8 en 2001 et à une moyenne de 12,1 pour la période de 1997 à 2001. On a enregistré 96 décès dans des accidents ferroviaires en 2002, comparativement à 99 en 2001 et la moyenne de 100 pour la période de 1997 à 2001. Tous les decès enregistrés en 2002 étaient attribuables à des accidents passages à niveau et à des accidents survenus à des intrus; ensemble ils comptent pour 48 % et 52 % respectivement.

Il s'est produit 117 déraillements et 8 collisions sur des voies principales en 2002, comparativement à 127 et 7 respectivement en 2001, et aux moyennes de 129 et 10 pour les années de 1997 à 2001. On a enregistré 112 collisions en 2002 sur des voies non principales, soit une augmentation de 30 % par rapport aux 86 enregistrées en 2001 et une augmentation de 7 % par rapport à la moyenne de 105 au cours de la période de 1997 à 2001. Les déraillements sur des voies non principales se sont chiffrés à 347 en 2002, une diminution par rapport aux 385 enregistrés en 2001 et à la moyenne de 377 pour la période de 1997 à 2001.

Il s'est produit 261 accidents aux passages à niveau en 2002, une diminution par rapport au chiffre de 2001 (278) et à la moyenne des années 1997 à 2001, qui s'établissait à respectivement par rapport au chiffre de l'an passé et à la moyenne des années 1997 à 2001.

Le nombre d'accidents survenus à des infrus (touchant des personnes, surtout des piétons, heurtées par du matériel roulant sur des emprises ferroviaires ailleurs qu'à des passages à niveau) a été de 72 en 2002, une baisse par rapport au chiffre de 79 en 2001 et à la moyenne de 86 des années 1997 à 2001. Les accidents survenus à des infrus ont augmenté de 11 % et 17 % respectivement par rapport à l'an passé et à la moyenne des années 1997 à 2001.

#### ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2001-2002 SUR DES ÉVÉNEMENTS DE PIPELINE

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

2002.12.07	Côteau du Lac (Qc)	TransNorthern Pipelines	Bris d'un oléoduc	P02H0052
\$1. <del>\$</del> 0.2002	Brookdale (Man.)	səniləqi¶ sbansƏsnarT	Rupture d'une conduite de gaz naturel	P02H0017
этаО	ENDROIT	COMPAGNIE	Événement	N <sub>o</sub> de dossier

# DANS LE SECTEUR DES PIPELINES ENDROIT COMPAGNIE ÉVÉNEMENT N° DE DOSSIER

62.60.1009	Stoney Creek (Ont.)	Enbridge Pipelines Inc.	Bris d'un oléoduc	P01H0049
71.10.1009	Hardisty (Alb.)	Enbridge Pipelines Inc.	Bris d'un oléoduc	₽01H0004
aivo	HONGNA	TNOVINO	************	

#### MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DES PIPELINES

À la suite de deux incidents mettant en cause des joints mécaniques sur des réseaux de pipelines de l'Ouest, un fabricant de vis d'assemblage en acier inoxydable a mis au point son système d'inventaire afin de s'assurer qu'on ne puisse plus préparer de commandes erronées.

# CINICAI

#### STATISTIQUES ANNUELLES


.8991 no unovvus grièvement blessées, dont quatre dans un même accident pipeline en 2002. De 1997 à 2001, cinq personnes ont été 1988. Personne n'a été blessé grièvement dans un accident de mortel pour les pipelines sous juridiction fédéral a eu lieu en pour la période de 1997 à 2001. Le dernier accident de pipeline au BST comparativement à 23 en 2001 et à une moyenne de 21 Au cours de l'année 2002, 20 accidents de pipeline ont été signalés

des années 1997 à 2001. ce qui est inférieur au taux de 1,82 observé en 2001 et à la moyenne de 1,85 au cours dernière année. Le taux d'accidents pour l'année 2002 est de 1,5 accident par exajoule, On estime que les activités liées aux pipelines ont augmenté de 5 % aux cours de la

de vapeur. non contrôlées de petites quantités de gaz, de pétrole ou de produits à haute pression Dans 82 % des incidents rapportés en 2002, il s'agissait de fuites non confinées ou rapporté l'an dernier et de 1 inférieur à la moyenne de 35 des années 1997 à 2001. des exigences de déclaration obligatoire des événements. Ce chiffre est égal au nombre Au cours de l'année 2002, 34 incidents de pipeline ont été signalés au BST en vertu

#### Figure 6 - Evénements de pipeline

- 09



NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS

NOMBRE D'INCIDENTS RAPPORTES (RAPPORTS OBLIGATOIRES) NOMBRE D'ACCIDENTS RAPPORTÉS

- non régis par la convention.
- TC émettra un Bulletin de la sécurité des navires demandant aux exploitants de rendre accessible leur plan de défense contre l'incendie sur les navires canadiens
  - exigeant que les plans de défense contre l'incendie des navires canadiens non régis par la convention soient rangés de manière telle à ce que les services d'incendie terrestres puissent y avoir accès facilement.
- à des structures de bois ou autrement mal installés, ils devaient s'assurer que ces structures soient remplacées par des structures faites de matériaux non combustibles. • TC envisagera d'inclure dans son Règlement de sécurité incendie une disposition
- TC a émis un avis à l'intention de ses inspecteurs maritimes à l'effet que s'ils découvraient, au cours de leur inspection annuelle, des systèmes d'extincteurs installés à des structures de bois ou autrement mal installés, ils devaient s'assurer que ces
- matique sont à dresser un plan d'entretien complet des plaquettes à circuits imprimés utilisées dans le système de guidage, en fonction de la durée de leur utilisation.

   TC a émis un avis à l'intention de ses inspecteurs maritimes à l'effet que s'ils décou
  - afin qu'on puisse les porter plus constamment.

    La British Columbia Ferry Corporation et les fabricants d'un système de guidage auto-
- toute situation potentielle de détresse. Les fabricants de combinaisons d'immersion y ont apporté certaines améliorations
  - d'informer le plus tôt possible les responsables de la recherche et du sauvetage de
- et de certification à l'intention des exploitants de petits bateaux et de bateaux de pêche, incluant les navires à passagers d'une capacité inférieure à 5 TJB.

  POC a mis à jour l'édition 2003 de son Avis aux navigateurs traitant de l'importance
- Les parties concernées de l'industrie maritime ont accueilli favorablement un document de travail émanant de TC et traitant des nouveaux programmes de formation
  - On a apporté des modifications à un petit catamaran commercial en vue d'en améliorer la flottabilité positive.
    - examiner les procédures en place pour la tenue d'événements spéciaux, telle la Celebration of Light, pour assurer le passage sécuritaire des navires.

      On a apporté des modifications à un petit catamaran commercial en vue d'en
  - procédures d'inspection d'un manufacturier de bouées de sauvetage.

    POC et la GCC ont indiqué qu'ils allaient rencontrer les parties concernées pour
    - manuellement. TC a indiqué qu'il allait procéder à un examen du contrôle de la qualité et des
      - Les solénoïdes électriques des clapets d'air permettant l'évacuation des gaz de la salle des machines d'un navire ont été remplacés par un système opéré
        - toute fuite potentielle soit redirigée vers la sentine.

          Les solénoïdes électriques des clapets d'air permettant l'évacua
  - personnel de ses bateaux donnant des conseils relatifs à l'inspection du système d'alimentation en carburant de certaines marques particulières de génératrices.

    On a installé des pare-éclaboussures aux filtres à mazout d'un bateau afin que
  - à l'aide de simulateurs. • Un propriétaire de flotte a émis un bulletin de sécurité à l'intention de tout le progressire de fout avstème
- langues officielles.

  Une entreprise de gestion de bateaux va œuvrer à promouvoir un travail d'équipe
  plus coordonné sur le pont des navires en offrant des cours de formation appropriés
  - dures de communications en matière de circulation maritime et communiquent maintenant les restrictions applicables à la circulation maritime dans les deux
- et pratiques dangereuses sur ses bateaux. POC et la GCC de la région du Québec ont procédé à un examen de leurs procé-
- Une direction provinciale de Santé et de sécurité au travail a ordonné au propriétaire d'une flotte de gros bateaux de pêche d'apporter des correctifs à des conditions

#### AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR MARITIME

- TC devra revoir les exigences en matière d'entretien et d'inspection des rampes d'embarquement articulées et fixes et autres mécanismes du genre utilisés par les traversiers et devra songer à formuler de manière plus précise les règlements s'y rapportant.
   Un exposé présenté au groupe opérationnel de l'Association canadienne des autorités
- portuaires faisait état de la possibilité d'incendies graves à bord des bateaux, du fait que les équipes municipales ne sont pas formées et qu'il existe un besoin de coordination préalable à un incident.
- Les Services des incendies de quatre municipalités sises le long du canal Welland et
  de la voie maritime du 5t-Laurent sont à étudier les questions relatives aux équipements et à la formation requis pour combattre un incendie à bord d'un bateau.
   La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a mis en place de
- La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a mis en place de nouvelles procédures de communications relatives à l'abaissement de tous les ponts entre Montréal et Port Colborne.
- La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a créé quatre nouveaux postes de chefs de quart pour superviser le travail du personnel opérationnel. Il est maintenant exigé que les chefs de quart rendent visite à l'opérateur de chaque pont et au cours de chaque quart de travail.
- Toutes les exploitations de véhicules amphibies du Canada ont fait l'objet d'une nouvelle inspection par TC pour s'assurer de leur conformité à toute réglementa-
- tion applicable.

  TC a adressé une lettre à tous les Ontariens exploitant des véhicules amphibies construits par différents fabricants, leur recommandant l'installation immédiate
- de bouchons ou de capuchons étanches. TC a adressé une lettre à tous les propriétaires, exploitants et fabricants canadiens de véhicules amphibies pour leur rappeler les précautions à prendre inspirées des
- meilleures pratiques, règles et normes en matière de sécurité.

  Le let mai 2002, le Règlement sur les petits bâtiments a été modifié pour exiger qu'on procède à une explication des consignes de sécurité sur les bateaux transportant des procède à une explication des consignes de sécurité sur les bateaux transportant des
- procède à une explication des consignes de sécurité sur les bateaux transportant des passagers. TC a émis un Bulletin de la sécurité des navires à l'intention de tous les exploitants pour les informer de cette nouvelle exigence. Une lettre semblable a aussi été adressée aux exploitants et à un fabricant de l'Ontario. TC a aussi émis un avis à l'intention de ses inspecteurs maritimes faisant état de la communication des consignes de sécurité.
- TC a indiqué qu'il allait émettre un Bulletin de la sécurité des navires faisant état des problèmes potentiels liés à une défectuosité de l'appareil à gouverner et aux vibrations intenses attribuables au fait qu'on ait combiné la tuyère Kort et le conservateur de cap.
- L'édition annuelle 2002 de Aides radio à la navigation maritime publié par Pêches et Océans Canada (POC) / la Garde côtière canadienne (GCC) traitera de l'importance de prévenir les autorités le plus tôt possible de toute situation qui pourrait comporter une menace à la vie.
- TC a indiqué son intention d'aviser les administrations de pilotage de l'importance que les pilotes ne soient pas impliqués dans des activités autres que du pilotage lorsqu'ils pilotent un navire, surtout sur des voies d'eaux réglementées.

  Le propriétaire d'une flotte de gros bateaux de pêche a émis des directives

de sécurité portant sur l'opération des monte-charges à bord des bateaux.

#### RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS DANS LE SECTEUR MARITIME

40-10M

- Transports Canada (TC) a accepté cette recommandation.
- TC collaborera avec le Council of Marine Carriers (CMC) et d'autres membres de l'industrie afin d'améliorer les niveaux de conformité en matière d'éclairage dans
- l'industrie du remorquage. TC à donné son assentiment à un nouvel éclairage plus intense et visible de plus loin.
- Le CMC rapporte que plusieurs de ses membres qui exploitent des chalands sur la côte Ouest ont acheté et installé ces systèmes d'éclairage sur leurs chalands.
- Evaluation du Bureau : Réponse partiellement satisfaisante.

#### 50-L0W

- Le Guide de sécurité nautique de 2000 a été modifié afin d'y inclure des renseignements relatifs au genre d'éclairage que doivent déployer les navires effectuant
- Le Bureau de sécurité nautique de la Garde côtière canadienne (GCC) a adressé une lettre au gouvernement de l'État de Washington l'incitant à mettre en œuvre des règles obligatoires visant à s'assurer de la compétence des plaisanciers qui naviguent le le la compétence des plaisanciers qui naviguent le la compétence des plaisanciers du naviguent le la compétence de la compétence des plans de la compétence de la compé
- le long de la rive partagée. (L'Etat de Washington a reçu une demande dans le même sens de la Garde côtière américaine.)

  On étudie la possibilité de modifier le Règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance afin d'assurer que le règlement canadien s'applique d'embarcations de plaisance afin d'assurer que le règlement canadien s'applique d'embarcations de plaisance afin d'assurer que le règlement canadien s'applique
- d'embarcations de plaisance afin d'assurer que le règlement canadien s'applique tout autant aux visiteurs qu'aux Canadiens. Il est également de l'intention de la GCC de revoir toute la procédure d'évaluation et de certification afférente aux embarcations de plaisance.
- Le bureau de la sécurité nautique de la Garde côtière des Etats-Unis rapporte que certains progrès ont été réalisés à ce chapitre et que l'État pourrait avoir en place dès l'été prochain un régime exigeant des opérateurs qu'ils démontrent leur comprétence.
- leur compétence. Évaluation du Bureau : Réponse partiellement satisfaisante.

# M 0 2 - 0 1 • La Corporation devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.

- $M\ 0\ 2\ -\ 0\ 2$   $\\ \bullet$  La Corporation devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain
- exercice financier.
- M 0 2 0 3
  La Corporation devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.

exercice financier.

- M 0 2 0 4 Transports Canada devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain
- M 0 2 0 5 
   La Corporation devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain
- exercice financier.

## RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS RECLI

Réponse partiellemer satisfaisante	Transports  Sanada (TC)  s'est dit  d'accord avec la  recommandation  MO1-04 et avec  le fait de devoir  le fait de devoir  le Council of  Marine Carriers  (CMC) et  d'autres du  domaine de la  navigation afin  navigation afin  que soient  améliorés les  nivaux de  nivaux de  nivaux de	MO1-04 Le ministère des Transports, en collaboration avec le Council of Marine Carriers représentants de l'industrie, s'assure que les remorqueurs et les remorques sont equipés de feux ont la portée ont la portée lumineuse de	2810W6133
	s'est dit d'accord avec la recommandation MOI-04 et avec le fait de devoir le tait de devoir Marine Carriers (CMC) et d'autres du domaine de la navigation afin que soient améliorés les nivaux de nivaux de conformité	des Transports, en collaboration avec le Council of Marine Carriers représentants de l'industrie, s'assure que les remorqueurs et les remorques sont equipés de feux de navigation qui ont la portée lumineuse de	
)]]]pç[p]ctipc	d'accord avec la recommandation MO1-04 et avec le fait de devoir le fait de Carriers (CMC) et d'autres du domaine de la navigation afin que soient améliorés les nivaux de conformité	en collaboration avec le Council of Marine Carriers et d'autres représentants de l'industrie, s'assure que les remorqueurs et les remorques sont equipés de feux de navigation qui ont la portée lumineuse de	
,	recommandation MO1-04 et avec le fait de devoir travailler avec le Council of Marine Carriers (CMC) et d'autres du domaine de la navigation afin que soient améliorés les nivaux de conformité	avec le Council of Marine Carriers et d'autres représentants de l'industrie, s'assure que les remorqueurs et les remorques sont equipés de feux de navigation qui ont la portée lumineuse de	
	MOI-04 et avec le fait de devoir travailler avec le Council of Marine Carriers (CMC) et d'autres du domaine de la navigation afin que soient améliorés les nivaux de conformité	et d'autres représentants de l'industrie, s'assure que les remorqueurs et les fequipés de feux de navigation qui ont la portée lumineuse de	
,	travailler avec le Council of Marine Carriers (CMC) et d'autres du domaine de la navigation afin que soient améliorés les nivaux de nivaux de conformité	représentants de l'industrie, s'assure que les remorqueurs et les fequipés de feux de navigation qui ont la portée lumineuse de	
	le Council of Marine Carriers (CMC) et d'autres du d'autres du domaine de la navigation afin que soient améliorés les nivaux de nivaux de conformité	de l'industrie, s'assure que les remorqueurs et les équipés de feux de navigation qui ont la portée lumineuse de	
	Marine Carriers (CMC) et d'autres du d'autres du navigation afin que soient améliorés les nivaux de conformité	es'sssure que les remorques sont équipés de feux de navigation qui la portée	
	(CMC) et d'autres du d'autres du domaine de la navigation afin que soient améliorés les nivaux de conformité	remorqueurs et les remorqués sont équipés de feux de navigation qui ont la portée lumineuse de	
	d'autres du domaine de la que soient améliorés les nivaux de conformité	remorqués sont équipés de feux de navigation qui ont la portée lumineuse de	
	demaine de la navigation afin que soient améliorés les nivaux de conformité	équipés de feux de navigation qui ont la portée lumineuse de	
	nāvigation afin que soient améliorés les nivaux de conformité	de navigation qui ont la portée lumineuse de	
	ugue soient sarieliorés les nivaux de conformité	ont la portée lumineuse de	
	ess les nivaux de conformité	sb seusarimul	
	nivaux de conformité		
	sonformité		
	2727200177 244		
	d'éclairage		
	eintenbni'l anab		
	du remorquage.		
		30 101	
Réponse	Le Guide de sécurité		££10W66
partiellemen			
satisfaisante			
		d'embarcations de	
		plaisance de part et	
	nautique de la Garde	d'autre de la frontière	
		possèdent des com-	
	(GCC) a adressé	pétences suffisantes	
	une lettre au	et une connaissance	
	gouvernement de	de base en matière	
	l'État de Washington	de sécurité et de navi-	
	l'incitant à mettre		
	en œuvre des règles	notamment une	
	obligatoires visant		
	compétence des		
	v .		
		ำลน นล	
	partiellemer	Le Guide de sécurité nautique de 2000'  a été modifié afin satisfaisante d'y inclure des renseignements relatifs au type d'éclairage que doivent déployer les navires effectuant du remorquage. Le Bureau de sécurité nautique de la Garde constiture de la Garde UCC) a adressé une lettre au gouvernement de l'incitant à mettre au l'incitant à mettre au bulgatoires visant de doivent de la Garde le la s'assurer de règles la s'assurer de la gassant à assante de la gassante de	MOI-05 Le ministère des pêches et des Océans, de concert avec les compétents des États-compétents des États-diagnements de la forntière de la frontière de la frontière de la frontière de base en matière de bonne connaissance de part et de base en matière de la frontière de la frontière de la frontière canadienne de bescent des objets de navires de base en matière de battes de la frontière de la frontière de base en matière de battes de la frontière connaissance de part et de hase en matière de batte de la frontière connaissance de part et de hase en matière de bonne connaissance de part et de hase en matière de bonne connaissance de part et de navi- de bonne connaissance de part et de navi- de bonne connaissance de part et de la frontière de la frontière canadienne de bonne connaissance de part et de navi- de bonne connaissance de part et de la frontière de la frontière canadienne de la frontière de la frontière de la frontière canadienne de la frontière de la frontière connaissance de part et de navi- de base en matière de la frontière canadienne de la frontière canadienne connaissance de part et de navi- de partagée de la matière de la frontière canadienne de la frontière canadienne connaissance de part et de navi- de partagée. Le part et de la care de l

compétence.

# RECOMMANDATIONS APPROUVÉES EN 2002-2003

W01C0024	M02-05 La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent mette en place des moyens de puissent que les ponts et administratifs pour s'assurer que les ponts de la Voie maritime ne puissent pas heurter les navires en transit.	La Corporation devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.
M01C002¢	MO2-04 Le ministère des Transports s'assure que la planification générale est appropriée cas d'urgence liée à un navire sur la Voie maritime.	Transports Canada devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.
W01C0024	M02-03 La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent effectue, en collaboration avec les autorités et les cas d'urgence liée à un navire sur la Voie maritime, y compris sur le canal Welland, afin d'évaluer, sa capacité à intervenir en cas d'urgence majeure liée à un navire.	La Corporation devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.
√01C0024	MO2-02 La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent mette en place des programmes et des politiques fondés sur une approche proactive pour aider les gestionnaires, les superviseurs et les pairs à détecter rapidement l'état d'incapacité associé aux facultés affaiblies, dans le cas associé aux facultés affaiblies, dans le cas pour la sécurité, et pour assurer qu'il y ait un mécanisme efficace permettant d'apporte des mesures correctives.	La Corporation devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.
√01C0024	MO2-01 La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent réévalue et identifie clairement, au sein de son séanisation, les postes essentiels pour la sécurité pour lesquels l'état d'incapacité ascocié aux facultés affaiblies pourrait entraîner un risque important de blessure d'important de blessure associé aux facultés affaiblies pourrait de blessure au servir de l'employé, à autrui ou à l'environnement.	La Corporation devrait faire connaître sa réponse au cours du prochain exercice financier.
)OSSIER	KECOWWYNDYLION	SOMMAIRE ÉVALUATION MESURES DE DE LA RÉPONSE DU BUREAU SÉCURITÉ PRISES


# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2002-2003 SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES

Les données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

( > )				
Batiscan, Fleuve St-Laurent (Oc)	Great Century	Vraquier	Ęcponement	M03L0026
Canal de la Rive Sud, Fleuve St-Laurent (Qc)	Stellanova et Canadian Prospector	Cargo Vraquier	noisillo	M02C0064
Sandheads (CB.)	Cap Rouge II	Bateau de pêche	Chavirement	MO2W0147
White Islets (CB.)	Statendam	Navire à passagers	Jincendie	M02W0135
Traverse Verchères, Fleuve St-Laurent (Qc)	ұиә <u>х</u>	Vraquier	Chute par dessus bord	M02L0061
Près de Brasseau Bay (CB.)	nnA-izth7	Bateau de pêche	Chavirement	MOZWO102
Rivière des Outaouais, Hull (Qc)	Гаду Duck	Véhicule amphibie	9geritusV	M02C0030
Malaspina Strait (CB.)	имолд ээплд	Récupération de billes	Chavirement	M02W0089
Île de Grâce (Qc)	Vaasaborg	OgreO	Échouement	W02L0039
Lac Anstruther Apsley (Ont.)	Non identifié	Bateau de travail	Naufrage	W02C0018
Fleuve St-Laurent, près de Morrisburg (Ont.)	Pro8ress	Remorqueur	Heurt	W05C0011
(.a) bnslsl sloinds	Вомеп Qиееп	Transbordeur passagers / véhicules	Gouvernail défectueux	190W20M
Sechelt Rapids (CB.)	Non identifié	Chaloupe louée	Chavirement	4400W20M
ENDROIT	NOM DU NAVIRE	TYPE DE NAVIRE	Événement	$N_{ m o}$ de dossie
	Sechelt Rapids (CB.) Gabriola Island (CB.)  Fleuve St-Laurent, près de Morrisburg (Ont.)  Lac Anstruther Apsley (Ont.)  Malaspina Strait (CB.)  Rivière des Outaouais, Hull (Qc)  Traverse Verchères, Fleuve St-Laurent (Qc)  White Islets (CB.)  Sandheads (CB.)  Sandheads (CB.)	Sechelt Rapids (CB.) Gabriola Island (CB.)  Fleuve St-Laurent, près de Morrisburg (Ont.)  Malaspina Strait (CB.)  Près de Brasseau Bay (CB.)  Frès de Brasseau Bay (CB.)  White Islets (CB.)  Traverse Verchères, Fleuve St-Laurent (Qc)  White Islets (CB.)  Sandheads (CB.)	Sechelt Rapids (CB.) Non identifié Chaloupe louée Gabriola Island (CB.) Bowen Queen Transbordeur Gabriola Island (CB.) Bowen Queen Passagers / véhicules de Mortisburg (Ont.) Lac Anstruther Malaspina Strait (CB.) Bruce Brown Récupération de billes Bivière des Outaouais, Lady Duck Véhicule amphibie Traverse Verchères, Kent Viaquier Mill (Qc) Minite Islets (CB.) Statendam Navire à passagers Minite Islets (CB.) Statendam Navire à passagers Sandheads (CB.) Statendam Navire à passagers Gandheads (CB.) Statendam Viaquier Malaspina Strait (Qc) Statendam Navire à passagers Minite Islets (CB.) Statendam Viaquier Canal de la Rive Sud, Stellanova et Cargo Prospector P	Sechelt Rapids (CB.) Non identifié Chaloupe louée Chavirement Gabriola Island (CB.) Bowen Queen Transbordeur Gouvernail Apsley (Ont.)  Heuve St-Laurent, près de Morrisburg (Ont.)  Malaspina Strait (CB.) Mon identifié Bateau de pâche Chavirement Malaspina Strait (CB.) Monsaborg Cargo Cargo Echouement Près de Brasseau Bay (CB.) Fritzi-Ann Bateau de pêche Chavirement Preuve St-Laurent (Qc)  Myhite Islets (CB.) Statendam Navire à passagers Incendie dessus bord Hull (Qc)  Sandheads (CB.) Statendam Navire à passagers Incendie dessus bord Apile (CB.) Statendam Navire à passagers Incendie Chavirement (Qc)  Sandheads (CB.) Statendam Navire à passagers Incendie dessus bord Apile (CB.) Statendam Navire à passagers Incendie Chavirement (Qc)  Sandheads (CB.) Statendam Navire à passagers Incendie Chavirement (Qc)  Canadian Navire à passagers Charachiem Prieure St-Laurent (Qc)  Canadian Navire à passagers Incendie Cargo Contagian Prospector  Pieuve St-Laurent (Qc)  Canadian Navire à passagers Incendie Cargo Canadian Prospector  Pieuve St-Laurent (Qc)  Canadian Navire à passagers Incendie Cargo Canadian Prospector  Pieuve St-Laurent (Qc)  Canadian Navire à passagers Incendie Cargo Canadian Prospector  Pieuve St-Laurent (Qc)  Canadian Navire à passagers Incendie Cargo Canadian Prospector  Pieuve St-Laurent (Qc)  Canadian Navire à passagers Incendie Cargo Canadian Prospector  Pieuve St-Laurent (Qc)  Canadian Navire à passagers Incendie Cargo Canadian Prospector  Pieuve St-Laurent (Qc)  Canadian Navire à passagers Incendie Cargo Canadian Prospector  Pieuve St-Laurent (Qc)  Canadian Navire à passagers Incendie Cargo Canadian Prospector  Pieuve St-Laurent (Qc)  Canadian Navire de Cargo Convenient (Qc)  Cargo Convenient (Qc)  Cargo Convenient (Qc)  Cargo Convenien

# RAPPORTS D'ENQUÊTES SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES APPROUVÉS EN 2002-2003

£1.40.2002	пээпО иэмод	Défectuosité du système de guidage automatique	M02W0061
91.11.1002	Cedar	Gouvernail défectueux et échouement	MOILO129
11.80.1002	opniW	Heurt violent et incendie à bord	M01C0024
08.70.1002	Cast Privilege	Échouement	M01T0080
08.30.1002	Lady Duck	Infiltration d'eau et naufrage	W01C0033
£1,80,100S	Wasca II	9gsrinan-izauQ	9110W10M
61,40,1002	<i>эш</i> р <u>1</u>	Inondation et naufrage	M01N0020
2001.02.03	pəs pnpqəyI	Incendie dans la salle des moteurs à tribord	M01M0005
60,10,1002	Alligator Victory	Accident mortel	9000MI0M
81.01.0002	Fossnes	franchodat	M00L0114
₽I.80.0002	Жегѕеу Уептие	Perte de contrôle du monte-charge	M00M0083
10.40.002	mns muinsiliiM	Panne de la machine principale	M00L0034
62,80,6661	Marabell 8	Chavirement avec perte de vie	\$600M66W
TAU	NAVIRE	FAENEMENL	No de dossier



NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS

Figure 5 - Événements maritimes et nombre de morts

# HAISINE I

# STATISTIQUES ANNUELLES

moyenne de 33 pour la période de 1997 à 2001. a été de 26 en 2002, une baisse par rapport au 34 de 2001 et à la de 1997 à 2001. Le nombre de décès résultant d'accidents maritimes 2001 et de 14 % par rapport à la moyenne de 559 pour la période Il s'agit d'une baisse de 7 % par rapport aux 517 enregistrés en envezistré depuis 1975, 483 ayant été rapportés au BST en 2002. Le nombre d'accidents maritimes est le plus bas qu'on ait

et de 45 % par rapport à la moyenne de 65 pour la période de 1997 à 2001. enregistré une diminution de 39 % par rapport aux 59 accidents survenus en 2001 sont électrocutées ou subissent des blessures nécessitant une hospitalisation. On a 7 % sont des accidents subis par des personnes à bord des navires qui font des chutes, Des navires de pêche étaient impliqués dans 50 % des accidents enregistrés. Les autres gistrés en 2001 et par rapport à la moyenne de 494 pour la période de 1997 à 2001. on a enregistré 447 accidents aux navires, soit une baisse par rapport aux 458 enre-Près de 93 % des accidents sont des accidents aux navires. Au cours de l'année 2002,

moyen de 2,09 pour la période de 1997 à 2001. taux de 1,84 enregistré en 2001 et une diminution de 23 % par rapport au taux immatriculés à l'étranger a été de 1,61, soit une diminution de 13 % par rapport au tranche de 1 000 voyages au Canada) mettant en cause des navires de commerce au taux moyen de 3,54 pour la période de 1997 à 2001. Le taux d'accidents (par rapport au taux de 4,21 enregistré en 2001 et une augmentation de 21 % par rapport commerce immatriculés au Canada a été de 4,29, soit une augmentation de 2 % par Le taux d'accidents (par tranche de 1 000 voyages) mettant en cause des navires de

aux navires et un accident à bord d'un navire ont causé des décès multiples. à 17 en 2001 et à la moyenne de 14 pour la période de 1997 à 2001. Cinq accidents de 1997 à 2001. Les accidents à bord de navires ont fait 9 morts, comparativement nombre que l'année précédente et deux de moins que la moyenne pour la période Au cours de l'année 2002, les accidents aux navires ont fait 17 morts, soit le même

de moins de 60 tonnes brutes. diminution est attribuable principalement à une baisse du nombre de navires perdus aux 51 rapportés en 2001 et à la moyenne de 48 pour la période de 1997 à 2001. Cette On a rapporté 25 navires perdus en 2002, une diminution importante par rapport

par l'industrie maritime. signalements de défaillances mécaniques et de situations très rapprochées signalées période de 1997 à 2001. Cette baisse est attribuable surtout à une diminution des 239 en 2001 et une diminution de 13 % par rapport à la moyenne de 197 pour la obligatoire du BST. Cela représente une diminution de 28 % par rapport au chilfre de En 2002, 172 incidents maritimes ont été signalés en vertu des dispositions de rapport

En 2002, le BST a continué ses travaux d'enquêteur principal dans l'accident du vol III de Swissair survenu au large de Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. Lors de cette enquête, la plus exhaustive qu'il ait jamais menée, le BST a dirigé les efforts de nilliers de personnes en provenance de divers pays, entreprises et organismes de réglementation. Il lui a fallu quatre ans pour produire le rapport en raison surtout de la complexité des opérations sous-marines qui auront permis de récupérer 98 % de l'appareil. Ce rapport, publié le 27 mars 2003, constitue un des comptes rendus les plus détaillés à avoir jamais été produit dans le monde sur une catastrophe aérienne. Le BST a aussi agi en tant qu'observateur accrédité pour le Canada dans une autre enquête très visible, soit celle sur l'accident du vol 236 d'Air Transat survenu à Lajes, dans les Açores, au Portugal. sur l'accident du vol 236 d'Air Transat survenu à Lajes, dans les Açores, au Portugal.

Des progrès importants ont été réalisés au chapitre de la sécurité dès les premières étapes de l'enquête, le BST s'étant empressé d'informer la collectivité des transporteurs aériens aussitôt que des lacunes eurent été identifiées. À l'issue de l'enquête relative à la catastrophe du vol de Swissair, le BST a émis un total de S3 recommandations, avis et lettres d'information portant sur la sécurité aérienne, faisant de ce rapport la avis et lettres d'information portant sur la sécurité aérienne, faisant de ce rapport la internationale.

Le personnel du BST a également participé à d'autres rencontres internationales sur les accidents les transports, notamment au Forum international des enquêteurs sur les accidents maritimes, à la conférence de l'Organisation maritime internationale, à la conférence de l'Organisation civile internationale et à celle de l'Association internationale des enquêteurs de la sécurité aérienne. Le personnel du secteur maritime continue d'offrir des cours de formation sur les méthodes d'enquêtes relatives aux accidents maritimes; ces cours, parrainés par l'Organisation maritime internationale, sont offerts annuellement à l'International Marine Academy à Trieste en Italie.

Des membres du personnel du secteur ferroviaire ont participé à des consultations et des conférences sur la sécurité en compagnie d'enquêteurs provenant de l'Australie, la du vecteur des pipelines, il a participé à des conférences avec des homologues de l'Australie, du Brésil et du Royaume-Uni.

Le BST a fait parvenir aux organismes de réglementation et d'enquête du secteur ferroviaire de l'Afrique du Sud et de la Corée du Sud de la documentation portant sur les facteurs humains entrant en ligne de cause lors d'une enquête, telle la fatigue, et sur la méthodologie d'enquête du BST. Des copies des rapports d'enquête du BST aur les défaillances des plateformes des voies ferrées ont aussi été acheminées à la Swedish Railway Inspection Board.

Figure 4 - Evaluation des réponses aux recommandations

IstoT	0	Z	8	0	0	10
noitaivA	0	3	0 .	0	0	
Rail	0	₽		0	0	\$
Pipeline	0	0	0	0	0	0
Marine	0	0	7	0	0	7
2002 2003	VLCCORDEE À LA LACUNE ENTÈREMENT ENTÈREMENT	TY TYCOME  PE CORRIGER  PALISPYISVALE  INTENTION	ATTENTION EN PARTIE	ATTENTION NON SATISFAISANTE ACCORDÉE À LA LACUNE	A ÉVALUER	TATOT

# RELATIONS AVEC LE MONDE DES TRANSPORTS AU CANADA

Pour se tenir au fait des changements technologiques et maintenir le contact avec l'industrie du transport au Canada, le personnel et les membres du BST participent à diverses conférences et réunions techniques portant sur la sécurité des transports.

Le personnel du secteur maritime a présenté des communications au Conseil consultatif maritime canadien, à l'Association of Marine Underwriters of British Columbia et à des représentants de l'industrie des pêches de Gaspé (Québec). Le personnel a également participé à des réunions un peu partout au pays, notamment avec l'Association canadienne de droit maritime, la Society of Naval Architects and Marine Engineers, et des représentants d'exploitants maritimes.

Le personnel du secteur de l'aviation a présenté des séances d'information sur le mandat, l'organisation et le fonctionnement du BST à l'Association du transport aérien du Canada, à l'Association des industries aérospatiales du Canada, à Nav Canada, au Saskatchewan Aviation Council et à la Northem Air Transport Association. Le personnel a aussi présenté des séances d'information aux transporteurs Air Canada, Jazz et WestJet traitant des avis, des procédures et de la méthodologie d'enquête sur un événement.

Le personnel du secteur ferrovisire et des pipelines a présenté des communications à plusieurs organismes, notamment l'Association des chemins de fer du Canada, Transports Canada, le University of New Brunswick Transportation Group, et aux représentants des organismes de réglementation ferroviaire des provinces de l'Ouest. Ces communications portaient sur le mandat et le mode de fonctionnement du BST.

# COOPÉRATION INTERNATIONALE ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES

La mission du BST consiste à promouvoir la sécurité des transports au Canada et à l'échelle internationale. C'est pourquoi des représentants du BST participent à des symposiums sur la sécurité, à des forums internationaux sur la sécurité des transports et à des enquêtes au niveau international.




Figure 3 - Mesures de sécurité prises par le BST

Total	77	₽7	33
noitsivA	12	11	9
Rail	S	9	6
Pipeline	0	0	I
Marine	S	·	41
2002-2003	Recommandations <sup>3</sup>	Àvis de sécurité	Lettres d'information sur la sécurité

Nota : Un total de 8 préoccupations liées à la sécurité maritime ont été émises au cours de l'année 2002. Un total de 6 préoccupations liées à la sécurité ferroviaire ont été émises au cours de l'année 2002.


En vertu de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, tout ministre fédéral qui prend connaissance de recommandations du Bureau est tenu, dans les 90 jours, de prévenir ce dernier par écrit, de toute mesure prise ou envisagée pour corriger la situation ou de préciser les raisons motivant l'absence de mesures correctives. Le Bureau a examiné chaque réponse et évalué à quel point la situation avait été réglée.

Consulter l'annexe A pour la définition des termes recommandation, avis de sécurité et lettre d'information sur la sécurité.

# ÉVÉNEMENTS, ENQUÊTES ET MESURES DE SÉCURITÉ

Au cours de l'année 2002, 1 812 accidents et 1 374 incidents ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements du Règlement sur le BST  $^{1}$ . Il y a eu par ailleurs 657 rapports volontaires sur des incidents. Le nombre total d'accidents en 2002 a diminué de 8 % par rapport aux 1 959 accidents signalés en 2001 et de 13 % par rapport à la moyenne annuelle de 2 071 des années 1997-2001.

# TZB us sėjnanėnės signalės au BST



Tous les événements signalés ont été analysés selon la Politique de classification des événements du Bureau, dans le but de déterminer lesquels présentaient les meilleures possibilités d'amélioration de la sécurité. Le Bureau a entrepris des enquêtes sur 87 des quelque 3 800 événements qui lui ont été signalés au cours de l'exercice 2002-2003. Au cours de l'exercice financier 2002-2003, 109 enquêtes ont été terminées comparativement à 112 l'année précédente<sup>2</sup>. Le nombre d'enquêtes en cours est passé de 160 au début de l'exercice à 138 à la fin. La durée moyenne d'une enquête a été abrégée quelque peu, passant de 582 jours l'an dernier à 580 en 2002-2003. L'information sur quelque peu, passant de 582 jours l'an dernier à 580 en 2002-2003. L'information sur tous les événements signalés a été saisie dans la base de données du BST pour y être archivée, mais aussi pour l'analyse des tendances et la validation des lacunes de sécurité.

Bien que les activités du Bureau soient celles de l'exercice 2002-2003, les statistiques sur les événements se rapportent à l'année civile 2002. Les comparaisons se font généralement par rapport aux chiffres des 5 ou des 10 dernières années. Voir l'annexe A pour la définition des termes accident, incident et événement.
 2 On considère qu'une enquête est terminée lorsque le rapport final sur cette enquête est publié.

## HAUTE CESTION

Directeur, Ingénierie	J. Hutchinson
Directeur, Enquêtes aéronautiques	D. Verreault
Directeur, Enquêtes ferroviaires / de pipeline	dsish .I
Directeur, Enquêtes maritimes	F. Perkins
Directeur, Services intégrés	J. L. Laporte
Directeur général, Analyse et stratégies de l'information	G. Hunter
Directeur général, Coordination des enquêtes	T. Burtch
Avocat général	A. Harding
Directeur exécutif	D. Kinsman

#### TS8 UQ TAQNAM

La Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports établit les paramètres juridiques qui régissent le BST.

La mission du BST consiste à promouvoir la sécurité des transports:

- en procédant à des enquêtes indépendantes, y compris des enquêtes publiques, sur certains événements de transport, afin d'en dégager les causes et les facteurs;
- en constatant les manquements à la sécurité;
- en faisant des recommandations sur les moyens d'éliminer ou de réduire ces
- manquements; en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes et de ses conclusions.

Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

#### INDÉPENDANCE

Pour favoriser la confiance du public, l'organisme d'enquête doit non seulement être objectif, indépendant et libre de tout conflit d'intérêts, mais aussi perçu comme tel. Le BST se démarque donc par son indépendance. Le Bureau relève du Parlement par l'intermédiaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et il est indépendant des autres organismes gouvernementaux et des ministères. Son indépendance assure la parfaite objectivité de ses conclusions et de ses recommandations. Elle repose sur sa compétence, sa transparence et l'intégrité de ses méthodes.

Toujours à l'échelle internationale, le personnel de la direction des Enquêtes – Marine a participé à un certain nombre de comités de sécurité et de groupes de travail de l'Organisation maritime internationale, y compris ceux qui traitent de la fatigue et des facteurs humains ainsi que de l'élaboration des exigences liées à l'emport d'enregistreurs de données de voyage. Le personnel de la direction des Enquêtes – Air a participé à des consultations et à des conférences sur les normes internationales et les ententes bilatérales, et les protocoles avec les organismes d'enquête de la France, de l'Islande, de la Norvège, du Portugal et de la Thailande. L'aide apportée aux autorités l'Islande, de la Vorvège, du Portugal et de la Thailande. L'aide apportée aux autorités portugaises lors de l'accident d'Air Transat a renforcé l'opinion internationale selon laquelle le BST est un organisme indépendant hautement compétent.

Le personnel de la direction des Enquêtes – Rail a participé à des consultations et à des conférences avec les organismes d'enquête de l'Australie, de la Mouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, de la Finlande et des États-Unis. Le personnel de la direction des Enquêtes – Pipeline a participé à des conférences avec des homologues de l'Australie, du Brésil et du Royaume-Uni.

Maintenant plus que jamais, à mesure que nous avançons dans le XXI<sup>e</sup> siècle, le transport dépasse les frontières internationales, et les leçons tirées dans une partie du monde peuvent s'avérer précieuses partout.

À l'interne, le BST continue de raffiner la planification de ses activités afin d'identifier et de financer les priorités qui permettront à notre organisation de respecter son mandat de la manière la plus efficace et la plus efficiente. L'accent mis sur la réforme administrative vise à aider notre organisation à se préparer pour l'avenir.

Le plan d'affaires de 2002-2003 a donné d'excellents résultats pendant toute l'années et a jeté des bases solides pour d'autres améliorations au cours des prochaines années. L'articulation des priorités et d'un cycle de planification des ressources adapté aux besoins du BST, l'exécution d'une analyse formelle des besoins des interlocuteurs, la refation d'une structure de mesure du rendement, la formation spécialisée du personnel d'enquête afin d'améliorer la qualité et le caractère opportun des produits de sécurité du BST, ainsi que l'intégration des enjeux du lieu de travail et des ressources sécurité du BST, ainsi que l'intégration des enjeux du lieu de travail et des ressources humaines dans les délibérations quotidiennes de la gestion ne sont que quelques indicateurs des progrès réalisés au cours de la dernière année financière.

Dans l'élaboration de son plan d'affaires pour l'exercice financier 2003-2004, le BST insistera plus abondamment sur la mesure du rendement. Toutes les activités de notre plan d'affaires sont motivées par les objectifs supérieurs qui visent à trouver des moyens d'améliorer la pertinence et la contribution du BST à la sécurité des transports au Canada et sur la scène internationale, et à continuer à renforcer notre organisation de l'intérieur.

Nous sommes fiers des antécédents du BST, mais nous sommes confiants aussi que nous serons en mesure de relever les défis que l'avenir nous réserve.

Thisipal . Holling

Camille H. Thériault

# MOT DU PRÉSIDENT

Depuis sa création, voilà 13 ans déjà, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) s'est consacré à son mandat de promouvoir la sécurité du transport maritime, ferroviaire et aérien, ainsi que le transport par pipeline. Nous sommes résolus à suivre de près les progrès réalisés en sécurité des transports et à cerner les risques menaçant la sécurité sur lesquels, à notre avis, le gouvernement et l'industrie des transports devraient se pencher pour réduire les blessures et les pertes. Chacune des enquêtes que nous menons contribue à l'atteinte de notre objectif d'améliorer la sécurité des transports, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Compte tenu des événements des deux dernières années et des préoccupations relatives à la sûreté et à la sécurité des transports, les Canadiennes et les Canadiens ne s'attendraient pas à moins.

Maintenant bien engagé dans sa deuxième décennie d'existence, le BST ne se repose pas sur ses lauriers, mais il a déjà pris la mesure des défis qu'il aura à relever. Le Bureau s'est acquis une solide réputation, et notre rôle ainsi que nous réserve l'avenir tout en plus connus. Toutefois, afin de relever les défis que nous réserve l'avenir tout en vers des enjeux comme le vieillissement, le recrutement et le maintien en poste de nous etrosion de sa mémoire institutionnelle à mesure que du personnel expérimenté une érosion de sa mémoire institutionnelle à mesure que du personnel expérimenté nous quitte pour la retraite. Un des défis que devra relever le BST fait face à venir a trait au recrutement, à la formation et au maintien en poste de personnes qualitiées qui sont le fer de lance de n'importe quelle organisation.

Les progrès technologiques se sont traduits par de rapides changements dans le domaine des transports. Le BST doit s'adapter à ces changements et tirer profit de ces progrès. Ainsi, nous veillerons à demeurer à la fine pointe des méthodes d'enquête et nous continuerons à répondre aux attentes de nos interlocuteurs.

C'est en mars 2003 qu'a pris fin l'enquête sur l'accident du vol 111 de Swissair. Les enquêteurs du BST ont eu recours à de nombreuses innovations techniques pendant le déroulement de cette enquête très complexe qui a abouti à la formulation de 23 recommandations en matière de sécurité. Cette enquête a été la plus imposante et la plus complexe jamais entreprise par le BST dans le domaine de la sécurité aérienne, et il nous a fallu y consacrer les efforts de nombreuses personnes, beaucoup de ressources et de temps. Les efforts de milliers de gens consciencieux provenant de divers secteurs de l'industrie et des organismes de réglementation se sont traduits par un rapport très complet qui a modifié profondément la sécurité aont traduits par un rapport très complet qui a modifié profondément la sécurité sérienne. Les leçons tirées de cette enquête seront très précieuses pour nous aider à affronter les difficultés que nous réserveront les enquêtes à l'avenir.

Sur la scène internationale, le BST continue de faire partie de l'International Transportation Safety Association, un regroupement d'organismes indépendants d'enquête sur les accidents, provenant de divers pays dans le monde et qui partagent de l'information et des compétences en matière d'enquête. Des renseignements relatifs à divers accidents de transport sont échangés entre les pays pour améliorer la coopération internationale en matière d'enquêtes.

## MEMBRES DU BUREAU

Camille H. Thériault (président) a acquis son expérience en gestion publique à titre de Premier ministre du Nouveau-Brunswick, de ministre du Développement économique de la province et en tant que responsable du Secrétariat de l'autoroute de l'information. À cette expérience du secteur public s'ajoute son expérience de l'entreprise privée où il a œuvré auprès de la Commission d'assurance de Kent à titre de directeur général et auprès de la United martimes Fishermen's Cooperative à titre de vice-président.



Jonathan Seymour a acquis son expérience en gestion du secteur maritime et en politique des transports dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif du Centre maritime international de Vancouver, de directeur de différentes sociétés d'affrètement et de transport maritime, de conseiller auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique sur les politiques maritimes, et de conseiller politique et économique.



**Charles H. Simpson** a acquis son expérience de la haute direction dans le secteur des transports dans le cadre de ses fonctions de vice-président exécutif de l'exploitation chez hir Canada, de président de l'Association canadienne des pilotes de ligne et de vice-président de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne.



**Wendy A. Tadros** a acquis son expérience en matière de transport et en matière juridique dans le cadre de ses fonctions de directrice des Services juridiques de l'Offfice national des transports du Canada, de coordonnatrice de l'enquête En route vers l'accessibilité – Une enquête sur les services d'autocar canadiens, et de juriste-conseil de la Commission canadienne des transports auprès de la Commission d'enquête sur l'accident ferroviaire de Hinton.



R. Henry Wright a acquis son expérience en gestion et son expérience de conseiller dans le cadre de ses fonctions de vérificatient au sein du ministère des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, de cadre supérieur au sein de plusieurs organismes sans but lucratif, et de conseiller en relations publiques et relations avec le gouvernement.



# TABLE DES MATIÈRES

8 Événements aéronautiques et nombre de morts
7 Événements ferroviaires et nombre de morts
6 Événements de pipeline
$_{\rm 5}$ Événements maritimes et nombre de morts
$^{\uparrow}$ Évaluation des réponses aux recommandations
3 Mesures de sécurité prises par le BST
2 Enquêtes en cours et enquêtes terminées
Z — TSa us BST alés au BST 5
FIGURES
Annexe A—Définitions
82 noitsivA
Pipeline 17 Rail 28 Aviation 28
Rail 19 7. Mail 19 7.
Pipeline 17 Rail 28 Aviation 28
Marine Pipeline 17 Rail 28
Événements, enquêtes et mesures de sécurité  Marine  Pipeline  Rail  Aviation  2  82
Mandat du BST 5  Événements, enquêtes et mesures de sécurité 6  Marine 7  Rail 7  Rail 78  Aviation 28
Haute gestion 4 Mandat du BST 5  Événements, enquêtes et mesures de sécurité 6  Marine 9  Pipeline 17  Rail 19  Aviation 28

RAPPORT ANNUEL AU PARLEMENT 2002-2003

Place du Centre 200, promenade du Portage 4º étage Gatineau (Québec) KIA 1K8 Le 12 juin 2003

L'honorable Stéphane Dion, c.p. Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada Chambre des communes Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

Conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, le Bureau a l'honneur de présenter, par votre entremise, son rapport annuel au Parlement pour la période commençant le 1<sup>et</sup> avril 2002 et se terminant le 31 mars 2003.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le président,

Camille H. Thériault

© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada  $N^0$  de cat. TU1-2003 ISBN 0-662-67246-1

Bureau de la sécurité des transports du Canada Place du Centre 200, promenade du Portage Gatineau (Québec) KIA IK8 (819) 994-3741 1-800-387-3557 www.bst.gc.ca

Transportation Safety Board of Canada

Bureau de la sécurité des transports





BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

# au Parlement Rapport annuel

2002-2003





Transportation Safety Board of Canada



Bureau de la sécurité des transports du Canada

# TSB

TRANSPORTATION SAFETY BOARD



Annual Report to Parliament 2003-2004



# Canadä<sup>l</sup>

Transportation Safety Board of Canada Place du Centre 200 Promenade du Portage 4<sup>th</sup> Floor Gatineau, Quebec K1A 1K8 (819) 994-3741 1-800-387-3557 www.tsb.gc.ca communications@tsb.gc.ca

© Minister of Public Works and Government Services Cat. No. TUI-2004 ISBN 0-662-68101-0

#### ANNUAL REPORT TO PARLIAMENT 2003-2004

Place du Centre 200 Promenade du Portage 4<sup>th</sup> Floor Gatineau, Quebec K1A 1K8 5 October 2004

The Honourable Lucienne Robillard President of the Queen's Privy Council for Canada House of Commons Ottawa, Ontario K1A 0A6

Dear Minister:

In accordance with subsection 13(3) of the *Canadian Transportation Accident Investigation* and Safety Board Act, the Board is pleased to submit, through you, its annual report to Parliament for the period 1 April 2003 to 31 March 2004.

Yours sincerely,

Charles H. Simpson Acting Chairperson

Murin



# TABLE OF CONTENTS

Meı	mbers of the Board	1
Cha	irperson's Message	2
Seni	ior Management	4
Mis	sion of the TSB	4
Inde	ependence	4
Осс	urrences, Investigations and Safety Action	5
Liai	son with Canadian Transportation Community	8
Inte	rnational Cooperation and Knowledge Transfer	9
Mar	rine Occurrence Statistics and Investigations	11
Pipe	eline Occurrence Statistics and Investigations	19
Rail	Occurrence Statistics and Investigations	20
Air	Occurrence Statistics and Investigations	28
Арр	endix A: Glossary	38
LIS.	T OF FIGURES	
1	Occurrences Reported to the TSB	5
2	Investigations in Process / Completed	6
3	Safety Action by the TSB	7
4	Board Assessment of Responses to Recommendations	7
5	Marine Occurrences and Fatalities	12
6	Pipeline Occurrences	19
7	Rail Occurrences and Fatalities	21
8	Air Occurrences and Fatalities	29

#### MEMBERS OF THE BOARD



#### Acting Chairperson Charles H. Simpson (from 9 February 2004)

Transportation executive experience includes Executive Vice-President, Operations, for Air Canada; President of the Canadian Air Line Pilots Association; and Vice-President of the International Federation of Air Line Pilots Associations.



#### Chairperson Camille H. Thériault (until 8 February 2004)

Public management experience includes Premier of New Brunswick, provincial Minister of Economic Development and Tourism, and responsibility for the Information Highway Secretariat. Private enterprise experience includes General Manager of the Kent Industrial Commission and Vice-President of the United Maritime Fishermen.



#### Member Jonathan Seymour

Transportation policy and marine management experience includes Executive Director of International Maritime Centre–Vancouver; chartering, commercial and general manager for several shipping companies; marine policy advisor to the British Columbia government; and policy and economic consultant.



#### Member Wendy A. Tadros

Transportation and legal experience includes Director of Legal Services for the National Transportation Agency of Canada; Inquiry Coordinator for "The Road to Accessibility: An Inquiry into Canadian Motor Coach Services"; and counsel to the Canadian Transport Commission before the Commission of Inquiry into the Hinton Train Collision.



#### Member R. Henry Wright

Management and consulting experience includes auditor for the Ontario Ministry of Community and Social Services; senior management administrator of several non-profit organizations; and consultant in government and public relations.



#### CHAIRPERSON'S MESSAGE

Canada is a trading nation, and our place in the world is determined in large part by our ability to efficiently transport people, goods and services from coast to coast to coast and beyond our borders. Indicators of our nation's safety culture (for example, the number of reported accidents and related fatalities) show progress in the area of safety across all transportation modes and confirm that the Transportation Safety Board of Canada's (TSB) efforts toward efficiency and improvement are paying off.

In 2003-2004, its efforts were not only successful but also rewarded when, on December 1, 2003, the TSB team that investigated the September 2, 1998 crash of Swissair Flight 111 received the Head of the Public Service Award for Excellence in Service Delivery for its outstanding work.

When the team began its investigation, millions of pieces of wreckage from the aircraft were strewn across the ocean floor approximately 55 metres underwater and there were no recorded voice or technical data to help them reconstruct the final six minutes of the flight. This absence of crucial information forced the team to develop innovative methods to determine what happened.

Working closely with Canadian and foreign government departments and agencies, as well as local authorities, the airline industry, companies and individuals, the members of the team meticulously pieced together the puzzle. The Clerk of the Privy Council and Secretary to the Cabinet considered that their performance was worthy of the Head of the Public Service Award for Excellence in Service Delivery. This award is presented annually to recognize employees who best exemplify the work of public service employees in meeting the challenges outlined in the Clerk of the Privy Council's *Annual Report to the Prime Minister on the Public Service of Canada*.

The members of the Swissair Flight 111 investigation team demonstrated not only great resourcefulness and professionalism in carrying out their work, but also compassion for the families of the crew and passengers who died. Their dedication and expertise exemplify the best qualities of public service.

It is a momentum of excellence we must continue. Our collective efforts are vital to achieve national prosperity in the new millennium.

In keeping with these efforts, the TSB embarked upon several new initiatives this past year to enhance its overall contributions to domestic and global safety.



For example, the TSB began efforts to improve its response to stakeholder needs. The results of extensive TSB research showed that stakeholders expect the organization to take on a more formal and active role in the safety mosaic, including vigorous and continuous communications.

To this end, the TSB initiated a public awareness program designed to foster dialogue and share information with the industry, operators and regulators. It is our firm belief this program will forge more meaningful relations and, in turn, strengthen our mutual objective to advance safety.

Another TSB priority was to reduce the overall number of open investigations so that our recommendations remain timely and relevant upon their publication in TSB final reports. In 2003-2004, the Treasury Board allocated short-term funding to the TSB to reduce, by the end of 2004-2005, its backlog of investigations in process from 158 to 100 and improve the average time to complete investigations.

During the reporting period, significant progress was made to provide clarity and stability to the way we operate. The adoption of a new business and resources planning framework has enabled the TSB to carry out its mandate more effectively. Throughout the organization, we will continue to refine our business processes in an effort to enhance our relevance and contribution to transportation safety in Canada and around the world.

As in previous years, TSB's practices and methodologies have been sought out by other countries and we have freely shared information and investigative skills with them. Our presence on the international scene contributes to the advancement of transportation safety worldwide and allows our staff to stay abreast of rapid technological changes.

The goal of improving transportation safety is one that provides us with constant challenge. It is important that we take time to review our work, note the strides that we take towards our goal and to celebrate those important milestones. We must rededicate ourselves to this important endeavour and strive to ensure that Canadians can rely on a safe transportation system.

Charles H. Simpson

Muriph

Acting Chairperson

#### SENIOR MANAGEMENT

Executive Director	D. Kinsman
General Counsel	A. Harding
Director General, Investigation Operations	T. Burtch
Director General, Information Strategies and Analysis	G. Hunter
Director, Corporate Services	J. L. Laporte
Director, Marine Investigations	F. Perkins
Director, Rail/Pipeline Investigations	I. Naish
Director, Air Investigations	N. Stoss
Director, Engineering	J. Foot / D. Rocheleau

#### MISSION OF THE TSB

The Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act is the legal framework governing the TSB's activities.

The mission of the TSB is to advance transportation safety by:

- conducting independent investigations, including public inquiries, into selected transportation occurrences to make findings as to their causes and their contributing factors;
- identifying safety deficiencies;
- making recommendations designed to eliminate or reduce safety deficiencies; and
- reporting publicly on its investigations and findings.

It is not the function of the Board to assign fault or to determine civil or criminal liability.

#### INDEPENDENCE


To encourage public confidence in transportation accident investigation, the investigating agency must be, and be seen to be, objective, independent, and free from any conflicts of interest. The key feature of the TSB is its independence. It reports to Parliament through the President of the Queen's Privy Council for Canada and is separate from other government agencies and departments. Its independence enables it to be objective in arriving at its conclusions and recommendations. The TSB's continuing independence and credibility rest on its competence, openness, and integrity and the fairness of its processes.



#### OCCURRENCES. INVESTIGATIONS AND SAFETY ACTION

In 2003, a total of 1968 accidents and 1388 incidents were reported in accordance with the TSB's regulations for mandatory reporting of occurrences. The number of accidents in 2003 increased by 9% from the 1812 accidents reported in 2002, but decreased by 2% from the 1998-2002 annual average of 1999 accidents. There were also 670 voluntary incident reports. Fatalities totalled 172 in 2003, down from 188 in 2002 and the 1998-2002 average of 263.

# (FIGURE 1) - OCCURRENCES REPORTED TO THE TSB





All reported occurrences were examined in accordance with the Board's Occurrence Classification Policy to identify those with the greatest potential for advancing transportation safety. Investigations were undertaken for 72<sup>2</sup> of the approximately 4000 occurrences reported to the TSB in fiscal year 2003-2004. In that same period, 73 investigations were completed,<sup>3</sup> compared to 109 in the previous year. The number of investigations in process decreased to 137, at the end of the fiscal year, from 139 at the start. Average time to complete an investigation increased to 684 days in fiscal year 2003-2004, from 580 days

- 1. While the Board's operations are for the 2003-2004 fiscal year, occurrence statistics are for the 2003 calendar year. Comparisons are generally to the last 5 or 10 years. For definitions of terms such as *accident*, *incident* and *occurrence*, see Appendix A.
- 2. In a live database, the occurrence data are constantly being updated. Although an occurrence may happen during a given fiscal year, the decision to undertake an investigation may be taken later as a result of a more thorough analysis of preliminary data.
- 3. Investigations are considered complete after the final report has been issued.



in the previous year. Several complex multi-year investigations were finalized during the reporting period, which increased the average completion time. We anticipate that the average time will be significantly lower in the coming years. Information on all reported occurrences was entered in the TSB database for historical record, trend analysis, and safety deficiency validation purposes.





## (FIGURE 3) - SAFETY ACTION BY THE TSB

2003–2004	RECOMMENDATIONS 4	SAFETY ADVISORIES	SAFETY INFORMATION LETTERS
Marine	7	6	11
Pipeline	0	0	0
Rail	4	7	11
Air	0	9	8
TOTAL	11	22	30

Note: A total of six Safety Concerns were issued for Marine in 2003-2004. A total of two Safety Concerns were issued for Rail in 2003-2004.

In accordance with the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*, a federal minister who is notified of Board recommendations must, within 90 days, advise the Board in writing of any action taken or proposed to be taken in response or reasons for not taking action. The Board considers each response, assessing the extent to which the related safety deficiency was addressed.

FIGURE 4) – BOARD ASSESSMENT OF RESPONSES TO RECOMMENDATIONS<sup>5</sup>

2003–2004	FULLY SATISFACTORY ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY	SATISFACTORY INTENT TO ADDRESS SAFETY DEFICIENCY	ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY SATISFACTORY IN PART	UNSATISFACTORY ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY
Marine	. 2	0	2	1
Pipeline	0	0	0	0
Rail	0	0	2	1
Air	0	8	0	3
TOTAL	2	8	4	5

- 4. For definitions of terms such as recommendation, safety advisory and safety information letter, see Appendix A.
- 5. Also includes responses to recommendations issued in the previous fiscal year.

#### LIAISON WITH CANADIAN TRANSPORTATION COMMUNITY

As part of the TSB's effort to keep abreast of technological change and to maintain contact with the transportation industry in Canada, TSB staff and Board members attend and participate in various conferences and technical meetings pertinent to transportation safety.

Through the Industry Visits Program, members of the Board travelled to Pratt & Whitney and the Canadian National (CN) Taschereau Yard in Montréal; the Port Authority, NAV CANADA, container shipping companies, BC Ferries and the Delta Container Port in Vancouver; and the Harbour Authority, Transport Canada Regional and Coast Guard in Victoria. In the same period, briefings were presented to the Board by the Aerospace Industries Association of Canada (AIAC), the Railway Association of Canada (RAC) and Transport Canada. Members of the Board also made presentations to the Empire Club of Canada, the Canadian Railway Club, and the International Aircraft Cabin Safety Symposium of Canada.

In addition, the Executive Director attended numerous safety and association meetings, including the Canadian Business Aircraft Association's Annual Stakeholders Meeting; the Air Transport Association of Canada's Annual General Meeting; the Canadian Owners and Pilots Association Annual General Meeting; the Canadian Aviation Executives' Safety Network Annual Meeting; and the Transport Canada-sponsored Canadian Aviation Safety Seminar.

Marine staff participated in meetings with the Society of Naval Architects and Marine Engineers, the Canadian Maritime Law Association, the Canadian Marine Pilots Association and the Canadian Marine Advisory Council (at the regional and national level), and made presentations to several organizations. They are also closely involved in the recently formed Inter-Agency Marine Action Group in Vancouver, which promotes marine safety, particularly in the fishing industry.

Pipeline staff made presentations about TSB's mandate and investigative process to the pipeline industry, including TransCanada PipeLines Limited, Enbridge Inc. and Duke Energy, and the National Energy Board, the pipeline safety regulator.

Rail staff made presentations to the rail industry, international rail industry experts, Transport Canada, the Railway Association of Canada, the Rotary Club and the Canadian Fertilizer Institute.

Air staff provided formal briefings on the TSB's mandate, organization and operations to Transport Canada, the Canadian Business Aircraft Association, the Air Line Pilots Association, the Air Canada Pilots Association, the Air Transportation Association of Canada, and to a number of other associations, clubs and organizations. In addition, they worked with the Department of National Defence (DND) to establish a Working Arrangement between the TSB Air Investigations Branch and the DND Directorate of Flight Safety.



Members of the Swissair 111 investigation team provided briefings on the Swissair investigation, as well as other investigation-related topics, to the Conference Board of Canada, the North American Aerospace Congress and Exhibitions (Flight Safety Foundation), the Canadian Association of Fire Investigators, the Air Canada Pilots Association investigators refresher training, the Canadian Association of Fire Chiefs, Transport Canada's Engineering and Flight Test Delegates Conference, an Air Canada engineering managers briefing, a DND Advanced Flight Safety Course, and the Workplace Safety and Health Conference. Team members also participated in the production and airing of two documentaries on the TSB's Swissair 111 investigation.

The TSB's Engineering facilities continued to be of particular interest to industry groups through briefings and visits, resulting in an enhanced awareness and understanding of how scientific methods and technology are used during TSB investigations.

#### INTERNATIONAL COOPERATION AND KNOWLEDGE TRANSFER

The TSB's mission is to advance transportation safety, not only in Canada but worldwide. This cooperation comes in many forms: participation in safety symposiums, international safety organizations and international investigations.

Over the past year, Board members visited the U.S. National Transportation Safety Board to observe their recommendations follow-up process and the public tabling of an accident report and attended the Air Line Pilots Association Annual General Meeting. The Board was also visited by the Chairman of the Australian Transport Safety Bureau.

The Executive Director attended the Chairman's visit to the U.S. National Transportation Safety Board, met with International Transportation Safety Association executives, and attended the Air Line Pilots Association Annual General Meeting and the Flight Safety Foundation Annual Safety Conference.

Marine staff attended international transportation meetings, including International Maritime Organization (IMO) meetings in London, the Marine Accident Investigators' International Forum in Chile, the International Fishing Industry Safety and Health Conference in Alaska and a Society of Naval Architects and Marine Engineers meeting in San Francisco. They provided a TSB representative to an accident investigation conducted by the IMO on behalf of the government of Senegal and assisted with the presentation of a marine accident investigation course, sponsored by IMO and held in Trieste, Italy.

Air staff participated in foreign investigations in support of the Portuguese authorities in the Air Transat accident investigation, the United Kingdom's Air Accidents Investigation Branch, France's Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (formerly Bureau Enquêtes-Accidents) and the National Transportation Safety Board of the United States. Formal briefings were provided to Cubana Airlines personnel, the



United States Federal Aviation Administration Transport Safety Directorate, the General Aviation Manufacturers Association and the International Aircraft Wiring Issues Conference.

Air staff also participated in consultations and conferences on international standards, bilateral agreements and protocols with the investigation authorities of France, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Portugal, Italy, Czech Republic, South Africa, China and the United States. Further, participants attended the International Society of Air Safety Investigators Conference, the Flight Safety Foundation Conference, the Human Factors in Aviation Seminar organized by the Australian Aviation Psychology Association and lectured at the Singapore Aviation Academy Aircraft Accident Investigation Course.

TSB's Flight Data Recorder Analysis software has now become widely recognized as a leading Canadian technology. In 2003, users included major aircraft manufacturers and airlines, as well as accident investigation authorities in 11 other countries worldwide. This has led to improved information exchange and international cooperation of benefit to all users and will assist in future TSB investigation efforts.

Also of note, a 90-minute documentary by CBC on the Swissair 111 accident investigation was aired in several European countries in the French and German languages.

Rail staff had formal and informal discussions with regulatory, industry and investigative bodies at two separate international conferences with counterparts from Australasia, China, India, the Middle East, Western and Eastern Europe, and North America. A presentation on vandalism was made at one of these conferences. Rail managers met with the Chairman and the Director of New Zealand's Land Transport Safety Authority who were on a fact finding mission to discuss rail-related safety issues in Canada.

Human Performance staff made a presentation on the application of human factor techniques to accident investigation at the 12<sup>th</sup> International Aviation Psychology Symposium. They also delivered the Human Factors in Investigations course to external participants including international investigative agencies (New Zealand, Holland and Turkey), provincial and federal investigative and regulatory bodies (Workers' Compensation Board of BC, Government of Manitoba, Saskatchewan Government Insurance, DND, Transport Canada and the National Energy Board), and industry (Air Canada, NAV CANADA, PROAV International Aviation Services Corporation, Pakistan International Airlines and Nexen Chemicals).

Macro Analysis staff presented the research report "An Accident-Based Examination of Factors Associated with Train-in-Crossing Collisions" to the 34<sup>th</sup> Annual Conference of the Association of Canadian Ergonomists. A representative also gave a presentation on applicability of safety investigations to industry as the invited International Luncheon Speaker for the 21<sup>st</sup> International System Safety Society Annual Conference.



### MARINE

# Occurrence Statistics and Investigations

#### ANNUAL STATISTICS

There were 546 marine accidents reported to the TSB in 2003, a 13% increase from the 2002 total of 485 and a 2% increase from the 1998-2002 average of 537. Marine fatalities reached a 29-year low of 18 in 2003, down from 28 in 2002 and the 1998-2002 average of 34.

Shipping accidents, which accounted for 88% of marine accidents, totalled 481 in 2003—up from 449 in 2002, but comparable to the 1998-2002 average of 477. Approximately half of all vessels involved in shipping accidents were fishing vessels. Accidents to persons aboard ship, which include falls, electrocution and other types of injuries requiring hospitalization, totalled 65 in 2003, up from 36 in 2002 and the 1998-2002 average of 60.

Marine activity for Canadian commercial non-fishing vessels increased by 10% from the 1998-2002 average, resulting in a 16% decrease in the accident rate from 3.2 to 2.7 accidents per 1000 movements. Although marine activity for foreign commercial non-fishing vessels remained relatively unchanged compared to the 1998-2002 average, accidents decreased yielding a 33% reduction in the accident rate from 2.1 to 1.4 accidents per 1000 movements.


In 2003, shipping accidents resulted in 9 fatalities, down from 19 in 2002 and the 1998-2002 average of 21. Accidents aboard ship resulted in 9 fatalities, equal to the 2002 total but lower than the 1998-2002 average of 13.

There were 34 vessels reported lost in 2003, comparable to the 32 reported lost in 2002 but lower than the 1998-2002 average of 43. This decrease is mainly accounted for by a reduction in lost vessels under 15 tons gross tonnage.

In 2003, 221 marine incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements. This represents a 27% increase from the 2002 total of 174 and a 10% increase over the 1998-2002 average of 201. This increase is primarily attributable to an increase in close-quarters situations.



#### FIGURE 5 – MARINE OCCURRENCES AND FATALITIES



# MARINE INVESTIGATIONS STARTED IN 2003-2004

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	VESSEL(S)	TYPE	EVENT	OCCURRENCE NO
2003.04.15	Sault Ste Marie, Ont.	Emerald Star	Tanker	Grounding	M03C0016
2003.05.02	Near North Head, St. John's, N.L.	Sir Wilfred Grenfell	CCG-search and rescue	Collision	M03N0047
		Genney and Doug	Fishing		
2003.05.03	Portuguese Cove, N.S.	Shinei Maru No. 85	Fishing	Grounding and taking water	M03M0040
2003.05.12	Off Hood Point, Howe Sound, B.C.	Queen of Surrey	Passenger-vehicle ferry	Fire in engine room	M03W0073
2003.05.13	5 nm SSW of Port aux Basques, N.L.	Joseph and Clara Smallwood	Passenger-vehicle ferry	Fire in cargo space	M03N0050
2003.06.25	3 nm S of Petit-de- Gras, N.S.	Silent Provider	Fishing	Fire in engine room	M03M0077
2003.09.29	5 Miles North of Heath Point, Anticosti, Que.	Evan Richard	Fishing	Foundering and grounding	M03L0124
2003.11.08	Sand Heads, Fraser River, B.C.	Cielo Del Canada	Container	Grounding	M03W0237
2003.12.06	Anchorage Saint-Jean, Île d'Orleans, Que.	Yong Kang	Bulk carrier	Grounding	M03L0148
2003.12.22	Mission, Fraser River, B.C.	Mistral Tiger Shaman Packmore 4000	Pleasure craft Tug Barge	Collision .	M03W0265
2004.02.26	Queen Charlotte Sound, B.C.	Hope Bay	Fishing	Capsizing	M04W0034
2004.03.04	10 nm NNE of Low Point, N.S.	Caribou	Passenger-vehicle ferry	Fire in boiler/furnace	M04M0013

#### MARINE REPORTS RELEASED IN 2003-2004

DATE	LOCATION	VESSEL(S)	TYPE	EVENT	REPORT NO
1999.09.24	Off Île Rouge, St. Lawrence River, Que.	Norwegian Sky	Passenger	Grounding	M99L0098
1999.11.09	Cap Tourmente, Que.	Alcor Eternity Canmar Pride	Bulk carrier Tanker Container	Grounding Subsequent near collision	M99L0126
2000.04.27	Port of Sorel, St. Lawrence River, Que.	Federal Fuji Tecam Sea	Bulk carrier Bulk carrier	Striking	M00L0039
2000.06.01	Bruce Mines Wharf, Georgian Bay, Ont.	Algowood	Bulk carrier	Structural failure	M00C0026
2000.08.14	Stormont, N.S.	Mersey Venture	Freezer trawler	Uncontrolled descent of freight elevator	M00M0083
2000.09.14	Colburne Passage, B.C.	Spirit of Vancouver Island Star Ruby	Passenger-vehicle ferry Pleasure craft	Collision	M00W0220
2000.10.08	North Twillingate, N.L.	127606	Open boat CFV	Capsizing	M00N0089
2000.10.26	English Bay, Vancouver, B.C.	Pacmonarch	Bulk carrier	Accidental release of lifeboat	M00VV0265
2000.10.31	Bridges Passage, N.L.	Mokami	Tanker	Grounding	M00N0098
2000.12.18	Pitt River Highway Bridge, B.C.	Miller Richmond Miller 201 Miller 206	Tug Barge Barge	Striking of a bridge	M00W0303
2001.03.22	Off Chebucto Head, N.S.	Kitano	Container	Container fire	M01M0017
2001.04.01	Near Pier 23, Hamilton Harbour, Ont.	Hamilton Energy Provmar Terminal Utviken	Tanker Tanker Bulk cargo	Striking	M01C0008
2001.04.19	Off Belle Isle, N.L.	Fame	Shrimp factory freezer trawler	Flooding and sinking	M01N0020
2001.09.05	Off Pointe-Sapin, N.B.	Alain-Josée	Small fishing	Swamping	M01M0100
2001.09.29	Off Havre-Saint- Pierre, Que.	Alex B.1	Scallop dragger	Major water ingress	M01L0112
2002.03.19	32 nm North of the Îles-de-la-Madeleine, Que.	Lake Carling	Bulk carrier	Hull fracture	M02L0021
2002.04.13	Gabriola Island, B.C.	Bowen Queen	Passenger-vehicle ferry	Malfunction of auto- matic steering control for right angle drives	M02W0061
2002.08.13	Off entrance to Fraser River, B.C.	Cap Rouge II	Small fishing	Capsizing and loss of life	M02W0147

#### MARINE RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2003-2004

RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE
Bruce Mines Wharf, Georgian Bay, Ontario – 1 June 200 Structural Failure – Bulk Carrier <i>Algowood</i>	Occurrence No. M00C0026	
M03-01 The Department of Transport require that masters on all Canadian bulk carriers of 150 m in length and over have continuous access to on-board or company shore-based hull stress monitoring systems to help ensure that maximum allowable hull girder stresses are not exceeded.	Response received 20 November 2003.	To be reported next fiscal year.
Off Havre-Saint-Pierre, Quebec – 29 September 2001 Major Water Ingress – Scallop Dragger <i>Alex B. 1</i>		M01L0112
M03-02 Transport Canada, in coordination with Fisheries and Oceans Canada, fisher associations and training institutions, develop a national strategy for establishing, maintaining and promoting a safety culture within the fishing industry.	Response received 20 November 2003.	To be reported next fiscal year.
Cap Tourmente, Quebec – 9 November 1999 Grounding and Constructive Total Loss – Bulk Carrie	r <i>Alcor</i>	M99L012
M03-03 The Department of Transport, the Department of Fisheries and Oceans, and Canadian pilotage authorities, in consultation with marine interests, develop, implement, and exercise contingency plans to ensure that risks associated with navigation-related emergencies are adequately addressed.	Awaiting response.	
Pitt River Highway Bridge, British Columbia – 18 Dec Striking of a Bridge – Tugboat <i>Miller Richmond</i> and <i>Miller 201</i> and <i>Miller 206</i>	M00W030	
M03-04 The Fraser River Port Authority and the provincial Ministry of Transportation, in collaboration with the bridge tenders and vessel operators, review and, if necessary amend, their current policies, practices and procedures, and ensure implementation so that the safety of vessels, bridges and bridge traffic is not compromised.	Awaiting response.	



RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE
Off entrance to Fraser River, British Columbia – 13 Capsizing and Loss of Life – Small Fishing Vessel	_	Occurrence No. M02W0147
M03-05 The Department of Transport require all new inspected small fishing vessels of closed construction to submit stability data for approval.	Response received 17 February 2004.	To be reported next fiscal year.
M03-06 The Department of Transport require all existing inspected small fishing vessels currently without any approved stability data be subjected to a roll period test and a corresponding freeboard verification not later than their next scheduled quadrennial inspection.	Response received 17 February 2004.	To be reported next fiscal year.
M03-07 The Department of Transport, in collaboration with the fishing community, reduce unsafe practices by means of a code of best practices for small fishing vessels, including loading and stability, and that its adoption be encouraged through effective education and awareness programs.	Response received 17 February 2004.	To be reported next fiscal year.

Note: No safety action has been taken yet for the above-mentioned investigations.



# ASSESSMENT OF RESPONSES TO MARINE RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2002-2003

RECOMMENDATION	RESPONSE SUMMARY	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
Bridge 11, Welland Canal and Bulk Carrier Welland Canal, Allanburg, Ontario – 11 Aug Striking and Subsequent Fire on Board			Occurrence No. M01C0054
M02-01 The St. Lawrence Seaway Management Corporation (SLSMC) reassess and clearly identify safety-sensitive positions in their organization in which incapacity due to impairment could result in direct and signifi- cant risk of injury to the employee, others or the environment.	SLSMC reassessed and clearly identified those positions that are safety-sensitive.	Fully satisfactory	A new SLSMC Drug and Alcohol Abuse Policy addresses safety-sensitive positions.
M02-02 The St. Lawrence Seaway Management Corporation establish programs and policies which are pro-active and promote early detection of impairment and safety risk of employees occupying safety-sensitive positions by management, supervisors or peers and which provide an effective mechanism for remedial action.	A new SLSMC Drug and Alcohol Abuse Policy was being developed in cooperation with the union representing SLSMC employees.	Fully satisfactory	The new Drug and Alcohol Abuse Policy was introduced to all employees and training in its application is being provided to all SLSMC management person- nel, union executives and safety representatives. Supervision of employees at isolated sites has been enhanced.
M02-03 The St. Lawrence Seaway Management Corporation conduct, in collaboration with the other appropriate authorities and organizations, exercises to respond to vessel-related emer- gencies which may be encountered within the Seaway, including the Welland Canal, in order to evaluate the preparedness for responding to a major vessel-related emergency.	SLSMC contingency plans were updated and included an exercise schedule. An internal exercise was being developed and an exercise involving outside agencies was being planned for the fall of 2003.	Satisfactory in part	Two internal table-top exercises were conducted in each SLSMC region, the results of which were integrated in their contingency plan. Annual exercises are to be conducted, and arrangements to conduct an inter-agency exercise are ongoing.
M02-04 The Department of Transport ensure that overall preparedness is appropriate for responding to vessel-related emergencies within the Seaway.	The Board is clarifying the jurisdiction of the Minister of Transport.	Pending	To be reported next fiscal year.
M02-05 The St. Lawrence Seaway Management Corporation ensure that physical and administrative defences are in place to ensure that Seaway bridges are prevented from coming into contact with transiting vessels.	SLSMC is evaluating sensor technology to establish the reliability and effectiveness of tools to detect the presence of vessels under a bridge and prevent it from being lowered if a	Satisfactory in part	Two vessel detectors have been installed at Bridge 11 and are to be integrated into the operation of the bridge fo the upcoming navigation season. Similar detectors are to be installed at other Seaway

bridges.

vessel is present.

#### OTHER MARINE SAFETY ACTION TAKEN

- TC stated it will review the requirements for a second means of escape from crew spaces on small fishing vessels.
- TC stated it will amend the Marine Emergency Duties A3/A4 courses to include special training on boarding rigid liferafts.
- The Department of Fisheries and Oceans (DFO)/Canadian Coast Guard (CCG) made improvements to the aids to navigation at the approaches to Port Hardy, British Columbia.
- The ferry company Marine Atlantic Inc. amended its safety management manuals and took action to ensure safety briefings are carried out on the ferries.
- Marine Atlantic Inc. stated that it will take action to improve crew familiarity with the ferry fire detection system and improve internal shipboard communications.
- Effective 1 August 2003, when transiting Seaway waters, a duplicate set of the ship's fire control plans is required by the St. Lawrence Seaway Management Corporation to be permanently stored in a prominently marked weathertight enclosure outside the vessel's deckhouse (superstructure) for the assistance of shore side fire-fighting personnel.
- As of 1 October 2003, the St. Lawrence Seaway Management Corporation requires vessels within the Seaway to have qualified personnel in the wheelhouse at all times and to have sufficient and well-rested crew members available for mooring operations.
- In conjunction with the Canadian Association of Fire Chiefs, TC sent a survey to over 150 fire departments across Canada to evaluate the preparedness of Canadian firefighters in responding to shipboard incidents at Canadian ports.
- On 24 February 2004, TC's *Life Saving Equipment Regulations* were amended to require the stowage of life-saving equipment so that it is readily accessible.

#### PIPELINE

# Occurrence Statistics and Investigations


#### ANNUAL STATISTICS

A total of 20 pipeline accidents were reported to the TSB in 2003, equal to the 2002 total and the 1998-2002 average. The last fatal pipeline accident in the portion of the industry under federal jurisdiction occurred in 1988. No serious injuries resulted from pipeline accidents in 2003. Between 1998 and 2002, five serious injuries occurred, including four from one accident in 1998.

Pipeline activity is estimated to have increased by 5% over last year, yielding an accident rate of 1.5 pipeline accidents per exajoule<sup>6</sup> in 2003, down from 1.58 in 2002 and the 1998-2002 average rate of 1.67.

In 2003, 38 pipeline incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements, up three from the 2002 total and the 1998-2002 average. In 2003, 84% of incidents involved uncontained or uncontrolled release of small quantities of gas, oil and high vapour-pressure products.

# (FIGURE 6) - PIPELINE OCCURRENCES



<sup>6. 10&</sup>lt;sup>18</sup> joules – a joule is a unit of work or energy equal to the work done by a force of one newton acting through a distance of one metre.





## Occurrence Statistics and Investigations

#### ANNUAL STATISTICS

A total of 1030 rail accidents were reported to the TSB in 2003, a 5% increase from last year's total of 984 but a 3% decrease from the 1998-2002 average of 1062. As rail activity has been relatively constant over the last six years, averaging 89.5 million train-miles annually, the accident rate increased to 11.5 accidents per million train-miles in 2003, compared to 11.0 in 2002, but decreased compared to the 1998-2002 average rate of 11.9. Rail-related fatalities reached a 21-year low of 79 in 2003, compared to 96 in 2002 and the 1998-2002 average of 98.


Main-track collisions totalled 6 in 2003, compared to 8 in 2002 and the 1998-2002 average of 10. In 2003, there were 148 main-track derailments—a 28% and 25% increase respectively over the 2002 total of 116 and the 1998-2002 average of 118. Non-main-track collisions totalled 104 in 2003, a 7% decrease over the 112 reported in 2002, but comparable to the 1998-2002 average of 105. Non-main-track train derailments numbered 388 in 2003, up from 347 in 2002 and the 1998-2002 average of 382.

There were 247 crossing accidents in 2003, down from 261 in 2002 and the 1998-2002 average of 272. In 2003, crossing-related fatalities totalled 27—a 41% and 31% decrease respectively over last year's total of 46 and the 1998-2002 average of 39.

Trespasser accidents (individuals, primarily pedestrians, struck by rolling stock on railway rights-of-way other than at railway crossings) totalled 68 in 2003, down from 73 in 2002 and the 1998-2002 average of 81. There were 46 trespassing fatalities in 2003, down 8% and 19% respectively from last year's total of 50 and the 1998-2002 average of 57.

Reported rail incidents reached a 21-year low of 295 in 2003, down from 303 in 2002 and the 1998-2002 average of 345. Dangerous-goods leakers not related to train accidents annually account for the largest proportion of total incidents. There were 151 dangerous-goods leakers in 2003, down from 167 in 2002 and the 1998-2002 average of 198.

#### (FIGURE 7) - RAIL OCCURRENCES AND FATALITIES



#### RAIL INVESTIGATIONS STARTED IN 2003-2004

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	OCCURRENCE NO
2003.05.12	Manseau, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R03Q0022
2003.05.14	McBride, B.C.	Canadian National	Main-track train derailment	R03V0083
2003.05.21	Brechin East, Ont.	Canadian National	Main-track train derailment	R03T0157
2003.05.21	Green Valley, Ont.	Canadian Pacific	Main-track train derailment	R03T0158
2003.07.30	Villeroy, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R03Q0036
2003.10.19	Upsala, Ont.	Canadian Pacific	Main-track train derailment	R03W0169
2003.10.24	Swansea, B.C.	Canadian Pacific	Main-track train derailment	R03C0101
2004.01.08	New Hamburg, Ont.	VIA Rail Canada	Main-track train derailment	R04S0001
2004.01.14	Whitby, Ont.	Canadian Pacific	Main-track train derailment	R04T0008
2004.01.22	Bolton, Ont.	Canadian Pacific	Main-track train derailment	R04T0013
2004.02.07	Montmagny, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R04Q0006
2004.02.17	Winnipeg, Man.	Canadian National	Non-main-track train derailment	R04W0035
2004.03.04	Penhold, Alta.	Canadian Pacific	Main-track train derailment	R04E0027
2004.03.17	Linton, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R04Q0016
	Various locations across Canada	Canadian Pacific and Canadian National	Main-track train derailments	Safety Issue Investigation

# RAIL REPORTS RELEASED IN 2003-2004

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	REPORT NO
1999.01.19	Trenton Junction, Ont.	VIA Rail Canada	Movement exceeds limits of authority	R99T0017
2000.01.30	Newcastle, N.B.	VIA Rail Canada NBEC	Non-main-track train collision	R00M0007
2000.09.28	Acton, Ont.	VIA Rail Canada	Crossing accident	R00T0257
2000.12.11	Anita, Ont.	Canadian National	Main-track train derailment	R00W0253
2000.12.12	Lloydminster, Sask.	Canadian Pacific	Main-track train derailment	R00E0126
2001.01.16	Mallorytown, Ont.	Canadian National	Main-track train derailment	R01T0006
2001.02.15	Drummondville, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R01Q0010
2001.08.29	Montreal, Que.	Canadian National	Non-main-track train derailment	R01D0097
2001.10.01	Broadview, Man.	Canadian Pacific	Main-track train derailment	R01W0182
2002.02.15	Dartmouth, N.S.	Canadian National	Non-main-track train derailment	R02M0007
2002.02.22	Port Hope, Ont.	Canadian Pacific	Main-track train collision	R02T0047
2002.03.24	Glenogle, B.C.	Canadian Pacific	Main-track train collision	R02C0022
2002.04.26	Winnipeg, Man.	Canadian National	Main-track train derailment	R02W0060
2002.04.28	Natal, B.C.	Canadian Pacific	Main-track train collision	R02V0057
2002.07.23	Carstairs, Alta.	Canadian Pacific	Main-track train derailment	R02C0054

#### RAIL RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2003-2004

RECOMMENDATION	RESPONSE SUMMARY	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
Trenton Junction, Ontario – 19 Movement Exceeds Limits of			Occurrence No. R99T0017
R03-02 The Department of Transport, in conjunction with the railway industry, establish comprehensive national standards for locomotive data recorders that include a requirement for an onboard cab voice recording interfaced with on-board communications systems.	TC has indicated a partial acceptance of the recommendation, and has initiated a project to provide advice on the establishment of standards. However, no policy or procedures have been established yet.	Satisfactory in part	TC has finalized the Terms of Reference for the purposes of creating a Project Team on the development of national standards for addressing the survivability of locomotive event recorders. The team will consist of representatives from TC, the Railway Association of Canada (RAC), Federa Railroad Administration (FRA), rail industry unions and others as required.
Acton, Ontario – 28 Septembe Crossing Accident – VIA Rail			R00T0257
R03-03 The Department of Transport implement new grade crossing procedures without delay irrespective of the status of the proposed regulations.	The Railway Association of Canada has drafted manual protection practices but TC has not yet promulgated the regulations.	Unsatisfactory	As part of the Regulatory Impact Analysis Statement, TC is obligated to estimate the cost of implementing the regulatory proposal. A Grade Crossin Regulations Working Group was established to examine the costs associated with implementing the proposed regulations and to complete work on the proposed regulations, technical standards and cost benefit analysis. The new grade crossing regulations have not yet been published in Canada Gazette, Part I, making it

RECOMMENDATION	RESPONSE SUMMARY	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
McBride, British Colum Main-Track Train Derai	bia – 14 May 2003 Iment – Canadian National		R03V0083

# R03-04 CN verify the condition of its timber bridges and ensure their con-

of its timber bridges and ensure their continued safety with effective inspection and maintenance programs. CN did not completely accept the Board recommendation. However, CN is in the process of developing a comprehensive, computerized Bridge and Culvert Condition System (BCS), to provide a means for consistent component ranking utilizing a numeric ranking system better suited to tracking component deterioration and the appropriate scheduling of needed repairs. The system will be rolled out in June 2004, and should provide a higher level of confidence in CN's bridge condition tracking systems.

To be reported next fiscal vear.

#### R03-05

The Department of Transport incorporate in its compliance reviews a comparison of railway working procedures and practices with railway inspection and maintenance records.

TC is developing an auditing practice to assess the efficacy of CN's Safety Management System for inspection and maintenance of bridges. By incorporating compliance reviews with the comparison of working procedures and practices and by examining railway records, TC will have a better opportunity of discovering gaps in railway management of bridge condition assessment and repair.

To be reported next fiscal vear.

# ASSESSMENT OF RESPONSES TO RAIL RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2002-2003

	SUMMARY	OF RESPONSE	
Chalk River, Ontario – 20 Jun Main-Track Train Derailment		ey Railway	Occurrence No. R00H0004

The Department of Transport, in cooperation with the industry, research the issue of continuous operation of undesired emergency (UDE) problematic trains and establish policies and procedures to resolve this issue.

Research was completed, but policies and procedures were not established. Satisfactory in part

Transport Canada (TC) committed to work with the TSB, the Railway Association of Canada and the Canadian rail industry to assist in assessing the risk level of this issue by utilizing an integrated risk management process.

CN and CP have advised TC that since 1990, there has been a significant reduction in the frequency of UDEs, and the industry continues to work towards further reducing this frequency with ongoing programs designed to improve train marshalling and train handling in conjunction with improved control valve designs. Given this information, TC has determined that a further comprehensive analysis of this issue is not warranted at this time.

#### OTHER RAIL SAFETY ACTION TAKEN

- CP amended their General Operating Instructions, governing train brake tests, to prescribe that a service application and release of the train air brakes must be obtained without an undesired emergency air brake application, for the test to be considered successful.
- VIA Rail Canada conducted refresher training on the importance of readings from the wheel impact load detectors (WILDs). VIA implemented a two-phase inspection of all Light, Rapid Comfortable axles. The first phase involves ultrasonic inspection with the wheel set still under the car. In the second phase, all axles are removed and a more detailed ultrasonic inspection is performed. A dye penetrant inspection of the surface is also done.
- CN implemented a cold weather Temporary Slow Order policy of 30 mph below -25°C for portions of track with higher rail defect counts or a history of in-service rail failures.
- CP has modified all hot box detectors to broadcast the ambient temperature in degrees Celsius as soon as a train has passed by the detector. In hot weather zones, as indicated by Bulletin or General Bulletin Order, if the ambient is above 32°C the train operation is restricted to 40 mph, and in cold weather zones the operating speed is restricted to 35 mph if the ambient temperature falls below -25°C.
- CN and CP are participating in the Rail Integrity Task Force committee with the United States Federal Railroad Administration to investigate root causes of broken rail derailments and rail failures.
- CP has tightened track evaluation car thresholds for rock and roll surface roughness and cross-level defects in Class 2 track from the original Class 2 levels to Class 3 levels.
- CP, CN and TC are participating in a research program relating track geometry characteristics to lateral/vertical ratios for instrumented hopper car wheel sets.
- CN and CP have jointly installed a Trackside Acoustic Detector System (TADS) on the directionally shared trackage in BC. The TADS is designed to identify roller bearings with internal defects, prior to the bearings overheating and failure. The TADS is ethernet linked to the Association of American Railroads (AAR) monitoring centre. The TADS has a proven 97% success rate in defective bearings identified.
- The AAR has implemented a new rule that all turned wheels must pass an ultrasonic scan before being released in order to eliminate shattered rim events on turned wheel sets.
- CN and CP have established new criteria and procedures for handling cars which have been identified by WILD as having potentially defective wheels. The Railway Association of Canada is developing an industry policy on WILD response.



- CP has developed a computerized system of train marshalling instructions to enable the operation of heavier trains, and Locotrol trains with a mix of different car types, both loaded and empty. The Train Area Marshalling system has specific computer-supported marshalling instructions for each of the five areas of CP, defined by their combination of grade and curvature. The relatively restrictive marshalling instructions that apply to trains operating on mountain grades, for instance, do not apply to trains operating in areas of lower grades and curvatures.
- TC has approved new Light Emitting Diode (LED) technology for use in flashing light signals at highway/railway grade crossings. The lights last longer and are visible from a greater distance.
- TC approved the Work/Rest Rules for Rail Operating Employees effective in 2003. The railways have implemented Fatigue Management Plans for their operating employees.
- CN and Ultramar have delivered TransCARE, a Community Awareness and Response program, to the communities along the route of the Ultramar fuel train between the refinery at Saint-Romuald and Montréal. The program has been presented to TC for review by TC's remedial measures specialists.
- In Windsor, Ontario, there has been increased education and awareness in the schools and media to address the safety issue of trespassing. A six-foot-high fence has been installed with a key access gate. The city has adjusted bus routes and bus stop locations away from trespass areas. The anti-whistling instructions at certain crossings were revoked.
- TC has directed that a Hump Yard Control System Study be initiated to gain an in-depth understanding of how the speed of dangerous goods rail cars are controlled in Canadian hump yards.





## Occurrence Statistics and Investigations

#### ANNUAL STATISTICS

Canadian-registered aircraft, other than ultralights, were involved in 296 reported accidents in 2003, an 8% increase from the 2002 total of 274. However, this is an 8% decrease from the 1998-2002 average of 323. Flying activity in 2003 is estimated to have increased by 3% from 2002 to 3,789,725 hours. This resulted in an accident rate of 7.8 accidents per 100,000 flying hours compared to the 2002 accident rate of 7.4 and the 1998-2002 average rate of 8.3. Canadian-registered aircraft, other than ultralights, were involved in 31 fatal occurrences in 2003, with 58 fatalities. This is slightly fewer than the 1998-2002 average of 33 fatal occurrences, with 66 fatalities. About half the fatal occurrences involved privately operated aircraft; 3 of the remaining 14 fatal occurrences involved helicopters.


The number of accidents involving ultralights increased from 36 in 2002 to 46 in 2003. However, the number of fatal accidents decreased from 9 accidents with 12 fatalities in 2002 to 7 accidents with 9 fatalities in 2003.

The number of foreign-registered aircraft involved in accidents in Canada increased from 13 in 2002 to 30 in 2003. Fatal accidents increased from 1 accident with 2 fatalities in 2002 to 6 accidents with 8 fatalities in 2003.

In 2003, a total of 834 incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements. This represents a 4% decrease from the 2002 total of 865, but a 7% increase from the 1998-2002 average of 783.



#### (FIGURE 8) - AIR OCCURRENCES AND FATALITIES



#### AIR INVESTIGATIONS STARTED IN 2003-2004

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURRENCE NO
2003.04.07	Lake Temagami, Ont.	Found Brothers FBA-2C1	A0300088
2003.04.09	CYPE Peace River, 13 nm SE, Alta.	Robinson Helicopter R44	A03W0074
2003.04.23	CYPA Prince Albert (Glass Field), 6 nm SW, Sask.	Beech 99	A03C0094
2003.05.22	CJS9 Lac du Bonnet (North), Man.	de Havilland DHC-3	A03C0118
2003.05.22	Active Pass, B.C.	de Havilland DHC-3 Sikorsky S-76A	A03P0113
2003.05.31	CYCW Chilliwack, 7.5 nm E, B.C.	Cessna 182	A03P0133
2003.06.05	Lake Wicksteed, Ont.	de Havilland DHC-6-300	A0300135
2003.06.06	Lillooet, 30 nm NW, B.C.	Bell Helicopter 206B	A03P0136
2003.06.17	Gisborne, New Zealand	Convair 340/580	A03F0114
2003.06.24	Wasaga Beach, 5 mi WSW, Ont.	Mooney 20 E	A0300156
2003.06.26	A036 Buchans, 25 nm SE, N.L.	Polskie Zaklady Lotnicze PZL-18	A03A0076
2003.07.04	Lac Boucher, Que.	Bell Helicopter 206B	A03Q0092
2003.07.07	CYTZ Toronto/City Centre, Ont.	Beech 58	A0300171
2003.07.13	Manning, 75 nm NE, Alta.	Bell Helicopter 204B	A03W0148
2003.07.16	Cranbrook, 9 nm SE, B.C.	Lockheed 188A	A03P0194
2003.07.18	Harrison Hot Springs, 24 nm NNW, B.C.	Cessna 172M	A03P0199
2003.07.26	CYQB Québec/Jean Lesage Intl, 6 nm E, Que.	Cessna 172M	A03Q0109
2003.08.05	London, 40 nm NE, Ont.	Boeing 767-200 Fokker F-28 MK 100	A0300213
2003.08.10	CYDC Princeton, B.C.	Cessna 210 A	A03P0239
2003.08.11	CYZT Port Hardy, 26 nm W, B.C.	Boeing 757-200 Boeing 747-400	A03P0244
2003.08.17	Bonaparte Lake, B.C.	Bell Helicopter 204B	A03P0247
2003.08.23	Vernon, B.C.	Airbus A319-100	A03P0259
2003.08.29	Penticton, 10 nm N, B.C.	de Havilland DHC-2	A03P0265
2003.09.03	CYHC Vancouver Harbour, B.C.	de Havilland DHC-6-200	A03P0268
2003.09.11	CJV7 Summer Beaver, 3 nm W, Ont.	Cessna 208 B	A03H0002
2003.09.16	Mayo, 80 nm N, YT	Bell Helicopter 206B	A03W0194
2003.09.23	CYYC Calgary, 49 nm S, Alta.	Cessna 414 A	A03W0202
2003.09.26	CYYZ Toronto/Lester B. Pearson Intl, Ont.	Israel Aircraft (IAI) Astra SPX	A0300273
2003.09.27	CYGP Gaspé, 2 nm NE, Que.	Piper PA-31	A03Q0151
2003.10.04	Linda Lake, B.C.	Piper PA-18-150	A03W0210
2003.10.09	CYKZ Toronto/Buttonville Municipal, 2 nm SSE, Ont.	Cessna 172N	A0300285
2003.11.04	CYOW Ottawa/MacDonald-Cartier Intl, Ont.	de Havilland DHC-8-100	A0300302
2003.11.06	CYVR Vancouver Intl, B.C.	Airbus A330-300	A03P0332
2003.12.16	Jellicoe, Ont.	de Havilland DHC-3	A0300341
2004.01.13	La Grande, 160 nm SSW, Que.	Boeing 777-200 Boeing 767-300	A04Q0003
2004.01.15	CYHD Dryden Regional, Ont.	Fairchild SA-227-AC	A04C0016
2004.01.17	CYPT Pelee Island, 0.5 nm W, Ont.	Cessna 208 B	A04H0001

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURRENCE NO
2004.01.19	CYYZ Toronto/Lester B. Pearson Intl, Ont.	Airbus A321	A0400016
2004.01.26	CYYZ Toronto/Lester B. Pearson Intl, Ont.	Boeing 767-200	A0400020
2004.02.20	Prince Rupert, 40 nm SSE, B.C.	Robinson Helicopter R22 Mariner	A04P0033
2004.02.25	CYEG Edmonton Intl, Alta.	Boeing 737-200	A04W0032
2004.03.03	CYVR Vancouver Intl, B.C.	Boeing 737-200	A04P0047
		Cessna 182D	
2004.03.04	Swift Current 3.8 nm SW, Sask.	Bell Helicopter 206B	A04C0051
2004.03.08	CTG2 St-Hubert Helicraft, Que.	Schweizer 269C (300C)	A04Q0026
2004.03.12	Nanaimo, 20 nm NW, B.C.	Cessna 185E	A04P0057
		Cessna 185F	
2004.03.20	Ralf, Sask.	Baby Bell Helicopter	A04C0064

# AIR REPORTS RELEASED IN 2003-2004

2001.02.15 2001.04.03 2001.04.04 2001.06.05 2001.06.27	VCBI Colombo, Sri Lanka Sydney, 12 nm W, N.S. CYYT St. John's Intl, N.L. CCH4 Charlottetown, P.E.I. Roberval, 80 nm N, Que.	Airbus A330-300 de Havilland DHC-8-100 Boeing 737-200	Loss of engine power Multiple engine flame-outs	A01F0020 A01A0030
2001.04.04 2001.06.05	CYYT St. John's Intl, N.L. CCH4 Charlottetown, P.E.I.	Boeing 737-200		A01A0030
2001.06.05	CYYT St. John's Intl, N.L. CCH4 Charlottetown, P.E.I.		_	
	,	D1 D1 D1 D10	Runway overrun	A01A0028
2001.06.27	Roberval 80 nm N Que	Piper PA-31-310	Collision with terrain	A01A0058
	Hobervar, ou min 14, cao.	Bell Helicopter 212	Fuel exhaustion – hard landing	A01Q0105
2001.07.22	Abbotsford Parachute Centre, 1.5 nm SW, B.C.	Pilatus PC-6T	Loss of engine power – forced landing	A01H0003
2001.10.08	CYYY Mont-Joli, 22 nm SE, Que.	Piper PA-23	Loss of control – stall – collision with terrain	A01Q0165
2001.11.08	Buhl Creek, B.C.	Aerospatiale SA 315B	Loss of engine power – collision with terrain	A01P0282
2002.02.01	CYXX Abbotsford, B.C.	Boeing 737-200	In-flight engine nose dome detachment	A02P0021
2002.03.04	CYYR Goose Bay, N.L.	Fairchild SA-227-AC	Loss of directional control – collision with snowbank	A02A0030
2002.03.26	CEK4 Blairmore (Forestry), 12 nm N, Alta.	Eurocopter AS 350D	Loss of control – hard landing	A02W0057
2002.04.18	SU34 Hare Field, Ont.	Schweizer 269C (300C)	Loss of control – collision with terrain	A0200105
2002.04.25	Stephenville, 38 nm ESE, N.L.	Beech 1900D	Window failure – rapid depressurization	A02A0046
2002.04.25	Saskatoon, 63 nm E, Sask.	Boeing 747-200 Boeing 747-400	Risk of collision	A02C0079
2002.05.21	CCW4 Stanley, N.S.	Schempp-Hirth KG Cirrus	Seat failure – loss of control	A02A0065
2002.05.27	CZJN Swan River, Man.	Cessna TU206 F	Loss of engine power – forced landing	A02C0105
2002.06.02	Tobin Lake, Sask.	Bell Helicopter 205A-1	In-flight engine fire – forced landing	A02C0114

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO
2002.06.06	Needle Peak, B.C.	Cessna 182P	Visual flight rules (VFR) flight into adverse weather – collision with terrain	A02P0109
2002.06.11	Winnipeg, Man.	Piper PA-31-350	Fuel exhaustion – collision with terrain	A02C0124
2002.06.14	EDDF Frankfurt/Rhein-Main Intl, Germany	Airbus A330-343	Tail strike on take-off	A02F0069
002.06.19	Kamloops, B.C.	McDonnell Douglas Helicopter 369D (500D)	Main rotor blade failure	A02P0126
2002.06.20	North Atlantic (Cymon Intersection)	Boeing 747-400 Boeing 767 Boeing 767-300	Loss of separation – risk of collision	A02A0079
002.06.27	CYQF Red Deer (Vicinity), Alta.	British Aerospace Jetstream 3112 Fairchild SA227-DC	Loss of separation — risk of collision	A02W0115
002.06.28	Sasaginnigak Lake, 10 nm S, Man.	de Havilland DHC-2 MK I	Loss of engine power – forced landing	A02C0143
002.06.29	Engemann Lake, Sask.	Cessna 185 F	Collision with water	A02C0145
002.07.01	CZBB Boundary Bay, B.C.	Cessna 172 N	Aircraft stall on take-off – collision with terrain	A02P0136
002.08.08	Wendle Creek, B.C.	Sikorsky S-61L	Loss of main rotor drive – collision with terrain	A02P0169
002.08.18	CYYR Goose Bay, N.L.	Bell Helicopter 212	Loss of control – collision with terrain	A02A0098
002.09.04	CZHP High Prairie, 7 nm SE, Alta.	Piper PA-34-220T	Collision with terrain	A02W0173
002.09.18	CYYZ Toronto/Lester B. Pearson Intl, Ont.	Piper PA-44-180 de Havilland DHC-8	Loss of separation	A02H0002
002.09.28	Natashquan, 57 nm N, Que.	de Havilland DHC-3	Collision with terrain	A02Q0130
002.10.15	Porcher Inlet, B.C.	McDonnell Douglas Helicopter 369D (500D)	Collision with water	A02P0256
002.11.12	CYZP Sandspit, B.C.	Cessna 550	Gear-up landing	A02P0290
002.11.20	CYVR Vancouver Intl, B.C.	Boeing 747-200 Shorts SD3-60	Loss of separation – risk of collision	A02P0299
003.01.11	CYYT St. John's Intl, N.L.	Beech 1900D	Collision with windrow	A03A0002
003.01.29	CYPM Pikangikum, 2 nm SW, Ont.	Beech 99	Collision with terrain	A03C0029
003.02.02	CYHZ Halifax Intl Airport, N.S.	Boeing 737-200	Loss of directional control	A03A0012
003.02.04	Badger, 19 nm WNW, N.L.	Cessna 188 B	Fuel starvation – forced landing	A03A0013
003.02.11	CYQG Windsor, Ont.	Airbus A320-200	Runway excursion	A0300034
003.05.22	CJS9 Lac du Bonnet (North), Man.	de Havilland DHC-3	Engine failure — forced landing	A03C0118

# AIR RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2003-2004

RECOMMENDATION	RESPONSE SUMMARY	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKE
Peggy's Cove, Nova Scotia – 2 Smoke in the Cockpit – Swissa	September 1998 ir MD-11HB-IWF	Occ	urrence No. A98H0003
A03-01 Regulatory authorities quantify and mitigate the risks associated with in-service thermal acoustic insulation materials that have failed the Radiant Panel Test (RPT).	TC's response contends that a material's failure to pass the RPT is not, in and of itself, indicative of an unsafe material. Rather TC argues that metallized polyethylene terephthalate, the only thermal acoustic insulation cover material which has been deemed to be unsafe by the Federal Aviation Administration (FAA), was so designated because of both its ease of ignition from a small ignition source and propensity to propagate fire.	Unsatisfactory	No action taken to date.
A03-02 Regulatory authorities develop a test regime that will effectively prevent the certification of any thermal acoustic insulation materials that, based on realistic ignition scenarios, would sustain or propagate a fire.	An advisory circular (AC) designed to complement the rule change implementing the RPT is under development by the FAA. TC intends to adopt the RPT and will be reviewing this FAA AC for application to its own relevant regulations.	Satisfactory intent	No action taken to date.
A03-03 Regulatory authorities take action to ensure the accurate and consistent interpretation of the regulations governing material flammability requirements for aircraft materials so as to prevent the use of any material with inappropriate flammability characteristics.	TC intends to contact the FAA to request that this issue be considered by its International Aircraft Materials Fire Test Working Group. The group, which involves Civil Aviation Authorities (CAAs), including TC, and the international aviation industry, is the prime focus for the development of aircraft materials' flammability test criteria and standards.	Satisfactory intent	No action taken to date.
A03-04 Regulatory authorities require that every system installed through the supplementary type certificate (STC) process undergo a level of quantitative analysis to ensure that it is properly integrated with aircraft type-certified procedures, such as emergency load-shedding.	requirements are in place to deal with the approval of STCs. TC plans to develop advisory material emphasizing the need to verify that system integra-	Unsatisfactory	No action taken to date.
A03-05 Regulatory authorities establish the requirements and industry standard for circuit breaker resetting.	TC concurred with the TSB recommendation. TC plans to submit a request that the FAA's Aviation Rulemaking Advisory Committee's Transport Aircraft and Engines Issues Group establish the requirements and industry standards for circuit breaker resetting. The objective would be to produce harmonized standards for use by the Civil Aviation Authorities (e.g. FAA, Joint Aviation Authorities and TC) of major aircraft manufacturing states.	Satisfactory intent	No action taken to date.



RECOMMENDATION	RESPONSE SUMMARY	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
A98H0003 (Continued)			* 118-1-1-10 A
A03-06 Regulatory authorities, in concert with the aviation industry, take measures to enhance the quality and intelligibility of cockpit voice recorder (CVR) recordings.	TC concurred with the intent of this recommendation. TC acknowledged that the clarity of the CVR recording is improved when the flight crew uses the boom microphones; however, their continuous usage can lead to crew fatigue. To improve the quality of the CVR recording, TC plans to develop a Notice of Proposed Amendment (NPA), to amend the regulatory requirement for the use of boom microphones from a maximum altitude of 10,000 feet to 18,000 feet above sea level.	Satisfactory intent	No action taken to date.
A03-07 Regulatory authorities require, for all aircraft manufactured after 1 January 2007 which require a flight data recorder (FDR), that in addition to the existing minimum mandatory parameter lists for FDRs, all optional flight data collected for non-mandatory programs such as flight operational quality assurance or Flight Data Monitoring, be recorded on the FDR.	TC's response did not support the deficiency in recommendation A03-07. Rather, it stated that it plans to work with all concerned to enhance the FDR capability as requirements change. There is no indication in its response to suggest any technical objection to supplementing the current FDR parameters. TC has expressed a concern that any attempt to capture Flight Data Monitoring (FDM) data on FDRs would jeopardize the FDM safety initiative. However, it does not explain why requiring FDRs to be easily augmented with additional parameters and routinely and readily accessed without requiring re-certification would put the FDM program at risk.	Unsatisfactory	No action taken to date.
A03-08 Regulatory authorities develop harmonized requirements to fit aircraft with image recording systems that would include imaging within the cockpit.	TC supported the recommendation concerning the installation of image recording systems to supplement the current flight recording requirements. It stated an intention to work with other CAAs to develop a harmonized approach to image recorder system standards and to take regulatory action to implement the requirement to install video imaging equipment in cockpits of transport category aeroplanes in commercial service.	Satisfactory intent	No action taken to date.
A03-09 Regulatory authorities harmonize international rules and processes for the protection of cockpit voice and image recordings used for safety investigations.	TC agreed that all cockpit voice and image recordings used for safety investigations should be protected; that the appropriate forum to gain the necessary international agreement and harmonized implementation of this recommendation is the International Civil Aviation Organization (ICAO). TC plans to bring this recommendation to the attention of the ICAO through Canada's representative.	Satisfactory intent	No action taken to date.

#### ASSESSMENT OF RESPONSES TO AIR RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2002-2003

RECOMMENDATION	RESPONSE SUMMARY	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKE
Lester B. Pearson International . Cargo Bay Fire – Air Canada, Bo			A0200123
A02-04 The Department of Transport take action to reduce the short-term risk and eliminate the long-term risk, of heater ribbon installation failures starting fires, and coordinate and encourage a similar response from other appropriate regulatory authorities.	TC indicates that it shares a similar concern and is working closely with the FAA, Boeing and other foreign civil aviation authorities to assess and study the shortand long-term risks of heater ribbon installations, and to determine an appropriate means of addressing the issue.  The FAA indicates that it intends to issue a Service Bulletin and subsequent Airworthiness Directive for more reliable heater ribbons in open cargo bay areas on the Boeing 767 and 747 aircraft.	Satisfactory intent	No action taken to date.
A02-05 The Department of Transport take action to reduce the short-term risk and eliminate the long-term risk, of contaminated	TC indicates that it shares a similar concern and is working closely with the FAA, Boeing and other foreign civil aviation authorities to assess and study the short-	Satisfactory intent	No action taken to date.

The FAA indicates that it intends to implement a new maintenance process for airplane manufacturers to remove debris from wiring areas called Enhanced Zonal Analysis Procedure (EZAP). EZAP will result in more effective scheduled maintenance.

and long-term risks of heater ribbon instal-

lations, and to determine an appropriate

short and long term.

means of addressing the issue in both the

insulation materials and debris

propagating fires, and coordi-

nate and encourage a similar response from other appropriate

regulatory authorities.



#### OTHER AIR SAFETY ACTION TAKEN

- TC identified to NAV CANADA a safety deficiency concerning the degraded performance of anemometers due to ice accretion and has requested that NAV CANADA implement software changes that would suppress incorrect wind information under these conditions.
- NAV CANADA issued a station bulletin to all St. John's Flight Service Station personnel clarifying the procedure for reporting estimated winds in an aviation routine weather report. NAV CANADA also issued a bulletin to all units informing air traffic services units personnel to be vigilant during icing conditions and the actions to be taken if they suspect the anemometer is affected by ice accretion.
- Following an accident involving an input freewheel unit failure, TC published an article entitled "Freewheel Units" in *Vortex*, Issue 2/2002. The operator reduced the inspection interval for the component to 400 hours and the aircraft manufacturer issued a Safety Alert reminding operators of the maintenance manual's requirement for a specific inspection requirement for the part.
- Following an in-flight engine nose dome detachment, TC communicated with the FAA regarding a possible Airworthiness Directive to have all engine accessory supports replaced with modified accessory supports that have been strengthened.
- WestJet Airlines carried out a fleet-wide campaign to replace all engine accessory supports with modified accessory supports.
- TC is conducting a review of the applicable Bell 205A-1 instructions for continuing airworthiness to determine if action is necessary regarding the instructions for the installation of starters/generators and fuel lines.
- Following an accident involving fuel exhaustion followed by collision with terrain, TC conducted a post-accident regulatory audit and at the request of the company a systems safety review.
- Following a loss of separation occurrence, NAV CANADA Toronto ACC revised control procedures to include the requirement of matching radar targets to flight data strips as part of sector hand-over procedures.
- Following a collision with terrain accident, TC recommended that the company amend its standard operating procedures to state that after take-off, no turns will be performed below 1000 feet above ground level unless instructed to do so by air traffic control.
- In response to a series of engine failures, the operator's Flight Operations Training Department amended the training program in areas specifically dealing with the recognition of turbine engine malfunctions, Extended Range Twin-Engined Aircraft Operations diversion procedures and in-flight communications. The engine manufacturer issued two Alert Service Bulletins to provide inspection procedures for specific engine parts.



- Following a double engine flame-out in the presence of ice on the lower engine nacelle cowl, the aircraft manufacturer issued a revised ground procedure training guide containing a more detailed description of the areas to be inspected and cleaned, and issued a Customer Special Installation on enlarging drain holes in the engine air inlet ducts. The operator incorporated the revised procedures into its training program.
- Following an aircraft window failure in flight, the operator issued a Quality Assurance Bulletin changing the inspection schedule from 1200 hours to 200 hours. TC reviewed the operator's standard operating procedures to determine if improvements could be recommended.
- NAV CANADA issued an Operations Bulletin to personnel in the Edmonton Area Control Centre, drawing their attention to the necessity of following *ATC MANOPS* in matters pertaining to strip marking for aircraft operating at altitudes inappropriate for direction of flight. NAV CANADA also issued a Notice to Airmen and made permanent corrections to an en route pilotage chart which had depicted inaccurate information regarding an airway.
- Following a gear-up landing occurrence, the operator decided to require the fitting of a Ground Proximity Warning System on all fixed wing aircraft operated on their behalf by contracted carriers.
- TC proposed an amendment to the *Canadian Aviation Regulations*, which would require passenger-carrying aircraft of the class involved in the gear-up landing occurrence to be equipped with specific types of terrain avoidance warning systems.
- As a result of a loss of separation occurrence at Vancouver International Airport, NAV CANADA revised the Vancouver Tower Class C airspace procedures to require all arriving and departing aircraft operating under visual flight rules to obtain discreet transponder codes so that all aircraft tracked by radar might be correlated with flight number and flight plan information and be more conspicuous on the radar display.



#### APPENDIX A: GLOSSARY

Accident

In general, a transportation occurrence that involves serious personal injury or death, or significant damage to property, in particular to the extent that safe operations are affected (for a more precise definition, see the *Transportation Safety Board Regulations*)

Incident

In general, a transportation occurrence whose consequences are less serious than those of an accident, or that could potentially have resulted in an accident (for a more precise definition, see the *Transportation Safety Board Regulations*)

Occurrence

A transportation accident or incident

Recommendation

A formal way to draw attention to systemic safety issues, normally warranting ministerial attention

Safety Advisory

A less formal means for communicating lesser safety deficiencies to officials within and outside of government

Safety Information Letter A letter that communicates safety-related information, often concerning local safety hazards, to government and corporate officials

#### ANNEXE A - DÉFINITIONS

De façon générale, événement de transport qui entraîne des blessures graves ou cause la mort d'une personne ou des dommages considérables aux biens matériels, en particulier dans la mesure où il a une incidence sur la sécurité des opérations (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails)

Accident

Moyen moins officiel qu'une recommandation pour signaler un problème de sécurité moins important à un responsable gouvernemental ou non gouvernemental

Avis de sécurité

Accident ou incident de transport

Événement

Incident

De façon générale, événement de transport dont les conséquences sont moins graves que celles d'un accident, mais qui aurait pu causer un accident (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails)

Lettre d'information sur la sécurité

Lettre contenant de l'information liée à la sécurité, faisant souvent état de dangers locaux, adressée aux responsables gouvernementaux et aux dirigeants d'entreprises

Recommandation

Moyen officiel utilisé pour attirer l'attention sur un problème de sécurité au sein du réseau de transport et qui demande habituellement une réponse de la part d'un ministre

- A la suite d'une série de pannes de moteur, le service de formation des opérations aériennes de l'exploitant a modifié les parties de son programme de formation portant expressément sur le diagnostic des défauts de fonctionnement des réacteurs, les procédures dures de déroutement des biréacteurs long-courriers et les communications en vol. Le fabricant de moteurs a émis deux bulletins de service d'alerte prévoyant les procédures d'inspection pour des pièces de réacteur précises.
- Par suite de l'extinction de deux moteurs en présence de glace sur le capot de nacelle inférieur des moteurs, l'avionneur a révisé le guide de formation et adopté une nouvelle procédure au sol renfermant une description plus précise des secteurs à inspecter et à nettoyer et il a émis un guide sur l'élargissement des orifices de vidange dans les canalisations d'entrée d'air des moteurs. L'exploitant a intégré les procédures révisées à son programme de formation.
- Par suite de la défaillance d'un hublot d'aéronef en vol, l'exploitant a émis un bulletin d'assurance de la qualité modifiant la fréquence d'inspection qui est passée d'une inspection toutes les 1 200 heures de vol à une inspection toutes les 200 heures. Transports Canada a examiné les procédures d'utilisation normalisées de l'exploitant pour déterminer s'il pouvait recommander des améliorations.
- MANUCENADA a émis un bulletin d'exploitation au personnel du Centre de contrôle régional d'Edmonton afin d'attirer son attention sur la nécessité de se conformer au de la piste pour la manoeuvre des appareils volant à des altitudes ne convenant pas à la direction du vol. NAV CANADA a également émis un avis aux navigateurs aériens et apporté des corrections permanentes à une carte de vol en route qui donnait des renseignements etronés concernant une voie aérienne.
- Par suite d'un atterrissage avec le train rentré, l'exploitant a décidé d'exiger l'installation d'un dispositif avertisseur de proximité du sol sur tous les aéronefs à voilure fixe
- exploités en son nom par des transporteurs sous contrat.

  Transports Canada a proposé une modification au Règlement de l'aviation canadien qui exigerait que les appareils de passagers du même type que celui qui a atterri avec le
- train d'atterrissage rentré soient équipés de types particuliers de systèmes d'avertissement et d'alarme d'impact.
- Par suite d'une perte d'espacement à l'aéroport international de Vancouver, NAV CANADA a révisé les procédures applicables à l'espace aérien (tour de contrôle, classe C) pour exiger que tout appareil arrivant ou partant en VFR obtienne des codes de répondeur distincts de façon à ce que tout appareil repéré par radar puisse être relié à un numéro de vol et à de l'information sur le plan de vol et soit plus visible sur l'affichage radar.



# MOITAIVA'S DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

- Transports Canada a signalé à NAV CANADA une lacune en matière de sécurité ayant trait au dérèglement des anémomètres en raison de l'accumulation de glace et il a demandé à NAV CANADA d'apporter des changements dans le logiciel afin que celui-ci supprime des renseignements inexacts sur le vent dans ces conditions.

   NAV CANADA a émis un bulletin de service à l'intention de tout le personnel de
- la station d'information de vol de St. John's qui clarifie la procédure pour l'estimation des vents dans les rapports météorologiques quotidiens destinés à l'aviation. NAV des services de la circulation aérienne lui demandant d'être vigilant dans des conditions givrantes et lui indiquant les mesures à prendre si l'on craint que l'anémomètre ne soit faussé par l'accumulation de glace.
- Par suite d'un actident attribuable à la défectuosité d'une roue libre, Transports Canada a publié un article intitulé « Roue libre » dans le deuxième numéro de Vortex, 2002. L'exploitant a réduit la fréquence d'inspection de ce composant à 400 heures et l'avionneur a émis un bulletin d'alerte à la sécurité pour rappeler aux exploitants que le manuel de maintenance exige expressément l'inspection de cette pièce.
- A la suite du détachement en vol d'un cône d'entrée d'air du moteur, Transports Canada a communiqué avec la FAA concernant la possibilité d'émettre une consigne de navigabilité visant le remplacement de tous les accessoires de support du moteur par des pièces modifiées et renforcées.
- des pieces modnices et remplacé dans l'ensemble de sa flotte d'appareils toutes les pièces.
- accessoires de support des moteurs par des pièces modifiées.

  Transports Canada examine toutes les consignes applicables à l'hélicoptère Bell 205A-1 en vue de maintenir la navigabilité pour déterminer s'il est nécessaire de prendre des mesures concernant les consignes d'installation des démarreurs ou des générateurs et
- des canalisations de carburant.

  Par suite d'un accident attribuable à une panne sèche suivie d'une collision avec le relief Transports Canada a effectué une vérification réglementaire après l'accident e
- relief, Transports Canada a effectué une vérification réglementaire après l'accident et, à la demande de la compagnie, un examen de la sécurité des systèmes.

  Après une perte d'espacement, le Centre de contrôle régional de Toronto de NAV
- CANADA à révisé les procédures de contrôle pour inclure l'obligation d'apparier les cibles radar aux fiches de données de vol dans le cadre de la procédure de prise en charge sectorielle.
- Par suite d'une collision avec le relief, Transports Canada a recommandé que la compagnie modifie ses procédures d'utilisation normalisées pour interdire les virages après le décollage à moins de 1 000 pieds au-dessus du sol à moins que ce ne soit sur ordre des contrôleurs aériens.

# EN 2002-2003 DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION ÉVALUATION DES RÉPONSES REÇUES AUX RECOMMANDATIONS ÉMISES

MESURES DE SÉCURITÉ PRISE	ÉVALUATION UABRUB UD	RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE	NOITAGNAMMODAR
ES100S0A		Pearson (Ontario) – 13 mai 2002 es – Air Canada, Boeing 767-300	
Aucune mesure n's été prise à l'heure actuelle.	noitnetnl etnezielzitez	Transports Canada indique qu'il partage cette préoccupation et qu'il travaille en étroite collaboration avec la FAA, Boeing et d'autres autorités étrangères de l'aviation civile pour évaluer et étangères de l'aviation civile pour évaluer et étudier les dangers que représentent à court et à long terme les rubans chauffants et afin de trouver un moyen de régler le problème.  La FAA indique qu'elle a l'intention d'émettre un bulletin de service et par la suite une consigne de bulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite une consigne de pulletin de service et par la suite nue consigne de pulletin de service et par la suite nue consigne de pulletin de service et par la suite nue consigne de pulletin de service et par la suite nue consigne de pulletin de service et par la suite nue consigne de pulletin de service et par la suite nue consigne de pulletin de service et par la suite nue consigne de pulletin de service et par la suite nue consigne de pulletin de service et par la suite nue consigne de pulletin de service et par la suite nue consider de pulletin de service de la suite de service et par la suite de service et par la suite de service de service de la suite de service de la suite de service de service de la suite de service de service	e ministère des Transports renne des mesures pour renne des mesures pour éduire les risques d'incendie court terme, et supprime les sques d'incendie à long same, liés à des défaillances et dispositifs à rubans chaufants, et que le Ministère oordonne ses efforts avec sautorités réglementaires se autorités réglementaires prendre des mesures prendre des mesures
Aucune mesure n's été prise à l'heure actuelle.	noitnetnl etnezietzitez	Transports Canada indique qu'il partage cette préoccupation et qu'il travaille en étroite collaboration avec la FAA, Boeing et d'autres autorités étrangères de l'aviation civile pour évaluer et étrangères de l'aviation civile pour évaluer et long terme les rubans chauffants et afin de trouver un moyen de régler ce problème à court et à long terme.  La FAA indique qu'elle a l'intention d'instaurer un nouveau processus de maintenance à l'intention des avionneurs pour supprimer les débris des aires de câblage. Cette procédure améliorée d'analyse de câblage. Cette procédure améliorée d'analyse de câblage.	e ministère des Transports ennistère des Transports renne des mesures pour jeunie les risques à court sume, et pour supprimer les sques à long terme, qu'un scendie se propage à cause e matériaux isolants containés ou de débris, et que Ministère coordonne ses florts avec les autorités jeunes par les encourage à prendre tes encourage à prendre ses propages à prendre ses presents ses prendres semblables.

MESURES DE SÉCURITÉ PRISES	VALUATION UA3RUB UQ	RËSUMË DE LA RÉPONSE	NOITAGNAMMOJER
			(etilus) 8000H86A
Aucune mesure n'a été prise à l'heure actuelle.	noifention santesistsites	Transports Canada souscrit à la recommandation visant l'installation de systèmes d'enregistrement d'images pour compléter les exigences visant les enregistrements CVR. Il a fait connaître son intention de collaborer avec d'autres autorités de l'aviation civile à la mise au point d'une approche payinstelles aux systèmes d'enregistrement applicables aux systèmes d'enregistrement d'images et d'adopter une mesure réglementaire exigeant l'installation de matériel d'enregistrement exigeant l'installation de matériel d'enregistrement l'avidéo dans le poste de pilotage des appareils de l'aviation commerciale.	A03-08 Les autorités réglementaires élaborent des exigences harmonisées pour équiper les aéronefs de systèmes d'enregistrement d'images qui comprendraient la représentation du poste de pilotage.
Aucune mesure n'a été prise à l'heure actuelle.	noitnetnl etnezietzitez	Transports Canada est d'accord avec le fait que les enregistrements d'images et de conversations utilisés dans les enquêtes de sécurité doivent être protégés. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) lui semble l'enceinte appropriée pour obtenir l'accord international nécessaire et une mise en oeuvre harmonisée de cette recommandation. Transports Canada envisage de porter cette recommandation à l'attention de l'OACI par cette recommandation à l'attention de l'OACI par l'entremise de son représentant canadien.	Les autorités réglementaires Les autorités réglementaires harmonisent les processus et la réglementation interna- tionale pour protéger les enregistrements d'images et de conversations dans le poste de pilotage utilisés pour les enquêtes de sécurité.

WESURES DE	ÉVALUATION	RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE	RECOMMANDATION
SECURITE PRISES  Aucune mesure n's été prise à l'heure actuelle.	Negronae non satisfaisante	Transports Canada n'est pas d'accord avec l'affirmation voulant qu'une analyse quantitative est toujours nécessaire pour tout système installé selon le processus de certification de type supplémentaire. Il affirme que les exigences réglementaires sont en place concernant l'approbation de la certification de type supplémentaire. Transports Canada a l'intention d'élaborer une note d'information insistant sur la nécessité de vérifier que les exigences d'intégration de systèmes sont adéquatement prises en compte au cours du processus de certification de type supplémentaire, en processus de certification de type supplémentaire, en et des ingénieurs chargés de la certification de sensibilible et des ingénieurs chargés de la certification de sensibilible. Aransports Canada, mettant l'accent sur les systèmes et des ingénieurs chargés de la certification de sesentiels, non requis » et afin de poursuivre ses efforts d'harmonisation en accord avec le Federal ses efforts d'harmonisation en accord avec le Federal sur les systèmes ses efforts d'harmonisation en accord avec le Federal Avision Boularion en accord avec le Federal Avision Boularion en accord avec le Federal Avision Boularion de sesentiels.	A03-04 Les autorités réglementaires exigent que tout système installé selon le processus de certification de type supplé- mentaire fasse l'objet d'une analyse quantitative permet- tant d'assurer qu'il s'intègre bien aux procédures de certi- fication de type de l'aéronet, comme le délestage élec- trique d'urgence.
Aucune mesure n'a été prise à l'heure actuelle.	Intention satisfaisante	Aviation Regulation 25.1309 des Etats-Unis.  Transports Canada souscrit en principe à la recommandation du BST. Transports Canada a l'intention de présenter une demande à l'Aviation Rulemaking Advisory Committee's Transport Aircraft and Engines Issues Group de la FAA afin de définir les critères et les normes de l'industrie applicables au critères et les normes de l'industrie applicables au de produire des normes harmonisées qui serait de produire des normes harmonisées qui serait adoptées par les autorités de l'aviation civile adoptées par les autorités de l'aviation civile construits les alons les principaux États où Transports Canada) dans les principaux États où sont construits les aéronefs.	A03-05 Les autorités réglementaires établissent des exigences spécifiques et une norme pour l'industrie en matière de réenclenchement des dis- joncteurs.
Aucune mesure n'a été prise à l'heure actuelle.	noitnehtl eatrisfisites	Transports Canada souscrit au principe de cette recommandation. Transports Canada reconnaît que les enregistrements CVR sont beaucoup plus audibles lorsque l'équipage utilise un micro-rail, mais l'on sait que l'usage continu di micro-rail peut fatiguer sait que l'usage continu di micro-rail peut fatiguer l'équipage. Pour améliorer la qualité des enregistre-l'équipage. Pour améliorer la qualité des enregistrements CVR, Transports Canada envisage d'élaborer un Avis de proposition de modification, en vue de modifier le critère réglementaire visant l'utilisation des micro-rail jusqu'à une altitude maximale de des micro-rail jusqu'à une altitude maximale de	00-06 Les autorités réglementaires, de concert avec l'industrie de l'aviation, prennent des mesures pour améliorer la qualité et l'intelligibilité des enregistrements CVR.
Aucune mesure n'a été prise à l'heure actuelle.	non əsnoqəA ətnasiatsitas	Dans sa réponse, Transports Canada n'est pas d'accord avec la lacune mise en évidence à la recommandation A03-07. Il envisage plutôt de travailler avec toutes les parties concernées pour améliorer la capacité de l'enregistreur de données de vol à mesure que les critères évolueront. Bien n'indique dans as réponse qu'il ait une objection technique au fait que l'on complète les paramètres actuels du FDB. Transports Canada craint que tout effort en vue d'entegistrer les données en vol sur le FDB ne porte registrer les données en vol sur le FDB ne porte atteinte à la sécurité de contrôle des données en vol d'exiger pour le FDB des paramètres supplémentaires d'exiger pour le FDB des paramètres supplémentaires facilement accessibles sans exiger une nouvelle certacilement accessibles accessibles exiger une nouvelle certacilement accessibles accessibles exiger une nouvelle certacilement accessi	Les autorités réglementaires exigent, pour tous les avigent, pour tous les aéronefs construits après le seronefs construits après le sitent un FDR, qu'en plus de la liste des paramètres oblitaliste des paramètres oblitoutes les données de vol facultatives recueillies pour des cultatives recueillies pour des cultatives recueillies pour des coltaines les FDR, programmes non obligatoires comme les FOQA/FDM soient programmes aur le FDR.



MESURES DE SÉCURITÉ PRISES	KVALUATION UABRUB UD	RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE	NOITAGNAMMOD3
N° de dossier E000H86A		- 2 septembre 1998 3 Pilotage — Swissair MD-111HB-IWF	Peggy's Cove (Nouvelle-Écosse) - ncendie en vol dans la cabine de
Aucune mesure n'a été prise à l'heure actuelle.	non əsnoqəA ətnssistsitss	Dans sa réponse, Transports Canada prétend qu'un matériau peut échouer à l'essai au panneau radiant sans être obligatoirement un matériau dangereux. Transports Canada fait plutôt valoir que le polyéthylène téréphtalate métallisé, soit le seul matériau d'isolation thermique et acoustique jugé dangereux par la Federal Aviation Administration (FAA), est interdit en raison de sa propension à l'inflamabilité à partir d'une petite source d'inflamabilité et de sa capacité à propager l'incendie.	10-60/ 263 autorités réglementaires quantifient et réduisent les isques associés aux matériaux l'isolation thermique et st qui ont échoué l'essai au et qui ont échoué l'essai au panneau radiant,
Aucune mesure n'a été prise à l'heure actuelle.	Intention satisfaisante	Une circulaire d'information en complément de l'in- troduction des changements au règlement visant l'essai au panneau radiant est en cours d'élabora- tion par la FAA. Transports Canada a l'intention d'adopter l'essai au panneau radiant et examinera la circulaire de la FAA en vue de son application dans le cadre de ses propres règlements.	203-02 Les autorités réglementaires J'essai qui permettra d'inter- aire de façon efficace la certification de tout matériau J'isolation thermique et acoustique qui, en fonction perses, alimenterait ou éalistes, alimenterait ou
Aucune mesure n'a été prise à l'heure actuelle.	noitnetnl etnasiafsitas	Transports Canada a l'intention de communiquer avec la FAA pour demander que cette question soit analysée par son groupe de travail international sur les essais en matière d'inflammabilité des matériaux d'aéronefs. Ce groupe de travail, qui inclut des représentants des autorités de l'aviation civile, dont Transports Canada et des représentants de l'industrie aéronautique internationale, est de l'industrie aéronautique internationale, est chargé au premier chef d'élaborer les critères et chargé au premier chef d'élaborer les critères et les normes applicables aux essais d'inflammabilité les normes applicables aux essais d'inflammabilité	20.50.3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0		atterrissage forcé			
Michael Pers (Sazk) Swan River - Cazul (Man) (Ma	81103E0A		de Havilland DHC-3	Au nord de Lac du Bonnet – CJS9 (Man.)	2003.05.22
180.000 Name River - CRAN (Man.) (200.000 Name River - Constant Service and the market serv	4£000£0A	Sortie de piste	00S-0SEA sudriA	Windsor – CYQG (Ont.)	2003.02.11
1 Minnipeg (Man.) 1 Man Biver – CXVR (Man.) 2 Cassna 1020 Man. 1 Minnipeg (Man.) 2 Man River – Cassna 1020 Man. 1 Minnipeg (Man.) 2 Man River – CXVR (Man.) 2 Man au usu de Sasaginnigek (C-B.) 3 Man au usu de Sasaginnigek (C-B.) 4 Man au usu de Sasaginnigek (C-					
Mondary Bay – CXPX (I.A.L.)  Mondary Bay – CX	£100AE0A		G 881 snasa)		2003.02.04
MG Signature (C.B.)  MG Signat	7100~00		007-101 hugana		70:70:0007
MG Start By Peak (C-B.)  MG Start By Start By Start By Start By Start By	VU3VUU13	ob osistiem ob etsed	00C-TST paieog		2003 03 03 ——————————————————————————————
1002002 (G.B.) Swan River - CAZIV (Man.) Helicoptère Beil Soffer (G.B.) 100000 (G.B.) Swan River - CYOP (Man.) Helicoptère Beil Soffer (G.B.) 100000 (G.B.) Helicoptère McDonnell (G.B.) 100000 (G.B.) 1000000 (G.B.) 100000 (G.B.) 1000000 (G.B.) 100000 (G.B.) 1000000 (G.B.) 100000 (G.B.) 1000000 (G.B.) 100000 (G.B.) 1000000	A03C0029	Collision avec le relief	Веесь 99	– mu au sud-ouest de Pikangikum –	2003.01.29
00.00202 Swan River - CZNU (Man.) Cessna 1926 F Pete de puissance du Mozco 105.00200	S000AE0A			Aéroport international de St. John's –	11.10.5002
Medicinus (26.2) Swan River – CXXV (Man.) (M	6670470A				02.11.2002
Mozon Swan River – CZJM (Man.)  Mozon Society Seek (CB.)  Mozon Seek					
Month of the Mann	00000000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		( d 3 / d2 / 3 + 1 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 =	01 11 0000
Mozon Swan River – CZJM (Man.)  Mozon Society State By Parison Control of Man.)  Mozon Society State By Parison Control of Man.)  Mozon Society State By Parison Cymon State By Society By Society State By Society By Society State By Society By Society By Society By Society By Society State By Society By By Society By Society By By Society By	A02P0256	Collision avec l'eau		Porcher Inlet (CB.)	2002.10.15
100.205.37 Swan River – CZJN (Man.)  100.205.37 Swan River – CZJN (Man.)  100.205.37 Swan River – CZJN (Man.)  100.205.30 Swan River – CZJN (Man.)  100.205.30 Swan River – CZJN (Man.)  100.205.30 Swan River – CZJN (Man.)  100.205.31 Swan River – CZNN (CB.)  100.205.31 Swan Riv	Α02Ω0130				82.60.2002
Mozon Swan River – CZJN (Man.)  Ozono Sono Sono River – CZJN (Man.)  Ozono Sono Sono Sono Sono Sono Sono Sono			8-JHO bnsllivaH ab		
Mozon Savan River – CZJU (Man.)  Mozon Savan River (Sask.)  Mozon Savan River (Sask.	2000HS0A	Perte d'espacement	081-A4-A9 19qi9	Aéroport international de Toronto /	81.60.2002
Moz. 6.2.9. Swan River – CZJU (Man.)  1002.06.29 Swan River – CZJU (Man.)  1002.06.29 Swan River – CZJU (Man.)  1002.06.29 Swan River (Sask)  1002.07.01 Swan River (Sask)  1002.07.01 Swan River (Sask)  1002.07.01 Swan River (Sask)  1002.08.01 Swa					
Mondle Creek (CB.) Swan River – CZVR (Man.) Editoptère Bell 205.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	£710WS0A		T02S-4E-A9 190i9	- Prairier - High Prairie	2002.09.04
Main River – CZJN (Man.)  Meedle Peak (C.B.)	0600A20A		วาว แลด ลาลาสกวแลน	(1-'N-'1) ULLO — ÅPG asoon	01.00.2002
Medie Peak (C-B.) Swan River – CZJM (Man.)  O20.06.29 Swan River Swan Creek (C-B.)  O20.06.29 Swan River Swan R	000000		Stellog exétacoilèl	( I- M-T) 8VV2 - yed 62008	81 80 6006
Medicine Service de maîtrise perte de maîtrise perte de maîtrise d					
602.06.27 Swan River – CZJN (Man.)  Cessna 1V6F – Perte de puissance du ADZC0105  DOZ.06.29 Secteur de Red Deer – CYQF (Alb.)  Cessna 1V6F – Perte de puissance du ADZC0145  DOZ.06.29 Lac Engemann (Sask.)  Cessna 1V6F – Cessna 1V6F – Collision avec le relief principale de Namingak de Havilland de Havilland (Cessna 1V6F)  Cessna 1V6F – Collision avec le relief principale aurie-Main – EDDF (Allemagne)  DOZ.06.17 Abientique Nord (Intersection Cymon)  DOZ.06.20 Adamique Nord (Intersection Cymon)  DOZ.06.20 Adamidue Nord (Inters					
002.05.27 Swan River – CZJU (Man.)  O2.00.50.72 Swan River – CZJU (Man.)  O2.00.50.72 Tobin Lake (Sask.)  O2.00.60.60 Meedle Peak (CB.)  O2.00.60 Meedle Peak (CB.)  O2.00.60 Meedle Peak (CB.)  O2.00.60 Meedle Peak (CB.)  O2.00.60 Meedle Peak (CB.)  O3.00.60 Meedle Peak (CB.)  O3.00.60 Meedle Peak (CB.)  O3.00.60 Meedle Peak (CB.)  O3.00.60 Meedle Peak (CB.)  O3.00 Meedle Peak (CB.)  O3.00 Meedle Peak (CB.)  O3.00 Meedle Peak (CB.)  O4.00 Meedle Peak (CB.)  O5.00 Meedle Peak (CB.)  O5.00 Meedle Peak (CB.)  O5.00 Meedle Peak (CB.)  Meedle Peak (CB.)  O5.00 Meedle Peak (CB.)  Me	69109S0A	Perte du système	Sikorsky S-61L	Wendle Creek (CB.)	80.80.2002
Medie Peak (CB.) Winnipeg (Man.)  O2.00.00.00  O2.00.00  O2.00.0					
Moz.06.27 Swan River – CZJN (Man.)  Oox.06.29 Swan River – CZJN (Man.)  Oox.06.29 Swan River – CZJN (Man.)  Oox.06.20 Tobin Lake (Sask.)  Tobin Lake (Sask.)  Hélicoptère Bell 205A-1  Winnipeg (Man.)  Oox.06.19  Winnipeg (Man.)  Oox.06.19  Winnipeg (Man.)  Piper PA-31-350  Oox.06.20  Winnipeg (Man.)  Piper PA-31-350  Porte d'espacement — A02P0126  Buitish Aerospace  Perte d'espacement — A02P0126  Porte d'espac	0010 170		N 7/1 DUCCOO	(:a :a) aaza kaa kununaa	10:40:7007
Medie Peak (CB.) Activing (Man.)  O2.06.02 Tobin Lake (Sask.)  Medie Peak (CB.)  O2.06.02 Tobin Lake (Sask.)  Medie Peak (CB.)  Medie Peak (Man.)  Medie Man.  M					
MGC.05.27 Swan River – CZJN (Man.)  Cessna TUZ06 F  Perte de puissance du AO2C0105  DO2.06.02 Tobin Lake (Sask.)  Medle Peak (CB.)  Medle Peak (					66 90 6006
Most. 16 Red Deer CYOF (Albr)  Most. 16 Red Deer Gesprand (Albr)  Most. 16 Red Deer Gesprand (Albr)  Most. 16 Red Deer CYOF (Albr)  Most. 17 Red Despacement Cyon on the part of despacement Cyon of the part of the part of the part of despacement Cyon of the part of t	∀02C0143				82.00.2002
Moz.05.27 Swan River – CZJU (Man.)  Cessna TU206 F  Perte de puissance du A02C0105  Moz.06.19 Tobin Lake (Sask.)  Tobin Lake (Sask.)  Hélicoptère Bell 205A-1  Incendie du moteur en vol – A02C0114  Action Lake (Sask.)  Hélicoptère Bell 205A-1  Incendie du moteur en vol – A02C0114  Action Lake (Sask.)  Metéorologiques  Action Redle Peak (CB.)  Piper PA-31-350  Renne sèche – collision  A02.06.14  Action Manipeg (Man.)  Hélicoptère McDonnell  Panne sèche – collision  A02C0124  Action Renne A02C0124  Boeing 747-400  Boeing 767-300  Boeing 767-400  Boeing				1	
MG.05.27 Swan River – CZJN (Man.)  Cessna TU206 F Perte de puissance du A02C0105  Medle Peak (CB.)  Medle Peak (CB.)  Metroport international de Francfort-  Suc. 6.19  Minnipeg (Man.)  Metroport international de Francfort-  Minnipeg (Man.)  Metroport international de Francfort-  Suc. 6.19  Metroport international de Francfort-  Minnipeg (Man.)  Metroport international de Francfort-  Mozel de rotor-  Metroport international de Francfort-  Mozel de Gespacement -  Mozel de rotor-  Mozel de Gespacement -  Mozel de Rotor-  Mozel de Gespacement -  Metroport-  Mozel de Gespacement -  Mozel de Ges					
MG Cirrus  MG Cirrus  Moz.05.27  Swan River – CZJN (Man.)  Cessna TU206 F  Perte de puissance du A02C0105  Moteur – atterrissage forcé  atterrissage forcé  atterrissage forcé  Altantique Nord (Intersection Cymon)  Boeing 747-400  Boeing 747-400  Picte de puissance du A02C0105  Moz.06.19  Perte de puissance du A02C0105  Moz.06.10  Perte de puissance du A02C0114  Attentissage forcé  atterrissage forcé  atterrissage forcé  Adecologiques  Acconditions  A02C0124  Accopart intermational de Francfort-  Boeing 747-400  Perte de puissance du A02C0124  Accopart me pale de rotor  Boeing 747-400  Perte de puissanch  A02C0105  Perte de puissance  A02C0114  Accoparement –  A02C0126  Boeing 747-400  Perte de collision  Boeing 747-400  Perte de collision  A02C0126  Boeing 747-400  Boeing 747-400  Perte de collision  A02C0136  Perte de collision  A02C0136  A02C0136  Accollage  A02C0136  Accollage  A02C0136  Accollage  Accollage	2110WS0A	Perte d'espacement –	British Aerospace	Secteur de Red Deer – CYQF (Alb.)	72.80.2002
MG Cirrus  Perte de maîtrise  Mozo.005.27 Swan River – CZJN (Man.)  Cessna TU206 F  Perte de puissance du AO2C0105  moteur – attertissage forcé  AD2.06.06  Meedle Peak (CB.)  Mélicoptère Bell 205A-7  AD2.06.10  Réfeorologiques  avec le relief  avec le relief  Avinnipeg (Man.)  Piper PA-31-350  Perte d'espacement - AO2F0126  Boeing 747-400  Perte d'espacement - AO2F0126  Perte d'espacement - AO2F0126  Boeing 747-400  Perte de mâin e totor  AD2.00.00  Perte de mâin e totor  AD2.00.00  Perte d'espacement - AO2F0126  Boeing 747-400  Perte d'espacement - AO2F0126					
KG Cirrus perte de maîtrise  Man River – CZJN (Man.)  Cessna TU206 F Perte de puissance du A02C0105  Moteur – atterrissage forcé  atterrissage forcé  Medle Peak (CB.)  Melicoptère Bell 205A-1  Mélicoptère McDonnell  Panne sèche – collision  Avol VFR dans des conditions A02P0109  Météorologiques  Météorologiques  Avol VFR dans des conditions A02P0109  Météorologiques  Météorologiques  Avol VFR dans des conditions A02P0109  Avol VFR dans des conditions A02P0109  Météorologiques  Avol VFR dans des conditions A02P0109  Avol VFR dans des conditions	C/00\\\70\\			(Hourse Honocastatut niest anhounne	07:00:7007
Medie Peak (CB.) Wannipeg (Man.)  We Cirrus  Doz.06.19  Doz.06.14  Wannipeg (Man.)  We Girus  Doz.06.19  Doz	0700000			(nomy) noticestate Nord (nomy) auritable	02 90 2002
MG Cirrus  Perte de puissance du A02C0105  OS2.05.27 Swan River – CZJN (Man.)  Cessna TU206 F  Perte de puissance du A02C0105  Moteur – atterrissage forcé  atterrissage forcé  A02.06.02  Medle Peak (CB.)  Cessna 182P  Vol VFR dans des conditions  Météorologiques  défavorables – collision  Riper PA-31-350  Panne sèche – collision  A02C0124  Sur-le-Main de Francfort-  Aéroport international de Francfort-  Air Gesta de moteur en vol AO2F00169	9210920A			Kamloops (LB.)	61.3U.Z0UZ
KG Cirrus Perte de puissance du AO2C0105  OS.05.07 Swan River – CZJN (Man.)  Cessna 182P  OS.06.02 Tobin Lake (Sask.)  OS.06.02 Tobin Lake (Sask.)  Hélicoptère Bell 205A-1  Incendie du moteur en vol – A02C0114  atterrissage forcé  atterrissage forcé  AD2C0114  AD2C0104  AD2C0105  AD30-305.01  Piper PA-31-350  Panne sèche – collision  Piper PA-31-350  Panne sèche – collision  AO2C0124  AO2C0124  Auinnipeg (Man.)  Piper PA-31-350  Panne sèche – collision  AO2C0124  Auinnipeg (Man.)  Piper PA-31-350  Panne sèche – collision  AO2C0124  Auinnipeg (Man.)  Auch de Francfort-  Airbus A30-343  Contact queue-sol au  AO2F0069					
KG Cirrus perte de maîtrise  Man River – CZJN (Man.)  Cessna TU206 F Perte de puissance du A02C0105  Moteur – atterrissage forcé  moteur – atterrissage forcé  Récrissage forcé  atterrissage forcé  A02C0114  Récordie du moteur en vol – A02C0114  Adedle Peak (CB.)  Cessna 182P  Vol VFR dans des conditions A02P0109  météorologiques  défavorables – collision  avec le relief  souc le relief  A02C0124  Riper PA-31-350  Panne sèche – collision  Panne sèche – collision  Panne sèche – collision	402F0069		E48-088A sudriA		2002.06.14
KG Cirrus perte de maîtrise  Cessna TU206 F Perte de puissance du A02C0105  Moteur – atterrissage forcé  moteur – atterrissage forcé  Mélicoptère Bell 205A-1 Incendie du moteur en vol — A02C0114  atterrissage forcé  atterrissage forcé  A02.00.00.00.00.00 Needle Peak (CB.)  Cessna 182P Vol VFR dans des conditions A02P0109  météorologiques  défavorables – collision  avec le relief					
KG Cirrus perte de maîtrise  Cessna TU206 F Perte de puissance du A02C0105  Moteur – atternissage forcé  anternissage forcé  A02.06.02  Tobin Lake (Sask.) Hélicoptère Bell 205A-1 Incendie du moteur en vol – A02C0114  atternissage forcé  atternissage forcé  A02.06.06  A03.06.06  A03.06.	A02C0124		Piper PA-31-350	(Man.) peqinniW	11.80.2002
MG Cirrus perte de maîtrise  Cessna 182P Perte de puissance du AO2C0105  Moteur – atterrissage forcé  Moteur – atterrissage forcé  Meedle Peak (CB.)  Cessna 182P Vol VFR dans des conditions AO2P0109  DO2.06.06  Derte de maîtrise  MO2C0105  Moteur en vol – AO2C0104  AD2C0105  Cessna 182P Vol VFR dans des conditions AO2P0109		défavorables – collision			
KG Cirrus perte de maîtrise  Cessna TU206 F Perte de puissance du A02C0105  Moteur – atterrissage forcé  Mélicoptère Bell 205A-1 Incendie du moteur en vol – A02C0114  A02C0114  Sterrissage forcé  A02C0114	6010420A		A791 BUSSAO	Weenie Feak (CD.)	00.00.2002
KG Cirrus perte de maîtrise  Cessna TU206 F Perte de puissance du A02C0105  Moteur – atterrissage forcé  Moteur – atterrissage forcé  Mélicoptère Bell 205A-1 Incendie du moteur en vol – A02C0114	0010000		00010	( 9) yes a speek	30 30 6006
KG Cirrus perte de maîtrise CAS.05.27 Swan River – CZJN (Man.) Cessna TU206 F Perte de puissance du A02C0105 moteur – attertissage forcé	∀02C0114		1-AZOS IlaB anátgooiláH	Tobin Lake (Sask.)	20.30.2002
KG Cirrus perte de maîtrise		moteur – atterrissage forcé			
	A02C0105		Cessna TU206 F	Swan River – CZJN (Man.)	2002.05.27
UOZ.DZ. ZE METOPUT DE STÂNIEY — CLVV4 (IVE.) SCREMDD-HITTI DETAIIIANCE DE SIEDE — ALIMANIA	00001			4	
7 14/1/1/100 Nolesto & Parents of 10 14/1/1/100 Nolesto & Parents of 10 1000	7900AS0A	- anáis ab aonalliatád	Ссћетоо-Ніть	Aéroport de Stanley – CCW4 (NÉ.)	12.002.002
ASICE ENDROIT TYPE D'AÉRONEF ÉVÉNEMENT N° DE DOSSIER	N° DE DOSSIER	ÉVÉNEMENT	TYPE D'AÉRONEF	ENDROIT	3TAQ



₩9000₩	Hélicoptère Baby Bell	Ralf (Sask.)	2004.03.20
	Fessna 185F		
A04P0057	Cessna 185E	(.83) omisnaN eb tseuo-bron us mn 05 Á	20.4.03.12
A04Q0026	Schweizer 269C (300C)	Aéroport de Montréal / Saint-Hubert – CTG2 (Qc)	2004.03.08
A04C0051	Hélicoptère Bell 2068	À 3,8 nm au sud-ouest de Swift Current (Sask.)	2004.03.04
7400940A	Boeing 737-200 Cessna 182D	Aéroport international de Vancouver – CYVR (CB.)	2004.03.03
S£00W40A	Mariner Boeing 737-200	Aéroport international d'Edmonton – CYEG (Alb.)	2004.02.25
A04P0033	Hélicoptère Robinson R22	À 40 nm au sud-est de Prince Rupert (CB.)	2004.02.20
		Lester B. Pearson – CYYZ (Ont.)	
A0400020	8 Oct-797 gniao B	\ otnoroT əb lsnoitsnrətni troqorèA	2004.01.26
		Lester B. Pearson - CYYZ (Ont.)	
9100040A	f2&A sudriA	\ otnoroT əb lanoitanretni troqorèA	2004.01.19
1000H40A	S 802 enssəJ	Å 0,5 mm à l'ouest de Pelee Island – CYPT (Ont.)	71.10.4002
A04C0016	DA-722-A2 blidania	Aéroport régional de Dryden – CYHD (Ont.)	2004.01.15
∀0¢00003	Boeing 777-200 Boeing 767-300	(3D) ebnærð að eb tseuo-bus-bus us mn 03f Á	2004.01.13
No DE DOSSIEB	TYPE D'AÉRONEF	ENDROIT	3TA0

# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES PUBLIÉS EN 2003-2004


€700320A	Risque de collision	80eing 747-200 Boeing 747-400	A 63 nm à l'est de Saskatoon (Sask.)	2002.04.25
02003607	dépressurisation rapide	000 EVE 44:44 d	(7-N-1)	20 10 0000
9400AS0A	Rupture de hublot et	Веесь 1900D	əllivnədqət2 əb teə-bue-teəl 6 Am 38 Å	2002.04.25
37007007	collision avec le terrain	200071	11. 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2010020A	Perte de maîtrise –	Schweizer 269C (300C)	Hare Field – SU34 (Ont.)	2002.04.18
2010000	atterrissage brutal	D035 SA	CEK4 (Alb.)	
7200W20A	Perte de maîtrise –	Hélicoptère Eurocopter	(fêrof na) aromrisla ab bron us mn Sf Á	2002.03.26
	nne congère			
	direction – collision avec			
0200AS0A	Perte de maîtrise de la	DA-TSS-AS blidonis4	Goose Bay – CYYR (TNL.)	2002.03.04
	d'entrée d'air du moteur			
f2009S0A	Décollement en vol du cône	Boeing 737-200	Abbotsford – CYXX (CB.)	2002.02.01
	collision avec le terrain			
S820910A	Perte de puissance du moteur –	Acrospatiale SA 3158	Buhl Creek (CB.)	80.11.1002
	terrain		(07) 1110	
00107101	vitesse – collision avec le	CZ V LIDALI	CAAA (GC)	00.01.1002
A0100165	Perte de contrôle – perte de	FS-A9 199i9	- ilot-tnoM ab tsa-bus us mn SS Á	80.01.1002
000011107	moteur – atterrissage forcé	Pilatus PC-6T	Å 1,5 mm au sud-ouest du Parachute Centre d'Abbotsford (C.B.)	22.70.1002
£000H10A	Perte de puissance du	Ta_Dq suteliq	otudocasa ub taquo buo uo cara a t Á	66 20 1006
2010D10A	Panne de carburant – atterrissage brutal	Hélicoptère Bell 212	À 80 nm au nord de Roberval (Qc)	72.80.1002
	Collision avec le terrain	016-12-A9 19qi9	Charlottetown – CCH4 (ÎPÉ.)	2001.06.05
8200A10A	gierrat of sove goisilled		CYYT (TNL.)	30 30 1000
8200A10A	Sortie en bout de piste	Boeing 737-200	Aéroport international de St. John's –	2001.04.04
0E00A10A	Extinction de plusieurs moteurs	de Havilland DHC-8-100	À 12 nm à l'ouest de Sydney (NE.)	2001.04.03
		Oot 9 Jud basilised ob	Colombo – VCBI (Sri Lanka)	2001.02.15
A01F0020	Perte de puissance du moteur	Virbus Assa 200	(0)401;31,1931/19440103	31 00 100
N° DE DOSSIER	ÉVÉNEMENT	TYPE D'AÉRONEF	ENDROIT	<b>3TA</b> 0

# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2003-2004 SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES

événements ont mené à l'accident. Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels

f480080A	de Havilland DHC-3	Jellicoe (Ont.)	2003.12.16
SEE09E0A	Airbus A330-300	Aéroport international de Vancouver – CYVR (CB.)	2003.11.06
2080080∀	00f-8-JHG bnsllivsH əb	Aéroport international d'Ottawa / MacDonald-Cartier – CYOW (Ont.)	40.11.6002
A0300285	MS71 anssəJ	À 2 nm au sud-sud-est de l'aéroport municipal de Toronto / Buttonville – CYKZ (Ont.)	2003.10.09
01S0W80A	Piper PA-150	Linda Lake (CB.)	2003.10.04
1210D80A	Piper PA-31	(cD) 92YO – éqseð eb tee-bron us mn S Á	72.60.5002
£7200£0A	X92 sitsA (IAI) theroniA learel	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson – CYYZ (Ont.)	92.60.5002
S0S0WE0A	A 414 A	A 49 nm au sud de Calgary — CYYC (Alb.)	2003.09.23
4610WE0A	Hélicoptère Bell 206B	À 80 nm au nord de Mayo (Yukon)	2003.09.16
Z000HE0A	S 802 snas 208	À 3 nm à l'ouest de Summer Beaver – CJV7 (Ont.)	11.60.5002
89S09E0A	de Havilland DHC-6-200	Port de Vancouver – CYHC (CB.)	2003.09.03
29209E0A	de Havilland DHC-2	(.B) notoitne9 eb bron us mn 0f Á	2003.08.29
62S09E0A	001-61EA audriA	(.80) nonsel	2003.08.23
74209E0A	Hélicoptère Bell 204B	Bonaparte Lake (CB.)	71.80.8002
	004-747 gniso8		
44209E0A	8 oeing 757-200	À 26 nm à l'ouest de Port Hardy – CYZT (CB.)	11.80.8002
65209E0A	A 012 snas20	(.80) JQYD – noteonir9	2003.08.10
	Fokker F-28 MK 100		
€1200204	002-797 gniso B	Å 40 nm au nord-est de London (Ont.)	2003.08.05
V0000000	INIZ/I DUSCOO	de Québec / Jean-Lesage — CYQB (Qc)	07: /0:0007
6010DE0A	M271 snssa)	lanoiternatini troporal de l'est de l'aéroport international	2003.07.26
66104E0A	M271 snss9J	nozirraH eb tzeuo-bord-noru us mn 45 Å (.83) zgring2 toH	81.70.5002
46109E0A	Lockheed 188A	À 9 nm au sud-est de Cranbrook (CB.)	2003.07.16
84f0W80A	Helicoptère Bell 204B	A 75 mm au nord-est de Manning (AIA).	2003.07.13
17100E0A	Веесь 58	Aéroport du centre-ville de Toronto – CYTZ (Ont.)	2003.07.07
A03Q0092	Hélicoptère Bell 206B	Lac Boucher (Qc)	2003.07.04
9700AE0A	Polskie Zaklady Lotnicze PZL-18	A 25 nm au sud-est de Buchans – A036 (TNL.)	2003.06.26
9210060A	Моопеу 20 Е	A 5 milles au ouest-sud-ouest de Wasaga Beach (Ont.)	2003.06.24
41107E0A	Convair 340/580	Gisborne (Nouvelle-Zélande)	71.30.5002
9£109E0A	Hélicoptère Bell 206B	A 30 nm au nord-ouest de Lillooet (CB.)	2003.06.06
ZE100E0A	de Havilland DHC-6-300	Lake Wicksteed (Ont.)	2003.06.05
EE109E0A	Cessna 182	À 7,5 nm à l'est de Chilliwack – CYCW (CB.)	2003.05.31
£1109E0A	de Havilland DHC-3 Sikorsky S-76A	(.83) sss9 evitoA	2003.05.22
A03C0118	de Havilland DHC-3	Au nord de Lac du Bonnet – CJS9 (Man.)	2003.05.22
₽6003E0A	Веесh 99	Å 6 nm au sud-ouest de Prince Albert (Glass Field) – CYPA (Sask.)	2003.04.23
400WE0A	44A nosnidoA ərətqoəiləH	À 13 nm au sud-est de Peace River – CYPE (Alb.)	2003.04.09
88000£0A	Found Brothers FBA-2C1	Гаке Тетадаті (Ont.)	2003.04.07
N. DE DOSSIEB	TYPE D'AÉRONEF	ENDROIT	<b>3TA</b> 0







STROM DE MOMBRE DE MONBRE DE MORRES DE MORRES DE MORRES

# stuamandod sal rus satáupna ta saupitsitut?

#### STATISTIQUES ANNUELLES

En 2003, on a signalé 296 accidents mettant en cause des aéronets immatriculés au Canada (autres que des avions ultra-légers), soit une augmentation de 8 % par rapport à 2002 (274). Il s'agit toutefois d'une baisse de 8 % par rapport à la moyenne pour la période de 1998 à 2002 (323). Le nombre d'heures de vol de 2003 a augmenté de 3 % par rapport à 2002 et s'est chiftré à 3 789 725 heures. Le taux d'accidents par 100 000 heures de vol s'établit donc à 7,8, soit un taux plus élevé que celui de 2002 (7,4), mais plus bas que celui de la moyenne pour la période de 1998 à 2002 (8,3). Des aéronets immatriculés au Canada (autres que des avions ultra-légers) ont été mis en cause dans 31 accidents mortels en 2003 qui ont fait 58 morts. Il s'agit d'une légère baisse par rapport à la période de 1998 à 2002 au cours de laquelle on a enregistré une moyenne de 33 accidents mortels qui ont fait 66 morts. Environ la moitié des accidents mortels ont mis en cause des aéronets privés et 3 des 14 autres accidents mortels sont mortels ont mis en cause des aéronets privés et 3 des 14 autres accidents mortels sont arrivés à des hélicoprères.

Le nombre d'accidents d'ultra-légers est passé de 36 en 2002 à 46 en 2003. Toutefois, le nombre d'accidents mortels dans cette catégorie a diminué. Il est passé de 9 accidents ayant fait 12 morts en 2002 à 7 accidents ayant fait 9 morts en 2003.

Le nombre d'accidents survenus au Canada mettant en cause des aéronefs immatriculés à l'étranger a augmenté, passant de 13 en 2002 à 30 en 2003. Le nombre d'accidents mortels dans cette catégorie est passé de 1 accident ayant fait 2 morts à 6 accidents ayant fait 8 mortes.

Au cours de l'année 2003, 834 incidents aéronautiques ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements. Ce chiffre représente une baisse de 4 % par rapport à 2002 (865), mais une augmentation de 7 % par rapport à la moyenne des années 1998 à 2002 (783).

- Le CN et le CFCP ont adopté de nouveaux critères et procédures applicables aux wagons pour lesquels les détecteurs de défauts de roues ont mis en évidence des roues susceptibles d'être défectueuses. L'Association des chemins de fer du Canada élabore une politique à l'échelle de l'industrie pour donner suite au diagnostic par les détecteurs de défauts de roues.
- trains permettant la manoeuvre de trains plus lourds et de trains Locotrol (locomotives téléguidées) présentant différents types de wagons, chargées et vides. Le système régional sur la formation des trains applique des instructions précises de formation des trains à l'aide d'un ordinateur pour chacune des cinq régions du CFCP, définies en fonction des paramètres de pente et de courbes des voies. Les instructions de formation des trains relativement restrictives qui s'appliquent aux trains qui circulent en montagne, des trains relativement restrictives qui s'appliquent aux trains qui circulent en montagne, les courbes sont plus faibles.
- Transports Canada a approuvé une nouvelle technologie des diodes luminescentes qui sera utilisée dans les signaux à feux clignotants aux passages à niveau. Les feux durent plus longtemps et sont visibles à une plus grande distance.
- Transports Canada a approuvé les Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d'exploitation, en vigueur depuis 2003. Les compagnies ferroviaires ont mis en oeuvre des plans de gestion de la fatigue pour leurs employés d'exploitation.
- Le CM et Ultramar ont mis en place le programme TransCARE, un programme de sensibilisation et d'intervention des collectivités, à l'intention des collectivités riveraines des voies utilisées par les trains de marchandises transportant le carburant d'Ultramar entre la raffinerie de Saint-Romuald et Montréal. Le programme a été présenté à Transports Canada pour examen par les spécialistes de mesures d'atténuation de Transports Canada.
- A Windsot, en Ontario, on a intensifié le programme de sensibilisation et d'éducation dans les écoles et dans les médias pour s'attaquer aux problèmes de sécurité liés à la présence d'intrus sur la voie ferrée. Une clôture de six pieds a été érigée, munie d'une porte d'accès fermant à clé. La ville a modifié le trajet de ses autobus et l'emplacement des arrêts de façon à ce qu'ils se trouvent à l'écart de la voie ferrée. Les instructions qui interdisaient aux trains de siffler à certains passages à niveau ont été abolies.
- Transports Canada a ordonné la tenue d'une étude sur le système de contrôle des triages à butte pour permettre une meilleure compréhension de la façon dont on contrôle la vitesse des wagons transportant des marchandises dangereuses dans les cours de triage à butte au Canada.

## AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

- Le CFCP a modifié ses Instructions générales d'exploitation régissant les essais des freins des trains afin d'obliger qu'une pression de service soit obtenue et que les freins à air soient relâchés sans qu'il y ait serrage d'urgence intempestif pour que l'essai soit considéré comme satisfaisant.
- AIA Rail Canada a donné un cours de recyclage sur l'importance de la lecture des détecteurs de défauts de roues. VIA a mis en oeuvre une inspection en deux étapes de tous les essieux des trains légers, rapides et confortables. La première étape comprend une inspection de la roue aux ultrasons effectuée lorsque l'essieu monté est encore sous la voiture. Au cours de la deuxième étape, tous les essieux sont retirés et l'on effectue une inspection plus détaillée aux ultrasons. Une inspection de la surface par procédé de ressuage est également effectuée.
- Le CN a adopté un ordre temporaire de vitesse réduite à 30 mi/h par temps froid lorsque la température descend sous -25 °C pour les tronçons de voie comportant un nombre plus élevé de défauts de rail ou des antécédents de ruptures de rail en service. Le CFCP a modifié tous ses détecteurs de boîtes chaudes de façon à afficher la tem-
- pérature ambiante en degrés Celsius dès que le train a franchi le détecteur. Dans les zones où la température est élevée, selon le bulletin de marche, si la température ambiante dépasse 32 °C, la vitesse du train est limitée à 40 mi/h et, dans les zones froides, la vitesse de manoeuvre est limitée à 35 mi/h si la température ambiante descend sous -25 °C.
- Le CM et le CFCP participent au comité du groupe de travail sur l'intégrité des rails en collaboration avec la Federal Railroad Administration des États-Unis afin d'étudier les causes premières des ruptures de rail et des déraillements causés par une rupture de rail.
- Le CFCP à resserré les limites de ses voitures TEST en ce qui à trait aux irrégularités de la surface de roulement et aux défauts de nivellement des voies de catégorie 2. Ainsi, les voies de catégorie 2 sont maintenant assujetties aux limites des voies de catégorie 3. 
   Le CFCP, le CN et Transports Canada participent à un programme de recherche sur les caractéristiques de la géométrie de la voie pour les rapports latéral/vertical applica-
- bles aux essieux montés des wagons-trémies instrumentés.

  Le CN et le CFCP ont installé conjointement un système de détecteurs acoustiques en voie (TADS) sur leur réseau ferroviaire commun en Colombie-Britannique. Le TADS
- voie (TADS) sur leur réseau ferroviaire commun en Colombie-Britannique. Le TADS détecte les roulements à rouleaux ayant des défauts internes avant qu'ils ne surchauffent et ne se rompent. Le TADS est relié par liaison Ethernet au centre de contrôle de l'Association of American Railroads (AAR). Il a un taux de fiabilité de détection des roulements défectueux de 97 %.
- L'AAR a adopté une nouvelle règle stipulant que toutes les roues reprofilées doivent être examinées aux ultrasons avant d'être remises en service afin d'éliminer le risque de déchiquetage des jantes sur les essieux montés reprofilés.



## ÉVALUATION DES RÉPONSES REÇUES AUX RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2002-2003 DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

MESURES DE SÉCURITÉ PRISES

MOITAUJAVĖ UAJRUB UD

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE

NOITAGNAMMODER

N° de dossier R00H0004 Chalk River (Ontario) – 20 juin 2000 Déraillement en voie principale – Ottawa Valley Railway

Transports Canada s'est engagé à travailler avec le BST, l'Association des chemins de fer du Canada et l'industrie ferroviaire canadienne pour aider à évaluer le niveau de risques lié aux problèmes de serrages d'urgence intempestifs en utilisant un processus intégré de gestion des risques.

fondie de cette question à l'heure lieu de faire une analyse plus appro-Canada a déterminé qu'il n'y a pas de cette information, Transports conçues. Ayant pris connaissance tion de soupapes de controle mieux manoeuvre des trains et à l'introducla formation des convois et la permanents visant à ameliorer manoeuvre grâce à des programmes réduire encore la fréquence de cette continue à travailler en vue de intempestifs et que l'industrie du nombre de serrages d'urgence on observe une réduction importante Transports Canada que, depuis 1990, Le CM et le CFCP ont mentionné à

actuelle.

La recherche a été effectuée, Réponse mais les politiques et les procédures n'ont pas été procédures n'ont pas été établies.

Le ministère des Transports, en collaboration avec l'industrie, mène des recherches sur les problèmes liés à l'exploitation continue des trains ayant tendance aux serrages d'urgence intempestifs et qu'il établisse des politiques et des marches à suivre visant à régler ce problème.

R03V0083

McBride (Colombie-Britannique) – 14 mai 2003 Déraillement en voie principale – Canadien National

Prochain exercice

**UA3AUB UD** 

**MOITAUJAV3** 

du CN. tication de l'état des ponts fiabilité des systèmes de véridevrait améliorer le niveau de en vigueur en juin 2004 et nécessité. Le système entrera de réparation en cas de et comportant un programme détérioration de la voie ferrée al eb tetè faisant état de la un système de classement ponceaux, qui comportera sur l'état des ponts et des un vaste système informatisé s'emploie à mettre en place dation du Bureau, mais il entièrement à la recomman-Le CM ne souscrit pas

R03-05

efficace.

R03-04

d'inspection et d'entretien

moyen d'un programme

sécurité à long terme au

ponts en bois et assure leur

Le CM vérifie l'état de ses

dossiers des compagnies fertravail et en examinant les pratiques et procédures de mité une comparaison des pagnies ferroviaires. tion et d'entretien des comdans ses examens de confortien des ponts. En incorporant avec les dossiers d'inspecvisant l'inspection et l'entrecompagnies ferroviaires MO ub étinucés al eb noiteeg et procédures de travail des l'efficacité du système de comparaison des pratiques de vérification afin d'évaluer examens de conformité une l'élaboration d'une méthode incorpore dans ses Transports Canada travaille à Le ministère des Transports

Prochain exercice l'état des ponts.

rovisires, Transports Canada aura davantage la possibilité de découvrir des lacunes dans la gestion de l'évaluation et de la réparation de

#### SECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2003-2004 DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

MESURES DE SÉCURITÉ PRISES	MOITAUJAVŽ UAJRUB UD	ASWOYŻA AL AG ŻWUSŻA	NOITAGNAMMODE
V° de dossier		nvier 1999	si ef — (oinstnO) nottanut notneri
7100T969		Yautorisation — VIA Rail Canada	o sesimil sel esseqèb tnemevuoN
Transports Canada a mis la dernière main au cahier des charges en vue de mettre sur pied une équipe de projet chargée d'élaborer des normes nationales sur la résistance des consignateurs d'événements de locomotives. L'équipe comprendra les représentants de Transports Canada, de l'Association des chemins de fer du Canada, de la chemins de fer du Canada, de la syndicats de l'industrie ferroviaire syndicats de l'industrie ferroviaire et d'autres organisations au besoin.	esnoqėA tnemelleirisq etnssistsitss	Transports Canada a indiqué qu'il souscrivait en partie à cette recommandation et il a amorcé un projet pour fournir des conseils sur l'établissement de normes. Toutefois, aucune politique ou procédure n'a été établie pour l'instant.	20-503.  4. ministère des Transports, an collaboration avec l'in- Justrie ferroviaire, établisse des normes nationales exhaustives en matière des pregistreurs de données de comotive qui comprennent un dispositif d'enregistre- ment des conversations de ment des conversations de ment des conversations de ment des conversations de pord.
ДОСТООБА		0002	ərdmətqəs 82 – (oirstr(O) notoA
ТОСТОТОВ		Rail Canada	əsəvin 6 əgsəssq nu 6 tnəbiooA

vraisemblable son entrée en vigueur Canada, partie I, ce qui rend peu pas encore paru dans la Gazette du ment sur les passages à niveau n'est coûts-avantages. Le nouveau règleles normes techniques et l'analyse travaux sur le projet de règlement, de règlement et de terminer ses à la mise en oeuvre du projet d'examiner les coûts associés sur les passages à niveau, chargé Groupe de travail sur le règlement règlement. On a mis sur pied un le coût de la mise en oeuvre de ce Transports Canada est tenu d'évaluer d'impact de la réglementation, Dans le cadre du Résumé de l'étude

avant la fin de 2004.

L'Association des chemins satisfaisante de fer du Canada a rédigé un projet de pratiques de protection manuelles, mais Transports Canada n'a pas encore adopté le règlement.

R03-03
Le ministère des Transports
mette en oeuvre sans tarder
de nouvelles mesures relatives aux passages à niveau,
abstraction faite de l'étape à
laquelle est rendue la réglelaquelle est rendue la régle-

#### RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES PUBLIÉS EN 2003-2004

N° DE RAPPORT	ÉVÉNEMENT	COMPAGNIE	ENDROIT	<b>3TA</b> 0
7100TeeA	Mouvement dépasse les limites d'autorisation	ebeneO lieA AIV	Trenton Junction (Ont.)	61.10.6661
T000M00A	Collision hors d'une voie principale	VIA Rail Canada NBEC	Newcastle (NB.)	2000.01.30
R00T0257	Accident à un passage à niveau	VIA Rail Canada	Acton (Ont.)	82.60.0002
R00W0253	Déraillement en voie principale	Sanadien National	Anita (Ont.)	11.21.0002
R00E0126	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Lloydminster (Sask.)	2000.12.12
9000T10A	Déraillement en voie principale	lanoitaM naibanaJ	Mallorytown (Ont.)	91.10.1002
R0100010	Déraillement en voie principale	Canadien National	Drummondville (Qc)	2001.002.15
R01D0097	Déraillement hors d'une voie principale	lsnotien National	(DC) (dc)	62.80.1002
R01W0182	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Broadview (Man.)	10.01.1002
R02M0007	Déraillement hors d'une voie principale	lsnoitsV neibsnsO	(.ÀN) dtuomtneO	2002.02.15
R02T0047	Collision en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Port Hope (Ont.)	2002.02.22
R02C0022	Collision en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	(.83) əlgonələ	2002.03.24
R02W0060	Déraillement en voie principale	Sanadien National	(.nsM) geginniW	2002.04.26
R02V0057	Collision en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	(.83) lataN	82.40.2002
R02C0054	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Carstairs (Alb.)	2002.07.23


# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2003-2004 SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

Enquête sur un problème de sécurité	Déraillements en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique et Canadien Mational	Divers emplacements au Canada	
F04Q0016	Déraillement en voie principale	Sanadien National	Linton (Qc)	71.60.4002
R04E0027	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Penhold (Alb.)	2004.03.04
R04W0035	Déraillement hors d'une voie principale	lenoiteM naibeneJ	(.nsM) paqinniW	71.20.4002
R04Q0006	Déraillement en voie principale	lanoitaM naibana)	Montmagny (Qc)	2004.02.07
R04T0013	Déraillement en voie principale	Ohemin de fer Canadien Pacifique	Bolton (Ont.)	22.10.4002
R04T0008	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	(.tnO) ydtidW	41.10.4002
R04S0001	Déraillement en voie principale	VIA Rail Canada	New Hamburg (Ont.)	80.10.4002
R03C0101	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Swansea (CB.)	42.01.8002
R03W0169	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Upsala (Ont.)	2003.10.19
R0300036	Déraillement en voie principale	lenoiteM neibeneJ	Villeroy (Qc)	2003.07.30
8210TE0A	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Green Valley (Ont.)	12.2003.002
R03T0157	Déraillement en voie principale	lanoiteM naibana)	Brechin East (Ont.)	12.80.5002
R03V0083	Déraillement en voie principale	Sanadien National	McBride (CB.)	2003.05.14
R03Q0022	Déraillement en voie principale	Sanadien National	Manseau (Qc)	20.800.002
N° DE DOSSIER	ÉVÉNEMENT	COMPAGNIE	ENDROIT	3TAQ

Au cours de l'année 2003, 295 incidents ferroviaires ont été signalés, soit le chiffre le plus bas en 21 ans, ce qui marque une baisse par rapport à 2002 (303) et à la moyenne pour la période de 1998 à 2002 (345). D'année en année, les fuites de marchandises dangereuses non liées à des accidents ferroviaires comptent pour la majeure partie du nombre total d'incidents. En 2003, on a enregistré 151 fuites de marchandises dangereuses, ce qui représente une baisse par rapport à 2002 (167) et à la moyenne entre 1998 et 2002 (198).

## STROM BRE T – ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES ET NOMBRE DE MORTS



# stnomondo ed rue eductes sur les événements

#### STATISTIQUES ANNUELLES

Au cours de l'année 2003, 1 030 accidents ferroviaires ont été signalés au BST, ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport à l'année dernière (984), mais une diminution de 3 % comparativement à la moyenne des années 1998 à 2002 (1 062). Alors que le niveau d'activité ferroviaire est demeuré relativement stable au cours des six dernières années, s'établissant en moyenne à 89,5 millions de trains-milles annuellement, le taux d'accidents est passé de 11,0 par million de trains-milles en 2002 à 11,5 en 2003. Il a cependant diminué comparativement à la moyenne de 11,9 établie entre 1998 et 2002. Le nombre de morts par suite d'accidents ferroviaires (79) a atteint en 2003 son plus faible niveau depuis 21 ans. Il suite d'accidents ferroviaires (79) a atteint en 2003 son plus faible niveau depuis 21 ans. Il était de 96 en 2002 et la moyenne des années 1998 à 2002 s'établit à 98.

En 2003, 6 collisions en voie principale se sont produites, comparativement à 8 en 2002 et à 10 en moyenne de 1998 à 2002. En 2003, il y a eu 148 déraillements en voie principale, soit une augmentation de 28 % et 25 % respectivement par rapport à 2002 (116) et à la moyenne pour la période de 1998 à 2002 (118). Le nombre de collisions hors d'une voie principale s'établit à 104 en 2003, soit une diminution de 7 % par rapport à 2002 (112), mais chiffre comparable à la moyenne de 105 observée entre 1998 et 2002. Les déraillements hors d'une voie principale ont atteint 388 en 2003, marquant une Les déraillements hors d'une voie principale ont atteint 388 en 2003, marquant une hausse par rapport à 2002 (347) et à la moyenne des années 1998 à 2002 (382).

Il s'est produit 247 accidents aux passages à niveau en 2003, une diminution par rapport à 2002 (261) et à la moyenne des années 1998 à 2002 (272). En 2003, 27 personnes ont perdu la vie par suite d'un accident à un passage à niveau, ce qui représente une baisse de 41 % et 31 % respectivement par rapport à l'année dernière (46) et à la moyenne des années 1998 à 2002 (39).

On a enregistré 68 accidents survenus à des intrus en 2003 (touchant des personnes, surtout des piétons, heurtées par du matériel roulant sur des emprises ferroviaires ailleurs qu'à des passages à niveau), ce qui représente une baisse par rapport à 2002 (73) et à la moyenne entre 1998 et 2002 (81). Les accidents survenus à des intrus ont fait 46 morts en 2003, soit une baisse de 8 % et 19 % respectivement par rapport à l'année dernière (50) et à la moyenne des années 1998 à 2002 (57).

#### stnsmsnsvs 291 rue estéupns to esupiteitote


#### STATISTIQUES ANNUELLES

FIGURE 6 ) - EVENEMENTS DE PIPELINE

Au cours de l'année 2003, 20 accidents de pipeline ont été signalés au BST. Ce nombre est identique à celui de 2002 et à la moyenne des années 1998 à 2002. Le dernier accident mortel mettant en cause un pipeline relevant de la compétence fédérale s'est produit en 1988. Personne n'a été grièvement blessé par suite d'un accident de pipeline en 2003. De 1998 à 2002, cinq personnes ont été grièvement blessées, dont quatre dans un même accident survenu en 1998

On estime que les activités liées aux pipelines ont augmenté de 5 % au cours de la dernière année. Le taux d'accidents en 2003 est de 1,5 accident par exajoule<sup>6</sup>, ce qui est inférieur au taux d'accidents pour l'année 2002 (1,58) et à la moyenne des années 1998 à 2002 (1,67).

En 2003, 38 incidents de pipeline ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements, soit trois incidents de plus que le nombre total d'incidents signalés en 2002 et que la moyenne des années 1998 à 2002. En 2003, 84 % des incidents étaient attribuables à des fuites non confinées ou non contrôlées de petites quantités de gaz, de pétrole ou de produits à haute pression de vapeur.



<sup>6. 1018</sup> joules - un joule est une unité de mesure de travail ou d'énergie correspondant au travail d'une force d'un newton se déplaçant d'un mètre.



# AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR MARITIME

- Transports Canada a déclaré qu'il examinerait les exigences relatives à une seconde issue de secours à partir des emménagements de l'équipage à bord des petits bateaux
- de pecne.

  Transports Canada a déclaré qu'il modifierait les cours Fonctions d'urgence en mer

  A3 et A4 afin d'y inclure une formation spéciale sur les embarcations de sauvetage à
- coque rigide.

  Le ministère des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne ont apporté des améliorations aux aides à la navigation aux abords de Port Hardy, en Colombie-Britannique.
- ameliorations aux sides a la riavegation aux aborde de l'on donne des manuels de gestion de la sécurité et pris des mesures pour s'assurer que l'on donne des consignes de sécurité à
- bord des traversiers.

  La compagnie Marine Atlantic Inc. a déclaré qu'elle prendrait des mesures pour faire en sorte que les équipages connaissent mieux le système de détection des incendies des en sorte que les équipages connaissent mieux le système de détection des incendies des
- traversiers et améliorer les communications internes à bord des navires.

  Depuis le 1<sup>et</sup> août 2003, la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent exige que les navires passant par la Voie maritime aient en leur possession
- Laurent exige que les navires passant par la Voie maritime alent en reur possession deux exemplaires d'une série de plans de lutte contre l'incendie à l'extérieur du rouf en permanence dans une enceinte étanche, dûment étiquetée, à l'extérieur du rouf (superstructure) afin d'aider le personnel de lutte contre l'incendie à quai.
- Saint-Laurent exige que les naviguant sur la Voie maritime aient en tout temps un personnel qualifié au poste de barre et qu'ils disposent d'un nombre suffisant de membres d'équipage bien reposés pour l'amarrage.
- En collaboration avec l'Association canadienne des chefs de pompiers, Transports Canada a envoyé un questionnaire à plus de 150 services d'incendie du Canada afin de déterminer si les pompiers canadiens sont bien préparés pour intervenir en cas d'incident à bord des navires dans les ports canadiens.
- Le 24 février 2004, le Règlement sur l'équipement de sauvetage de Transports Canada a été modifié pour exiger l'arrimage de l'équipement de sauvetage afin qu'il soit facilement accessible.

MESURES DE SÉCURITÉ PRISES	NOITAUJAVÀ	RÉSUMÉ DE	NOITAGNAMMODAR
	UA BUIR EAU	AZNOGŽA AJ	

Deux détecteurs de navires ont été installés au pont 11 et seront intégrés à la manoeuvre du pont au cours de la prochaine saison de navigation. Des détecteurs semblables seront installés à d'autres ponts de la Voie à attes ponts de la Voie

ne eznoép partie satisfaisante La CGVMSL évalue la technologie des détecteurs pour établir la fiabilité et l'efficacité d'outils afin de déceler la présence de navires sous un pont et d'empêcher un pont et d'empêcher

MO2-05
La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent mette en place des moyens de protection physiques et administratifs pour s'assurer que les ponts de la Voie maritime ne puissent pas heurter les navires en transit.

## ÉVALUATION DES RÉPONSES REÇUES AUX RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2002-2003 DANS LE SECTEUR MARITIME

MESURES DE SÉCURITÉ PRISES	ÉVALUATION UAJRUB UG	RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE	NOITAGNAMMODE
N° de dossier M01C0054		1007 20puj	N 13 sur le canal Welland et le vraquier N 181 Welland, Allanburg (Ontario) – 11 août 1800 - Bord et incendie à bord
Une nouvelle politique sur l'abus d'alcool et de drogues adoptée par la CGVMSL fait état des postes essentiels pour la sécurité.	esnoqėA Inemenielq etnasiatsitas	La CGVMSL a réévalué et clairement relevé les postes essentiels pour la sécurité.	10-20N a Corporation de gestion de la Voie a Corporation de gestion de la Voie naritime du Saint-Laurent (CGVMSL) éévalue et identifie clairement, au sein le son organisation, les postes essentiels vour la sécurité pour lesquels l'état l'incapacité associé aux facultés l'état affinites pourrait entraîner un risque mportant de blessures à l'employé, à autrui ou à l'environnement.
La nouvelle politique sur l'abus d'alcool et de drogues a été présentée à tous les employés et l'organisme offre une formation concernant son application à tout le personnel cadre, aux dirigeants du syndicat et aux représentants de la sécurité de la CGVMSL. On a amélioré la supervision des employés travaillant dans des endroits isolés.	esnoqèA primente estrississis estrississis	La CGVMSL travaille à élaborer une nouvelle politique sur l'abus d'alcool et de drogues, en collaboration avec le syndicat représentant les employés de la CGVMSL.	La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent mette en place des programmes et des politiques fondés sur une approche proactive pour aider les gestionnaires, les superviseurs et les pairs à détecter rapidement l'état d'incapacité associé aux facultés affaiblies, dans le cas des employés occupant un poste essentiel pour la sécurité, et pour assurer qu'il y ait un mécanisme efficace permettant ait un mécanisme efficace permettant d'apporter des mesures correctives.
Deux exercices internes ont été menés dans chaque région relevant de la CGVMS dont les résultats ont été inté grés au plan d'intervention. Des exercices doivent être menés tous les ans, et des modalités sont à l'étude pour la *ente d'un exercice entre la *ente d'un exercice entre organismes.	nə əsnoqəA -sifes əitneq əfnesief	La CGVMSL a mis à jour ses plans d'intervention et jintégré un programme d'exercice. Elle mettait au point un exercice interne et planifiait un exercice auquel devaient participer des organismes externes pour l'automne 2003.	MO2-03 La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent effectue, en collaboration avec les autorités et les organismes concernés, des exercices en cas d'urgence liée à un navire sur la Voie maritime, y compris sur le canal vie maritime, y compris sur le canal intervenir en cas d'urgence majeure intervenir en cas d'urgence majeure
өэіэтөхө півдэотЧ	suədsns u3	Le Bureau précise la compétence du ministre des Transports.	40-20M Le ministère des Transports s'assure que la planification générale est appro- priée pour assurer une intervention efficace en cas d'urgence liée à un navire sur la Voie maritime.

Эргогран півноот <b>Ч</b>	A005 reirvét 7f el euçer eznoqéA	Mo3-07 Le ministère des Transports, en collaboration avec le milieu de la pêche, entreprenne de réduire les pratiques imprudentes, par l'entremise d'un code de pratiques exemplaires, à l'intention des petits bateaux de pêche, qui traitera notamment du chargement et de la stabilité, et que l'adoption d'un tel code soit appuyée par l'entremise et que l'adoption d'un tel code soit appuyée par l'entremise
өзізтөхө пів <b>п</b> зот <b>9</b>	4005 rejvvét Vf el euger 2004 A	M03-06 Le ministère des Transports exige que tous les petits bateaux de pêche inspectés, pour lesquels il n'y a pas actuellement de données approuvées sur la stabilité, soient soumis à un essai de période de roulis et une vérification du franc-bord correspondant au plus tard lors de leur prochaîne inspection quadriennale régulière.
Ргосћајп ехегсісе	4005 reinvêt TI el euger asnogèR	M03-05 Le ministère des Transports exige que tous les nouveaux petits bateaux de pêche pontés inspectés présentent, aux fins d'approbation, des données sur la stabilité.
N° de dossier M02W0147		Au large de l'embouchure du fleuve Fraser (Colombie-Britan Chavirement et pertes de vie – Petit bateau de pêche Cap Ro
UAJANA UO NOITAUJAVA	<b>KEPONSE</b>	RECOMMENDATION

Nota : Aucune mesure de sécurité n'a encore été prise pour les enquêtes susmentionnées.



# RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2003-2004 DANS LE SECTEUR MARITIME

	RÉPONSE	NOITAGNAMMODE
N° de dossier M00C0026	00	Ouai de Bruce Mines, baie Georgienne (Ontario) – 1 <sup>er</sup> juin 20 Défaillance de la structure – Vraquier A <i>lgowood</i>
Prochain exercice	Réponse reçue le 20 novembre 2003	Mo3-01 Le ministère des Transports exige que les capitaines de vraquiers canadiens d'une longueur égale ou supérieure à 150 m aient un accès continu, que ce soit à bord du navire ou dans les bureaux de la compagnie situés à terre, à un dispositif de contrôle des contraintes exercées sur la coque, pour éviter que les limites maximales relatives aux contraintes auxquelles est soumise la poutre-coque soient dépassées.
้ พอเรอเเร	LC	Au large de Havre-Saint-Pierre (Québec) – 29 septembre 20 Voie d'eau importante – Dragueur à pétoncle; Alex B. 1
Ргосhain ехегсісе	Réponse reçue le 20 novembre 2003	M03-02 Transports Canada, en coordination avec Pêches et Océans Canada, les associations de pêcheurs et les établissements de formation, mette au point une stratégie nationale visant l'établissement, le maintien et la promo- tion d'une culture de sécurité dans l'industrie de la pêche.
Waarouse		Cap Tourmente (Québec) – 9 novembre 1999 Échouement et perte fotale – Vraquier Alcor
	Aéponse attendue	No3-03 Le ministère des Transports, le ministère des Pêches et des Océans et les administrations de pilotage du Canada, après consultation avec des compagnies maritimes, élaborent et mettent en application des plans d'intervention permettant de contrer efficacement les risques découlant des situations d'urgence reliées à la navigation, découlant des situations d'urgence reliées à la navigation, et que des exercices de rodage soient organisés.
W00M030	0002 өтdтөз <i>ө</i> <i>b</i>	Pont routier de la rivière Pitt (Colombie-Britannique) – 18 d Heurt violent contre un pont – Remorqueur Miller Richmor et chalands Miller 201 et Miller 206
	Aéponse attendue	M03-04 L'Administration portuaire du fleuve Fraser et le ministère des Transports de la province, en collaboration avec les pontiers de les exploitants des navires, examinent leurs politiques, pratiques et procédures actuelles et prennent des mesures pour faire en sorte que la sécurité des navires, des ponts et des automobilistes qui passent navires, des ponts et des automobilistes qui passent

aur les ponts ne soit pas compromise.

## RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES PUBLIÉS EN 2003-2004


N° DE RAPPO	ÉVÉNEMENT	TYPE DE NAVIRE	ANDM DU NAVIRE	ENDROIT	3TA
M99L0098	Échouement	fodeupsq	Norwegian Sky	Au large de l'île Rouge, fleuve Saint-Laurent (20)	<b>42.60.</b> 666
M99L0126	Échouement Quasi-abordage subséduent	Vraquier Navire-citerne Porte-conteneurs	Alcor Eternity Canmar Pride	Cap Tourmente (Qc)	60.11.666
M00F0039	Heurt	Vraquier Vraquier	Federal Fuji Tecam Sea	Port de Sorel, fleuve Saint-Laurent (Oc)	72.40.000
M00C0056	Défaillance de la Structure	Vraquier	boowoglA	Quai de Bruce Mines, baie Georgienne (Ont.)	10.30.000
M00M0083	Descente incontrôlée d'un monte-charge	Chalutier congélateur	Mersey Venture	Stormont (NÉ.)	41.80.00
N100VV0220	əgsbrodA	Traversier Embarcation de plaisance	Spirit of Vancouver Island YduR Tet2	Passage Colburne (.82)	p1.e0.00
6800N00M	Chavirement	Bateau de pêche commerciale non ponté	909271	Morth Twillingate (.JNT)	80.01.00
\$970\\\00\\\	Décrochage accidentel d'une embarcation de sauvetage	Vraquier	Растопатсћ	Baie English, Vancouver (CB.)	92.01.000
8600N00M	Échouement	Pétrolier	Мокаті	Passage Bridges (.JNT.)	18.01.00
M00W0303	Heurt violent contre un pont	Remorqueur Chaland Chaland	Miller Richmond Miller 201 Miller 206	Pont routier de la rivière Pitt (CB.)	81.21.00
VIOOMIOM	Incendie d'un conteneur	Porte-conteneurs	Vitano	Au large de la pointe Chebucto (NE.)	22.50.10
M01C0008	Heurt violent	Pétrolier Pétrolier Veguier	Vamilton Energy Provmar Terninal Utviken	Près de la jetée 23, port de Hamilton (Ont.)	10.40.10
M01N0020	Envahissement et naufrage	Crevettier-usine	Еате	Au large de Belle Isle (L-N-T)	61.40.10
0010M10M	tnamassidavn∃	Petit bateau de pêche	əəsoL-nisIA	-strio9 ab agral uA (.8N) rigas	90.60.10
MO1LO112	estnethoqmi use'b eioV	Dragueur à pétoncles	î.8 xəlA	Au large de Havre- Saint-Pierre (Oc)	62.60.10
MO2L0021	Rupture de la coque	Vraquier	Гаке Сапіпд	sab bron au mn Sg Iles-de-la-Madeleine (Dc)	61.80.200
N02W/0061	Panne de la commande de direction automatique pour les manoeuvres à angle droit	Тгачегзіег	Вомеп Сиееп	(.83) bnslal sloindsð	81.40.20
7410W20M	Chavirement et pertes de vie	Petit bateau de pêche	ll əguoñ qsJ	Au large de l'embouchure du fleuve Fraser (CB.)	81.80.200

# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2003-2004 SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

No de dossier	ÉVÉNEMENT	<b>TYPE DE NAVIRE</b>	ANDM DU NAVIRE	ENDROIT	3TA(
M03C0016	Échouement	Pétrolier	Emerald Star	Sault Ste. Marie (Ont.)	91.40.600
L+00NE0W	agabrodA	Mavire de recherche et de sauvetage OD al eb	Sir Wilfred Grenfell	Près de North Head, St. John's (TNL.)	20.3.05.02
		Bateau de pêche	впод рив хөииэд		
M03M0040	Échouement et framessirievne	Bateau de pêche	Shinei Maru No. 85	Portuguese Cove (NÉ.)	2003.05.03
ET00VVE0IVI	l ncendie dans la salle des machines	Traversier	Queen of Surrey	Au large de Hood Point, Howe Sound (CB.)	2003.05.12
W03/N0020	Incendie dans l'espace de chargement	тэігтэvвтТ	Joseph and Clara Smallwood	soup-bus us mn 3 de Port aux Basques (.LNT.)	2003.05.13
TT00ME0M	Incendie dans la salle des machines	Bateau de pêche	Silent Provider	3 nm au sud de Petit-de-Gras (NÉ.)	2003.06.25
W03F015 <del>4</del>	tə əperitueV tnəmənodəè	Bateau de pêche	Буал Аісһага	5 milles au nord de la pointe Heath, Anticosti (0.0)	62.60.5002
7520WE0M	†nemenodo <del>Ž</del>	Porte-conteneurs	sbsnsJ ləU oləiJ	Sand Heads, fleuve Fraser (CB.)	2003.11.08
W03F0148	İnəmənodəÀ	Vraquier	уоод қанд	Mouillage Saint-Jean, île d'Orléans (Oc)	2003.12.06
M03W0265	9gsbrodA	Embarcation de plaisance Remorqueur Chaland	Mistral Tiger Shaman Packmore 4000	Mission, fleuve Fraser (CB.)	22.21.2003
M04W0034	TnemenivedO	Bateau de pêche	Норе Вау	Détroit de la Reine- Charlotte (CB.)	92.20.4002
M04M0013	Incendie dans la chaudière	Teaversier	uodinaJ	10 nm au nord-nord-est JM) finio Woul eb	2004.03.04







### stnsmondod es l'une estaupne to esupiteitate

#### STATISTIQUES ANNUELLES

En 2003, 546 accidents maritimes ont été signalés au BST, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente (485) et de 2 % par rapport à la moyenne des années 1998 à 2002 (537). Le nombre de morts n'a jamais été aussi bas en 29 ans; il est passé de 28 en 2002 à 18 en 2003, comparativement à une moyenne de 34 entre 1998 et 2002.

Les accidents aux navires, qui représentent 88 % des accidents maritimes, se sont élevés à 481 en 2003, soit une hausse par rapport à 2002 (449), mais ce chiffre est comparable à la moyenne de 1998 à 2002 (477). Environ la moitié des navires en cause dans les accidents aux navires étaient des bateaux de pêche. Le nombre d'accidents touchant des personnes à bord des navires, qui comprend des personnes qui font des chutes, sont électrocutées ou subissent des blessures nécessitant l'hospitalisation, a atteint 65 en 2003, en hausse par rapport à 2002 (36) et à la moyenne des années 1998 à 2002 (60).

L'activité des navires commerciaux canadiens autres que les bateaux de pêche a augmenté de 10 % par rapport à la moyenne de 1998 à 2002, mais on observe une diminution de 16 % du taux d'accidents, qui est passé de 3,2 à 2,7 accidents par tranche de 1 000 voyages. L'activité des navires commerciaux étrangers autres que les bateaux de pêche est demeurée relativement inchangée si on la compare à la moyenne enregistrée entre 1998 et 2002, mais le nombre d'accidents a diminué, entraînant une réduction de 33 % du taux d'accidents (qui est passé de 2,1 accidents à 1,4 accident par tranche de 1 000 voyages).

Au cours de l'année 2003, les accidents aux navires ont fait 9 morts, comparativement à 19 en 2002 et à 21 en moyenne pour la période de 1998 à 2002. Les accidents à bord de navires ont fait 9 morts, soit le même nombre qu'en 2002, qui est toutefois inférieur à la moyenne de 1998 à 2002 (13).

Le nombre de navires perdus en 2003 (34) est comparable au chiffre de 2002 (32), mais inférieur à la moyenne des années 1998 à 2002 (43). La diminution est principalement attribuable à une baisse du nombre de navires perdus d'une jauge brute de moins de 15.

En 2003, 221 incidents maritimes ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration, ce qui représente une augmentation de 27 % par rapport à 2002 (174) et de 10 % par rapport à la moyenne des années 1998 à 2002 (201). L'augmentation est principalement attribuable à une hausse du nombre de situations très rapprochées.

Il faut également mentionner qu'un documentaire de 90 minutes préparé par la Société Radio-Canada et consacré à l'enquête sur l'accident du vol 111 de la Swissair a été disfusé, en français et en allemand, dans plusieurs pays européens.

Le personnel du secteur ferrovisire a eu des discussions officielles et officieuses avec des représentants d'organismes de réglementation, de l'industrie et d'organismes d'enquête dans le cadre de deux conférences internationales distinctes avec ses homologues de l'Australasie, de la Chine, de l'Inde, du Moyen-Orient, de l'Europe de l'Ouest et de l'Est et de l'Amérique du Nord. Un exposé sur le vandalisme a été donné à l'occasion de l'une de ces conférences. Les gestionnaires du secteur ferroviaire ont rencontré le président et le directeur de la Land Transport Safety Authority de Nouvelle-Nélande qui voulaient discuter des problèmes de sécurité ferroviaire au Canada.

Le personnel de la Division de la performance humaine a fait un exposé à l'occasion du 12° symposium international de la psychologie aéronautique sur l'application de techniques liées aux facteurs humains dans le cadre d'enquêtes sur les accidents. Il a également donné un cours sur les facteurs humains dans le cadre des enquêtes à des participants de l'extérieur, dont des membres d'organismes d'enquête étrangers (Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Turquie) et d'organismes d'enquête et de réglementation provinciaux et fédéraux (le Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Manitoba, la Saskatchewan Government Insurance, le ministère de la Défense nationale, Transports Canada et l'Office national de l'énergie), ainsi qu'à des entreprises (Air Canada, NAV CANADA, PROAV International Aviation Services Corporation, Pakistan International Airlines et Nexen Chemicals).

Le personnel de la Division de la macro-analyse a présenté le rapport technique « Une analyse d'accidents afin d'identifier les facteurs associés aux collisions avec un train au passage à niveau » lors du 34e congrès annuel de l'Association canadienne d'ergonomie. Un représentant a également fait un exposé sur la pertinence des enquêtes sur la sécurité à l'industrie, en qualité de conférencier invité lors d'un déjeuner international donné dans le l'industrie, en qualité de conférencier invité lors d'un déjeuner international donné dans le cadre de la 21e conférence annuelle de l'International System Safety Society.

l'International Transportation Safety Association et a assisté à l'assemblée générale annuelle de l'Air Line Pilots Association et à la conférence annuelle sur la sécurité de la Fondation pour la sécurité aérienne.

Le personnel du secteur maritime a assisté à des réunions internationales sur les transports, notamment à des réunions de l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres, à un forum international des enquêteurs sur les accidents maritimes au Chili, à la conférence de l'International Fishing Industry Safety and Health (IFISH) en Alaska San Francisco. On a dépêché un représentant du BST à une enquête sur un accident menée par l'OMI pour le compte du gouvernement du Sénégal et le personnel a participé à la présentation d'un cours sur les enquêtes relatives aux accidents maritimes, parrainé par l'OMI et donné à Trieste, en Italie.

Le personnel du secteur de l'aviation a participé à des enquêtes à l'étranger pour aider les autorités portugaises dans le cadre de l'enquête sur l'accident d'Air Transat ainsi que l'Air Accidents Investigation Branch du Royaume-Uni, le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (anciennement le Bureau Enquêtes-Accidents) de la mation officielles ont été organisées à l'intention du personnel de Cubana Airlines, de la direction de la sécurité des transports de la Federal Aviation Administration des États-Unis, de la General Aviation Manufacturers Association et de la conférence internationale ur les questions relatives au câplage des avions.

Le personnel du secteur de l'aviation a également participé à des consultations et à des conférences sur les normes internationales, à des ententes et à des protocoles bilatéraux avec les autorités d'enquête de la France, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, du Danemark, du Portugal, de l'Italie, de la République tchèque, de l'Afrique de Sud, de la Chine et des États-Unis. En outre, les participants ont assisté à la conférence de la Fondation pour la sécurité aérienne, ainsi qu'au colloque sur les facteurs humains dans l'aviation pour la sécurité aérienne, ainsi qu'au colloque sur les facteurs humains dans l'aviation organisé par l'Australian Aviation Psychology Association, et d'aéronefs donné par l'académie de l'aviation de Singapour.

Le logiciel d'analyse des boîtes noires du BST est maintenant largement reconnu comme un chef de file de la technologie canadienne. En 2003, de grands avionneurs et de grandes compagnies aériennes l'avaient adopté, de même que des autorités chargées de faire enquête sur les accidents dans 11 autres pays du monde entier. Ce logiciel a permis d'améliorer l'échange d'information et la coopération internationale à l'avantage de tous les utilisateurs et il sera utile pour les enquêtes éventuelles menées par le BST.

Le personnel du secteur de l'aviation a présenté des séances d'information officielles sur le mandat, la structure et les activités du BST à Transports Canada, à l'Association canadienne de l'aviation d'affaires, à l'Air Line Pilots Association, à l'Association des pilotes d'Air Canada, à l'Association du transport aérien du Canada et à un grand nombre d'autres associations, clubs et organisations. Il a collaboration entre la Direction des de la Défense nationale pour établir un accord de collaboration entre la Direction des enquêtes aéronautiques du BST et la Direction de la sécurité des vols du ministère de la Défense nationale.

Les membres de l'équipe d'enquête sur l'accident du vol 111 de la Swissair ont donné des séances d'information sur cette enquête et sur divers sujets connexes devant le Conference Board du Canada, le North American Aerospace Congress and Exhibitions (Fondation pour la sécurité aérienne), l'Association canadienne d'enquêteurs d'incendies, les gestionnaires de l'ingénierie d'Air Canada et l'Association canadienne des chefs de pompiers, de même que dans le cadre de la Conférence des délégués de l'ingénierie et des cessais en vol de Transports Canada, du cours de recyclage des enquêteurs de l'Association des pilotes d'Air Canada, d'un cours avancé de la sécurité des vols du ministère de la Défense nationale et de la conférence sur la santé et la sécurité en milieu de travail. Les membres de cette équipe ont également participé à la production et à la télédiffusion de deux documentaires consacrés à l'enquête du BST sur l'accident du vol 111 de la Swissair.

Le Laboratoire technique du BST continue de présenter un intérêt particulier pour les groupes de l'industrie qui viennent en visite ou assistent à des séances d'information, ce qui contribue à mieux faire connaître la façon dont les méthodes scientifiques et la technologie sont utilisées dans le cadre des enquêtes du BST.

#### COOPÉRATION INTERNATIONALE ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES

La mission du BST consiste à promouvoir la sécurité des transports au Canada et à l'échelle internationale. C'est pourquoi des représentants du BST participent à des symposiums sur la sécurité, à des forums internationaux sur la sécurité des transports et à des enquêtes au niveau international.

Au cours de la dernière année, les membres du Bureau se sont rendus au National Transportation Safety Board des États-Unis pour observer la procédure de suivi des recommandations et la publication d'un rapport sur un accident. Ils ont également assisté à l'assemblée générale annuelle de l'Air Line Pilots Association. Le président de l'Australian Transport Safety Bureau leur a également rendu visite.

Le directeur exécutif a accompagné le président à l'occasion de sa visite au National Transportation Safety Board des États-Unis, a rencontré la haute direction de



# RELATIONS AVEC LE MONDE DES TRANSPORTS AU CANADA

Pour se tenir au fait des changements technologiques et maintenir le contact avec l'industrie des transports au Canada, le personnel du BST et les membres du Bureau participent à diverses conférences et réunions techniques portant sur la sécurité des transports.

Dans le cadre du programme de visites à l'industrie, les membres du Bureau se sont rendus à Montréal chez Pratt & Whitney et à la gare de triage Taschereau du Canadien National (CN); à Vancouver dans les installations des autorités portuaires, de NAV CANADA, d'entreprises de transport par conteneurs, de BC Ferries et du Delta les bureaux régionaux de Transports Canada et de la Carde côtière canadienne. Au cours de la même période, les membres du Bureau ont assisté à des séances d'information données par l'Àssociation des industries aérospatiales du Canada, l'Association des chemins de fer du Canada et Transports Canada. Des membres du Bureau ont également prononcé des allocutions devant l'Empire Club of Canada, le Club du rail canadien et le symposium international sur la sécurité dans la cabine.

Par ailleurs, le directeur exécutif a assisté à de nombreuses réunions d'associations et réunions portant sur la sécurité, notamment à l'assemblée annuelle des intervenants de l'Association canadienne de l'aviation d'affaires, à l'assemblée générale annuelle de la Canadian Owners and Pilots Association, à l'assemblée générale annuelle de la cadres supérieurs sur la sécurité aérienne au Canada ainsi qu'au Séminaire sur la sécurité aérienne au Canada.

Le personnel du secteur maritime a participé à des réunions de la Society of Naval Architects and Marine Engineers, de l'Association canadienne de droit maritime, de l'Association des pilotes maritimes du Canada et du Conseil consultatif maritime canadien (à l'échelon régional et national) et il a prononcé des allocutions devant plusieurs organisations. Il a également participé de très près au groupe d'action maritime interorganismes récemment formé, à Vancouver, lequel fait la promotion de la sécurité maritime, surtout dans le secteur de la pêche.

Le personnel du secteur de pipeline a présenté des exposés sur le mandat et le processus d'enquête du BST devant des entreprises de l'industrie des pipelines, dont TransCanada PipeLines Limited, Enbridge Inc. et Duke Energy, et devant l'Office national de l'énergie, l'organisme de réglementation de la sécurité des pipelines.

Le personnel du secteur ferroviaire a prononcé des allocutions devant plusieurs organismes de l'industrie ferroviaire, des spécialistes internationaux du secteur ferroviaire, Transports Canada, l'Association des chemins de fer du Canada, le Rotary Club et l'Institut canadien des engrais.

30	7.5	и	JATOT
8	6	0	noiseivA
п	L	Þ	lisA
0	0	0	Pipeline
ιι 	9	L	
LETTRES D'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ	ÀTIRUDÀS E SIVA	PECOMMANDATIONS <sup>4</sup>	2003-2004

Un total de deux préoccupations liées à la sécurité ferroviaire ont été émises en 2003-2004. Nota: Un total de six préoccupations liées à la sécurité maritime ont été émises en 2003-2004.

point la lacune de sécurité a été corrigée. de mesures correctives. Le Bureau examine chaque réponse afin de déterminer à quel prise ou envisagée pour corriger la situation ou de préciser les raisons motivant l'absence du Bureau est tenu, dans les 90 jours, de prévenir ce dernier par écrit de toute mesure sécurité des transports, tout ministre fédéral qui prend connaissance de recommandations En vertu de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la

#### FIGURE 4 ) - EVALUATION DES REPONSES AUX RECOMMANDATIONS

JATOT	7	8	ħ	g
noitsivA	0	8	0	3
lisA	0	0	7	L
Pipeline	0	0	0	0
9uine <b>M</b>	7	0	7	I.
2003-2004	NOITHENTION ENTIÈREMENT STNARISFITAR ENCOORDÉE BNUSAL AL É	INTENTION SATISFAISANTE ABBIRGO BO DE COUNE	ATTENTION EN PARTIE SATISFAISANTE ACCORDÉE À LA LACUNE	NON NOOTTENTTA STATSEIARUTE ACCORDÉE ENCONE
				1101111111111


<sup>4.</sup> Consulter l'annexe A pour la définition des termes recommandation, avis de sécurité et lettre d'information



<sup>5.</sup> Comprend également les réponses aux recommandations émises au cours de l'exercice précédent.




validation des lacunes en matière de sécurité.



de données du BST pour y être archivée, mais aussi pour l'analyse des tendances et la les années à venir. L'information sur tous les événements signalés a été saisie dans la base la durée moyenne des enquêtes. La durée moyenne devrait être nettement inférieure dans échelonnées sur plusieurs années ont pris fin au cours de la période visée, ce qui a augmenté 2003-2004, par rapport à 580 jours l'année précédente. Plusieurs enquêtes complexes

#### ÉVÉNEMENTS, ENQUÊTES ET MESURES DE SÉCURITÉ

En 2003, 1 968 accidents et 1 388 incidents ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements du Règlement sur le BST.<sup>1</sup> Le nombre total d'accidents en 2003 a augmenté de 9 % par rapport à 2002 (1 812 accidents), mais a diminué de 2 % par rapport à la moyenne annuelle des années 1998 à 2002 (1 999 accidents). Le BST a par ailleurs reçu 670 rapports volontaires sur des incidents. Le nombre total de morts en 2003 (172) est inférieur à celui de 2002 (188) et à la moyenne enregistrée entre 1998 et 2002 (263).



Tous les événements signalés ont été analysés selon la Politique de classification des événements du Bureau dans le but de déterminer lesquels présentaient les meilleures possibilités d'amélioration de la sécurité. Le Bureau a entrepris des enquêtes sur 72° des quelque 4 000 événements qui lui ont été signalés au cours de l'exercice 2003-2004. Pendant la même période, 73 enquêtes ont été terminées³ comparativement à 109 l'année précédente. Le nombre d'enquêtes en cours est passé de 139 au début de l'exercice à 137 à la fin. La durée moyenne d'une enquête a augmenté pour atteindre 684 jours en

<sup>3.</sup> On considère qu'une enquête est terminée lorsque le rapport final sur cette enquête est publié.



I. Bien que les activités du Bureau soient celles de l'exercise 2003-2004, les statistiques sur les événements portent sur l'année civile 2003. Les comparaisons se font généralement par rapport aux chiffres des 5 ou 10 dernières années. Voir l'annexe A pour la définition des termes accident, incident et évênement.

<sup>2.</sup> Ce nombre provient d'une base de données sur les événements qui est constamment mise à jour. Bien qu'un événement survienne au cours d'une année données préliminaires. une analyse approfondie des données préliminaires.

#### HAUTE GESTION

Oirecteur, Ingénierie	J. Foot / D. Rocheleau
Directeur, Enquêtes aéronautiques	Stoss. N
Directeur, Enquêtes ferrovisires et de pipeline	I. Naish
Directeur, Enquêtes maritimes	F. Perkins
Directeur, Services intégrés	Ј. Г. Гарогее
Directeur général, Analyse et stratégies de l'information	G. Hunter
Directeur général, Coordination des enquêtes	T. Burtch
Avocat général	8 A. Harding
Jirecteur exécutif	D. Kinsman

#### TSB UG TAGNAM

La Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports établit les paramètres juridiques qui régissent les activités du BST.

La mission du BST consiste à promouvoir la sécurité des transports : en procédant à des enquêtes indépendantes, y compris des enquêtes publiques,

- sur certains événements de transport, afin d'en dégager les causes et les facteurs contributifs;
- en constatant les lacunes en matière de sécurité;
- en faisant des recommandations sur les moyens d'éliminer ou de réduire ces lacunes;
- en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes et de ses conclusions.

Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

#### INDÉPENDANCE

Pour favoriser la confiance du public à l'endroit du processus d'enquête sur les accidents de transport, l'organisme d'enquête doit non seulement être objectif, indépendant et libre de tout conflit d'intérêts, mais aussi perçu comme tel. Le BST se démarque donc avant tout par son indépendance. Il relève du Parlement par l'entremise du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et il est indépendant des autres organismes et ministères gouvernementaux. Son indépendance assure la parfaite objectivité de ses conclusions et de ses recommandations. Elle repose sur sa compétence, sa transparence et son intégrité ainsi que sur l'équité de ses méthodes.



Par exemple, le BST a amorcé des efforts visant à mieux répondre aux besoins des intervenants. Les résultats d'une vaste recherche effectuée par le BST montrent que les intervenants s'attendent à ce que l'organisme joue un rôle plus actif et plus structuré en matière de sécurité, notamment par des communications continues et convaincantes. À cette fin, le BST a entrepris un programme de sensibilisation du public en vue de favoriser le dialogue et d'échanger des renseignements avec l'industrie, les exploitants et les organismes de réglementation. Nous sommes tout à fait convaincus que ce programme créera des relations utiles qui ne manqueront pas de renforcer notre objectif commun qui consiste à promouvoir la sécurité.

Une autre priorité du BST a été de réduire le nombre total d'enquêtes en cours de façon à ce que ses recommandations restent opportunes et pertinentes au moment de la publication de ses rapports finaux. En 2003-2004, le Conseil du Trésor a alloué au BST un financement à court terme pour qu'il puisse ramener de 158 à 100 l'arriéré d'enquêtes en cours d'ici la fin de 2004-2005 et améliorer la durée moyenne des enquêtes.

Au cours de la période de référence, d'importants progrès ont été réalisés afin de veiller à ce que notre mode de fonctionnement demeure clair et stable. L'adoption d'un nouveau cadre de planification des affaires et des ressources a permis au BST de s'acquitter de son mandat plus efficacement. Nous continuerons de peaufiner nos méthodes de fonctionnandat plus efficacement. Nous continuerons de peaufiner nos méthodes de fonctiontant nement dans le but d'améliorer la pertinence du BST et sa contribution à la sécurité des transports au Canada et partout dans le monde.

Comme auparavant, d'autres pays ont cherché à s'inspirer des pratiques et des méthodes du BST et nous avons librement partagé avec eux l'information et nos compétences en matière d'enquête. Notre présence sur la scène internationale contribue à promouvoir la sécurité des transports partout dans le monde et permet à notre personnel de se tenir au fait des changements technologiques rapides.

Dobjectif qui consiste à améliorer la sécurité des transports nous amène à nous dépasser constamment. Il est important que nous attardions à examiner notre travail, que nous prenions note des grands progrès qui nous rapprochent de notre objectif et que nous soulignions ces étapes importantes. Nous devons recanaliser notre énergie en faveur de cette entreprise importante et concentrer nos efforts pour assurer aux Canadiens et aux Canadiennes un réseau de transport en toute sécurité.

Le président par intérim,

Charles H. Simpson



#### MOT DU PRÉSIDENT

Le Canada est une nation commerçante et sa place dans le monde est déterminée en grande par sa capacité à assurer avec efficacité le transport des personnes et des marchandises et à offrir des services partout au pays et au-delà de ses frontières. Les indicateurs de la culture de sécurité de notre pays (par exemple, le nombre d'accidents signalés et le nombre de morts) témoignent d'un progrès dans le domaine de la sécurité pour tous les modes de transport et confirment que les efforts d'efficacité et d'amélioration déployés par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) donnent de bons résultats.

En 2003-2004, non seulement les efforts du BST ont été fructueux, mais ils ont également été récompensés le 1er décembre 2003 lorsque son équipe chargée de l'enquête sur l'accident du vol 111 de la Swissair survenu le 2 septembre 1998 a reçu le Prix du chef de la fonction publique pour l'excellence en prestation de services en reconnaissance de son travail exceptionnel.

Lorsque l'équipe a entrepris son enquête, des milliers de morceaux d'épave de l'appareil se trouvaient au fond de l'océan, par environ 55 mètres de profondeur, et elle ne disposait ni de la boîte noire ni de données techniques pour l'aider à reconstituer les six dernières minutes de vol. Cette absence d'information cruciale a contraint l'équipe à élaborer des méthodes novatrices afin de déterminer ce qui s'est produit.

Travaillant en étroite collaboration avec différents ministères et organismes du Canada et de l'étranger, de même qu'avec les autorités locales, l'industrie aéronautique, des compagnies et des personnes, les membres de l'équipe ont méticuleusement réuni les morceaux du casse-tête. Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet a considéré que le rendement de l'équipe méritait le Prix du chef de la fonction publique pour l'excellence en prestation de services. Ce prix annuel rend hommage aux employés qui illustrent le mieux le travail que les fonctionnaires accomplissent afin de relever les défis décrits dans le le travail que les fonctionnaires accomplissent afin de relever les défis décrits dans le du Conseil privé.

Outre leur professionnalisme et leur ingéniosité remarquables, les membres de l'équipe d'enquête sur l'accident du vol 111 de la Swissair ont montré de la compassion à l'égard des familles des membres d'équipage et des passagers décédés. Par leur dévouement et leur savoir-faire, ils incarnent les plus hautes valeurs de la fonction publique.

Nous devons poursuivre dans la voie de l'excellence. Nos efforts collectifs sont d'une importance capitale pour la prospérité nationale au cours du nouveau millénaire.

Dans la foulée de ces efforts, le BST a entrepris plusieurs initiatives au cours de la dernière année afin de mieux contribuer à la sécurité au Canada et partout dans le monde.



#### Charles H. Simpson, président par intérim (depuis le 9 février 2004)

M. Simpson a acquis son expérience de la haute direction dans le secteur des transports dans le cadre de ses fonctions de vice-président exécutif de l'exploitation chez Air Canada, de président de l'Association canadienne des pilotes de ligne et de vice-président de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne.



#### Camille H. Thériault, président (jusqu'au 8 février 2004)

M. Thériault a acquis son expérience en gestion publique à titre de premier ministre du Nouveau-Brunswick, de ministre du Développement économique et du Tourisme de la province et de responsable du Secrétariat de l'autoroute de l'information. À cette expérience du secteur public s'ajoute son expérience de l'entreprise privée où il a oeuvré auprès de la Commission d'assurance de Kent en tant que directeur général et auprès des Pêcheurs-unis des Maritimes à titre de vice-président.



#### Jonathan Seymour, membre

M. Seymour a acquis son expérience en gestion du secteur maritime et en politique des transports dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif du Centre maritime international de Vancouver, de directeur commercial et de directeur général de différentes sociétés d'affrètement et de transport maritime, de conseiller auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique sur les politiques maritimes, et de conseiller politique et économique.



#### Wendy A. Tadros, membre

M<sup>me</sup> Tadros a acquis son expérience en matière de transport et en matière juridique dans le cadre de ses fonctions de directrice des Services juridiques de l'Office national des transports du Canada, de coordonnatrice de l'enquête « En route vers l'accessibilité – Une enquête sur les services d'autocar canadiens », et de juriste-conseil de la Commission canadienne des transports auprès de la Commission d'enquête sur l'accident ferroviaire de Hinton.



#### R. Henry Wright, membre

M. Wright a acquis son expérience en gestion et son expérience de conseiller dans le cadre de ses fonctions de vérificateur au sein du ministère des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, de cadre supérieur au sein de plusieurs organismes sans but lucratif, et de conseiller en relations publiques et relations avec le gouvernment.





### TABLE DES MATIÈRES

<sup>4</sup>
Statistiques et enquêtes sur les événements aéronautiques
Statistiques et enquêtes sur les événements ferroviaires
Statistiques et enquêtes sur les événements de pipeline
Statistiques et enquêtes sur les événements maritimes
Coopération internationale et transfert de connaissances
Selations avec le monde des transports au Canada
Événements, enquêtes et mesures de sécurité
ndépendance
Mandat du BSTT28 ub isbnast
Aaute gestion
Mot du Président
Nembres du Bureau

#### LISTE DES FIGURES

5	strom ab ardmon ta samitingonas stramanavā	32
7	Événements ferroviaires et nombre de morts	23
ç	Événements de pipeline	17
Š	Événements maritimes et nombre de morts	13
t	Évaluation des réponses aux recommandations	L
8	Mesures de sécurité prises par le BST	L
7	Enquêtes en cours et enquêtes terminées	9
]	Événements signalés au BST	5

#### RAPPORT ANNUEL AU PARLEMENT 2003-2004

Place du Centre 200, promenade du Portage 4º étage Gatineau (Québec) KIA 1K8 Le 5 octobre 2004

L'honorable Lucienne Robillard Présidente du Conseil privé de la Reine pour le Canada Chambre des communes Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Madame la Ministre,

Conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, le Bureau a l'honneur de présenter, par votre entremise, son rapport annuel au Parlement pour la période commençant le 1<sup>er</sup> avril 2003 et se terminant le 31 mars 2004.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le président par intérim,

Charles H. Simpson



 $\ \odot$  Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada Nº de cat. TUI-2004 ISBN 0-662-68101-0

Bureau de la sécurité des transports du Canada Place du Centre 200, promenade du Portage 4º étage Gatineau (Québec) KIA IK8 (819) 994-3741 1-800-387-3557 www.bst.gc.ca communications@bst.gc.ca

Transportation Safety Board of Canada

Bureau de la sécurité des transports du Canada



# BZL

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS



Soo3-2004
Rapport annuel au Parlement

Canada

Transportation Safety Board of Canada



Bureau de la sécurité des transports du Canada


# TISB

# TRANSPORTATION SAFETY BOARD









Annual Report to Parliament 2004-2005

# Canadä

Transportation Safety Board of Canada Place du Centre 200 Promenade du Portage 4th Floor Gatineau, Quebec K1A 1K8 (819) 994-3741 1-800-387-3557 www.tsb.gc.ca communications@tsb.gc.ca

© Minister of Public Works and Government Services Cat. No. TUI-2005 ISBN 0-662-69103-0

#### ANNUAL REPORT TO PARLIAMENT 2004-2005

Place du Centre 200 Promenade du Portage 4th Floor Gatineau, Quebec K1A 1K8

17 August 2005

The Honourable Lucienne Robillard, P.C., M.P. President of the Queen's Privy Council for Canada House of Commons Ottawa, Ontario K1A 0A6


Dear Minister:

In accordance with subsection 13(3) of the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act, the Board is pleased to submit, through you, its annual report to Parliament for the period 1 April 2004 to 31 March 2005.

Yours sincerely,

Charles H. Simpson Acting Chairperson

Muish



#### TABLE OF CONTENTS

Men	bers of the Board	. 1
Chai	rperson's Message	. 3
Senio	or Management	. 4
Miss	ion of the TSB	. 4
Inde	pendence	. 4
Occu	arrences, Investigations and Safety Action	5
Liais	on with the Canadian Transportation Community	8
Inter	national Cooperation and Knowledge Transfer	10
Mari	ne Occurrence Statistics and Investigations	12
Pipe	ine Occurrence Statistics and Investigations	21
Rail	Occurrence Statistics and Investigations	22
Air (	Occurrence Statistics and Investigations	30
App	endix A—Glossary	. 40
LIST	OF FIGURES	
1	Occurrences Reported to the TSB	5
2	Investigations in Process / Completed	6
3	Safety Action by the TSB	6
4	Board Assessment of Responses to Recommendations	7
5	Marine Occurrences and Fatalities	13
6	Pipeline Occurrences	21
7	Rail Occurrences and Fatalities	23

#### MEMBERS OF THE BOARD



## **Acting Chairperson Charles H. Simpson**

Transportation executive experience includes Executive Vice-President, Operations, for Air Canada; President of the Canadian Air Line Pilots Association; and Vice-President of the International Federation of Air Line Pilots' Associations.



#### **Member Jonathan Seymour**

Transportation policy and marine management experience includes Executive Director of International Maritime Centre–Vancouver; chartering, commercial and general manager for several shipping companies; marine policy advisor to the British Columbia government; and policy and economic consultant.



### **Member Wendy A. Tadros**

Transportation and legal experience includes Director of Legal Services for the National Transportation Agency of Canada; Inquiry Coordinator for "The Road to Accessibility: An Inquiry into Canadian Motor Coach Services"; and counsel to the Canadian Transport Commission before the Commission of Inquiry into the Hinton Train Collision.



#### Member James P. Walsh

Was the Member of the House of Assembly in Newfoundland and Labrador for the district of Conception Bay East—Bell Island from 1989 to 2003. Most recently, served as Minister of Works, Services and Transportation, and also served as Minister of Tourism and Culture, Parliamentary Secretary to the Minister of Finance and Treasury Board, and Parliamentary Secretary responsible for the Newfoundland and Labrador Housing Corporation. Also served as Caucus Chairman and Vice-Chair of the Public Accounts Committee. In 2003, received the distinction of Honorary Life Member of the Transportation Association of Canada.



## Member R. Henry Wright

Management and consulting experience includes auditor for the Ontario Ministry of Community and Social Services; senior management administrator of several non-profit organizations; and consultant in government and public relations.



## CHAIRPERSON'S MESSAGE

The mandate of the Transportation Safety Board of Canada is clear and very focussed—we investigate accidents in the rail, air, pipeline and marine modes of transportation to determine what happened and why it happened. Our ultimate product is information and knowledge, imparted to individuals, transportation companies, business associations, manufacturers and regulators to assist in ensuring that unsafe actions or conditions are not repeated or allowed to persist.

For the past two years, we have placed a particular management focus on ensuring that key information is available to agents of change and the public at large in a more comprehensive and timely fashion. We reduced the number of in-process investigations by 35%, reduced the average time to complete an investigation by roughly 10%, and greatly increased the availability of information derived from our investigations on our Web site. Public use of our Web site has doubled during this reporting period.

These improvements are very positive indicators that the changes implemented by the management team are having the desired effect and that the organization is better positioned to contribute to the advancement of transportation safety in Canada and around the world.

Canadians expect — even demand — a safe and sound transportation system along our waterways, pipelines, railways and in our skies. The work of the TSB over the past year has contributed to the reinforcement of a strong safety culture, both at home and abroad. We are an integral element of an effective network of people and organizations committed to the safety of Canadians. The results highlighted in this year's annual report clearly reflect the value the TSB brings to the transportation system and to Canadians.

Charles H. Simpson Acting Chairperson

Marith

2004-2005 TSB Annual Report to Parliament

#### SENIOR MANAGEMENT

D. Kinsman
A. Harding
T. Burtch
J. L. Laporte
F. Perkins
I. Naish
N. Stoss
N. Cerullo

#### MISSION OF THE TSB


We conduct independent safety investigations and communicate risks in the transportation system.


#### INDEPENDENCE

To encourage public confidence in transportation accident investigation, the investigating agency must be, and be seen to be, objective, independent and free from any conflicts of interest. The key feature of the TSB is its independence. It reports to Parliament through the President of the Queen's Privy Council for Canada and is separate from other government agencies and departments. Its independence enables it to be objective in arriving at its conclusions and recommendations. The TSB's continuing independence and credibility rest on its competence, openness, integrity and the fairness of its processes.

## OCCURRENCES, INVESTIGATIONS AND SAFETY ACTION

In 2004, a total of 1935 accidents and 1476 incidents were reported in accordance with the TSB's regulations for mandatory reporting of occurrences. The number of accidents in 2004 decreased by 2% from both the 1973 accidents reported in 2003 and the 1999–2003 annual average of 1978 accidents. The number of reportable incidents reached 1476 in 2004, up from 1390 in 2003 and the 1999–2003 average of 1361. There were also 679 voluntary incident reports. Fatalities totalled 185 in 2004, up from 172 in 2003 but down from the 1999–2003 average of 202.






All reported occurrences were examined in accordance with the Board's Occurrence Classification Policy to identify those with the greatest potential for advancing transportation safety. Investigations were undertaken for 72 of the approximately 4000 occurrences reported to the TSB in fiscal year 2004–2005. In that same period, 115 investigations were completed, compared to 73 in the previous year. The number of investigations in process decreased to 99 at the end of the fiscal year from 142 at the start. Average time to complete an investigation decreased to 619 days in fiscal year 2004–2005 from 684 days in the previous year. Information on all reported occurrences was entered into the TSB database for historical record, trend analysis and safety deficiency validation purposes.

- 1. While the Board's operations are for the 2004-2005 fiscal year, occurrence statistics are for the 2004 calendar year. Comparisons are generally to the last 5 or 10 years. For definitions of terms such as accident, incident and occurrence, see Appendix A.
- 2. Investigations are considered complete after the final report has been issued.

## FIGURE 2) - INVESTIGATIONS IN PROCESS / COMPLETED



## FIGURE 3 - SAFETY ACTION BY THE TSB

2004–2005	RECOMMENDATIONS <sup>3</sup>	SAFETY ADVISORIES	SAFETY INFORMATION LETTERS
Marine	4	9	8
Pipeline	0	5	0
Rail	3	6	10
Air	4	9	6
TOTAL	11	29	24

Note: A total of four Safety Concerns were identified for Marine in 2004–2005.

A total of three Safety Concerns were identified for Rail in 2004–2005.

A total of five Safety Concerns were identified for Pipeline in 2004–2005.

3. For definitions of terms such as recommendation, safety advisory and safety information letter, see Appendix A.

In accordance with the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act, a federal minister who is notified of Board recommendations must, within 90 days, advise the Board in writing of any action taken or proposed to be taken in response, or the reasons for not taking action. The Board considers each response, assessing the extent to which the related safety deficiency was addressed. When a recommendation generates responses from within and outside Canada, the Board's assessment is based primarily on the Canadian response.

FIGURE 4 - BOARD ASSESSMENT OF RESPONSES TO RECOMMENDATIONS<sup>4</sup>

2004–2005	FULLY SATISFACTORY ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY	SATISFACTORY INTENT TO ADDRESS SAFETY DEFICIENCY	ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY SATISFACTORY IN PART	UNSATISFACTORY ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY
Marine	0	4	3.	4
Pipeline	0	0	0	0
Rail	2	2	1	0
Air	1	1	0	0
TOTAL	3	7	4	4

4. Also includes responses to recommendations issued in the previous fiscal year.

#### LIAISON WITH THE CANADIAN TRANSPORTATION COMMUNITY

As part of the TSB's effort to keep abreast of technological change and to maintain contact with the transportation industry in Canada, TSB staff and Board members attend and participate in various conferences and technical meetings pertinent to transportation safety.

Members of the Board participated in visits and conferences with the Railway Association of Canada in British Columbia, the British Columbia Towboat Conference in Victoria, the International Pipeline Conference in Calgary and the Air Transport Association of Canada. Members of the Board also made presentations to the Canadian Transportation Lawyers Association in Calgary, the International Pipeline Conference in Calgary and the Pipeline Research Council International, Inc. Conference in Montebello.

In addition, the Executive Director continued to maintain close ties with the community by attending meetings such as the Canadian Business Aircraft Association's Annual General Meeting and Annual Stakeholders' Meeting, the Helicopter Association of Canada Annual Convention, the Canadian Aviation Executives' Safety Network Annual Meeting, the Transport Canada—sponsored Canadian Aviation Safety Seminar, the Canadian Air Traffic Controllers' Annual Convention and the Railway Association of Canada Annual General Meeting.

Library staff participated in the formation of the Canadian Transportation Research Gateway, a collection of Web resources on transportation research in Canada. The Gateway was formed through a collaboration of Canadian transportation libraries, the Canadian Transportation Agency, Transport Canada and the Transportation Development Centre, the Transportation Association of Canada and the Transportation Safety Board.

Marine staff gave presentations to the Comité régional sur les communications d'urgence in Quebec, and a multimodal presentation was given to senior Sûreté du Québec personnel in Montréal. In the Central region, presentations were made to police, harbour masters, fire departments, emergency medical services units, the U.S. Coast Guard and U.S. border police, two International Shipmasters lodges and the Canadian Power and Sail Squadron. In the Western region, presentations were made to the Canadian Coast Guard Auxiliary, Washington Marine Group, Orient Steamships Canada Ltd., Fairmont Shipping Canada Ltd. and Valles Steamship Canada Ltd., the Chamber of Shipping and the Institute of Chartered Shipbrokers. The Vancouver office staff are directly involved in the proceedings of the Marine Action Group (MAG) and have made a dozen presentations to fishing and other marine interests. Other activities included participation in meetings with the Canadian Maritime Law Association, the Canadian Marine Advisory Council (both national and regional) and the Society of Naval Architects and Marine Engineers.

Pipeline staff made presentations about the TSB's mandate, investigative process and reporting requirements to a wide range of pipeline companies in both eastern and western Canada. Companies included El Paso Canada Pipeline, EnCana Corporation, Marathon Canada Ltd.—Corridor Resources, Canada—Nova Scotia Offshore Petroleum Board, Shell Canada, Heritage Gas, Petro-Canada, Imperial Oil, Exxon Mobil, Sable Pipeline, Exxon's fractionation plants in Point Tupper and Goldsboro, Global Santa Fe, TransCanada PipeLines, Enbridge, Terasen Pipelines, Maritimes & Northeast Pipeline, Alliance Pipeline, and Edmonton and Regina Emergency Measures District.

Rail staff made presentations at the Atlantic Regional Railway Conference in Moncton and to Canadian Pacific Railway in Calgary. Both formal and informal meetings were held with Canadian industry and regulatory bodies.

TSB Air staff participated in annual meetings with departments and associations within the aviation community and provided formal briefings to the Air Transportation Association of Canada, the Northern Air Transport Association, the Canadian Space Agency meeting on the Human Spaceflight Emergency Disaster Contingency Plan, the National Police Convention, the Recreational Aircraft Association, and the Northwest Territories Government Forestry Services. Staff also participated and provided briefings during disaster response planning exercises with the Montréal Airport and the Edmonton International Airport Aircraft Rescue and Fire Fighting service.

The TSB's Engineering facilities continued to provide briefings and visits of particular interest to industry groups. This year, the Engineering Branch examined the fuel cell explosion on Bell 206 helicopters with Transport Canada (TC) and a fractured main rotor Starflex on a Eurocopter AS 350 helicopter for TC. It also tested marine lights for TC and participated as an observer for a rail site survey. It examined a failed rail line heater for OC Transpo and participated in a shared evaluation of CVR and FDR (cockpit voice recorder and flight data recorder) and track-train dynamics for the National Research Council.

Macro-analysis staff met with B.C. Ferries, the B.C. Chamber of Shipping, the B.C. Pilotage Authority, the B.C. Safety Authority and researchers from the University of British Columbia to explore ways to improve the TSB's occurrence data products and services. Further, the Macro-analysis Division provided active support to Transport Canada's multidisciplinary research project on grade-crossing accidents.



### INTERNATIONAL COOPERATION AND KNOWLEDGE TRANSFER

The TSB's mission is to advance transportation safety, not only in Canada but worldwide. This cooperation comes in many forms, through participation in safety symposiums, international safety organizations and international investigations.

Over the past year, Board members attended the 49th Aviation Safety Seminar in Tucson, Arizona, and the Air Line Pilots Association Annual General Meeting, the official opening of the U.S. National Transportation Safety Board Academy and a meeting of the International Transportation Safety Association, all in Washington, D.C. The Executive Director also attended and made two formal presentations at the International Transportation Safety Association meeting.

Marine staff continued to participate on various International Maritime Organization (IMO) committees and sub-committees, and particularly in the Human Element and Casualty Analysis working groups and correspondence groups. The TSB has contributed to the identification and validation of marine safety issues for IMO committees and assisted in the development and subsequent amendments of the IMO Code for investigating marine casualties and incidents. The TSB is a founding member of the Marine Accident Investigators' International Forum and this year made presentations at the annual meeting in South Africa. Marine staff were again requested to present a marine accident investigation course, sponsored by the IMO and held at the International Maritime Academy at Trieste, Italy. A monthly column about noteworthy Canadian marine investigations is prepared for the *Marine Engineers Review*, a noted U.K. publication. Informatics hosted a site for the Marine Accident Investigators' International Forum, where they posted the results of a survey on the implementation of the IMO Code for investigation of marine accidents.

Air staff completed its support to the Gabinete de Prevençao e Investigação de Acidentes, the accident investigation authority of Portugal, in its release of the final investigation report on the 2001 Air Transat accident in the Azores. Air staff also attended the 2004 International Society of Air Safety Investigators Conference and presented a discussion paper on the theme "Investigate, Communicate, Educate — Are We Doing Things Right?" The TSB participated as part of the Canadian delegation at the International Civil Aviation Organization (ICAO) 35th Assembly. It consulted with the Director General of the Swedish Board of Accident Investigation on the fundamentals of national legislation for accident investigation authorities. The TSB briefed the Republic of Congo Civil Aviation Administration delegation on Canada's approach to accident safety investigation. It participated in the Flight Safety Foundation International Safety Symposium and held meetings with France's Bureau d'Enquêtes et d'Analyses on international investigations and inter-agency procedures. The TSB participated in the 21st meeting of the Group of Experts on Accident Investigation of the European Civil Aviation Conference. Air Branch investigators continued to represent the TSB as accredited representatives in numerous foreign accident investigations involving Canadian-manufactured, designed or certified products, or when Canadian passengers had been exposed to risk.

Engineering staff participated in the Accident Investigation Recorders (AIR) Working Group held in Washington in June 2004, the RAPS Users Conference in Ottawa in June 2004, and the FDR Parameter Working Group. A TSB staff member has been designated the Canadian representative for the ICAO Flight Recorder (FLIREC) Panel. Engineering staff examined aircraft instruments for investigations carried out by Zimbabwe and Japan. Staff also attended engine teardown at Pratt & Whitney as an accredited representative for Italy and helped the U.S. National Transportation Safety Board in failure analysis due to facility problems.

Rail staff made a presentation on organizational and cultural impacts on safety at the International Rail Safety Conference in Perth, Australia. Staff also attended the International Pipeline Conference in Calgary. At both the Perth and Calgary events, conference attendees came from a wide range of countries. Formal meetings were held with the South African rail regulator in Ottawa and with the new British Rail Accident Investigation Branch of the Department of Transport, the British rail regulator, and the Health and Safety Executive. These discussions were wide-ranging, covering regulatory and investigative philosophies and processes, as well as issues related to operational approaches to investigation. Finally, the TSB established a link to a new Internet domain for the International Rail Safety Conference. This will make the majority of papers that have been presented at the conference over the years available to a wider audience.

Pipeline staff held formal and informal discussions with regulatory, industry and investigative bodies at an international conference with their counterparts from South America, Asia and North America. The Manager of Pipeline has been corresponding with his counterpart in Brazil, providing details on the regulatory and investigative regime in Canada.

Human Performance staff participated in human factors working groups at international transportation meetings, including International Maritime Organization meetings in London and ICAO meetings in Montréal. They also attended the ICAO Threat and Error Management Symposium in Seattle and the Association of Professional Sleep Societies Conference in Philadelphia. Human Performance staff also delivered the Human Factors in Investigations course to external participants, including provincial and federal investigative and regulatory bodies (Department of National Defence, National Energy Board, Transport Canada–Rail, and Workers' Compensation Board of B.C.), industry (Air Line Pilots Association, Canadian Pacific Railway, Quebec North Shore and Labrador Railway Company) and academia (University of British Columbia).

Macro-analysis staff participated in the International Civil Aviation Organization's Safety Indicators Study Group. The Macro-analysis Division also provided several statistical reports to international agencies and industries.





## Occurrence Statistics and Investigations

#### ANNUAL STATISTICS

Four-hundred and ninety-one marine accidents were reported to the TSB in 2004, a 10% decrease from the 2003 total of 547 and an 8% decrease from the 1999–2003 average of 536. Marine fatalities totalled 28 in 2004, up from 17 in 2003 but equal to the 1999–2003 average.

Shipping accidents, which comprised 90% of marine accidents, reached a 29-year low of 441 in 2004, down from 481 in 2003 and the five-year average of 475. Half of all vessels involved in shipping accidents were fishing vessels. Accidents to persons aboard ship, which include falls, electrocution and other types of injuries requiring hospitalization, totalled 50 in 2004, a 24% decrease from the 2003 total of 66 and an 18% decrease from the five-year average of 61.


Marine activity for Canadian commercial non-fishing vessels increased by 8% from the 1999–2003 average, resulting in a 3% decrease in the accident rate from 3.1 to 3.0 accidents per 1000 movements. Although marine activity for foreign commercial non-fishing vessels remained relatively unchanged compared to the 1999–2003 average, accidents decreased, yielding a 26% reduction in the accident rate from 1.9 to 1.4 accidents per 1000 movements.

In 2004, shipping accidents resulted in 22 fatalities, up from 9 in 2003 and the five-year average of 15. Accidents aboard ship resulted in 6 fatalities, down from 8 in 2003 and the five-year average of 13.

Twenty-one vessels were reported lost in 2004, down from 38 in 2003 and the five-year average of 41.

In 2004, 246 marine incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements. This represents a 10% increase from the 2003 total of 223 and a 16% increase from the five-year average of 212. This increase consisted mainly of mechanical failures and close-quarters situations.

## FIGURE 5) - MARINE OCCURRENCES AND FATALITIES



## MARINE INVESTIGATIONS STARTED IN 2004-2005

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	VESSEL(S)	TYPE	EVENT	OCCURRENCE NO
2004.04.27	Sorel, Que.	Catherine-Legardeur	Ferry	Grounding	M04L0050
2004.06.17	10 nm off Natashquan, Que.	Persistence I	Fishing	Taking water	M04L0065
2004.06.21	Magog River, Sherbrooke, Que.	(no name)	Raft	Capsizing	M04L0066
2004.07.10	St. Clair River, Michigan, USA	Evans McKeil	Tug	Striking	M04F0016
2004.07.24	Off Île de Grâce, Que.	Horizon	Container	Grounding	M04L0092
2004.07.27	Alexandria Bay, New York, USA	Salvor KTC 115	Tug Barge	Grounding	M04F0017
2004.08.11	Saint-Nicolas, Que.	Canada Senator Mondisy	Container Pleasure craft	Collision	M04L0099
2004.08.14	Bay of Quinte, St. Lawrence River, Ont.	Elmer H (no name) (no name)	Tug Barge Pleasure craft	Collision	M04C0043
2004.08.15	Iroquois Lock, St. Lawrence Seaway, Ont.	Federal Maas	Bulk carrier	Striking	M04C0037
2004.08.24	Île-aux-Coudres, Que.	Famille Dufour II	Passenger catamaran	Striking	M04L0105
2004.09.11	Off Amherstburg, Ont.	Karen Andrie A397	Tug Barge	Striking	M04C0044
2004.09.19	Off Cape Bonavista, N.L.	Ryan's Commander	Fishing	Foundering and grounding	M04N0086
2004.10.29	Kyuquot Sound, B.C.	Prospect Point	Fishing	Capsizing	M04W0225
2004.11.06	Georgia Strait, B.C.	Manson M.B.D. No. 32 McKenzie	Tug Barge Barge	Sinking	M04W0235
2004.12.10	Off Payette Island, Georgian Bay, Ont.	(no name)	Workboat	Capsizing	M04C0090
2005.03.29	Off Îles-de- la-Madeleine, Que.	Justin M	Fishing	Sinking	M05L0036

## MARINE REPORTS RELEASED IN 2004-2005

DATE	LOCATION	VESSEL(S)	ТҮРЕ	EVENT	REPORT NO.
2000.05.18	Lac Saint-François, St. Lawrence Seaway, Que.	Sunny Blossom	Chemical tanker	Grounding	M00C0019
2000.10.03	Liverpool, N.S.	Keta V	Tug	Grounding	M00M0106
2001.05.14	Goderich, Ont.	Canadian Transfer	Self-unloading bulk carrier	Bottom contact	M01C0019
2001.06.15	Lake Winnipeg, Man.	Shannon Dawn Rachel M	Fishing Fishing	Swamping and capsizing	M01C0029
2001.08.22	Sault Ste. Marie, Ont.	PML 2501 Coral Trader	Barge Chemical tanker	Striking	M01C0059
2001.09.02	Niagara River Gorge, Ont.	Saute Moutons 14	Water jet boat	Persons overboard	M01C0063
2001.10.26	Queen Charlotte Sound, B.C.	Kella-Lee	Fishing	Foundering	M01W0253
2002.03.17	Belle Isle, N.L., 76 nm ENE	Katsheshuk	Fishing	Fire and sinking	M02N0007
2002.04.01	Sechelt Rapids near Egmont, B.C.	Deep Water	Small open boat	Capsizing	M02W0049
2002.04.21	Off Broder Island, St. Lawrence Seaway, Ont.	Progress Pitts Carillon	Tug Barge	Striking	M02C0011
2002.05.15	Anstruther Lake, Ont.	(no name)	Workboat	Foundering	M02C0018
2002.05.22	Off Île de Grâce, Que.	Vaasaborg	General cargo	Grounding	M02L0039
2002.06.11	Atrevida Reef, Malaspina Strait, B.C.	Bruce Brown	Log salvage	Capsizing	M02W0089
2002.06.23	Ottawa River, Gatineau, Que.	Lady Duck	Amphibious passenger vehicle	Sinking	M02C0030
2002.07.08	Near Kelsey Bay, B.C.	Fritzi-Ann	Fishing	Capsizing	M02W0102
2002.07.16	Near Verchères, St. Lawrence River, Que.	Kent	Bulk carrier	Crew member lost overboard	M02L0061
2003.02.26	Off Batiscan, St. Lawrence River, Que.	Great Century	Bulk carrier	Grounding	M03L0026
2003.04.15	Sault Ste. Marie, Ont.	Emerald Star	Tanker	Grounding	M03C0016
2003.05.03	Approaches to Halifax Harbour, N.S.	Shinei Maru No. 85	Fishing	Grounding	M03M0040
2003.09.29	Off Anticosti Island, Que.	Evan Richard	Fishing	Downflooding and grounding	M03L0124
2003.11.08	Fraser River, B.C.	Cielo Del Canada	Container	Grounding	M03W0237

## MARINE RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2004-2005

Ottawa River, Quebec – 23 Ju Sinking and Loss of Life – Pas			Report No. M02C0030
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
M04-01 The Department of Transport take steps to ensure that small passenger vessel enterprises have a safety management system.	TC agrees with the intent of the recommendation. TC is reviewing the feasibility of implementing safety management systems for operators of Canadian domestic vessels and is supporting the voluntary adoption of such systems by domestic operators.	Satisfactory intent	The review is scheduled to be completed by mid-2005. If the results indicate that safety management systems are warranted and feasible for any given sector of the domestic marine industry, TC will, in consultation with industry, determine the best approach to effectively implement such regulatory requirements.
M04-02 The Department of Transport expedite the development of a regulatory framework that is easily understood and applicable to all small passenger vessels and their operation.	TC agrees with the intent of the recommendation. The new Canada Shipping Act 2001 and associated regulations are scheduled to come into force by the end of 2006. Several measures were taken by TC to facilitate the comprehension and application, by owners and operators, of small passenger vessel safety requirements; however, they had already been taken into consideration by the Board when its recommendation was issued.	Unsatisfactory	There is no indication that the development of a regulatory framework that is easily understood and applicable to all small passenger vessels and their operation will be expedited earlier than 2006.
M04-03 The Department of Transport ensure that small passenger vessels incorporate sufficient nherent buoyancy and/or other design features to permit safe, timely and unimpeded evacuation of passengers and crew in the event of an emergency.	TC agrees with the intent of the recommendation. TC commissioned a study on the design, construction and operation of the amphibious vehicles operating in Canada. TC will continue to promote and enforce existing requirements that aim to equip passengers and crew to respond quickly and effectively to emergencies.	Satisfactory intent	A February 2005 draft report of the study included 13 recommended ways to enhance the safety of amphibious vehicles. TC is examining the report and will share it with Canadian amphibious vessel operators to discuss and consider any future requirements.
M04-04 The National Search and Rescue Secretariat, in collaboration with local authorities and organizations, promote the establishment of a system to monitor distress calls and to effectively coordinate Search and Rescue responses to vessel emergency situations on the Ottawa River between Ottawa and Carillon.	NSS accepts and concurs with the recommendation. NSS will pursue meetings with the relevant authorities to implement the recommendation.	Satisfactory in part	A working group has been set up by NSS and meetings held with other authorities to review the monitoring of distress calls. However, the coordination of search and rescue has yet to be addressed.



## ASSESSMENT OF RESPONSES TO MARINE RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2003-2004

Allanburg, Ontario – 11 Aug Fire on Board at Bridge 11 -			Report No. M01C0054
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
M02-04 The Department of Transport ensure that overall preparedness is appropriate for responding to vessel-related emergencies within the Seaway.	The Board is waiting for further follow-up information from TC concerning the response.	Pending	To be reported next fiscal year
Bruce Mines Wharf, Georgi Structural Failure – Bulk Ca	ian Bay, Ontario – 1 June 2000 rrier <i>Algowood</i>		Report No. M00C0026
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
M03-01 The Department of Transport require that masters on all Canadian bulk carriers of 150 m in length and over have continuous access to on-board or company shore-based hull stress monitoring systems to help ensure that maximum allowable hull girder stresses are not exceeded.	TC is in the process of developing new "Cargo Regulations" that are intended to address operational requirements including cargo/ballasting loading and distribution for bulk carrier vessels operating both domestically and internationally. TC intends to introduce provisions requiring that, prior to loading a bulk carrier, the master be in possession of comprehensive information on the vessel's stability and on the distribution of cargo for the standard loading conditions.	Satisfactory intent	TC indicated that further consultations with the industry have to be undertaken Although draft new Cargo Regulations do not specifically require masters to have continuous access to a monitoring system, TC anticipates that the proposed requirements for more careful tracking of loading operations will lead to the need for fitting of loading instruments.
Off Havre-Saint-Pierre, Que Major Water Ingress – Sca			Report No. M01L0112
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
M03-02 Transport Canada, in coordination with Fisheries and Oceans Canada, fisher associations and training institutions, develop a national strategy for establishing, maintaining and promoting a safety culture within the fishing industry.	TC indicated that it has consulted with the Department of Fisheries and Oceans, Canadian Coast Guard, the Canadian Council of Professional Fish Harvesters and training institutes with regard to information or programs involving a safety culture. An update of several initiatives underway by others to address safety was provided.	Satisfactory in part	The results of a study by the CCPFH, which included a profile of accidents at sea and proposed strategies for their prevention, are expected by the end of May 2005.  DFO is considering linking issuance of licences to vessel inspections.

Cap Tourmente, Quebec – 9 November 1999
Grounding and Constructive Total Loss – Bulk Carrier Alcor

Report No. M99L0126

## RECOMMENDATION

#### RESPONSE

#### BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE

## SAFETY ACTION TAKEN

#### M03-03

The Department of Transport, the Department of Fisheries and Oceans, and Canadian pilotage authorities, in consultation with marine interests, develop, implement and exercise contingency plans to ensure that risks associated with navigation-related emergencies are adequately addressed.

TC agrees with the recommendation. TC and DFO/CCG indicated that measures are being taken in the Laurentian Region to identify improvements relating to alerting of the various players and that exercises are being proposed for testing the coordination and management of responses to navigation-related incidents. The Laurentian Pilotage Authority, which will be invited by TC and DFO/CCG to participate, has indicated its intention to participate.

Satisfactory in part

The "lessons learned" as a result of the measures being undertaken in DFO/CCG Laurentian Region will be shared with other regions for their use as required.

Pitt River Highway Bridge, British Columbia – 18 December 2000 Striking of a Bridge – Tugboat Miller Richmond and Barges Miller 201 and Miller 206 Report No. M00W0303

#### RECOMMENDATION

#### RESPONSE

#### BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE

### SAFETY ACTION TAKEN

#### M03-04

The Fraser River Port
Authority and the provincial
Ministry of Transportation, in
collaboration with the bridge
tenders and vessel operators,
review and, if necessary,
amend their current policies,
practices and procedures,
and ensure implementation
so that the safety of vessels,
bridges and bridge traffic is
not compromised.

A joint committee is to be established to review and amend, as necessary, and ensure implementation of current policies, practices and procedures related to bridge and marine traffic and bridge operations.

#### Satisfactory intent

A sub-committee of the Fraser River Port Authority Bridge Work Group was established to examine vessel/bridge operations. The Port Authority will also draft bridge procedures for the sub-committee's consideration.

## RECOMMENDATION

#### RESPONSE

# BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE

#### **SAFETY ACTION TAKEN**

#### M03-05

The Department of Transport require all new inspected small fishing vessels of closed construction to submit stability data for approval.

TC indicated that it is considering targeting, for the purposes of a stability assessment, fishing vessels that are considered to be at risk regarding their stability. Any new requirements to address fishing vessel stability concerns must follow the due regulatory development process and are expected to be incorporated in the new Fishing Vessel Safety Regulations, scheduled to come into force by the end of 2006.

#### Unsatisfactory

The intent of the recommendation was that, until such time as the new small fishing vessel safety regulations are introduced, interim measures be taken to address the safety risk. There is no indication that prior to such time as the new regulations are introduced the measures described in the recommendation will be implemented.

#### M03-06

The Department of Transport require all existing inspected small fishing vessels currently without any approved stability data be subjected to a roll period test and a corresponding freeboard verification not later than their next scheduled quadrennial inspection.

TC indicated that it is considering targeting, for the purposes of a stability assessment, fishing vessels that are considered to be at risk regarding their stability. Any new requirements to address fishing vessel stability concerns must follow the due regulatory development process and are expected to be incorporated in the new Fishing Vessel Safety Regulations, scheduled to come into force by the end of 2006.

#### Unsatisfactory

The intent of the recommendation was that, until such time as the new small fishing vessel safety regulations are introduced, interim measures be taken to address the safety risk. There is no indication that prior to such time as the new regulations are introduced the measures described in the recommendation will be implemented.

#### M03-07

The Department of Transport, in collaboration with the fishing community, reduce unsafe practices by means of a code of best practices for small fishing vessels, including loading and stability, and that its adoption be encouraged through effective education and awareness programs.

TC outlined a number of initiatives that the department has taken to address safety within the fishing community. TC indicated that it is discussing with the Department of Fisheries and Oceans and stakeholders more efficient means of communication between government and fish harvesters.

#### Unsatisfactory

There was no indication of any initiative to develop a code of best practices for small fishing vessels.

#### OTHER MARINE SAFETY ACTIONS TAKEN

Canada submitted a paper entitled "Measures to Prevent Brittle Fracture in Ships" to the 48th Session of the International Maritime Organization Design and Equipment Sub-Committee. The paper brings attention to the risks to vessels constructed with steel of unqualified fracture toughness operating in cold water such as the North Atlantic and requests consideration of the development of a "goal-based" standard to ensure that steel vessels be constructed such that their side shells are of known toughness. The toughness of the steel would be adequate under all expected circumstances such that a reasonable damage tolerance can be predicted and relied upon.

The Canadian General Standards Board is considering an amendment to its current standard for a "Marine Abandonment Immersion Suit System" to emphasize, at the point of sale, that survivability depends upon the suit remaining watertight and that it fits securely to prevent entry of water.

TC has indicated its intention to pursue an amendment to the *Life Saving Equipment Regulations* that all passenger vessels equipped with liferafts should have provision for such liferafts to float free in the event of a sinking.

TC and the St. Lawrence Seaway intend to establish a joint task force to address concerns associated with a number of incidents regarding tug and barge operations.

TC conducted visual inspections of the steering gears of two passenger hydrofoils, with a commitment to carry out further detailed inspections during the off-season.

TC will review with the owner of a passenger vessel the organization of the stowage area for adult and child lifejackets to facilitate their distribution.

The owner of a small ro-ro ferry is looking at ways to better secure its ferries to the dock when embarking and disembarking vehicles.

TC intends to require persons who are assigned passenger safety related duties on passenger and ro-ro passenger vessels (greater than 500 tons engaged in voyages beyond sheltered waters) to have successfully completed a training course in passenger ship safety management.


## Occurrence Statistics and Investigations

#### ANNUAL STATISTICS

Seven pipeline accidents were reported to the TSB in 2004, down from both the 2003 total of 20 and the 1999–2003 average of 21. All accidents in 2004 occurred at facilities such as pump stations, compressor stations and gas processing plants. Pipeline activity is estimated to have increased by 4% over last year. The accident rate decreased to 0.5 pipeline accidents per exajoule in 2004, down from 1.64 in 2003 and the 1999–2003 average rate of 1.72. The last fatal pipeline accident in the portion of the industry under federal jurisdiction occurred in 1988, and the last accident involving serious injury occurred in 2000.

In 2004, 70 pipeline incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements, up from 38 in 2003 and from the five-year average of 37. Eighty-one percent of those incidents involved uncontained or uncontrolled release of small quantities of gas, oil and high-vapour-pressure products.

## FIGURE 6 - PIPELINE OCCURRENCES



#### PIPELINE REPORTS RELEASED IN 2004-2005

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	REPORT NO.
2000.12.28	East Hereford, Que.	Gazoduc TQM Inc.	Compressor station occurrence	P00H0061
2002.04.14	Brookdale, Man.	TransCanada PipeLines	Natural gas pipeline rupture	P02H0017



## Occurrence Statistics and Investigations

#### ANNUAL STATISTICS

A total of 1129 rail accidents were reported to the TSB in 2004, a 9% increase from last year's total of 1032 and a 7% increase from the 1999–2003 average of 1054. Rail activity has been relatively constant over the last six years, averaging 89.7 million train-miles annually. The accident rate increased to 12.5 accidents per million train-miles in 2004, compared to 11.5 in 2003 and the 1999–2003 average rate of 11.8. Rail-related fatalities totalled 100 in 2004, compared to 79 in 2003 and the five-year average of 94. This increase consisted mainly of trespasser fatalities, with 67 in 2004, up from 45 in 2003 and the five-year average of 53.

There was a significant increase in accidents in two areas. First, trespasser accidents showed a 52% increase over 2003, from 65 to 99, and a 27% increase over the five-year average of 78. Second, non-main-track derailments showed a 14% increase over 2003, from 389 to 444, and a 16% increase from the five-year average of 382.


Five main-track collisions occurred in 2004, compared to six in 2003 and the five-year average of eight. In 2004, there were 152 main-track derailments, comparable to the 149 in 2003, but a 21% increase from the five-year average of 126. Non-main-track collisions numbered 114 in 2004, up from 104 in 2003 and from the five-year average of 103.

In 2004, crossing accidents decreased to 237 from the 2003 total of 250 and the five-year average of 267. Crossing-related fatalities numbered 25, compared to 28 in 2003 and the five-year average of 37.

In 2004, 210 accidents involved rail cars carrying or having recently carried dangerous goods, a 7% decrease from both the 2003 total and the five-year average of 225. Five of these accidents resulted in a release of product.

In 2004, rail incidents reported under TSB mandatory reporting requirements reached a 22-year low of 252, down from 295 in 2003 and from the five-year average of 317. Dangerous goods leakers not related to train accidents annually account for the largest proportion of total incidents. In 2004, dangerous goods leakers decreased to 132 from the 2003 total of 151 and from the five-year average of 173.

## FIGURE 7) - RAIL OCCURRENCES AND FATALITIES



## RAIL INVESTIGATIONS STARTED IN 2004-2005

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	OCCURRENCE NO
2004.04.18	Linacy, N.S.	Cape Breton and Central Nova Scotia Railway	Main-track train derailment	R04M0032
2004.06.28	Richmond, Ont.	VIA Rail Canada Inc.	Crossing accident	R04H0009
2004.07.08	Bend, B.C.	Canadian National	Movement exceeds limits of authority	R04V0100
2004.07.25	Burton, Ont.	Canadian National	Main-track train derailment	R04T0161
2004.08.08	Estevan, Sask.	Canadian Pacific Railway	Non-main-track train derailment	R04W0148
2004.08.17	Lévis, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R04Q0040
2004.10.06	Renfrew, Ont.	Ottawa Valley Railway	Crossing accident	R04H0014
2004.10.24	Eltham, Alta.	Canadian Pacific Railway	Crossing accident	R04C0110
2004.10.24	Floods, B.C.	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R04V0173
2004.11.12	Lévis, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R04Q0047
2005.01.31	Mackay, Alta.	VIA Rail Canada Inc.	Crossing accident	R05E0008
2005.02.09	Calgary, Alta.	Canadian Pacific Railway	Rolling stock damage	R05C0049
2005.02.17	Brockville, Ont.	Canadian National	Crossing accident	R05T0030
2005.02.23	Saint-Cyrille, Que.	Canadian National	Derailment	R05Q0010

## RAIL REPORTS RELEASED IN 2004-2005

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	REPORT NO
2001.10.06	Drummond, N.B.	Canadian National	Crossing accident and derailment	R01M0061
2002.03.18	Éric, Que.	Quebec North Shore and Labrador Railway	Main-track train derailment	R02Q0021
2002.05.02	Firdale, Man.	Canadian National	Crossing accident and derailment	R02W0063
2002.07.03	L'Assomption, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R02D0069
2002.07.08	Camrose, Alta.	Canadian National	Main-track train derailment	R02C0050
2002.07.22	Lévis, Que.	Canadian National	Non-main-track train derailment	R02Q0041
2002.08.13	Milford, N.S.	Canadian National	Main-track train derailment	R02M0050
2002.10.24	Hibbard, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R02D0113
2002.12.04	Medicine Hat, Alta.	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R02E0114
2003.01.20	Saint-Charles, Que.	Canadian National	Collision involving a track unit	R03Q0003
2003.01.21	Agincourt, Ont.	Canadian Pacific Railway	Non-main-track train derailment	R03T0026
2003.01.22	Toronto, Ont.	Canadian National	Dangerous goods leaker	R03T0047
2003.02.05	Port Moody, B.C.	Canadian Pacific Railway	Non-main-track train derailment	R03V0019
2003.02.13	Nobel, Ont.	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R03T0064
2003.02.21	Melrose, Ont	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R03T0080
2003.03.27	Sherbrooke, Que.	St. Lawrence & Atlantic Railroad	Main-track train derailment	R03D0042
2003.05.12	Manseau, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R03Q0022
2003.05.14	McBride, B.C.	Canadian National	Bridge collapse and train derailment	R03V0083
2003.05.21	Gamebridge, Ont.	Canadian National	Main-track train derailment	R03T0157
2003.05.21	Green Valley, Ont	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R03T0158
2003.07.30	Villeroy, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R03Q0036
2003.10.19	Caristadt, Ont	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R03W0169
2004.01.08	New Hamburg, Ont.	VIA Rail Canada Inc.	Main-track train derailment	R04S0001
2004.02.17	Winnipeg, Man.	Canadian Pacific Railway	Non-main-track train derailment	R04W0035
2004.03.17	Linton, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R04Q0016

## RAIL RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2004-2005

Napadogan Subdivision, New Brunswick – 6 October 2001 Report No. R01M0061 Crossing Accident – Canadian National					
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN		
R04-01 Transport Canada encourage the railway companies to implement technologies and/or methods of train control to assure that in-train forces generated during emergency braking are consistent with safe train operation.	TC accepted the Board's recommendation. TC encouraged the railways to implement new technologies that contribute to safer train operations.	Fully satisfactory	The railway industry is equipping fleets of locomotive and tail-end devices with the new technology.		
Rivers Subdivision, Firdale, Crossing Accident and Dera			Report No. R02W0063		
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN		
R04-02 The Department of Transport, in consultation with the provinces and the trucking industry, review and update, as necessary, educational and training material for drivers with respect to the risks associated with a heavy vehicle negotiating a public passive railway crossing.	TC agrees with the Board and raised the need to review this material with the Canadian Council of Motor Transport Administrators Standing Committee on Drivers and Vehicles.  Reaction from the provinces has not yet come to fruition.	Satisfactory intent	TC, with the Railway Association of Canada, produced and distributed safety material, including videos, instructors' guides and safety quizzes, concerning safety at crossings for truck, bus and emergency drivers.		
R04-03 The Department of Transport, in consultation with other federal, provincial, and municipal agencies, implement consistent training requirements that ensure emergency first responders remain competent to respond to rail accidents involving dangerous goods.	TC shares the TSB's concern for the safety of emergency responders. TC sent a letter attaching the TSB report to provincial and territorial representatives requesting review and consideration.	Fully satisfactory	TC has made progress on the issue with the responsible change agents. TC has already started receiving positive feedback on that letter.		

## ASSESSMENT OF RESPONSES TO RAIL RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2003-2004

Fraser Subdivision, near McBride, British Columbia – 14 May 2003  Timber Bridge Collapsed under a Train – Canadian National					
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN		
R03-04 Canadian National verify the condition of its timber bridges and ensure their continued safety with effective inspection and maintenance programs.	CN did not completely accept the Board's recommendation.	Satisfactory in part	CN has verified the condition of its timber bridges and is developing a computerized inspection and maintenance tracking system for bridges.		
R03-05 Canada Transport incorporate in its compliance reviews a comparison of railway working procedures and practices with railway inspection and maintenance records.	TC accepted the recommendation and indicated that the Safety Management System audit program is being aggressively developed.	Satisfactory intent	TC is developing an auditing practice to assess the efficacy of CN's Safety Management System for inspection and maintenance of bridges.		

#### OTHER RAIL SAFETY ACTIONS TAKEN

On 1 March 2004, subsequent to the derailment of a passenger train due to a broken rail, the TSB issued Rail Safety Advisory 02/04 to the regulator and the industry. The Advisory raised a concern over the use of vintage open hearth rail on main track where passenger trains operate and dangerous goods are carried. Open hearth process has a known propensity to form transverse defects in rail because of impurity inclusions in the steel. On 24 August 2004, the Goderich-Exeter Railway Company (GEXR) advised TC that it had removed all open hearth rail from the jointed rail portion of the Guelph Subdivision.

In May 2004, Canadian Pacific Railway (CPR) modified its General Operating Instructions in an effort to improve situational awareness for locomotive engineers regarding hot box detectors (HBDs). Section 5, Item 21.2 requires the locomotive engineer to set the locomotive distance measuring device as soon as the train reaches the HBD location, and for the crew to verbally confirm any HBD announcements received with each other.

CPR, jointly with Canadian National (CN), has installed a trackside acoustic detector system on CN's Yale Subdivision (directional running zone). This device, the only one of its kind in Canada, is being tested to determine whether this technology can identify defective bearings on a predictive basis before they fail or overheat.

CPR has updated its computer system to provide the correct axle count information for Meyler cars in Expressway service.

CPR implemented a bearing temperature trending process on its coal loop in British Columbia. By connecting the HBDs to a central system, CPR performs trending analysis to proactively set out cars with suspect bearings. CPR is reviewing the option of extending this bearing trending process to other locations.

As a result of the potential failure to protect or repair improperly identified track geometry defects, TC issued a Notice pursuant to Section 31 of the *Railway Safety Act*. CN responded that the previously incorrectly identified defects had been protected or corrected, and that the company had initiated the following additional action:

- All defect settings on the test car were audited to ensure compliance with *Railway Track Safety Rules* standards.
- A daily procedure was developed and implemented that requires test car operators to review and validate defect parameter settings and track class before testing operations.



- Since the derailment, two additional test car runs were scheduled over the Bala Subdivision. All defects identified during these tests were properly protected and corrected.
- Two additional inspections using contracted track geometry vehicles with gauge restraint technology were scheduled on the Bala Subdivision.

A derailment occurred (TSB Report No. R03Q0022) when the car body on the E platform of loaded container car CN 677048 collapsed onto the main track due to fatigue at a high-stress location where a weld was missing and had gone undetected during inspection and repair practices. The TSB sent Rail Safety Advisory 03/03, *Inspection of CN 677 series Doublestack Intermodal Rail Cars*, to TC. CN issued instructions to all its field inspection forces to visually inspect all cars in the CN 677 series.

Subsequent to a derailment (TSB Report No. R03D0042) of a freight train proceeding at 26 mph in a 10 mph zone, the St. Lawrence & Atlantic Railroad reduced train speeds to 10 mph in all urban areas it serves. The frequency of ongoing inspections by the internal rail defect detection cars and of track geometry testing has been increased to twice annually. TC conducted an audit of methods and evaluated the track condition in the Sherbrooke Subdivision. TC also conducted train speed checks using radar in areas in which speed limits are in effect.

Subsequent to TSB Occurrence No. R03T0080, CPR modified the software on all wayside detectors such that, while passing the detector, the alarm tone is immediately followed by a radio announcement identifying the nature of the defect (e.g. dragging equipment, hot box or hot wheel). CPR's General Operating Instructions involving train inspections and HBDs have been revised.

CPR completed a tie replacement program on the Belleville Subdivision.

## Occurrence Statistics and Investigations

#### ANNUAL STATISTICS


Canadian-registered aircraft, other than ultralights, were involved in 252 reported accidents in 2004, a 15% decrease from the 2003 figure of 295 and a 17% decrease from the 1999–2003 average of 305. The estimate of 2004 flying activity is 3,809,000 hours, yielding an accident rate of 6.6 accidents per 100,000 flying hours, down from the 2003 rate of 7.8 and the five-year rate of 7.9. Canadian-registered aircraft, other than ultralights, were involved in 24 fatal occurrences with 37 fatalities in 2004, fewer than the five-year average of 33 fatal occurrences with 60 fatalities. More than half of the fatal occurrences involved privately operated aircraft, and four of the remaining nine fatal occurrences involved helicopters.

The number of accidents involving ultralights decreased to 36 in 2004 from 46 in 2003, and the number of fatal accidents decreased slightly to six in 2004 from seven in 2003.

The number of foreign-registered aircraft involved in accidents in Canada decreased to 20 in 2004 from 30 in 2003. Fatal accidents also decreased to three with 10 fatalities in 2004 from six with eight fatalities in 2003.

In 2004, a total of 907 incidents were reported in accordance with TSB mandatory reporting requirements. This represents a 9% increase from the 2003 total of 834 and a 14% increase from the 1999–2003 average of 795.





**FATALITIES** 

## AIR INVESTIGATIONS STARTED IN 2004-2005

The following information is preliminary. Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURRENCE NO
2004.04.07	CYXU London, Ont.	Cessna 172M Boeing 737-200	A0400092
2004.04.08	Mount O'Leary, B.C.	Cirrus Design SR20	A04P0110
2004.04.19	CYMT Chibougamau/Chapais, Que.	Beechcraft A100	A04Q0049
2004.04.22	CYTS Timmins, Ont.	Raytheon B300	A0400103
2004.04.28	Tasu Creek (Queen Charlotte Islands), B.C.	Bell 206L	
2004.05.05	CYVR Vancouver Intl, B.C.	de Havilland DHC-8-100 de Havilland DHC-2	A04P0153
2004.05.08	Thetis Island, B.C.	Cessna 305A	A04P0158
2004.05.15	Tabusintac, N.B., 2 nm E	Eurocopter AS350-B3	A04A0050
2004.05.18	Fawcett Lake, Ont.	de Havilland DHC-2 Mark I Beaver	A04C0098
2004.05.28	CYMQ Moncton/Greater Moncton Intl, N.B.	Boeing 727-225	A04A0057
2004.06.07	Taltson River (Ferguson's Cabin), N.W.T.	Cessna A185F	A04W0114
2004.06.11	Bob Quinn Airstrip, B.C.	MD Helicopter 369D	A04P0206
2004.06.13	CYQB Québec/Jean Lesage Intl, Que.	Québec/Jean Lesage Intl, Que. Airbus A320 Cessna 172S	
2004.06.14	Gatineau, Que., 2 nm SE	de Havilland DHC-2 Mark 1	A04H0002
2004.06.25	Flourmill Volcano, B.C., 5 nm W	Eurocopter AS350 B2	A04P0240
2004.07.14	CYOW Ottawa/Macdonald-Cartier Intl, Ont.	Embraer EMB-145	A0400188
2004.07.18	Stanley, N.S.	Schreder HP 18 A04A0 (amateur-built glider)	
2004.08.05	Québec (YQB VOR), Que.	Cessna 208B Cessna 172R	A04Q0124
2004.08.13	McIvor Lake, B.C.	Robinson R22 Beta	A04P0314
2004.08.19	CYSJ Saint John, N.B.	Piper PA-31-350	A04A0099

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURRENCE NO.	
2004.08.26	CJE7 Ashern, Man., 15 nm SW	Piper PA-28-235	A04C0162	
2004.08.31	CYQM Moncton/Greater Moncton Intl, N.B.	Boeing 727-200	A04A0110	
2004.08.31	Nain, N.L., 45 nm NW	Eurocopter AS 350 D	A04A0111	
2004.09.02	Kingston, Ont.	de Havilland DHC8-102	A0400237	
2004.09.10	CYXD Edmonton City Centre (Blatchford), Alta.	Beech C90A	A04W0200	
2004.09.21	CYVC La Ronge Airport, Sask.	Fairchild SA-227-AC Metro III	A04C0174	
2004.10.14	CYHZ Halifax Intl, N.S.	Boeing 747-200	A04H0004	
2004.10.30	Shepherd Bay, Nun.	Bell 212	A04C0190	
2004.12.01	CYGS St-Georges, Que.	Beech B300	A04Q0188	
2004.12.05	CYYT St. John's Intl, N.L.,10 nm SW	Piper PA-28	A04A0148	
2004.12.16	CYOO Oshawa, Ont.	Shorts SD3-60	A0400336	
2004.12.19	CYPG Gaspé, Que.	Piper PA-31-350	A04Q0196	
2004.12.24	CYVP Kuujjuaq, Que.	Beech A100	A04Q0199	
2004.12.28	Invermere, B.C., 16 nm S	Robinson R44	A04P0422	
2005.01.01	SCEM, Santiago, Chile	Boeing 767-300	A05F0001	
2005.01.19	Kelowna, B.C., 80 nm NE	Beechcraft King Air 200	A05P0018	
2005.01.20	CYYC Calgary Intl, Alta.	McDonnell Douglas DC-9-83	A05W0010	
2005.01.24	La Grande-4, Que., 60 nm SE	Eurocopter AS-350 B	A05Q0008	
2005.02.11	Spearhead Glacier, B.C.	Bell 212	A05P0032	
2005.02.21	CZBM Bromont, Que.	Hawker Siddeley HS 125	A05Q0024	
2005.02.24	Blue River, B.C.	Bell 212	A05P0038	
2005.03.06	Varadero, Cuba	Airbus A310-300	A05F0047	

## AIR REPORTS RELEASED IN 2004-2005

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
2001.10.08	Mollet Lake, Que.	de Havilland DHC-2 MK I	Collision with water	A01Q0166
2002.01.20	Patapédia River Valley, N.B.	Piper PA28-161	Collision with terrain	Α0200005
2002.02.22	Val d'Or Airport, Que.	Eurocopter AS 350 BA	In-flight engagement of collective lever lock	A02Q0021
2002.05.09	Des Passes Lake, Que.	Cessna 180F	Nose down and over on take-off	A02Q0054
2002.05.13	Toronto/Lester B. Pearson Intl Airport, Ont.	Boeing 767-300	Cargo bay fire	A0200123
2002.05.18	North Bay Airport, Ont.	Beechcraft King Air A100	Nose landing gear actuation failure	A0200131
2002.05.20	Three Valley Gap, B.C.	Bell 206L-4	Loss of control and collision with terrain	A02P0096
2002.07.11	Chitek Lake, Sask.	Bell 205	Drive shaft failure and collision with terrain	A02C0161
2002.07.14	Saint-Stanislas de Kostka, Que.	Gilles Léger Super Chipmunk	In-flight separation of right wing	A02Q0098
2002.08.07	Smithers, B.C., 10 nm S	Bell 214B-1	Engine power loss	A02P0168
2002.08.15	McBride, B.C., 20 nm S	Eurocopter SA315B Lama Helicopter	Engine power loss – component failure	A02P0179
2002.08.25	Toronto Airport Control Tower, Toronto/Lester B. Pearson Intl Airport, Ont.	Cessna 206 McDonnell Douglas DC-9-51	Risk of collision	A0200272
2002.09.02	Québec/ Jean Lesage Intl Airport, Que.	Mooney M20E	Engine failure and loss of control	A02Q0119
2002.09.07	Lake St. John, Orillia, Ont.	Cessna 172P	Loss of control and collision with terrain	A0200287
2002.09.10	Gander Intl Airport, N.L.	DC-8-63F	Runway overrun	A02A0107
2002.09.11	Halifax Intl Airport, N.S.	Navajo Chieftain PA-31-350	Wheels-up landing	A02A0108
2002.09.11	Pink Mountain, B.C. 20 nm W	Bell 212	Tail rotor drill shaft coupling failure	A02W0178
2002.09.17	London, Ont.	Sikorsky S-76A	Hard landing	A0200301
2002.10.17	Churchill, Man., 290 nm NE	Boeing 777-228ER	Cockpit fire – precautionary landing	A02C0227
2002.10.20	Timmins, Ont., 40 nm W	Airbus A340-300	Engine power loss in flight	A02P0261
2002.10.24	Toronto/Lester B. Pearson Intl Airport, Ont.	de Havilland DHC8-311	Aircraft difficult to control	A0200349
2002.12.16	Lake Errock, B.C.	Sikorsky S-61N	Loss of engine power	A02P0320
2003.01.21	Mekatina, Ont.	Eurocopter AS 350 B2	Loss of control – collision with terrain	A0300012

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
2003.02.14	Goose Bay, N.L, 5 nm E	Cessna 210 N	Loss of control – collision with terrain	A03A0022
2003.03.05	Gander, N.L.	McDonnell Douglas MD-11 Boeing 757-224	Communications failure – loss of separation	A03H0001
2003.03.13	Dauphin, Man., 25 nm SW	Beechcraft King Air C90A	Flight control malfunction	A03C0068
2003.03.25	Langley Airport, B.C., 6 nm NE	Piper PA-28-140	Spiral dive – collision with terrain	A03P0068
2003.04.09	Peace River, Alta., 10 nm SE	Robinson R44	Loss of control – inadequate rotor RPM	A03W0074
2003.04.23	Prince Albert, Sask., 6 nm SW	Beech 99A	Loss of pitch control – collision with object	A03C0094
2003.05.31	Chilliwack Airport, B.C., 7.5 nm E	Cessna 182	Controlled flight into terrain	A03P0133
2003.06.05	Lake Wicksteed, Ont.	de Havilland DHC-6-300	Loss of control on water	A0300135
2003.06.06	Ward Creek, B.C.	Bell 206B	Engine power loss – hard landing and rollover	A03P0136
2003.06.18	Gisborne, New Zealand, 300 nm ESE	Convair 580	Navigational and rollover error – fuel shortage	A03F0114
2003.06.24	Wasaga Beach, Ont., 5 nm WSW	Mooney M20 E	Engine failure and forced landing on water	A0300156
2003.06.26	Buchans, N.L., 25 nm SE	Dromader PZL-M-18	Loss of control – collision with terrain	A03A0076
2003.07.04	Boucher Lake, Que.	Bell 206B Jet Ranger	Collision with water	A03Q0092
2003.07.13	Manning, Alta., 75 nm NE	Bell 204B	Loss of power – mechanical malfunction	A03W0148
2003.07.16	Cranbrook, B.C., 2.5 nm S	Lockheed L-188 Electra	Collision with terrain	A03P0194
2003.07.18	Harrison Hot Springs, B.C., 24 nm NNW	Cessna 172M	Collision with terrain	A03P0199
2003.08.05	Toronto, Ont.	Boeing 767 Fokker 100	Loss of separation	A0300213
2003.08.10	Princeton, B.C.	Cessna 210A	Collision with terrain	A03P0239
2003.08.11	Port Hardy, B.C., 26 nm W	Boeing 747-400 Boeing 757-200	Risk of collision	A03P0244
2003.08.23	Vernon, B.C.	Airbus A319-114	Navigational error— premature descent	A03P0259
2003.08.29	Penticton, B.C., 11 nm NE	de Havilland DHC-2 Mark I	Collision with terrain	A03P0265
2003.09.03	Vancouver Harbour, B.C.	de Havilland DHC-6-100 (Twin Otter)	Collision with dock	A03P0268

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
2003.09.11	Summer Beaver, Ont.	Cessna 208B Caravan	Collision with terrain	A03H0002
2003.09.16	Mayo, Y.T., 80 nm N	Bell 206B	Power loss and dynamic rollover	A03W0194
2003.09.23	Calgary, Alta., 49 nm SW	Cessna 414A	Controlled flight into terrain	A03W0202
2003.09.26	Toronto/Lester B. Pearson Intl Airport, Ont.	Gulfstream Aerospace LP Astra SPX	Runway excursion	A0300273
2003.09.27	Gaspé, Que.	PA-31-310	Controlled flight into terrain	A03Q0151
2003.10.04	Linda Lake, B.C.	Piper PA-18-150	Loss of control/stall	A03W0210
2003.10.09	Toronto/Buttonville Municipal Airport, Ont. 2 nm SSE	Cessna 172N	Engine power loss and forced landing	A0300285
2003.11.06	Vancouver Intl Airport, B.C.	Airbus A330-300	Maintenance error – in-flight fuel leak	A03P0332
2003.12.16	Jellicoe, Ont.	de Havilland DHC-3 (Otter)	Loss of control after take-off	A0300341
2004.01.13	La Grande, Que., 160 nm SSW	Boeing 767 Boeing 777	Loss of separation	A04Q0003
2004.01.15	Dryden Regional Airport, Ont.	Fairchild SA-277-AC	Loss of directional control and runway excursion	A04C0016
2004.01.19	Toronto/Lester B. Pearson Intl Airport, Ont.	Airbus A321-211	Nosewheel axle failure	A0400016
2004.02.20	Kumealon Inlet, B.C.	Robinson R22	In-flight breakup	A04P0033
2004.02.29	Fraser River near Ruskin, B.C.	Lake LA-4-200 Buccaneer	Collision with water	A04P0041
2004.03.04	Swift Current, Sask., 4 nm SW	Bell 206B Jet Ranger	Loss of visual reference – collision with terrain	A04C0051
2004.03.08	Saint-Hubert, Que.	Schweizer 269C-1	Separation of main rotor on runup	A04Q0026
2004.03.12	Nanaimo, B.C., 20 nm N	Cessna 185 Cessna 185	In-flight collision	A04P0057
2004.03.20	Raiph, Sask.	Baby Belle amateur-built helicopter	In-flight breakup – collision with terrain	A04C0064
2004.04.08	Mount O'Leary, B.C.	Cirrus Design SR20	Loss of control – parachute system descent	A04P0110
2004.05.08	Thetis Island, B.C.	Cessna 305A	Loss of control	A04P0158
2004.05.15	Tabusintac, N.B., 2 nm E	Eurocopter AS350-B3	Main rotor overspeed – difficult to control	A04A0050
2004.07.18	Stanley Airport, N.S.	Schreder HP18 (amateur-built glider)	Aerodynamic stall – loss of control	A04A0079

#### AIR RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2004-2005

Pelee Island, Ontario - 17 January 2004 Occurrence No. A04H0001 Collision with terrain, Georgian Express RECOMMENDATION RESPONSE **BOARD ASSESSMENT SAFETY ACTION TAKEN** OF RESPONSE A04-01 The Department of TC's response stated that current regulations Satisfactory intent None Transport require that make it clear that air operators are to ensure actual passenger weights that their aircraft are flown within the limits of be used for aircraft involved the weight and balance envelope and that the in commercial or air taxi standards provide options that may be used but do not override the regulatory requireoperations with a capacity of nine passengers or fewer. ment to remain within the weight limits of the aircraft. TC continues to review the standards One option that is under consideration is the use of actual weights for all operations conducted under subpart 3 (Air Taxi Operations) of Part VII (Commercial Air Services) in the Canadian Air Regulations. Once our review, including a risk assessment, is complete, a Notice of Proposed Amendments (if required) will be developed and submitted to the Canadian Aviation Regulation Advisory Council for consultation.

#### A04-02

The Department of Transport re-evaluate the standard weights for passengers and carry-on baggage and adjust them for all aircraft to reflect the current realities.

TC re-evaluated the standard weights for passengers and carry-on baggage and adjusted them for all aircraft to reflect the current realities.

A Commercial & Business Aviation Advisory Circular (CBAAC 0235) and Policy Letter were issued in October 2004 and the Aeronautical Information Publication (AIP) published weights will be amended on 20 January 2005. Operators whose approved weight and balance control program is based on the AIP weights will need to amend their programs to reflect these new weights.

Fully satisfactory

A Commercial & Business Aviation Advisory Circular (CBAAC 0235) and Policy Letter were issued in October, and the AIP Canada published weights were amended on 20 January 2005.

### RECOMMENDATION

#### RESPONSE

#### BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE

# SAFETY ACTION TAKEN

#### A04-03

The Direction Générale de l'Aviation Civile and the Federal Aviation Administration issue airworthiness directives to require the implementation of all CFM56-5 series jet engine service bulletins whose purpose is to incorporate software updates designed to ensure that, in the event of a permanent magnet alternator failure, the electronic control unit will revert to aircraft power.

In a letter received on 2 March 2005, the FAA acknowledged receipt of the recommendation and advised that it had been forwarded to the appropriate office for staffing. The letter advised that the TSB would be informed of the resolution of the TSB recommendation. DGAC has not yet responded.

**Pending** 

#### A04-04

The Department of Transport ensure the continued airworthiness of Canadian-registered aircraft fitted with the CFM56-5 series engine by developing an appropriate safety assurance strategy to make certain that, in the event of a permanent magnet alternator failure, the electronic control unit will revert to aircraft power.

TC's response stated that it confirmed, through communication with the Canadian aviation industry, that all Canadian aircraft presently affected by CFM SB 73-0126 will have their ECU software upgraded to version C.3.J by March 2005. Therefore, TC is not planning on taking any further action.

Pending



#### OTHER AIR SAFETY ACTIONS TAKEN

- Calgary Airport Authority has responded to Safety Information Letter A040061-1 by requesting that NAV CANADA file a NOTAM (Notice to Airmen) outlining revised Landing Distances Available for Land and Hold Short Operations. The Canada Flight Supplement and the Canada Air Pilot documents will follow at the next amendment cycle.
- TC published an article in their Aviation Safety Letter, Issue 1/2005, highlighting the details of an occurrence reported to them concerning the throttle arrangement of Beech 90s.
- TC included an article in the Aviation Safety Maintainer on the topic of scheduled lubrication intervals after being advised by the TSB of an occurrence involving a Beech 1900D.
- TC took action to advise the Type Certificate Holder for the Piper PA-18-150 that certain weight and balance information available to Piper PA-18 owners and operators in Canada may be in error.
- TC issued a Notice of Proposed Amendment to the Canadian Aviation Regulation Advisory Council to strengthen and streamline the aerodrome data verification process as a result of advice from the TSB in Safety Advisory A040059 concerning information discovered during the investigation into the MK 747 accident in Halifax.
- Air Canada initiated an internal awareness campaign concerning visual approach guidance and published a description of the TSB investigation into an approach to the wrong airport. Enhancements were made to the Flight Operations Manual with respect to visual approach guidance.
- The RCMP Air Services made arrangements for all pilots who did not have a current proficiency check ride to have one done. The operations manual has been amended to reflect a requirement for their helicopter pilots to have a proficiency check ride every two years and a route check on alternate years.
- The Transport Canada Civil Aviation Medicine Branch has initiated a project with the TSB to re-examine the accidents with known or suspected cardiac incapacitation during the past 10 years. Following this review, more frequent or extensive testing may be proposed.
- On 27 May 2004, Robinson Helicopter Company issued an updated service bulletin (SB-78A) that included background information regarding a recent accident and the risk of excessive teetering of the main rotor, should the brackets fail. That service bulletin requested that owners, operators and service centres determine if SB-78A was complied with and, if not, to proceed with the instructions for SB-78A. The U.S. Federal Aviation Administration plans to issue a Notice of Proposed Rulemaking Airworthiness Directive to mandate the installation of the manufacturer's higher strength teeter stop brackets.

- NAV CANADA increased the ability of Calgary Tower and Edmonton Flight Information Centre personnel to search computer records for positive information on aircraft arrival and departure, with options for search by registration or time frame. In addition, the Edmonton Area Control Centre (ACC) shift managers and the Edmonton air traffic operations specialist, located in the Edmonton ACC, now have access to the same computer records for search capabilities. A similar system is being beta-tested in two centres and will be considered for national deployment.
- As a result of a loss of separation occurrence, NAV CANADA has added one controller on the day shift to avoid the situation in which one controller works more than one data board. Toronto ACC and Cleveland ARTCC (Air Route Traffic Control Center) held discussions that resulted in the staffing of additional full-time day and evening data controllers in both units to manually pass hand-off data.
- As a result of a water bombing occurrence, and commencing with its 2004 annual pilot training course, Air Spray Ltd. has placed additional emphasis on human factors and emergency manoeuvring in mountainous areas. Particular attention has been given to the deceptive nature of mountainous terrain at high sun angles, and the deceptive illusionary nature of mountain flying continues to be stressed in its training programs.
- Following a low fuel situation over the Pacific Ocean, Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. has purchased up-to-date North American data cards from Garmin for all Apollo 820 GPSs installed in its Convair 580 aircraft.
- Following a collision with terrain occurrence, TC produced a Service Difficulty Alert (AL-2003-07, dated 2003-07-17) indicating that the installation procedures of the horizontal stabilizer actuator in the King Air maintenance manual are being reassessed.
- As a result of an in-flight fire and precautionary landing, Boeing has undertaken a program to redesign the window terminal block to eliminate the screw connection. All Boeing 747, 757, 767 and 777 windows delivered thereafter, either on new airplanes or as spares, will have the new terminals installed. The intent is to eliminate concerns with arcing at the window power terminals.

### APPENDIX A — GLOSSARY

Accident in general, a transportation occurrence that involves serious

personal injury or death, or significant damage to property, in particular to the extent that safe operations are affected (for a more precise definition, see the *Transportation Safety Board* 

Regulations)

Incident in general, a transportation occurrence whose consequences are

less serious than those of an accident, or that could potentially have resulted in an accident (for a more precise definition, see

the Transportation Safety Board Regulations)

Occurrence a transportation accident or incident

Recommendation a formal way to draw attention to systemic safety issues, normally

warranting ministerial attention

Safety Advisory a less formal means for communicating lesser safety deficiencies

to officials within and outside of government

Safety Information

Letter

a letter that communicates safety-related information, often concerning local safety hazards, to government and corporate

officials

### ANNEXE A - DÉFINITIONS

Accident
De façon générale, événement de transport qui entraîne des
blessures graves ou cause la mort d'une personne ou des dommages
considérables aux biens matériels, en particulier dans la mesure où
il a une incidence sur la sécurité des opérations (voir le Règlement
sur le Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails)

Avis de sécurité

Moyen moins officiel qu'une recommandation pour signaler un
problème de sécurité moins important à un responsable gouvernemental ou non gouvernemental

Evénement Accident ou incident de transport

Incident

De façon générale, événement de transport dont les conséquences sont moins graves que celles d'un accident, mais qui aurait pu causer un accident (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité

des transports pour plus de détails)

Lettre d'information Lettre contenant de l'information liée à la sécurité, faisant souvent sur la sécurité
et aux dirigeants d'entreprises
et aux dirigeants d'entreprises

Moyen officiel utilisé pour attirer l'attention sur un problème de sécurité au sein du réseau de transport et qui demande habituellement une réponse de la part d'un ministre

Recommandation

- instructions données dans le bulletin. La Federal Aviation Administration des Etats-Unis prévoit publier un Avis de projet de réglementation et une consigne de navigabilité qui exigerait la pose des ferrures de basculement plus robustes fournis par le constructeur.
- NAV CANADA a sugmenté la capacité du personnel de la tour de contrôle de la four de contrôle de Calgary et du centre d'information de vol d'Edmonton de consulter les dossiers informatiques afin d'obtenir des renseignements plus précis sur les arrivées et départs des aéronefs, avec l'option de lancer des recherches en fonction de l'immatriculation ou d'une plage de temps donnée. En outre, les gestionnaires d'équipes et le spécialiste de la circulation aérienne du centre de contrôle régional d'Edmonton ont maintenant accès aux mêmes dossiers informatiques pour y effectuer des recherches. Un système similaire est au stade de test beta dans deux centres, en vue d'un déploiement à l'échelle nationale.
- Par suite d'une perte d'espacement, NAV CANADA a ajouté un contrôleur à l'équipe de jour, pour éviter la situation où un contrôleur doit se charger de plus d'un tableau de données de vol. Le centre de contrôle régional de Toronto (Ontario) et l'ARTCC (Air Route Traffic Control Center) de Cleveland aux États-Unis ont eu des discussions qui ont abouti à l'ajout aux effectifs d'un contrôleur des données à temps plein le jour et d'un contrôleur des données à temps plein le jour transmettre manuellement les données des transferts radar.
- À partir de 2004, par suite d'un événement survenu lors d'un largage d'eau, Air Spray Ltd. a mis davantage l'accent, dans son cours annuel de formation des pilotes, sur les facteurs humains et les manœuvres d'urgence en régions montagneux selon l'angle du particulière a été accordée à l'aspect trompeur du relief montagneux selon l'angle du soleil. Ses programmes de formation continuent d'insister sur les illusions et les dangers associés au vol en montagne.
- A la suite d'une situation de bas niveau de carburant lors d'un vol au-dessus de l'océan Pacifique, Kelowna Flighteraft Air Charter Ltd. a acheté auprès de Carmin des cartes de données de l'Amérique du Nord à jour pour tous les appareils GPS Appollo 820 installés à bord de ses appareils Convair 580.
- À la suite d'une collision avec le relief, Transports Canada a publié l'Alerte aux difficultés en service AL-2003-07 datée du 17-07-2003 pour indiquer que les procédures d'installation du vérin du stabilisateur figurant dans le manuel de maintenance du King Air étaient en cours de réévaluation.
- Par suite d'un incendie en vol ayant exigé un atterrissage de précaution, Boeing a lancé un programme pour redessiner les borniers de pare-brise afin d'éliminer les vis de fixation des bornes d'alimentation. Tous les pare-brise de Boeing 747, 757, 767 et 777 livrés par la suite, sur avion à l'état neuf ou comme pièce de rechange, seront équipée de ces nouveaux borniers. L'objectif est d'éliminer tout risque d'arc électrique dans les bornes d'alimentation de pare-brise.



### AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

- Ladministration de l'aéroport de Calgary a réagi à la Lettre d'information sur la sécurité A040061-1 en demandant que NAV CANADA produise un NOTAM (Avis aux aviateurs) précisant de nouvelles distances utilisables pour l'atterrissage et l'attente à l'écart. Le Supplément de vol du Canada et le Canada Air Pilot seront modifiés à cet égard lors du prochain cycle de modification.
- Transports Canada a publié dans le numéro 1/2005 de Sécurité aérienne Nouvelles un article expliquant les détails d'un événement qui leur a été signalé au sujet des manettes des gaz des appareils Beech 90.
- Transports Canada a publié dans Sécurité aérienne Mainteneur un article au sujet de la fréquence de lubrification prévue, après avoir été informé par le BST d'un événement survenu à un appareil Beech 1900D.
- Transports Canada a pris des mesures pour informer le titulaire du certificat de type du Piper PA-18-150 que certaines données de masse et centrage à la disposition des propriétaires et des exploitants de Piper PA-18 au Canada pouvaient être erronées.
- Transports Canada a émis un Avis de proposition de modification au Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne en vue de renforcer et harmoniser le processus de vérification des données des aérodromes. Il l'a fait à la lumière de l'Avis de sécurité A040059 émis par le BST au sujet de l'information mise au jour durant l'enquête sur l'accident du MK 747 survenu à Halifax.
- Air Canada a initié une campagne de sensibilisation interne sur le guidage en approche à vue et publié une description de l'enquête du BST au sujet d'une approche qui a été exécutée au mauvais aéroport. Le manuel d'exploitation a été modifié pour améliorer l'information sur le guidage en approche à vue.
- Le Service de l'air de la Gendarmerie royale du Canada a pris des mesures pour que tous les pilotes dont le contrôle de compétence n'était pas à jour se soumettent à un tel contrôle. Le manuel d'exploitation a été modifié pour que tous les pilotes d'hélicoptère du service subissent un contrôle de compétence tous les deux ans et une vérification en route les années où ils ne subissent pas de contrôle de compétence.
- La Direction de la médecine aéronautique civile de Transports Canada a lancé de concert avec le BST un projet en vue de réexaminer les accidents survenus depuis 10 ans où il y avait une incapacité d'origine cardiaque avérée ou soupçonnée. À la suite de cet examen, il est possible que des tests plus fréquents ou plus poussés soient proposés.
- Le 27 mai 2004, la société Robinson Helicopter a émis un bulletin de service actualisé (SB-78A) contenant des renseignements sur un récent accident et sur le risque de basculement excessif du rotor principal, en cas de défaillance des ferrures du rotor. Le bulletin demande que les propriétaires, exploitants et centres de service vérifient la conformité au bulletin SB-78A et, en cas de non-conformité, qu'ils appliquent les

SECURITE PRISES

WESNBES DE	KOLTAUJAVŽ	RÉPONSE	NOITAGNAMMODER

En suspens

**UNBUREAU** 

recommandation. l'Aviation Civile n'a pas encore répondu à la recommandation. La Direction Générale de que le BST sera informé de la résolution de la cernées. La lettre de la FAA indique également approprié pour circulation aux personnes conpour exiger l'exécution de tous les bulletins la recommandation a été acheminée au bureau une lettre reçue le 2 mars 2005 qui indique que accusé réception de la recommandation dans & (AA4) noitstration Administration (AA4) a

l'alimentation électrique de l'avion. commande électronique (ECU) passera à aimants permanents (PMA), le module de que, en cas de panne de l'alternateur à à jour logicielles conçues pour assurer ayant pour objet l'incorporation de mises de service portant sur les moteurs CFM56-5 publient des consignes de navigabilité et la Federal Aviation Administration La Direction Générale de l'Aviation Civile £0-40A

Fu suspens

dans ce dossier. Canada ne prévoit pas prendre d'autres mesures mois de mars 2005. Par conséquent, Transports placé par la version mise à niveau C.3.J d'ici le International verront le logiciel de leur ECU remvisés par le bulletin de service 73-0126 de CFM que tous les aéronefs immatriculés au Canada l'aviation canadien lui permettent de confirmer des échanges avec les membres du milieu de Dans sa lettre, Transports Canada indique que

l'alimentation électrique de l'avion. électronique (ECU) passera à (AM9), le module de commande l'alternateur à aimants permanents garantr que, en cas de panne de stratégie de sécurité appropriée pour de moteurs CFM56-5 en élaborant une aéronets immatriculés au Canada équipés maintien de la navigabilité aérienne des Le ministère des Transports assure le 70-40∀

Lt

### RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2004-2005 DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

F000HP0A 19isso O

à l'île Pelée (Ontario) le 17 janvier 2004 Collision avec le relief d'un avion exploité par Georgian Express

SECURITE PRISES **WESNBES DE** 

**DU BUREAU EVALUATION** 

RÉPONSE

**NOITAGNAMMODER** 

10-40A

d'un service de taxi aérien.

d'un service aérien commercial ou

ou moins exploités dans le cadre

q'une capacité de neut passagers

soient utilisés pour les aéronefs

que les poids passagers réels

Aucune

**Intention satisfaisante** 

Conseil consultatif sur la réglementation aérienne sera élaboré en cas de besoin et soumis au des risques, un avis de proposition de modification Une fois l'examen terminé, y compris l'évaluation merciaux) du Règlement de l'aviation canadien. aérien) de la partie VII (Services aériens comen vertu de la sous-partie 3 (Exploitation d'un taxi réels pour toutes les opérations effectuées menées options à l'étude consisterait à utiliser les poids en vue d'améliorer les indications fournies. Une des Transport Canada poursuit son examen des normes demeurer, dans les limites de masse de l'aéronef. pas de déroger à l'exigence réglementaire de qui peuvent être utilisées mais qui ne permettent centrage, et que les normes offrent des options aéronefs restent dans les limites de masse et exploitants aériens doivent s'assurer que leurs réglementation actuelle précise clairement que les Le ministère des Transports exige La réponse de Transports Canada indique que la

actuelles.

aéronefs en fonction des réalités main et les ajuste pour tous les les passagers et les bagages à réévalue les poids standard pour Le ministère des Transports **20-**40A

**estisfaisante** Réponse pleinement

réalités. rajustés pour tous les aéronefs en fonction des pour les passagers et les bagages à main, et les a Transports Canada a réévalué les poids standard

canadienne pour consultation.

en conséquence. I'A.I.P. Canada devront modifier leur programme centrage approuvé est fondé sur les poids de Les exploitants dont le programme de masse et .Canada) seront modifiés le 20 janvier 2005. par la Publication d'information aéronautique ont été publiées en octobre 2004. Les poids publiés ciale et d'affaires 0235 et une lettre de politique La Circulaire d'information de l'aviation commer-

le 20 janvier 2005.

A.I.A'l anab sèilduq

en octobre. Les poids

politique ont été émis

0235 et une lettre de

merciale et d'affaires

tion de l'aviation com-

La Circulaire d'informa-

Canada ont été modifiés

3TA	ENDROIT	TYPE D'AÉRONEF	ÉVÉNEMENT	TR099AR
003-10-04	Lac Linda (CB.)	02f-8f-A9 19qi9	Perte de maîtrise et décrochage	0120WE0A
60-01-800	À 2 nm au sud-sud-est de l'aéroport municipal de Toronto / Buttonville (Ont.)	NS71 sn229J	Perte de puissance moteur è atterrissage forcé	28200£0A
90-11-800	Aéroport international de Vancouver (CB.)	00E-0EEA audriA	Erreur de maintenance et fuite de carburant en vol	SEE09E0A
003-15-16	Jellicoe (Ont.)	de Havilland DHC-3 (Otter)	Perte de contrôle après le décollage	14E00E0A
004-01-13	À 160 nm au sud-sud-ouest de La Grande (Qc)	767 gniəo 8 777 gniəo 8	Репе d'espacement	A04Q0003
91-10-400	Aéroport régional de Dryden (JnC)	JA-FTS-A2 blidonis	Perte de maîtrise en direction et sortie de piste	9100340A
61-10-400	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson (Ont.)	FFS-FSEA sudriA	Rupture de l'essieu du train avant	3100040A
004-02-20	Kumealon Inlet (CB.)	SSA nosnidoR ərətqooiləH	Rupture en vol	A04P0033
004-05-29	Fleuve Fraser près de Ruskin (CB.)	Гаке ГА-4-200 Виссапеег	Collision avec un plan d'eau	1400940A
t0-63-04	À 4 nm au sud-ouest de Swift Current (Sask.)	Hélicoptère Bell 2068 Jet Ranger	Perte des repères visuels et collision avec le relief	A04C0051
80-63-08	Saint-Hubert (۵c)	Hélicoptère Schweizer 1-369C-1	Séparation du rotor principal la fixe	A04Q0026
004-03-15	A 20 nm au nord de Nanaimo (SS.)	Cessna 185	lov ne noisillo	V04P0057
004-03-20	Ralph (Sask.)	Hélicoptère de construction amateur Blaby Belle	Rupture en vol et collision 3 sec le relief	4900340A
80-40-400	Mont O'Leary (CB.)	OzR2 ngisə0 surriO	Perte de contrôle et descente en parachute	0110940A
80-90-700	(CB.)	Ados sassa	Perte de maîtrise	A04P0158
91-90-400	(.8V) S mn S l'est de Tabusintac (NB.)	Hélicoptère Eurocopter AS350-B3	Emballement du rotor principal et maîtrise difficile	A04A0050
81-70-400	Aéroport de Stanley (NÉ.)	Planeur de construction amateur Schreder HP 18	Décrochage aérodynamique et perte de contrôle	6700A40A

3TA0	ENDROIT	TYPE D'AÉRONEF	ÉVÉNEMENT	ТЯОЧЧАЯ
2003-06-24	À 5 nm à l'ouest-sud-ouest de Wasaga Beach (Ont.)	Mooney M20E	Panne moteur et ârnerrissage forcé	9310050A
5003-06-26	A 25 nm au sud-est de Buchans (JNT)	Dromader PZL-M-18	Perte de maîtrise et collision avec le terrain	9700AE0A
2003-07-04	Гас Воисћет (Ос)	Hélicoptère Bell 206B Jet Ranger	Collision avec un plan d'eau	Z600DE0A
2003-07-13	9b 32-bron us mn 37 Á (AlA) gninnsM	Após lle8 enétropilèH	Perte de puissance et défectuosité technique	8410WE0A
2003-07-16	À 2,5 nm au sud de Cranbrook (CB.)	Lockheed L-188 Electra	feiler el seve noisillo	46109E0A
81-70-5003	-bron-bron as mn 45 Å springS toH nosirrsH ob sevings (.80)	M271 snzsəJ	feiler el seve noisilloð	66104E0A
5003-08-02	Toronto (Ont.)	Boeing 767 Fokker 100	Perte d'espacement	£1200£0A
2003-08-10	(.80) noteonin9	A012 snased	feiler el seve noizilloð	66509E0A
2003-08-11	A 26 mm à 1.9uest de Port Hardy (CB.)	Boeing 747-400 Boeing 747-200	Risque de collision	A4509E0A
2003-08-23	Vernon (CB.)	₽ff-6f&A sudriA	Erreur de navigation et descente prématurée	62209E0A
2003-08-29	tsə-bron us mn 11 Á (.83) notətinə9 əb	de Havilland DHC-2 Mark I	feiler el sec le relief	A03P0265
2003-09-03	Port de Vancouver (CB.)	de Havilland DHC-6-100 (Twin Otter)	Collision avec un quai	89209E0A
11-60-2003	Summer Beaver (Ont.)	nevered 8802 enesed	feiler el sec noizilloð	\$000HE0A
91-60-2007	À 80 nm au nord de Mayo (Yukon)	Hélicoptère Bell 206B	Perte de puissance et basculement dynamique	4610WE0A
5003-09-23	À 49 nm au sud-ouest de Calgary (Alb.)	Apit ensead	lmpact sans perte de (TIT) scoident CFIT)	S0S0WE0A
5003-09-26	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson – (Ont.)	9 Saleson Aerospace LP X92 sits A	etziq əb əitno?	£7200£0A
Z7-60-2003	(JC) easpé	0fE-15-A9 19qi9	Impact sans perte de contrôle (accident CFIT)	1310080A

81-90-8003	əb teə-bue-teə'l â mn 00£ Á (əbnslàZ-əlləvuoV) ənrodeið	Convair 580	Erreur de navigation et manque de carburant	41107E0A
90-90-6002	Ward Creek (CB.)	890S lle8 erétgooilèH	Perte de puissance moteur, atterrissage dur et capotage	9E109E0A
5003-06-05	Lac Wicksteed (Ont.)	de Havilland DHC-6-300	use'l ruz əzirfism əb ətrə9	A0300135
16-20-5003	À 7,5 nm à l'est de l'aéroport de Chilliwack (CB.)	281 snasa)	Impact sans perte de contrôle (accident CFIT)	EE109E0A
5003-04-23	À 6 nm au sud-ouest de Prince Albert (Sask.)	Аее превед	Perte de maîtrise en tangage et collision avec le relief	₩03C0094
5003-04-09	À 10 nm su sud-est de Peace River (Alb.)	44A noznidoA ərátqosilàH	Perte de maîtrise et mauvais régime rotor	₽700W80A
5003-03-52	ép tzə-bron na mn â Á l'aéroport de Langley (CB.)	041-82-A9 19qi9	Piqué en spirale et collision avec le relief	89009E0A
2003-03-13	eb teeuo-bus us mn ZS Á (.nsM) nidqusO	A0e2 riA gni King Air C90A	Défectuosité d'une gouverne	A03C0068
50-50-5002	(.JNT) rebns 0	F1-727-727 gnied	Interruption des communications et perte d'espacement	f000HE0A
5003-02-14	ys B ezooð eb tze'l s mn č Á (.L.NT.)	V012 anssəO	Perte de contrôle et collision avec le relief	SS00AE0A
12-10-2003	Mekatina (Ont.)	Hélicoptère Eurocopter AS 350 B2	Perte de maîtrise et collision avec le relief	S100080A
5002-12-16	Lake Errock (CB.)	Hélicoptère Sikorsky S-61N	Perte de puissance moteur	A02P0320
2002-10-24	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson – (1:00)	116-83HQ bnelliveH əb	fanotèe'l eb eliciffic ezhtieM	A0200349
2002-10-20	eb teeuo'l é mn 0≯ Á (.tnO) enimmiT	00&-04&A sudtiA	Perte de puissance moteur	F820920A
71-01-2002	78-bron um au noed Á de Churchill (Man.)	83822-TTT gnieod	Incendie dans le poste de pilotage et atternssage de précaution	A02C0227
71-60-2002	London (Ont.)	Hélicoptère Sikoraky S-76A	nub əgsəzinəttA	1020030A
11-60-2002	Á 20 nm à l'ouest de Pink Mountain (CB.)	SIS II98 entitoplièH	Défaillance de l'accouplement de l'arbre d'entraînement du rotor de queue	8710WS0A
11-60-2002	Aéroport international de (-ÀN) xaîllaH	(nistheirld olsvsN) 026-16-A9	êrinen niert egeszinettA	8010AS0A
3TA0	ENDROIT	TYPE D'AÉRONEF	ÉVÉNEMENT	TRO99AR



# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES PUBLIÉS EN 2004-2005

3TA	ENDROIT	TYPE D'AÉRONEF	ÉVÉNEMENT	ТЯОЧЧАЯ
80-01-10	Lac Mollet (Qc)	de Havilland DHC-2 MK I	Use'b nalq nu seve noizillo	9910D10A
02-01-20	Vallée de la Patapédia (NB.)	181-82A9 19qi9	Collision avec le sol	A02Q0005
02-02-22	(5D) 10'b lsV əb troqotèA	Hélicoptère Eurocopter AS 350 BA	Blocage du levier de pas collectif en vol	1200D20A
07-02-09	Lac des Passes (Qc)	4081 snazsa	Piqué du nez et capotage su décollage	A02Q0054
07-02-13	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson - (0nt.)	80eing 767-300	Incendie dans la soute	A0200123
81-20-20	Aéroport de North Bay - (JnO)	Beechcraft King Air A100	Défaillance du vérin de commande du train avant	18100S0A
02-02-50	Three Valley Gap (GB.)	4-Jaos IlaB arátgosilàH	Perte de contrôle et collision avec le relief	96009S0A
11-70-20	Сһітек Гаке (Ѕазк.)	Helicoptère Bell 205	Défaillance de l'arbre d'entraînement et collision avec le relief	A02C0161
p1-70-20	Saint-Stanislas de Kostka (Qc)	Gilles Léger Super Chipmunk	Séparation de l'aile droite en voi	8600DS0A
70-80-20	erarthim2 ab bus us mn 01 Á (.82)	f-841S llə8 ərátqooilàH	Perte de puissance	8910920A
91-80-70	ebin8oM eb bus us mn 02 Á (.80)	Hélicoptère Eurocopter SA315B Lama	Perte de puissance moteur et défaillance mécanique	6710920A
05-08-52	Tour de contrôle de l'aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson - CYYZ (Ont.)	Cessna 206 McDonnell Douglas DC-9-51	Risque de collision	S7S00S0A
20-60-20	Aéroport international de (ΔC) agsaga-LeaduD	Mooney M20E	Panne moteur et perte de contrôle	6110DS0A
70-60-20	Lac St. John à Orillia (Ont.)	9271 snasað	Perte de maîtrise et collision avec le terrain	₹820020A
01-60-10	Aéroport international de Gander (L.L.N.T.)	DC-8-63F	Sortie en bout de piste	T010AS0A


DOSSIER	TYPE D'AÉRONEF	тюяоиз	<b>3TA</b> 0
Z9103+0A	₹£∑-8∑-АЧ төqiЧ	Å 15 nm au sud-ouest d'Ashern – CJL7 (Man.)	2004-08-26
0110A40A	00S-7ST gniso8	Aéroport international du Grand Moncton – CYQM (NB.)	2004-08-31
1110A40A	Hélicoptére Eurocopter AS 350 D	tseuo-bron us mn 24 Á (.JNT) nisN eb	2004-08-31
A0400237	de Havilland DHC8-102	Kingston (Ont.)	2004-09-02
0020W⊅0A	A060 doesd	Aéroport du centre-ville d'Edmonton (Blatchford) – CYXD (Alb.)	2004-09-10
A04C0174	III ottaM DA-722-A2 blidotis4	Aéroport de La Ronge – CYVC (Sask.)	2004-09-21
4000H40A	Boeing 747-200	Aéroport international de Halifax — CYHZ (NÉ.)	2004-10-14
0610340A	SIS lleB enétécopièH	Shepherd Bay (Nun.)	2004-10-30
8810D40A	Веесh В300	Saint-Georges – CYGS (Qc)	2004-12-01
8410A40A	8 <u>Z-A</u> 9 19qi9	A 10 nm au sud-ouest de l'aéroport international de St. Achlo – CYYT (T-NL.)	2004-12-05
9880040A	Shorts SD3-60	Oshawa – CY00 (Ont.)	2004-12-16
9610 <u>0</u> 40A	03E-1E-A9 19qi9	Gaspé – CYPG (Qc)	2004-12-19
6610 <u>0</u> 40A	001A doesd	Kuujjuaq – CYVP (Qc)	2004-12-24
A04P0422	44A noznidoR ərásqoəiləH	A 16 nm au sud d'Invermere (CB.)	2004-12-28
1000770A	006-707 gnieod	Santiago – SCEM (Chili)	5005-01-01
8100930A	Beechcraft King Air 200	Å 80 nm au nord-est de Kelowna (CB.)	5002-01-19
0100W20A	McDonnell Douglas DC-9-83	Aéroport international de Calgary – CYYC (Alb.)	2002-01-20
8000DZ0A	8 026-2A 191000019 B191000119H	(30) 4-ebnerð 6d ba sud-est de La Grande-4 (0c)	5005-01-24
SE009720A	List Bell S12 Liber B	Glacier Spearhead (.83)	2002-02-11
₱200D30A	Hawker Siddeley HS 125	Bromont – CZBM (Qc)	5005-02-21
8E00970A	Z1S IIə8 ərétqooilèH	Blue River (CB.)	2002-02-24
A05F0047	00E-01EA sudiiA	Уагадего, Cuba	5005-03-06

# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2004-2005 SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

2004-08-19	Aéroport de Saint John – CYSJ (NB.)	03£-1£-A9 19qi9	6600A40A
2004-08-13	Lac McIvor (GB.)	Bied SSR noznidoR ərátqosilèH	4160940A
2004-08-02	VOR de Québec (YQB) (Qc)	Cessna 208B Cessna 172R	42100400124
81-70-4002	Aéroport de Stanley (ÀK.)	Planeur de construction amateur Schreder HP 18	6700A40A
\$1-70- <del>\$</del> 002	Aéroport international d'Ottawa / Macdonald-Cartier – CYOW (Ont.)	Embraer EMB-145	8810040A
2004-06-25	A 5 mm à l'ouest du volcan Flourmill (CB.)	Hélicoptère Eurocopter AS350 B2	A04P0240
t1-90-t00Z	(50) usanitsð ab tea-bus us mn S Á	de Havilland DHC-2 Mark I	2000H⊅0A
2004-06-13	Aéroport international de Québec / Jean Lesage – CYQB (Qc)	Airbus A320 SSSA sudriA	6800 <u>D</u> ⊅0A
11-90-4002	Piste d'atterrissage Bob Quinn (CB.)	Geac GM enétroplièH	A04P0206
20-90-+007	Rivière Taltson (Ferguson's Cabin) (n.90.)	7281A 6n229J	4110W40A
2004-02-28	Aéroport international du Grand Moncton – CYMQ (NB.)	ZSZ-TST gniso8	7800A40A
2004-02-18	Lac Fawcett (Ont.)	de Havilland DHC-2 Mark I Beaver	86003 <b>⊅</b> 0∀
2004-02-12	Å 2 mn δ l'est de Tabusintac (NB.)	Hélicoptère Eurocopter AS350-B3	0900A40A
2004-02-08	(.83) sirədT əlî	AZ0S sna 305A	A04P0158
50-50-4002	Aéroport international de Vancouver – CYVR (CB.)	de Havilland DHC-8-100 de Havilland DHC-2	A04P0153
2004-04-28	Tasu Creek (fles de la Reine-Charlotte) (CB.)	Jaos IIaB arátgosiláH	Z410940A
2004-04-22	Aéroport de Timmins – CYTS (Ont.)	Raytheon B300	£010040A
2004-04-19	Aéroport de Chibougameau / Chapais CYMT (Cc)	Beechcraft A100	6400040∀
2004-04-08	Mont 0'Leary (S3.)	Cirrus design SR20	0110940A
2004-04-07	Aéroport de London – CYXU (Ont.)	Cessna 172M Boeing 737-200	Z6000₽0∀
3TA0	ENDROIT	TYPE D'AÉRONEF	DOSSIER





# NOITAIVA

# sotoupno to coupiteitute

### STATISTIQUES ANNUELLES

En 2004, on a signalé 252 accidents mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada, autres que des avions ultra-légers, soit une baisse de 15 % par rapport à 2003 (295) et une baisse de 17 % par rapport à 18 moyenne des années 1999 à 2003 (305). Le nombre d'heures de vol en 2004 est estimé à 3 809 000 heures, ce qui donne un taux de l'accidents de 6,6 accidents par 100 000 heures, une baisse par rapport au taux de 2003 (7,8) et au taux des cinq dernières années (7,9). On a enregistré 24 accidents mortels à des aéronets immatriculés au Canada, autres que des avions ultra-légers; ces accidents ont fait 37 morts, ce qui représente une baisse par rapport à la moyenne des accidents mortels ont sit 33 accidents mortels et 60 morts). Plus de la moitié des accidents mortels sont survenus à des áéronefs privés, et 4 des 9 autres accidents mortels sont survenus à des hélicoptères.

Le nombre d'accidents d'avions ultra-légers a baissé à 36 en 2004 contre 46 en 2003. Le nombre d'accidents mortels a diminué légèrement en 2004 (6) par rapport à 2003 (7).

Le nombre d'aéronefs immatriculés à l'étranger en cause dans des accidents au Canada a baissé de 30 en 2003 à 20 en 2004. Le nombre d'accidents mortels a également diminué dans cette catégorie : 3 accidents ont fait 10 morts en 2004, contre 6 accidents qui avaient fait 8 morts en 2003.

En 2004, un total de 907 incidents ont été signalés conformément aux exigences de déclaration des événements. C'est là 9 % de plus que les 834 de 2003 et 14 % de plus que la moyenne annuelle de 795 entre 1999 et 2003.

- Une opération quotidienne a été mise au point et appliquée, exigeant que les conducteurs des véhicules de contrôle examinent et valident les paramètres de contrôle des défauts et de catégorie de la voie avant d'effectuer un contrôle.
- Depuis le déraillement, deux parcours supplémentaires du véhicule de contrôle ont été prévus pour la subdivision Bala. Tous les défauts décelés durant ces contrôles ont fait l'objet des mesures voulues pour y parer et les rectifier.
- Deux inspections supplémentaires ont été prévues dans la subdivision Bala, utilisant des véhicules loués de contrôle de la géométrie de la voie dotés de moyens de mesurer l'écartement des voies.

Un déraillement est survenu (rapport R03Q0022 du BST) lorsque la caisse de wagon sur la plate-forme E du wagon porte-conteneurs CN 677048 chargé s'est effondrée sur la voie principale en raison d'une fatigue à un endroit soumis à de fortes charges, où il manquait une soudure sans que cela ait été décelé lors des opérations d'inspection et de réparation. Le BST a envoyé à Transports Canada l'avis de sécurité ferroviaire 03/03, *Inspection* of CN 677 series Doublestack Intermodal Rail Cars (inspection des wagons intermodaux de la série CN 677 à deux niveaux). CN a donné des instructions pour que tous ses inspecteurs seur le terrain procèdent à une inspection visuelle de tous les wagons de la série CN 677.

À la suite d'un déraillement d'un train de marchandises roulant à 26 mi/h dans une zone limitée à 10 mi/h (rapport R03D0042 du BST), le Chemin de fer Saint-Laurent et Atlantique a réduit la vitesse de ses trains à 10 mi/h dans les zones urbaines. La fréquence des inspections régulières par les voitures de détection des défauts internes des rails et de la géométrie de la voie a été augmentée, à deux fois par année. Transports Canada a effectué une vérification des méthodes et une évaluation de l'état de la voie dans la subdivision Sherbrooke. Le ministère a aussi vérifié au moyen d'un radar la vitesse des trains dans les zones où une limitation était applicable.

À la suite de l'événement visé par le rapport R03T0080 du BST, le CFCP a modifié le logiciel sur tous les appareils de détection en voie de sorte qu'immédiatement après avoir repéré un problème, ils émettent un signal d'alarme suivi d'une annonce radio précisant la nature du défaut (p. ex., pièce traînante, boîte chaude ou roue chaude). Le CFCP a révisé en conséquence ses Instructions générales d'exploitation en ce qui concerne les inspections des trains et les DBC.

Le CFCP a parachevé un programme de remplacement des traverses dans la subdivision Belleville.



### AUTRES MESURES DE SECURITE DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

en rails éclissés de la subdivision Guelph. Transports Canada qu'elle avait éliminé tous les rails en acier fondu sur sole des portions dans l'acier. Le 24 août 2004, la Goderich-Exeter Railway Company (GEXR) a informé sur sole sont réputés susceptibles aux défauts transversaux en raison d'impuretés contenues voyageurs et des trains transportant des marchandises dangereuses. Les rails en acier fondu vieux rails en acier fondu sur sole sur les voies principales empruntées par des trains de de réglementation et de l'industrie. L'avis soulève une préoccupation liée à l'utilisation de rompu, le BST a émis un avis de sécurité ferroviaire (02/04) à l'intention de l'organisme Le 1er mars 2004, à la suite du déraillement d'un train de voyageurs en raison d'un rail

indication reçue des DBC. du DBC et que les membres d'équipage confirment verbalement les uns aux autres toute règle le dispositif de mesure de distance de la locomotive dès que le train arrive à hauteur des détecteurs de boîtes chaudes (DBC). Le point 21.2 de l'article 5 exige que le mécanicien générales d'exploitation en vue de conscientiser davantage les mécaniciens à la situation En mai 2004, le Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) a modifié ses Instructions

déceler les roulements défectueux avant qu'ils ne se rompent ou ne surchauffent. seul en son genre au Canada, fait l'objet d'essais visant à déterminer si la technologie peut en voie dans la subdivision Yale du CM (zone de circulation à sens unique). Ce système, Le CFCP et le Canadien National (CN) ont posé un système de détecteurs acoustiques

essieux des voitures Meyler utilisées dans son service express. Le CFCP a amélioré son système informatique pour qu'il fournisse un décompte exact des

d'appliquer ce processus de surveillance des tendances à d'autres endroits. à un stade précoce les wagons qui ont des roulements suspects. Le CFCP étudie la possibilité un système central, le CFCP procède à une analyse des tendances lui permettant de repérer roulements, sur sa route du charbon en Colombie-Britannique. En branchant les DBC à Le CPCP a adopté un processus de surveillance des tendances de la température des

avait pris les mesures supplémentaires suivantes: été prises pour parer aux défauts qui avaient été mal jaugés ou pour les rectifier et qu'il l'article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Le CN a répondu que des mesures avaient de géométrie de la voie ou de les rectifier, Transports Canada a émis un avis en vertu de Par suite d'un possible manquement pour ce qui est de parer à des défauts mal jaugés

pour assurer le respect des normes prescrites par le Règlement sur la sécurité de la voie. Tous les paramètres de contrôle des défauts du véhicule de contrôle ont été vérifiés 30

# **2003-2004 DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE**

Dossier R03V0083		A naibansO ub nisrt nu'b agasaeq u m Af al (aupinnstin8-aidmoloO) abin	
MESURES DE SÉCURITÉ PRISES	MOITAUJAVŠ UAJRUB UG	RÉPONSE	иоптадиаммоэзя
Le CN a vérifié l'état de ses ponts en bois et prépare un système informatisé de contrôle de l'inspection et de l'entretien des ponts.	Aéponse en partie estistsites	Le CV n'a pas entièrement accepté la recommandation du Bureau.	ROS-04 Le Canadien National vérifie la condition de ses ponts de bois et garantisse leur sécurité au moyen de programmes efficaces d'inspection et d'entretien.
Transports Canada travaille à	Intention satisfaisante	Transports Canada a accepté la	R03-05 Transports Canada incorpore à

Transports Canada travaille à l'élaboration d'une méthode de vérification afin d'évaluer l'éfficacité du système de yestion de la sécurité du CN visant l'inspection et l'entretien des ponts.

Transports Ganada a accepté la Intention satisfaisant due transports due que l'élaboration du programme de la la gestion de la la gestion de la savaux

.etiensifs.

Transports Canada incorpore à Transports Canada incorpore à une comparaison des pratiques et procédures de travail des chemins de fer avec les dossiers d'inspection et d'entretien des chemins de fer.

# RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2004-2005 DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

04-03 e ministère des Transports, n collaboration avec d'autres rganismes fédéraux, rovinciaux et municipaux, ette en oeuvre des critères e formation uniformes qui courront garantir que les remiers intervenants d'ur- emiers intervenants d'ur- ence continuent d'avoir les ompétences nécessaires	Transports Canada partage les préoccupations du BST relativement à la sécurité des intervenants d'urgence. Le ministère a envoyé une lettre avec exemplaire du rapport du BST à des plaire du rapport du BST à des teprésentants provinciaux et teprésentants provinciaux et l'étudient et le prennent en l'étudient et le prennent en considération.	Inemenielq eznoqêA ezistesente	Transports Canada a réalisé des progrès sur cette question, de concert avec les agents de changement compétents. Le ministère a déjà commencé à recevoir des commentaires positifs sur cette lettre.
u franchissement d'un pas- age à niveau public sans ispositifs de signalisation utomatiques par un véhicule burd.	Les provinces n'ont pas encore réagi.		sages à niveau, dont des vidéos, des guides pour instructeurs et des jeux questionnaires sur la sécurité.
vement aux risques associés	des administrateurs en transport motorisé.		ments sur la sécurité aux pas-
estiné aux conducteurs rela-	et véhicules du Conseil canadien		véhicules d'urgence des docu-
our, le cas échéant, le matériel 'enseignement et de formation	administrateurs de conducteurs		camions, d'autobus et de
amionnage, révise et mette à	auprès du comité permanent des		distribué aux conducteurs de
rovinces et l'industrie du	besoin de revoir ce matériel		avec l'Association des chemins de fer du Canada, a réalisé et
n collaboration avec les	Transports Canada est d'accord avec le Bureau et a soulevé le	Intention satisfaisante	Transports Canada, de concert
104-02 e ministère des Transports,	baccac'h tae chege? stronaneaT	otagojaĵojtog gojtagtal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
NOITAGNAMMODE	RÉPONSE	NOITAUJAVÈ UAJRUB UG	MESURES DE SÉCURITÉ PRISES
Accident à un passage à nives dans la subdivision Rivers à Fin	u et déraillement d'un train du Cana dale (Manitoba) le 2 mai 2002	lenobeM neibr	Rapport RO2W0063
Transports Canada encourage les compagnies de chemin de fet à mettre en oeuvre des schnologies ou des méthodes de contrôle des trains pour assurer que les forces yénérées lors d'un freinage l'urgence permettent l'exploita- ion du train en toute sécurité.	Transports Canada a accepté la recommandation du Bureau. Le ministère a encouragé les compagnies de chemin de fer à mettre en oeuvre des technologies de pointe qui améliorent la sécurité de l'exploitation des trains.	fnemenield aenodėR etnesietsites	L'industrie ferroviaire dote ses parcs de locomotives et ses dis- positifs de queue de train de la nouvelle technologie.
NOITAGNAMMODE	RÉPONSE	MOITAUJAVŽ UAJRUB UD	MESURES DE SÉCURITÉ PRISES
	n (Nouveau-Brunswick) le 6 octobr	INOZ 6	

dangereuses.

pour intervenir en cas d'accidents ferroviaires mettant en cause des marchandises

# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES PUBLIÉS EN 2004-2005


80400016	Déraillement en voie principale	Canadien National	(ac) Linton (Qc)	2004-03-17
R04W0035	Déraillement hors d'une voie principale	Shemin de fer Canadien Pacifique	(.nsM) gaqinniW	2004-02-17
F04S0001	Déraillement en voie principale	VIA Rail Canada Inc.	New Hamburg (Ont.)	2004-01-08
8010WE0R	Déraillement en voie principale	Ohemin de fer Canadien Pacifique	Carlstadt (Ont.)	5003-10-19
R03Q0036	Déraillement en voie principale	Canadien National	Λίlleroy (Δc)	2003-07-30
8210TE0A	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Green Valley (Ont.)	2003-02-21
7210TE0A	Déraillement en voie principale	Canadien National	Gamebridge (Ont.)	2003-02-21
€800V6083	Effondrement d'un pont et déraillement	Canadien National	(.82) əbirdəM	2003-02-14
R0300022	Déraillement en voie principale	Canadien National	Manseau (Qc)	2003-02-12
R03D0042	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Saint-Laurent et Atlantique	Зрегъгооке (дс)	Z003-03-Z7
0800TE0A	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Melrose (Ont.)	2003-02-21
4900TE0A	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Nobel (Ont.)	2003-02-13
B03V0019	Déraillement hors d'une voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Port Moody (CB.)	5003-05-05
7400TE0A	Fuite de marchandises dangereuses	Sanadien National	Toronto (Ont.)	2003-01-22
R03T0026	Déraillement hors d'une voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Agincourt (Ont.)	2003-01-21
E0300003	Collision avec un véhicule d'entretien	lenoiteM neibeneO	(ac) sehed 3-tnis2	2003-01-20
ROZEO114	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Medicine Hat (Alb.)	2002-12-04
R02D0113	Déraillement en voie principale	Canadien National	Hibbard (Qc)	2002-10-24
R02M0050	Déraillement en voie principale	Canadien National	(.àN) brotliM	2002-08-13
R02Q0041	Déraillement hors d'une voie principale	lenoiteN neibeneO	Lévis (Qc)	2002-07-22
B02C0050	Déraillement en voie principale	Canadien National	Camrose (Alb.)	2002-07-08
R02D0069	Déraillement en voie principale	Canadien National	(3D) noitymossA'	2002-07-03
R02W0063	usəvin á əgsəsəq nu á tnəbicəA et déraillement	Canadien National	Firdale (Man.)	2002-02-02
R02Q0021	Déraillement en voie principale	Chemin de fer QNS & L	Éric (Qc)	2002-03-18
1900M10A	usəvin 6 əgsəsəq nu 6 trəbicəA traməllisiəb tə	Canadien National	(.8V) bnommu10	90-01-100Z
ТЯОЧЧАЯ	ÉVÉNEMENT	COMPAGNIE	ENDROIT	3TA0

# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2004-2005 SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

2002-02-23	Saint-Cyrille (Qc)	Canadien National	Déraillement	R05Q0010
Z1-20-9002	Brockville (Ont.)	lsnoitsM naibensJ	Accident à un passage à niveau	R05T0030
5002-05-09	Calgary (Alb.)	Chemin de fer Canadien Pacifique	Dommages à du matériel roulant	R05C0049
2002-01-31	Маскау (Аlb.)	VIA Rail Canada Inc.	Accident à un passage à niveau	R05E0008
2004-11-12	(αc) είνθ	lenoiteN neibeneO	Déraillement en voie principale	R04Q0047
2004-10-24	(.83) sbool7	Chemin de fer Canadien Pacifique	Déraillement en voie principale	R04V0173
2004-10-24	Eltham (Alb.)	Chemin de fer Canadien Pacifique	usevin ś egszsag nu ś mebiccA	R04C0110
2004-10-06	Renfrew (Ont.)	Ottawa Valley Railway	Accident à unessag nu é inebico.	R04H0014
71-80-4002	(aD) sivèd	Canadien National	Déraillement en voie principale	R04Q0040
2004-08-08	Estevan (Sask.)	Chemin de fer Canadien Pacifique	Déraillement hors d'une voie principale	R04W0148
2004-07-25	Burton (Ont.)	Canadien National	Déraillement en voie principale	1810T <del>+</del> 0A
2004-07-08	Bend (CB.)	Canadien National	sətimil səl əsseqəb tnəməvuoM d'autorisation	R04V0100
2004-06-28	Richmond (Ont.)	.onl Sanada Inc.	usevin é egsesseq nu é tnebiccA	804H0009
2004-04-18	(ÀV) yəsniJ	Cape Breton and Central Nova Scotia Railway	Déraillement en voie principale	R04M0032
3TA0	ENDROIT	COMPAGNIE	ÉVÉNEMENT	DOSSIER





52

# Statistiques et enquêtes

### STATISTIQUES ANNUELLES

En 2004, 1129 accidents ferroviaires ont été signalés au BST, soit 9 % de plus que les 1032 de l'année précédente et 7 % de plus que la moyenne annuelle de 1054 entre 1999 et 2003. L'activité ferroviaire est demeurée relativement constante au cours des six dernières années, ressortant en moyenne à 89,7 millions de trains-milles annuellement. Le taux d'accidents a augmenté à 12,5 accidents par million de trains-milles en 2004 contre 11,5 en 2003 et en moyenne 94 par ferroviaires ont fait 100 morts en 2004 par rapport à 79 en 2003 et en moyenne 94 par année entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents aux accidents aux accidents aux accidents sunée entre 1999 et 2003. L'augmentation est principalement attribuable aux accidents aux accide

II y a eu une augmentation importante des accidents dans deux domaines. D'abord, les accidents survenus à des intrus ont augmenté de 52 % par rapport à 2003, c'est-à-dire de 65 à 99, et de 27 % par rapport à la moyenne quinquennale de 78. Deuxièmement, les déraillements hors d'une voie principale ont augmenté de 14 % par rapport à 2003, c'est-à-dire de 389 à 444, et de 16 % par rapport à la moyenne quinquennale de 382.

Cinq collisions en voie principale sont survenues en 2004 comparativement à six en 2003 et en moyenne huit par année depuis cinq ans. En 2004, il y a eu 152 déraillements en voie principale, soit un nombre comparable aux 149 de 2003 mais 21 % plus élevé que la moyenne quinquennale de 126. Il y a eu 114 collisions hors d'une voie principale en 2004, en hausse par rapport aux 104 de 2003 et à la moyenne quinquennale de 103.

En 2004, le nombre d'accidents aux passages à niveau était de 237, ce qui représente une baisse par rapport aux 250 de 2003 et aux 267 de la moyenne quinquennale. Vingt-cinq personnes ont perdu la vie par suite d'un accident à un passage à niveau, par rapport à 28 en 2003 et en moyenne 37 par année depuis cinq ans.

En 2004, 210 accidents ont touché des wagons transportant ou ayant récemment transporté une marchandise dangereuse, 7 % de moins qu'en 2003 et que la moyenne quinquennale (225). Cinq de ces accidents ont entraîné un déversement.

En 2004, le nombre d'incidents ferroviaires signalés au BST en vertu des exigences de déclaration a baissé à son niveau le plus bas en 22 ans, soit 252, contre 295 en 2003 et 317 en moyenne depuis cinq ans. Les fuites de marchandises dangereuses non liées à des accidents ferroviaires comptent pour la plus grande partie du nombre total d'incidents. En 2004, on a enregistré 132 fuites, en baisse par rapport aux 151 de 2003 et à la moyenne quinquennale de 173.

# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS DE PIPELINE PUBLIÉS EN 2004-2005

F02H0017	Rupture d'un gazoduc	TransCanada PipeLines	Brookdale (Man.)	2002.04.14
F000H0061	Événement dans une station de compression	Gazoduc TOM Inc.	East Hereford (Qc)	2000.12.28
ТЯОЧЧАЯ	ÉVÉNEMENT	COMPAGNIE	ENDROIT	3TAG


# Statistiques et enquêtes

#### STATISTIQUES ANNUELLES

En 2004, 7 accidents de pipeline ont été signalés au BST, ce qui représente une baisse par rapport à 2003 (20) et à la moyenne annuelle de 1999 à 2003 (21). Tous les accidents de 2004 sont survenus à des installations comme des stations de pompage, des stations de compression ou des usines de traitement du gaz. On estime que les activités liées aux pipelines ont augmenté de 4 % par rapport à l'année dernière. Le taux d'accidents de pipeline a diminué à 0,5 accident par exajoule en 2004 contre 1,64 en 2003 et en moyenne 1,72 entre 1999 et 2003. Le dernier accident mortel de pipeline sous compénence fédérale s'est produit en 1988. Le dernier accident entraînant des blessures graves tence fédérale s'est produit en 1988. Le dernier accident entraînant des blessures graves tence redérale s'est produit en 2000.

En 2004, 70 incidents de pipeline ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration, soit davantage que les 38 de 2003 et que la moyenne quinquennale de 37. Parmi ces incidents, 81 % étaient attribuables à des fuites non confinées ou non contrôlées de petites quantités de gaz, de pétrole ou de produits à haute pression de vapeur.





\* Aucune perte de vie par suite d'une accident de pipeline n'a été signalée depuis 1988.

### AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR MARITIME

Le Canada a présenté un document sur la prévention des ruptures fragiles sur les navires, intitulé Measures to Prevent Brittle Fracture in Ships, à la 48° session du sous-comité de l'Organisation maritime internationale sur la conception et l'équipement des navires. Ce de ténacité inconnue et qui naviguent dans des eaux froides comatruits avec de l'acier Mord; il demande d'envisager l'élaboration d'une norme « fondée sur les objectifs » pour garantir l'utilisation d'acier de ténacité connue dans la construction du bordé de muraille des navires en acier. La ténacité de l'acier serait adéquate, dans toutes les circonstances prévisibles, pour qu'une tolétance raisonnable aux avaries puisse être prévue de façon fiable.

L'Office des normes générales du Canada étudie une modification de sa norme actuelle relative aux combinaisons flottantes en cas de naufrage pour faire en sorte que l'on souligne au point de vente le fait que la capacité de la combinaison d'assurer la survie dépend de son étanchéité et de son ajustement adéquat pour éviter toute pénétration d'eau.

Transports Canada a indiqué son intention de modifier le Règlement sur l'équipement de sauvetage pour prescrire que les radeaux de sauvetage de tous les navires à passagers doivent pouvoir se dégager librement si le navire coule.

Transports Canada et la Voie maritime du Saint-Laurent entendent créer un groupe de travail commun qui se penchera sur les préoccupations liées à divers incidents de chalands et de remorqueurs.

Transports Canada a effectué des inspections visuelles des appareils à gouverner de deux hydroptères à passagers et s'est engagé à faire des inspections plus détaillées durant l'intersaison.

Transports Canada examinera avec le propriétaire d'un navire à passagers la disposition des espaces de rangement des gilets de sauvetage pour adultes et pour enfants en vue de faciliter la distribution des gilets.

Le propriétaire d'un petit traversier-roulier étudie des moyens d'amarrer plus solidement le traversier au quai lors de l'embarquement et du débarquement des véhicules.

Transports Canada entend exiger que les personnes à qui sont confiées des responsabilités en matière de sécurité des passagers à bord des navires à passagers et des rouliers à passagers (de plus de 500 tonneaux effectuant des voyages au-delà des eaux abritées) réussissent un cours de formation en gestion de la sécurité des passagers à bord d'un navire.

la stabilité.

d'approbation, des données sur

inspectés présentent, aux fins

#### petits bateaux de pêche pontés que des mesures provisoires de porter une attention particulière, en exide dne tous les nouveaux La recommandation visait à ce Transports Canada a indiqué qu'il envisage Réponse insatisfaisante Le ministère des Transports M03-05 UASRUB UG MESURES DE SÉCURITÉ PRISES **MOITAUJAV REPONSE** NOLTAGNAMMODER

dispositions réglementaires. avant l'adoption de nouvelles tion seront mises en œuvre décrites dans la recommandan'indique que les mesures petits bateaux de pêche. Rien réglementaires pour les anoitisodsib sellevuon eb notidobe'l insbnatte na saupzin soient prises pour parer aux

Aèponse insatisfaisante

vigueur est prévue à la fin de 2006. bateaux de pêche, dont l'entrée en version du Règlement sur la sécurité des devraient être intégrées à la nouvelle régulier d'élaboration de règlements et qoineut etre soumises au processus envers la stabilité des bateaux de pêche deuces taisant suite aux préoccupations égard. Les éventuelles nouvelles exicomme présentant un risque à cet bateaux de pêche qui sont considérés matière d'évaluation de la stabilité, aux

inspection quadriennale régulière. bins fard lors de leur prochaine an tranc-bord correspondant au riode de roulis et une vérification soient soumis à un essai de pénées approuvées sur la stabilité, n'y a pas actuellement de donbeche inspectés, pour lesquels il due tous les petits bateaux de Transports Canada a indiqué qu'il Le ministère des Transports exige 90-E0IM

dispositions règlementaires. avant l'adoption de nouvelles tion seront mises en œuvre décrites dans la recommanda-Rien n'indique que les mesures petits bateaux de pêche. réglementaires pour les de nouvelles dispositions nsques en attendant l'adoption soient prises pour parer aux que des mesures provisoires La recommandation visait à ce

vigueur est prévue à la fin de 2006. des bateaux de pêche, dont l'entrée en version du Règlement sur la sécurité et devraient être intégrées à la nouvelle sus régulier d'élaboration de réglements pêche doivent être soumises au procestions envers la stabilité des bateaux de exigences faisant suite aux préoccupaà cet égard. Les éventuelles nouvelles considérés comme présentant un risque stabilité, aux bateaux de pêche qui sont ticulière, en matière d'évaluation de la envisage de porter une attention par-

etticaces d'assurer les communications ties intéressées au sujet de moyens plus Pêches et des Océans et avec des paren discussion avec le ministère des pêche. Le Ministère a indiqué qu'il est améliorer la sécurité du milieu de la nombre d'initiatives qu'il a prises pour Réponse insatisfaisante Iransports Canada a decrit un certain

entre le gouvernement et les pêcheurs.

programmes d'éducation et de appuyee par i entremise de L'adoption d'un tel code soit ment et de la stabilite, et que traitera notamment du chargebetits pateaux de pêche, qui exemplaires, a l'intention des L'entremise d'un code de pratidues les pratiques imprudentes, par la peche, entreprenne de reduire collaboration avec le milieu de Le ministère des Transports, en M03-07

de peche. a l'intention des petits bateaux coge de pratiques exemplaires sera lancée pour élaborer un

Rien n'indique qu'une initiative

sensibilisation.

97	10	166IV	thoa	Ran

Echouement et perte totale du vraquier Alcor au cap Tourmente (Québec) le 9 novembre 1999

#### gation. L'Administration de face aux incidents liés à la naviet la gestion des interventions soient organisés. mettre à l'essai la coordination et que des exercices de rodage ces ont été proposés en vue de deuce relièes à la navigation, intervenants, et que des exercidécoulant des situations d'uraux moyens d'alerter les divers efficacement les risques pour trouver des améliorations situation analogue. vention permettant de contrer dans la région des Laurentides puissent en profiter en cas de en application des plans d'interles autres régions pour qu'elles que des mesures sont en cours maritimes, élaborent et mettent seront mises en commun avec eanadienne (339) annaibenes consultation des compagnies des Laurentides de la GCC Canada et la Garde côtière de pilotage du Canada, après Pêches et Océans et la région Canada, Pêches et Océans Océans et les administrations aux mesures entreprises par satisfaisante recommandation. Transports le ministère des Pêches et des Réponse en partie Transports Canada souscrit à la Les « leçons apprises » grâce Le ministère des Transports, M03-03 **UABRUREAU** NOITAGNAMMOD3R **MESURES DE SECURITE PRISES MOITAUJAV RÉPONSE**

Rapport M00W0303

Heurt violent contre le pont routier de la rivière Pitt (Colombie-Britannique) au remorqueur Miller Richmond et aux chalands Miller 201 et Miller 206 le 18 décembre 2000

**BEPONSE** 

intention de le faire.

pilotage des Laurentides, qui sera invitée par Transports Canada, Pêches et Océans et la GCC à participer, a indiqué son

# MESURES DE SÉCURITÉ PRISES

Un sous-comité du groupe de travail sur les ponts de l'Administration portuaire du fleuve Fraser a été créé pour examiner les manœuvres des navires aux abords des ponts. L'Administration portuaire

comité un projet de procédure

brésentera aussi au sous-

aux ponts.

etnesisfaites noitnetal

**DU BUREAU** 

**MOITAUJAV** 

Un comité mixte sera créé pour examiner et modifier au besoin les politiques, pratiques et procédures concernant le pont, le trafic maritime et l'exploitation du pont, et veiller à leur application.

Mo3-04
L'Administration portuaire du
fleuve Fraser et le ministère des
Transports de la province, en
collaboration avec les pontiers et
les exploitants des navires, examinent leurs politiques, pratiques et
procédures actuelles et prennent
des mesures pour faire en sorte
que la sécurité des navires, des
procédures actuelles et prennent
des mesures pour faire en sorte
por set des automobilistes qui
ponts et des automobilistes qui
ponts et des automobilistes qui
ponts et des automobilistes qui

RECOMMANDATION

compromise.

# ÉVALUATION DES RÉPONSES REÇUES AUX RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2003-2004 DANS LE SECTEUR MARITIME

Mo3-02 Transports Canada, en coordi- nation avec Pêches et Océans Canada, les associations de bécheurs et les établissements de formation, mette au point nne stratégie nationale visant 'établissement, le maintien et s'établissement, le maintien et sècurité dans l'industrie de la sécurité dans l'industrie de la	Transports Canada a indiqué avoir consulté le ministère des Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, le Conseil canadien des pêcheurs professionnels et des établissements de formation à l'égard de l'information ou des programmes visant une culture de la sécurité. Un bilan de diverses initiatives en cours par d'autres parties face à la sécurité a été fourni.	Aéponse en partie santeisfzitez	Les résultats d'une étude du Conseil canadien des pêcheurs professionnels contenant un professionnels contenant un des recommandations visant à les prévenir sont attendus avant la fin mai 2005.  Pêches et Océans Canada envisage de lier la délivrance envisage de lier la délivrance de permis à l'inspection des de permis à l'inspection des
NOITAGNAMMODER	RÉPONSE	ÉVALUATION UABRUB UG	MESURES DE SÉCURITÉ PRISES
Voie d'eau importante à bord d au large de Havre-Saint-Pierre	u dragueur à pétoncles Alex B.1		Rapport Mo1L0112
Mo3-01 Le ministère des Transports exige que les capitaines de vraquiers canadiens d'une longueur égale ou supérieure à 150 m aient un accès continu, que ce soit à bord du navire ou dans les bureaux de la compagnie situé à terre, à un dispositif de contrôle des contraintes exercées sur la coque, pour éviter que les coque, pour éviter que les coque, pour éviter que les est soumise la poutre-coque est soumise la poutre-coque soient dépassées.	Transports Canada a entrepris la rédaction du règlement sur les cargaisons qui visera les exigences opérationnelles, y compris le chargement et la répartition des cargaisons et du ballast pour les vraquiers exploités au Canada et à l'étranger. Le ministère a l'intention d'adopter des dispositions exigeant qu'avant le chargement du vraquier, le capitaine chargement du vraquier, le capitaine chargement du vraquier, le capitaine voulue sur la stabilité du navire et sur voulue sur la stabilité du navire et sur la répartition de la cargaison dans des conditions de chargement normales.	ejnezielzüsz noünejnl	Transports Canada a indiqué que des consultations supplémentaires deivent être entreprises auprès de l'industrie. Bien que le projet de règlement sur les cargaisons n'exige pas expressément que les capitaines aient un ment que les capitaines aient un scrès continu à un système de scrès continu à un système de curveillance, le Ministère prévoit que les exigences proposées en ce qui concerne la surveillance ce qui concerne la surveillance de chargement entraîneront la plus rigoureuse des opérations de chargement entraîneront la ments de chargement des instruments de chargement des instruments de chargement.
NOITAGNAMMODER	RÉPONSE	NOITAUJAVÈ UAJRUB UG	MESURES DE SÉCURITÉ PRISES
Défaillance de la structure du Bruce Mines dans la baie Geo	vraquier <i>Algowood</i> au quai de 19 onos (Ontano) le 1° juin 2000		Rapport M00C0026
M02-04 Le ministère des Transports s'assure que la planification générale est appropriée pour gésurer une intervention effi- cace en cas d'urgence liée à un navire sur la Voie maritime.	Le Bureau attend des renseignements complémentaires de Transports Canada en ce qui concerne la réponse.	En suspens	Prochain exercice
NOITAGNAMMODER	RÉPONSE	MOITAUJAV <del>Š</del> UAJRUB UG	MESURES DE SÉCURITÉ PRISES
V neinperv de broté à bore du vraquier V entering (Ontering de proposition de la company de la compa			Rapport M01C0054

# RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2004-2005 DANS LE SECTEUR MARITIME

0800000M thoqqasA	a rivière des Dutaouais (Québec) le 23 juin 2002			
MESURES DE SÉCURITÉ PRISES	MOITAULAVÈ UABRUB UG	RÉPONSE	NOITAGNAMMOJE	
L'examen devrait être achevé d'ici le milieu de 2005. Si les résultats indiquent que les systèmes de gestion de la sécurité sont justifiés et possibles pour tous les secteurs de l'industrie maritime canadienne. Transports Canada, après consultation avec l'industrie, déterminera la meilleure approche à adopter pour appliquer de façon efficace de pour appliquer de façon efficace de telles exigences réglementaires.	noitneanl etnezielzitez	Transports Canada souscrit à l'intention de la recommandation. Le Ministère examine la possibilité de prévoir des systèmes de gestion de la sécurité pour les exploitants de navires canadiens et appuie l'adoption volontaire de tels systèmes par les exploitants canadiens.	no4-01 e ministère des Transports prenne des mesures pour assurer que les entreprises exploitant des netits navires à passagers sient in système de gestion de la sécurité.	
Rien n'indique que l'élaboration d'un cadre de réglementation facile à comprendre et à appliquer à tous les petits navires à pas- sagers et à leurs activités ne verra le jour avant 2006.	Aéponse on satisfaisante	Transports Canada souscrit à l'intention de la recommandation. La nouvelle Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et les règlements y afférent doivent entrer en vigueur à la fin de 2006. Diverses per le Ministère pour faciliter la compréhension des exigences visant la sécurité des petits navires à passagers et leur mise en navires s'passagers et leur mise en application par les propriétaires et les application par les propriétaires et les application par les propriétaires et les déjà prises on considération les avait déjà prises en considération lorsqu'il avait déjà prises en considération lorsqu'il avait déjà prises en considération.	04-02.  e. ministère des Transports iccélère l'élaboration d'un cadre églementaire qui soit facilement compris et applicable à tous les netits navires à passagers et à eurs activités.	
Le projet de rapport daté de février 2005 sur l'étude réalisée présente 13 méthodes recommandées pour améliorer la sécurité des véhicules examine le rapport et demandera aux exploitants de véhicules amphibie d'en prendre connaismanchibie d'en prendre connaismanchibie d'en prendre connaismance pour pouvoir discuter des sance pour pouvoir discuter des sance pour pouvoir discuter des serons futurs et s'assurer qu'ils serons futurs et s'assurer qu'ils	noitnetnl etnesisteites	Transports Canada souscrit à l'intention de cette recommandation. Le Ministère a commande sur la conception, la construction et l'exploitation des véhicules amphibie suploités au Canada. Le Ministère continuera de faire connaître et d'appliquer les exigences existantes qui visent à permettre aux passagers et membres d'équipage de réagir rapidement et efficacement aux urgences.	e ministère des Transports renne des mesures pour ssurer que les petits navires passagers comportent une d'autres éléments de onception qui permettent évacuation en toute sécurité, evacuation en toute securité, t des membres d'équipage en t des membres d'équipage en	
Le SNRS a créé un groupe de travail, et des rencontres visant à examiner le processus de surveil- lance des appels de détresse se sont tenues avec d'autres autorités. Toutefois, on ne s'est pas encore penché sur la question de la coordination des interventions de recherche.	Réponse en partie satisfaisante	Le Secrétariat national Recherche et sauvetage (SNRS) accepte cette recommandation et y souscrit. Il continuera de rencontrer les autorités continuera de rencontrer les autorités compétentes pour la mettre en œuvre.	46-004-04  Ge Secrétariat national Jecherche et sauvetage, en sollaboration avec les autorités st organisations locales, favorise a mise en place d'un système be détresse et la coordination sificace des interventions de echerche et sauvetage en cas echerche et sauvetage en cas set navires sur la rivière des des navires sur la rivière des des navires sur la rivière des	

Carillon.

# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES PUBLIÉS EN 2004-2005

3TA0	ENDROIT	<b>38IVAN UG MON</b>	38IVAN 30 39YT	ÉVÉNEMENT	TA099AA
81-90-000	Lac Saint-François, Voie maritime du Saint-Laurent (Oc)	mossol8 ynnul	Transporteur de produits chimiques	Échouement	M00C0019
80-01-000	Liverpool (NÉ.)	V etaX	Remorqueur	İnəmənohəŽ	9010M00M
<b>⊅</b> 1-90-100∂	Goderich (Ont.)	Teneal Transfer	Vraquier autodéchargeur	9gsnnolsT	M01C0019
S1-90-100	Lac Winnipeg (Man.)	nweO nonned2 M lədəsA	Bateau de pêche Bateau de pêche	Enswhissement et	M01C0029
22-80-100	Sault Ste. Marie (Ont.)	PML 2501 Còral Trader	Chaland Transporteur de Transporteur de Transporteur	Ineloiv TrueH	M01C0059
20-60-100	Gorge de la rivière Niagara (Ont.)	%I snotuoM stus	təjorbyH	Chute par-dessus bord	M01C0063
92-01-100	Détroit de la Reine- Charlotte (CB.)	<i>Ке</i> ІІз-Гев	Bateau de pêche	Naufrage	M01W0253
71-50-200	tea-bron-tea'l 6 mn 87 Á (JNT) alel allad ab	хатsheshuk	Bateau de pêche	egentuen te eibneonl	MO2N0007
10-40-200	Rapides Sechelt, près d'Egmont (CB.)	TeteW qeeU	Petite embarcation non pontée	tnəmərivedƏ	M02W0049
12-40-200	Au large de l'île Broder, Voie maritime du Saint-Laurent (Ont.)	Progress Pitts Carillon	Remorqueur Chaland	tnəloiv nuəH	Moscooll
91-90-700	Lac Anstruther (Ont.)	(mon snss)	lisvert eb usetse	9geritue/V	M02C0018
005-05-22	Au large de l'île de Grâce (2c)	grodeseeV	Transporteur de selsrènèg sesibnedorem	İnəmənodə	M02L0039
11-90-20	Récif Atrevida, détroit de Malaspina (CB.)	вгисе Вгомп	Bateau de récupération de grumes	Chavirement	M02W0089
02-90-23	Rivière des Outaouais, Gatineau (Qc)	гэдх длск	Véhicule amphibie à passagers	9gerfus <i>N</i>	M02C0030
02-07-08	Près de Kelsey Bay (CB.)	nnA-izītī7	Bateau de pêche	Сһаvіrетепт	Mozwołoz
91-70-20	Près de Verchères, fleuve Saint-Laurent (Qc)	Kent	Vraquier	Chute par-dessus bord	M02L0061
	Au large de Batiscan, fleuve Saint-Laurent (Oc)	Great Century	Vraquier	Échouement	M03L0026
91-40-80	Sault Ste. Marie (Ont.)	Emerald Star	Pétrolier	İnəmənodə	M03C0016
<b>80-90-80</b>	Atterrages du port de Halifax (.ÀN)	Shinei Maru No. 85	Bateau de pêche	Échouement	M03M0040
	itsooitnA'b əlî'l əb əgral uA (50)	Evan Richard	Bateau de pêche	Envahissement par les hauts et échouement	M03L0124
80-11-80	Fleuve Fraser (CB.)	cielo Del Canada	Porte-conteneurs	Échouement	M03W0237

# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2004-2005 SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES

Ces données sont préliminaires. Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

W02F003e	9gerfus/N	edoêq eb usets8	M nitsul	Au large des Îles-de- la-Madeleine (Oc)	5005-03-29
W04C0090	Chavirement	lisvert eb useted	(mon snas)	Au large de l'île Payette, baie Georgienne (Ont.)	2004-12-10
M04W0235	9geritueN	Remorqueur Chaland Chaland	Manson M.B.D. No. 32 McKenzie	(.83) eignoèð eb tíortéQ	2004-11-09
M04W0225	tnemenivedO	Bateau de pêche	Prospect Point	Détroit de Kyuquot (CB.)	2004-10-29
9800N70W	Vanitage et Inamanodoà	Bateau de pêche	ураи, готтанды г	Au large du cap Bonavista (.JNT.)	2004-09-19
M04C0044	Heurt violent	Chaland Chaland	өinbnA пэтвЯ 79£А	Au large d'Amherstburg (Ont.)	2004-09-11
M04L0105	Heurt violent	Catamaran à passagers	Il ruotuG əllims7	Île-aux-Coudres (Qc)	2004-08-24
M04C0037	Heurt violent	Vraquier	SeeM letebal	Écluse Iroquois, Voie maritime du Saint-Laurent (Ont.)	2004-08-15
W04C0043	egsbrodA	Remorqueur Chaland Embarcation de plaisance	Elmer H (sans nom) (sans nom)	Baie de Quinte, fleuve Saint-Laurent (Ont.)	2004-08-14
W04F0099	egebrodA	Porte-conteneurs Embarcation de plaisance	Senator AsibnoM	Caint-Nicolas (Oc)	2004-08-11
M04F0017	Échouement	Remorqueur Chaland	KIC 112 Salvor	Alexandria Bay, New York (États-Unis)	72-70-4002
M04L0092	Échouement	Porte-confeneurs	погілоН	esêrê eb elîle de Grêce (აბ)	2004-07-24
M04F0016	finaloiv huaH	у Ветогдиеит	Evans McKeil	Rivière St. Clair, Michigan (États-Unis)	2004-07-10
99007t0W	Chavirement	eupitemueng usebsA	(mon snss)	Rivière Magog, Sherbrooke (Qc)	2004-06-21
M04L0065	tnemessidevna	Bateau de pêche	l əənətsizrə9	10 nm au large de Natashquan (Oc)	2004-06-17
W04F0020	Échouement	TeaversT	лөрлебөд-өиіләцтед	Sorel (Qc)	72-64-04-27
DOSSIER	ÉVÉNEMENT	TYPE DE NAVIRE	ARIVAN UD MON	ENDROIT	3TAQ






FIGURE 5 - ÉVÉNEMENTS MARITIMES ET NOMBRE DE MORTS

# sotoupno to coupiteites

### STATISTIQUES ANNUELLES

En 2004, 491 accidents maritimes ont été signalés au BST, ce qui représente une diminution de 10 % par rapport à 2003 (547) et de 8 % par rapport à la moyenne annuelle de 1999 à 2003 (536). Le nombre de morts s'est élevé à 28 en 2004, en hausse par rapport aux 17 de 2003, et autant que la moyenne entre 1999 et 2003.

Les accidents aux navires, qui représentaient 90 % des accidents maritimes en 2004, ont atteint cette année leur plus bas niveau en 29 ans, soit 441 contre 481 en 2003 et la moyenne quinquennale de 475. La moitié des navires en cause dans des accidents aux navires étaient des bateaux de pèche. Le nombre d'accidents de personne à bord des navires, qui comprend les personnes qui font des chutes, sont électrocutées ou subissent navires, qui comprend les personnes qui font des chutes, sont électrocutées ou subissent des blessures nécessitant l'hospitalisation, a été de 50 en 2004, soit 24 % de moins que les 66 de 2003 et 18 % de moins que la moyenne quinquennale de 61.

L'activité des navires commerciaux canadiens autres que les bateaux de pêche a augmenté de 8 % par rapport à la moyenne de 1999 à 2003. Le taux d'accidents a baissé de 3 %, passant de 3,1 à 3,0 accidents par tranche de 1000 mouvements. Bien que l'activité des navires commerciaux étrangères autres que les bateaux de pêche soit demeurée relativement inchangée si on la compare à la moyenne enregistrée entre 1999 et 2003, le nombre d'accidents a diminué, ce qui a entraîné une réduction de 26 % du taux d'accidents – de 1,9 à 1,4 accident par tranche de 1000 mouvements.

En 2004, les accidents aux navires ont fait 22 morts, en hausse par rapport aux 9 de 2003 et aux 15 de la moyenne quinquennale. Les accidents à bord des navires ont fait 6 morts, soit moins que les 8 de 2003 et les 13 de la moyenne quinquennale.

Il y a eu 21 navires perdus en 2004, soit moins que les 38 de 2003 et les 41 de la moyenne quinquennale.

En 2004, 246 incidents maritimes ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration. C'est là une augmentation de 10 % par rapport au total de 223 en 2003, et de 16 % par rapport à la moyenne quinquennale de 212. L'augmentation est principalement attribuable aux pannes mécaniques et aux situations très rapprochées.

Le personnel de la Division de la performance humaine a participé à des groupes de travail examinant les facteurs humains lors de réunions internationales sur les transports, y compris des réunions de l'Organisation maritime internationale à Londres et des réunions de l'OACI à Montréal. Ils ont aussi assisté à un symposium sur la gestion des menaces et philadelphie. Le personnel de la division a par ailleurs offert un cours sur les facteurs provinciaux et fédéraux d'enquêtes à l'intention de participants externes, y compris des organismes nationale, l'Office national de l'énergie, Transports Canada – Transport ferroviaire et le nationale, l'Office national de l'énergie, Transports Canada – Transport ferroviaire et le (l'Association canadienne des pilotes de ligne, le Chemin de fer Canadien Pacifique et le Chemin de fer QMS & L) et le milieu universitaire (l'Université de la Colombie-Britannique), des organisations de l'industrie et le Chemin de fer QMS & L) et le milieu universitaire (l'Université de la Colombie-Britannique).

Le personnel de la Division de la macro-analyse a participé aux travaux du Groupe d'étude sur les indicateurs de sécurité de l'OACI. La Division a également fourni de nombreux rapports statistiques à des organismes internationaux et à des groupes de l'industrie.

d'Enquêtes de sécurité sur les accidents. Il a participé au symposium international sur la sécurité de la Fondation pour la sécurité de l'Aviation Civile de la France au sujet d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile de la France au sujet des enquêtes internationales et des démarches interorganismes. Le BST a participé à la 21<sup>e</sup> réunion du Groupe d'experts des enquêtes sur les accidents de la Conférence curopéenne de l'aviation civile. Des enquêteurs de la Direction des enquêtes (Air) ont continué de représenter le BST à titre de représentants officiels dans le cadre de nombreuses continué de représenter sur des accidents mettant en cause des produits fabriqués, conçus ou certifiés au Canada ou ayant exposé des passagers canadiens à des risques.

Des employés du Laboratoire technique du BST ont participé aux travaux du groupe de travail sur les enregistrements utilisés dans le cadre d'enquêtes sur les accidents qui s'est réuni à Washington en juin 2004, à la RAPS Users Conference à Ottawa en juin 2004 et au groupe de travail sur les paramètres des enregistreurs de données de vol. Un membre du personnel du BST a été désigné comme représentant canadien au groupe d'experts de l'OACI sur les enregistreurs de vol. Le personnel du Laboratoire technique du BST a examiné des instruments d'aéronefs dans le cadre d'enquêtes menées par le Zimbabwe et le Japon. Des employés ont aussi assisté au démontage d'un moteur chez Pratt & Whitney en tant que représentants autorisés de l'Italie et aidé le National Transportation Safety Board des États-Unis à réaliser des analyses de défaillances dues à des problèmes d'installations.

Le personnel du secteur ferrovisire a présenté à la conférence internationale sur la sécurité ferrovisire, à Perth (Australie), un exposé sur l'incidence des facteurs organisationnels et culturels sur la sécurité. Des employés ont aussi assisté à la conférence internationale sur les pipelines à Calgary. Tant à Perth qu'à Calgary, les participants provenaient d'un grand nombre de pays. Des réunions officielles ont eu lieu à Ottawa avec l'organisme sud-africain de réglementation du rail ainsi qu'avec la nouvelle British Rail Accident Investigation Branch du ministère des Transports, l'organisme de réglementation britannique, et le de les méthodes associées à la réglementation et aux enquêtes ainsi que les méthodes des enquêtes. Enfin, le BST a créé pour la Conférence internationale sur opérationnelles des enquêtes. Enfin, le BST a créé pour la Conférence internationale sur la sécurité ferroviaire un lien avec un nouveau domaine Internet. Les documents présentés à la conférence au fil des ans seront ainsi accessibles à un public élargi.

Le personnel du secteur des pipelines a eu des discussions officielles et officieuses avec des organismes de réglementation, des organisations sectorielles et des bureaux d'enquête lors d'une conférence internationale réunissant des participants d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Amérique du Mord. Le gestionnaire du secteur des pipelines a correspondu avec son homologue du Brésil, le renseignant sur le régime canadien de réglementation et d'enquête.

# COOPERATION INTERNATIONALE ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Le BST a pour mission de promouvoir la sécurité des transports non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, entre autres, des représentants du BST participent à des symposiums sur la sécurité, à des forums internationaux et à des enquêtes internationales.

Au cours de la dernière année, les membres du Bureau ont participé au 49° séminaire sur la sécurité aérienne à Tucson (Arizona) ainsi qu'à l'assemblée générale annuelle de l'Air Line Pilots Association, à l'inauguration de la National Transportation Safety Board Academy des États-Unis et à une réunion de l'International Transportation Safety Association, toutes à Washington, D.C. Le directeur exécutif a également participé à la réunion de l'International Transportation Safety Association et y a présenté deux exposés officiels.

Le personnel du secteur maritime a participé aux travaux de divers comités et souscomités de l'Organisation maritime internationale (OMI), notamment les groupes de travail et de correspondance sur l'élément humain et l'analyse des accidents. Le BST a sidé à
déterminer et valider les enjeux liés à la sécurité maritime pour des comités de l'OMI, et à
mor. Le BST est membre fondateur du Forum international des enquêteurs sur les accidents et a présenté cette année des exposés à son assemblée annelle en Afrique
de Sud. Le personnel du secteur maritime a de nouveau été invité à présenter un cours sur
les accidents maritimes parrainé par l'OMI et offert à l'Académie maritime
au Sud. Le personnel du secteur maritime a de nouveau été invité à présenter un cours sur
les accidents maritimes parrainé par l'OMI et offert à l'Académie maritime
internationale de Trieste (Italie). Une chronique mensuelle sur les enquêtes maritimes
postables menées au Canada est rédigée pour la réputée publication britannique Marine
Engineers Review. La Division de l'informatique à hébetgé un site Web du Forum international des enquêteurs sur les accidents maritimes, où ont été publiés les résultats d'une
enquêtes sur la mise en oeuvre du Code de l'OMI pour les enquêtes sur les accidents en les accidents maritimes
enquêtes sur la mise en oeuvre du Code de l'OMI pour les enquêtes sur les desultats et les
intridents en les accidents maritimes en oeuve du Code de l'OMI pour les enquêtes sur les desultats et les

Le personnel du secteur de l'aviation a terminé son intervention à l'appui du Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (le bureau portugais d'enquête sur l'accidents) en vue de la publication de son rapport final sur l'accident d'Air Transat dans les Açores en 2001. Le personnel du secteur de l'aviation a également assisté à la conférence de 2004 de l'Association internationale des enquêteurs de la sécurité aérienne et présenté un document de travail intitulé Investigate, Communicate, Educate – Are sue doing things vight? Le BST a participé comme membre de la délégation canadienne à la directeur général du Swedish Board of Accident Investigation (le bureau suédois d'enquête sur les accidents) sur les principes fondamentaux de la législation nationale visant les instances d'enquête sur les accidents. Le BST a renseigné une délégation de l'Administration instances d'enquête sur les accidents. Le BST a renseigné une délégation de l'Administration de l'aviation civile de la République du Congo sur la démarche canadienne en matière

Le personnel du secteur des pipelines a présenté des exposés sur le mandat du BST, le processus d'enquête et les exigences en matière de déclaration, s'adressant à un grand éventail d'entreprises de l'industrie des pipelines dans l'Est comme dans l'Ouest du Canada. Parmi ces entreprises figuraient El Paso Canada Pipeline, EnCana Corporation, hydrocarbures extracôtiers, Shell Canada, Heritage Gas, Petro-Canada, la Compagnie pétrolière impériale, Exxon Mobil, Sable Pipeline, les usines de fractionnement d'Exxon à petrolière impériale, Exxon Mobil, Sable Pipeline, les usines de fractionnement d'Exxon à Pipelines, Maritimes & Northeast Pipeline, Alliance Pipeline et les instances des mesures d'urgence d'Edmonton et de Regina.

Le personnel du secteur ferrovisire a présenté des exposés à la Conférence du chemin de fer de la région de l'Atlantique à Moncton et à la Conférence du Chemin de fer Canadien Pacifique à Calgary. Des réunions tant officielles qu'officieuses ont eu lieu avec des organismes sectoriels et des instances de réglementation du Canada.

Le personnel du secteur de l'aviation a participé à des assemblées annuelles de ministères et d'associations du milieu de l'aviation; il a aussi présenté des séances d'information officielles à l'Association du transport aérien du Canada, à la Northern Air Transport Association, lors d'une réunion organisée par l'Agence spatiale canadienne sur le plan de mesures d'urgence pour les vols spatiaux habités, lors du congrès national de la police, au Réseau aéronefs amateur Canada et aux services forestiers du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Des employés ont aussi présenté des séances d'information et participé à des exercices de planification des mesures d'urgence en cas de catastrophe menés par les services d'incendie et de fauverage de l'aéroport de Montréal et de l'aéroport international d'Edmonton.

Le personnel du Laboratoire technique du BST a continué de présenter des séances d'information et d'offrir des visites d'un intérêt particulier pour les groupes de l'industrie. Cette année, la Direction de l'ingénierie a étudié de concert avec Transports Canada le risque d'explosion du réservoir de carburant sur les hélicoptères Bell 206, et examiné pour le compte de Transports Canada un rotor principal Starflex fracturé sur un hélicoptère Eurocopter AS 350. Elle a aussi mis à l'essai des phares de marine pour Transports Canada et participé en tant qu'observateur à un examen d'installations ferroviaires. Elle a examiné un réchauffeur de rails défaillant pour le compte d'OC Transpo et participé à une évaluation commune avec le Conseil national de recherches des enregistreurs de la parole dans le poste de pilotage (CVR) et des enregistreurs de données de vol (FDR) ainsi que de l'interaction entre la voie ferrée et le matériel roulant.

Le personnel de la Division de la macro-analyse a rencontré B.C. Ferries, la Chamber of Shipping of British Columbia, l'Administration de pilotage de Colombie-Britannique, la BC Safety Authority et des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique pour examiner des moyens d'améliorer les produits et services du BST associés aux statistiques sur les événements. En outre, elle a appuyé activement le projet de recherche multidisciplinaire de Transports Canada sur les accidents aux passages à niveau.

# RELATIONS AVEC LE MONDE DES TRANSPORTS AU CANADA

Pour se tenir au fait des changements technologiques et maintenir le contact avec l'industrie des transports au Canada, le personnel du BST et les membres du Bureau participent à diverses conférences et réunions techniques portant sur la sécurité des transports.

Les membres du Bureau ont participé à des visites auprès de l'Association des chemins de fer du Canada en Colombie-Britannique et de l'Association du transport aérien du Canada, à la conférence sur les remorqueurs de Colombie-Britannique à Victoria et à la conférence internationale sur les pipelines à Calgary. Ils ont aussi présenté des exposés à l'Association canadienne des avocats en transport à Calgary, à la conférence internationale sur les pipelines à Calgary et à la conférence du Pipeline Research Council International, Inc. à Montebello.

Par silleurs, le directeur exécutif a continué d'entretenir les liens avec le milieu en assistant à des réunions telles que l'assemblée générale annuelle et l'assemblée annuelle des parties intéressées de l'Association canadienne de l'aviation d'affaires, le congrès annuel de la Helicopter Association of Canada, l'assemblée annuelle du Réseau des cadres supérieurs sur la sécurité aérienne au Canada, le Séminaire sur la sécurité aérienne au Canada parrainé par Transports Canada, le congrès annuel de l'Association canadienne des contrôleurs du trafic aérien et l'assemblée générale annuelle de l'Association des chemins de fer du Canada.

Le personnel de la bibliothèque a participé à la création de la Passerelle de recherches sur les transports au Canada (PRTC), une collection de ressources Web traitant de la recherche sur les transports au Canada. La PRTC est le fruit d'une collaboration entre des bibliothèques canadiennes spécialisées dans les transports, l'Office des transports du Canada, le Centre de développement des transports, l'Association des transports du Canada et le Bureau de la sécurité des transports.

Le personnel du secteur maritime a présenté des exposés au Comité régional sur les communications d'urgence à Québec et à des cadres supérieurs de la Sûreté du Québec pommunications d'urgence à Québec et à des cadres supérieurs de la Sûreté du Québec pommunications la région du Centre, il en a présenté à des services de police et de Dans la région de Carde côtière américaine et à la police des frontières des États-Unis, à deux loges des International Shipmasters et aux Escadrilles canadienne, au Washington Marine Prouest, il s'est adressé à la Garde côtière auxiliaire canadienne, au Washington Marine Group, à Orient Steamships Canada Ltd., à Fairmont Shipping Canada Ltd., à Valles Steamship Canada Ltd., à la Chamber of Shipping et à l'Institute of Chartered Shipprokers. Le personnel du bureau de Vancouver participe directement aux travaux du Groupe d'action maritime et a présenté une douzaine d'exposés à des parties intéressées à des réunions avec l'Association canadienne de droit maritime, le Conseil consultatif maritime canadien (à l'échelle tant nationale que régionale) et la Society of Naval maritime canadien (à l'échelle tant nationale que régionale) et la Society of Naval




l'étranger, l'évaluation du Bureau se fonde principalement sur les réponses canadiennes. a été corrigée. Lorsqu'une recommandation suscite des réponses à la fois au Canada et à Le Bureau examine chaque réponse afin de déterminer à quel point la lacune de sécurité pour corriger la situation ou de préciser les raisons motivant l'absence de mesures correctives. est tenu, dans les 90 jours, d'informer le Bureau par écrit de toute mesure prise ou envisagée des transports, tout ministre fédéral qui prend connaissance de recommandations du Bureau En vertu de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité

# P SNOITAGNAMMODES RUS REPONSES AUX RECOMMANDATIONS

JATOT	3	-	†	7
noiseivA	l .	l .	0	0
lisA	7	7	ı	0
Pipeline	0	0	0	0
	0	<b>t</b>	3	ħ
S00 <del>4−</del> S002	ATTENTION ENTIERE- MENT SATISFAISANTE ACCORDÉE À LA LACUNE	INTENTION SATISFAISANTE DE CORRIGER LA LACUNE	ATTENTION EN PRRTIE SATISFAISANTE ACCORDÉE À LA LACUNE	ATTENTION NON SATISFAISENTE ACCORDÉE À LA LACUNE

<sup>4.</sup> Comprend également les réponses aux recommandations émises au cours de l'exercice précédent.



# FIGURE 3) – MESURES DE SÉCURITÉ PRISES PAR LE BST

LETTRES D'INFORMATION Sur la sécurité	AVIS DE SÉCURITE	RECOMMANDATIONS <sup>3</sup>	2004-2005
8	6	<b>b</b> .	Marine
0	G	0	enileqiq
01	9	3	lisA
9	6	t	noitsivA
24	56	11	JATOT

Nota: Quatre préoccupations liées à la sécurité maritime ont été identifiées en 2004-2005.


Trois préoccupations liées à la sécurité des pipelines ont été identifiées en 2004-2005.

Cinq préoccupations liées à la sécurité des pipelines ont été identifiées en 2004-2005.

3. Voir l'annexe A pour la définition des termes recommandation, avis de sécurité et lettre d'information.

#### ÉVÉNEMENTS, ENQUÊTES ET MESURES DE SÉCURITÉ

En 2004, 1935 accidents et 1476 incidents ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration des événements du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports<sup>1</sup>. Le nombre total d'accidents en 2004 a diminué de 2 % par rapport à 2003 (1973) et par rapport à la moyenne annuelle de 1999 à 2003 (1978). Le nombre total d'incidents à signaler en 2004 (1476) a augmenté par rapport à 2003 (1390) et à la moyenne de 1999 à 2003 (1361). Le BST a par ailleurs reçu 679 rapports volontaires sur des incidents. Il y a eu 185 morts en 2004, en hausse par rapport à 2003 (172) mais en baisse par rapport à la moyenne de 1999 à 2003 (202).



Tous les événements signalés ont été analysés selon la Politique de classification des événements du Bureau dans le but de déterminer lesquels présentaient les meilleures possibilités d'amélioration de la sécurité. Le Bureau a entrepris des enquêtes sur 72 des quelque d'amélioration de la sécurité. Le Bureau a entrepris des enquêtes sur 72 des quelque cice, 115 enquêtes ont été terminées, comparativement à 73 pendant l'exercice précédent. Le nombre d'enquêtes en cours a diminué de 142 au début de l'exercice précédent. La dans l'exercice précédent? L'information sur tous les événements signalés a été saisie dans la base de données du BST pour y être archivée, mais aussi pour l'analyse des tendances et la validation des lacunes de sécurité.

<sup>2.</sup> On considère qu'une enquête est terminée lorsque le rapport final sur cette enquête est publié.



<sup>1.</sup> Bien que les activités du Bureau soient celles de l'exercice 2004-2005, les statistiques sur les événements portent sur l'année civile 2004. Les comparaisons se font en général par rapport aux chiffres des 5 ou 10 dernières années. Voir l'annexe A pour la définition des termes accident, incident et événement.

#### **HAUTE GESTION**

Directeur de l'Ingénierie	M. Cerullo
Directeur des enquêtes (Air)	Secost N.
Directeur des enquêtes (Rail et pipeline)	Asis N. I
Directeur des enquêtes (Marine)	F. Perkins
Directeur des Services intégrés	J. L. Laporte
Directeur général de la Coordination des enquêtes	T. Burtch
Avocat général	A. Harding
Directeur exécutif	D. Kinsman

#### **WISSION DO BST**

Le BST mène des enquêtes indépendantes de sécurité et fait état des risques liés au réseau de transport.

#### INDÉPENDANCE

Pour favoriser la confiance du public à l'endroit du processus d'enquête sur les accidents de transport, l'organisme d'enquête doit non seulement être objectif, indépendant et libre de tout conflit d'intérêts, mais aussi perçu comme tel. Le BST se démarque donc avant tout par son indépendance. Il relève du Parlement par l'entremise de la présidente du Conseil privé de la Reine pour le Canada et il est indépendant des autres organismes et ministères gouvernementaux. Son indépendance assure la parfaite objectivité de ses conclusions et de ses recommandations. Elle repose sur sa compétence, sa transparence, son intégrité et l'équité de ses méthodes.

Le mandat du Bureau de la sécurité des transports du Canada est clair et précis : nous faisons enquête sur des accidents survenant dans les secteurs du transport maritime, par pipeline, ferroviaire et aérien pour déterminer ce qui est arrivé, et pourquoi. Notre produit final est de l'information et des connaissances qui sont communiquées à des particuliers, à des entreprises de transport, à des associations d'entreprises, à des constructeurs, à des fabricants et à des organismes de réglementation pour aider à garantir que des actes dangereux ne se répètent pas ou que des conditions dangereuses ne persistent pas.

Depuis deux ans, notre gestion s'est particulièrement attachée à veiller à ce que les agents de changement et le grand public disposent de renseignements vitaux de façon plus systématique et plus opportune. Nous avons réduit de 35 % le nombre d'enquêtes en cours, réduit d'environ 10 % le temps moyen nécessaire pour terminer une enquête et accru sensiblement l'accessibilité dans notre site Web de l'information découlant de nos enquêtes. L'utilisation que fait le public de notre site Web a doublé durant la période visée par ce rapport.

Ces améliorations sont des indicateurs très positifs du fait que les changements mis en œuvre par l'équipe de gestion produisent l'effet recherché et que l'organisme est mieux à même de contribuer à la promotion de la sécurité des transports au Canada et partout au monde.

Les Canadiens et les Canadiennes comptent — en fait, exigent — que les transports empruntant nos voies navigables, nos pipelines, nos chemins de fer et nos cieux soient sûrs et efficaces. Au cours de l'année écoulée, le travail accompli par le BST a contribué au renforcement d'une solide culture de la sécurité tant au pays qu'à l'étranger. Nous sommes un élément essentiel d'un réseau efficace de personnes et d'organisations s'efforçant d'assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Les résultats présentés dans le présent rapport la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Les résultats présentés dans le présent rapport an sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Les résultats présentés dans le présent rapport annuel témoignent clairement de la valeur qu'apporte le BST au réseau de transport et à la

population du Canada.

Le président par intérim,

Charles H. Simpson



#### Charles H. Simpson, président par intérim

M. Simpson a acquis son expérience de la haute direction dans le secteur des transports dans le cadre de ses fonctions de vice-président exécutif de l'exploitation chez Air Canada, de président de l'Association canadienne des pilotes de ligne et de vice-président de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne.



M. Seymour a acquis son expérience en gestion du secteur maritime et en politique des transports dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif du Centre maritime international de Vancouver, de directeur commercial et de directeur général de différentes sociétés d'affrètement et de transport maritime, de conseiller auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique sur les politiques maritimes et de conseiller politique et économique.

#### Wendy A. Tadros, membre

M<sup>me</sup> Tadros a acquis son expérience en matière de transport et en matière juridique dans le cadre de ses fonctions de directrice des Services juridiques de l'Office national des transports du Canada, de coordonnatice de l'enquête « En route vers l'accessibilité – Une enquête sur les services d'autocar canadiens » et de juriste-conseil de la Commission canadienne des transports auprès de la Commission d'enquête sur l'accident ferrovisire de Hinton.

# James P. Walsh, membre

M. Walsh a représenté la circonscription de Conception Bay East-Bell Island à l'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador de 1989 à 2003. Plus récemment, il a occupé les postes de ministre des Travaux publics, des Services et des Transports, de ministre du Tourisme et de la Culture, de secrétaire parlementaire du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, de secrétaire parlementaire responsable de la Newfoundland and Labrador Housing Corporation, de président du caucus et de viceprésident du Comité des comptes publics. En 2003, il a été nommé membre honoraire à vie de l'Association des transports du Canada.

### R. Henry Wright, membre

M. Wright a acquis son expérience en gestion et son expérience de conseiller dans le cadre de ses fonctions de vérificateur au sein du ministère des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, de cadre supérieur au sein de plusieurs organismes sans but lucratif et de conseiller en relations publiques et relations avec le gouvernement.











#### **TABLE DES MATIÈRES**

77	Événements de pipeline
14	Événements maritimes et nombre de morts
4	Évaluation des réponses aux recommandations
9	Mesures de sécurité prises par le BST
9	Enquêtes en cours et enquêtes terminées
2	Événements signalés au BST
	SER PIGURES.
<b>†</b> †	- A əxənnA
32	Aviation: Statistiques et enquêtes
77	Rail: Statistiques et enquêtes
77	Pipeline: Statistiques et enquêtes
13	Marine: Statistiques et enquêtes
10	Coopération internationale et transfert de connaissances
8	Relations avec le monde des transports au Canada
5	Événements, enquêtes et mesures de sécurité
<b>†</b>	Indépendance
$\forall$	TSA ub noissiM
<b>†</b>	Haute gestion
ε	Mot du président
Ţ	Membres du Bureau

Evénements aéronautiques et nombre de morts.....

Événements ferrovisires et nombre de morts......

33

52

8

1

#### RAPPORT ANNUEL AU PARLEMENT 2004-2005

Place du Centre 200, promenade du Portage 4º étage Gatineau (Québec) K1A 1K8

Le 17 août 2005

L'honorable Lucienne Robillard, c.p., députée Présidente du Conseil privé de la Reine pour le Canada Chambre des communes Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Madame la Ministre,

Conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, le Bureau a l'honneur de présenter, par votre entremise, son rapport annuel pour la période commençant le 1<sup>et</sup> avril 2004 et se terminant le 31 mars 2005.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le président par intérim,

Charles H. Simpson



Place du Centre

200, promenade du Portage

4e étage
Gainneau (Québec) KIA IK8
(819) 994-3741

1-800-387-3557

www.bet.gc.ca
communications@bet.gc.ca

© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada

No de car. TUI-2005

Bureau de la sécurité des transports du Canada


Transportation Safety Board of Canada




Bureau de la sécurité des transports du Canada

# 58

# BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS









Rapport annuel au Parlement





Bureau de la sécurité des transports du Canada







TSB
Transportation Safety Board



Annual Report to Parliament 2005-2006



# **Canadä**



Transportation Safety Board of Canada Place du Centre
200 Promenade du Portage
4th Floor
Gatineau, Quebec K1A 1K8
(819) 994-3741
1 800 387-3557
www.tsb.gc.ca
communications@tsb.gc.ca

© Minister of Public Works and Government Services Cat. No. TU1-2006 ISBN 0-662-49233-1

#### ANNUAL REPORT TO PARLIAMENT 2005-2006

Place du Centre 200 Promenade du Portage 4th Floor Gatineau, Quebec K1A 1K8

16 August 2006

The Honourable Michael D. Chong, P.C., M.P. President of the Queen's Privy Council for Canada House of Commons
Ottawa, Ontario K1A 0A6

Dear Minister:

In accordance with subsection 13(3) of the *Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act*, the Board is pleased to submit, through you, its annual report to Parliament for the period 1 April 2005 to 31 March 2006.

Yours sincerely,

Wendy A. Tadros Acting Chair

Weels A. Tadros

#### TABLE OF CONTENTS

Me	mbers of the Board	1
Ch	air's Message	3
Ser	nior Management	4
Mis	ssion of the TSB	4
Inc	lependence	. 4
Oc	currences, Investigations and Safety Action	. 5
Lia	ison with the Canadian Transportation Community	. 8
Int	ernational Cooperation and Knowledge Transfer	. 11
Ma	rine Occurrence Statistics and Investigations	. 15
Pip	peline Occurrence Statistics and Investigations	. 25
Ra	il Occurrence Statistics and Investigations	. 27
Aiı	Occurrence Statistics and Investigations	. 33
Ap	pendix A - Glossary	. 50
LIS	ST OF FIGURES	
1	Occurrences Reported to the TSB	. 5
2	Investigations in Process/Completed	. 6
3	Safety Action by the TSB	. 6
4	Board Assessment of Responses to Recommendations Issued in 2005–2006 and those Pending from 2004–2005	. 7
5	Marine Occurrences and Fatalities	. 16
6	Pipeline Occurrences	. 25
7	Rail Occurrences and Fatalities	. 28
8	Air Occurrences and Fatalities	. 34

#### MEMBERS OF THE BOARD



Acting Chair Wendy A. Tadros (from 9 December 2005)

Transportation and legal experience includes Director of Legal Services for the National Transportation Agency of Canada; Inquiry Coordinator for "The Road to Accessibility: An Inquiry into Canadian Motor Coach Services"; and counsel to the Canadian Transport Commission before the Commission of Inquiry into the Hinton Train Collision.



Acting Chairperson Charles H. Simpson (until 8 December 2005)
Transportation executive experience includes Executive Vice-President,
Operations, for Air Canada; President of the Canadian Air Line Pilots
Association; and Vice-President of the International Federation of Air Line Pilots'
Associations



Member Jonathan Seymour

Transportation policy and marine management experience includes Executive Director of International Maritime Centre-Vancouver; chartering, commercial and general manager for several shipping companies; marine policy advisor to the British Columbia government; and policy and economic consultant.




Member James P. Walsh

Was the Member of the House of Assembly in Newfoundland and Labrador for the district of Conception Bay East–Bell Island from 1989 to 2003. Most recently, served as Minister of Works, Services and Transportation, and also served as Minister of Tourism and Culture, Parliamentary Secretary to the Minister of Finance and Treasury Board, and Parliamentary Secretary responsible for the Newfoundland and Labrador Housing Corporation. Also served as Caucus Chairman and Vice-Chair of the Public Accounts Committee. In 2003, received the distinction of Honorary Life Member of the Transportation Association of Canada.



Member R. Henry Wright

Management and consulting experience includes auditor for the Ontario Ministry of Community and Social Services; senior management administrator of several non-profit organizations; and consultant in government and public relations.



#### **CHAIR'S MESSAGE**

The Transportation Safety Board of Canada (TSB) enjoys a solid reputation, nationally and internationally, as a skilled and professional investigative organization. As one of only a few multi-modal safety investigation agencies in the world, the TSB pursues its mandate within a framework of independence that makes it a global leader in that regard.

The period covered by this annual report spans a year in which the TSB was guided by two Acting Chairpersons – myself and my predecessor and colleague Mr. Charles Simpson. As you will see, it was a period of challenge and reward for this organization.

This annual report provides an update on transportation accidents and incidents reported to the TSB, its investigations, and the recommendations it has issued to address the identified deficiencies. It also presents the responses to these recommendations from the federal departments concerned, as well as the Board's assessments of the responses, which are now posted on the TSB website. We are annually actively reviewing actions taken to address our recommendations and will publish this information on our website. This action is taken in the hope that this public disclosure will act as an incentive to influence greater change and lead to improved safety actions.

The information in this report is divided into the four modes of transportation on which the TSB conducts investigations: marine, pipeline, rail and air. Occurrence statistics and descriptive tables on occurrences are provided, along with an outline of safety action taken during the year. The report also summarizes the Board's activities in areas such as liaison with the transportation community and international cooperation.

The TSB continues to be more efficient: the average time to complete an investigation went from 619 days last year to 464 days this year. This demonstrates steady progress and ensures that the transfer of safety knowledge is expedited, both in Canada and abroad. In addition, we are making significantly more information available online. The latent demand for a broader range of information available from the TSB is reflected in the number of visits to our website, which have more than doubled compared to last year.

In the same vein, the Board has started implementation of its internal information system called the Transportation Investigation Information Management System (TIIMS). This system enables the TSB to meet government information management and technology requirements while also improving operational efficiency in the delivery of our mandate.

The TSB is strongly committed to making a significant contribution to transportation safety in Canada and abroad. Our sustained efforts will ensure that our products and services, as well as our business activities, remain effective and efficient for the delivery of our mandate.

Wendy A. Tadros

Weels A. Tadros

Acting Chair

#### SENIOR MANAGEMENT

Executive Director	D. Kinsman
General Counsel	A. Harding
Director General, Investigation Operations	T. Burtch
Director General, Corporate Services	J.L. Laporte
Acting Director, Marine Investigations	E. Snow
	M. Ayeko
Director, Rail/Pipeline Investigations	I. Naish
Director, Air Investigations	N. Stoss
Director, Engineering	N. Cerullo

#### MISSION OF THE TSB

We conduct independent safety investigations and communicate risks in the transportation system.


#### **INDEPENDENCE**

To encourage public confidence in transportation accident investigation, the investigating agency must be, and be seen to be, objective, independent and free from any conflicts of interest. The key feature of the TSB is its independence. It reports to Parliament through the President of the Queen's Privy Council for Canada and is separate from other government agencies and departments. The TSB's independence enables it to be objective in arriving at its conclusions and recommendations. The TSB's continuing independence and credibility rest on its competence, openness, integrity and the fairness of its processes.

#### OCCURRENCES, INVESTIGATIONS AND SAFETY ACTION

In 2005, a total of 2037 accidents and 1371 incidents were reported in accordance with the TSB's regulations for mandatory reporting of occurrences. The number of accidents in 2005 increased by 5% from both the 1945 accidents reported in 2004 and the 2000–2004 annual average of 1946 accidents. The number of reportable incidents decreased to 1371 in 2005, down from 1483 in 2004 and the 2000–2004 average of 1414. There were also 615 voluntary incident reports. Fatalities totalled 189 in 2005, up 3 from the 2004 total but equal to the 2000–2004 average.

#### FIGURE 1 - OCCURRENCES REPORTED TO THE TSB



All reported occurrences were examined in accordance with the Board's Occurrence Classification Policy to identify those with the greatest potential for advancing transportation safety. Information was entered into the TSB database for historical record, trend analysis and safety deficiency validation purposes. Investigations were undertaken for 79 of the approximately 4000 occurrences reported to the TSB in fiscal year 2005–2006. In that same period, 75 investigations were completed, compared to 115 in the previous year.<sup>2</sup> The number of investigations in process increased to 106 at the end of the fiscal year from 102 at the start. Average time to complete an investigation decreased to 464 days in fiscal year 2005–2006 from 619 days in the previous year.

While the Board's operations are for the 2005–2006 fiscal year, occurrence statistics are for the 2005 calendar year. Comparisons are generally to the last 5 or 10 years. For definitions of terms such as *accident, incident* and *occurrence,* see Appendix A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Investigations are considered complete after the final report has been issued.

#### FIGURE 2 - INVESTIGATIONS IN PROCESS/COMPLETED




FIGURE 3 - SAFETY ACTION BY THE TSB

2005–2006	RECOMMENDATIONS <sup>3</sup>	SAFETY ADVISORIES	SAFETY INFORMATION LETTERS
Marine	6	5	8
Pipeline	0	0	1
Rail	0	9	8
Air	6	7	5
TOTAL	12	21	22

Note: A total of 12 Safety Concerns were identified for Marine in 2005-2006.

A total of 1 Safety Concern was identified for Rail in 2005–2006.

A total of 2 Safety Concerns were identified for Air in 2005–2006.

For definitions of terms such as *recommendation*, *safety advisory* and *safety information letter*, see Appendix A.

In accordance with the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act, a federal minister who is notified of a Board recommendation must, within 90 days, advise the Board in writing of any action taken or proposed to be taken in response, or the reasons for not taking action. The Board considers each response, assessing the extent to which the related safety deficiency was addressed by the proposed or completed action. When a recommendation generates responses from within and outside Canada, the Board's assessment is based primarily on the Canadian response. This year, the TSB began making public its assessments of responses to TSB recommendations from industry and government made after 1 January 2005 by publishing them on its website at <a href="https://www.tsb.gc.ca">www.tsb.gc.ca</a>.

FIGURE 4 – BOARD ASSESSMENT OF RESPONSES TO RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2005-2006 AND THOSE PENDING FROM 2004–2005

	FULLY SATISFACTORY ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY	SATISFACTORY INTENT TO ADDRESS SAFETY DEFICIENCY	ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY SATISFACTORY IN PART	UNSATISFACTORY ATTENTION TO SAFETY DEFICIENCY
Marine	1	2*	1	0
Pipeline	0	0	0	0
Rail	0	0	0	0
Air	1	0	1	0
TOTAL	2	2	2	0

<sup>\*</sup> includes recommendation M02-04, which was issued in 2002-2003

#### LIAISON WITH THE CANADIAN TRANSPORTATION COMMUNITY

As part of the TSB's efforts to keep abreast of technological change and to maintain contact with the transportation industry in Canada, TSB staff and Board members attend and participate in various conferences and technical meetings pertinent to transportation safety.

Members of the Board made presentations to the International Helicopter Safety Symposium 2005 in Montréal, Quebec, the Canadian Maritime Pilots' Association in Québec, Quebec, the Operation Lifesaver annual conference in Gatineau, Quebec, and the Canadian Board of Marine Underwriters annual general meeting in Toronto, Ontario. They also attended the Air Canada Pilots Association flight safety conference in Toronto, the Air Transport Association of Canada annual symposium in Montréal, the Helicopter Association of Canada annual convention in Vancouver, British Columbia, the Administrative Tribunal Members' Forum in Ottawa, Ontario, and the Council of Canadian Administrative Tribunals annual conference also in Ottawa. Members of the Board also visited Canadian Pacific Railway's new infrastructure in Kamloops, British Columbia.

In addition, the Executive Director was a guest speaker at the Chief Coroners and Chief Medical Examiners annual conference and the Canadian Business Aviation Association annual training seminar. The Executive Director also attended the Canadian Transportation Agency and Railway Association of Canada annual workshop, the Canadian Aviation Executives' Safety Network annual meeting, Transport Canada's annual Canadian Aviation Safety Seminar, the Air Transport Association of Canada annual symposium and the annual executive meeting of the Association québécoise des transporteurs aériens.

The Director General, Investigation Operations, attended meetings with individual Canadian railway companies and an industry association to discuss matters of mutual interest, and participated in consultative sessions of the Canadian Maritime Law Association, the Canadian Marine Advisory Council, the Air Transport Association of Canada and the National Research Council Aerospace and Surface Transportation organizations. He made presentations to the annual Flightscape Users conference, the 2005 SARSCENE conference (search and rescue issues) and the Transportation of Dangerous Goods Advisory Council annual meeting. He also participated in the International Civil Aviation Organization (ICAO) briefings on results of its audit of Canada's conformance to ICAO obligations.

Marine staff in Vancouver, continue to take a leading role in the Marine Action Group activities whereby safety presentations, which include practical displays of vessel stability characteristics, are made to fishing and other interests. Presentations have also been made to Pacific Marine Training Institute students, the BC Seafood Alliance, the Workers' Compensation Board of British Columbia, the Pacific Prawn Fishermen's Association, the Crab Fishermen's Association, the Hupacasath Native Band Fishers and the Pacific Coast Marine Review Panel. In the Central region, staff attended Canadian Marine Advisory Council meetings (both national and regional), gave presentations on fishing vessel safety and participated in important marine discussions. Other presentations have been given to the Canadian Power and Sail Squadrons, the International Shipmasters' Association convention, the Company of Master Mariners of Canada and the Golden Horseshoe Advisory Group. Quebec staff in the Laurentian region conducted presentations to the biannual meeting on Naval Applications of Materials

Technology and attended a monthly meeting of the Constructeurs et navigateurs amateurs (CONAM). In the Maritimes region, a presentation was made to the Marine Medical Seminar for the Medical Examiners of Seafarers.

Pipeline staff gave presentations on the TSB investigation process to industry representatives both in the Atlantic Provinces and in Alberta. Additionally, they participated in a mock pipeline rupture exercise that involved the National Energy Board, industry, local fire and police departments and other governmental organizations.

Rail staff gave presentations on the TSB and its work at conferences in Moncton, New Brunswick, at Transport Canada's Annual Workshop on Highway–Railway Grade Crossing Research, to coroners' offices, to police organizations and to railway companies. Staff also participated in a mock rail accident in Ottawa, along with municipal representatives, emergency response personnel and industry representatives.

Air staff participated in annual meetings with departments and associations within the aviation community. It also provided formal briefings to Canadian airport fire chiefs attending the Canadian Airport Fire Protection Association meeting in Richmond, British Columbia; to the International Helicopter Symposium in Montréal, on lessons learned from TSB investigations into helicopter accidents; to the Canadian Aerospace Institute on basic helicopter aerodynamics and lessons learned from TSB investigations into helicopter accidents (1994-2003); to Air Canada on the interaction between the TSB and the Air Canada emergency response team after an accident; and to the International Confidential Aviation Safety Systems (ICASS) on SECURITAS (the TSB Confidential Safety Reporting System). The Air Branch improved partnerships and working procedures with other departments and agencies (Transport Canada, NAV CANADA, Foreign Affairs Canada, Canada Border Services Agency, Canadian Air Transport Security Authority, Department of National Defence, National Research Council and ICAO). The Air Branch contributed support to seminars conducted by the Air Canada Pilots Association, the Air Line Pilots Association, the Air Transportation Association of Canada, the American Helicopter Society International, the Canadian Aeronautics and Space Institute, the Canadian Aviation Maintenance Council, the Helicopter Association of Canada, the Northwest Territories Government Airports Group and the International Society of Air Safety Investigators.

The TSB Engineering facilities continued to support occurrence investigations with their core business of timely and quality engineering investigation reports, and provided briefings and support for visits of particular interest to industry groups. This year, the Engineering Branch provided support and was instrumental in the following:

- a briefing to the Department of National Defence Icing Operations Standing Committee;
- worked with Canadian Pacific Railway, DaimlerChrysler Canada and the County of Renfrew following a rail crossing accident;

- during the underwater search and recovery of the Messerschmitt-Bolkow-Blohm BO 105
   Canadian Coast Guard helicopter, assisted Canadian Coast Guard ships and helicopters,
   a Royal Canadian Mounted Police patrol boat, an Irving Oil dive ship and remotely
   operated vehicles, and the Bedford Institute of Oceanography;
- cooperated with Environment Canada and Canadian National to ensure that the TSB could continue its investigation while Environment Canada and Canadian National were conducting their own independent parallel investigations and is currently negotiating with the National Research Council Chalk River laboratories to use the neutron diffraction method for measuring residual stresses in the rails;
- continued support to the Transport Canada Dangerous Goods Branch, which is looking into tank car failures not being investigated by the TSB.

The Human Performance Division delivered the Human Factors in Investigations course to external participants, including provincial and federal investigative bodies (Canadian Coast Guard, Department of National Defence, Transport Canada and National Energy Board), industry (NAV CANADA, Serco, and WestJet Airlines) and academia (Laurentian University). Human Performance staff also made educational presentations at academic institutions such as the University of Toronto.

The Macro-analysis Division provided support to Transport Canada's multi-disciplinary research project on grade-crossing accidents.

#### INTERNATIONAL COOPERATION AND KNOWLEDGE TRANSFER

The TSB's mission is to advance transportation safety, not only in Canada, but worldwide. This cooperation comes in many forms, through participation in safety symposiums, international safety organizations and international investigations.

Over the past year, Board members attended the International Aviation Security Conference in Washington, D.C. and visited the U.S. National Transportation Safety Board in Washington, D.C. The Executive Director also participated in that visit and attended the annual meeting of the International Transportation Safety Association (of which Canada is a founding member). Finally, an investigation information management system development memorandum of understanding was signed with the Australian Transport Safety Bureau.

The Marine Branch continued its important work with International Maritime Organization (IMO) committees and sub-committees, particularly the Human Element and Casualty Analysis working group and correspondence group. Marine staff reviewed several international investigation reports, and lessons learned have been submitted to the IMO for global publication. The IMO *Code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents* is under review, and Canada is taking a lead role in the recommendation to have the Code become part of the prestigious International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). This will improve international cooperation and standardize procedures. Marine staff made two presentations to the Marine Accident Investigators' International Forum at its annual meeting in Port Vila, Vanuatu, where the Code was also addressed in detail by 45 nations. Partnering is being actively sought with other countries concerning the requirements to download and play back voyage data recorder (VDR) information following marine accidents. Marine staff are taking an active role in assuring technical competence by attending and participating in International Electrotechnical Commission meetings in the United Kingdom.

Rail staff attended the Wheel/Rail Interface Seminar in Chicago, Illinois, in May 2005, and the Advanced Hazmat Technician training at the Transportation Technology Center in Pueblo, Colorado, in October 2005. The Rail Branch sent a full set of investigation procedures and standards to the Republic of South Africa, which has just started a new regulatory regime. Informal discussions ensued on the application of the standards. In November 2005, Rail staff attended the International Rail Safety Conference in Cape Town, South Africa, and presented a paper describing lessons learned from three accident investigations to delegates from five countries.

The Air Branch improved communications and cooperation with the investigation agencies of Australia, China, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, the Netherlands, Norway, Portugal, the Republic of Korea, Sweden, the United Kingdom and the United States, and with industry manufacturers Bombardier, Pratt & Whitney Canada, Bell Helicopter, Airbus and Boeing. The Air Branch hosted the annual Nordic Accident Investigation Group meeting, which was attended by accident investigation authorities from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The Air Branch also participated in the European Aviation Safety Conference and the annual Flight Safety Foundation International Air Safety Seminar.

The Engineering Branch has an excellent working relationship with worldwide investigative agencies and assists, when requested, to complement the capabilities of those agencies with:

- flight data recorder (FDR) analysis and animation to assist in the investigation of the China Eastern CRJ aircraft accident;
- FDR and cockpit voice recorder (CVR) download, analysis and animation in support of the Sky Services B767 accident in Punta Cana, Dominican Republic;
- recorder download and technical support in the landing gear analysis for the Dash 8 accident in Trinidad and Tobago;
- FDR data analysis, flight animation and photogrammetric analysis of aircraft height above terrain and metallurgical work in Toulouse, France, following a CL-415 aircraft accident;
- CVR download for a DHC-6 aircraft accident in Costa Rica;
- as a member of the Accident Investigation Recorders (AIR) Working Group, took part in the international meeting in September 2005;
- as a member of the ICAO Flight Recorder Panel, participated in the international meeting at ICAO;
- for the Air France Airbus accident, worked with the U.S. National Transportation Safety Board (NTSB), France's Bureau d'Enquêtes et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile (BEA), the United Kingdom Air Accidents Investigation Branch, the U.S. Federal Aviation Administration (FAA) Technical Center, Messier-Bugatti and Goodrich (brake systems), Michelin (tires), Zodiac (aircraft oxygen systems), Airbus, Team (solid state CVR) and Air France;
- technical non-disclosure arrangements were implemented to allow the access to Garmin International's schematics and layout diagrams to examine and retrieve stored data in global positioning system receivers recovered from accident vehicles;
- worked in cooperation with Dukane Seacom in the analysis of underwater acoustic locator beacons and established a working relationship to obtain schematics for future investigation purposes;
- carried out digital flight data recorder (DFDR) and CVR download, analysis and flight animation work, as well as direct access recorder (DAR) analysis and synchronization with DFDR data;
- worked with the aircraft manufacturer (Airbus), as well as with the BEA, the Federal Bureau of Aircraft Accidents Investigation (BFU) of Germany and the NTSB;

- developed the scope of the testing program undertaken by Airbus and partnered with the National Research Council for the composites aspect of the testing and analyses, and made a significant contribution in the publication of the safety advisories that affected the Airbus fleet worldwide;
- following a CL-415 accident in Europe, ensured continued support as the accredited representative from the state of manufacture; and
- ensured continued investigation support into a Pratt & Whitney PT6-20 engine failure on take-off in Australia on a King Air, which then crashed and was consumed by fire.

Human Performance staff participated in human factors working groups at international meetings, including the meeting of the International Maritime Organization in London, England, and chaired a panel session on human factors in helicopter safety and presented a research paper at the International Helicopter Safety Symposium in Montréal.

Macro-analysis staff participated in the International Civil Aviation Organization Safety Indicators Study Group. The Macro-analysis Division also provided several statistical reports to international agencies and industries.



#### MARINE

# Occurrence Statistics and Investigations

#### **ANNUAL STATISTICS**

In all, 480 marine accidents were reported to the TSB in 2005, a 2% decrease from the 2004 total of 492 and a 7% decrease from the 2000–2004 average of 514. Marine fatalities totalled 19 in 2005, down from both the 2004 total and the 2000–2004 average of 28.

Shipping accidents, which comprised 91% of marine accidents, reached a 30-year low of 435 in 2005, down from 442 in 2004 and the five-year average of 456. Nearly half of all vessels involved in shipping accidents were fishing vessels. Accidents to persons aboard ship, which include falls, electrocution, and other types of injuries requiring hospitalization, totalled 45 in 2005, a 10% decrease from the 2004 total of 50 and a 22% decrease from the five-year average of 58.


Marine activity for Canadian commercial non-fishing vessels increased by 5% from the 2000-2004 average, resulting in a 7% decrease in the accident rate from 3.0 to 2.8 accidents per 1000 movements. Although marine activity for foreign commercial non-fishing vessels remained relatively unchanged compared to the 2000–2004 average, accidents increased, yielding a 47% increase in the accident rate from 1.5 to 2.2 accidents per 1000 movements.

In 2005, shipping accidents resulted in 12 fatalities, down from 22 in 2004 and the five-year average of 17. Accidents aboard ship resulted in 7 fatalities, up 1 from the 2004 total but down 4 from the five-year average.

Twenty-two vessels were reported lost in 2005, equal to the 2004 total but down from the five-year average of 36.

In 2005, 224 marine incidents were reported in accordance with the TSB mandatory reporting requirements. This represents a 10% decrease from the 2004 total of 248 but is comparable to the five-year average of 226.

#### FIGURE 5 - MARINE OCCURRENCES AND FATALITIES



- REPORTED ACCIDENTS
- REPORTED INCIDENTS (MANDATORY)
- FATALITIES

# MARINE INVESTIGATIONS STARTED IN 2005-2006

Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	VESSEL(S)	TYPE	EVENT	OCCURRENCE NO.
2005.05.14	Elaho River, B.C.	(no name)	Inflatable river raft	Capsizing	M05W0080
2005.06.03	Canadian Pacific Railway bridge, South Shore Canal, St. Lawrence Seaway, Que.	Federal Sakura	Bulk carrier	Striking	M05C0019
2005.06.03	Swanson Channel, North Pender Island, B.C.	Sandra Carol Warrior Ocean Warrior Barge 216	Fishing Barge Tug Barge	Collision	M05W0087
2005.06.09	Okanagan Lake, B.C.	Quintana Roo	Houseboat	Capsizing	M05W0090
2005.06.27	Wood Islands, P.E.I.	Confederation	Roll-on/roll-off passenger ferry	Serious injury	M05M0052
2005.06.29	Off Savary Island, Northern Georgia Strait, B.C.	Morning Sunrise	Fishing	Capsizing and subsequent sinking	M05W0110
2005.06.30	Sewell's Marina, Horseshoe Bay, B.C.	Queen of Oak Bay	Passenger and vehicle ferry	Striking and grounding	M05W0111
2005.07.19	South Shore Canal, St. Lawrence Seaway, Que.	Jo Spirit Orla	Chemical tanker General cargo	Collision	M05C0033
2005.07.26	Off Cape Flattery, Pacific Ocean	Ocean Tor	Fishing	Capsizing	M05W0141
2005.09.12	Near buoy K-120, Traverse du Nord, off Saint-François wharf, Que.	Maria Desgagnés El Tio	Chemical tanker Yacht (sail)	Collision	M05L0192

DATE	LOCATION	VESSEL(S)	TYPE	EVENT	OCCURRENCE NO.
2005.09.12	70 nm east of Cape Bonavista, N.L.	Melina & Keith II	Fishing	Capsizing	M05N0072
2005.09.26	St. Lawrence River, Deschaillons, Que.	Canadian Leader	Bulk carrier	Grounding and taking water	M05L0203
2005.09.26	St. Lawrence River, near Yamachiche, Que.	Hyde Park Cast Prosperity	Chemical tanker Container	Collision	M05L0205
2005.10.28	Between buoys P19 and P17, St. Marys River, Ont.	Michipicoten	Bulk/oil carrier	Grounding	M05C0063
2006.01.04	Gaspé, Que.	Skalva	General cargo	Fire/ Explosion	M06L0004
2006.03.08	Qualicum, B.C.	B.C. Safari	Fishing	Capsizing	M06W0039
2006.03.22	Juan Point, Gil Island, B.C.	Queen of the North	Passenger and vehicle ferry	Grounding and sinking	M06W0052

## MARINE REPORTS RELEASED IN 2005-2006

DATE	LOCATION	VESSEL(S)	TYPE	EVENT	REPORT NO
2002.08.04	Strait of Georgia, B.C.	Statendam	Passenger	Switchboard fire	M02W0135
2002.10.12	South Shore Canal, St. Lawrence Seaway, Que.	Canadian Prospector Stellanova	Bulk carrier Heavy lift	Collision	M02C0064
2003.05.03	Outside St. John's Harbour, N.L.	Sir Wilfred Grenfell Genny and Doug	Canadian Coast Guard Fishing	Collision	M03N0047
2003.05.12	Queen Charlotte Channel, B.C.	Queen of Surrey	Roll-on/roll-off passenger ferry	Engine room fire	M03W0073
2003.05.12	Port aux Basques, N.L., 8 nm S	Joseph and Clara Smallwood	Roll-on/roll-off passenger ferry	Fire on vehicle deck	M03N0050
2003.06.25	Off Petit-de- Grat, N.S.	Silent Provider	Small fishing	Fire and sinking	M03M0077
2004.03.04	North Sydney, N.S., 14 nm NNE	Caribou	Roll-on/roll-off passenger ferry	Furnace explosion – starboard auxiliary boiler	M04M0013
2004.04.27	Sorel, Que.	Catherine-Legardeur	Passenger and vehicle ferry	Grounding	M04L0050
2004.06.19	Sherbrooke, Que.	(no name)	Inflatable river raft	Capsizing	M04L0066
2004.08.11	Off Saint- Nicolas, Que.	Canada Senator Mondisy	Container Pleasure craft	Collision	M04L0099
2004.08.24	Public wharf, île aux Coudres, Que.	Famille Dufour II	High-speed passenger catamaran	Striking of wharf	M04L0105
2005.06.27	Wood Islands, P.E.I.	Confederation	Roll-on/roll-off passenger ferry	Serious injury	M05M0052

## MARINE RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2005-2006

Strait of Georgia, British Colur Switchboard Fire – Passenger			Report No. M02W0135
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
M05-01 The Department of Transport submit a paper to the International Maritime Organization requesting a review of requirements for structural fire protection and fire-extinguishing systems to ensure that the fire risks associated with compartments containing high levels of electrical energy are adequately assessed, and that the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) dealing with structural fire protection and fixed fire-extinguishing systems are addressed.	Transport Canada (TC) believes that the TSB should prepare an information paper on the issue and TC would submit it to the International Maritime Organization (IMO) Fire Protection Sub-Committee at the next meeting in January 2006.	Fully Satisfactory	TC agreed to submit an information paper (as drafted by TSB staff) to the IMO Fire Protection Sub-Committee that will call for a review to ensure that the fire risks associated with compartments containing high levels of electrical energy are adequately assessed and addressed by the provisions of SOLAS. The paper, dated 4 October 2005, was submitted to the IMO.
Off Petit-de-Grat, Nova Scotia Fire and Sinking – Small Fishin	•		Report No. M03M0077
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
M05-02 The Department of Transport, in conjunction with the manufacturer, ensure that all present and future owners of Ovatek liferafts receive information that will allow.	The Minister of Transport accepts the recommendation. TC is working with the manufacturer to ensure that information on	Satisfactory Intent	TC is to follow up with the manufacturer in early March 2006 before the commencement of the 2006 fishing season to confirm that the proposed actions



information that will allow

users to properly de-water

and encourage all users to

practice these procedures.

and right a swamped liferaft

de-watering is provided

to all current and future

owners of Ovatek

liferafts.

have been completed.

new proposed Marine Personnel Regulations in

November 2006.

The revisions to training are

to be implemented with the

Off Petit-de-Grat, Nova Scotia – 25 June 2003 (continued) Fire and Sinking – Small Fishing Vessel *Silent Provider* 

Report No. M03M0077

#### RECOMMENDATION

#### **RESPONSE**

#### BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE

#### SAFETY ACTION TAKEN

As part of the revisions to the Marine Emergency Duties Training Program and Marine Emergency Duties A3/A4 courses, TC will introduce special training, where applicable, concerning the boarding of a rigid liferaft.

#### M05-03

The Department of Transport develop and implement performance-based standards to ensure that all liferafts deployed on Canadian vessels are capable of operating in severe marine conditions and, further, encourage the International Maritime Organization to adopt a parallel approach internationally.

The Minister of Transport notes the recommendation, and TC will continue to work with the IMO to improve the testing and performance criteria of all survival equipment. Currently, work at the IMO is focused on improving the testing criteria for lifeboats and release mechanisms, as this has been a concern internationally and domestically.

TC is planning to carry out research regarding thermal requirements of liferafts. The current IMO standards specify a need for insulated floors and canopies in liferafts without specifying the value of thermal protection required. This research will assist in improving the performance criteria of liferafts.

# Satisfactory in Part

There is no indication in the response of any other domestic initiative under consideration or being taken regarding liferaft-related testing and performance criteria for operating in more severe marine conditions. However, TC is working at the international level through the IMO to further improve the testing and performance criteria of survival equipment. The development of goal- or performance-based standards is well under way within the IMO to address a variety of maritime matters. A correspondence group of the IMO Sub-Committee on Ship Design and Equipment (48th session, 21–25 February 2006) is expected to prepare performance requirements for survival craft used on future passenger ships.

Off Cape Bonavista, Newfoundland and Labrador - 19 September 2004 Capsizing and Loss of Life - Small Fishing Vessel Ryan's Commander

Occurrence No. M04N0086

RECOMMENDATION

M05-04 The Department of Transport ensure that the Board's previous recommendations M03-05 and M03-06 are immediately implemented.

BOARD RESPONSE

**ASSESSMENT** OF RESPONSE

Pending

SAFETY ACTION TAKEN

To be reported next fiscal vear

new Fishing Vessel Safety Regulations come into force, TC has established an interim measure for determining, based on a list of risk factors, whether a small fishing vessel requires a stability booklet. This interim measure, which will take effect immediately and apply to new and existing vessels, will require that a stability booklet be on board all vessels that have any of the identified risk factors.

Until such time as the

Queen Charlotte Channel, British Columbia - 12 May 2003 Engine Room Fire and Subsequent Failure of the CO<sub>2</sub> Distribution Manifold -Ro-Ro Passenger Ferry Queen of Surrey

Report No. M03W0073

RECOMMENDATION

RESPONSE

BOARD ASSESSMENT **OF RESPONSE** 

SAFETY ACTION TAKEN

To be reported next fiscal

vear

M05-05

The Department of Transport, in conjunction with other stakeholders, review Canadian and international marine regulations respecting fixed fire-extinguishing systems to ensure that their design, maintenance, inspection, and testing regimes effectively demonstrate continued structural and functional integrity.

Awaiting response

Pending

Queen Charlotte Channel, British Columbia – 12 May 2003 (continued) Engine Room Fire and Subsequent Failure of the CO<sub>2</sub> Distribution Manifold -Ro-Ro Passenger Ferry Queen of Surrey

Report No. M03W0073

RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
M05-06 The Department of Transport require Canadian passenger vessels over 500 gross tonnage to meet a standard of structural fire protection that ensures a level of safety equivalent to SOLAS-compliant vessels.	Awaiting response	Pending	To be reported next fiscal year

# ASSESSMENT OF RESPONSE TO A MARINE RECOMMENDATION ISSUED IN 2002-2003

RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
M02-04	The Minister of	Satisfactory Intent	As a result of discussions

The Department of Transport ensure that overall preparedness is appropriate for responding to vesselrelated emergencies within the Seaway.

Allanburg, Ontario - 11 August 2001

Transport, under the Canada Marine Act, does have responsibility for the safety oversight of the Canadian marine transportation system in general; however, the Canada Marine Act does not provide a safety oversight role to the Minister in respect to the Seaway.

Responsibility for emergency/contingency plans specific to the Seaway falls under the purview of the St. Lawrence Seaway Management Corporation (SLSMC).

between TC and the SLSMC. it has been decided to amend the Management, Operation and Maintenance Agreement. It is intended that the amendment will require the SLSMC to have in place an up-to-date emergency response plan. The plan will have to be validated every five years by a qualified independent third party, and copies of their report will be forwarded to TC and the SLSMC. The SLSMC will continue to conduct annual emergency response exercises.

Report No. M01C0054

The Marine Branch 2005 annual review of assessments of responses to TSB marine recommendations was approved by the Board in December 2005. The annual review of assessments of responses was conducted on 57 "active" recommendations. Consequently, the Board approved the 2005 review, which assigned 20 recommendations to "inactive" status—the remaining 37 recommendations being "active." Five recommendations issued subsequent to the Board's approval of the 2005 review were not included in the review.

#### OTHER MARINE SAFETY ACTION TAKEN

Transport Canada (TC) issued Ship Safety Bulletin 01/2005, *The Use of Passive Anti-Roll Tanks* (ART) on Small Fishing Vessels, to caution operators of vessels fitted with passive anti-roll tanks about the safety hazards associated with their use.

The Canadian General Standards Board published its amended standard CAN/CGSB-65.16-2005, Immersion Suit Systems. The amended standard requires that information concerning the donning, fitting, operation, maintenance and cleaning of the suit system be made available to purchasers at the point of sale.

A West Coast marine insurance company advised its members of the potential deficiencies associated with the use of single crossbar type hatch covers.

TC completed special audits with respect to operational readiness on board some passenger ferries operating in Canada.

TC is reviewing all fire safety regulatory requirements, together with other international standards. Low-location lighting, emergency lighting and supplemental lighting requirements will be included in the review. TC anticipates that the new Fire Safety Regulations will come into force by November 2006.

The ferry operator Northumberland Ferries Ltd. made modifications to the control levers of a horizontal sliding door to make the operation of the door easier; the lever now actuates the door in the same direction of travel and the handles are now very close to the door opening. The time required for the horizontal watertight door to close from fully opened was also adjusted to 26 to 30 seconds as per the manufacturer's specifications.

The Canadian Coast Guard issued Fleet Bulletin 06-2005, *Concerns about Stability of Aluminum Barges*, to its fleet personnel to remind them to give careful consideration to the impact of cargo handling work on stability and the vessel's operating restrictions.

# PIPELINE


# Occurrence Statistics and Investigations

#### **ANNUAL STATISTICS**

In 2005, 5 pipeline accidents were reported to the TSB, down from the 2004 total of 7 and from the 2000–2004 average of 16. Pipeline activity is estimated to have decreased by 1% from the previous year. The accident rate decreased to 0.4 pipeline accidents per exajoule in 2005, down from 0.5 in 2004 and the 2000–2004 average rate of 1.48. The last fatal pipeline accident in the portion of the industry under federal jurisdiction occurred in 1988, and the last accident involving serious injury occurred in 2000.

In 2005, 79 pipeline incidents were reported in accordance with the TSB mandatory reporting requirements, up from 74 in 2004 and from the five-year average of 44. In all, 90% of those incidents involved uncontained or uncontrolled release of small quantities of gas, oil and high-vapour-pressure products.

#### FIGURE 6 - PIPELINE OCCURRENCES



## PIPELINE INVESTIGATIONS STARTED IN 2005-2006

Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	OCCURRENCE NO.
2005.07.15	Abbotsford, B.C.	Terasen Pipelines Inc.	Uncontained release – crude oil pipeline	P05H0044
2005.10.18	Empress, Alta.	Foothills Pipe Lines Ltd.	Programmable logic controller failure at decompression/ recompression facility	P05H0061

# PIPELINE REPORT RELEASED IN 2005-2006

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	REPORT NO.
2002.12.07	Near Saint-Clet, Que.	Trans-Northern Pipelines Inc.	Refined product pipeline rupture	P02H0052

No pipeline recommendations were issued in 2005-2006.

# RAIL

# Occurrence Statistics and Investigations

#### **ANNUAL STATISTICS**

A total of 1246 rail accidents were reported to the TSB in 2005, a 9% increase from the 2004 total of 1138 and an 18% increase from the 2000–2004 average of 1055. Rail activity is estimated to have increased by 3% over 2004 and by 6% over the five-year average. The accident rate increased to 13.0 accidents per million train-miles in 2005, compared to 12.3 in 2004 and the five-year rate of 11.7. Rail-related fatalities totalled 103 in 2005, compared to 101 in 2004 and the five-year average of 93.


Six main-track collisions occurred in 2005, compared to five in 2004 and the five-year average of seven. In 2005, there were 195 main-track derailments, a 28% increase from the 2004 total of 152 and a 47% increase from the five-year average of 133. Non-main-track derailments also showed a significant increase in 2005, totalling 538 compared to 450 in 2004 and the five-year average of 392.

In 2005, crossing accidents increased to 270 from the 2004 total of 237 and from the five-year average of 258. Crossing-related fatalities numbered 38, up from 25 in 2004 and the five-year average of 35. Trespasser accidents showed a 17% decrease from 2004, from 99 to 82, but a 4% increase over the five-year average of 79. With a total of 63 fatalities in 2005, trespasser accidents continue to account for the majority of rail fatalities.

In 2005, 215 rail accidents involved dangerous goods (this also includes crossing accidents in which the motor vehicle is carrying a dangerous good), up from 208 in 2004 but down from the five-year average of 222. Six of these accidents resulted in a release of product.

In 2005, rail incidents reported under the TSB mandatory reporting requirements reached a 23-year low of 244, down from 252 in 2004 and the five-year average of 300. Dangerous goods leakers not related to train accidents account for the largest proportion of total incidents each year. In 2005, dangerous goods leakers decreased to 124 from the 2004 total of 131 and from the five-year average of 166.

# FIGURE 7 - RAIL OCCURRENCES AND FATALITIES



# **RAIL INVESTIGATIONS STARTED IN 2005-2006**

Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	OCCURRENCE NO.
2005.05.02	Maxville, Ont.	Ottawa Central Railway	Runaway and main- track train collision	R05H0011
2005.05.27	Bowden, Alta.	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R05C0082
2005.07.04	Prescott, Ont.	Canadian National	Main-track train derailment	R05H0013
2005.07.13	Calgary, Alta.	Canadian National	Non-main-track train derailment and collision	R05C0116
2005.07.31	Val-d'Or, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R05Q0033
2005.08.03	Wabamun, Alta.	Canadian National	Main-track train derailment	R05E0059
2005.08.05	Swift, B.C.	Canadian National	Main-track train derailment	R05V0141
2005.08.22	Monet, Que.	VIA Rail Canada Inc.	Crossing accident	R05Q0040
2006.01.31	Buckskin, Ont.	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R06T0022

#### **RAIL REPORTS RELEASED IN 2005-2006**

DATE	LOCATION	COMPANY	EVENT	REPORT NO.
2003.10.24	Near Cranbrook, B.C.	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R03C0101
2004.01.22	Bolton, Ont.	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R04T0013
2004.02.07	Montmagny, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R04Q0006
2004.03.04	Red Deer, Alta.	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R04E0027
2004.04.18	Linacy, N.S.	Cape Breton and Central Nova Scotia Railway	Main-track train derailment	R04M0032
2004.06.28	Munster, Ont.	VIA Rail Canada Inc.	Crossing collision	R04H0009
2004.08.08	Estevan, Sask.	Canadian Pacific Railway	Non-main-track train derailment	R04W0148
2004.10.24	Floods, B.C.	Canadian Pacific Railway	Main-track train derailment	R04V0173
2004.11.12	Lévis, Que.	Canadian National	Main-track train derailment	R04Q0047

No rail recommendations were issued in 2005-2006.

# ASSESSMENT OF RESPONSES TO RAIL RECOMMENDATIONS

The railway industry and the regulator provided updated information as to the response to TSB Rail Branch recommendations. The response to recommendations was reassessed for all 118 recommendations issued since 1991. The information provided prompted reassessment of active recommendations that were being monitored for industry response. The number of active recommendations was reduced from 54 to 26.

#### OTHER RAIL SAFETY ACTION TAKEN

In response to a Transport Canada (TC) Notice and Order issued by a TC Railway Safety Inspector, Canadian National (CN) took measures to ensure the accuracy of train journals. CN installed additional cameras to monitor cars during switching in rail yards and enhanced automatic car identification systems technology to facilitate prompt correction of any errors between train journals and clearing trains.

Subsequent to a derailment caused by truck hunting at speeds over 50 mph by gondola wood chip cars (TSB Report R04Q0006), the Board expressed concern that these particular cars, which are not equipped with supplementary stabilization systems, are prone to truck hunting at speeds in excess of 50 mph and present a risk of derailment. "Truck hunting" is rapid oscillation of an empty car truck at high speeds, where the flanges tend to ride up on the head of the rail.

Subsequent to a derailment in Bolton, Ontario, at a location with a combination of adverse track conditions (TSB Report R04T0013), Canadian Pacific Railway (CPR) identified two additional track geometry defect types to be measured by the CPR track evaluation car. The new defect types take into consideration the effect of a combination of cross-level and alignment deficiencies and a combination of the train speed exceeding the design speed on a curve with unbalanced superelevation.

The TSB issued a Rail Safety Advisory subsequent to a crossing accident at Castleford, Ontario (TSB Report R04H0014). The advisory discusses the changing of the crossing warning signals from left-hand to right-hand orientation as viewed by an approaching motorist. This change was done to comply with a new standard that crossing signals be right-hand oriented. However, the curvature of the approaching roadway mandated that the signals be left-hand oriented to provide a better sightline of the signals when approaching. Left-hand oriented signals are in the process of being installed at that crossing.

After several derailments involving a breach of containment in tank cars loaded with anhydrous ammonia and subsequent exposure injury, including fatal injury, the classification of anhydrous ammonia is being changed from Class 2.2, non-flammable and non-toxic gases, to Class 2.3, toxic gases, with a sub-class 8, corrosive. The revisions to the *Transportation of Dangerous Goods Regulations* are to be mandatory after 15 August 2006.

Subsequent to a derailment in Estevan, Saskatchewan, CPR developed and distributed a "Tech Tip" poster across its system to illustrate what to look for when inspecting freight car centre plates and side bearings (TSB Report R04W0148). CPR instructed all certified car inspectors to review the poster. As well, CPR developed and implemented a system-wide risk assessment process that requires its Engineering and Field Operations departments to jointly perform a risk assessment on the track condition before any significant operational changes or when traffic is expected to increase substantially.

TC-approved *Railway Locomotive Inspection and Safety Rules* were revised, effective January 2006, with changes to the criteria and timeliness of safety inspections on locomotives.

TC developed a Canadian Road/Railway Grade Crossing Detailed Safety Assessment Field Guide (TP 14372E), dated April 2005, to promote enhanced pedestrian crossing protection as part of its compliance, awareness and research programs, and to guide persons performing grade crossing assessments.

Subsequent to the complete fracture and failure of a draft gear stop block in a dangerous commodities tank car (TSB Occurrence R04H0018), which was fortunately caught by inspection, the TSB Engineering Laboratory conducted a failure analysis of the fractured steel. It was determined that the stop block did not conform to the applicable Association of American Railroads (AAR) standard. A TSB Rail Safety Information Letter with this information was forwarded to the AAR for its perusal.

The AAR revised Standard S-580, *Locomotive Crashworthiness Requirements*, effective July 2005, to include requirements for car body-to-truck attachment and for emergency interior lighting on locomotives manufactured after 2008.

In response to a TSB Rail Safety Advisory and a Rail Safety Information Letter concerning improper loading of steel products on flat cars, CN set off all line shipments of such steel products to confirm that the loading was in compliance with the AAR rules. CN took measures to ensure that shippers of such steel products reviewed the proper loading requirements and provided copies of the required loading patterns. The AAR developed revisions to the *Open Top Loading Rules* to clarify the guidelines for such loads, and published the revisions in AAR Circular Letter C-10146.

In response to a TSB Rail Safety Advisory concerning shattered rim defects in Southern CH36 wheels manufactured in 1995 and the resultant derailments, the AAR declared that those wheels must be removed from the North American car fleet whenever the cars are in a repair shop and must not be put on another car. The *Field Manual of the AAR Interchange Rules* was revised accordingly. CN and CPR initiated programs that go beyond the requirements of the AAR. They are removing all Southern wheels from their equipment and have instructed their suppliers not to install Southern wheels on any cars owned or leased by them.

# AIR

# Occurrence Statistics and Investigations

#### **ANNUAL STATISTICS**


Canadian-registered aircraft, other than ultralights, were involved in 258 reported accidents in 2005, a 2% increase from the 2004 total of 252 but a 10% decrease from the 2000–2004 average of 287. The estimate of flying activity for 2005 is 3 832 000 hours, yielding an accident rate of 6.7 accidents per 100 000 flying hours, up from the 2004 rate of 6.5 but down from the five-year rate of 7.3. Canadian-registered aircraft, other than ultralights, were involved in 34 fatal occurrences with 51 fatalities in 2005, higher than the 24 fatal occurrences with 37 fatalities in 2004 but comparable to the five-year average of 32 fatal occurrences with 54 fatalities. A total of 20 fatal occurrences involved privately operated aircraft (13 aeroplanes, 6 helicopters and 1 glider), and 12 of the remaining 14 fatal occurrences involved commercial operators (9 aeroplanes and 3 helicopters).

The number of accidents involving ultralights decreased to 30 in 2005 from 36 in 2004, and the number of fatal accidents decreased slightly to 5 in 2005 from 6 in 2004.

The number of foreign-registered aircraft accidents in Canada decreased to 18 in 2005 from 20 in 2004. Fatal accidents increased to 6 in 2005, from 3 in 2004.

In 2005, a total of 823 incidents were reported in accordance with the TSB mandatory reporting requirements. This represents a 9% decrease from the 2004 total of 909 and a 2% decrease from the 2000–2004 average of 837.

## FIGURE 8 - AIR OCCURRENCES AND FATALITIES



- REPORTED ACCIDENTS
  - REPORTED INCIDENTS (MANDATORY)
  - FATALITIES

# **AIR INVESTIGATIONS STARTED IN 2005-2006**

Final determination of events is subject to the TSB's full investigation.

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURRENCE NO.
2005.04.12	Vicinity of High Lake, Nun.	Lockheed L382G Hercules	A05W0059
2005.04.22	Comox, B.C.	Piper PA-31-350	A05P0080
2005.05.07	Bella Bella, B.C.	Messerschmitt-Bolkow- Blohm BO 105 (helicopter)	A05P0103
2005.05.27	St. John's, N.L.	de Havilland DHC-8-100	A05A0059
2005.06.02	Toronto/Lester B. Pearson International Airport, Ont.	Raytheon/Hawker 800 XP	A05O0112
2005.06.07	Tofino, B.C., 5 nm W	Bombardier DHC-8-402	A05P0132
2005.06.09	Hamilton, Ont.	Cessna TU206 G	A05O0120
2005.06.10	Richards Landing, Ont.	Bell 212 (helicopter)	A05O0115
2005.06.10	COUTS Intersection, Lethbridge, Alta., 41 nm SE	Bombardier CRJ705	A05W0109
2005.06.15	Abbotsford, B.C., 15 nm N	Bombardier DHC-8-402	A05P0137
2005.06.18	Burntwood River Seaplane Base, Thompson, Man.	Stinson 108-1	A05C0109
2005.06.19	Abbotsford International Airport, B.C.	Piper PA-44-180 Seminole Piper PA-44-180 Seminole	A05P0143
2005.06.24	Courtenay, B.C., 10 nm N	Robinson R22 Beta (helicopter)	A05P0154
2005.06.24	Yellowknife, N.W.T.	de Havilland DHC-3T (Otter)	A05W0127
2005.06.25	Oshawa Airport, Ont.	Progressive Aerodyne Inc. SeaRey	A05O0125
2006.07.06	Andrew, Alta., 9 nm W	Piper PA-18	A05W0137
2005.07.10	Moose Jaw, Sask.	Waco UPF-7 Wolf-Samson	A05C0123
2005.07.10	Sudbury, Ont.	Bell 204B (helicopter)	A05O0142
2005.07.16	Lac de la Solitude, Que.	Bell 205A-1 (helicopter)	A05Q0119
2005.07.18	Orillia Airport, Ont., 5 nm E	Cessna 185F (seaplane)	A05O0146

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURRENCE NO.
2005.07.18	Constance Lake, Ont.	Cessna A185F (seaplane)	A05O0147
2005.07.28	Shovelnose Creek, B.C.	Raytheon Beechcraft King Air 200	A05P0189
2005.08.02	Toronto/Lester B. Pearson International Airport, Ont.	Airbus 340-313	A05H0002
2005.08.02	Terrace, B.C., 35 nm NW	MD Helicopters 500D (helicopter)	A05P0184
2005.08.09	Vicinity of 69° N 089° W, Nun.	Boeing 747-400 Airbus A340-500	A05C0153
,2005.08.09	Sundre, Alta., 8 nm SE	Lancair IV-P	A05W0160
2005.08.22	Mount Burns, Alta.	Cessna 180	A05W0176
2005.09.01	Schefferville, Que., 20 nm NW	de Havilland DHC-2 Beaver	A05Q0157
2005.09.10	Loretto, Ont.	Pezetel SZD-50-3 Puchacz (glider)	A05O0204
2005.09.17	Duncan, B.C., 1 nm S	Enstrom 280C (helicopter)	A05P0227
2005.09.28	Tumbler Ridge, B.C., 21 nm SE	Bell 205A-1 (helicopter)	A05W0205
2005.09.29	Lac Ouimet, Que.	Cessna 185 (seaplane)	A05Q0178
2005.09.30	Kashechewan, Ont.	Piper PA-31 Navajo	A05O0225
2005.10.06	Winnipeg, Man.	Cessna 208B Caravan	A05C0187
2005.10.26	Devils Lake, B.C.	Bell 206B (helicopter)	A05P0262
2005.10.30	Calgary International Airport, Alta.	Boeing 737-900	A05W0222
2005.11.03	Bella Coola, B.C., 20 nm SE	Boeing Vertol BV-107 II	A05P0269
2005.11.06	Thetford Mines, Que., 10 nm NE	Cessna 172M	A05Q0208
2005.11.15	Hamilton Airport, Ont.	Gulfstream 100	A05O0257
2005.11.20	Brantford, Ont.	Ryan Aeronautical Navion B	A05O0258
2005.12.07	Marystown, N.L., 3 nm SE	Messerschmitt-Bolkow- Blohm BO 105 (helicopter)	A05A0155
2005.12.19	Edmonton International Airport, Alta., 70 nm N	Canadair CL-600-2B19 (RJ) Boeing 737-700	A05W0248

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	OCCURRENCE NO.
2005.12.20	Terrace, B.C.	Mitsubishi MU-2B-36	A05P0298
2005.12.25	Halifax International Airport, N.S.	Boeing 737-700	A05A0161
2005.12.26	Winnipeg International Airport, Man.	Airbus A319-100	A05C0222
2006.01.05	Norman Wells, N.W.T.	Douglas C-54G	A06W0002
2006.01.21	Port Alberni, B.C., 11 nm SSE	Cessna 208B	A06P0010
2006.01.30	Las Vegas, Nevada, United States	Airbus A319-100	A06F0014
2006.03.08	Powell River, B.C.	Piper PA-31-350	A06P0036
2006.03.21	Zama Lake, Alta., 25 nm NW	McDonnell Douglas 600N (helicopter)	A06W0041

# AIR REPORTS RELEASED IN 2005-2006

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
2002.12.07	Toronto/Lester B. Pearson International Airport, Ont.	Airbus A321-211	Roll oscillations on landing	A02O0406
2003.03.11	Kelowna Airport, B.C.	Boeing 737-200	In-flight engine failure	A03P0054
2003.04.07	Lake Temagami, Ont.	Found Brothers FBA-2C1	Stall/spin and collision with terrain	A03O0088
2003.05.22	Active Pass, B.C.	de Havilland DHC-3 (Otter) Sikorsky S-76A (helicopter)	Risk of collision	A03P0113
2003.07.07	Toronto/City Centre Airport, Ont., 3 nm SE	Beech 58TC Baron	Controlled flight into terrain	A03O0171
2003.07.26	Québec, Que.	Cessna 172M	Fuel exhaustion and forced landing	A03Q0109
2003.08.17	Bonaparte Lake, B.C.	Bell 204B (helicopter)	Loss of engine power – collision with terrain	A03P0247
2003.11.04	Ottawa/Macdonald- Cartier International Airport, Ont.	de Havilland DHC-8-102	Elevator control restriction at take-off	A03O0302
2004.01.26	Toronto/Lester B. Pearson International Airport, Ont.	Boeing 767-233	Aircraft pitch-up/stall warning on departure	A04O0020
2004.02.25	Edmonton International Airport, Alta.	Boeing 737-210C	Landing beside the runway	A04W0032
2004.03.03	Vancouver International Airport, B.C.	Boeing 737-200 Cessna 182	Risk of collision on the runway	A04P0047
2004.03.31	Québec/Jean-Lesage International Airport, Que.	de Havilland DHC-8-300	Control difficulty	A04Q0041
2004.04.07	London International Airport, Ont., 5 nm N	Cessna 172 Boeing 737-200	Risk of collision	A04O0092

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO
2004.04.19	Chibougamau/ Chapais Airport, Que.	Beechcraft A100 Beechcraft B100	Runway excursion	A04Q0049
2004.04.22	Timmins, Ont.	Raytheon B300 (Super King Air)	Aircraft stall during instrument approach	A04O0103
2004.04.28	Tasu Creek, B.C.	Bell 206L (helicopter)	In-flight power loss	A04P0142
2004.05.05	Vancouver International Airport, B.C., 4 nm S	de Havilland DHC-8-100 de Havilland DHC-2 Mk 1 Beaver	Air proximity – safety not assured	A04P0153
2004.05.18	Fawcett Lake, Ont.	de Havilland DHC-2 Mk 1 Beaver	Loss of control and collision with terrain	A04C0098
2004.05.28	Moncton, N.B.	Boeing 727-225	Wing scrape during a rejected landing	A04A0057
2004.06.07	Taltson River (Ferguson's Cabin), N.W.T.	Cessna A185F (seaplane)	Upset on water landing	A04W0114
2004.06.11	Bob Quinn Airstrip, B.C.	MD Helicopters (Hughes) 369D (helicopter)	Engine power loss	A04P0206
2004.06.14	Ottawa River, Gatineau, Que.	de Havilland DHC-2 Mk 1 Beaver (seaplane)	Collision with water	A04H0002
2004.06.25	Flourmill Volcano, B.C., 5 nm W	Eurocopter AS350 B2 (helicopter)	Blade strike and rollover	A04P0240
2004.07.14	Ottawa/Macdonald- Cartier International Airport, Ont.	Embraer EMB-145LR	Runway overrun	A04O0188
2004.08.05	Québec/Jean-Lesage International Airport, Que., 12 nm SW	Cessna 208 Caravan Cessna 172	Risk of collision	A04Q0124
2004.08.13	McIvor Lake, B.C.	Robinson R22 Beta (helicopter)	Collision with water	A04P0314
2004.08.26	Ashern, Man., 15 nm SW	Piper PA-28-235	Flight into adverse weather – collision with terrain	A04C0162

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
2004.08.31	Nain, N.L., 45 nm NW	Aerospatiale AS350D	Loss of control – collision with terrain	A04A0111
2004.09.02	Kingston, Ont.	de Havilland DHC-8-102	Flight control difficulties	A04O0237
2004.09.10	Edmonton, Alta.	Beech King Air C90A	Navigation deviation	A04W0200
2004.09.21	La Ronge, Sask.	Fairchild SA-227-AC Metro III	Landing gear collapse and runway excursion	A04C0174
2004.10.30	Shepherd Bay, Nun.	Bell 212 (helicopter)	Collision with terrain	A04C0190
2004.12.05	St. John's, N.L., 10 nm SW	Piper PA-28-140	Collision with terrain	A04A0148
2004.12.16	Oshawa Municipal Airport, Ont.	Short Brothers SD3-60	Rejected landing - collision with terrain	A04O0336
2004.12.24	Kuujjuaq, Que.	Beech King Air A100	Runway excursion	A04Q0199
2004.12.28	Fairmont Hot Springs, B.C., 15 nm SW	Robinson R44 Raven II (helicopter)	Drive-belt failure and collision with terrain	A04P0422
2005.01.02	Santiago, Chile, 180 nm N	Boeing 767-375	Engine failure – fuel starvation	A05F0001
2005.01.19	Kelowna, B.C., 80 nm NE	Beechcraft King Air 200	Control difficulty due to airframe icing	A05P0018
2005.01.20	Calgary International Airport, Alta.	McDonnell Douglas DC-9-83	Failure to remain on the runway (rejected landing)	A05W0010
2005.02.11	Spearhead Glacier, B.C.	Bell 212 (helicopter)	Settling with power – rollover	A05P0032
2005.02.24	Blue River, B.C.	Bell 212 (helicopter)	Dual engine power loss and hard landing	A05P0038
2005.04.12	Vicinity of High Lake, Nun.	Lockheed L382G Hercules	Component failure – wing-to-fuselage attach angle	A05W0059
2005.04.22	Comox, B.C.	Piper PA-31-350	In-flight fire	A05P0080
2005.05.07	Bella Bella, B.C.	Messerschmitt- Bolkow-Blohm BO 105 (helicopter)	Tail-rotor strike (external load) – loss of control	A05P0103

DATE	LOCATION	AIRCRAFT TYPE	EVENT	REPORT NO.
2005.05.27	St. John's, N.L.	de Havilland DHC-8-100	Stall and loss of control during climb	A05A0059
2005.06.24	Courtenay, B.C., 10 nm N	Robinson R22 Beta (helicopter)	Power loss	A05P0154
2005.06.24	Yellowknife, N.W.T.	de Havilland DHC-3T (Otter) (seaplane)	Incorrect loading/ centre of gravity	A05W0127
2005.07.06	Andrew, Alta., 9 nm W	Piper PA-18	Collision with terrain	A05W0137
2005.07.10	Moose Jaw, Sask.	Waco UPF-7 Wolf-Samson	In-flight collision	A05C0123
2005.07.28	Shovelnose Creek, B.C.	Raytheon Beechcraft King Air 200	Collision with terrain	A05P0189
2005.08.09	Sundre, Alta., 8 nm SE	Lancair IV-P	Loss of control	A05W0160
2005.09.10	Loretto, Ont.	Pezetel SZD-50-3 Puchacz (glider)	Aircraft loss of control - collision with terrain	A05O0204
2005.10.26	Devils Lake, B.C.	Bell 206B (helicopter)	Helicopter rollover – glassy water	A05P0262

# AIR RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2005-2006

Winnipeg, Manitoba – 6 October 2005 Cessna 208 Operation into Icing Conditions – Morningstar Air Express Inc.			Occurrence No. A05C01	
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN	
A06-01 The Department of Transport take action to restrict the dispatch of Canadian Cessna 208, 208A, and 208B aircraft into forecast icing meteorological conditions exceeding "light," and prohibit the continued operation in these conditions, until the airworthiness of the aircraft to operate in such conditions is demonstrated.	Awaiting response	Pending	To be reported next fiscal year	
A06-02 The Department of Transport require that Canadian Cessna 208 operators maintain a minimum operating airspeed of 120 knots during icing conditions and exit icing conditions as soon as performance degradations prevent the aircraft from maintaining 120 knots.	Awaiting response	Pending	To be reported next fiscal year	
A06-03 The Federal Aviation Administration take action to revise the certification of Cessna 208, 208A, and 208B aircraft to prohibit flight into forecast or in actual icing meteorological conditions exceeding "light," until the airworthiness of the aircraft to operate in such conditions is	Awaiting response	Pending	To be reported next fiscal year	

demonstrated.

Winnipeg, Manitoba – 6 October 2005 (continued) Cessna 208 Operation into Icing Conditions – Morningstar Air Express Inc.

Occurrence No. A05C0187

RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
A06-04 The Federal Aviation Administration require that Cessna 208 operators maintain a minimum operating airspeed of 120 knots during icing conditions and exit icing conditions as soon as performance degradations prevent the aircraft from maintaining 120 knots.	Awaiting response	Pending	To be reported next fiscal year
Varadero, Cuba – 6 March 2005 Rudder Separation in Flight – Air	r Transat Airbus 310-308		Occurrence No. A05F0047
RECOMMENDATION	RESPONSE	BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE	SAFETY ACTION TAKEN
A06-05 The Department of Transport, in coordination with other involved regulatory authorities and industry, urgently develop and implement an inspection program that will allow early and consistent detection of damage to the rudder assembly of aircraft equipped with part number A55471500 series rudders.	Awaiting response	Pending	To be reported next fiscal year
A06-06 The European Aviation Safety Agency, in coordination with other involved regulatory authorities and industry, urgently develop and implement an inspection program that will allow early and consistent detection of damage to the rudder assembly of aircraft equipped with part number A55471500 series rudders.	Awaiting response	Pending	To be reported next fiscal year

#### ASSESSMENT OF RESPONSES TO AIR RECOMMENDATIONS ISSUED IN 2004-2005

Timmins, Ontario, 40 nm W – 20 October 2002 Engine Power Loss in Flight – Cathay Pacific Airways Airbus A340-300 Report No. A02P0261

#### RECOMMENDATION

## A04-03 The Direction Générale de l'Aviation Civile and the Federal Aviation Administration issue airworthiness directives to require the implementation of all CFM56-5 series jet engine service bulletins whose purpose is to incorporate software updates designed to ensure that, in the event of a permanent magnet alternator failure, the electronic control unit will revert to aircraft power.

#### RESPONSE

On 29 August 2005, the TSB received a letter dated 25 May 2005 in which the Federal Aviation Administration (FAA) responded to recommendation A04-03. The response stated that the C.3.I version software has been incorporated by over 90 per cent of the affected worldwide operators; the remaining CFM56-5C operators are complying voluntarily. The software has been provided to all operators. All other engine models with the same alternator design have similar software logic in place.

The FAA also reported that there has not been an alternator failure due to the identified cause (bearing failure) in over 20 months. In total, there have been 29 alternator failures due to this cause. CFM International is currently pursuing root cause and corrective action for this failure, and intends to report its progress to the FAA.

The FAA determined that an Airworthiness Directive is not necessary due to the absence of an unsafe condition.

## BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE

#### Satisfactory in Part

The C.3.J version software has been incorporated by over 90 per cent of the affected worldwide operators; the remaining

SAFETY ACTION

**TAKEN** 

complying voluntarily.

CFM International is

CFM56-5C operators are

currently pursuing root cause and corrective action for this failure.

Timmins, Ontario, 40 nm W – 20 October 2002 (continued) Engine Power Loss in Flight – Cathay Pacific Airways Airbus A340-300 Report No. A02P0261

# RECOMMENDATION

#### **RESPONSE**

#### BOARD ASSESSMENT OF RESPONSE

# SAFETY ACTION TAKEN

#### A04-04

The Department of Transport ensure the continued airworthiness of Canadian-registered aircraft fitted with the CFM56-5 series engine by developing an appropriate safety assurance strategy to make certain that, in the event of a permanent magnet alternator failure, the electronic control unit will revert to aircraft power.

On 11 March 2005, Transport Canada (TC) responded to recommendation A04-04. TC stated that it confirmed, through communication with the Canadian aviation industry, "that all Canadian aircraft presently affected by CFM Service Bulletin 73-0126 will have their ECU [electronic control unit] software upgraded to version C.3.J by March 2005." The response indicated that

TC was not planning to take any further action.

On 7 October 2005, a second response was received. This response amplified TC's course of action, which includes the monitoring of Canadian operators until all the applicable CFM56-5 series service bulletins have been incorporated, and the publication, on 3 August 2005, of a Service Difficulty Alert to both Canadian operators and foreign civil aviation authorities to highlight the applicable service bulletins.

Fully Satisfactory

TC is committed to the monitoring of Canadian operators until all the applicable CFM56-5 series service bulletins have been incorporated; and published, on 3 August 2005, a Service Difficulty Alert sent to both Canadian operators and foreign civil aviation authorities to highlight the applicable service bulletins.

In June 2005, the Air Branch reassessment package approved by the Board in May 2005 was provided to Transport Canada, Director General, Civil Aviation. The 2005 annual review of assessments of responses to TSB air recommendations was conducted on 57 "active" recommendations. Consequently, the Board approved the review, which assigned 22 recommendations to "inactive" status. In summary, following the Board's 2005 reassessment, there were 32 "active" recommendations. In addition to these 32, this year's reassessment includes 3 "active" recommendations from 2004, for a total of 35 due for reassessment.

## OTHER AIR SAFETY ACTION TAKEN

Following an internal investigation into the occurrence involving control difficulties due to airframe icing, Northern Thunderbird Air Inc., as an interim safety action, distributed a memorandum to advise flight crews to review *all* available weather data before flights. The company has since developed a syllabus, examination and emergency checklist regarding severe icing and has implemented them as part of its training program to provide flight crews with more in-depth knowledge of severe icing conditions and exit strategies.

As a result of a tail-rotor strike by an external load and subsequent loss of control by a Transport Canada (TC) helicopter, the TC Aircraft Services Directorate issued a safety notice restricting operations with empty or light external sling loads. On 25 May 2005, the TC Aircraft Services Directorate produced draft standard operating procedures (SOPs) for helicopter external load operations. These SOPs restrict the use of bonnets and caution pilots about light and unstable loads.

Following an in-flight engine failure on a WestJet Airlines Boeing 737-200 aircraft, TC issued Service Difficulty Advisory 2004-05. This advisory strongly advises maintainers, operators and other responsible persons that compressor surging should be given the same attention as compressor stalls. Surges should be considered to be minor stalls, and the damage that can occur should not be underestimated. The advisory also stated that compressor surges and stalls can induce latent fatigue fractures culminating in engine failures.

As a result of a risk of collision occurrence, NAV CANADA initiated an airspace study entitled *Airspace Review of the Vancouver, Lower Mainland and Victoria Areas* on 26 November 2003. The purpose of the study was to determine the optimum airspace configuration, routes and procedures required for the area. Both operators involved in the occurrence are active participants in this study. Both operators and NAV CANADA are involved in frequent dialogue regarding traffic conflicts and the safety of their operations. Both operators believe that the number of conflicts has been reduced as a result.

As a result of an occurrence involving an elevator restriction at take-off, Bombardier issued a revised procedure for control checks following application of de-icing or anti-icing fluids. The operator took steps to ensure that, when two trucks are used to de-ice an aircraft, they operate symmetrically. The operator also incorporated lessons from this occurrence into flight crew briefings on winter operations and specifically highlighted the manufacturer's recommendation



as to flight control checks. The operator amended the SOPs for the Dash 8 to include a new requirement for a control check to be performed after application of de-icing and anti-icing fluids.

Following an occurrence involving aircraft pitch-up/stall warning on departure, Air Canada implemented several initiatives aimed at enhancing flight crew safety awareness.

- Manuals were updated to reflect new information on speed protection annunciation and information received from Boeing that addresses autopilot operations in a degraded mode of operation.
- The *Flight Crew Training Manual* was updated with a description of the incident, along with a reminder that, when the aircraft is on autopilot and operating in a degraded mode, speed protection will not be available and crew intervention will be required.
- The 2004 Winter Instrument Procedures Flight had, as part of the pre-briefing, a PowerPoint presentation and instructor/candidate interactive dialogue that included what happened during this event.
- Flight crews now view a pictorial display of flight deck indications that demonstrate when crew intervention would be required.
- Flight technical personnel, in conjunction with Air Canada Tech Ops, are determining if all aircraft need to be configured to flight control computer Customer Option 6 or one of the other available options.
- An Aircraft Technical Bulletin has been created to make crews aware of speed protection annunciation and autopilot flight director system failures. This bulletin will remain active until all the relevant information is made available in the aircraft operating manual.
- Boeing 767 SOPs, Initial Climb, have been amended to include an automatic flight speed protection warning: "WARNING – The auto flight system design lacks airspeed protection in ALT CAP mode. Excessive rate of climb when transitioning to ALT CAP mode can create an insufficient energy condition resulting in rapid airspeed decay."

As a result of a risk of collision occurrence, NAV CANADA developed and implemented procedures detailing helicopter operations at the London International Airport, Ontario. Local helicopter operators were briefed on the procedures. As well, NAV CANADA staffed the position of Unit Operations Specialist at the London control tower.

As a result of a wing scrape occurrence during the performance of a rejected approach in poor weather, TC is proposing changes to the *Canadian Aviation Regulations* that will define the use of pilot-monitored approaches as part of the new approach-ban regulations. In response to this occurrence, TC regional staff conducted an inspection of the weather observation service at Moncton, New Brunswick, on 5 October 2005. As a result of the findings, the floodlights near

the ceiling projector were adjusted to reduce interference with weather observations, and NAV CANADA implemented new procedures to improve the communication of information related to changing weather conditions between the weather office and the tower personnel.

Following a fatal floatplane upset occurrence, TC published an article in Issue 1/2005 of the *Aviation Safety Letter*, and plans to prepare new or revised safety promotional material to address the topic of underwater egress. It also intends to develop an emergency procedures training program for its inspectors and to review information on seaplane operations to determine the best method to reach private operators with information on conducting thorough pre-flight briefings, including underwater egress and situational awareness.

TC published an article in Issue 2/2005 of the *Aviation Safety Letter* that summarized an occurrence in which a pilot had advised a friend of his proposed flight itinerary, but the friend was unaware of his responsibilities concerning search and rescue notification requirements. The *Aviation Safety Letter* is sent to all Canadian licensed pilots. The article emphasized the need for pilots to ensure that persons responsible for the flight itinerary fully understand the search and rescue notification requirements.

Following an occurrence in which a landing gear collapsed as a result of the installation of an incorrect part during maintenance and failure to properly check the installation, Northern Dene Airways Ltd. commissioned an independent safety audit of its complete operation. All maintenance staff of the authorized organization responsible for maintaining Northern Dene Airways Ltd.'s aircraft met to review the company's maintenance procedures outlined in its Maintenance Policy Manual. The following policy was reinforced: "No one is to install any parts on any aircraft without first referring to the appropriate parts and service manuals to ensure correct part number and also that the integrity of the affected aircraft system is still in place."

A Canadian Helicopters Limited helicopter departed into environmental conditions conducive to whiteout and collided with terrain with one fatality. Following the occurrence, the company, as part of its safety management system, completed an internal investigation to draw lessons from the accident. Canadian Helicopters Limited increased its use of full-motion flight simulator training to help replicate departures under whiteout conditions and to monitor flight crew interaction. Following a review of its existing SOPs, simulator training will also emphasize compliance. The company instituted a policy requiring a minimum of 50 hours on type before pilots perform departures under whiteout conditions. It is assessing the use of low-profile reflective markers at Northern Warning System helipads to provide additional visual cues along departure and approach paths.

As a result of a component failure on a Lockheed L382 Hercules, Lockheed Martin issued Revision 3 of Service Bulletin 382-53-61/82-752, dated 4 August 2005. Revision 3 of the Service Bulletin specifically identified the need for a visual inspection of the wing-to-fuselage attach angles on applicable aircraft, to be accomplished within 30 days after receipt of the Service Bulletin to determine if repairs have been installed, and further recommended replacement of any previously repaired attach angle within 365 days.

Following an engine fire and crash of a Piper PA-31-350, TC confirmed, after consultation with the U.S. Federal Aviation Administration, that the intent of Airworthiness Directive (AD) 2002-12-07 was to include "ALL rebuild or overhauled engines." Effectively, the intent was to broaden the "Applicability" section of the AD to ensure that all affected (old-style) gaskets identified by part number LW 13388 be removed from service, purged from the system, and replaced with new gaskets identified by part number 06B23072, in accordance with Part II or Part III of Textron Lycoming Supplement 1 to Mandatory Service Bulletin (MSB) 543A. TC sent a Service Difficulty Alert (AL-2005-08), dated 17 October 2005, to all owners, operators and overhaul facilities to ensure that owners/operators and overhaul facilities of engines affected by AD 2002-12-07 had complied with all the requirements stated within the AD, incorporated Lycoming MSB 543 latest issue, and ensured that inventories of spare parts had been purged of any converter plate gaskets identified by part number LW.

#### APPENDIX A - GLOSSARY

Accident in general, a transportation occurrence that involves serious personal

injury or death, or significant damage to property, in particular to the extent that safe operations are affected (for a more precise definition,

see the Transportation Safety Board Regulations)

**Incident** in general, a transportation occurrence whose consequences are less

serious than those of an accident, or that could potentially have resulted in an accident (for a more precise definition, see the

Transportation of Safety Board Regulations)

Occurrence a transportation accident or incident

**Recommendation** a formal way to draw attention to systemic safety issues, normally

warranting ministerial attention

Safety Advisory a less formal means for communicating lesser safety deficiencies to

officials within and outside the government

**Safety Information** a letter that communicates safety-related information, often

Letter concerning local safety hazards, to government and corporate officials



# **ANNEXE A - DÉFINITIONS**

Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails). une incidence sur la sécurité des opérations (voir le Règlement sur le considérables aux biens matériels, en particulier dans la mesure où il a graves ou cause la mort d'une personne ou des dommages De façon générale, événement de transport qui entraîne des blessures

Accident

gouvernemental ou non gouvernemental. problème de sécurité moins important à un responsable Moyen moins officiel qu'une recommandation pour signaler un

Avis de sécurité

Accident ou incident de transport.

Événement

accident (voir le Réglement sur le Bureau de la sécurité des transports pour moins graves que celles d'un accident, mais qui aurait pu causer un De façon générale, événement de transport dont les conséquences sont

Incident

plus de détails).

aux dirigeants d'entreprises. de dangers locaux, adressée aux responsables gouvernementaux et Lettre contenant de l'information liée à la sécurité, faisant souvent état

Lettre d'information

sur la sécurité

une réponse de la part d'un ministre. sécurité au sein du réseau de transport et qui demande habituellement Moyen officiel utilisé pour attirer l'attention sur un problème de

Recommandation

mouvement complet, pour aider à reproduire les décollages dans des conditions de voile blanc et pour examiner l'interaction entre les membres de l'équipage de conduite. Après avoir examiné ses procédures normales d'exploitation, elle veillera à ce que la formation sur simulateur mette aussi l'accent sur l'observation des procédures. L'entreprise a instauré une politique exigeant un minimum de 50 heures sur type avant qu'un pilote puisse décoller dans des conditions de voile blanc. Elle évalue présentement le recours à des balises catadioptriques surbaissées aux héliplates-formes du Système d'alerte du Nord pour offrir des repères visuels surpplémentaires le long des trajectoires de départ et d'approche.

À la suite de la défaillance d'une composante sur un Lockheed L382 Hercules, Lockheed Martin a diffusé le 4 août 2005 une version 3 de son bulletin de service 382-53-61/82-752. Le bulletin insiste sur la nécessité d'effectuer une inspection visuelle des cornières de fixation de l'aile au deslage des appareils concernés, dans les 30 jours suivant la réception du bulletin, pour déterminer si des réparations ont été apportées. Le bulletin recommande aussi le remplacement dans les 365 jours de toute cornière de fixation précédemment réparée.

Après qu'un Piper PA-31-350 a subi un incendie moteur et s'est écrasé, Transports Canada a confirmé, après consultation de la Federal Aviation Administration des États-Unis, que la s'agissait effectivement d'élargir la disposition de la consigne sur l'applicabilité de façon à ce que tous les joints en cause (ancien modèle) identifiés par le numéro de pièce LW 13388 soient retirés, éliminés et remplacés par les nouveaux joints identifiés par le numéro de pièce LW 13388 soient Mehadory Service (AL-2005-08) datée du 17 octobre 2005 à tous les propriétaires, exploitants et centres de revision des moteurs pour s'assurer que ceux concernés par la consigne de navigabilité de révision des moteurs pour s'assurer que ceux concernés par la consigne de navigabilité MSB 543 de Lycoming et veillé à ce que les joints identifiés par un numéro de navigabilité MSB 543 de Lycoming et veillé à ce que les joints identifiés par un numéro de pièce LW soient éliminés des stocks de pièce de rechange.

À la suite d'un risque de collision, NAV CANADA a élaboré et mis en oeuvre des procédures sur les vols d'hélicoptère à l'aéroport international de London (Ontario). Les exploitants d'hélicoptère de la région en ont été renseignés. En outre, NAV CANADA a doté le poste de spécialiste des opérations de l'unité, à la tour de contrôle de London.

À la suite du contact d'une aile avec le sol au cours d'un atterrissage interrompu par mauvais temps, Transports Canada propose des modifications au Règlement de l'aviation canadien qui définiront l'utilisation des approches sur les interdictions d'approche. En réponse à cet événement, le personnel réglementaires sur les interdictions d'approche. En réponse à cet événement, le personnel réglementaires sur les interdictions d'approche. En réponse à cet événement, le météorologiques de Moncton au Nouveau-Brunswick le 5 octobre 2005. À la lumière des conclusions de cette inspection, les lampes à faisceau large situés près du projecteur du plafond ont été réglées de manière à moins nuire aux observations météorologiques. En outre, NAV CANADA a instauré de nouvelles procédures pour améliorer la communication d'information sur l'évolution des conditions météorologiques entre le bureau météo et le d'information sur l'évolution des conditions météorologiques entre le bureau météo et le personnel de la tour.

À la suite du capotage d'un hydravion à flotteurs, Transports Canada a publié un article dans le numéro 1/2005 de son bulletin *Sécurité aérienne – Nouvelles* et entend préparer ou actualiser des documents d'information au sujet de l'évacuation sous l'eau. Le Ministère a aussi l'intention de créer un programme de formation aux procédures d'urgence à l'intention de ses inspecteurs et d'examiner l'information sur l'utilisation des hydravions afin de déterminer le meilleur moyen de communiquer aux exploitants privés de l'information sur la présentation d'exposés pré-vol de communiquer aux exploitants privés de l'information sur la présentation d'exposés pré-vol rigoureux – y compris sur l'évacuation sous l'eau et la sensibilisation à la situation.

Transports Canada a publié dans le numéro 2/2005 de Sécurité aérienne – Nouvelles un article résumant l'événement où un pilote avait informé un ami de son itinéraire de vol prévu sans que l'ami connaisse ses responsabilités face aux exigences de transmission d'un avis aux services de recherche et sauvetage. Le bulletin Sécurité aérienne – Nouvelles est envoyé à tous les titulaires d'une licence de pilote canadienne. L'article insistait sur la nécessité que les pilotes veillent à ce que les personnes responsables de l'itinéraire de vol comprennent bien les exigences de transmission d'un avis aux services de recherche et sauvetage.

À la suite de l'affaissement du train d'atterrissage d'un aéronef après la pose d'une mauvaise pièce lors d'opérations de maintenance et l'absence de vérification adéquate de l'intervention, Northern Dene Airways Ltd. a commandé une vérification indépendante de la sécurité de l'ensemble de ses activités. Tout le personnel de maintenance de l'organisme chargé de la maintenance des aéronefs de Northern Dene Airways Ltd. s'est réuni pour passer en revue les procédures décrites dans le manuel de maintenance de l'entreprise. On a renforcé la politique suivante : [Traduction] « Il est interdit d'installer une pièce sur un aéronef sans d'abord consulter les manuels des pièces et d'entretien pertinents pour s'assurer que cette pièce porte la bonne référence et vérifier que l'intégrité du système de bord est toujours maintenue. »

Un hélicoptère de Canadian Helicopters Limited qui avait décollé dans des conditions favorables au voile blanc a heurté le relief, faisant un mort. L'entreprise a fait une enquête interne dans le cadre de son système de gestion de la sécurité pour tirer des leçons de l'accident. Elle a augmenté son recours à la formation au moyen d'un simulateur de vol à système de

À la suite d'un événement lié au débattement limité de la gouverne de profondeur au décollage, Bombardier a publié une procédure révisée de vérification des commandes après l'application de liquides de dégivrage ou d'antigivrage. L'exploitant a pris des mesures pour s'assurer que, lorsque deux camions sont utilisés pour dégivrer un aéronef, ils travaillent de façon symétrique. L'exploitant a aussi incorporé des leçons tirées de cet événement aux exposés présentés aux équipages de conduite sur les opérations hivernales, soulignant la recommandation de l'avionneur en matière de vérification des commandes de vol. L'exploitant a modifié la procédure normale d'exploitation du Dash 8 en y ajoutant l'exigence d'une vérification des commandes après l'application de liquides de dégivrage et d'antigivrage.

À la suite d'un avertissement d'autocabrage et de décrochage au décollage d'un de ses avions, Air Canada a mis en oeuvre diverses initiatives visant à rehausser la sensibilisation des équipages de conduite à la sécurité.

- Les manuels ont été mis à jour en fonction de nouveaux renseignements sur l'alerte de protection haute vitesse et d'information reçue de Boeing au sujet de l'utilisation du pilote automatique dans des conditions de fonctionnement dégradées.
- Le manuel de formation des équipages de conduite a été mis à jour en y ajoutant une description de l'incident et en soulignant le fait que, lors de l'utilisation du pilote automatique dans des conditions dégradées, la protection haute vitesse n'est pas assurée et l'intervention de l'équipage est nécessaire.
- En préambule à la séance 2004 sur le vol aux instruments l'hiver, un exposé PowerPoint et un dialogue entre l'instructeur et les candidats abordent ce qui s'est produit dans cet événement.
- Les équipages de conduite bénéficient maintenant d'un affichage graphique des indications présentées à l'équipage signalant le moment où l'intervention de l'équipage serait nécessaire.
- Le personnel navigant technique, de concert avec le service des opérations techniques d'Air Canada, étudient pour tous les aéronefs la nécessité de configurer l'ordinateur de vol selon l'option client 6 ou une des autres options possibles.
- Un bulletin technique a été produit pour sensibiliser les équipages de conduite aux défaillances possibles des alertes de protection haute vitesse et du pilote automatique ou directeur de vol. Ce bulletin demeurera en vigueur jusqu'à ce que toute l'information pertinente ait été intégrée au manuel d'utilisation de l'avion.
- Les procédures d'utilisation normalisées (SOP) du Boeing 767, en ce qui concerne la montée initiale, ont été modifiées pour y ajouter un avertissement au sujet de la protection haute vitesse automatique : [Traduction] « ATTENTION Le système de pilote automatique est dépourvu de protection haute vitesse en mode ALT CAP. Une vitesse ascensionnelle excessive au moment de passer au mode ALT CAP peut créer une condition d'énergie insuffisante entraînant une rapide perte de vitesse.»

La Direction des enquêtes (Air) a évalué de nouveau les réponses aux recommandations. Le Bureau a approuvé ces nouvelles évaluations en mai 2005 et les a fait parvenir au directeur général de l'Aviation civile de Transports Canada au mois de juin 2005. En 2005, on a examiné les dossiers de 57 recommandations avec un statut actif. Avec l'approbation du Bureau, on a fait passer le statut de 22 recommandations d'actif à inactif. En somme, à la suite des nouvelles évaluations effectuées par le Bureau en 2005, on comptait 32 recommandations avec un statut actif, ainsi que 3 recommandations de 2004 avec un statut actif. Le statut de 3 recommandations de commandations 
## AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

À la suite d'une enquête interne sur un événement de maîtrise difficile en vol en raison du givrage de la cellule, Morthern Thunderbird Air Inc., à titre de mesure de sécurité provisoire, a distribué une note de service demandant aux équipages de conduite d'examiner toute l'information météo disponible avant le vol. L'entreprise a depuis lors élaboré un plan de cours, un examen et une liste de vérifications en cas d'urgence concernant le givrage fort, et les a mis en oeuvre dans le cadre de son programme de formation, de façon à fournir à ses équipages de conduite des connaissances plus approfondies sur les conditions de givrage fort et sur les conduite des connaissances plus approfondies sur les conduite des connaissances plus approfondies sur les conduite des connaissances plus approfondies sur les conditions de givrage fort et sur les stratégies pour en sortir.

Après que le rotor de queue d'un hélicoptère de Transports Canada a été heurté par la charge qu'il transportait à l'élingue, causant la perte de maîtrise de l'hélicoptère, les Services des aéronefs de Transports Canada ont diffusé un avis de sécurité pour restreindre le transport à l'élingue de charges légères et les vols d'hélicoptère avec une élingue sans charge. Le 25 mai 2005, les Services des aéronefs de Transports Canada ont produit un projet de procédure normale d'exploitation concernant le transport d'une charge externe. Cette procédure limite l'utilisation d'élingues et met les pilotes en garde contre le transport à l'élingue d'une charge l'utilisation d'élingues et met les pilotes en garde contre le transport à l'élingue d'une charge l'égère ou instable.

A la suite d'une panne moteur en vol d'un Boeing 737-200 de WestJet Airlines, Transports Canada a émis l'avis de difficultés en service 2004-05. L'avis recommande vivement aux préposés à la maintenance, aux exploitants et à d'autres responsables d'accorder la même attention aux pompages compresseur qu'aux décrochages compresseur. Les pompages devraient être considérés compresseur qu'aux décrochages, et les risques de dommages ne devraient pas être sous-estimés. L'avis indique également que les pompages et les décrochages compresseur risquent d'engendrer des ruptures en fatigue qui finiront par provoquer des pannes moteur.

A la suite d'un risque de collision, NAV CANADA a lancé le 26 novembre 2003 une étude sur l'espace aérien des régions de Vancouver, du Lower Mainland et de Victoria. L'étude visait à déterminer la configuration de l'espace aérien, les routes et les procédures optimales pour la région. Les deux exploitants en cause dans l'événement participent aux travaux. Les deux exploitants et NAV CANADA dialoguent fréquemment entre eux au sujet des situations conflictuelles entre aéronefs et de la sécurité de leurs opérations. Les deux exploitants estiment qu'il en a résulté une diminution du nombre de conflits.

## Rapport A02P0261

le 20 octobre 2002 (suite) exploité par Cathay Pacific Airways à 40 nm à l'ouest de Timmins (Ontario) Perte de puissance en vol survenue à un Airbus A340-300

SÉCURITÉ PRISES **WESURES DE** 

## DO BUREAU **EVALUATION**

## RÉPONSE

## RECOMMANDATION

l'alimentation électrique de

module de commande

une stratégie de sécurité

assure le maintien de la

électronique (ECU) passera à

al (AMI), le

cas de panne de l'alternateur à

appropriée pour garantir que, en

de moteurs CFM56-5 en élaborant

immatriculés au Canada équipés

navigabilité aérienne des aéronefs

Que le ministère des Transports

Lavion.

70-70Y

service applicables. ab snitellud sab souligner l'importance l'aviation civile, pour autorités étrangères de canadiens et aux aux exploitants difficultés en service une alerte aux diffusé le 3 août 2005 été exécutés et a la série CFM56-5 aient bulletins applicables à jusqu'à ce que tous les exploitants canadiens un suivi auprès des s'est engagé à assurer Transports Canada

satisfaisante répondu à la entièrement Attention Transports Canada a

prendre d'autres mesures. Canada ne prévoyait pas indiquait que Transports 2005 ». La réponse d'ici le mois de mars la version mise à jour C.3.J de leur ECU remplacé par de CFM verront le logiciel bulletin de service 73-0126 Canada visés par le aéronefs immatriculés au canadien, que « tous les milieu de l'aviation communiquant avec le confirmé, en Canada affirme avoir 11 mars 2005. Transports recommandation 04-04 le

de service applicables. l'importance des bulletins civile, pour souligner étrangères de l'aviation canadiens et aux autorités en service aux exploitants d'une alerte aux difficultés diffusion le 3 août 2005 aient été exécutés, et la applicables aux CFM56-5 bulletins de service jusqu'à ce que tous les exploitants canadiens suivi auprès des compris en effectuant un Transports Canada, y mesures prévues par Celle-ci bonifiait les reçu une seconde réponse. Le 7 octobre 2005, le BST a

## DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION ÉVALUATION DES RÉPONSES À DES RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2004-2005

Rapport A02P0261

le 20 octobre 2002 exploité par Cathay Pacific Airways à 40 nm à l'ouest de Timmins (Ontario) Perte de puissance en vol survenue à un Airbus A340-300

**WESUKES DE** 

SECURITE PRISES

#### **DU BUREAU EVALUATION**

## RÉPONSE

## RECOMMANDATION

l'alimentation électrique de

dne' eu cas de panne de

électronique (ECU) passera à

(PMA), le module de commande

logicielles conçues pour assurer

l'incorporation de mises à jour

exiger l'exécution de tous les

l'Aviation Civile et la Federal

Que la Direction Générale de

l'alternateur à aimants permanents

moteurs CFM56-5 ayant pour objet

bulletins de service portant sur les

des consignes de navigabilité pour

Aviation Administration publient

L'avion,

£0-40A

volontaire, voie de le faire à titre CFM56-5C sont en exploitants de au monde. Les autres exploitants concernés par plus de 90 % des logiciel a été adoptée La version C.3.J du

qui s'imposent. mesures correctrices problème et les étudie les sources du CFM International

partie satisfaisante Aftention en Le 29 août 2005, le BST a

d'alternateur disposent utilisant le même type moteurs d'autres modèles exploitants. Tous les fourni à tous les volontaire. Le logiciel a été de le faire à titre CFM56-5C étaient en voie autres exploitants de exploitants au monde; les səp % 06 əp snid cause avait été adoptée par version C.3.J du logiciel en La réponse affirmait que la recommandation A04-03, répondait à la (AA4) noitstratinimbA la Federal Aviation 25 mai 2005 dans laquelle reçu une lettre datée du

travaux à la FAA. faire rapport sur ses qui s'imposent, et entend les mesures correctrices les sources du problème et CFM International étudie attribuables à cette cause. 29 pannes d'alternateur 20 mois. En tout, il y a eu roulement) en plus de question (défaillance de attribuable à la cause en panne d'alternateur qu'il n'y avait pas eu de La FAA a aussi indiqué

d'un logiciel semblable,

dangereuse. l'absence de condition n'était pas nécessaire vu consigne de navigabilité La FAA a jugé qu'une

Prochain exercice	suədsns u <u>H</u>	En attente d'une réponse	A06-06 Que I'Agence européenne de la Sécurité Aérienne, en collaboration avec les autres instances de réglementation concernées et l'industrie, élabore et mette en oeuvre en urgence un programme d'inspection qui permettra de faire une détection précoce et constante des dommages à la gouverne de direction des avions équipés d'une gouverne portant la référence
			.002I7428A
			une détection précoce et constante des dommages à la gouverne de direction des avions équipés d'une gouverne portant la référence
			Vindustrie, élabore et mette en oeuvre en urgence un programme d'inspection qui permettra de faire
			du Canada, en collaboration avec les autres instances de réglementation concernées et
Prochain exercice	suədsns u <sub>A</sub>	En attente d'une réponse	A06-05 Que le ministère des Transports
SECURITÉ PRISES	ÉVALUATION DU BUREAU	RÉPONSE	KECOMMANDATION
Dossier A05F0047			Perte de la gouverne de direction e exploité par Air Transat à Varadero
			120 noeuds.
			dans des conditions givrantes et qu'ils sortent de telles conditions dès que la diminution des performances empêche l'avion de maintenir une vitesse de
			Administration exige que les exploitants de Cessna 208 maintiennent une vitesse minimale de vol de 120 noeuds explos es estatses estatses et
Prochain exercice	suədsns u <u>q</u>	En attente d'une réponse	40-90A Que la Federal Aviation
SÉCURITÉ PRISES	ÉVALUATION DU BUREAU	KĘŁONSE	KECOMMANDATION
	bre 2005 (suite) ÉVALUATION	lot20	Accident survenu à un Cessna 208 dans des conditions givrantes à Wir

# RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2005-2006 DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION

taa tuyoyyan aya cu			
ivrage léger tant que la avigabilité de cet avion évoluant ans de telles conditions n'aura as été démontrée.			
les conditions météorologiques éelles ou prévues faisant état d'un jivrage d'intensité supérieure au			
nesures pour réviser la ertification des Cessna 208, 208A † 208B afin d'interdire le vol dans			
sab annarq noitstrainimb.			
90-03 2ue la Federal Aviation	En attente d'une réponse	En suspens	Prochain exercice
de maintenir une vitesse de 20 noeuds.			
les performances empêche l'avion			
noitunimib al sup séb anoitibno			
sivrantes et qu'ils sortent de telles			
ob lov de siniminimale de vol de 32. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 2			
de Cessna 208 maintiennent une			
sxige que les exploitants canadiens			
Que le ministère des Transports		,	
70-90	En attente d'une réponse	Eu suspens	Prochain exercice
elles conditions n'aura pas été lémontrée.			
de cet avion évoluant dans de			
ètilidagivan al eup tant encitibac			
a poursuite des vols dans de telles			
de givrage d'intensité supérieure su givrage léger et pour interdire			
météorologiques prévues font état			
orsque les conditions			
802 abana abanada abanada			
décollage des Cessna 208, 208A et			
prenne des mesures pour réglementer les autorisations de			
Que le ministère des Transports			
10-90V	En attente d'une réponse	En suspens	Prochain exercice
RECOMMENDATION	RÉPONSE	ÉVALUATION DU BUREAU	SECURITÉ PRISES

A05P0262	Basculement de l'hélicoptère sur un plan d'eau miroitant	Hélicoptère Bell 206B	Lac Devils (CB.)	92.01.2002
₹020050¥	Perte de maîtrise et feilsion avec le relief	Planeur Pezetel SZD-50-3 Puchacz	Loretto (Ont.)	01.90.2002
09I0M90V	Perte de maîtrise	T-VI risonsJ	8 Å nm au sud-est de Sundre (Alb.)	2005.08.09
ТЯОЧЧАЯ	ÉVÉNEMENT	TYPE D'AÉRONEF	ENDROIT	DATE

ТЯОЧ	AAЯ	ĘĄĘNEMENT	D'AÉRONEF D'AÉRONEF	ENDKOIL	DATE
8100	A05F	Problème de maîtrise lié au givrage de la cellule	Beechcraft King Air 200	98 A nm au nord-est de Kelowna (CB.)	61,10,2002
0100A	√20¥	Sortie latérale de piste suivie d'un atterrissage interrompu	McDonnell Douglas DC-9-83	Aéroport international de Calgary (Alb.)	02.10.2002
28003	720A	Enfoncement avec moteur et basculement de l'hélicoptère	Helicoptère SIS lleB	Glacier Spearhead (.82)	11.20.2002
8800	450A	Perte de puissance des deux moteurs et atterrissage dur	Hélicoptère Bell 212	Blue River (CB.).	¥2.20.5002
6900	Λ90¥	Défaillance de la cornière de fixation de l'aile au fuselage	Lockheed L382G	əsl ub ətimixorq Á (1V) dgiH	21.40.2002
0800	450A	lov nə əibnəənl	Piper PA-31-350	Comox (CB.)	2005.04.22
50103	450A	Heurt du rotor de queue avec la charge externe et perte de maîtrise	Hélicoptère Bolkow-Blohm (MBB) BO 105	Bella Bella (CB.)	2005.05.07
6900	A20A	Décrochage et perte de maîtrise en montée	de Havilland DHC-8-100	(.JNT) s'mdo( .t2	72.80.8002
. ₹910	GEOA	Perte de puissance	Hélicoptère Robinson R22 Beta	À 10 nm au nord de Courtenay (CB.)	₽2:90:2007
ZZ10.N	V20A	Mauvaise répartition des masses de l'avion entraînant un centrage trop arrière	de Havilland DHC-3T (Otter) sur flotteurs	Yellowknife (T.VO.)	2005.06.24
Z810A	VZ0A	Collision avec le relief	81-A9 r9qi9	tseuo'l â mn 9 Å d'Andrew (Alb.)	90.70.8002
20123	D20A	lov na noisillo	Waco UPF-7 nosms2-YoW	Moose Jaw (Sask.)	2005.07.10
6810	450A	Pailer el seve noisillo	Raytheon Beechcraft King Air	Ruisseau Shovelnose (CB.)	82.70,2002

КАРРОКТ	ĘĄĘNEMENT	D'AÉRONEF D'AÉRONEF	ENDROIT	DATE
4210040A	noieilloo eb eupeiA	Cessna 208 Caravan Cessna 172	A 12 nm au sud-ouest de l'aéroport international de Québec \ Jean-Lesage (2c)	2004.08.05
A04P0314	Collision avec un plan d'eau	Hélicoptère Robinson R22 Beta	Lac McIvor (CB.)	2004.08.13
A04C0162	Vol par mauvais temps et collision avec le relief	Piper PA-28-235	A 15 nm au sud-ouest d'Ashern (Man.)	2004.08.26
III0A40A	Perte de maîtrise et collision avec le relief	Hélicoptère Aerospatiale AS350D	de Main (JNT) nis Met de Main (JNT)	16.80.400Z
7620040A	Problèmes de maîtrise be sabnammoo xus eèil lov	de Havilland DHC-8-102	Kingston (Ont.)	20.60.4002
A04W0200	Écart de navigation	Beech King Air C90A	Edmonton (Alb.)	01.90.4002
4710240A	Affaissement du train d'atterrissage et sortie fatérale de piste	Fairchild SA-227-AC Metro III	La Ronge (Sask.)	12.60.4002
A04C0190	Collision avec le relief	Hélicoptère Bell 212	(1V) brepherd (Ut)	2004.10.30
84I0A40A	Collision avec le relief	041-82-AT 19qiT	À 10 nm au sud-ouest de St. John's (TNL.)	2004.12.05
9££0O₽0A	Atterrissage interrissage scallision et collision avec le relief	Short Brothers	Aéroport municipal d'Oshawa (Ont.)	2004.12.16
A04Q0199	Sortie latérale de piste	Beech King Air A100	Kuuljuna (Qc)	\$2.21.4002
A04F0422	Rupture de courroie d'entraînement et collision avec le relief	Hélicoptère Robinson R <del>44</del> Raven II	tesuo-bue us mn 21 Á toH tnomrist eb (.AD) egnirq2	2004.12.28
V02E0001	Panne moteur liée à une panne d'alimentation en carburant	G7E-737 gnisod	A 180 nm au nord de Santiago au Chili	20.10.2002

8810O40A	Sortie en bout de piste	EMB-142FK Empraer	Aéroport international d'Ottawa / Macdonald-Cartier (Ont.)	\$1.70.£002
A04P0240	Heurt des pales et basculement de l'hélicoptère	Hélicoptère Eurocopter AS350 B2	A 5 nm à l'ouest du volcan Flourmill (CB.)	2004.06.25
Z000H40A	Collision avec la surface de l'eau	de Havilland DHC-2 Mk I Beaver sur flotteurs	Rivière des Outaouais, Gatineau (Qc)	£1.30.£002
A04P0206	Perte de puissance moteur	Helicoptère MD Helicopters Geals (senguh)	Bande d'atterrissage Bob Quinn (CB.).	11.30.4002
\$110W40A	Déséquilibre à l'amerrissage	Cessna A185F sur flotteurs	Rivière Taltson (cabine d'Ernest Ferguson) (ON.T)	20.4.06.07
Z200A40A	Heurt d'une aile avec la piste lors d'un atterrissage interrompu	222-727 gni90d	Moncton (NB.)	82.20.4002
A04C0098	Perte de maîtrise et sollision avec le relief	резлет. DHC-5 WK I qe Hsvillsuq	Lac Fawcett (Ont.)	81.80.4002
A04P0153	Proximité d'aéronefs et sécurité non assurée	de Havilland DHC-8-100 DHC-8-100	A 4 mm au sud de l'aéroport international de Vancouver (CB.)	20.50.4002
A04P0142	Perte de puissance en Vol	Hélicoptère Bell 1802	Tasu Creek (CB.)	82.40.4002
A04O0103	Décrochage lors d'une approche aux instruments	Raytheon B300 (Super King Air)	(.tnO) enimmiT	22.40.4002
V0400049	Sortie en bout de piste	Deechcraft A100	Aéroport de Chibougamau / Chapais (Qc)	2004.04.19
Z600O†0∀	Risque de collision	Cessna 172 Boeing 737-200	À 5 nm au nord de l'aéroport international de London (Ont.)	70.40.4002
ТЯОЧЧАЯ	ÉVÉNEMENT	TYPE D'AÉRONEF	ENDKOIL	DATE

# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES PUBLIÉS EN 2005-2006

1400Q40A	Difficulté de contrôle	de Havilland DHC-8-300	Aéroport international de Québec / Jean- Lesage (Qc)	16.60.4002
V04P0047	Risque de collision sur la piste	Boeing 737-200 Cessna 182	Aéroport international de Vancouver (CB.)	2004.03.03
Z500W40A	Atterrissage à côté de la siste	D012-757 gni9od	Aéroport international d'Edmonton (Alb.)	20.4.02.25
02000₽0∀	Mise en cabré et avertissement de décrochage au départ	EEL-777 gni90d	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson (Ont.)	2004.01.26
Z0E0OE0A	Débattement limité de la gouverne de profondeur au décollage	de Havilland DHC-8-102	Aéroport international d'Ottawa / Macdonald-Cartier (Ont.)	₽0.II.600Z
A03F0247	Perte de puissance moteur et collision avec le relief	Hélicoptère Bell 204B	Lac Bonaparte (CB.)	-71.80.5002
A03Q0109	Panne sèche et atterrissage forcé	M271 snese)	Québec (Qc)	92.70.5002
I710050A	TITO trabicoA	Beech 58TC Baron	A 3 mm au sud-est de l'aéroport du centre-ville de Toronto (Ont.)	20.50.5002
\$1104E0A	Risque de collision	de Havilland DHC-3 (Otter) Hélicoptère Sikorsky S-76A	Active Pass (CB.)	22.80.6002
8800OE0A	Décrochage, vrille et collision avec le relief	Found Brothers	Lac Temagami (Ont.)	70.4.07
A03P0054	Panne moteur en vol	Boeing 737-200	Aéroport de Kelowna (CB.)	11.60.6002
9070070¥	s eiluor en enotiallise Sasterrisesge	IIS-ISEA sudriA	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson (Ont.)	2002.12.002
ТЯОЧЧАЯ	ÉVÉNEMENT	TYPE D'AÉRONEF	ENDROIT	DATE

12.80.9002	À 25 nm au nord-ouest de Zama Lake (Alb.)	Hélicoptère McDonnell Mo00 algue Mo00 algue	I+00W90A
80.80.9002	Powell River (CB.)	Piper PA-31-350	A06P0036
06.10.3002	Las Vegas dans l'État du Nevada aux États-Unis	001-918A sudriA	A06F0014
12.10.3002	À 11 nm au sud-sud-est de Port Alberni (CB.)	Cessna 208B	01009A
20.10.9002	Norman Wells (T.NO.)	Douglas C-54G	A06W000A
2005.12.26	Aéroport international de Winnipeg (Man.)	001-916A sudriA	V02C0555
2005.12.25	Aéroport international d'Halifax (NÉ.).	007-757 gni9od	I9I0A20A
2005.12.20	Terrace (CB.)	Mitsubishi MU-2B-36	A05P0298
2005.12.19	À 70 nm au nord de l'aéroport international d'Edmonton (Alb.)	Canadair CL-600-2B19 (RJ) Boeing 737-700	A05W0248
20.21.2.07	nwotsyseM de Marystown (.JNT)	Hélicoptère Messerschmitt- Bolkow-Blohm (MBB) BO 105	2510A20A
02.11.2002	Brantford (Ont.)	Ryan Aeronautical Navion B	A0500258
21.11.2002	Aéroport d'Hamilton (Ont.)	Gulfstream 100	A0500257
2005.11.06	À 10 nm au nord-est de Thetford Mines (Qc)	M271 anses	¥02Õ0708
2005.11.03	À 20 nm au sud-est de Bella Coola (CB.)	Boeing Vertol BV-107 II	A05P0269
DATE	ENDKOIL	TYPE D'AÉRONEF	DOSSIEK

OSSIEK		TYPE D'AÉRONEF	ENDROIT	DATE
271003		Hélicoptère Bell 204B	Sudbury (Ont.)	01.70.3002
200119	0A	I-A202 llad arátqooiláH	Lac de la Solitude (Qc)	2005.07.16
971009	0 <b>V</b>	Cessna 185F sur flotteurs	froqoràs l'est de l'aéroport d'Orillia (Ontario)	81.70.8002
Z#1009	0 <b>A</b>	Cessna A185F sur flotteurs	Lac Constance (Ont.)	81.70.2002
PF0189	DΑ	Raytheon Beechcraft King Air 200	(.dD) əsonləvod2 usəssinA	82.70.2002
Z000HS	0∀	EIE-04E sudriA	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson (Ont.)	20.80.2002
5P0184	)\A	Hélicoptère MD Helicopters 500D	À 35 nm au nord-ouest de Terrace (CB.)	20.80.2002
2C0123	)\\	004-747 gaisod 002-046A sudriA	Aux environs de 69° N et 089° W (1V)	2005.08.09
09I0M9	)∀	I-Ancair IV-P	A 8 mm au sud-est de Sundre (Alb.)	2005.08.09
9/10/MS	)A	Cessna 180	(.dIA) saruð faoM	2005.08.22
250127	)∀	de Havilland DHC-2 Beaver	A 20 nm au nord-ouest de Schefferville (Qc)	2005.09.01
₽0200₹	)∀	Planeur Pezetel SZD-50-3 Puchacz	Loretto (Ont.)	2005.09.10
5P0227	)\\	Hélicoptère Enstrom 280C	A T nm au sud de Duncan (CB.)	71.60.2002
2M0202	)∀	I-Aclicoptère Bell 205A-1	A 21 nm au sud-est de Tumbler Ridge (CB.)	82.60.5002
920178	)\\	Cessna 185 sur flotteurs	Lac Ouimet (Qc)	2005.09.29
977009	)\\	ojavaN 16-AT r9qiT	Kashechewan (Ont.)	2005.09.30
PC0187	)\{\bar{\pi}	Cessna 208B Caravan	(Man.)	2005.10.06
)2P0262	)\	Hélicoptère Bell 206B	Lac Devils (CB.)	2005.10.26
2770M90	A	006-757 gni90d	Aéroport international de Calgary (Alb.)	06.01.2002

## ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2005-2006 SUR DES ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES

Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

A05C0123	Waco UPF-7 nosmas-Molf-Samson	Moose Jaw ( Sask.)	2005.07.10
A65W0137	Piper PA-18	(AIA) warbnA'b tesuo'l â mn 8 Å	2006.07.06
V0500125	Progressive Aerodyne Inc. SeaRey	Aéroport d'Oshawa (Ont.)	2005.06.25
7S10W30A	de Havilland DHC-3T (Otter)	Yellowknife (T.NO.)	₽2.90.2007
₽210720A	Hélicoptère Robinson R22 Beta	À 10 nm au nord de Courtenay (CB.)	₹7.90.2002
A05P0143	Piper PA-44-180 Seminole Piper PA-44-180 Seminole	Aéroport international (CB.)	61.90.2002
V02C0100	I-801 nosnit2	Hydrobase de la rivière Burntwood, Thompson (Man.)	81.30.2002
A05P0137	Bombardier DHC-8-402	À 15 nm au nord d'Abbotsford (CB.)	2005.06.15
6010W30A	Bombardier CRJ705	A 41 nm au sud-est de l'intersection COUTS, Lethbridge (Alb.)	2005.06.10
\$110O50A	Hélicoptère Bell 212	Richards Landing (Ont.)	2005.06.10
A05O0120	Cessna TU206 G	Hamilton (Ont.)	2005.09.09
A05P0132	Bombardier DHC-8-402	Á 5 nm à l'ouest de Tofino (CB.)	20.80.2002
V0500112	Кауtheon/Hawker 800 XP	Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson (Ont.)	20.30,2002
6900A20A	de Havilland DHC-8-100	(.JNT) s'ndol .t2	2005.05.27
A05P0103	Hélicoptère Messerschmitt- Bolkow-Blohm (MBB) BO 105	Bella Bella (CB.)	2002.05.07
0800450A	026-16-AT 19qiT	Comox (CB.)	2005.04.22
V02M0026	Lockheed L382G Hercules	(1M) AgiH al lac High (Mt)	21.40.2002
DOSSIEK	TYPE D'AÉRONEF	ENDROIT	DATE

1000



## Sətəupnə tə səupitsitat2

#### STATISTIQUES ANNUELLES

On a enregistré 258 accidents à des aéronefs immatriculés au Canada autres que des avions ultra-lègers, en hausse de 2 % par rapport à 2004 (252) mais en baisse de 10 % par rapport à 12005 est estimé à 3 832 000 heures, ce qui donne un taux d'accidents de 6,7 accidents en 2005 est estimé à 3 832 000 heures, ce qui donne un taux d'accidents de 6,7 accidents par 100 000 heures de vol, en hausse par rapport à 2004 (6,5) mais en baisse par rapport à la moyenne quinquennale (7,3). On a enregistré 34 accidents mortels (qui ont fait 51 morts) à des aéronefs immatriculés au Canada autres que des avions ultra-lègers. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de 2004 (24 accidents mortels qui ont fait 54 morts). Sur ces 34 accidents mortels, 20 sont survenus à des aéronefs privés (13 avions, 6 hélicoptères et 1 planeur), et 12 des 14 autres sont survenus à des aéronefs privés (13 avions, 6 hélicoptères et 1 planeur), et 12 des 14 autres sont survenus à des aéronefs privés

Le nombre d'accidents d'avion ultra-léger a baissé à 30 en 2005 contre 36 en 2004. Le nombre d'accidents mortels en 2005 (5) a connu une légère baisse par rapport à 2004 (6).

Le nombre d'aéronefs immatriculés à l'étranger en cause dans des accidents au Canada a baissé par rapport à 2004, passant de 20 à 18. Le nombre d'accidents mortels a augmenté à 6 en 2005 par rapport à 3 en 2004.

En 2005, un total de 823 incidents ont été signalés au BST conformément aux exigences de déclaration des événements, soit 9 % de moins qu'en 2004 (909) et 2 % de moins que la moyenne annuelle entre 2000 et 2004 (837).

effectuer une évaluation conjointe des risques associés à l'état de la voie avant que des changements importants soient apportés aux opérations ou lorsqu'on prévoit une augmentation importante du trafic.

Le Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer approuvé par Transports Canada a été révisé en janvier 2006. Des changements ont été apportés aux critères et aux délais des inspections de sécurité des locomotives.

Transports Canada a préparé un Guide pratique canadien pour l'évaluation détaillée de la sécurité des passages à niveau rail-route (TP 14372F), daté d'avril 2005, pour rehausser la protection aux passages pour piéton. L'initiative s'inscrit dans ses programmes de conformité, de sensibilisation et de recherche; elle aidera à guider les personnes effectuant les évaluations des passages à niveau.

À la suite de la rupture et de la défaillance d'un butoir de roues du dispositif de traction d'un wagon-citerne de marchandise dangereuse (événement R04H0018 du BST), problème qui a heureusement été repéré par une inspection, le Laboratoire technique du BST a procédé à une analyse de défaillance de l'acier. Il a été déterminé que le butoir de roues ne respectait pas la norme applicable de l'Association of American Railroads (AAR). Le BST a envoyé à ce sujet une lettre d'information sur la sécurité ferroviaire à l'AAR.

L'AAR a révisé sa norme S-580 sur la résistance à l'impact des locomotives en juillet 2005. Elle y a ajouté des exigences quant à la fixation entre la caisse de wagon et les bogies et quant à l'éclairage intérieur des locomotives construites après 2008.

En réponse à un avis de sécurité ferroviaire et à une lettre d'information sur la sécurité ferroviaire du BST au sujet du chargement inapproprié de produits d'acier sur des wagons plats, le CN a garé tous les wagons roulant sur ses voies et contenant de tels produits d'acier afin de vérifier la conformité du chargement aux règles de l'AAR. Le CN a pris des mesures pour s'assurer que les expéditeurs de ces produits d'acier passent en revue les exigences d'un chargement adéquat et a fourni des copies des profils de charge exigés. L'AAR a révisé ses règles sur le chargement de wagons découverts pour clarifier les lignes directrices à ce sujet. Elle a publié les chargements dans sa lettre circulaire C-10146.

En réponse à un avis de sécurité ferroviaire du BST au sujet de la microfissuration de la jante des roues Southern CH36 fabriquées en 1995 et des déraillements qui en ont résulté, l'AAR a statué que ces roues devaient être enlevées lorsque les wagons entraient en atelier de réparation, de sorte qu'elles soient éliminées du parc de wagons nord-américain. Le manuel de service de l'AAR sur les règles d'échanges de wagons intitulé Field Manual of the AAR Interchange Rules a été révisé en conséquence. Le CN et le CFCP ont lancé des programmes surpassant les exigences de l'AAR. Ils enlèvent toutes les roues Southern de leur équipement et ont donné instruction à leurs fournisseurs de ne pas poser de roues Southern sur les wagons qui leur appartiennent ou qu'ils louent.

## AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE

En réponse à l'avis et ordre délivré par un inspecteur de la sécurité ferroviaire de Transports Canada, le Canadien Mational (CM) a pris des mesures en vue d'assurer l'exactitude des feuilles de train. Le CM a disposé des caméras supplémentaires pour surveiller les wagons lors des manoeuvres dans les cours de triage et amélioré la technologie des systèmes de détection automatique pour faciliter la rectification rapide de toute anomalie entre les feuilles de train et les trains en attente.

À la suite d'un déraillement causé par le mouvement de galop des bogies de wagonstombereaux à copeaux vides à des vitesses supérieures à 50 mi/h (rapport R04Q0006 du BST), le bureau a exprimé sa préoccupation que ces wagons, qui ne sont pas dotés de dispositifs de stabilisation supplémentaires, sont sujets au mouvement de galop du bogie à des vitesses supérieures à 50 mi/h et présentent un risque de déraillement. Le mouvement de galop du bogie consiste en l'oscillation rapide du bogie d'un wagon vide qui roule à grande vitesse, où les boudins de roue ont tendance à rouler sur le champignon du rail.

A la suite d'un déraillement à Bolton (Ontario), à un endroit réunissant une combinaison de conditions de voie défavorables (rapport R04T0013 du BST), le Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) a repéré deux défauts de géométrie de la voie supplémentaires à mesurer par la voiture TEST du CFCP. Les nouveaux types de défauts tiennent compte de l'effet d'une combinaison de lacunes du nivellement transversal et de l'alignement ainsi que d'une combinaison de vitesse du train dépassant la vitesse prévue dans un virage et de dévers.

Le BST a émis un avis de sécurité ferroviaire à la suite d'un accident à un passage à niveau à Castleford (Ontario) (rapport R04H0014 du BST). L'avis concerne le changement de l'orientation des signaux d'avertissement de passage à niveau de la gauche vers la droite dans la perspective d'un automobiliste qui s'en approche. Ce changement avait été effectué pour observer une nouvelle norme voulant que les signaux d'avertissement de passage à niveau soient orientés vers la droite. Cependant, la courbe de la route à l'approche du passage justifiait que les signaux soient orientés vers la gauche sont en voie d'être disposés à ce passage à niveau. orientés vers la gauche sont en voie d'être disposés à ce passage à niveau.

Après plusieurs déraillements avec rupture du récipient de wagons-citernes chargés d'ammoniac anhydre et le risque d'exposition toxique en découlant, pouvant aller jusqu'à la mort, la classification de l'ammoniac anhydre est en voie d'être changé. Il passera de la classe 2.2, gaz ininflammables, non toxiques, à la classe 2.3, gaz toxiques – sous-classe 8, corrosifs. Les modifications au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses entreront en vigueur après le 15 août 2006.

À la suite d'un déraillement à Estevan (Saskatchewan), le CFCP a créé et distribué dans tout son réseau une affiche de conseils techniques illustrant les éléments à surveiller lors de l'inspection des crapaudines et des glissoirs des wagons de marchandises (rapport R04W0148 du BST). Le CFCP a donné instruction à tous ses inspecteurs accrédités de matériel remorqué d'examiner l'affiche. En outre, le CFCP a élaboré et mis en service dans tout son réseau un processus d'évaluation des risques qui amènera son service d'ingénierie et son service de l'exploitation à d'évaluation des risques qui amènera son service d'ingénierie et son service de l'exploitation à

## 2005-2006 RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES PUBLIÉS EN

K04Q0047	Déraillement en voie principale	Canadien Mational	(9Q) eivàJ	21.11.4002
R04V0173	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	(-B) sbool	42.01.4002
R04W0148	Déraillement hors d'une voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Estevan (Sask.)	80.80.4002
R04H0009	Collision à un passage à niveau	VIA Rail Canada Inc.	Munster (Ont.)	82.30.4002
K04M0032	Déraillement en voie principale	Cape Breton and Central Nova Scotia Railway	Linacy (NÉ.)	81.40.4002
K04E0027	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Red Deer (Alb.)	₹0.50.4002
R04Q0006	Déraillement en voie principale	Lanoiten Mational	Montinagny (Qc)	70.20.4.02.07
K04T0013	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Bolton (Ont.)	2004.01.22
K03C0101	Déraillement en voie elsqioning	Chemin de fer Canadien Pacifique	Près de Cranbrook (CB.).	42.01.2002
ТЯОЧЧАЯ	ÉVÉNEMENT	COMPAGNIE	ENDROIT	DATE

Le BST n'a émis aucune recommandation en matière de sécurité ferroviaire en 2005-2006.


# ÉVALUATION DES RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS DANS LE SECTEUR

L'industrie ferroviaire et l'organisme de réglementation ont communiqué de l'information actualisée en réponse aux recommandations de la Direction des enquêtes (Rail) du BST. Les réponses aux 118 recommandations émises depuis 1991 ont été réévaluées. L'information communiquée a entraîné une réévaluation des dossiers des recommandations avec un statut actif à l'égard desquelles on observait la réponse de l'industrie. Le nombre de recommandations avec un statut actif a baissé de 54 à 26.

## ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2005-2006 SUR DES ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES

Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

K06T0022	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Buckskin (Ont.)	16.10.3002
R05Q0040	Accident à un sassasaq	VIA Rail Canada Inc.	Monet (Qc)	22.80.2002
K02A01#1	Déraillement en voie principale	Canadien National	(GB.)	2005.08.05
K02E0029	Déraillement en voie principale	Canadien National	numedeW (.dIA)	2005.08.03
K05Q0033	Déraillement en voie principale	Lanoiten Mational	Val-d'Or (Qc)	16.70.2002
K05C0116	Déraillement hors d'une voie principale et collision	LanoitaN natibana)	Calgary (Alb.)	2005.07.13
Ко5H0013	Déraillement en voie principale	LanoiteN natibana)	Prescott (Ont.)	\$0.70.2002
K02C0087	Déraillement en voie principale	Chemin de fer Canadien Pacifique	Gowden (Alb.)	72.80.8002
K05H0011	Wagons à la dérive et collision en voie principale	Ottawa Central Railway	Maxville (Ont.)	20.50.2002
DOSSIEK	ĘĄĘNEMENT	COMPAGNIE	ENDROIT	DATE



1000 1500

FIGURE 7 - ÉVÉNEMENTS FERROVIAIRES ET NOMBRE DE MORTS

## sətənpnə tə sənpitsitnt2

#### **STATISTIQUES ANNUELLES**

En 2005, 1246 accidents ferroviaires ont été signalés au BST, soit 9 % de plus qu'en 2004 (1138) et 18 % de plus que la moyenne annuelle entre 2000 et 2004 (1055). On estime que l'activité ferroviaire a augmenté de 3 % par rapport à 2004 et de 6 % par rapport à la moyenne quinquennale. Le taux d'accidents a augmenté à 13,0 accidents par million de trains-milles en 2005, contre les 12,3 de 2004 et les 11,7 de la moyenne quinquennale. Les accidents ferroviaires ont fait 103 morts en 2005, en hausse par rapport à 2004 (101) et la moyenne quinquennale (93).

On a enregistré 6 collisions en voie principale en 2005 comparativement à 5 en 2004 et en moyenne 7 par année depuis cinq ans. On a enregistré 195 déraillements en voie principale, soit 28 % de plus qu'en 2004 (152) et 47 % de plus que la moyenne quinquennale (133). Le nombre de déraillements hors d'une voie principale est en forte hausse (538) par rapport à 2004 (450) et a moyenne quinquennale (392).

Le nombre d'accidents aux passages à niveau a augmenté par rapport à 2004, passant de 237 à 270, et par rapport à la moyenne quinquennale (258). Trente-huit personnes ont perdu la vie par suite d'un accident à un passage à niveau, contre 25 en 2004 et en moyenne 35 par année depuis cinq ans. Les accidents survenus à des intrus ont baissé de 17 % par rapport à 2004, passant de 99 à 82, mais ils sont en hausse de 4 % par rapport à la moyenne quinquennale (79). Avec un total de 63 morts en 2005, les accidents survenus à des intrus continuent de représenter la majorité des morts dans des accidents ferroviaires.

On a enregistré 215 accidents mettant en cause des marchandises dangereuses (y compris des accidents aux passages à niveau avec un véhicule routier transportant des marchandises dangereuses), en hausse par rapport à 2004 (208), mais en baisse par rapport à la moyenne quinquennale (222). Six de ces accidents ont entraîné un déversement.

En 2005, le nombre d'incidents ferroviaires signalés au BST en vertu des exigences de déclaration a baissé à son plus bas niveau en 23 ans (244) contre 252 en 2004 et en moyenne 300 par année depuis cinq ans. Les fuites de marchandises non dangereuses non liées à des accidents ferroviaires comptent chaque année pour la plus grande partie du nombre total d'incidents. En 2005, on a enregistré 124 fuites, en baisse par rapport à l'année précédente (131) et à la moyenne quinquennale (166).



# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2005-2006 SUR DES ÉVÉNEMENTS DE PIPELINE

Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

DOSSIEK	Evito non confinée de	COMPAGNIE	ENDROIT	DATE
P05H0044	Fuite non confinée de pétrole brut dans un oléoduc	Terasen Pipelines Inc.	Abbotsford (CB.)	2005.07.15
P05H0061	Défaillance du contrôleur programmable à l'installation de décompression-recompression recompression	Foothills Pipe Lines Ltd.	Empress (Alb.)	81.01.2002

## RAPPORT D'ENQUÊTE SUR UN ÉVÉNEMENT DE PIPELINE PUBLIÈ EN 2005-2006

P02H0052	Rupture d'un pipeline de produits raffinés	Pipelines Trans-Nord inc.	Près de Saint-Clet (2c)	2002.12.002
ТЯОЧЧА	ĘĄĘNEMENT	COMPAGNIE	ENDROIT	DATE

Le BST n'a émis aucune recommandation de sécurité dans le secteur des pipelines en 2005-2006.

## Statistiques et enquêtes

## STATISTIQUES ANNUELLES

blessures graves est survenu en 2000. compétence fédérale s'est produit en 1988. Le dernier accident entraînant des moyenne 1,48 par année de 2000 à 2004. Le dernier accident mortel de pipeline sous pipeline a diminué à 0,4 accident par exajoule en 2005, contre 0,5 en 2004 et en pipelines ont baissé de 1 % par rapport à l'année précédente. Le taux d'accidents de et les 16 de la moyenne annuelle de 2000 à 2004. On estime que les activités liées aux En 2005, 5 accidents de pipeline ont été signalés au BST, soit moins que les 7 de 2004

pétrole ou de produits à haute pression de vapeur. étaient attribuables à des fuites non confinées ou non contrôlées de petites quantités de gaz, de en hausse par rapport à 2004 (74) et à la moyenne quinquennale (44). Parmi ces incidents, 90 % En 2005, 79 incidents de pipeline ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration,

## FIGURE 6 - ÉVÉNEMENTS DE PIPELINE



\* Aucune perte de vie par suite d'un accident de pipeline n'a été signalée depuis 1988.



# AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR MARITIME

Transports Canada a publié le Bulletin de la sécurité des navires n° 01/2005, L'utilisation de citernes antiroulis passives (ART) sur les petits bateaux de pêche, pour mettre en garde les exploitants de bateaux doté de citernes antiroulis passives quant aux risques associés à leur utilisation.

L'Office des normes générales du Canada a publié la nouvelle version de sa norme CAN/CCSB-65.16-2005, Combinaisons flottantes. La norme modifiée exige que l'information sur l'habillage, l'ajustement, l'utilisation, l'entretien et le nettoyage de la combinaison soit mise à la disposition des acheteurs au point de vente.

Une société d'assurance maritime de la côte ouest a informé ses membres des lacunes que peut entraîner l'utilisation de panneaux d'écoutille de type barre transversale unique.

Transports Canada a réalisé des vérifications spéciales de l'état de préparation opérationnelle à bord de certains traversiers à passagers au Canada.

Transports Canada examine toutes les exigences réglementaires en matière de sécurité incendie, en même temps que certaines normes internationales. Les exigences concernant l'éclairage en position basse, l'éclairage d'urgence et l'éclairage supplémentaire seront comprises dans l'examen. Transports Canada prévoit que le nouveau Règlement sur la prévention des incendies entrera en vigueur au plus tard en novembre 2006.

L'exploitant de traversiers Northumberland Ferries Ltd. a apporté des modifications aux leviers de commande d'une porte à coulissement horizontal, de façon à en faciliter l'utilisation. Le levier de commande déplace maintenant la porte dans le sens de son propre mouvement, et les poignées sont situées très près de l'ouverture de la porte. Le temps nécessaire à la fermeture complète de la porte horizontale étanche a été rajusté, de 26 à 30 secondes conformément aux indications du fabricant.

La Garde côtière canadienne a distribué au personnel de sa flotte un bulletin (06-2005) sur les problèmes de stabilité des barges en aluminium. Le bulletin rappelle toute l'attention qu'il faut apporter à l'effet de la manutention des cargaisons sur la stabilité et aux limitations fonctionnelles des barges.

## DANS LE SECTEUR MARITIME PANS LE SECTEUR MARITIME

Rapport M01C0054			Heurt violent et incendie à bor le pont 11 sur le canal Welland
SÉCURITÉ PRISES	ÉVALUATION DU BUREAU	KĘLONSE	KECOMMANDATION
snoiseuseib ab ative af Á	Intention	Le ministre des	M02-04
entre Transports Canada e	satisfaisante	Transports, en vertu de	Que le ministère des
la CGVMSL, il a été décidé		la Loi maritime du Canada,	Transports s'assure que la
de modifier l'Entente de		a la responsabilité de	planification générale est
gestion, d'exploitation et		surveiller la sécurité du	appropriée pour assurer une
d'entretien. La		réseau de transport	intervention efficace en cas
modification prévue		maritime du Canada en	d'urgence liée à un navire sur
exigera que la CGVMSL		général, mais cette loi ne	la Voie maritime.
dispose d'un plan actualise		lui confère aucun rôle à	
d'intervention en cas		jouer dans la	
d'urgence. Le plan devra		surveillance de la	
être validé tous les cinq		sécurité à l'égard de la	
ans par un tiers compétent		Voie maritime.	
et inob insbneqèbni ie		71	
s siment sera froqqer		Les plans d'urgence ou	
Transports Canada et à la CGVMSL. La CGVMSL		de contingence propres à	
		la Voie maritime	
continuera d'effectuer des		relèvent de la	
exercices annuels d'intervention en cas		Corporation de Gestion	
d'urgence.		de la Voie Maritime du Saint-Laurent	

La Direction des enquêtes (Marine) a évalué de nouveau les réponses aux recommandations. Le Bureau a approuvé ces nouvelles évaluations en décembre 2005. En 2005, on a examiné les dossiers de 57 recommandations avec un statut actif. Avec l'approbation du Bureau, on a fait passer le statut de 20 recommandations d'actif à inactif. À la suite des nouvelles évaluations approuvées par le Bureau en 2005, on comptait 37 recommandations avec un statut actif. Les dossiers de 5 recommandations émises après que le Bureau a approuvé les nouvelles évaluations évaluations en 2005 ne faisaient pas partie de l'évaluation.

(CCAWSL).

projette de consacrer une Transports Canada **PRISES DU BUREAU** REPONSE RECOMMANDATION MESURES DE SÉCURITÉ **EVALUATION** au large de Petit-de-Grat (Nouvelle-Ecosse) le 25 juin 2003 (suite)

radeaux de sauvetage. de rendement des à améliorer les critères recherche projetée aidera thermique exigée. La quantifier la protection sauvetage, mais sans toile des radeaux de le plancher et le taud en précisent qu'il faut isoler actuelles de l'OMI thermique. Les normes de la protection de sauvetage sur le plan appliquées aux radeaux recherche aux exigences

Dossier MO4N0086

au large du cap Bonavista (Terre-Neuve-et-Labrador) le 19 septembre 2004 Chavirement avec pertes de vie du petit bateau de pêche Ryan's Commander

**PRISES MESURES DE SÉCURITÉ**  **DU BUREAU** 

Prochain exercice

RÉPONSE

RECOMMANDATION

**EVALUATION** 

gu sasbens

existants, exigera qu'un navires, nouveaux et s'appliquera à tous les immédiatement et qui entrera en vigueur Cette mesure provisoire d'un livret de stabilité. de pêche devrait disposer risque, si un petit bateau d'une liste de facteurs de déterminer, en regard mesure provisoire afin de Canada a prévu une de pêche, Transports sur la sécurité des bateaux du nouveau Règlement D'ici l'entrée en vigueur

immédiatement. soient mises en oeuvre M03-05 et M03-06 du Bureau recommandations antérieures Transports veille à ce que les Que le ministère des 70-90W

risque désignés. l'autre des facteurs de navires touchés par un ou trouve à bord de tous les livret de stabilité se

#### rigide. radeau de sauvetage Lembarquement dans un a lieu, concernant formation spéciale, s'il y Canada introduira une FUM A3/A4, Transports mer (FUM) et des cours tonctions d'urgence en de formation aux révision du Programme Dans le cadre de la **PRISES** DO BOKEYO RÉPONSE RECOMMANDATION MESURES DE SÉCURITÉ **EVALUATION** au large de Petit-de-Grat (Nouvelle-Ecosse) le 25 juin 2003 (suite) Incendie et naufrage du petit bateau de pêche Silent Provider

passagers. utiliser sur les futurs navires à embarcations de sauvetage à critères de rendement pour les 25 février 2006) élaborera des navires (48e session, du 21 au conception et l'équipement des sous-comité de l'OMI sur la groupe de correspondance du maritimes. On prévoit qu'un règler une variété de problèmes rendement est bien en voie de axés sur des buts ou sur le l'égide de l'OMI, de critères survie. L'élaboration, sous rendement de l'équipement de les critères d'essai et de l'OMI, pour améliorer encore internationale, par le biais de oeuvre à l'échelle Cependant, Transports Canada conditions maritimes. sauvetage par mauvaises de rendement des radeaux de concerne les critères d'essai et envisagée au pays en ce qui autre initiative en cours ou

La réponse n'indique aucune

question est une cause dégagement, car cette ab stitisoqsib de sauvetage et aux applicables aux radeaux critères d'essai sur l'amélioration des avec l'OMI sont axées actuellement menées survie. Les activités tout l'équipement de rendement applicables à critères d'essai et de l'amélioration des avec l'OMI à continuera de collaborer Transports Canada la recommandation. partie satisfaisante Transports a pris note de Attention en Le ministre des

qu'à l'échelle nationale.

l'échelle internationale

de préoccupation tant à

internationale. semblable à l'échelle adopter une démarche maritime internationale à qu'il encourage l'Organisation particulièrement mauvaises, et des conditions maritimes sont aptes à être utilisés dans à bord des navires canadiens tous les radeaux de sauvetage rendement pour s'assurer que des normes fondées sur le Transports formule et adopte Que le ministère des K105-03

## RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2005-2006 DANS LE SECTEUR MARITIME

Rapport M02W0135

**MESURES DE SECURITE** 

Incendie du tableau de distribution du navire à passagers Statendam dans le détroit de Géorgie (Colombie-Britannique) le 4 août 2002

RÉPONSE

à l'OMI. du 4 octobre 2005, a été présenté d'énergie. Le document, daté où se trouvent de hauts niveaux d'incendie associés aux locaux et la maîtrise des risques SOLAS, l'évaluation adéquate dispositions de la Convention assurer, par le biais des préconisera un examen visant à iup (TSB ub lannosraq d'information (rédigé par le l'incendie un document OMI sur la prévention de présenter au sous-comité de Transports Canada a accepté de

**PRISES** 

ÉVALUATION
Attention
entièrement
satisfaisante

Transports Canada croit que le BST devrait préparer un document d'information sur le sujet, que Transports Canada présenterait au sous-comité de internationale (OMI) sur la prévention de l'incendie à sa prochaine l'incendie à sa prochaine réunion qui se tiendra en janvier 2006.

traitant de la protection humaine en mer (SOLAS) pour la sauvegarde de la vie Convention internationale que les dispositions de la évalués convenablement, et d'énergie électrique soient trouvent de hauts niveaux associés aux locaux où se que les risques d'incendie d'extinction pour veiller à ce l'incendie et de systèmes protection structurale contre exigences en matière de demandant un examen des internationale un document l'Organisation maritime Transports présente à Que le ministère des

RECOMMANDATION

10-90M

structurale contre l'incendie et des systèmes fixes d'extinction

Rapport M03M0077

Incendie et naufrage du petit bateau de pêche Silent Provider au large de Petit-de-Grat (Nouvelle,-Écosse) le 25 juin 2003

RÉPONSE

MESURES DE SÉCURITÉ BRISES

Transports Canada vérifiera auprès du fabricant, au début de mars 2006, avant le début de parachèvement des mesures proposées.

Les révisions à la formation doivent être mises en application en même temps que le nouveau Règlement sur le personnel maritime qui a été proposé, c'est-à-dire en novembre 2006.

> noitnetal eatisisisente

DO BOKEAU

**EVALUATION** 

Le ministre des Transports accepte la recommandation. Transports Canada coopère avec le fabricant pour s'assurer que l'information relative à l'assèchement des radeaux de sauvetage est fournie à tous les fournie à tous les

sauvetage Ovatek.

M05-02
Que le ministère des
Transports, de concert avec le
fabricant, veille à ce que tous
les propriétaires actuels et
futurs de radeaux de
sauvetage Ovatek reçoivent
l'information qui permettra
aux utilisateurs d'assécher et
de redresser efficacement un
radeau inondé, èt encourage
tous les utilisateurs à s'y
entraîner.

RECOMMANDATION

soient considérées.

# RAPPORTS D'ENQUÊTE SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES PUBLIÉS EN 2005-2006


Z900W90W	Blessé grave	Traversier roulier	noiinrəbəlno)	Wood Islands (ÎPÉ.)	72.80.2002
M04L0105	nn'b tru9H isup	Catamaran à grande vitesse	II ruofuU əllimaŦ	Quai public de l'île aux Coudres (Qc)	42.80.4002
		conteneurs Embarcation de plaisance	hsibnoM	Vicolas (Qc)	
66007₹0W	Abordage	Porte-	Canada Senator	-Aularge de Saint-	11.80.4002
M04L0066	Chavirement	Radeau pneumatique	(wou sues)	Sherbrooke (Qc)	2004.06.19
M04L0050	Échouement	Traversier	Catherine-Legardeur	Sorel (Qc)	72.40.4002
M04M0013	Explosion de la chaudière auxiliaire de tribord	Traversier roulier	Laribou	h 14 nm au nord-nord-est de North Sydney (ÀN)	\$0.50. <del>\$</del> 002
ZZ00M80M	tə əibnəɔnl əzsritusn	Petit bateau de pêche	rəbioor¶ tnəli2	Au large de Petit-de-Grat (ÀN.)	2003.06.25
W03/N0020	Incendie sur le pont-garage	Traversier roulier	Joseph and Clara Smallwood	9 b bus an mn 8 Å Port aux Basques (LNT)	21.20.5002
EZ00ME0M	ensb elbreorl seb elles sl senidosm	Traversier roulier	yerrue to noous	Canal de la Reine- Charlotte (CB.)	21.20.5002
Z₩00NE0W	28mriodri	Carde côtière canadienne Bateau de pêche	8no <sub>(</sub> puv huuə5	port de St. John's (LNT.)	
ZVUUINEUM	Abordage	Mavire de la	Sir Wilfred Grenfell	ub rueirieur du	2003.05.03
M02C0064	9gsb1odA	Vraquier Transporteur de colis lourds	Canadian Prospector Stellanova	Canal de la Rive Sud, Voie maritime du Saint-Laurent (Qc)	21.01.2002
M02W0135	ub endie du tableau de distribution	k ərivsN erəgseseq	шърпэtъt2	Détroit de Géorgie (.dD.)	₽0.80.2002
ТЯОЧЧАЯ	ÉVÉNEMENT	AVVIRE DE	NVAIKE NOW DO	ENDROIT	DATE

Z900M90W	Échouement et nautrage	Traversier	Morth fo nesh	Pointe Juan, île Gil (CB.)	22,50,9002
6E00M90W	Chavirement	Bateau de pêche	B.C. Safari	Qualicum (C.B)	80.60.9002
₹000790W	tə əibnəənl aoisolqxə	Cargo de marchandises diverses	Skalva	(20) éqsbD	₽0.10.300Z
W02C0093	Échouement	Pétrolier-vraquier	nətoəiqidəiM	Entre les bouées P19 et P17 sur la rivière St. Marys (Ont.)	2005.10.28
M05L,0205	SabrodA	Chimiquier Porte-conteneurs	Hyde Park Cast Prosperity	Près de Yamachiche, sur le fleuve Saint-Laurent (Qc)	97.60.2002
M02F0503	Échouement et envahissement	Vraquier	Canadian Leader	Deschaillons, sur le fleuve Saint-Laurent (Qc)	92.60.2002
7200NS0W	Chavirement	Баteau de pêche	Melina & Keith II	70 nm à l'est de Cape Bonavista (TNL.)	2005.09,12
W02F0135	Abordage	Chimiquier Yacht à voile	esngagesa Maria Desgagng oiT 13	Près de la bouée K-120, Traverse du Nord, au large du quai Saint-François (Qc)	21.60.3002
DOSSIEK	ÉVÉNEMENT	TYPE DE NAVIRE	NOW DO NAVIRE	ENDROIT	DATE

# ENQUÊTES ENTREPRISES EN 2005-2006 SUR DES ÉVÉNEMENTS MARITIMES

Il faut attendre la fin de l'enquête du BST pour déterminer quels événements ont mené à l'accident.

I#IOMSOW	Chavirement	Bateau de pêche	Ocean Tor	Au large du cap Flattery, dans Vocéan Pacifique	92.70.2002
		diverses		Saint-Laurent (2c)	
		marchandises		maritime du	
	0	Cargo de	กไขO	Sud, Voie	
W02C0033	Abordage	Chimiquier Chimiquier	tiniq2 ol	Canal de la Rive	2005.07.19
	Manianona			(CB.)	
IIIOMSOM	Heurt et échouement	TOTOTOANTT	hma uma la mana	baie Horseshoe	
TITOMISON		Traversier	Queen of Oak Bay	Marina Sewell,	2005.06.30
				(CB.).	
				nord du détroit de Géorgie	
	əgerinen			Savary, portion	
MOSWOIIO	Chavirement et	Bateau de pêche	Asinne SaimoM	Au large de l'île	62.90.2002
	0			(-ĀʿĀĬ)	
M05M0052	Blessé grave	Traversier roulier	Confederation	wood Islands	.72.80.2002
0.600 1.1.00717				(CB.).	
M05W0090	Chavirement Chavirement	Caravane flottante	Ouintana Roo	Lac Okanagan	2005.06.09
		Chaland	Bar8e 216	(CB.)	
		Remorqueur	Ocean Warrior	Pender Nord	
/OOO AA COTAT	29pp roary	Chaland	Warrior	Swanson, île	
M05W0087		Bateau de pêche	Sandra Carol	Chenal	2005.06.03
				Laurent (Qc)	
				-tnis2 ub	
				Voie maritime	
				de la Rive Sud,	
				Canadien Pacifique, Canal	
				Chemin de fer	
W02C0016	Heurt	Vraquier	Federal Sakura	Pont du	2005.06.03
		pneumatique		(CB.)	
M05W0080	Chavirement	Radeau	(mon sans)	Rivière Elaho	\$1.20.500Z
DOSSIEK	ÉVÉNEMENT	TYPE DE NAVIRE	NOM DU NAVIRE	ENDROIT	DATE



#### ■ NOMBRE DE MORTS

# sətənpnə tə sənpitsitnt?

### STATISTIQUES ANNUELLES

comme moyenne annuelle de 2000 à 2004. morts s'est élevé à 19 en 2005, moins que les 28 enregistrés aussi bien en 2004 que 2004 et 7 % de moins que la moyenne annuelle de 514 de 2000 à 2004. Le nombre de En 2005, 480 accidents maritimes ont été signalés au BST, 2 % de moins que les 492 de

10 % de moins qu'en 2004 (50) et 22 % de moins que la moyenne quinquennale (58). électrocutions et d'autres types de blessures nécessitant une hospitalisation, a été de 45 en 2005, pêche. Le nombre d'accidents de personnes à bord des navires, qui comprend les chutes, les Près de la moitié des navires en cause dans des accidents aux navires étaient des bateaux de leur plus bas niveau en 30 ans, soit 435 contre 442 en 2004 et 456 en moyenne depuis cinq ans. En 2005, les accidents aux navires, qui représentaient 91 % des accidents maritimes, ont baissé à

1000 mouvements. correspondant a ainsi augmenté de 47 %, passant de 1,5 à 2,2 accidents par tranche de par rapport à la moyenne entre 2000 et 2004, les accidents ont augmenté. Le taux d'accidents commerciaux étrangers autres que les bateaux de pêche soit demeurée relativement inchangée passant de 3,0 à 2,8 accidents par tranche de 1000 mouvements. Bien que l'activité des navires 5 % par rapport à la moyenne entre 2000 et 2004. Le taux d'accidents a ainsi baissé de 7 %, L'activité des navires commerciaux canadiens autres que les bateaux de pêche a augmenté de

2004 mais 4 de moins que la moyenne quinquennale. moyenne quinquennale (17). Les accidents à bord des navires ont fait 7 morts, 1 de plus qu'en En 2005, les accidents aux navires ont fait 12 morts, en baisse par rapport à 2004 (22) et à la

moyenne quinquennale (36). Il y a eu 22 navires perdus en 2005, le même nombre qu'en 2004 mais une baisse par rapport à la

moyenne quinquennale. C'est là 10 % de moins que le total de 248 de 2004, mais un nombre comparable aux 226 de la En 2005, 224 incidents maritimes ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclaration.

SI



- Elle a coopéré avec Dukane Seacom à l'analyse de balises acoustiques sous-marines et mis en place une relation de travail lui permettant d'obtenir des schémas aux fins d'enquêtes futures.
- Elle a assuré des services de téléchargement et d'analyse de l'information enregistrée par des enregistreurs numériques des données de vol (DFDR) et par des CVR ainsi que des services d'animation de vol, des services d'analyse de l'information enregistrée par des enregistreurs à accès direct (DAR) et des services de synchronisation avec les données enregistreurs à accès direct (DAR) et des services de synchronisation avec les données par des enregistreurs à accès direct (DAR) et des services de synchronisation avec les données par des par des par des par des des services d'analyse de l'information enregistre par des par des par des par des par des par des par des des par des pa
- Elle a coopéré avec le constructeur Airbus, le BEA de France, le Federal Bureau of Aircraft Accidents Investigation (BFU) d'Allemagne et le NTSB des États-Unis.
- Elle a développé la portée du programme d'essai mis en oeuvre par Airbus en partenariat avec le Conseil national de recherches du Canada pour l'aspect composite des essais et des analyses et a contribué de façon importante à la publication des avis de sécurité qui touchaient l'ensemble de la flotte d'Airbus dans le monde.
- À la suite de l'accident d'un CL-415 en Europe, elle a assuré un appui continu en tant que représentant accrédité de l'État constructeur.
- Elle a assuré un appui continu à l'enquête sur la panne d'un moteur Pratt & Whitney PT6-20 survenue en Australie au décollage d'un King Air qui s'est ensuite écrasé et a été détruit dans l'incendie qui a éclaté après l'impact.

Le personnel de la performance humaine a participé à des groupes de travail sur les facteurs humains à des rencontres internationales, notamment à la réunion de l'Organisation maritime internationale à Londres en Angleterre, et a présidé une réunion d'experts sur les facteurs humains et la sécurité des hélicoptères et a présenté un rapport de recherche au Symposium international sur la sécurité des hélicoptères à Montréal.

Le personnel de la macro-analyse a participé aux travaux du groupe d'étude sur les indicateurs de sécurité de l'Organisation de l'aviation civile international (OACI). La Division de la macro-analyse a également fourni plusieurs rapports statistiques à des organismes internationaux et à des groupes de l'industrie.

l'hôte de la réunion annuelle du Nordic Accident Investigation Group à laquelle assistaient les autorités d'enquête sur les accidents du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède. La Direction a aussi participé à un séminaire sur la sécurité aérienne en Europe et au séminaire international annuel sur la sécurité de la Fondation pour la sécurité aérienne.

La Direction de l'ingénierie entretient d'excellentes relations de travail avec les bureaux d'enquête dans le monde et apporte, sur demande, son aide à ces organismes.

- Elle a assuré des services d'analyse et d'animation de l'information enregistrée par l'enregistreur de données de vol (FDR) pour aider à l'enquête sur l'accident survenu à l'appareil CRJ de China Eastern;
- Elle a assuré des services de téléchargement, d'analyse et d'animation de l'information enregistrée par l'enregistreur de la parole dans le poste de pilotage (CVR) à l'appui de l'enquête sur l'accident d'un Boeing 767 exploité par Sky Services survenu à Punta Cana en République dominicaine.
- Elle a offert un appui technique et une aide au téléchargement des données enregistrées aux fins de l'analyse du train d'atterrissage dans l'enquête sur l'accident d'un Dash 8 à Trinité-et-Tobago.
- Elle a participé à l'analyse des données FDR, à l'animation de vol, à l'analyse photogrammétrique de la hauteur de l'appareil par rapport au terrain et aux travaux métallurgiques à Toulouse en France à la suite de l'accident d'un CL-415.
- Elle a assuré des services de téléchargement des données CVR d'un avion DHC-6 qui a eu un accident au Costa Rica.
- En tant que membre du groupe de travail de l'OACI sur les enregistrements utilisés dans le cadre d'enquêtes sur les accidents, elle a participé à la réunion internationale de l'OACI.
- Pour l'enquête sur l'accident d'Airbus d'Air France, elle a coopéré avec le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis, le Bureau d'Enquêtes et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile (BEA) de France, l'Air Accidents Investigation Branch du Royaume-Uni, le centre technique de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, Messier-Bugatti et Goodrich (circuits de freins), Michelin (pneus), Zodiac (systèmes d'oxygène pour avions), Airbus, Team (CVR transistorisé) et Air France.
- Des dispositions techniques de non-divulgation ont été mises en oeuvre pour donner l'accès aux schémas et diagrammes de Carmin International pour pouvoir examiner et récupérer les données enregistrées dans les récepteurs GPS (système de positionnement mondial) des véhicules accidentés.



# COOPÉRATION INTERNATIONALE ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Le BST a pour mission de promouvoir la sécurité des transports non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle mondiale. La coopération en ce sens prend diverses formes, y compris la participation à des symposiums sur la sécurité, aux travaux d'organismes internationaux voués à la sécurité et à des enquêtes internationales.

Au cours de la dernière année, les membres du Bureau ont assisté à la conférence internationale sur la sécurité aérienne à Washington DC et ont visité le National Transportation Safety Board à Washington D.C. Le directeur exécutif a également participé à cette visite et a assisté à l'assemblée annuelle de l'International Transportation Safety Association (dont le Canada est membre fondateur). Enfin, un protocole d'entente sur la mise au point d'un système de gestion de l'information sur les enquêtes a été conclu avec l'Australian Transport Safety Bureau.

Commission électrotechnique internationale au Royaume-Uni. s'emploie à assurer sa compétence technique en assistant et en participant aux réunions de la du voyage (appareils VDR) à la suite d'accidents maritimes. Le personnel du secteur maritime exigences relatives au téléchargement et à la lecture des données des enregistreurs de données détail. On cherche activement à former des partenariats avec d'autres pays au sujet des maritimes à son assemblée générale, à Port Vila (Vanuatu), où 45 nations ont étudié le code en maritime a présenté deux exposés au forum international des enquêteurs sur les accidents de la coopération internationale et une standardisation des procédures. Le personnel du secteur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS). Il en résultera une amélioration rôle de pointe en vue de faire intégrer le code à la prestigieuse Convention internationale pour enquêtes sur les accidents et les incidents en mer est en voie de révision, et le Canada joue un présentés à l'OMI pour publication à l'échelle mondiale. Le code de l'OMI pour la conduite des divers rapports d'enquêtes internationales, et les enseignements qui s'en dégagent ont été travail et de correspondance sur l'élément humain et l'analyse des accidents. Elle a examiné et sous-comités de l'Organisation maritime internationale (OMI), notamment des groupes de La Direction des enquêtes (Marine) a continué de participer aux importants travaux des comités

Le personnel du secteur ferrovisire a assisté au séminaire Wheel/Rail Interface (interface entre les roues et les rails) à Chicago en Illinois en mai 2005, et à la formation avancée pour techniciens Hazmat (matières dangereuses) au Transportation Technology Center à Pueblo au Colorado en octobre 2005. La Direction a envoyé un ensemble complet de procédures et normes à la République d'Afrique du Sud, qui vient d'établir un nouveau régime de réglementation. Des discussions officieuses ont suivi sur l'application des normes. En novembre 2005, le personnel du secteur ferroviaire a assisté à la Conférence internationale sur la sécurité ferroviaire à Cape Town (Afrique du Sud); il y a présenté aux délégués venant de cinq pays une étude des enseignements qui se dégagent de trois enquêtes sur des accidents.

Le personnel du secteur de l'aviation a amélioré les communications et la coopération avec les organismes d'enquête d'Australie, de Chine, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Allemagne, de l'Islande, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la République de Corée, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis ainsi qu'avec les constructeurs Bombardier, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis ainsi qu'avec les constructeurs Bombardier, Pratt & Whitney Canada, Bell Helicopter, Airbus et Boeing, La Direction des enquêtes (Air) a été

Le personnel du Laboratoire technique du BST a continué d'apporter son appui aux activités d'enquête en produisant rapidement des rapports d'enquête techniques de qualité. Il a également présenté des séances d'information et apporté son appui aux visites d'un intérêt particulier pour les groupes de l'industrie. Cette année, la Direction de l'ingénierie a apporté son appui aux activités suivantes et y a joué un rôle important :

- Elle a donné une séance d'information au comité permanent sur les opérations de déglaçage du ministère de la Défense nationale.
- Elle a coopéré avec le Chemin de fer Canadien Pacifique, DaimlerChrysler Canada et le comté de Renfrew à la suite d'un accident à un passage à niveau.
- Lors de la recherche sous-marine et la récupération de l'hélicoptère Messerschmitt-Bolkow-Blohm BO 105 de la Garde côtière canadienne (GCC), la Direction de l'ingénierie a aidé les navires et les hélicoptères de la GCC, un bateau patrouilleur de la Gendarmerie royale du Canada, un bateau de plongée et des véhicules télécommandés de la pétrolière Irving ainsi que l'Institut océanographique de Bedford.
- Elle a coopéré avec Environnement Canada et le Canadien National pour s'assurer que le BST puisse poursuivre son enquête pendant qu'ils poursuivaient les leurs en parallèle, de façon indépendante et elle négocie actuellement avec les laboratoires du Conseil national de recherches à Chalk River en vue d'appliquer la méthode de la diffraction neutronique pour la mesure des contraintes résiduelles dans les rails.
- Elle continue de soutenir la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada qui examine les défaillances de wagons-citernes sur lesquels le BST ne fait pas enquête.

La personnel de la Division de la performance humaine a offert un cours sur les facteurs humains dans les enquêtes à des participants externes, y compris des organismes d'enquête provinciaux et fédéraux (la Garde côtière canadienne, le ministère de la Défense nationale, Transports Canada et l'Office national de l'énergie) et des entités de l'industrie (NAV CANADA, Serco et la compagnie aérienne WestJet) et du milieu universitaire (l'Université Laurentienne). Il a aussi présenté des exposés éducatifs à des établissements d'enseignement universitaire, comme l'Université de Toronto.

La Division de la macro-analyse a apporté son appui au projet de recherche multidisciplinaire de Transports Canada sur les accidents aux passages à niveau.

Comité consultatif des services maritimes de la côte du Pacifique. Dans la région du Centre, des membres du personnel ont assisté à des réunions du Conseil consultatif maritime canadien (aux échelons national et régional); ils ont présenté des exposés sur la sécurité des bateaux de pêche et ont participé à d'importantes discussions sur les questions maritimes. D'autres exposés ont été présentés aux Escadrilles canadiennes de plaisance, au congrès de l'International de Colden Horseshoe. Le personnel de la région des Laurentides a présenté des exposés à la réunion biannuelle sur les applications navales de la technologie des matériaux et a assisté à une réunion mensuelle du groupe Constructeurs et navigateurs amateurs (CONAM). Dans la région des Maritimes, un exposé a été présenté au séminaire maritime pour les médecins des gens de mer.

Le personnel du secteur des pipelines a présenté des exposés sur le processus d'enquête du BST à des représentants de l'industrie dans les provinces de l'Atlantique et en Alberta. En outre, le personnel a participé à une simulation de rupture d'un pipeline. Des employés de l'Office national de l'Énergie, des représentants de l'industrie, des services d'incendie et de police locaux et d'autres organisations gouvernementales ont aussi participé à l'exercice.

Le personnel du secteur ferroviaire a présenté des exposés sur le BST et ses activités à des conférences à Moncton (Nouveau-Brunswick), à l'atelier annuel de Transports Canada sur la recherche sur les passages à niveau, aux bureaux des coroners, à des organisations policières et à des compagnies de chemin de fer. Le personnel du secteur ferroviaire a également participé à la planification d'une simulation d'accident qui a eu lieu à Ottawa et à laquelle ont participé des représentants municipaux, du personnel d'intervention en cas d'urgence et des représentants de l'industrie.

internationale des enquêteurs de la sécurité aérienne (ISASI). groupe des aéroports du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et l'Association Canada, le Conseil canadien de l'entretien des aéronefs, la Helicopter Association of Canada, le Canada, l'American Helicopter Society International, l'Institut aéronautique et spatial du des pilotes d'Air Canada, l'Air Line Pilots Association, l'Association du transport aérien du Direction des enquêtes (Air) a apporté un appui à des séminaires organisés par l'Association ministère de la Défense nationale, le Conseil national de recherches du Canada et l'OACI). La frontaliers du Canada, l'Administration canadienne de la súreté du transport aérien, le (Transports Canada, NAV CANADA, Affaires étrangères Canada, l'Agence des services amélioré les partenariats et modalités de coopération avec d'autres ministères et organismes SECURITAS (le système de rapports confidentiels du BST). La Direction des enquêtes (Air) a accident; et au International Confidential Aviation Safety Systems (ICASS) Group, sur sur l'interaction entre le BST et l'équipe d'intervention d'urgence d'Air Canada à la suite d'un dégagent des enquêtes du BST sur des accidents d'hélicoptère (de 1994 à 2003); à Air Canada, aérospatiale, sur l'aérodynamique de base des hélicoptères et sur les enseignements qui se se dégagent des enquêtes du BST sur des accidents d'hélicoptère; à l'Institut de recherche symposium international sur la sécurité des hélicoptères à Montréal, sur les enseignements qui l'association Canadian Airport Fire Protection à Richmond (Colombie-Britannique); au aux chefs des services de pompiers des aéroports canadiens participant à la réunion de d'associations du milieu de l'aviation. Il a aussi présenté des séances d'information officielles Le personnel du secteur de l'aviation a participé à des assemblées annuelles de ministères et

#### RELATIONS AVEC LE MONDE DES TRANSPORTS AU CANADA

Pour se tenir au fait des changements technologiques et maintenir le contact avec l'industrie des transports au Canada, le personnel du BST et les membres du Bureau participent à diverses conférences et réunions techniques portant sur la sécurité des transports.

Les membres du Bureau ont présenté un exposé au symposium international de 2005 sur la sécurité des hélicoptères à Montréal (Québec), à l'Association des pilotes maritimes du Canada à Québec (Québec), à la conférence annuelle d'Opération Gareautrain à Gatineau (Québec) et à l'assemblée générale annuelle du Canadian Board of Marine Underwriters à Toronto (Ontario). Ils ont également assisté à la conférence sur la sécurité des vols de l'Association des pilotes d'Air Canada à Toronto, au symposium annuel de l'Association du transport aérien du Canada à Montréal, au congrès annuel de la Helicopter Association of Canada à Vancouver (Colombie-Britannique), au forum des membres de tribunaux administratifs à Ottawa (Ontario), à la conférence annuelle du Conseil des tribunaux administratifs canadiens également à Ottawa. Ils ont aussi visité la nouvelle infrastructure du Chemin de fer Canadien Pacifique à Kamloops ont aussi visité la nouvelle infrastructure du Chemin de fer Canadien Pacifique à Kamloops (Colombie-Britannique).

En outre, le directeur exécutif a prononcé une allocution lors de la conférence annuelle des coroners en chef et médecins légistes en chef du Canada et lors du séminaire de formation annuel de l'Association canadienne de l'aviation d'affaires. Il a également assisté à l'atelier annuel de l'Office des transports du Canada et de l'Association des chemins de fer du Canada, à l'assemblée annuelle du Réseau des cadres supérieurs sur la sécurité aérienne au Canada, au séminaire annuel de l'Association du transport aérien du Canada et à la réunion annuelle de symposium annuel de l'Association du transport aérien du Canada et à la réunion annuelle de la direction de l'Association québécoise des transporteurs aériens.

Le directeur général de la Coordination des enquêtes a assisté à des réunions avec des compagnies de chemin de fer canadiennes et une association de l'industrie pour discuter de questions d'intérêt commun. Il a participé à des séances de consultation de l'Association du transport aérien du Canada, et de l'Institut de recherche aérospatiale et du Centre de transport aérien du Canada, et de l'Institut de recherche aérospatiale et du Centre de également présenté des aurface du Conseil national de recherches du Canada. Il a gentreprise Flightscape, au congrès SARSCÈNE 2005 (consacré aux questions de recherche et sauvetage) et à l'assemblée annuelle du Comité consultatif sur le transport des marchandises dangereuses. Enfin, il a participé aux séances d'information de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur les résultats de sa vérification de la conformité du Canada à ses civile internationale (OACI) sur les résultats de sa vérification de la conformité du Canada à ses exigences.

Le personnel du secteur maritime à Vancouver continue d'assumer l'initiative dans les activités du Groupe d'action maritime, qui présente des exposés sur la sécurité à des parties intéressées à la pêche et aux questions maritimes, y compris des démonstrations pratiques des caractéristiques de stabilité des navires. Des exposés ont aussi été présentés aux étudiants de l'Institut de formation maritime du Pacifique, à la BC Seafood Alliance, au Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique, à la Pacific Prawn Fishermen's Association, à l'Association des pêcheurs de crabe, aux pêcheurs de la Première nation Hupacasath et au

Nota: Au total, en 2005-2006, le BST a cerné 12 préoccupations liées à la sécurité maritime, l préoccupation liée à la sécurité ferroviaire et 2 préoccupations liées à la sécurité


aérienne. En vertu de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, tout ministre fédéral qui prend connaissance d'une recommandation du Bureau est corriger la situation ou de préciser les raisons motivant l'absence de mesures correctives. Le Bureau examine chaque réponse afin de déterminer à quel point la lacune de sécurité a été corrigée par la mesure proposée ou appliquée. Lorsqu'une recommandation suscite des réponses à la fois au Canada et à l'étranger, l'évaluation du Bureau se fonde principalement sur les réponses canadiennes. Cette année, le BST a commencé à publier dans son site Web les réponses canadiennes. Cette année, le BST a commencé à publier dans son site Web (www.bst.gc.ca) son évaluation des réponses de la part de l'industrie et du gouvernement aux recommandations qu'il a formulées après le let janvier 2005.

FIGURE 4 – ÉVALUATION DES RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS QUI N'AVAIENT PAS ÉTÉ ÉVALUÉES EN 2004-2005

0 0 0 0 liasi 0 I 0 I noiteivA					
0 0 0 0 lian	TOTAL	7	7	7	0
	noitaivA	I	0	Ţ	0
0 0 0 aniləqi9	lisA	0	0	0	0
	Pipeline	0	0	0	0
Marine 1 2*	Marine	I	Σ*	Ţ	0
ATTENTION ATTENTION EN ATTENTION EN ATTENTION SATISFAISANTE SATISFAISANTE SATISFAISANTE ACCORDÉE À DE CORRIGER ACCORDÉE À		ENTIÈREMENT SATISFAISANTE ACCORDÉE À	DE COKKIGEK	PARTIE SATISFAISANTE ACCORDÉE À	NON SATISFAISANTE ACCORDÉE À

<sup>\*</sup> comprend la recommandation M02-04 émise en 2002-2003





■ NOMBRE D'ENQUÊTES TERMINÉES

### FIGURE 3 - MESURES DE SÉCURITÉ PRISES PAR LE BST

JATOT	12	7.7	77
noitsivA	9	۷	S
liaA	0	6	8
Pipeline	0	0	I
Marine	9	9	8
7002-2008	<b>KECOMWANDATIONS</b> 3	AVIS DE SÉCURITÉ	LETTRES SUR LA SUR LA SÉCURITÉ

Voir l'annexe A pour la définition des termes recommandation, avis de sécurité et lettre d'information.



# ÉVÉNEMENTS, ENQUÊTES ET MESURES DE SÉCURITÉ

En 2005, 2037 accidents et 1371 incidents ont été signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire des événements¹. Le nombre d'accidents a augmenté de 5 % en 2005 par rapport au nombre d'accidents signalés en 2004 (1945) et par rapport à 2004 (1946). Le nombre d'incidents à signaler a chuté en 2005 (1371) par rapport à 2004 (1483) et par rapport à la moyenne annuelle entre 2000 et 2004 (1414). Il y a eu 615 rapports volontaires sur des incidents. Le nombre total de morts est de 189 en 2005, 3 de plus qu'en 2004, mais le même nombre que la moyenne enregistrée entre 2000 et 2004.

## FIGURE 1 - ÉVÉNEMENTS SIGNALÉS AU BST



Tous les événements signalés ont été analysés selon la Politique de classification des événements du Bureau dans le but de déterminer lesquels présentaient les meilleures possibilités d'amélioration de la sécurité. L'information a été versée dans la base de données du BST aux fins d'archivage, d'analyse des tendances et de validation des lacunes de sécurité. Le Bureau a entrepris des enquêtes sur 79 des quelque 4000 événements qui lui ont été signalés au cours de l'exercice 2005-2006. Pendant cet exercice, 75 enquêtes ont été terminées comparativement à 115 pendant l'exercice précédent?. Le nombre d'enquêtes en cours a augmenté à 106 à la fin de l'exercice par rapport à 102 au début. La durée moyenne d'une enquête a baisse à 464 jours en 2005-2006 au lieu de 619 jours dans l'exercice précédent.

Dans ce rapport, bien que les activités du Bureau soient celles de l'exercice 2005-2006, les statistiques sur les événements portent sur l'année civile 2005. Les comparaisons se font en général par rapport aux chiffres des 5 ou 10 dernières années. Voir l'annexe A pour la définition des termes accident, incident et événement.

On considère qu'une enquête est terminée lorsque le rapport final a été publié.



#### HAUTE GESTION

Directeur de l'Ingénierie	M. Cerullo
Directeur des enquêtes (Air)	N. Stoss
Directeur des enquêtes (Rail et Pipeline)	I. Naish
	М. Ауеко
Directeur des enquêtes par intérim (Marine)	E. Snow
Directeur général des Services intégrés	J.L. Laporte
Directeur général de la Coordination des enquêtes	T. Burtch
Avocat général	A. Harding
Directeur exécutif	D. Kinsman

#### MISSION DU BST

Le BST mène des enquêtes indépendantes de sécurité et fait état des risques liés au réseau de transport.

## INDÉPENDANCE

Pour favoriser la confiance du public à l'endroit du processus d'enquête sur les accidents de transport, l'organisme d'enquête doit non seulement être objectif, indépendant et libre de tout conflit d'intérêts, mais aussi perçu comme tel. Le BST se démarque donc avant tout par son indépendance. Il relève du Parlement par l'entremise du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et il est indépendant des autres organismes et ministères gouvernementaux. L'indépendance du BST assure la parfaite objectivité de ses conclusions et de ses recommandations. Son indépendance repose sur sa compétence, sa transparence, son intégrité recommandations. Son indépendance repose sur sa compétence, sa transparence, son intégrité de ses méthodes.

Nous sommes déterminés à contribuer de façon importante à l'amélioration de la sécurité des transports au Canada et à l'étranger. Nos efforts soutenus aideront à garantir que nos produits et nos services, de même que nos activités de gestion, continuent d'être efficaces et économiques par rapport à l'exécution de notre mandat.

La présidente par intérim,

the by A. Todios

Wendy A. Tadros

### MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) jouit d'une solide réputation au Canada et à l'étranger en tant que bureau d'enquête professionnel et expérimenté. Le BST est l'un des rares organismes d'enquête multi-modal dans le monde. Il s'acquitte de sa mission dans un cadre d'indépendance qui en fait un leader mondial à cet égard.

Durant la période couverte par le présent rapport annuel, le BST a été dirigé par deux présidents par intérim, moi-même et mon prédécesseur et collègue, M. Charles Simpson. Comme vous le verrez, cette période en fut une de défis et s'est avérée fort enrichissante pour l'organisme.

Le présent rapport fait le point sur les accidents et incidents de transport signalés au BST, sur ses enquêtes et sur les recommandations qu'il a formulées pour pallier les lacunes constatées. Il présente également les réponses des ministères fédéraux aux recommandations ainsi que l'évaluation des réponses reçues. Ces évaluations sont maintenant publiées sur le site Web du BST. Chaque année, nous examinons les mesures prises en réponse à nos recommandations et nous publions l'information en question sur notre site Web. Nous publions cette information dans l'espoir qu'elle sera un incitatif pour les personnes en mesure d'apporter des changements plus importants et qu'il en résultera des mesures de sécurité plus efficaces.

L'information présentée dans le rapport est regroupée selon les quatre modes de transport sur lesquels le BST mène des enquêtes : marine, pipeline, rail et aviation. Elle est complétée dans chaque cas par des statistiques et des tableaux descriptifs des événements survenus ainsi que par un aperçu des mesures de sécurité prises au cours de l'année. Le rapport résume aussi les activités du Bureau, notamment en matière de relations avec le monde des transports et de coopération internationale.

Le BST continue d'améliorer son efficacité : le temps moyen pour terminer une enquête est passé de 619 jours l'an dernier à 464 jours cette année. Ce progrès stable permet d'assurer le transfert rapide des connaissances en matière de sécurité au pays et à l'étranger. En outre, beaucoup plus d'information est disponible en direct. La demande latente pour de l'information plus générale porte ses fruits, puisque le nombre de visites sur notre site Web a plus que doublé comparativement à l'année dernière.

Dans le même ordre d'idées, le Bureau a commencé à mettre en œuvre son système d'information interne AGILE (Amélioration de la gestion de l'information et du lien entre les enquêtes). Ce système permet au BST de répondre aux exigences gouvernementales à l'égard de la gestion de l'information et de la technologie, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle nécessaire à la réalisation de sa mission.



Commission d'enquête sur l'accident ferroviaire de Hinton. de juriste-conseil de la Commission canadienne des transports auprès de la route vers l'accessibilité - Une enquête sur les services d'autocar canadiens » et l'Office national des transports du Canada, de coordonnatrice de l'enquête « En juridique dans le cadre de ses fonctions de directrice des Services juridiques de Mme Tadros a acquis son expérience en matière de transport et en matière Wendy A. Tadros, présidente par intérim depuis le 9 décembre 2005



associations de pilotes de ligne. pilotes de ligne et de vice-président de la Fédération internationale des l'exploitation chez Air Canada, de président de l'Association canadienne des transports dans le cadre de ses fonctions de vice-président exécutif de M. Simpson a acquis son expérience de la haute direction dans le secteur des Charles H. Simpson, président par intérim jusqu'au 8 décembre 2005



directeur général de différentes sociétés d'affrètement et de transport maritime, du Centre maritime international de Vancouver, de directeur commercial et de politique des transports dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif M. Seymour a acquis son expérience en gestion du secteur maritime et en



politiques maritimes et de conseiller politique et économique. de conseiller auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique sur les Jonathan Seymour, membre



comptes publics. En 2003, il a été nommé membre honoraire à vie de Corporation, de président du caucus et de vice-président du Comité des parlementaire responsable de la Newfoundland and Labrador Housing parlementaire du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, de secrétaire et des Transports, de ministre du Tourisme et de la Culture, de secrétaire récemment, il a occupé les postes de ministre des Travaux publics, des Services l'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador de 1989 à 2003. Plus M. Walsh a représenté la circonscription de Conception Bay East-Bell Island à James P. Walsh, membre

l'Association des transports du Canada.



avec le gouvernement. organismes sans but lucratif et de conseiller en relations publiques et relations sociaux et communautaires de l'Ontario, de cadre supérieur au sein de plusieurs dans le cadre de ses fonctions de vérificateur au sein du ministère des Services M. Wright a acquis son expérience en gestion et son expérience de conseiller R. Henry Wright, membre



# TABLE DES MATIÈRES

et nombres de morts	8 Événements aéronautique
st nombres de morts	seriaivorrents ferroviaires
	6 Événements de pipeline
morte de morts	5 Événements maritimes et
2002 nə eseimə enoitabnammoset xu 2-4002 nə esəulavə ete enaluees nə	
s par le BST	S Mesures de sécurité prise
səənimrət sətəl	Z Enquêtes en cours et enqu
TS	I be sèliangie stramenèv À
	TIZLE DES EIGNKES
	snoitinitèO - A əxənnA
sətə	pn9 t9 seupitsitst8 : noitsivA
	Rail : Statistiques et enquêtes
səjş	upne te seupiteitste : enilegiq
sə:	9upn9 t9 səupitsitst8 : 9nirsM
transfert de connaissances	dooDeration internationale et
ransports au Canada	Relations avec le monde des t
ətirusəs əb sərı	esəm tə səfêupnə, emesi et mesi
	əəuepuədəpu
	TSd ub noissilv

### RAPPORT ANNUEL AU PARLEMENT 2005-2006

Place du Centre 200, promenade du Portage 4º étage Gatineau (Québec) KIA 1K8

Le 16 août 2006

L'honorable Michael D. Chong, c.p., député Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada Chambre des communes Ottawa (Ontario) KIA 0A6

Monsieur le Ministre,

Conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, le Bureau a l'honneur de présenter, par votre entremise, son rapport annuel au Parlement pour la période commençant le 1<sup>et</sup> avril 2005 et se terminant le 31 mars 2006.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

La présidente par intérim,

the by A. Todros

Wendy A. Tadros

N° de cat. TU1-2006 ISBN 0-662-49233-1

© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux


Bureau de la sécurité des transports du Canada Place du Centre 200, promenade du Portage 4º étage Catineau (Québec) KIA IK8 (819) 994-3741 1-800-387-3557 www.bst.gc.ca






du Canada

Bureau de la sécurité des transports





BZL







2002-2008 Rapport annuel au Parlement



